INFORME ILUMINACION EXTERIOR

SEDE OLAYA ATENTO

Calle 22 Nro. 12-33

PEREIRA

CONTRATO A-242025013

OBJETO:

“Suministro e Instalación alumbrado exterior”


Calle 72ª Nro. 27ª 60
Manizales, Colombia
Telefono: + 57 606 885 62 22
Movil : 320 692 69 61
gerencia@ingelecom.co / comercial@ingelecom.co

INFORMACIÓN GENERAL ACTIVIDADES REALIZADAS

INFORMACION	
Actividad:	“Suministro e Instalación iluminación exterior en la sede Olaya de Pereira en el call center Atento”
Contratista:	INGELECOM S.A.S. Nit 900489515-5
Fecha de Inicio:	15 de julio de 2025
Fecha de Terminación:	16 de julio de 2025
Valor Presente Acta:	$ 3.242.348.oo
Ingeniero electricista:	Jorge Hernán Londoño
Técnico electricista:	Gustavo Ramírez


Calle 72ª Nro. 27ª 60
Manizales, Colombia
Telefono: + 57 606 885 62 22
Movil : 320 692 69 61
gerencia@ingelecom.co / comercial@ingelecom.co


REGISTRO FOTOGRAFICO

REFLECTORES EXTERIORES	REFLECTORES EXTERIORES
	

REFLECTORES EXTERIORES	REFLECTORES EXTERIORES
	

Calle 72ª Nro. 27ª 60
Manizales, Colombia
Telefono: + 57 606 885 62 22
Movil : 320 692 69 61
gerencia@ingelecom.co / comercial@ingelecom.co

TUBERIA EXTERIOR	TUBERIA EXTERIOR
	

INTERRUPTORES SENCILLOS	SALIDA ILUMINACION
	

Calle 72ª Nro. 27ª 60
Manizales, Colombia
Telefono: + 57 606 885 62 22
Movil : 320 692 69 61
gerencia@ingelecom.co / comercial@ingelecom.co

CONCLUSIONES

1. Se instalan tres salidas de iluminación en la fachada de la sede Olaya en la ciudad de Pereira.
2. Se instalan tres reflectores, uno en fachada y dos en la pérgola de la entrada principal.
3. Se direccionan los reflectores de acuerdo con la necesidad de iluminar de una forma adecuada el ingreso y salida de personal durante las noches.
4. Se instalan dos interruptores sencillos para el manejo de los reflectores instalados en la parte exterior.
5. La alimentación de estos reflectores se toma de la iluminación de la enfermería, ya que no existían espacios disponibles en el tablero principal.
6. Se miden voltaje y corriente los cuales se encuentran todos en los parámetros normales una vez realizado el trabajo.