ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

DATOS GENERALES

COMPONENTE DE LA EEP	**Canal Tintal II**				
DIRECCIÓN	**Entre AK 86 Y KR 99F con AC 43 Sur**	**LOCALIDAD**	**KENNEDY**	**BARRIO**	**Dindalito, Osorio XII, Las Margaritas, Tintalito, El Jazmín**
RADICADO DE ENTRADA	**N/A**	**FECHA DE RADICADO**	**N/A**	**PROCESO**	**N/A**
FECHA DE LA VISITA	**05 - 06 - 2025**	**HORA DE INICIO**	**6:30 am**		
AUTORIDAD COMPETENTE	**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE**	**EXPEDIENTE N°**	**N/A**		

1- MOTIVO DE LA VISITA

Realiza visita mensual de seguimiento y control al Canal Tintal II, verificación posibles puntos de disposición de Residuos de Construcción y Demolición-RCD, residuos ordinarios y actividades que alteran el funcionamiento ecológico.

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra librede escombros y/ residuos sólidos	X			El Canal en el momento de la visita se encuentra subterranizado no se visualiza, esto debido al desarrollo de las obras del metro
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.		X		A pesar de que el Canal se encuentra subterranizado, en la Estructura Ecológica del Canal de evidencia diferentes puntos críticos desde la Kr 91 hasta la KR99F sobre la AC 43 Sur

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente	X			Se está desarrollando obras sobre el canal de agua las cuales cuenta con sus respectivos permisos.
Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER –SDA	X			No se evidencia en el momento de la visita
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames deHidrocarburos u otros compuestos químicos	X			No se evidencia en el momento de la visita
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)	X			Se está desarrollando obras sobre el canal de agua las cuales cuenta con sus respectivos permisos.
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)	X			No se evidencia en el momento de la visita
El cerramiento de la obra hacia la EEPse encuentra en buen estado	X			El Canal en el momento de la visita se encuentra subterranizado no se visualiza, esto debido al desarrollo de las obras del metro
Los mojones de delimitación seencuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT	X			No se visualizan mojones en el momento de la visita

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La EEP se encuentra libre de endurecimientos.	X			El Canal en el momento de la visita se encuentra subterranizado no se visualiza, esto debido al desarrollo de las obras del metro
El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva	X			El Canal en el momento de la visita se encuentra subterranizado no se visualiza, esto debido al desarrollo de las obras del metro

NORMATIVIDAD: Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales. **Decreto 190 de 2004.** Plan de Ordenamiento Territorial **Decreto Nacional 1541 de 1978** uso de las agua no marítimas, **Decreto Nacional 1594 de 1984** usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, **Resolución 362 de 2003** prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá**, Acuerdo 79 de 2003** Código de Policía de Bogotá, **Resolución 3956 de 2009** norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital **Ley 299 de 1996** protección a la flora Colombiana, **Decreto Nacional 1791 de 1996** régimen de aprovechamiento forestal. **Acuerdo 327 de 2008** normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y **Ley 1333 de 2009** procedimiento sancionatorio Ambiental.

	SI	**NO**	**N.A.**	**DESCRIPCIÓN**
Se evidencian especies Ferales	X			Se evidencian perros en la Estructura Ecológica del cuerpo de agua, no obstante, el Canal en el momento de la visita se encuentra subterranizado no se visualiza, esto debido al desarrollo de las obras del metro
Se evidencian procesos de eutroficación		X		No se evidencia en el momento de la visita
Se evidencia presencia de habitantesde calle	X			Se evidencian habitantes de calle y recicladores en la Estructura Ecológica del cuerpo de agua, no obstante, el Canal en el momento de la visita se encuentra subterranizado no se visualiza, esto debido al desarrollo de las obras del metro
Se evidencia pastoreo de semovientes		X		No se evidencia en el momento de la visita
Se evidencian captaciones ilegalesdel Recurso Hídrico		X		No se evidencia en el momento de la visita

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas		X		No se evidencia en el momento de la visita
Se evidencian quemas a cielo abierto		X		No se evidencia en el momento de la visita
La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones		X		No se evidencian afectaciones en el momento de la visita
Se mantiene el cerramiento dedelimitación en las condiciones establecidas por la EAAB		X		No se evidencian afectaciones en el momento de la visita

CONSIDERACIONES FINALES

El día 05 de junio del año 2025 siendo las 06:30 am se inició recorrido (visita de seguimiento y control) en el Canal Tintal II en donde a pesar que el cuerpo de agua esta subterranizado se evidencian varios puntos críticos en el recorrido desde la Kr 91 hasta la KR99F sobre la AC 43 Sur, también se evidencia en la Estructura Ecológica del cuerpo de agua perros, habitantes de calle y recicladores, por lo anterior, se dará traslado a las respectivas entidades para que desde el ámbito se sus competencias realicen sus intervenciones.

Por último, a pesar de que se evidencian residuos dentro del cuerpo de agua estos no se encuentran obstruyendo el flujo de agua

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Inadecuada disposición de residuos ordinarios</td>
<td>Inadecuada disposición de residuos ordinarios y maderas</td>
<td>Inadecuada disposición de residuos ordinarios y RCD</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Avance de las obras del metro</td>
<td>Inadecuada disposición de RCD</td>
<td>Inadecuada disposición de maderas</td>
</tr>
</table>

		
Inadecuada disposición de RCD	Inadecuada disposición de residuos ordinarios y RCD	Inadecuada disposición de residuos ordinarios y RCD
		
Parqueo de vehículos sobre área del Canal Tintal II	Presencia de recicladores en EEP	Inadecuada disposición de residuos ordinarios

		PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA
NOMBRE		**Laura Álvarez Ramírez**
CARGO		**Profesional de Apoyo**
EMPRESA		**SDA**
FIRMA		