BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ RESTREPO	PERMISO PARA TRABAJO EN CALIENTE	Código: FT-SST-005
		Versión: 001
	PERMISO PARA TRABAJO EN CALIENTE	Fecha: 01/09/2024

Desde: Día 2 Mes 06 Año 2025 Hasta: Día 30 Mes 06 Año 2025

Área donde va a realizar el trabajo: Taller Bosco

Descripción del trabajo a realizar: Corte Acero

Precauciones requeridas: Sistema de protección contra incendios si ✓ no ☐ Extintores si ✓ no ☐

Herramientas y Equipos de Trabajo en buen estado: si ✓ no ☐ Observaciones del equipo:

Elementos de Protección Personal requeridos: Careta para soldar ☐ Guantes largos de cuero ☐ tinas ☐

Delantal de cuero ☐ Respirador para humos metálicos ☐ Calzado de seguridad ☐ monógamas con filtro ☐

El área se encuentra acordonada con: Mamparas de lona ☐ mparas metálicas ☐ ta ☐ ca ☐ conc ☐

LISTA DE VERIFICACIÓN GENERAL	Si	No
Aislamiento del área donde se ejecutará el trabajo, para evitar el paso de personas o vehículos.	☐	☐
Persona a cargo de la labor	☐	☐
Área libre de solventes, líquidos y/o gases inflamables	☐	☐
Área libre de materiales combustibles (papel, cartón, plástico, madera)	☐	☐
Área libre de sustancias toxicas	☐	☐
Análisis de gases con prueba de explosimetría	☐	☐
Interrupción de operaciones peligrosas en el lugar y adyacentes	☐	☐

SOLDADURA ELÉCTRICA	Si	No
Instalaciones en perfecto estado (cables, tomacorrientes)	☐	☐
Conexiones eléctricas en buen estado	☐	☐
Cables en buen estado y sin añadiduras	☐	☐
Equipo de soldadura en buen estado de funcionamiento	☐	☐
Presencia de polo a tierra	☐	☐

EQUIPO DE OXICORTE	Si	No
Válvulas de retroceso de llama	☐	☐
Mangueras sin uniones	☐	☐
Manómetros en perfecto estado	☐	☐
Cilindros de gases de oxicorte con caperuza de seguridad	☐	☐
Transporte y ubicación de cilindros en posición vertical y asegurados	☐	☐
Equipo, accesorios y trabajadores libre de grasa	☐	☐

PULIDORA, ESMERIL O TALADRADO	Si	No
Conexiones eléctricas en buen estado	✓	☐
Cables en buen estado y sin añadiduras	✓	☐
Equipo con guardas de seguridad	✓	☐
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios	✓	☐
El estado de los interreuptores de encendido se encuentran en bue estado.	✓	☐
Cuenta con mango lateral	✓	☐

PRUEBA DE GASES

Atmósfera	Estándar	Fecha/hora	Fecha/hora
Oxigeno %			
% LEL			
Otros			

PRUEBAS ESPECIALES

Sustancia química a utilizar		Ficha Tecnica	Si	No
			☐	

PERSONAL AUTORIZADO PARA REALIZAR LA TAREA

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
Ramiro Antonio Lotero	1830502O	
Jonathan Correa	1088275631	

RECOMENDACIONES PARA DESPUÉS DE TERMINADO EL TRABAJO EN CALIENTE

Programe un seguimiento y control de la zona de trabajo durante las 3 horas siguientes después de terminar el trabajo

Hora de inicio del seguimiento: 8:00 AM Hora de inicio de Finalización: 11:00 PM

Responsable: Sandra Milena Henao

Asegúrese de informar a la autoridad del área que ha terminado el trabajo y no han quedado puntos calientes

EL INCUMPLIMIENTO A CUALQUIER REQUISITO GENERA LA CANCELACIÓN DEL PERMISO

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

Responsable del área	Responsable del Trabajo	Verificado por SST
Cargo: Oficial	Cargo: Jonathan Correa	Cargo: Profesional SST
Nombre Ramiro lotero	Nombre Ayudante	Nombre Sandra Henao
Firma	Firma	Firma