Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de arboles de especies frutales, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles de especies frutales, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de la Ronda Sinu – Centro, posterior a la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles de especies frutales, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de la Ronda Sinu – Centro, posterior a la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de árboles de especies frutales, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de la Ronda Sinu – Centro, posterior a la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno previo a la siembra de arboles de especies frutales, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la adición de fertilizante DAP previo a la siembra de árboles, la adición de este fertilizante permite garantizar la correcta absorción de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los árboles sembrados por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de árboles frutales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de la Ronda Sinu – Centro, posterior a la siembra de árboles de especies frutales por parte de los operarios.

4. **SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES (INCLUYE FERTILIZANTE, FOLLAJE Y ABONO ORGANICO):** las plantas ornamentales son aquellas que se utilizan únicamente con fines decorativos debido a la belleza o estética de la planta, ya sea por sus flores, follaje o aroma. Su importancia se ha incrementado debido al desarrollo de la ciudad, y al aumento de zonas verdes de uso Público o privadas, como es el caso de edificios, centros comerciales y parques urbanos. Es importante utilizar plantas ornamentales que se adapten a las condiciones de temperatura, brillo solar, humedad y precipitación de nuestra ciudad teniendo en cuenta que nos encontramos en un bosque seco tropical (BSt).

   Es muy reconocida la importancia de las plantas ornamentales, nos ayudan a oxigenar y purificar los ambientes, capturan CO_2 y Producen O_2 lo que mitiga en cierta medida la polución.

   Para la siembra de plantas hay que tener en cuenta: A) selección del lugar; debe ser un espacio urbano que amerite esta actividad y que se pueda apreciar el aporte estético de las plantas al paisaje. B) selección de plantas; se deben utilizar plantas que se encuentren ampliamente distribuidas en la región y que se adapten a las condiciones ambientales del municipio, que sean durables y resistentes a la exposición dado que van a estar en espacios de uso público. C) ahoyado; es importante ofrecer a la planta una cama ideal para su siembra definitiva, se deben utilizar herramientas como palines, barras o barretones según el tipo de suelo y el tamaño del hueco será proporcional al tamaño de la bolsa de la planta. D) siembra; una vez hecha la cama se procede a la siembra, la cual se debe hacer con cuidado para no destrozar el bloque de tierra que acompaña a las raíces de las plantas; esta siembra debe ir acorde a los diseños paisajísticos seleccionados, una distancia de siembra que dependerá del tamaño de la planta y del espacio o zona verde a intervenir. Como sustrato para la siembra se debe utilizar abono orgánico (compost o humus de lombriz).

Consorcio jardines del Sinú

EL SIGUIENTE CUADRO DESCRIBE DE MANERA DETALLADA LAS PLANTAS ORNAMENTALES SEMBRADAS Y LOS SITIOS DESTINADOS A LA SIEMBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME.

4. CANTIDADES DE PLANTAS ORNAMENTALES SEMBRADAS		
SITIO	ESPECIE	CANTIDAD
SEPARADOR VIAL AV. CIRCINVALAR DESDE CALLE 44 HASTA CALLE 41	DURANTA LIMON	180
	HELICONIA PAJARITA	2100
	FLOR DEL LLANO	120
	CINTA DIANELLA	160
GLORIETA CALLE 20	VERANERA OBISPO	75
	SHEFLERA GOLD	62
	FLOR DEL LLANO	160
	VERANERA JUANITA	92
	DURANTA LIMON	328
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 46 CON CIRCUNVALAR	PENNISETUM ROJO	70
TRIANGULO VIAL FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	DURANTA LIMON	200
	CINTA DIANELLA	70
	VERANERA OBISPO	45
	LAUREL BLANCO	4
	LIRIO JAPONES	60
	GINGER VARIEGADO	90
	SHEFLERA GOLD	65
	CORDILINEA	46
	PENNISETUM ROJO	128
	PENNISETUM VERDE	128
TRIANGULO VIAL FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	VERANERA OBISPO	18
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA BARRIO SUCRE	LIRIO JAPONES	80
	DURANTA DENTADA	360
	CORALITOS ROJOS	200
	VERANERA OBISPO	40
	VERANERA CANDELA	40
	VERANERA JUANITA	40
	PALMA TRIANGULAR	8
INTERCAMBIADOR VIAL BARRIO P - 5 SECTOR CAMAJON	CORALITOS ROJOS	268
	COSTILLA DE ADAN	79
	FILOENDRO SELLUM	79
	TU Y YO	420
	DURANTA LIMON	337
	VERANERA OBISPO	160
	CORDILINEA	90
	HELICONIA PAJARITA	190
	PALMA SIKA	12
	GINGER VARIEGADO	150
	CINTA LIRIOPE	120
	CINTA DIANELLA	220
	SAN JOSE	120
	PENNISETUM VERDE	120
	PENNISETUM ROJO	120
	MAFAFA	78
TOTAL		7532

Consorcio jardines del Sinú

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES REALIZADA EN EL SEPARADOR VIAL COMPRENDIDO ENTRE CALLES 41 – 44 CON AVENIDA CIRCUNVALAR, INCLUYENDO LA JARDINERA PRESENTE EN EL SEPARADOR VIAL.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial del separador vial previo a intervención por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el ahoyado del terreno previo a la siembra de plantas ornamentales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de plantas ornamentales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del separador vial posterior a la siembra de plantas ornamentales de especie Heliconia Pajarita.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial y ahoyado del terreno en la jardinera situada en el separador vial de la calle 41 con avenida circunvalar, previo a la siembra por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el ahoyado y sembrado de plantas ornamentales por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del separador vial y la jardinera situada entre calles 44 y 41 con avenida circunvalar posterior a la siembra de plantas ornamentales de especies: Damiana, Cinta Dianella, Duranta Limón, Heliconia Pajarita, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA RESIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES REALIZADA EN LA GLORIETA DE LA CALLE 20, LA CUAL SUFRIO AFECTACIONES EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA DE LA GANADERIA, POR LO QUE SE REALIZARON JORNADAS DE RESIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA ASI DEVOLVER LA GLORIETA A SU ESTADO ORIGINAL.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial de los jardines situados en la Glorieta de la Calle 20 previo a la resiembra de plantas ornamentales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el ahoyado del terreno para la siembra de plantas ornamentales de especie Veranera Obispo por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el ahoyado del terreno para la siembra de plantas ornamentales de especies Damiana y Veranera Juanita, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la siembra de plantas ornamentales de especies Veranera Juanita, Damiana, Veranera Obispo, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado de los jardines situados en la Glorieta de la Calle 20 posterior a la siembra de plantas ornamentales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú




La imagen anterior evidencia el estado inicial de la Glorieta de la Calle 20, donde fue necesario la remoción de plantas situadas en este jardín por el mal estado presentado posterior al marco de la feria de la Ganadería.



La imagen anterior evidencia el ahoyado del terreno previo a la siembra de plantas ornamentales por parte de los operarios.




La imagen anterior la siembra de plantas ornamentales de especies Sheflera Gold, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de la Glorieta de la calle 20 posterior a la resiembra de plantas ornamentales de la especie Sheflera Gold por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado inicial de una de las jardineras situadas en la Glorieta Calle 20 la cual fue completamente destruida en el marco de la celebración de la Feria de la Ganadería, por lo que se procedió a realizar siembra de plantas ornamentales en este espacio.



La imagen anterior evidencia el ahoyado del terreno previo a la siembra de plantas ornamentales de especies Veranera Obispo y Duranta Limón, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de plantas ornamentales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de la jardinera situada en la Glorieta de la Calle 20 posterior a la siembra de plantas ornamentales de especies: Veranera Obispo y Duranta Limón, acción realizada por los operarios.

Consorcio jardines del Sinú

LAS SIGUIENTES IMÁGENES HACEN REFERENCIA A LA SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES REALIZADA EN EL TRIANGULO SITUADO FRENTE A LA GLORIETA DE LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL, DONDE EN PRIMERA INSTANCIA SE REALIZO MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL TERRENO Y POSTERIOR LA SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del triángulo frente la Glorieta las Vacas, previo a la intervención por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el ahoyado del terreno por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de plantas ornamentales de especies Ginger Variegado y Cordilineas, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el ahoyado del terreno para la siembra de plantas ornamentales de especies: Sheflera Gold, Duranta Limón, Laurel Blanco y Veranera Obispo por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de plantas ornamentales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la siembra de plantas ornamentales de la especie Cinta Dianella por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de plantas ornamentales de la especie Lirio Japonés por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la ubicación de plantas ornamentales de especies Penisetum Verde y Penisetum Morado previo a ser sembrados por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el ahoyado y sembrado de plantas ornamentales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del triángulo frente a la glorieta las Vacas vía Glorieta Terminal posterior a la siembra de plantas ornamentales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del triángulo frente a la glorieta las Vacas vía Glorieta Terminal posterior a la siembra de plantas ornamentales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA RESIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES REALIZADA EN EL TRIANGULO VIAL FRENTE A LA GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA.





Las dos imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno y la siembra de plantas ornamentales de la especie Veranera Obispo por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la siembra de plantas ornamentales y el estado del triángulo vial posterior a la resiembra realizada.

Consorcio jardines del Sinú

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES REALIZADA EN LA ZONA VERDE DE LA CALLE 42 CON CARRERA PRIMERA EN EL BARRIO SUCRE, DONDE SE REALIZO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA ZONA A INTERVENIR, CONVIRTIENDO ESTE ANTIGUO BOTADERO A CIELO ABIERTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN UNA ZONA VERDE ATRACTIVA PARA LA CIUDADANIA.





Las imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Zona Verde ubicada en la calle 42 con carrera primera en el barrio Sucre previo a la intervención por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la siembra de plantas ornamentales de especies: Palma Real, Duranta Dentada, Coralitos Rojos, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las imágenes anteriores evidencian la siembra de plantas ornamentales de especies Veranera Obispo, Veranera Juanita, Lirio Japonés

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la siembra de plantas ornamentales de especie: Lirio Japonés, Veranera Candela, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado de la Zona Verde ubicada en la calle 42 con carrera primera en el barrio Sucre, convirtiendo este antiguo botadero de residuos solidos en una zona verde agradable para la ciudadanía.



La imagen anterior ilustra el estado inicial del separador vial comprendido entre calles 44 – 46 con avenida circunvalar, previo a la resiembra de plantas ornamentales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la ubicación de plantas ornamentales previo a ser sembradas y el ahoyado del terreno por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de plantas ornamentales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del separador vial posterior a la resiembra de plantas ornamentales por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES REALIZADA EN EL INTERCAMBIADOR VIAL DE LA PRINCIPAL DEL BARRIO P-5 SECTOR EL CAMAJON.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial del intercambiador vial principal del barrio P-5 sector el camajón, previo a la intervención por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial del intercambiador vial principal del barrio P-5 sector el camajón, previo a la intervención por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la ubicación de plantas ornamentales de especie Veranera Obispo previo a ser sembradas por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la ubicación de plantas ornamentales de especie Costilla de Adán, Filoendro Seloum, Mafafa, Heliconia Pajarita, previo a ser sembradas por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la ubicación de plantas ornamentales de especies Cordilineas y Cinta Dianella, previo a ser sembradas por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el ahoyado del terreno para la siembra de plantas ornamentales de especies Coralitos Rojos y Cinta Dianella, por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el ahoyado y sembrado de plantas ornamentales de especie Coralitos Rojos, por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el sembrado de plantas ornamentales de especie Filoendro Seloum, Costilla de Adán, Mafafa, Ginger Variegado y Cinta Liriope, por parte de los operarios

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el sembrado de plantas ornamentales de especie Filoendro Seloum, Costilla de Adán, Mafafa, Heliconia Pajarita, por parte de los operarios



La imagen anterior evidencia el ahoyado y sembrado de plantas ornamentales de Veranera Obispo, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el ahoyado y sembrado de plantas ornamentales de especie Cinta Dianella y Coralitos Rojos, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el ahoyado y sembrado de plantas ornamentales de especie Cinta Dianella y Cordilineas, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el estado del intercambiador vial posterior a la siembra de plantas ornamentales de especies Cinta Dianella y Coralitos Rojos, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del intercambiador vial posterior a la siembra de plantas ornamentales de especies Veranera Obispo, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del intercambiador vial posterior a la siembra de plantas ornamentales de especies: Palma Sika, Veranera Obispo, Ginger Variegado, Filoendro Selum, Costilla de Adán, Mafafa, por parte de los operarios

5. EMPRADIZACIÓN EN GRAMA KIKUYO / KIKUYU / PASTO AFRICANO (PENNISETUM CLANDESTINUM). CAPA VEGETAL DE COBERTURA YA ENRAIZADA.

Las zonas verdes constituyen un componente importante en nuestras vidas, ya que sustituyen los entornos naturales de una manera exitosa, por esto, el diseño de una zona verde debe ser realizado pensando en las actividades que se pretenden desarrollar en ese espacio o en el entorno.

Dicho esto, el césped cobra gran protagonismo ya que protege al suelo contra la erosión y otros factores. la siembra del césped debe hacerse en lugares donde haya buena luminosidad, ya que no es muy resistente al exceso de sombra. Previo a la siembra el terreno debe estar completamente nivelado para evitar encharcamiento de agua y posteriores enfermedades, si es necesario aplicar material de relleno no se deben escatimar esfuerzos.

El césped para la siembra debe estar cortado de esta manera: 1,0 metros de longitud por 0,5 metros de ancho; esta medida facilita el corte y manipulación de los tapetes y ofrece mayores garantías para la pega de la grama. Importante que después de la siembra se realice riego abundante, pero sin encharcamiento por al menos 7 días, a medida que se observe q el césped se encuentra completamente adherido al suelo, se puede regar tres veces por semana.

La primera poda se debe hacer 12 días después de sembrado el césped, el corte debe ser parejo y se debe utilizar una guadañadora con cuchillo o Nylon según la evolución del césped una vez sembrado.

El siguiente cuadro describe de manera detallada las actividades realizadas en el presente ítem:

5. EMPRADIZACION DE GRAMA		
SITIO	**AREA**	**FECHA**
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	360	28 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR CRA 2 DESDE CALLE 44 HASTA CALLE 50	880	29 DE JULIO DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA BARRIO SUCRE	390	1 DE AGOSTO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL BARRIO P-5 SECTOR EL CAMAJON	1550	4 DE AGOSTO DE 2025
TOTAL	**3180**	

Consorcio jardines del Sinú

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA SIEMBRA DE GRAMA EN EL TRIANGULO SITUADO FRENTE A LA GLORIETA DE LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del triangulo frente a la Glorieta Las Vacas vía Glorieta Terminal, previo a la empradización de grama por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la descarga de la grama por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la siembra de grama por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú






Las dos imágenes anteriores evidencian la siembra de grama por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del sitio posterior a la siembra de grama por parte de los operarios, con esta actividad se permite recuperar estos espacios y convertirlos en Zonas Verdes, atractivas para los habitantes, no solo se permite un cambio estético, se permite mejorar la calidad del aire al cubrir un terreno antes descubierto el cual por acción del viento levantaba el material particulado en esta zona de alto flujo vehicular.

Consorcio jardines del Sinú

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA SIEMBRA DE GRAMA REALIZADA EN EL SEPARADOR VIAL DESDE LA CALLE 44 HASTA LA CALLE 50 CON CARRERA SEGUNDA.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del separador vial de la carrera segunda comprendido entre calle 44 hasta la calle 50, previo a la empradización de grama por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las imágenes anteriores evidencian la descarga de la grama en los sitios acoplados para su respectiva siembra por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la siembra de grama en el separador vial de la carrera segunda entre calle 44 y calle 50, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la siembra de grama en el separador vial de la carrera segunda entre calle 44 y calle 50, por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del separador vial posterior a la siembra de grama por parte de los operarios, nótese el cambio visual generado posterior a dicha actividad, lo cual permite mejorar la retención de agua en el separador vial, mejorar la calidad del aire al evitar la resuspension de material particulado en esta zona de alto flujo vehicular.

Consorcio jardines del Sinú

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA SIEMBRA DE GRAMA REALIZADA EN LA CALLE 42 CON CARRERA PRIMERA BARRIO SUCRE, UNA ZONA QUE ANTERIORMENTE ERA USADA COMO BOTADERO DE RESIDUOS Y LLANTAS DE SEGUNDA MANO, CONVIRTIENDO ESTE ESPACIO EN UNA ZONA VERDE ATRACTIVA PARA LA CIUDADANIA.





Las imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Zona Verde ubicada en la calle 42 con carrera primera en el barrio Sucre previo a la intervención por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la siembra de grama por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la siembra de grama por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del sitio posterior a la siembra de grama por parte de los operarios, con esta actividad se permite recuperar estos espacios y convertirlos en Zonas Verdes, atractivas para los habitantes, no solo se permite un cambio estético, se permite mejorar la calidad del aire al cubrir un terreno antes descubierto el cual por acción del viento levantaba el material particulado, convirtiendo así este antiguo botadero de residuos sólidos en un espacio atractivo para los ciudadanos.

Consorcio jardines del Sinú


LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA EMPRADIZACION DE GRAMA REALIZADA EN EL INTERCAMBIADOR VIAL DEL BARRIO P-5 SECTOR EL CAMAJON





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial del intercambiador vial del Barrio P-5 previo a la empradización de grama por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial del intercambiador vial del Barrio P-5 previo a la empradización de grama por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la empradización de grama del intercambiador vial por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la empradización de grama del intercambiador vial por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del intercambiador vial del Barrio P- 5 sector el Camajón, posterior a la empradización de grama realizada por los operarios, con esta actividad se permite no solo brindar embellecimiento, si no también mejorar la calidad del aire al evitar la resuspensión de material particulado en esta zona de alto flujo vehicular.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del intercambiador vial del Barrio P- 5 sector el Camajón, posterior a la empradización de grama realizada por los operarios, con esta actividad se permite no solo brindar embellecimiento, si no también mejorar la calidad del aire al evitar la resuspensión de material particulado en esta zona de alto flujo vehicular.


6. **MANTENIMIENTO GRAMILLA ESCENARIOS DEPORTIVOS.** Los programas de mantenimiento implementados en este proyecto han sido la clave del éxito; la directriz que tienen nuestros profesionales es aplicar políticas preventivas y no correctivas. Los primeros pasos para llevar a cabo cualquier programa exitoso de mantenimiento de gramilla natural es la planeación, seguido de un minucioso estudio para evaluar las diferentes variables que permitan proporcionarnos una visión general de lo requerido para mantener adecuadamente un campo deportivo en grama natural. Así pues, el mantenimiento de la gramilla escenarios deportivos es fundamental para que estos, que son vitales tanto para la práctica profesional y para la aficionada, aumente su vida útil. Además, un escenario deportivo en óptimas condiciones permitirá velar por la seguridad de los deportistas en general. En el estadio de futbol Jaraguay, se realizó mantenimiento en todo el gramado del terreno de juego. Dichas actividades van encaminadas a mantener el terreno de juego en óptimas condiciones para los juegos de la Categoría Primera B que se disputan en la sede. Así mismo, sobre el terreno de juego se disputan partidos de categorías menores, por lo que se intensifican actividades con la finalidad de mantener el terreno de juego en excelentes condiciones para todos los juegos que allí se presenten.

El siguiente cuadro describe de manera detallada las actividades realizadas en el presente ítem durante el periodo de ejecución, especificando el sitio de intervención, área intervenida y su respectiva fecha:

6. MANTENIMIENTO DE GRAMILLA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS		
SITIO	**AREA**	**FECHA**
ESTADIO DE FUTBOL JARAGUAY	590	22 DE JULIO DE 2025

Consorcio jardines del Sinú

ESTADIO DE FUTBOL JARAGUAY





Las dos imágenes anteriores evidencian la preparación del Herbicida Foliar Cúspide y Herbicida Foliar Aminex, para ser aplicado en bomba de espalda de 20 litros a zonas específicas de crecimiento de maleza de hoja ancha sobre el terreno de juego en el estadio de Futbol Jaraguay. La dosificación utilizada para la aplicación del herbicida es de 40cc del herbicida Cúspide por cada bomba de 20 litros y 60 cc del herbicida Aminex por cada bomba de 20 litros.

Consorcio jardines del Sinú





Las imágenes anteriores evidencian la aplicación del herbicida sobre la maleza de hoja ancha, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la poda del césped del terreno por parte de los operarios.

7. RIEGO DE ARBUSTOS Y GRAMAS

El riego de es una actividad que consiste en aportar el agua en los diferentes tipos de plantas o cultivos, con la finalidad de suplir las necesidades hídricas de la planta que no se vean satisfechas por precipitaciones, este aporte se realiza con el fin de mantener y/o incrementar la producción de plantas o la grama en el sitio donde fueron sembradas, esta actividad es clave en la manutención de los arbustos y gramas evitando así un suelo desnudo y susceptible o procesos erosivos

En el programa de Poda y mantenimiento de Zonas Verdes se han establecido varios puntos a lo largo de la ciudad los cuáles son sujetos a riego, dentro de los que se encuentran:

EL SIGUIENTE CUADRO DESCRIBE DE MANERA DETALLADA LAS ACTIVIDADES DE RIEGO DE ARBUSTOS Y GRAMA REALIZADOS DURANTE EL PRESENTE PERIODO DE EJECUCIÓN, EVIDENCIANDO EL SITIO, LA CANTIDAD Y FECHA DE INTERVENCION

Consorcio jardines del Sinú

7. RIEGO DE ARBUSTOS Y GRAMA		
SITIO	CANTIDAD M2	FECHA DE INTERVENCION
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	330	8 DE JULIO DE 2025
	330	9 DE JULIO DE 2025
	330	14 DE JULIO DE 2025
	330	15 DE JULIO DE 2025
	330	18 DE JULIO DE 2025
	330	22 DE JULIO DE 2025
	330	23 DE JULIO DE 2025
	330	1 DE AGOSTO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 49 CON CARRERA SEGUNDA	240	8 DE JULIO DE 2025
	240	18 DE JULIO DE 2025
	240	24 DE JULIO DE 2025
	240	2 DE AGOSTO DE 2025
GLORIETA CALLE 44 CON CARRERA SEGUNDA	295	8 DE JULIO DE 2025
	295	19 DE JULIO DE 2025
	295	24 DE JULIO DE 2025
TRIANGULO VIAL FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	350	8 DE JULIO DE 2025
	350	14 DE JULIO DE 2025
	350	15 DE JULIO DE 2025
	350	17 DE JULIO DE 2025
	350	22 DE JULIO DE 2025
	350	1 DE AGOSTO DE 2025
	350	2 DE AGOSTO DE 2025
TRIANGULO VIAL FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	250	8 DE JULIO DE 2025
	250	14 DE JULIO DE 2025
	250	15 DE JULIO DE 2025
	250	17 DE JULIO DE 2025
	250	22 DE JULIO DE 2025
	250	1 DE AGOSTO DE 2025
	250	2 DE AGOSTO DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	360	26 DE JULIO DE 2025
	360	29 DE JULIO DE 2025
	360	1 DE AGOSTO DE 2025
	360	2 DE AGOSTO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 CALLE 60 CON AV CIRCUNVALAR	465	9 DE JULIO DE 2025
	465	15 DE JULIO DE 2025
	465	17 DE JULIO DE 2025
	465	23 DE JULIO DE 2025
MONUMENTO VENTANA	650	9 DE JULIO DE 2025
ZONA VERDE FRENTE MONUMENTO VENTANA	620	9 DE JULIO DE 2025
GLORIETA CALLE 29 AVENIDA CIRCUNVALAR	630	14 DE JULIO DE 2025
	630	22 DE JULIO DE 2025
	630	23 DE JULIO DE 2025
	630	26 DE JULIO DE 2025
	630	1 DE AGOSTO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 41 - CALLE 33 CON AVENIDA CIRCUNVALAR	295	14 DE JULIO DE 2025
	295	15 DE JULIO DE 2025
	295	17 DE JULIO DE 2025
	295	24 DE JULIO DE 2025
	295	1 DE AGOSTO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 41 - CALLE 44 CON AVENIDA CIRCUNVALAR	200	14 DE JULIO DE 2025
	200	18 DE JULIO DE 2025
	200	24 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 49 - CALLE 44 CON AVENIDA CIRCUNVALAR	250	9 DE JULIO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE METALICO	75	15 DE JULIO DE 2025
	75	22 DE JULIO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 20 CARRERA PRIMERA	120	15 DE JULIO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE SEGUNDO CENTENARIO	385	14 DE JULIO DE 2025
	385	17 DE JULIO DE 2025
	385	22 DE JULIO DE 2025
	385	23 DE JULIO DE 2025
	385	26 DE JULIO DE 2025
	385	2 DE AGOSTO DE 2025
PARQUE SUCRE CALLE 42 CRA 1A	235	22 DE JULIO DE 2025
	235	2 DE AGOSTO DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA BARRIO SUCRE	390	31 DE JULIO DE 2025
	390	1 DE AGOSTO DE 2025
	390	2 DE AGOSTO DE 2025
GLORIETA CALLE 20	455	18 DE JULIO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO	550	24 DE JULIO DE 2025
	550	19 DE JULIO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL ACCESO PUENTE METALICO MARGEN IZQUIERDA	320	19 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 41 - CALLE 49 CON CARRERA SEGUNDA	375	23 DE JULIO DE 2025
TOTAL	25200	

Consorcio jardines del Sinú

GLORIETA CALLE 20

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE INTENSIFICARON LABORES EN MATERIA DE RIEGO DE ARBUSTOS Y GRAMAS EN LA GLORIETA DE LA CALLE 20, PARA ASI RECUPERAR EL ESTADO DE ESTA ZONA VERDE LA CUAL SUFRIO AFECTACIONES DURANTE EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA DE LA GANADERIA.





Consorcio jardines del Sinú





C280

Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú

GLORIETA CALLE 29 CON AVENIDA CIRCUNVALAR

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LABORES DE RIEGO DE ARBUSTOS Y GRAMAS EN LA GLORIETA DE LA CALLE 29 A PESAR DE QUE DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE HAN PRESENTADO PRECIPITACIONES SE HAN REALIZADO EN ESOS EVENTOS LABORES DE RIEGO EN ESTA AREA DEBIDO A LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PRESENTE LA CUAL IMPIDE QUE SE ABARQUE TODA EL AREA DE LA GLORIETA POR LA PRESENCIA DEL PUENTE, RATIFICANDO ASI QUE SE MANTENGAN HIDRATADOS LOS JARDINES Y GRAMA SITUADOS EN ESTAS ZONAS DONDE NO LLEGA EL AGUA POR PRECIPITACION.





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú

GLORIETA CALLE 44 CON CARRERA SEGUNDA

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LABORES DE RIEGO DE ARBUSTOS Y GRAMAS EN LA GLORIETA DE LA CALLE 44 CON CARRERA SEGUNDA, PARA ASI MANTENER EN BUEN ESTADO LAS PLANTAS ORNAMENTALES Y LA GRAMA SITUADA EN ESTA ZONA VERDE.





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú

INTERCAMBIADOR VIAL ACCESO PUENTE METALICO MARGEN IZQUIERDA

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LABORES DE RIEGO DE ARBUSTOS Y GRAMAS EN EL INTERCAMBIADOR VIAL QUE BRINDA ACCESO AL PUENTE METALICO EN LA MARGEN IZQUIERDA, PARA ASI MANTENER EN BUEN ESTADO LAS PLANTAS ORNAMENTALES Y LA GRAMA SITUADA EN ESTA ZONA VERDE.





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú






Consorcio jardines del Sinú

INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 49 CON CARRERA SEGUNDA


DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LABORES DE RIEGO DE ARBUSTOS Y GRAMAS EN EL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA CALLE 49 CON CARRERA SEGUNDA Y ZONAS VERDES ALEDAÑAS, PARA ASI MANTENER EN BUEN ESTADO LAS PLANTAS ORNAMENTALES Y LA GRAMA SITUADA EN ESTA ZONA VERDE.





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú

INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LABORES DE RIEGO DE ARBUSTOS Y GRAMAS EN EL INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO, PARA ASI MANTENER EN BUEN ESTADO LAS PLANTAS ORNAMENTALES Y LA GRAMA SITUADA EN ESTA ZONA VERDE.





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú

MONUMENTO VENTANA Y ZONA VERDE FRENTE MONUMENTO VENTANA

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LABORES DE RIEGO DE ARBUSTOS Y GRAMAS EN EL MONUMENTO VENTANA Y LA ZONA VERDE FRENTE AL MONUMENTO VENTANA, PARA ASI MANTENER EN BUEN ESTADO LAS PLANTAS ORNAMENTALES Y LA GRAMA SITUADA EN ESTA ZONA VERDE.





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú

ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE SEGUNDO CENTENARIO Y PARQUE SUCRE CALLE 42 CARRERA PRIMERA A.

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LABORES DE RIEGO DE ARBUSTOS Y GRAMAS EN LA ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE SEGUNDO CENTENARIO Y EL PARQUE SUCRE DE LA CALLE 42 CON CARRERA PRIMERA A, LA CUAL ES UNA ZONA CONTIGUA A LA ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE SEGUNDO CENTENARIO.

A PESAR DE QUE DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE HAN PRESENTADO PRECIPITACIONES SE HAN REALIZADO EN ESOS EVENTOS LABORES DE RIEGO EN ESTA AREA DEBIDO A LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PRESENTE LA CUAL IMPIDE QUE SE ABARQUE TODA EL AREA DE LA ZONA VERDE POR LA PRESENCIA DEL PUENTE, RATIFICANDO ASI QUE SE MANTENGAN HIDRATADOS LOS JARDINES Y GRAMA SITUADOS EN ESTAS ZONAS DONDE NO LLEGA EL AGUA POR PRECIPITACION.



Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú

SEPARADOR VIAL CALLE 44 – CALLE 41 AVENIDA CIRCUNVALAR.

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LABORES DE RIEGO A LAS PLANTAS ORNAMENTALES QUE FUERON SEMBRADAS EN ESTE SEPARADOR VIAL DURANTE EL MISMO PERIODO, CON ESTA ACTIVIDAD SE PERMITE BRINDAR UNA RAPIDA ADAPTABILIDAD DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES EN EL SITIO DONDE FUERON SEMBRADOS.





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú

SEPARADOR VIAL CALLE 41 – CALLE 33 CON AVENIDA CIRCUNVALAR

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LABORES DE RIEGO A LAS PLANTAS ORNAMENTALES QUE SE ENCUENTRAN SEMBRADAS EN ESTE SEPARADOR VIAL, CON ESTA ACTIVIDAD SE PERMITE MANTENER CON BRILLO Y EVITAR LAS AFECTACIONES CLIMATICAS A LAS PLANTAS SITUADAS EN ESTE SEPARADOR.





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú

SEPARADOR VIAL CALLE 41 – CALLE 49 CON CARRERA SEGUNDA

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LABORES DE RIEGO A LAS PLANTAS ORNAMENTALES QUE SE ENCUENTRAN SEMBRADAS EN ESTE SEPARADOR VIAL, CON ESTA ACTIVIDAD SE PERMITE MANTENER CON BRILLO Y EVITAR LAS AFECTACIONES CLIMATICAS A LAS PLANTAS SITUADAS EN ESTE SEPARADOR.





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú

SEPARADOR VIAL CALLE 44 – CALLE 49 CON AVENIDA CIRCUNVALAR

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LABORES DE RIEGO A LAS PLANTAS ORNAMENTALES Y LA GRAMA QUE SE ENCUENTRAN SEMBRADAS EN ESTE SEPARADOR VIAL, CON ESTA ACTIVIDAD SE PERMITE MANTENER CON BRILLO Y EVITAR LAS AFECTACIONES CLIMATICAS A LAS PLANTAS SITUADAS EN ESTE SEPARADOR.





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú

SEPARADOR VIAL CALLE 69 – CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LABORES DE RIEGO A LAS PLANTAS ORNAMENTALES Y LA GRAMA QUE SE ENCUENTRAN SEMBRADAS EN ESTE SEPARADOR VIAL, CON ESTA ACTIVIDAD SE PERMITE MANTENER CON BRILLO Y EVITAR LAS AFECTACIONES CLIMATICAS A LAS PLANTAS SITUADAS EN ESTE SEPARADOR.





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú

TRIANGULO VIAL FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CARRERA CIRCUNVALAR

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LABORES DE RIEGO A LAS PLANTAS ORNAMENTALES Y LA GRAMA QUE SE ENCUENTRAN SEMBRADAS EN ESTE TRIANGULO, CON ESTA ACTIVIDAD SE PERMITE MANTENER CON BRILLO Y EVITAR LAS AFECTACIONES CLIMATICAS A LAS PLANTAS SITUADAS EN ESTE SEPARADOR.





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú

TRIANGULO VIAL FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LABORES DE RIEGO A LAS PLANTAS ORNAMENTALES Y LA GRAMA QUE SE ENCUENTRAN SEMBRADAS EN ESTE TRIANGULO, CON ESTA ACTIVIDAD SE PERMITE MANTENER CON BRILLO Y EVITAR LAS AFECTACIONES CLIMATICAS A LAS PLANTAS SITUADAS EN ESTE SEPARADOR.





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú

TRIANGULO VIAL FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LABORES DE RIEGO A LAS PLANTAS ORNAMENTALES Y LA GRAMA QUE SE ENCUENTRAN SEMBRADAS EN ESTE TRIANGULO, CON ESTA ACTIVIDAD SE PERMITE MANTENER CON BRILLO Y EVITAR LAS AFECTACIONES CLIMATICAS A LAS PLANTAS SITUADAS EN ESTE SEPARADOR.





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú

ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE DEL ASILO

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LABORES DE RIEGO DE ARBUSTOS Y GRAMAS EN LA ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO A PESAR DE QUE DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME SE HAN PRESENTADO PRECIPITACIONES SE HAN REALIZADO EN ESOS EVENTOS LABORES DE RIEGO EN ESTA AREA DEBIDO A LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PRESENTE LA CUAL IMPIDE QUE SE ABARQUE TODA EL AREA DE LA ZONA VERDE POR LA PRESENCIA DEL PUENTE, RATIFICANDO ASI QUE SE MANTENGAN HIDRATADOS LOS JARDINES Y GRAMA SITUADOS EN ESTAS ZONAS DONDE NO LLEGA EL AGUA POR PRECIPITACION.





Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú






8. **REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ARBOLES MENOR O IGUAL A H=5M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS (NO INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).**

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME NO SE REALIZO REMOCION DE ESPECIES VEGETALES DE ALTURA MENOR O IGUAL A H = 5M.

9. **REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ARBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS (NO INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)**

9. REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ARBOLES H= 5.1-10M				
FECHA	N° RESOLUCIÓN	DIRECCION/LUGAR	ESPECIE	CANTIDAD
30 DE JULIO DE 2025	185 DE 2025	BARRIO SUCRE SECTOR PLAYA BRIGIDA	ROBLE	2
TOTAL				2



Consorcio jardines del Sinú



Las dos imágenes anteriores corresponden a un (1) árbol de la especie Roble situado en el Barrio Sucre sector Playa Brígida, este árbol fue inspeccionado mediante una visita mancomunada con funcionarios de la Secretaría de Planeación, Secretaría de Gobierno y Gestión del Riesgo, Cuerpo de Bomberos y funcionarios de la empresa Afinia, se evidencia el estado del árbol muerto en pie, con alto riesgo de colapso, por lo que se procede a realizar Tala por medio de la resolución 185 de 2025.



La imagen anterior evidencia la tala del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la tala del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la remoción del árbol, con esta actividad se permite aumentar la seguridad de la ciudadanía en este sector ante un posible colapso del árbol.



La imagen anterior corresponde a un (1) árbol de la especie Roble situado en el Barrio Sucre sector Playa Brígida, este árbol fue inspeccionado mediante una visita mancomunada con funcionarios de la Secretaría de Planeación, Secretaría de Gobierno y Gestión del Riesgo, Cuerpo de Bomberos y funcionarios de la empresa Afinia, se evidencia el estado del árbol muerto en pie, con alto riesgo de colapso, por lo que se procede a realizar Tala por medio de la resolución 185 de 2025.



La imagen anterior evidencia la tala del árbol por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la tala del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de los implementos de seguridad personal para trabajos en altura.



La imagen anterior evidencia el estado del predio posterior a la tala del árbol, con esta actividad se permite remover el riesgo de volcamiento del árbol que se encontraba muerto en pie.

10. REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ARBOLES ALTURAS ENTRE H= 10M A 15M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS (NO INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)

El siguiente cuadro describe de manera detallada los arboles que fueron intervenidos en el presente item, el tipo de intervención realizada, la resolución, el sitio dónde se realizaron las actividas, las especies intervenidas y sus respectivas cantidades.

10. REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ARBOLES H= 10.1-15M				
FECHA	**N° RESOLUCIÓN**	**DIRECCION/LUGAR**	**ESPECIE**	**CANTIDAD**
12 DE JULIO DE 2025	RES 140 DE 2024	CALLE 24 CRA 4TA Y 5TA	NEEM	1
15 DE JULIO DE 2025	TALA POR EMERGENCIA	SEPARADOR VIAL CALLE 29 CRA16	LEUCAENA	1
TOTAL				**2**

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA INTERVENCION REALIZADA EN LA CALLE 24 ENTRE CARRERAS CUARTA Y QUINTA, UN ARBOL DE LA ESPECIE NEEM EL CUAL SE TALA POR MEDIO DE LA SOLICITUD 140 DE 2024 EMITIDA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL CVS.



Consorcio jardines del Sinú



Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial de un árbol de la especie Neem situado en la calle 24 entre carreras cuarta y quinta, este árbol según la inspección realizada por la autoridad ambiental presentaba riesgo de volcamiento debido a las condiciones fitosanitarias encontradas, además de los daños ocasionados en el adoquín presente en el sendero peatonal y alcantarillado, por lo que se procede a realizar Tala por medio de la resolución 140 de 2024.



La imagen anterior evidencia la tala del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia la tala del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la remoción del árbol, con esta actividad se permite aumentar la seguridad en este tramo de alto flujo vehicular ante el riesgo de volcamiento de árboles, además del despeje del sendero peatonal.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia el volcamiento de un árbol de la especie Leucaena en el separador vial de la calle 29 con carrera de 16 zona contigua al colegio La Salle, por lo que se procede a realizar tala por emergencia.




La imagen anterior evidencia la remoción del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la remoción del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del separador vial posterior a la remoción del árbol, con esta actividad se permite aumentar la seguridad en este tramo de alto flujo vehicular, evitando cualquier tipo de accidente o incidente al momento de circular por este sector.

Consorcio jardines del Sinú

11. REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ARBOLES ALTURAS ENTRE H= 15M A 20M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS (NO INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME NO SE REALIZO REMOCION DE ARBOLES DE ALTURAS ENTRE H=15.1-20M

12. PODA DE ACLAREO DE ARBOLES ALTURA ENTRE 5.1M – 10M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS

PARA EL PRESENTE PERIODO DE EJECUCION SE PERMITE DAR A CONOCER QUE SE COMPLETO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS EN EL PRESENTE ITEM.

Consorcio jardines del Sinú

13. PODA DE ACLAREO DE ARBOLES ALTURA ENTRE 10.1M – 15M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS

EL SIGUIENTE CUADRO DESCRIBE DE MANERA DETALLADA LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN EL PRESENTE ITEM, DETALLANDO LA FECHA DE INTERVENCION, TIPO DE INTERVENCION, SITIO Y RESPECTIVA ESPECIE.

13. PODA DE ACLAREO DE ARBOLES H> 10.1-15M				
FECHA	Nº RESOLUCIÓN	DIRECCION/LUGAR	ESPECIE	CANTIDAD
9 DE JULIO DE 2025	PODA DE ACLAREO	CALLE 31 AVENIDA PRIMERA	MANGO	1
9 DE JULIO DE 2025	PODA DE ACLAREO	CALLE 30 AVENIDA PRIMERA	DESCONOCIDA	1
TOTAL				2





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial de un arbol de la especie Mango situado en la calle 31 con avenida primera, este arbol debido a su frondosidad lograba obstaculizar la señalización de tránsito situada en este tramo de alto flujo vehicular, por lo que se procedió a realizar poda de aclareo.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del sitio posterior a la actividad realizada, con esta actividad se permite mejorar la seguridad vial en esta zona de alto flujo vehicular, al mantener completamente despejado el semáforo que brinda paso a los peatones.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial del paso peatonal ubicado en la calle 30 con avenida primera, si bien se logra evidenciar las ramas de varios arboles no permiten de manera óptima el paso peatonal, además de la obstaculizacion en la visibilización de la señal de tránsito, por lo que se procede a realizar poda de aclareo.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol de especie no identificada, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la intervención realizada, con esta actividad se permite aumentar la seguridad vial en esta zona de alto flujo vehicular.

Consorcio jardines del Sinú

14. PODA DE ACLAREO DE ARBOLES ALTURA ENTRE 15.1M – 20M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS.

PARA EL PRESENTE PERIODO DE EJECUCION SE PERMITE DAR A CONOCER QUE SE COMPLETO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS EN EL PRESENTE ITEM.

15. MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y DURAS CONSISTENTE EN LA RECOLECCION DE HOJAS SECAS, RAMAS Y BASURAS AL INTERIOR DE LAS MISMAS

El siguiente cuadro describe de manera detallada las actividades descritas en el presente ítem, los sitios de intervención, el área y las fechas donde se realizó dicha intervención.

Consorcio jardines del Sinú

15.MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y DURAS CONSISTENTE EN LA RECOLECCION DE HOJAS SECAS, RAMAS Y BASURAS AL INTERIOR DE LAS MISMAS		
DIRECCION/ LUGAR	CANTIDAD M2	FECHA DE INTERVENCION
INTERCAMBIADOR VIAL ACCESO CAI MARGEN IZQUIERDA	160	7 DE JULIO DE 2025
PARQUE SUCRE	120	7 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 49 - CALLE 44 AVENIDA CIRCUNVALAR	230	7 DE JULIO DE 2025
RONDA SINU NORTE	220	7 DE JULIO DE 2025
GLORIETA CALLE 20	190	8 DE JULIO DE 2025
VILLA OLIMPICA NORTE	240	8 DE JULIO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE SEGUNDO CENTENARIO	245	9 DE JULIO DE 2025
PARQUE SUCRE	120	9 DE JULIO DE 2025
GLORIETA CALLE 28 CON AVENIDA CIRCUNVALAR	220	10 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR VIAL DESDE GLORIETA LAS VACAS HASTA GLORIETA TERMINAL	280	10 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR VIAL DESDE GLORIETA TERMINAL HASTA GLORIETA CAMPESINO	270	10 DE JULIO DE 2025
JORNADA DE REMOCION DE MALEZA EN MONUMENTO VENTANA Y ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	160	10 DE JULIO DE 2025
GLORIETA CAMPESINO	220	11 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR VIAL GLORIETA CAMPESINO AVENIDA CIRCUNVALAR	180	11 DE JULIO DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	210	11 DE JULIO DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA AVENIDA CIRCUNVALAR	240	11 DE JULIO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 27 CON AVENIDA CIRCUNVALAR	160	11 DE JULIO DE 2025
CURVA DE LA VIDA	140	11 DE JULIO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 29 CON AVENIDA PRIMERA	139	11 DE JULIO DE 2025
CENTRO VERDE	110	12 DE JULIO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL BARRIO P-5 SECTOR EL CAMAJON	240	15 DE JULIO DE 2025
GLORIETA LAS VACAS	320	15 DE JULIO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE SOFTBOL EL PRADO	220	15 DE JULIO DE 2025
GLORIETA CALIFORNIA BARRIO MONTEVERDE	280	16 DE JULIO DE 2025
RIO CENTRO INTEGRADO INTELIGENTE	220	16 DE JULIO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO	190	16 DE JULIO DE 2025
PARQUE PORTAL DE ALMERIA	180	16 DE JULIO DE 2025
GLORIETA CALLE 44 CON CARRERA SEGUNDA	180	17 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 41 - CALLE 49 CARRERA SEGUNDA	140	17 DE JULIO DE 2025
MONUMENTO VENTANA	220	18 DE JULIO DE 2025
ZONA VERDE FRENTE MONUMENTO VENTANA	240	18 DE JULIO DE 2025
GLORIETA CALLE 20	220	19 DE JULIO DE 2025
JORNADA DE REMOCION DE MALEZA EN GLORIETA CALLE 29 CON AVENIDA CIRCUNVALAR Y FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO	120	19 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR LAS CASAS	100	19 DE JULIO DE 2025
RONDA SINU NORTE	240	21 DE JULIO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	210	21 DE JULIO DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA AVENIDA CIRCUNVALAR	220	22 DE JULIO DE 2025
VILLA OLIMPICA MARGEN IZQUIERDA	190	24 DE JULIO DE 2025
PARQUE LOS LAURELES	120	26 DE JULIO DE 2025
GLORIETA CALLE 20	270	28 DE JULIO DE 2025
ZONA VERDE FRENTE MONUMENTO VENTANA	190	28 DE JULIO DE 2025
MONUMENTO VENTANA	210	28 DE JULIO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE SEGUNDO CENTENARIO	220	28 DE JULIO DE 2025
PARQUE SUCRE CALLE 42 CARRERA PRIMERA A	110	28 DE JULIO DE 2025
GLORIETA LAS VACAS	290	29 DE JULIO DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	260	29 DE JULIO DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA AVENIDA CIRCUNVALAR	220	29 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 72 - CALLE 64 CON AVENIDA CIRCUNVALAR	210	30 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 49 - CALLE 44 AVENIDA CIRCUNVALAR	210	30 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 41 AVENIDA CIRCUNVALAR	190	30 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR VIAL DESDE GLORIETA CURVA DE LA VIDA HASTA GLORIETA CALLE 20	190	31 DE JULIO DE 2025
CURVA DE LA VIDA	110	31 DE JULIO DE 2025
GLORIETA CAMPESINO	190	31 DE JULIO DE 2025
GLORIETA CALLE 29 CON AVENIDA CIRCUNVALAR	260	1 DE AGOSTO DE 2025
GLORIETA CALLE 44 CON CARRERA SEGUNDA	205	4 DE AGOSTO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL BARRIO P-5 SECTOR EL CAMAJON	240	5 DE AGOSTO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO	230	5 DE AGOSTO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	190	5 DE AGOSTO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE SOFTBOL EL PRADO	220	5 DE AGOSTO DE 2025
PARQUE RECREO CALLE 68 CARRERA PRIMERA	240	6 DE AGOSTO DE 2025
SEPARADOR VIAL DESDE GLORIETA LAS VACAS HASTA GLORIETA TERMINAL	210	6 DE AGOSTO DE 2025
TOTAL	12350	

CENTRO VERDE





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la zona exterior del Centro Verde de la ciudad, previo a la intervención por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian el barrido y recolección de los residuos generados durante la actividad, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del Centro Verde posterior a la intervención realizada.

Consorcio jardines del Sinú

GLORIETA CALLE 20





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Glorieta de la Calle 20, previo a la intervención por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian el barrido y recolección de los residuos generados durante la actividad, por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado de la Glorieta de la Calle 20 posterior a la poda del césped, barrido, recolección y empaquetado de residuos generados durante la actividad.

Consorcio jardines del Sinú

GLORIETA CALLE 29 CON AVENIDA CIRCUNVALAR





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Glorieta de la Calle 29 con avenida circunvalar previo a la intervención.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados.





Las dos imágenes anteriores evidencian el barrido, recolección y empaquetado de los residuos generados durante la poda del césped.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la poda de los arbustos por medio de una Cortaseto, para así mantener un crecimiento uniforme de los arbustos presentes en la Glorieta.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la remoción de maleza presente en las plantas ornamentales y el empaquetado de los residuos generados durante la actividad.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Glorieta de la calle 29 con avenida circunvalar posterior a las actividades realizadas.

Consorcio jardines del Sinú

GLORIETA CALLE 44 CON CARRERA SEGUNDA





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Glorieta de la Calle 44 con carrera segunda previo a la intervención.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el barrido, recolección y empaquetado de los residuos generados durante la actividad.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian la poda de los arbustos por medio de una Cortaseto, para así mantener un crecimiento uniforme de los arbustos presentes en la Glorieta.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la remoción de maleza presente en las plantas ornamentales y el empaquetado de los residuos generados durante la actividad.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Glorieta de la Calle 44 con carrera segunda posterior a las actividades realizadas previamente.

Consorcio jardines del Sinú

GLORIETA CAMPESINO Y TRIANGULOS ALEDAÑOS





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Glorieta del Campesino y los triángulos aledaños previo a la intervención.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la remoción de maleza presente en las plantas ornamentales y la recolección y empaquetado de los residuos generados durante las actividades.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Glorieta del Campesino y triángulos aledaños posterior a las actividades realizadas.

Consorcio jardines del Sinú

GLORIETA CURVA DE LA VIDA



La imagen anterior evidencia el estado inicial de la Glorieta Curva de la Vida previo a la intervención por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el barrido de los residuos generados durante la intervención.

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior evidencia la recolección de los residuos generados durante la intervención.



La imagen anterior evidencia el estado de la Glorieta Curva de la Vida posterior a la intervención realizada por parte de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú


GLORIETA LAS VACAS





Las imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Glorieta Las Vacas, en esta área se realiza poda de césped, barrido, empaquetado y recolección de los residuos generados durante la intervención.

Consorcio jardines del Sinú






Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la recolección y el empaquetado de residuos generados durante la actividad.

Consorcio jardines del Sinú





Las imágenes anteriores evidencian el estado de la Glorieta Las Vacas posterior a las actividades realizadas.

Consorcio jardines del Sinú

GLORIETA MONTEVERDE Y SEPARADOR VIAL BARRIO MONTEVERDE





Las imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Glorieta Monteverde y el separador vial del Barrio Monteverde, en esta área se realiza poda de césped, barrido, empaquetado y recolección de los residuos generados durante la intervención.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.






Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la recolección y el empaquetado de residuos generados durante la actividad.

Consorcio jardines del Sinú





Las imágenes anteriores evidencian el estado de la Glorieta Monteverde y el separador vial del barrio Monteverde, posterior a las actividades realizadas.

Consorcio jardines del Sinú

INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 27 CON CARRERA CIRCUNVALAR





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del Intercambiador vial situado en la Calle 27 con carrera circunvalar previo a su intervención.

Consorcio jardines del Sinú





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian el barrido y recolección de los residuos generados durante la actividad.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del intercambiador vial posterior a las actividades realizadas.

Consorcio jardines del Sinú

INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del intercambiador vial frente al Estadio de Beisbol 18 de junio, previo a la intervención.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la recolección y el empaquetado de los residuos generados durante la intervención.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del intercambiador vial posterior a las actividades desarrolladas.

Consorcio jardines del Sinú


INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE SOFTBOL PRADO





Las imágenes anteriores evidencian el estado inicial del intercambiador vial frente al estadio de softbol el Prado, en esta área se realizó poda de césped, remoción de maleza presente en plantas ornamentales, barrido, recolección y empaquetado de residuos generados durante la intervención

Consorcio jardines del Sinú





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto





Las imágenes anteriores evidencian el barrido de residuos, recolección y su respectivo empaquetado en bolsas plásticas.





Las imágenes anteriores evidencian el estado del intercambiador vial posterior a la intervención realizada.

Consorcio jardines del Sinú

INTERCAMBIADOR VIAL BARRIO P -5 SECTOR EL CAMAJON





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial del intercambiador vial el barrio p-5 sector el camajón.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.

Consorcio jardines del Sinú






Las dos imágenes anteriores evidencian el barrido y recolección de los residuos generados durante la intervención.

Consorcio jardines del Sinú





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del intercambiador vial posterior a la intervención realizada.

Consorcio jardines del Sinú

MONUMENTO VENTANA Y ZONA VERDE FRENTE MONUMENTO VENTANA





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del Monumento Ventana, previo a la intervención por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda de plantas ornamentales y el plateo realizado para evitar el crecimiento de maleza sobre los costados de las plantas, acción realizada por los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del Monumento Ventana posterior a la intervención realizada.

Consorcio jardines del Sinú





Las imágenes anteriores evidencian el barrido y recolección de hojas presentes en la zona verde frente al Monumento Ventana, acción realizada previo a la poda del césped por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.