TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
1465

Verdión 3.0
Fecha: 17/02/2017

Fecha: 11 Mayo 2025	Ciudad: Neiva	Cliente: Sede Palmas				
Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo:	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:		Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: ✓	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:
Ubicación del Equipo: Auditorio sede Palmas						
Capacidad: 36.000	Marca: York	Modelo: YJEASBFS - ADA		ACTIVO 02470		
Observacion inicial: No tiene Control Remoto y es dificil prenderlo por lo tanto Requiere un control Remoto						

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas			
Limpieza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisoneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas			
Limpieza de desague			
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.			
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:
Queda en Buen Estado

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:
Firma: Fabio Ibarra Moreno
Nombre:

Responsable del área:
Firma:
Nombre: Clara Eugenia Plazas

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

COTIZACION No.15 Sede Palmas

Asunto: Cotización Aire acondicionado tipo mini Split de 36.000 BTU York del auditorio sede Palmas.

Cordial saludo,

Se realizó la visita técnica a la sede Palmas de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encontró el equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 36.000 BTU marca "York".

- El equipo no se puede apagar debido a que no tiene control remoto.

Por esto se debe realizar lo siguiente:

1. Suministro de control

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	18	Control remoto universal	1	95.200	95.200

AUTORIZADO POR: _____
SUPERVISOR

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

11 de mayo de 2025

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

CONSOLIDAO DEL SEGUNDO MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CONTRATO No 00074-2025

SEDE IPC

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
85	CINTA VINILO	2	14.124	28.248
45	BARRIDO DE TUBERIA CON NITROGENO Y VACIO AL SISTEMA	0	252.520	0
4	CORRECCION DE CORTO	1	51.895	51.895
41	BOMBA DE CONDENSADO	0	476.000	0
25	MOTOR CONDENSADORA PARA MINI SPLIT	0	357.000	0
8	CAPACITORES	1	85.600	85.600
9	CAPILARES	0	47.615	0
24	MTOR FANCOIL MII SPLIT	1	333.200	333.200
30	RED DE REFRIGERACION PARA MINI SPLIT DE 24.000 BTU	0	83.300	0
19	CORRECCION DE FUGA Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE 1 A 2 TR	1	297.500	297.500
1	AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (1.8MTR)	3	14.280	42.840
53	DESMONTAJE DE UNIDAD CONDENSADORA DE EQUIPO MINI SPLIT	0	119.000	0
46	DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	0	142.800	0
39	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	0	261.800	0
10	COMPRESOR ROTATIVO DE 12.000 BTU	0	714.000	0
101	INSTALACION DE UNIDAD EVAPORADORA MINI SPLIT	0	142.800	0
28	RED DE REFRIGERACION PARA MINI SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTU	0	65.450	0
61	REPARACION DE TARJETA FANCOIL PARA EQUIPO MINI SPLIT	1	261.800	261.800
18	CONTROL REMOTO UNIVERSAL	0	95.200	0
45	TARJETA INVERTER UNIDAD CONDENSADORA	0	1.184.169	0
	VALOR TOTAL			**1.101.083**

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 1466

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 12 - Mayo 2025.			Ciudad: Neiva		Cliente: Sede IPC.			
Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:		Mto. Preventivo:		Mto. Correctivo: ✓	Revisión:		Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: ✓	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:		
Ubicación del Equipo:	Reanimacion No 2 Urgencias IPC.							
Capacidad: 12000	Marca: Hisense		Modelo: AS12CR2SVEJ03		ACTIVO : X.			
Observacion inicial: El equipo no enciende. / Requiere la Reparación de tarjeta interv. y conexión de un Corto en el Relay. y el Display de la Tarjetas								

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general	✓		
Limpieza y lavado de serpentinas			
Limpieza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisoneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague			
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.			
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: Queda en Buen estado

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Fabio Ibarra Moran	Firma:
Nombre:	Nombre: Clara Eugenia Plaza

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

COTIZACION No.16 Sede IPC

Asunto: Cotización Aire acondicionado tipo mini Split de 12.000 BTU Hisense de Reanimación No. 2 Urgencias IPC

Cordial saludo,

Se realizó la visita técnica a la sede Palmas de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encontró el equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 12.000 BTU marca "Hisense".

- El equipo no enciende y no permite ejercer señal con su control
- Presenta daño en la tarjeta interior (fancoil) y hay un corto en la alimentación de la unidad condensadora

Por esto se debe realizar lo siguiente:

1. Reaparición de la tarjeta y corrección del corto en el sistema.

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	61	Reparación de tarjeta fancoil para equipo mini Split	1	261.800	261.800
2	59	Corrección de corto	1	51.895	51.895
TOTAL					313.695

AUTORIZADO POR: _____
SUPERVISOR

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

12 de mayo de 2025

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
1467

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 12. Mayo 2025	Ciudad: Neiva	Cliente: Sede I.P.C.				
Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo:	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:	
Tipo de Equipo:	Minisplit: ✓	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:
Ubicación del Equipo:	Reanimación No 1 Urgencias IPC					
Capacidad: 18 000	Marca: "LG"	Modelo: VM182C+	ACTIVO. 05472			

Observacion inicial: Presenta Humedad. en el sistema. / Requiere. Cambio de material Termico contra Vendo - Correccion de Fuga.

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general			
Limpieza y lavado de serpentinas			
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisoneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos			
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas			
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración	✓		
Rubatex	✓		
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

COMPRESORES	1	2	UNIDAD	TEMPERATURA	UNIDAD
L1			AMP	Temp. de Difusión - rejilla	C
L2			AMP	Temp. Retorno	C
L3			AMP	Temp. Termost. 1	C
VOLT.			VOLT	Temp. Termost. 2	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Entrada cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Salida Cond.	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Suministro	C
				Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:
Queda en Buen estado

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:
Firma: Fabio Ibarra Moran
Nombre:

Responsable del área:
Firma:
Nombre: Clara Eugenia Plazas

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

COTIZACION No.17 Sede IPC

Asunto: Cotización Aire acondicionado tipo mini Split de 18.000 BTU LG de Reanimación No. 1 Urgencias IPC

Cordial saludo,

Se realizó la visita técnica a la sede Palmas de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encontró el equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 18.000 BTU marca "LG".

- El equipo presenta humedad en el sistema y filtración de líquidos condensados en la unidad interior y una fuga en el gusanillo de baja presión.

Por esto se debe realizar lo siguiente:

1. Corrección e la fuga en el sistema
2. Cambio del Rubatex térmico en el interior del equipo.

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	19	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	297.500	297.500
2	1	Aislamiento térmico rubatex (1.8MTR)	3	14.280	42.840
3	85	Cinta vinilo	2	14.124	28.248
TOTAL					**368.588**

AUTORIZADO POR: _____
SUPERVISOR

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

12 de mayo de 2025

TecniRapid — CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 1468

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 12 - Mayo 2025	Ciudad: Neiva	Cliente: Sede I.P.C				
Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo:	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:	
Tipo de Equipo:	Minisplit: ✓	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:
Ubicación del Equipo:	Odontologia Consulta Externa I.P.C					
Capacidad: 18000	Marca: York	Modelo: YSA18FS-ADA	ACTIVO: 02095.			

Observacion inicial: Presenta daño en el Motor ventilador del Fancoy. y a su ver. tiene un corto electrico en una bornera del capacitor / Requiere estos dos elem.

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general			
Limpieza y lavado de serpentinas			
Limpieza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisoneros - cuñeros	✓		
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas			
Limpieza de desague			
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: Queda en Buen Estado.

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Andres Fabian Medina	Firma:
Nombre: Andres Fabian Mora	Nombre: Clara Eugenia Plaza

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

COTIZACION No.18 Sede IPC

Asunto: Cotización Aire acondicionado tipo mini Split de 18.000 BTU York de Odontología consulta externa IPC

Cordial saludo,

Se realizó la visita técnica a la sede Palmas de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encontró el equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 18.000 BTU marca "York".

- El equipo presenta daño en el motor ventilador del fancoil, esto hace que el equipo presente anomalías de enfriamiento.

Por esto se debe realizar lo siguiente:

1. Cambio del motor ventilador y del capacitor de marcha.

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	24	Motor fancoil mini Split	1	333.200	333.200
2	8	Capacitores	1	85.600	85.600
TOTAL					**418.800**

AUTORIZADO POR: _____
SUPERVISOR

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

12 de mayo de 2025

CONSOLIDAO DEL SEGUNDO MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CONTRATO No 00074-2025

SIETE DE AGOSTO

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
85	CINTA VINILO	6	14.124	84.744
45	BARRIDO DE TUBERIA CON NITROGENO Y VACIO AL SISTEMA	1	252.520	252.520
4	CORRECCION DE CORTO	0	51.895	0
41	BOMBA DE CONDENSADO	0	476.000	0
25	MOTOR CONDENSADORA PARA MINI SPLIT	0	357.000	0
8	CAPACITORES	0	85.600	0
9	CAPILARES	0	47.615	0
32	REFRIGERANTE R22 1 LB	3	49.980	149.940
30	RED DE REFRIGERACION PARA MINI SPLIT DE 24.000 BTU	0	83.300	0
19	CORRECCION DE FUGA Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE 1 A 2 TR	1	297.500	297.500
20	AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (1.8MTR)	10	14.280	142.800
53	DESMONTAJE DE UNIDAD MANEJADORA DE EQUIPO MINI SPLIT	1	119.000	119.000
46	DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	0	142.800	0
39	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	0	261.800	0
10	COMPRESOR ROTATIVO DE 12.000 B	0	714.000	0
101	INSTALACION DE UNIDAD EVAPORADORA MINI SPLIT	1	142.800	142.800
28	RED DE REFRIGERACION PARA MINI SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTU	4	65.450	261.800
61	REPARACION DE TARJETA FANCOIL PARA EQUIPO MINI SPLIT	0	261.800	0
18	CONTROL REMOTO UNIVERSAL	0	95.200	0
45	TARJETA INVERTER UNIDAD CONDENSADORA	0	1.184.169	0
	VALOR TOTAL			1.451.104

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 1469

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: Siete de Agosto 13 Mayo	Ciudad: Neiva	Cliente: Siete de Agosto						
Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo:	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:			
Tipo de Equipo:	Minisplit: ✓	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:		
Ubicación del Equipo: Consultorio No 4 Jefe de Enfermeria 7 de Agosto.								
Capacidad: 12.000	Marca: Mirage	Modelo: ELF 121Q	Activo : 07263.					
Observacion inicial: Presenta daño en la tuberia de Alta presión de la unidad Condensadora. Requiere corrección de esta fuga..								

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpieza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpieza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general			
Limpieza y lavado de serpentinas			
Limpieza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisoneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos			
Limpieza de difusores y rejillas			
Limpieza de desague			
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas			
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex	✓		
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

COMPRESORES	1	2	UNIDAD
L1			AMP
L2			AMP
L3			AMP
VOLT.			VOLT
P.SUCC.			PSI.
P.DESC.			PSI
CAPAC.			H.P.

TEMPERATURA	UNIDAD
Temp. de Difusión - rejilla	C
Temp. Retorno	C
Temp. Termost. 1	C
Temp. Termost. 2	C
Temp. Entrada cond.	C
Temp. Salida Cond.	C
Temp. Agua Suministro	C
Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: Queda en Buen estado.

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:
Firma: Luis Alfredo Perdomo Herrera
Nombre:

Responsable del área:
Firma:
Nombre: Clara Eugenia Plazas

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

COTIZACION No.19 Sede Siete de Agosto

Asunto: Cotización Aire acondicionado tipo mini Split de 12.000 BTU Mirage consultorio No.4 jefe de Enfermería consulta externa Siete de Agosto

Cordial saludo,

Se realizó la visita técnica a la sede Palmas de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encontró el equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 12.000 BTU marca "Mirage".

- El equipo presenta fuga en la unidad condensadora (la tubería de cobre esta partida).

Por esto se debe realizar lo siguiente:

1. corrección de fuga en el sistema.

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	19	Corrección de fuga y carga de gas refrigerante de 1 a 2 TR	1	297.500	297.500

AUTORIZADO POR: _____
SUPERVISOR

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

13 de mayo de 2025

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 1470

Verdión 3.0
Fecha: 17/02/2017

Fecha: 13 Mayo 2025. Ciudad: Neiva Cliente: Siete de Agosto

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo:	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: ✓	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro: Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio No 3 Consulta Externa Siete de Agosto

Capacidad: 12.000 Marca: York. Modelo: YJA12F5ADA ACTIVO: 04360

Observacion inicial: El equipo genera humedad. - / Requiere el cambio del Protector. y bacrido al sistema, correccion de la Red. de Refrigeracion, contenido, Refrigerante. R-22, Demanda e Instalacion

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general			
Limpieza y lavado de serpentinas			
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisoneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas			
Limpieza de desague			
Calibración termostatoambiente	✓		
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería	✓		
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas	✓		
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración	✓		
Rubatex	✓		
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: Queda en buen estado.

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma: Andres Fabian Medina	Firma:
Nombre: Andres Fabian Medina	Nombre: Clara Eugenia Plazas

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

COTIZACION No.20 Sede Siete de Agosto

Asunto: Cotización Aire acondicionado tipo mini Split de 12.000 BTU York consultorio No.3 Consulta externa Siete de Agosto

Cordial saludo,

Se realizó la visita técnica a la sede Palmas de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encontró el equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 12.000 BTU marca "York".

- El equipo presenta humedad en el sistema y este a generado daño a la pared, se requiere desmonte del equipo, para las reparaciones de obra civil y a su vez las correcciones del equipo junto con el cambio de su protector térmico y tubería de cobre para su buen funcionamiento.
- Por esto se debe realizar lo siguiente:

1. Desmonte e instalación del equipo, presurizado con nitrógeno, inyección de la nueva carga refrigerante, suministro de materiales mecánicos necesarios para su buen funcionamiento.

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	53	Desmontaje de unidad manejadora equipo mini Split	1	119.000	119.000
2	45	Barrido de tubería con nitrógeno y vacío al sistema	1	252.520	252.520
3	101	Instalación de unidad evaporadora Mini Split	1	142.800	142.800
4	28	Red de refrigeración para minisplit de 9000 - 12000btu	4	65.450	261.800
5	32	Refrigerante R-22 1 lbs	3	49.980	149.940
6	1	Aislamiento térmico rubatex (1.8MTR)	10	14.280	142.800
7	85	Cinta vinilo	6	14.124	84.744
TOTAL					**1.153.604**

AUTORIZADO POR: _____
SUPERVISOR

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

13 de mayo de 2025

CONSOLIDAO DEL SEGUNDO MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CONTRATO No 00074-2025

EDUARDO SANTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
85	CINTA VINILO	0	14.124	0
45	BARRIDO DE TUBERIA CON NITROGENO Y VACIO AL SISTEMA	0	252.520	0
4	CORRECCION DE CORTO	0	51.895	0
41	BOMBA DE CONDENSADO	1	476.000	476.000
25	MOTOR CONDENSADORA PARA MINI SPLIT	0	357.000	0
8	CAPACITORES	0	85.600	0
9	CAPILARES	0	47.615	0
11	TUBO PVC DE 3/4	0	6.140	0
30	RED DE REFRIGERACION PARA MINI SPLIT DE 24.000 BTU	0	83.300	0
19	CORRECCION DE FUGA Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE 1 A 2 TR	0	297.500	0
20	AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (1.8MTR)	0	14.280	0
53	DESMONTAJE DE UNIDAD CONDENSADORA DE EQUIPO MINI SPLIT	0	119.000	0
46	DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	0	142.800	0
39	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	0	261.800	0
10	COMPRESOR ROTATIVO DE 12.000 BTU	0	714.000	0
101	INSTALACION DE UNIDAD EVAPORADORA MINI SPLIT	0	142.800	0
28	RED DE REFRIGERACION PARA MINI SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTU	0	65.450	0
61	REPARACION DE TARJETA FANCOIL PARA EQUIPO MINI SPLIT	1	261.800	261.800
18	CONTROL REMOTO UNIVERSAL	0	95.200	0
45	TARJETA INVERTER UNIDAD CONDENSADORA	0	1.184.169	0
	VALOR TOTAL			737.800

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
1471

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 13 - Mayo 2025 | Ciudad: Nevia | Cliente: Eduardo Santos

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo:	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit: ✓	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Fabricación Eduardo Santos

Capacidad: 12 000	Marca: Mirage.	Modelo: ELF121Q	Activo : 07155

Observacion inicial: Tiene la bomba de Condensado Dañada y. Requiere de Cambio. por otra.

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpieza del lugar	✓		

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general			
Limpieza y lavado de serpentinas			
Limpieza y drenaje de agua	✓		
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisoneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpieza del lugar	✓		

Modelo: _____
Serie: _____
Inventario: _____

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas			
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: Queda en Buen Estado

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:
Firma: Fabio Ibarra Moreno
Nombre: _____

Responsable del área:
Firma: Sandra Jimenez Olaya
Nombre: Sandra Jimenez Olaya

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

COTIZACION No.21 Sede Eduardo Santos

Asunto: Cotización Aire acondicionado tipo mini Split de 12.000 BTU "Mirage" Farmacia Eduardo Santos

Cordial saludo,

Se realizó la visita técnica a la sede Palmas de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encontró el equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 12.000 BTU marca "Mirage".

- El equipo presenta goteo de agua constante, debido a que la bomba de condensado se encuentra dañada.
- Por esto se debe realiza lo siguiente:

1. Suministro e instalación de una nueva bomba de condensado

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	41	Bomba de condensado	1	476.000	476.000

AUTORIZADO POR: _____
SUPERVISOR

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

13 de mayo de 2025

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 1472

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 13 Mayo de 2025.	Ciudad: Neiva	Cliente: Eduardo Santos				
Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo:	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:		Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: ✓	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:
Ubicación del Equipo:	Vacunacion Eduardo Santos.					
Capacidad: 12.000	Marca: Mirage.	Modelo: ELF121C	Activo : 07252.			
Observacion inicial: Presenta falla en la targeta del Francoy. y Requiere la Reparacion para su buen funcionamiento						

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general			
Limpieza y lavado de serpentinas			
Limpieza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisoneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas			
Limpieza de desague			
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	✓		

COMPRESORES	1	2	UNIDAD
L1			AMP
L2			AMP
L3			AMP
VOLT.			VOLT
P.SUCC.			PSI.
P.DESC.			PSI
CAPAC.			H.P.

TEMPERATURA	UNIDAD
Temp. de Difusión - rejilla	C
Temp. Retorno	C
Temp. Termost. 1	C
Temp. Termost. 2	C
Temp. Entrada cond.	C
Temp. Salida Cond.	C
Temp. Agua Suministro	C
Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL:

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:
Firma: Luis Alfredo Perdomo H.
Nombre:

Responsable del área:
Firma: Sandra P. Jimenez O.
Nombre: Sandra P. Jimenez O.

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

COTIZACION No.22 Sede Eduardo Santos

Asunto: Cotización Aire acondicionado tipo mini Split de 12.000 BTU "Mirage" Vacunación Eduardo Santos

Cordial saludo,

Se realizó la visita técnica a la sede Palmas de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encontró el equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 12.000 BTU marca "Mirage".

- El equipo presenta una falla en la tarjeta interior de equipo, donde no permite controlar las funciones del mismo. Suministro e instalación de una nueva bomba de condensado

Por esto se debe realizar lo siguiente

1. La reparación de la tarjeta del fancoil.

2. Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	61	Reparación de tarjeta fancoil para equipo mini Split	1	261.800	261.800

AUTORIZADO POR: _____
SUPERVISOR

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

13 de mayo de 2025

CONSOLIDAO DEL SEGUNDO MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CONTRATO No.00074-2025

SEDE CAGUAN

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
85	CINTA VINILO	0	14.124	0
45	BARRIDO DE TUBERIA CON NITROGENO Y VACIO AL SISTEMA	0	252.520	0
4	CORRECCION DE CORTO	1	51.895	51.895
41	BOMBA DE CONDENSADO	1	476.000	476.000
25	MOTOR CONDENSADORA PARA MINI SPLIT	0	357.000	0
8	CAPACITORES	1	85.600	85.600
9	CAPILARES	0	47.615	0
11	TUBO PVC DE 3/4	0	6.140	0
30	RED DE REFRIGERACION PARA MINI SPLIT DE 24.000 BTU	0	83.300	0
19	CORRECCION DE FUGA Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE 1 A 2 TR	0	297.500	0
20	AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (1.8MTR)	0	14.280	0
53	DESMONTAJE DE UNIDAD CONDENSADORA DE EQUIPO MINI SPLIT	0	119.000	0
46	DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	0	142.800	0
39	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	0	261.800	0
10	COMPRESOR ROTATIVO DE 12.000 BT	0	714.000	0
101	INSTALACION DE UNIDAD EVAPORADORA MINI SPLIT	0	142.800	0
28	RED DE REFRIGERACION PARA MINI SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTU	0	65.450	0
61	REPARACION DE TARJETA FANCOIL PARA EQUIPO MINI SPLIT	0	261.800	0
18	CONTROL REMOTO UNIVERSAL	0	95.200	0
45	TARJETA INVERTER UNIDAD CONDENSADORA	0	1.184.169	0
	VALOR TOTAL			**613.495**

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO
1438

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 14 Mayo 2025.			Ciudad: Ocaña		Cliente: Cagoan			
Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:		Mto. Preventivo:		Mto. Correctivo: ✓	Revisión:		Otro:
Tipo de Equipo:	Minisplit: ✓	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:		
Ubicación del Equipo: Farmacias Cagoan.								
Capacidad: 12.000	Marca: LENNOX		Modelo: KF34-12-6W-E		ACTIVO: 04607.			
Observacion inicial: - Arreglo de Cable electrico - Cambio de Capacitor								

UNIDAD EVAPORADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

UNIDAD CONDENSADORA				
MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general			
Limpieza y lavado de serpentinas			
Limpieza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisoneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas			
Limpieza de desague			
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento	✓		
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor	✓		
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos	✓		
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	✓		

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: Queda en Buen Estado.

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:
Firma:
Nombre: Oscar Ocaña Alm

Responsable del área:
Firma: María Ocaña
Nombre: Angela maría Ocaña.

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

COTIZACION No.23 Sede Caguan.

Asunto: Cotización Aire acondicionado tipo mini Split de 12.000 BTU "Lennox" Farmacia Caguan

Cordial saludo,

Se realizó la visita técnica a la sede Palmas de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encontró el equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 12.000 BTU marca "Lennox".

- El equipo presenta una falla en la unidad condensadora, esta estallado el capacitor del compresor y presenta a su vez un corto eléctrico en el la alimentación de motor ventilador.

Por esto se debe realizar lo siguiente

1. La reparación del corto eléctrico y cambio del capacitor.

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	8	Capacitores	1	85.600	85.600
2	59	Corrección de corto	1	51.895	51.895
TOTAL					137.495

AUTORIZADO POR: _____
SUPERVISOR

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

14 de mayo de 2025

TecniRapid
CLIMATIZA TU AMBIENTE

Calle 23 A Sur No. 34C - 04
B/. Manzanares 5ta. Etapa
Cel. 311 541 8590

ORDEN DE SERVICIO 1390

Verdión 3.0

Fecha: 17/02/2017

Fecha: 14 - Mayo 2025 | Ciudad: Ocaña | Cliente: Caguan.

Tipo de Servicio:	Inst. y puesta en marcha:	Mto. Preventivo:	Mto. Correctivo: ✓	Revisión:	Otro:

Tipo de Equipo:	Minisplit: ✓	Cassette:	Piso techo:	Ventana:	Otro:	Cuál:

Ubicación del Equipo: Consultorio Medico Caguan.

Capacidad: 12.000 | Marca: LENNOX | Modelo: K-F35-12W-E | ACTIVO: 04759.

Observacion inicial: - Suministro de Bomba de Condensado

UNIDAD EVAPORADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

UNIDAD CONDENSADORA

MOTORES	L1	L2	L3	UNID
BLOWER No.1				AMP
BLOWER No.2				AMP

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL LUGAR

	B	R	M
Estado de las paredes			
Estado del techo (tejas)			
Limpeza del lugar	✓		

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	N/A
Limpieza general			
Limpieza y lavado de serpentinas			
Limpieza y drenaje de agua			
Engrase de rodamientos			
Ajustes de correas			
Engrase o aceite de rodamientos			
Estado de las correas			
Ajuste prisoneros - cuñeros			
revisión elementos eléctricos	✓		
Limpieza de difusores y rejillas	✓		
Limpieza de desague	✓		
Calibración termostatoambiente			
Revisión aislamiento int.	✓		
Revisión de válvulas de expansión			

SISTEMAS DE DUCTOS	B	R	M
Estado de ductos			
Estado de difusor - rejillas			
Soportes			

SISTEMA DE REFRIGEACION	SI	NO	M
Red de refrigeración			
Rubatex			
Soportes			
Filtro secador			
Visor liquido			
Válvula de corte			
Carga refrigeración			

Modelo:
Serie:
Inventario:

ACTIVIDAD	SI	NO	NO
Inspección conex Eléctricas	✓		
Lavado general del equipo			
lavado de serpentines			
Revisión de rodamientos			
Ajuste de tornillería			
Verificar aislamiento			
Revisión del nivel de aceite			
Nivel de aceite del compresor			
Estado del capacitor			
Operación temporizadores			
Operación presostato			
Bomera y contactos			
Revisión de fugas			
Filtro secador			
Estado latonería y pintura			
Estado general	✓		

COMPRESORES				TEMPERATURA	UNIDAD
	1	2	UNIDAD	Temp. de Difusión - rejilla	C
L1			AMP	Temp. Retorno	C
L2			AMP	Temp. Termost. 1	C
L3			AMP	Temp. Termost. 2	C
VOLT.			VOLT	Temp. Entrada cond.	C
P.SUCC.			PSI.	Temp. Salida Cond.	C
P.DESC.			PSI	Temp. Agua Suministro	C
CAPAC.			H.P.	Temp. Agua Retorno	C

OBSERVACION FINAL: Queda en Buen Estado

Calificacion del servicio	Satisfecho		Neutro	Insatisfecho		Obsercacion:
	5	4	3	2	1	

Técnico responsable:	Responsable del área:
Firma:	Firma: María Picano
Nombre: Oscar Ivan A.	Nombre: Angela maría Picano.

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

COTIZACION No.24 Sede Caguan

Asunto: Cotización Aire acondicionado tipo mini Split de 12.000 BTU "Lennox" Consultorio No. 1 Consulta Externa Caguan

Cordial saludo,

Se realizó la visita técnica a la sede Palmas de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina donde se encontró el equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 12.000 BTU marca "Lennox".

- El equipo presenta goteo de agua constante, debido a que la bomba de condensado se encuentra dañada.
- Por esto se debe realiza lo siguiente:

1. Suministro e instalación de una nueva bomba de condensado

Ítem	Ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	41	Bomba de condensado	1	476.000	476.000

AUTORIZADO POR: _____
SUPERVISOR

REALIZADO POR: _____
CONTRATISTA

14 de mayo de 2025


NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

REGISTROS FOTOGRAFICOS









CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590









CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590










CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

TECNIRAPID
TÉCNICOS EN REFRIGERACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590











Carrier
York
YORK INTERNATIONAL S.A.
Climatec
TRANE
Electrolux
LG
SHIMASU
TOSHIBA

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590












CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590












CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590




CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

TECNIRAPID
TÉCNICOS EN REFRIGERACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

















Carrier

York
YORK INTERNATIONAL S.A.

Climatec

TRANE

Electrolux

LG

SHIMASU
TOSHIBA

CALLE 23ª Sur No.34C-04 Tel: 3115418590
E-mail: tecnirapidomar@hotmail.com

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590





Gracias por su atención

Atentamente:

OMAR IBARRA ALVAREZ
TECNIRAPID


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.716.629
ESPINOSA PUENTES

APELLIDOS
FERNEY

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 11-MAR-1981
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
19-MAR-1999 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-1900100-00065584-M-0037716629-20080905 0003000161A 1 6700001721


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
137777-T
FERNEY
ESPINOSA PUENTES
C.C. 7716629
RESOLUCION INSCRIPCION 308
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FECHA 27/11/2008
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ 147411


FIRMA DEL TITULAR
61028
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores

LOS SUSCRITOS CONTADOR PÚBLICO
INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Y EL REPRESENTANTE LEGAL DE TECNIRAPID

Certificamos que:

El señor **OMAR IBARRA ALVAREZ** Identificado con cédula de ciudadanía No 7.712.457 expedida en Neiva (H) y en calidad de propietario de la razón social "**TECNIRAPID**" a la fecha y durante los últimos seis (6) meses se encuentra afiliado y ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de compensación familiar.

Que a la fecha de expedición del presente certificado no está incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad legal o en conflicto de interés para la celebración de contratos.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Neiva, a los (03) días del mes de junio de 2025.

Atentamente,

FERNEY ESPINOSA PUENTES
Contador Público
C.C. 7.716.629
TP. 137777-T

OMAR IBARRA ALVAREZ
Propietario
C.C. 7.712.457 Neiva
TECNIRAPID

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6D8A19ED6D6575B5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FERNEY ESPINOSA PUENTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7716629 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 137777-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 7.712.457



Apellidos
IBARRA ALVAREZ

Nombres
OMAR

Nacionalidad
COL

Estatura
1.62

Sexo
M

Fecha de nacimiento
10 DIC 1979

G.S
O+

Lugar de nacimiento
NEIVA (HUILA)

Fecha y lugar de expedición
12 DIC 1997, NEIVA

Firma

Fecha de expiración
04 ENE 2033

.CO

011730390

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL011730390019001<<<<<<<<<<<
7912104M3301041COL7712457<<<<8
IBARRA<ALVAREZ<<OMAR<<<<<<<<<<<

TECNIRAPID
TECNICOS EN REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

NIT, 7.712.457
CALLE 23 SUR No. 34C-04 NEIVA-HUILA
TELEFONO: 311 541 8590

EL SUSCRITO OMAR IBARRA ALVAREZ REPRESENTANTE LEGAL DE TECNIRAPID IDENTIFICADO CON EL NIT 7.712.457-3

CERTIFICA:

Según lo dispuesto en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, está EXONERADA DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES que trata los artículos 202 y 204 de la ley 100 de 1993 (ICBF,SENA Y SALUD), "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes".

Además, con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre del 2002 bajo la gravedad del juramento: Que Omar Ibarra Álvarez con Nit 7.712.457-3, se encuentra a paz y salvo, dando cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensación Familiar con corte a mes de mayo 2025.

La presente certificación se expide, en la ciudad de Neiva, a los tres (03) días del mes de junio 2025.

OMAR IBARRA ALVAREZ
7.712.457 De Neiva (Huila)

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7712457	OMAR IBARRA ALVAREZ	CALLE 3 No 6-55	8629603	robertino0313@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			HUILA	NEIVA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	I	03/06/2025	86207367	$833.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	290.000	0		0		0	19	3.600	0	293.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	371.200	0	0	0	0	19	4.700	0	375.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	161.500				161.500	19	2.100	163.600			1.615	163.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	19	0	0	0
ICBF				
0	19	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	290.000	293.600
Pensión	1	371.200	375.900
Riesgos Laborales	1	161.500	163.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	822.700	833.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7712457	OMAR IBARRA ALVAREZ	CALLE 3 No 6-55	8629603	robertino0313@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		HUILA	NEIVA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	I	03/06/2025	86207367	$833.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Excepción	Ing	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	7712457	IBARRA ALVAREZ OMAR	57	0			N																	230301	2.320.000	371.200	0	0	0	0	EPS005	2.320.000	290.000	14-23	2.320.000	5	161.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7712457	OMAR IBARRA ALVAREZ	CALLE 3 No 6-55	8629603	robertino0313@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			HUILA	NEIVA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	15/05/2025	86475198	$338.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	43.700	0		0		0	0	0	0	43.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	174.700	0	0	0	0	0	0		174.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	76.000				76.000	0	0	76.000			760	76.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	43.700	0	0	43.700	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	43.700	43.700
Pensión	1	174.700	174.700
Riesgos Laborales	1	76.000	76.000
CCF	1	43.700	43.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	338.100	338.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7712457	OMAR IBARRA ALVAREZ	CALLE 3 No 6-55	8629603	robertino0313@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			HUILA	NEIVA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-05	2025-04	E	15/05/2025	86475198	$338.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Sueldo	Extranjero	Cotiza solo Salud	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	7723674	PERDOMO HERRERA LUIS ALFREDO	1	0			S	X																230231	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS037	1.091.350	43.700	14-23	1.091.350	5	76.000	CCF32	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7712457	OMAR IBARRA ALVAREZ	CALLE 3 No 6-55	8629603	robertino0313@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		HUILA	NEIVA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
2025-05	2025-04	E	07/05/2025	86207365	TOTAL A PAGAR	
					$1.094.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	297.300				297.300	0	0	297.300			2.973	297.300	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	171.000	0	0	171.000	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	171.000	171.000
Pensión	2	455.600	455.600
Riesgos Laborales	1	297.300	297.300
CCF	1	171.000	171.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.094.900	1.094.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7712457	OMAR IBARRA ALVAREZ	CALLE 3 No 6-55	8629603	robertino0313@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		HUILA	NEIVA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	07/05/2025	86207365	$1.094.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el Exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	36312305	GUZMAN MARTINEZ BELLANID	1	0			D																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF32	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1075362364	MEDINA MUÑOZ ANDRES FABIAN	1	0			D																	231031	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF32	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	12119568	IBARRA MURCIA FABIO	1	3			D																		0	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF32	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información