REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL CAUCA

INFORME MES DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

ADMINISTRACION VIAL No. 7

Contrato 2664/2023 ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BIC





ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO No.7

Carreteras:

2503 Mojarras – Popayán

25CCB Variante Popayán

Informe presentado al supervisor Territorial

Popayán (Cauca)

correspondencia@jasb.com.co

Celular: 3137556287 – 3004607208

Popayán, agosto de 2023

GENERALIDADES

Mediante oficio 2023S-VCAU-000754 de fecha 2023/08/28 la Dirección Territorial Cauca del INVÍAS da orden de inicio al contrato N° 2664 de 2023 cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 7 LOTE 8" adjudicado a la empresa ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BIC.

El día 29 de agosto de 2023 el personal de la AMV7 en compañía del Ingeniero Elkin Leandro A. de la Superintendencia de Transporte realizó recorrido de la vía 2503 Mojarras – Popayán con el fin de evaluar el estado de la vía y los sitios reportados como más críticos, algunos de ellos en proceso de estudios mediante el contrato **N° 1561 DE 2021** cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYÁN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO - MOJARRAS, RUTA 2502, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO", igualmente se realizó visita a la Vía Conexión atendida mediante el contrato **N° 598-2023** "OBRAS NECESARIAS PARA ATENCIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 75+300 Y PR 75+600 DE LA VÍA 2503 MOJARRAS – POPAYÁN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" con el fin de evaluar el avance de la obra.



PR 118+0100. Falla del talud inferior



PR91+0850. Talud superior Inestable.





Vía de Conexión RN 2503

El día 31 de agosto de 2023 el personal de la AMV7 en compañía del Supervisor del Contrato realizó recorrido a la ruta 2503 Mojarras – Popayán, se realizó inspección del puente sobre el río Hondo, visita a los sitios críticos, recorrido a la Vía Conexión para evaluar el estado de avance de la obra, igualmente se realiza inspección a la estructura del puente Dos Ríos PR08+0706 – PR08+0938,50.



PR 119+0860. Inspección Pte. Río Hondo



PR118+0100. Falla talud inferior.



PR 91+0450. Talud superior inestable.



PR90+0800. Falla talud inferior.



PR 89+0450. Fallo estructural muro.



PR08+0900. Inspección Pte. Dos Ríos.

Recorrido Vía Conexión.











Supervisión Obras Conexión.

1. VIA 2503 – MOJARRAS – POPAYÁN (PR0+0000 al PR121+0000)

1.1. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Verificación de cumplimiento de Indicadores)

- 2410 de 2019 CTA NUEVA UCRANIA (TRAMO ATENDIDO PR0+0000 AL PR27+0000)

Labores ejecutadas:

- Vigilancia de la vía.
- Limpieza de cunetas.
- Limpieza de obras trasversales y sus descoles.
- Poda de árboles.

Cumplimiento de programación: Si cumplió.
Acciones correctivas: Mejorar en poda manual en lugares puntuales del tramo, y ajuste de señales verticales.

Registro fotográfico:



PR 02+0100. Rocería mecánica.



PR01+0400. Limpieza de estructuras.





PR 26+0350. Limpieza de cunetas.

➢ 2412 de 2019 SURANDINA (TRAMO ATENDIDO PR27+0000 AL PR54+0000)

Labores ejecutadas:

- Vigilancia de la vía.
- Limpieza de cunetas.
- Limpieza de obras transversales con sus encoles y descoles.
- Limpieza de PRs y señales verticales.
- Abscisado de la via.

Cumplimiento de programación: Sí se cumplió.
Acciones correctivas: Mejorar en poda de árboles de algunos sectores y ajuste de señales verticales.

Registro fotográfico:



PR 32+0600. Limpieza de señales.



PR46+0500. Limpieza de cunetas.





PR 50+0000 - PR48+0600. Abscisado de la vía.

➢ 2425 de 2019 CONSORCIO ROSAS (TRAMO ATENDIDO PR54+0000 AL PR81+0000)

Labores ejecutadas:
- Vigilancia vía.
- Limpieza de cunetas.
- Limpieza de obras transversales con sus encoles y descoles

Cumplimiento de programación: Si se cumplió

Acciones correctivas: Incrementar rendimiento en actividades de poda alta y limpieza de cunetas en sitios específicos, ajuste de señales verticales.

Registro fotográfico:



PR 68+0700. Limpieza de alcantarillas.



PR74+0180. Limpieza de cunetas.





PR 74+0180. Limpieza de encoles y descoles de alcantarillas.

- 2397 de 2019 COINFUR (TRAMO ATENDIDO PR81+0000 AL PR108+0000)

Labores ejecutadas:

Vigilancia de la vía.
- Limpieza de cunetas.
- Limpieza de obras transversales con sus descoles y encoles.

Cumplimiento de programación: Si se cumplió.
Acciones correctivas: Poda en sitios puntuales donde hay señales verticales obstruidas, ajuste de señales verticales.

Registro fotográfico:



PR 104+0200. Limpieza de alcantarillas.



PR106+0200. Limpieza de cunetas.



PR 100+0000. Recolección de basuras.



PR107+0600. Limpieza de cunetas.

➢ 2414 de 2019 UNION TEMPORAL SENDERO (TRAMO ATENDIDO PR108+0000 AL PR121+0000)

Labores ejecutadas:

- Vigilancia de la vía.
- Limpieza de cunetas.
- Rocería mecánica.
- Limpieza de obras transversales.
- Limpieza de encoles y descoles.

Cumplimiento de programación: Si se cumplió.
Acciones correctivas: Mejorar en las actividades de limpieza de bermas, cunetas, poda de árboles donde obstruyes señales verticales, ajuste de señales verticales.

Registro fotográfico: Ruta 2503 Mojarras – Popayán.



PR 119+0300. Rocería mecánica.



PR121+0000. Limpieza de cunetas.



PR 118+0000. Rocería mecánica.



PR118+0000. Limpieza de cunetas.

Registro fotográfico: Ruta 25CCB Variante de Popayán.





PR0+0000 – PR0+0500. Anillo Sur, limpieza de descoles y limpieza de cunetas.





PR0+0000 – PR0+0500. Anillo Sur, Rocería mecánica.

1.2 ACCIDENTALIDAD (Descripción de labores desarrolladas en el adecuado reporte de siniestros viales)

No.	FECHA	HORA	CARRETERA	Código	PR	HERIDOS	MUERTOS	CLASE DE ACCIDENTE	CAUSAS APARENTES O PROBABLES	TIPO DE VEHICULO
1	31/08/2023	7:00	Variante de Popayán	25CCB	5+0400	2	0	Choque		2 motocicletas
2	31/08/2023	13:30	Mojarras - Popayán	2503	121+0000	1	0	Choque		Camioneta - Motocicleta

Accidente PR05+0400 Ruta 25CCB Variante de Popayán.





Accidente PR121+0000 Ruta 2503 Mojarras – Popayán.





EDINSON FABIAN RAMIREZ NARVAEZ
Ingeniero Residente AMV7

ANTONIO JOSÉ MEDINA IDROBO
Ingeniero Auxiliar AMV7