

FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 17:	El área de prepación cuenta con estufa		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 25:	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

2279

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO- INDUSTRIALIZADA	PO-AT-IF-06 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 29:	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 31:	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS		
Ítem No 32:	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

2280

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	PO.IC1-F-00 11-08-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS SANITARIOS		
Ítem No 36:	Cuenta con implemento de aseo necesarios		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

OBSERVACIÓN
Se realiza visita de verificación de infraestructura a la IE gaviotas principal en dónde se evidencia lo siguiente: no disponen de estibas, faltan cucharas, pocillos, platos y vasos, no dispone de agua potable (pozo profundo), no disponen de baño exclusivo para personal manipulador.

Karina Urueña	Maribel unda
NOMBRE: Karina urueña Galindo	NOMBRE: Maribel unda
DOCUMENTO: 1118542365	DOCUMENTO: 1006446918
CARGO: Supervisor de campo	CARGO: Economa

2281

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-67-1083 27-02-2024 Vs. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	TECNICO FRANCISCO LUCEO	Ciudad/ Municipio	San luis de palenque.	Hora inicio:	12:20 pm
Sede:	EL JARDÍN	Fecha Visita:	21/02/2024	Hora terminación:	1:30pm
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (✓) - PSt: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	35	PUNTAJE OBTENIDO	24	PORCENTAJE %	68.6
CONCEPTO FINAL	Deficiente.				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:		Fecha de Visita:	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	0	Baldosa de los mesones presentan desprendimiento
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	No cuenta con vidrio Puertas y Ventanas
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	1	Requiere de mantenimiento
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No cuenta con congelador
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No cuenta con estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	No cuenta con canastillas
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos.	0	Falta Jarra, Porra Jugo, recipiente para Alimentos

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	Requiere de L y D Pintura
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	

2282

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA		FO-A7-V4-03 27-12-2024 Ver. 3
14 PS ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	0	Baldosas de los mesones presentan desprendimiento
15 PS ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	No cuentan con vidrio
16 PS ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17 PS ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	
18 PS ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	Regular estado

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19 PS RI ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa ( )	1	
20 PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	Falta pintar
21 PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
22 PS RI ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23 PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	N A	
24 PS RI ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25 PS RI ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26 PS RI ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	0	Vasos y platos cucharas.

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27 PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28 PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Pozo profundo
29 PS RI ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30 PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	0	Pozo septico
31 PS RI ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	0	gas Pipeta

2283

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-V-03 27-02-2024 Ve. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PSIED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	No cuenta con canecas
33	PSIED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PSIED	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PSIED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	
36	PSIED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PSIED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	No cuenta con baño exclusivo

CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza visita tecnica a la Institución Educativa Tecnico Francisco Lucas el Jardin del Municipio San Luis de Palenque con el Fin de verificar Las condiciones de infraestructura del Restaurante escolar donde Se observa lo siguiente:

Falta Menaje Jarras para el Jugo, Recipientes plastricos para Alimentos, Tabla de picar, olla presión

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA: Luz Stella Sogamoso	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Luz Stella Sogamoso	NOMBRE: Nancy Mercedes Bustos	NOMBRE:
CEDULA: 1116662694	CEDULA: 1118544617	CEDULA:
TELEFONO: 3207330966	TELEFONO: 3112632150	TELEFONO:
CARGO manipuladora.	CARGO profesional inter.	CARGO:

2284

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vri. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO FRANCISCO LUCEA	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	SAN LUIS DE PALENQUE	URBANO / RURAL X	
SEDE	EL JARDIN	FECHA DE VISITA		2024-02-21	HORA INICIO:	12:20	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	13:30	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera
CUMPLE	X / NO CUMPLE
OBSERVACIONES	Nevera requiere de mantenimiento solo congela



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.
CUMPLE	X / NO CUMPLE
OBSERVACIONES	Pisos de material baldosa.



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 13:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos. se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Baldosas de los mesones presentan desprendimiento.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 17:	El área de prepación cuenta con estufa		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 18:	El área de prepación cuenta con licuadora		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Pisos en baldosa		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 21:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 24:	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 29:	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

2287



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 31:	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	No cuenta con gas natural, se observa gas de pipeta		



FOTOGRAFÍA	MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS		
Ítem No 32:	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	No cuenta con recipientes de recolección de basura.		



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS SANITARIOS		
Ítem No 35:	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

2288

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO INDUSTRIALIZADA	PO-AT-IF-08 11-05-22 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

OBSERVACIÓN
Se realiza visita técnica Francisco Lucea sede el Jardín del municipio San Luis de palenque con el fin de verificar las condiciones de infraestructura del restaurante escolar donde se observa lo siguiente falta de menaje , jarras plásticas, recipientes plásticos para alimentos, tabla de picar y olla presión.

	Luz Stella Sogamoso
NOMBRE: Naydu Mardady Bustos Romero	NOMBRE: Luz Estella sogamoso
DOCUMENTO: 1118544617	DOCUMENTO: 11166662694
CARGO: Supervisor de Interventoria	CARGO: Manipuladora de alimentos

2289

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO.A1.VA-03 27-02-2024 Vo. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	Tecnico Francisco Lurea	Ciudad/ Municipio	San Luis de Palenque	Hora inicio:	8:40am
Sede:	La victoria	Fecha Visita:	21/02/2024	Hora terminación:	9:30am.
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo ( ) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	33	PUNTAJE OBTENIDO	23	PORCENTAJE %	69.7
CONCEPTO FINAL	Aceptable				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: SC(CUMPLE), S (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:		Fecha de Visita:	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	Limpia.
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero inoxidable ( )	N.A	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si ( ) no (X) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	1	
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No cuenta con Congelador
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No cuenta con estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	No cuenta con canastilla
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	Jarras plasticas, colador plastico, cuchillos

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento (X) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	Requiere de pintura.
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	

2290

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO.AT.V40 2743-2024 Vs. 3

14	PS CD	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica ( )	0	No cuenta con estufa
18	PS ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS IN ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS IN ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
21	PS IN ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
22	PS IN ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS IN ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	N.A	
24	PS IN ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS IN ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS IN ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	0	Platos, Vasos Juego de cucharas

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS SE CD	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS SE ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Pozo profundo
29	PS SE ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS SE ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	
31	PS SE ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	0	gas pipeta

2291

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-V1-03 27-03-2024 Ve. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PUNTO	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	No cuenta con canecas
33	PUNTO	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PUNTO	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PUNTO	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	0	No cuenta área de lavado de manos
36	PUNTO	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	N.A	
37	PUNTO	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	No cuenta con baño exclusivo

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza visita tecnica a la Institución Educativa Tecnico Francisco Lucea Sede la victoria del Municipio de San luis de Palenque con el Fin de Verificar las condiciones de Infraestructura del Restaurante Escolar. donde se observa lo siguiente:

Padres de Familia se comprometan a suministrar el equipo (estufa) para dar inicio al servicio de Restaurante Escolar - Mayoritario.

Falta menaje: Jarras plasticas Colador cuchara grande, cuchillos, vasos Jarra, tabla de picar, olla exprees, cucharas, sarten con tapa y platero

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Leydi Martinez	NOMBRE: Nayda M. Bustos	NOMBRE:
CEDULA: 46385227	CEDULA: 1118544617	CEDULA:
TELEFONO: 3213277734	TELEFONO: 3112632150	TELEFONO:
CARGO: Docente.	CARGO: profesional de inter.	CARGO:

2292

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-F-08 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO FRANCISCO LUCEA	ETC	DEPTO CASANARE	MUNICIPIO	SAN LUIS DE PALENQUE	URBANO	
						RURAL	X
SEDE	LA VICTORIA	FECHA DE VISITA		2024-02-21	HORA INICIO:	8:40	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	9:30	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA	X	SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO
Ítem No 1:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.
CUMPLE	X / NO CUMPLE
OBSERVACIONES	Pisos de baldosa.



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO
Ítem No 2:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias
CUMPLE	X / NO CUMPLE
OBSERVACIONES	



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO
Ítem No 3:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias
CUMPLE	X / NO CUMPLE
OBSERVACIONES	Realizar limpieza y desinfección

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Pisos de baldosa		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Requiere de limpieza		

2294

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 21:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 24:	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

2295

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	PO-AT-IF-08 11-08-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 29:	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 31:	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Cuenta con gas de pipeta.		

OBSERVACIÓN
Se realiza visita técnica a la institución educativa técnico Francisco luceas sede la victoria del municipio de San Luis de palenque con el fin de verificar las condiciones de infraestructura del restaurante escolar donde se observa lo siguiente padres de familia se comprometen a suministrar el equipo estufa para dar inicio al servicio de restaurante escolar mayoritario falta menaje como jarras plásticas, cuchara grande, cuchillos, vasos, tabla de picar, olla express cucharas sartén con tapa y platero.

NOMBRE: Naydu Mardady Bustos Romero	NOMBRE: Leydi Martinez
DOCUMENTO: 1118544617	DOCUMENTO: 463852227
CARGO: Supervisor de Interventoria	CARGO: Docente

2296

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO.AT-M-83 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	Jesús Berral Pinzon	Ciudad/ Municipio	Hani			Hora inicio:	6:30am
Sede:	La Armenia	Fecha Visita:	22/Feb/2024			Hora terminación:	9:30am
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo ( ) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada (✓)						
PUNTAJE ESPERADO	35	PUNTAJE OBTENIDO	24	PORCENTAJE %	68.6	CONCEPTO FINAL	Deficiente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:		Fecha de Visita:	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria:

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(✓)	1	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (✓) Ladrillo ( )	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Cemento ( ) Teja Eternit (✓) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa (✓) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (✓) no ( ) en uso: si ( ) no (✓) funciona: si ( ) no (✓) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	Realizar Mantenimiento
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no ( ) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No dispone de congelador.
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	1	Disponen de estantería.
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	1	
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (✓)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (✓) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (✓) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	

2297

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-A1-Vf03 27-12-2024 Vs. 3

14	PS ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (✓) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica ( )	0	No disponen de estufa
18	PS ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica ( )	0	No disponen de licuadora.

III. AREA DE CONSUMO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS RI ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (✓)	1	
20	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (✓) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
21	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Cemento ( ) Teja Eternit (✓) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
22	PS RI ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (✓) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
23	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PS RI ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) material: plastica ( ) madera ( ) otro:_____	0	No cuentan con mesas.
25	PS RI ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) material: plastica ( ) madera ( ) otro:_____	0	No cuentan con sillas
26	PS RI ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	0	No disponen de utensilios suficientes.

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	0	Fuente Abastecimiento Pozo Profundo.
29	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	N.A.	Zona rural - Pozo Septico.
31	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	0	Gas Pipeta.

2798

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-10-03 27-02-2020 Vo. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PUNTAJE	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	No dispone de canecas.
33	PUNTAJE	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	N.A	
34	PUNTAJE	Disposicion final de residuos quema (✓) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PUNTAJE	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	
36	PUNTAJE	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	0	No se evidencian elementos de aseo.
37	PUNTAJE	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	1	

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA: Karina Urueña
NOMBRE: Milaydi Ramirez.	NOMBRE:	NOMBRE: KARINA U.
CEDULA: 37335172	CEDULA:	CEDULA: 1118542365
TELEFONO: 3102841621	TELEFONO:	TELEFONO: 3133796589
CARGO: Docente.	CARGO:	CARGO: Prof de Apoyo

2294

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 | 11-08-23 | Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA JESUS BERNAL PINZON	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	MANÍ	URBANO RURAL X	
SEDE	LA ARMENIA	FECHA DE VISITA		2024-02-22	HORA INICIO:	8:30am	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	9:30am	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO
Ítem No 1:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.
CUMPLE	X / NO CUMPLE
OBSERVACIONES	



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO
Ítem No 3:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.
CUMPLE	X / NO CUMPLE
OBSERVACIONES	



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.
CUMPLE	X / NO CUMPLE
OBSERVACIONES	

2300

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 15:	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Instalar angeos en puerta y ventana		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 21:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

2301

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS			
Ítem No 29:	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 31:	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	El gas natural esta en proceso de instalación, en el momento se utiliza pipeta de gas		



FOTOGRAFÍA	MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS		
Ítem No 34:	Disposicion final de residuos		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

2302

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelina sierra Asesorías & Consultorías FOAT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

OBSERVACIÓN
Se realiza visita de verificación de infraestructura a la institución educativa en dónde se evidencia: la nevera requiere mantenimiento (no funciona), no cuentan con estibas, no cuentan con mesas, no cuentan con sillas, el abastecimiento de agua es de pozo profundo, no disponen de alcantarillado (pozo septico), el gas natural esta en proceso de instalación, no dispone de canecas para la disposición de residuos, no cuentan con área temporal de residuos, no cuentan con área de lavado de manos para los niños, no cuentan con elementos de aseo, no disponen de baño exclusivo para personal manipulador.

Karina Urueña	Mylaidy Cañizarez
NOMBRE: Karina urueña Galindo	NOMBRE: Mylaidy cañizarez
DOCUMENTO: 1118542365	DOCUMENTO: 37335172
CARGO: Supervisor de campo	CARGO: Docente

2303

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-0163 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	Algarrobo	Ciudad/ Municipio	Oroce	Hora inicio:	12:30PM
Sede:	Algarrobo.	Fecha Visita:	22/02/2024	Hora terminación:	2:00PM
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (✓) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	35	PUNTAJE OBTENIDO	33	PORCENTAJE %	94.3
CONCEPTO FINAL	BUENO				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:		Fecha de Visita:	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria:

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(✓)	1	
2	PS PSI RI CD	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (✓) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
3	PS PSI RI CD	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico (✓)	1	
4	PS PSI RI	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa (✓) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
5	PS PSI CD	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS PSI CD	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (✓) no ( ) en uso: si (✓) no ( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente (✓) insuficiente ( )	1	
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si (✓) no ( ) en uso: si (✓) no( ) funciona: si ✓) no ( ) capacidad: suficiente (✓) insuficiente ( )	1	
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No disponen de estibas.
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	1	
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS CD	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (✓)	1	
12	PS ES	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (✓) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
13	PS ES	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico (✓)	1	

2304

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	CAMACHO	FO-AT-10-03 07-02-2014 Ve. 3

14	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (✓) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS RI ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS RI ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (✓) insuficiente ( ) tipo: industrial ✓) domestica ( )	1	
18	PS RI ED	El área de prepación cuentá con licuadora tiene: capacidad: suficiente (✓) insuficiente ( ) tipo: industrial (✓) domestica ( )	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS RI ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (✓)	1	
20	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (✓) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
21	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico (✓)	1	
22	PS RI ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (✓) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
23	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PS RI ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) material: plastica (✓) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS RI ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) material: plastica (✓) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS RI ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	0	Agua pozo Profundo
29	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	N.A.	
31	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

2305

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-67-V143 27-02-2024 Rs. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS IN ED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	1	
33	PS IN ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	N.A	
34	PS IN ED	Disposicion final de residuos quema ( ) enterrada ( ) recolección (✓)	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS IN ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	
36	PS IN ED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS IN ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	1	

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA: Maria elena	FIRMA:	FIRMA: Karina Nieto
NOMBRE: Maria elena	NOMBRE:	NOMBRE: KARINA O.
CEDULA: 1006355298	CEDULA:	CEDULA: 1118542365
TELEFONO: 3142267234	TELEFONO:	TELEFONO: 3133716589
CARGO: Economa.	CARGO:	CARGO: Prof. de Apoyo

2306

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA EL ALGARROBO	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	OROCUÉ	URBANO	
						RURAL	X
SEDE	EL ALGARROBO	FECHA DE VISITA		2024-02-22	HORA INICIO:	12:30pm	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	2:00pm	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 1:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

2307

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	PO-AT-IF-08 11-05-23 Vs. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 17:	El área de prepación cuenta con estufa		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 24:	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 25:	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

2308

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelmira sierra Asesoría & Consultoría FO-AT-IF-06 11-05-23 Vsl. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 29:	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 31:	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS		
Ítem No 32:	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

2304

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 2

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

OBSERVACIÓN
Se realiza verificación de las condiciones de infraestructura de la institución educativa el algarrobo en dónde se evidencia que no disponen de estibas, la fuente de abastecimiento de agua es de pozo profundo.

Karina Urueña G.	Maria Elena
NOMBRE: Karina urueña Galindo	NOMBRE: María elena
DOCUMENTO: 1118542365	DOCUMENTO: 1006558298
CARGO: Supervisor de campo	CARGO: Economa

2310

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-16-03 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	Tecnico Francisco Luces		Ciudad/ Municipio	San Luis de Palenque		Hora inicio:	9:30 am
Sede:	HUGO GAMBOA		Fecha Visita:	22/02/2024		Hora terminación:	10:40 am
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (✓) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )						
PUNTAJE ESPERADO	34	PUNTAJE OBTENIDO	30	PORCENTAJE %	88.2	CONCEPTO FINAL	Bueno

CRITERIOS DE EVALUACION: (CUMPLE), X (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:		Fecha de Visita:	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS PSI RI	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
3	PS PSI RI	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	Plancha - Techos
4	PS PSI RI	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
5	PS PSI RI	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	N.A	
6	PS PSI RI	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	1	
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	1	
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No cuenta con estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	1	
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	Dotar de Jarras plasticas

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS PSI	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS PSI	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
13	PS PSI	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	Techo de Plancha

2311

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-M-83 27-03-2024 Vs. 3

14	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable (X)	1	
15	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS RI ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS RI ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	
18	PS RI ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	

III. AREA DE CONSUMO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS RI ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa ( )	1	
20	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
21	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	Techos Plancha
22	PS RI ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	No tienen vidrios
24	PS RI ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plástica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS RI ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS RI ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	0	Jarra plastica, olla presión Platos, colador

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Fuente (acueducto)
29	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	
31	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

2312

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-V03 2743-2024 Vs. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS PI ED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	No cuenta con canecas
33	PS PI ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PS PI ED	Disposicion final de residuos quema ( ) enterrada ( ) recolección (X)	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS PI ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	
36	PS PI ED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS PI ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	1	

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realizó visita tecnica a la Institución Educativa Tecnico Francisco Luces sede HUGO GAMBOA del municipio de San luis de Palenque con el Fin de verificar las condiciones de Infraestructura del Restaurante escolar donde se observa que cumple con las condiciones basicas para la prestación de servicio

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: Nayda M Bustos R.	FIRMA:
NOMBRE: Ana Hernandez	NOMBRE: Nayda M Bustos R.	NOMBRE:
CEDULA: 37 94321	CEDULA: 1.118.544.617	CEDULA:
TELEFONO: 3213161435	TELEFONO: 3112632150	TELEFONO:
CARGO: Manipuladora	CARGO: Profesional de Inter.	CARGO:

2313

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelmira sierra Asesorías & Consultoría FO-AT-IF-08 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO FRANCISCO LUCEA	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	SAN LUIS DE PALENQUE	URBANO RURAL X	
SEDE	HUGO GAMBOA	FECHA DE VISITA	2024-02-22		HORA INICIO:	9:30	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	10:40	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 1:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Pisos de baldosa.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 3:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 7:	El area de almacenamiento cuenta con congelador		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

2314

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Pisos de material de baldosa		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Mesones de material de Acero inoxidable		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 16:	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 17:	El área de prepación cuenta con estufa		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

2315



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION
Ítem No 18:	El área de prepación cuenta con licuadora
CUMPLE	X | NO CUMPLE |
OBSERVACIONES	



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.
CUMPLE	X | NO CUMPLE |
OBSERVACIONES	Pisos de material de baldosa.



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO
Ítem No 24:	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad
CUMPLE	X | NO CUMPLE |
OBSERVACIONES	



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS
Ítem No 31:	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.
CUMPLE	X | NO CUMPLE |
OBSERVACIONES	

2316

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-86 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS SANITARIOS		
Ítem No 35	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS SANITARIOS		
Ítem No 37:	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

OBSERVACIÓN
Se realizó visita técnica a la institución educativa técnico Francisco Lucea sede Hugo Gamboa del Municipio de San Luis de Palenque con el fin de verificar las condiciones de infraestructura del restaurante escolar donde se observa que cumple con las condiciones básicas para la prestación de servicio.

NOMBRE: Naydu Mardady Bustos Romero	NOMBRE: Ana Hernández
DOCUMENTO: 1118544617	DOCUMENTO: 23794321
CARGO: Supervisor de Interventoria	CARGO: Manipuladora de alimentos

2317

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-M-03 27-02-2024 Vs. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	Camilo Torres R.		Ciudad/ Municipio	Aquazul		Hora inicio:	10:00
Sede:	Atalayas		Fecha Visita:	23.02-2024		Hora terminación:	10:50
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )						
PUNTAJE ESPERADO	35	PUNTAJE OBTENIDO	24	PORCENTAJE %	68.6	CONCEPTO FINAL	Deficiente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NA (NO APLICA) NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:		Fecha de Visita:	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( ) PVC.	1	Techos en PVC.
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	No Cuento con separación física
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	1	
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No Cuento con congelador
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No cuento con Estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	No Cuenta con suficientes canastillas
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	No Cuenta

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (x)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	Techos en PVC.

2318

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IA-03 27-02-2020 Ve. 3

14	PS CD	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	
18	PS ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS IE ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS IE ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo ( )	0	Area abierta.
21	PS IE ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico (X)	1	
22	PS IE ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS IE ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	El area de consumo es abierta.
24	PS IE ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS IE ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS IE ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS IE ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energia eléctrica.	1	
28	PS IE ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	
29	PS IE ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS IE ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	Pozo septico
31	PS IE ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

2319

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-A1-VI-03 27-02-2024 Ve. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS PI CD	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	No cuenta con recipiente segun la norma.
33	PS PI CD	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	0	No cuenta con área de almacenamiento temporal.
34	PS PI CD	Disposicion final de residuos quema ( ) enterrada (X) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS PI CD	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	0	No cuenta con lavamanos
36	PS PI CD	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS PI CD	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	No cuenta con baño exclusivo para la manipuladora.

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: Ana Yiver G.	FIRMA:
NOMBRE: 23740241	NOMBRE: Ana Yiver G.	NOMBRE:
CEDULA: La Cotela Cano	CEDULA: 47434814	CEDULA:
TELEFONO: 3144254903	TELEFONO: 3124877213	TELEFONO:
CARGO: Supervisor PAE	CARGO: Economa	CARGO:

2320

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelmira sierra Asesorías & Consultorías FO-AT-F-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	AGUAZUL	URBANO	
						RURAL X	
SEDE	SANTIAGO DE LAS ATALAYAS	FECHA DE VISITA		2024-02-23	HORA INICIO:	10:00 am	
OPERADOR	FEDMG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	10:50 am	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 1:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Los pisos están construidos en material sanitario - Baldosa.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 3:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Los hechos están construidos en material sanitario PVC.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	El área de almacenamiento cuenta con nevera la unidad aplicativa no cuenta con congelador.		

2321

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO INDUSTRIALIZADA	PO-AT-IF-86 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Los pisos mesones y paredes del área de preparación están construidas en material sanitario. - Baldosa		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 17:	El área de preparación cuenta con estufa		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	La unidad aplicativa cuenta con estufa tipo industrial.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 20:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	En esta unidad aplicativa las actividades de consumo de alimentos se lleva a cabo en Área abierta.		



FOTOGRAFÍA	MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS		
Ítem No 32:	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	En la unidad aplicativa, No se realiza adecuada disposición de los residuos sólidos.		

2322

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

OBSERVACIÓN
Verificación de infraestructura para comedores escolares programa PAE, modalidad Ración Preparada en Sitio RPS.

	Ana Yiver G.
NOMBRE: Luz Estela Carrero	NOMBRE: Ana Yiver G
DOCUMENTO: 23770291	DOCUMENTO: 47434876
CARGO: Supervisor PAE	CARGO: Manipuladora de alimentos

2323

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-W-83 27-03-2024 Vo. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	Salvador Camacho Roldan.	Ciudad/ Municipio	Honda.	Hora inicio:	07:30 am
Sede:	Benavista.	Fecha Visita:	27-02-2024.	Hora terminación:	09:12 am.
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo ( ) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada (X)				
PUNTAJE ESPERADO	34	PUNTAJE OBTENIDO	30	PORCENTAJE %	88,2% CONCEPTO FINAL: Bueno

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE) 0 (NO CUMPLE) NA (NO APLICA) NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:		Fecha de Visita:	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento(X) Baldosa( )	1	Piso en mineral Roto.
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento (X) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	Pared requieren mantenimiento de Pintura.
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc (X) Termo Acústico ( )	1	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	Capacidad para 80 a 100 L.
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no ( ) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	NA	
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	1	Se utilizan sillas como aislantes.
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	No se cuenta con canastillas
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento (X) Baldosa ( )	1	Piso en mineral Roto.
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento (X) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	Realizar mantenimiento a la pintura de la Pared.
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc (X Termo Acústico ( )	1	

2324

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-M-83 27-02-2024 Vs. 3

14	PS EO	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (Y) Cemento (X) Madera (X) Acero Inoxidable ( )	1	Se cuenta con mesón de baldosa y mesa en madera.
15	PS EO	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS EO	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS EO	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	
18	PS EO	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (Y)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS RI EO	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento (Y) Baldosa ( )	1	Piso en mineral rojo.
20	PS RI EO	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento (Y) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	Realizar mantenimiento a la pintura
21	PS RI EO	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc (X) Termo Acústico ( )	1	
22	PS RI EO	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS RI EO	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	El cárcamo esta expuesto a la intemperie
24	PS RI EO	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (Y) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS RI EO	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (Y) insuficiente ( ) material: plastica (Y) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS RI EO	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS PS EO	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS PS EO	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	0	Abastecimiento agua nacedero
29	PS PS EO	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	Tanque de 10 Lts para consumo y preparación.
30	PS PS EO	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	NA	Zona Rural.
31	PS PS EO	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

2325

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-16-03 27-02-2024 Vs. 3

V. MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS PR ED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	1	Recipiente plastico con bolsa negra.
33	PS PR ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	0	No cuenta con cuarto de basura definida.
34	PS PR ED	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS PR ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	Existe un tanque de nivel para esta actividad.
36	PS PR ED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS PR ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	1	

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza visita técnica de verificación de infraestructura a la sede educativa Buenavista, correspondiente a la Institución Educativa Salvador Camacho Roldan del municipio de Nunchia, lo anterior, atendiendo al oficio de la Rectora de la I.E con fecha del 26 de febrero de 2024, solicitando la visita de inventario para el estudio de una posible cambio de modalidad, de ración industrializada a preparada en sitio.

Posterior a la verificación se observó lo siguiente. El comedor escolar se encuentra ubicado en un espacio libre de aguas estancadas y malezas, las ventanas del área de preparación y almacenamiento estan protegidas, equipo como estufas y licuadora en buen estado, equipo de refrigeración en funcionamiento se utilizan recipientes plásticos para almacenar los productos, se cuenta con el servicio de electricidad, gas natural y abastecimiento de agua (acueducto), tanque de almacenamiento de agua, las paredes requieren mantenimiento. Adquirir llave para lavaplatos.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Yanet Alba Peña	NOMBRE: Y. Juan de J. Vargas O.	NOMBRE:
CEDULA: 1.121.210.018	CEDULA: 1054709119	CEDULA:
TELEFONO: 3112637150	TELEFONO: 3204014427	TELEFONO:
CARGO: P.A. Intendente	CARGO: Director de sede/docente	CARGO:

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	NUNCHÍA	URBANO / RURAL X	
SEDE	BUENAVISTA	FECHA DE VISITA		2024-02-27	HORA INICIO:	07:30 am	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	09:12 am	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA	X	RE: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA No. 1	AREA DE ALMACENAMIENTO
OBSERVACIONES	El comedor escolar cuenta con un equipo de refrigeración con capacidad para 100 Litros, funciona y conserva temperatura de refrigeración y congelación. Dicho equipo requiere mantenimiento, cambiar las bisagras de la puerta para mayor ajuste y permeabilización. El funcionamiento de este equipo permite conocer el cumplimiento del ítem 27 del Capítulo IV. SERVICIOS PÚBLICOS del acta de verificación de infraestructura: El comedor cuenta con servicio de energía eléctrica.



FOTOGRAFÍA No. 2	AREA DE ALMACENAMIENTO
OBSERVACIONES	Existen recipientes como baldes con tapas y bandejas de material plástico con capacidad para 20 y 50 Litros, estos recipientes se utilizarían para el almacenamiento de materia prima según la composición o tipo de producto. De acuerdo al número de titulares de derecho, la cantidad de alimentos a almacenar, se podría realizar en los recipientes mencionados y separados del piso mediante uso de sillas dentro del área de preparación.



FOTOGRAFÍA No. 3	AREA DE PREPARACION
OBSERVACIONES	-Piso construido en cemento y acabado con mineral de color rojo en buen estado. -Techos en teja de zinc y no presentan espacios entre sí. -Mesones enchapadas con baldosas de color claro sin fisuras. -Ventanas con marcos de metal, protegidas por vidrios y mallas metálicas. -Paredes presentan humedad y desprendimiento de pintura. -Mesa auxiliar en material no higiénico sanitario (madera).



FOTOGRAFÍA No. 4	AREA DE PREPARACION
OBSERVACIONES	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada. Existe lavaplatos de 60 x 50cm aproximadamente, empotrada al mesón de manera compacta, cuenta con rejilla y tubería de desagüe en buen estado. La tubería que suministra el agua requiere de una llave. El comedor escolar cuenta con suministro de agua con una fuente de abastecimiento de agua natural, clara y limpia (nacedero).



FOTOGRAFÍA No. 5	AREA DE PREPARACION
OBSERVACIONES	Se cuenta con estufa tipo industrial con tres quemadores y espacio para plancha, con tres perillas en buen estado y apto para su uso y funcionamiento. También se cuenta con una licuadora tipo doméstica, con motor en buen estado, vaso y tapa en material plástico marca Oster. Esto permite verificar el cumplimiento del ítem 18. El área cuenta con licuadora con capacidad suficiente. Así mismo, el comedor escolar cuenta con utensilios y menajes suficientes, cumpliendo con el ítem 26.



FOTOGRAFÍA No. 6	AREA DE CONSUMO
OBSERVACIONES	EL área de consumo cuenta con mesas y capacidad suficiente. La capacidad de mesas y sillas plásticas es suficiente y mayor al número de titulares de derecho. Se evidenció la existencia de más mesas y sillas almacenadas. El área de consumo cumple con los ítems 19, 20 y 21. Los pisos en cemento con acabado mineral de color rojo, paredes con adecuadas estructuras y el techo en tejas de zinc no presentan daños, en buen estado y el exterior se observa en buenas condiciones sanitarias



FOTOGRAFÍA No. 7	SERVICIOS PUBLICOS
OBSERVACIONES	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable. Existe recipiente plástico con tapa, capacidad para 50 L limpio y en buen estado. Para el almacenamiento y conservación del agua para las actividades de preparación de alimentos. El agua recolectada presenta características organolépticas aceptables como, líquido inodoro, no se observa sustancias disueltas, no posee sabor y es incoloro, transparencia aceptable.



FOTOGRAFÍA No. 8	SERVICIOS PUBLICOS
OBSERVACIONES	El comedor escolar cuenta con el servicio de gas natural, durante la visita se realiza prueba técnica para verificar el suministro y nivel del afluente. El servicio funciona normalmente.



FOTOGRAFÍA No. 9	SERVICIOS SANITARIOS
OBSERVACIONES	Las instalaciones físicas se encuentran en buen estado, no presentan humedad, los sanitarios se encuentran limpios, en buen estado y funcionando. Existe tanque plástico de 3000 L con agua almacenada para el abastecimiento de los baños. Cabe aclara que también se cuenta con tanque de nivel que se utiliza como espacio para el lavado y desinfección de manos de los titulares de derecho, por ende, se cumple con el ítem 35 del punto VI.

OBSERVACIÓN
Se efectuó visita técnica a la sede educativa Buenavista de la Institución educativa Salvador Camacho Roldan, para verificar y estudiar las condiciones físicas del comedor escolar dado que, la institución educativa por medio de la secretaria de Educación solicitó la inspección del comedor para su respectiva evaluación y brindar un concepto técnico de viabilidad para el cambio de modalidad de ración industrializada a ración preparado en sitio. La inspección se realiza en compañía del Docente, se evaluaron ítems referentes a la infraestructura física como el estado del piso, techo, paredes, área de almacenamiento, mesones, área de lavado y desinfección de menajes, existencia o no de menajes y utensilios suficientes, espacios para el consumo con sus respectivas dotaciones de mesas y sillas, así mismo, se verificó si el comedor contaba con los servicios básicos como abastecimiento de agua, servicio de energía y gas natural; la existencia de baños y suministro de agua para esta estructura. Como recomendación más relevante: se requiere mantenimiento a la pintura de las paredes, mantenimiento a equipo de refrigeración debido a que la puerta no permite el cierre hermético, retirar y reemplazar mesa auxiliar de material no sanitario (madera) y disponer de una llave para la tubería del suministro de agua del lavaplatos.

NOMBRE: Manuel Alejo Peña	NOMBRE: Juan Vargas
DOCUMENTO: 1121210018	DOCUMENTO: 1054709119
CARGO: Supervisor de Interventoría	CARGO: Docente

2329

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-ATM-03 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	Salvador Camacho Roldan	Ciudad/ Municipio	Monchia.	Hora inicio:	11:30 am
Sede:	Nuestra Señora de Monare.	Fecha Visita:	27-02-2024.	Hora terminación:	01:30 pm
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo ( ) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada (Y)				
PUNTAJE ESPERADO	33	PUNTAJE OBTENIDO	20	PORCENTAJE %	60,6	CONCEPTO FINAL	Deficiente

CRITERIOS DE EVALUACION: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), ND (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:		Fecha de Visita:		Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento (Y) Baldosa ( ) pintura (Y) Ladrillo ( )	0	Las paredes presentan grietas.
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit (Y) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	0	Tejas no estan sujetas. se observan orificio y aguejeros.
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera (X) Acero Inoxidable ( )	0	Existe estante de madera en regular estado.
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no ( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No se cuenta con este equipo.
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (Y) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No se cuenta con este equipo.
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	1	Se utilizan sillas como aislantes.
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	El área carece de canastillas.
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento (Y) Baldosa ( ) pintura (Y) Ladrillo ( )	0	Paredes presentan manchas y grietas.
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (Y) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	0	Aguejeros en el techo.

2330

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	PD-AET-01-03 27-02-2014 Ve. 3

14	PS ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera (X) Acero Inoxidable ( )	0	No se cuenta con mesones, existen mesas de madera
15	PS ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	0	Área de lavado artesanal. No cuenta con desague.
17	PS ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	
18	PS ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS RI ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento (X) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
21	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc (X) Termo Acústico ( )	1	
22	PS RI ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	No se cuenta con mesones.
23	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	N.A	No cuenta con puertas y ventanas - Es un pasillo.
24	PS RI ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS RI ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS RI ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	Se requiere cambiar el número de vasos.

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	0	Suministro de aguas de nacederos naturales.
29	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	Tanque de 800 mil Lts.
30	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	N.A	Zona Rural.
31	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	0	Uso de gas pipeta.

2331

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-VI-03 27-02-2024 Vs. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PUNTOS	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	1	
33	PUNTOS	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	N.A.	Cantidades mínimas de residuos_generadas 1kg.
34	PUNTOS	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PUNTOS	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	0	No cuenta con espacio para esta actividad.
36	PUNTOS	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PUNTOS	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	1	

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza visita técnica para la verificación de infraestructura del comedor escolar de la sede educativa Nuestra Señora de Manare, con el objeto de realizar el estudio para un posible cambio de modalidad, de ración industrializada a preparado en sitio.

Durante la visita se observo que la sede educativa no tenia definido en su totalidad el área de preparación. El área "definida" no cuenta con área de limpieza y desinfección, no cuenta con equipo de refrigeración, las paredes del área de preparación evidencia presentan grietas, al igual que el techo.

Se recomienda definir un área en específico y realizar la respectiva adecuación para el posible cambio de modalidad.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA: X NUBIA SALAZAR	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: X Nubia Salazar.	NOMBRE: Paola Alvarez Pate	NOMBRE:
CEDULA: X 1.085 250 856.	CEDULA: 1.121210018	CEDULA:
TELEFONO: X 323 227 8816	TELEFONO: 3112632150	TELEFONO:
CARGO: X Docente.	CARGO: P.O. Interventoría.	CARGO:

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	YUNCHÍA	URBANO RURAL X	
SEDE	NUESTRA SEÑORA DE MANARE	FECHA DE VISITA		2024-02-27	HORA INICIO:	11:30 am	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	01: 30 pm	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA	X	RE: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA No. 1	AREA DE PREPARACION No. 1
OBSERVACIONES	Piso construido en cemento y enchapado con baldosas de color claro, limpio y en buen estado



FOTOGRAFÍA No. 2	AREA DE PREPARACION No. 1
OBSERVACIONES	Paredes exhiben daños estructurales. Se observa presencia de fisuras, grietas y desplazamiento de las paredes del área de preparación en zona donde se ubican bigas y soporte de madera que permite sostenimiento de techo.



FOTOGRAFÍA No. 3	AREA DE PREPARACION No. 1
OBSERVACIONES	La estructura que soporta el techo es de madera y se observa desgaste por invasión de plagas (insectos como termites o comején). Las tejas de Eternit no están engranadas adecuadamente a la pared, lo cual genera aberturas que así mismo, permiten el ingreso de aguas lluvias. La fotografía permite evidenciar el cumplimiento del ítem 27 del punto IV, SERVICIOS PÚBLICOS, el comedor cuenta con servicio de energía eléctrica.



FOTOGRAFÍA No. 4	AREA DE PREPARACION No. 1
OBSERVACIONES	El área carece de unas estructuras sanitarias para llevar a cabo actividades como: porcionar, cortar o picar los alimentos para el alistamiento. Cuenta con una estructura de madera en regular estado, mesas con superficie de plástico y soportes en acero corrosible.



FOTOGRAFÍA No. 5	AREA DE PREPARACION No. 1
OBSERVACIONES	El área lavado y desinfección de menajes está construido de manera artesanal, estructuras en madera y base con superficie en cemento en mal estado, no cuenta con un sistema de desagüe adecuado, lo cual se deduce la existencia de un posible estancamiento de aguas residuales.



FOTOGRAFÍA No. 6	AREA DE PREPARACION No. 2 y ÁREA DE CONSMO
OBSERVACIONES	Situada en área de comedor escolar y no evidencia separación física entre zonas, por lo cual, representa un riesgo de contaminación de las raciones alimentarias al momento de las actividades de producción. Se observa ausencia de zona de lavado. En relación al área de consumo, existen cantidades suficientes de mesas y sillas plásticas, limpias y en buen estado.



FOTOGRAFÍA No. 7	AREA DE PREPARACION No. 2
OBSERVACIONES	El área de preparación No. 2 cuenta con estufa tipo industrial de tres puestos, con cuatro quemadores y 6 perillas en buen estado, visualmente se observa un equipo sin uso desde su adquisición. El número de utensilios y menajes como ollas, cucharones, plato, vasos y cucharas son suficientes, en material sanitarios. También se cuenta con una licuadora en regular estado.



FOTOGRAFÍA No. 8	SERVICIOS PUBLICOS
OBSERVACIONES	El comedor escolar no cuenta con el suministro de agua potable. Sin embargo, cuentan con este líquido adquirido por medio de fuentes como nacederos naturales. Se verificó visualmente las características del agua y se determinó que cumple con las condiciones básicas: es transparente, inoloro y no presenta sustancias extrañas; este líquido se almacena en recipientes plásticos con tapa y en buen estado



FOTOGRAFÍA No. 9	SERVICIOS SANITARIOS
OBSERVACIONES	Las instalaciones físicas se encuentran en buen estado, no presentan humedad, los sanitarios se encuentran limpios, en buen estado y funcionando.

OBSERVACIÓN

Se efectuó visita técnica a la sede educativa Nuestra Señora de manare de la Institución educativa Salvador Camacho Roldan, para verificar y estudiar las condiciones físicas del comedor escolar dado que, la institución educativa por medio de la secretaria de Educación solicitó la inspección del comedor para su respectiva evaluación y brindar un concepto técnico de viabilidad para el cambio de modalidad de ración industrializada a preparado en sitio.

Durante la verificación de la infraestructura se evidenció que no se había definido un espacio específico para el área de preparación y área de consumo, razón por el cual de acuerdo al concepto del profesional de apoyo de interventoría se evaluó el área que contaba con mayor probabilidad como espacio de producción.

El comedor escolar no cuenta con equipo de congelación y refrigeración, se utilizan pipetas de gas dado que no se cuenta con el servicio de gas natural, el área de lavado y desinfección de menajes se encuentra en condiciones sanitarias precarias y las estructuras como techos y paredes requieren de mantenimiento debido a un posible colapso a futuro.

NOMBRE: Manuel Alejandro Soria.	NOMBRE: Nubia Salazar
DOCUMENTO: 1121210013	DOCUMENTO: 1085250836
CARGO: Supervisor de Interventoría	CARGO: Docente

2335

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-Vi-03 27-12-2023 Vs. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	ITENCA	Ciudad/ Municipio:	PUERTO BERRIO	Hora inicio:	11:00am
Sede:	FRANCISCO MIRANDA	Fecha Visita:	28/FEB/2024	Hora terminación:	12:30pm
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	35	PUNTAJE OBTENIDO	29	PORCENTAJE %	82.9
CONCEPTO FINAL	ACEPTABLE				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: S (CUMPLE), N (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:		Fecha de Visita:		Concepto Emitido por la autoridad sanitaria

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	1	Presenta Oxido
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X insuficiente ( )	1	Presenta Desprendimiento
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	1	Puerta con oxido
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	Datos de canastillas
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	

2336

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-V145 27.02.2024 Vs. 3

14	PS EO	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS EO	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS EO	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS EO	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	
18	PS EO	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	

III. AREA DE CONSUMO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS NI EO	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS NI EO	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
21	PS NI EO	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
22	PS NI EO	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera (X) Acero Inoxidable ( )	NA	
23	PS NI EO	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Ventanas sin vidrio
24	PS NI EO	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica ( ) madera (X) otro:_____	1	
25	PS NI EO	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS NI EO	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS NI EO	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS NI EO	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Acueducto Veredal
29	PS NI EO	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	0	No cuenta con tanque
30	PS NI EO	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	
31	PS NI EO	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	Gas Natural

2337

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-A1-Vt-03 27-02-2024 Ve. 3

V. MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PSIPED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	Dotar de canecas para residuos sólidos
33	PSIPED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	0	Adecuar área temporal
34	PSIPED	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección ( )	1.	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PSIPED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	1
36	PSIPED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PSIPED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	Implementar.

CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza verificación de condiciones de Infraestructura para el comedor escolar, Reporta mantenimiento a las áreas donde se requiera según esta acta.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA: Elvidina V
NOMBRE: Elvidina V
CEDULA: 1115837481
TELEFONO: 3219095362
CARGO: Manipuladora Alimentos

FIRMA:
NOMBRE: Geraldine Ramirez
CEDULA: 1057587328
TELEFONO: 3172632150
CARGO: Supervisor Interventoria

FIRMA:
NOMBRE:
CEDULA:
TELEFONO:
CARGO:

2338

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	elchina sierra Asesores & Consultores FO-AT-IF-08 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	PAZ DE ARIPORO	URBANO RURAL X	
SEDE	FRANCISCO MIRANDA	FECHA DE VISITA		2024-02-28	HORA INICIO:	11:00a.m	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	1:00p.m	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO
Item No 2	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias
CUMPLE	X — NO CUMPLE
OBSERVACIONES	



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO
Item No 6	El area de almacenamiento cuenta con nevera
CUMPLE	NO CUMPLE — X
OBSERVACIONES	Nevera en mal estado

2339



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 18:	El área de prepación cuenta con licuadora		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

2340

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 24:	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS			
Ítem No 29:	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS SANITARIOS			
Ítem No 35:	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	Paredes con desgaste de pintura en el área de lavado de manos.			

2341

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-M-03 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	I TENCA	Ciudad/ Municipio:	PAZ DE ARIPORO	Hora inicio:	9:00 a.m
Sede:	SANTA TERESITA	Fecha Visita:	28/FEB/2024	Hora terminación:	10:45 a.m
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	36	PUNTAJE OBTENIDO	30	PORCENTAJE %	83.3
CONCEPTO FINAL	ACEPTABLE				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: S(CUMPLE), I(NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:		Fecha de Visita:	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS PI SD	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	material = PVC
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
5	PS PI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	Nevera requiere mant se encuentra con oxido y no refrigera
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si (X) no ( ) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no (X) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	Dotar de estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	Dotar de canastillas
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	Dotar de recipientes plásticos

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	Techo en P.V.C

2342

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-V145 27-02-2024 Vs. 3

14	PS PR ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS EI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS EI ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS EI ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	
18	PS EI ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS PR ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS EI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
21	PS EI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	P.V.C
22	PS EI ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	Mesones en baldosa
23	PS EI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PS EI ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	y Mesones
25	PS EI ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS EI ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS PR ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS EI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Acueducto Veredal
29	PS EI ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	Tanque en lavadero
30	PS PR ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	
31	PS PR ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

2343

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-M-83 27-03-2024 Vs. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS NI ED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	1	
33	PS NI ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PS NI ED	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS NI ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	Realizan limpieza
36	PS NI ED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS NI ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	Comparte con I.E

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se verifica condiciones de Infraestructura del restaurante escolar
-Se requiere dotar de equipos como nevera y canastillas para el adecuado almacenamiento de alimentos.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: Cenia Segura	FIRMA:
NOMBRE: Geraldine Ramirez	NOMBRE: Cenia Segura	NOMBRE:
CEDULA: 1057597328	CEDULA: 1003926589	CEDULA:
TELEFONO: 3172637765	TELEFONO: 3115803500	TELEFONO:
CARGO: Supervisora Interventoria	CARGO: Manipuladora Alimentos	CARGO:

2344

Gobernación de Casanare | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-F-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	PAZ DE ARIPORO	URBANO	
						RURAL X	
SEDE	SANTA TERESITA	FECHA DE VISITA		2024-02-28	HORA INICIO:	9:00	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	10:45	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 1:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 1:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

2345

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelina sierra Asesoría & Consultoría FO-AT-IF-06 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 17:	El área de prepación cuenta con estufa		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelmira sierra Asesorías & Consultorías FO-AT-IF-08 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 18:	El área de prepación cuenta con licuadora		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 22:	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 26:	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

2.347

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelmira pierna Asesoría & Consultoría FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 29:	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 31:	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Gas Natural		

OBSERVACIÓN
Se verifican condiciones de infraestructura del restaurante escolar sede Santa Teresita de la I.E ITENCA

	Cenia Segura
NOMBRE: Geraldine Ramírez González	NOMBRE: Cenia Segura
DOCUMENTO: 1057587328	DOCUMENTO: 10039284589
CARGO: Supervisor de Alimentos	CARGO: Manipuladora de alimentos

2348

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-1140 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	La Turua	Ciudad/ Municipio	Aguazul	Hora inicio:	10:20
Sede:	Principal.	Fecha Visita:	28-02-2024	Hora terminación:	11:10
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	35	PUNTAJE OBTENIDO	15	PORCENTAJE %	42.9
CONCEPTO FINAL	Deficiente				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:		Fecha de Visita:		Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento(X Baldosa( )	0	Se evidencia pisos en Cemento
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	0	Se evidencia Fisuras en techo
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente (X)	0	Capacidad en Nevera Insuficiente
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente (X)	0	Capacidad en Congelador Insuficiente
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No cuento con estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	1	
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	No cuento con R. plásticos

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura (X) Ladrillo ( )	0	Realizar mantenimiento en pintura.
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	Techo en PVC

2349

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-M-03 27-03-2020 Ve. 3

14	PS ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable (X)	1	
15	PS ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	0	Espacio Reducido insuficiente
17	PS ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica ( )	0	Capacidad de estufa insuficiente.
18	PS ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica ( )	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS IN ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento (X) Baldosa ( )	0	No cumple especificaciones adecuadas.
20	PS IN ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo ( ) No Pared	0	Area abierta
21	PS IN ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico (X)	1	
22	PS IN ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS IN ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	No cuenta con puertas ni ventanas
24	PS IN ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente ( ) insuficiente (X) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	0	Cantidad Insuficiente
25	PS IN ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente ( ) insuficiente (X) material: plastica ( ) madera ( ) otro:_____	0	Capacidad insuficiente
26	PS IN ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	0	En mal estado.

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS IN ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS IN ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Pozo Profundo
29	PS IN ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS IN ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	0	No cuenta con servicio Alcantarillado
31	PS IN ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	0	No cuenta con gas Natural

2350

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-Vi-01 27-02-2024 Vs. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS RI ED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	NO son suficientes
33	PS RI ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PS RI ED	Disposicion final de residuos quema ( ) enterrada ( ) recolección (X)	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS RI ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	0	No cuenta.
36	PS RI ED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS RI ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	No en de uso exclusivo

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: Jasbleidy Rojas	FIRMA:
NOMBRE: Liz Estela Correa	NOMBRE: Jasbleidy Rojas	NOMBRE:
CEDULA: 23770291	CEDULA: 33647031	CEDULA:
TELEFONO: 3144334903	TELEFONO: 3142794136	TELEFONO:
CARGO: Supervisor PAE.	CARGO: man. Alimentos	CARGO:

2351

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA LA TURUA	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	AGUAZUL	URBANO	
						RURAL	X
SEDE	LA TURUA	FECHA DE VISITA		2024-02-28	HORA INICIO:	10:20 am	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	11:10 am	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO
Ítem No 1:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.
CUMPLE	NO CUMPLE X
OBSERVACIONES	Pisos en cemento, lo cual no garantiza condiciones higiénico-sanitarias según la regulación. Res. 2674/13.



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO
Ítem No 2:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias
CUMPLE	X NO CUMPLE
OBSERVACIONES	Paredes en pintura

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 3:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Presenta fisuras entre techo y pared. Completamente Alrededor del área de almacenamiento.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	La Capacidad para el almacenamiento en la nevera es Insuficiente.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 7:	El area de almacenamiento cuenta con congelador		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	La capacidad para el almacenamiento en el congelador es Insuficiente		

2353

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Los pisos tienen Baldosa. Permite las operaciones de limpieza.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 13:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Techos en material sanitario PVC.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Mesones en Baldosa.		

2354

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO- INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 16:	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Espacio muy reducido, se dificulta las operaciones de limpieza y desinfección		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	No permite adecuadas condiciones higiénico-Sanitarias.		



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 31:	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	No cuenta con gas Natural		

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelmira sierra Asesorías & Consultorías FO-A7-IF-89 11-05-23 Ver. 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS		
Ítem No 32	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Capacidad de recipientes para la adecuada disposición de residuos sólidos es insuficiente.		

OBSERVACIÓN
Verificación de infraestructura para comedores escolares, Programa de Alimentación Escolar PAE, modalidad Ración prerada en sitio-RPS

	Jasbleidy Rojas
NOMBRE: Luz Estela Carrero	NOMBRE: Jasbleidy Rojas
DOCUMENTO: 23770291	DOCUMENTO: 33647031
CARGO: Supervisor PAE	CARGO: Manipulador de alimentos

2356

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-V.03 27-02-2024 Ve. 2

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	La Turua	Ciudad/ Municipio	Aguazul	Hora inicio:	9:30
Sede:	Cerrito	Fecha Visita:	28-02-2024	Hora terminación:	10:30
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	36	PUNTAJE OBTENIDO	27	PORCENTAJE %	75
CONCEPTO FINAL	Aceptable				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: S(CUMPLE), E (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:		Fecha de Visita:	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS PSI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS PSI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( ) PVC. X	1	
4	PS PSI ED	Los meseones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	NA	
5	PS PSI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS PSI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si ( ) no (X) funciona: si ( ) no (X) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	Realizar mantenimiento
7	PS PSI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no (X) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	Se requiere congelador
8	PS PSI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	Se requiere estibas
9	PS PSI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	Se requiere Canastillos
10	PS PSI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	se requiere

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( ) PVC X	1	

2357

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-Vi-03 27-02-2023 Vs. 3

14	PS ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	
18	PS ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS FI ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS FI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
21	PS TE ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( ) PVC x	1	
22	PS FI ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS FI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PS MO ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS MO ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS EI ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes. Notan en mal estado.	0	Se requiere menaje.

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS SE ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS AG ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Acueducto veredal
29	PS AL ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS AL ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	
31	PS AL ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

2358

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-V8-03 27-02-2024 Ve. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS NI ED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	se requiere Recipientes
33	PS NI ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PS NI ED	Disposicion final de residuos quema ( ) enterrada ( ) recolección (X)	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS NI ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	0	Realizar mantenimiento
36	PS NI ED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS NI ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	No es de uso exclusivo

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: LEIDY CASTILLO L	FIRMA:
NOMBRE Luistela Collazo	NOMBRE LEIDY CASTILLO LOPEZ	NOMBRE
CEDULA: 23770291	CEDULA: 1116550444	CEDULA:
TELEFONO: 3144354903	TELEFONO: 3212978286	TELEFONO:
CARGO Supervisor PAE.	CARGO: ECONOMA	CARGO

2359

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA LA TURUA	**ETC**	DEPTO. CASANARE	**MUNICIPIO**	AGUAZUL	**URBANO**	
						RURAL X	
SEDE	CERRITO	**FECHA DE VISITA**		2024-02-28	**HORA INICIO:**	9:30 am	
OPERADOR	FEDAG SAS	**CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024**			**HORA DE TERMINACIÓN**	10:30 am	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			**ACTA DE INRAESTRUCTURA**	X	**ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO**		
MODALIDAD	**PS: PREPARADO EN SITIO**		**RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA**		**SI: SERVICIO RESIDENCIAS**		



FOTOGRAFÍA	**AREA DE ALMACENAMIENTO**
Ítem No 3:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.
CUMPLE	X **NO CUMPLE**
OBSERVACIONES	Los techos son en material sanitario PVC.



FOTOGRAFÍA	**AREA DE ALMACENAMIENTO**
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera
CUMPLE	**NO CUMPLE** X
OBSERVACIONES	La unidad aplicativa cuenta con una nevera deteriorada, y un nevecon fuera de servicio, que requiere mantenimiento.

2360



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 13:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Los techos son de material sanitario PVC.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Los mesones están construidos en material sanitario, permite las operaciones de limpieza y desinfección.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 17:	El área de prepación cuenta con estufa		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	La unidad aplicativa Cuenta con estufa tipo Industrial.		


2361

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	PO-AT-IF-06 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Los pisos están construidos en material sanitario que permite la limpieza y desinfección.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 21:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Los techos están construidos en material sanitario PVC.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 23:	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Las puertas y ventanas están construidas en material resistente.		

2362

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-05 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 26:	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	El menaje y utensilios son insuficientes y algunos elementos en mal estado.		



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS SANITARIOS		
Ítem No 35:	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	El área no está en funcionamiento, requiere mantenimiento.		

OBSERVACIÓN
Verificación de infraestructura para comedores escolares, Programa de Alimentación Escolar PAE, modalidad Ración prerada en sitio-RPS. 2024

Luz Estela Carrero	Leidy Castillo
NOMBRE: Luz Estela Carrero	NOMBRE: Leidy Castillo
DOCUMENTO: 23770291	DOCUMENTO: 1116550444
CARGO: Supervisor PAE	CARGO: Manipuladora de Alimentos

2363

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FDAT-IA-03 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	El CUSIANA	Ciudad/ Municipio	TAURAMENA	Hora inicio:	12:20 pm
Sede:	El CUSIANA	Fecha Visita:	28-02-2024	Hora terminación:	1:00 pm

Modalidad del servicio: PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )

PUNTAJE ESPERADO	36	PUNTAJE OBTENIDO	30	PORCENTAJE %	83,3%	CONCEPTO FINAL	Aceptable.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C(CUMPLE), X (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:		Fecha de Visita:	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria:

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	0	Los pisos requieren de mantenimiento presentan humedad.
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	Techos de cemento (pintados)
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	Mesones en granito
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no ( ) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No cuenta con Congelador
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No cuenta con estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	1	
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	Requiere de recipiente plastico

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	Techos en puc.

2364

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-V-03 27-02-2024 Ve. 3

14	PS EI	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable (X)	1	
15	PS EI	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS EI	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS EI	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	Estufa de 6 puestos
18	PS EI	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS EI	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS EI	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo (X)	1	
21	PS EI	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	Techos de PVC
22	PS EI	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS EI	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	Ventanas Falta Vidrio.
24	PS EI	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS EI	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS EI	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS EI	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS EI	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	(Fuente acueducto)
29	PS EI	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS EI	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	
31	PS EI	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

2365

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-M-03 27-03-2024 Vs. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS PI CD	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	No cuenta con canecas
33	PS PI CD	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PS PI CD	Disposicion final de residuos quema ( ) enterrada ( ) recolección (X)	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS PI CD	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	
36	PS PI CD	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	0	No cuenta con jabon liquido.
37	PS PI CD	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	1	

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realizo visita de seguimiento a la Unidad Aplicativa EL CUSIANA Sede EL CUSIANA Sede EL CUSIANA con el Finde verificar las Condiciones de infraestructura del Restaurante Escolar. donde se observa que cumple con las condiciones basicas.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA: [signature]
NOMBRE: Naydu M. Bastos B.
CEDULA: 1118.544.617
TELEFONO: 3112632150
CARGO: Profesional de Interv.

FIRMA: Yakelin Moreno
NOMBRE: Yakelin
CEDULA: 24227803
TELEFONO: 3214575664
CARGO: Manipuladora

FIRMA:
NOMBRE:
CEDULA:
TELEFONO:
CARGO:

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	TAURAMENA	URBANO	
						RURAL	X
SEDE	EL CUSIANA	FECHA DE VISITA		2024-02-28	HORA INICIO:	12:20 am	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	13:00	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 1:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Se observa pisos del área de almacenamiento que presentan humedad, requieren de mantenimiento.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 3:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 15:	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 16:	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 17:	El área de prepación cuenta con estufa		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 18:	El área de prepación cuenta con licuadora		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 20:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 21:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 24:	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 31:	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS SANITARIOS		
Ítem No 35:	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS SANITARIOS		
Ítem No 37:	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

OBSERVACIÓN
Se realizó visita de seguimiento a la unidad aplicativa EL CUSIANA sede EL CUSIANA con el fin de verificar las condiciones de infraestructura del restaurante escolar donde se observa que cumple con las condiciones básicas.

	Yakelin Moreno
NOMBRE: Naydu Mardady Bustos Romero	NOMBRE: Yakelin moreno
DOCUMENTO: 118544617	DOCUMENTO: 24227803
CARGO: Supervisor de Interventoria	CARGO: Manipuladora

2371

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-M-83 27-02-2024 Vo. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	FERNANDO RODRIGUEZ	Ciudad/ Municipio	PELECTOR	Hora inicio:	8.15 am
Sede:	PUEBLO NUEVO	Fecha Visita:	29-02-2024	Hora terminación:	9.30 am
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (√) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	36	PUNTAJE OBTENIDO	24	PORCENTAJE %	66.7
CONCEPTO FINAL	Deficiente				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: S:CUMPLE( ) NO CUMPLE( ) NA (NO APLICA) NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:		Fecha de Visita:		Concepto Emitido por la autoridad sanitaria

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento (X) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	0	Requiere de mantenimiento desprendimiento de pintura
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	0	Techos presentan aberturas
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento (X) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si (X) no( ) en uso: si ( ) no(Y) funciona: si ( ) no (X) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	0	Requiere de mantenimiento congelador
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No cuenta con estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	No cuenta con canastillas
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	No cuenta con recipientes

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	0	Techos presentan aberturas

2372

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-VI-01 27-02-2024 Ve. 3

14	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Las ventanas presentan oxido, puertas no tienen vidrio
16	PS RI ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	0	Requiere de mantenimiento el meson del lava platos
17	PS RI ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	
18	PS RI ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS RI ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	0	Paredes presentan desprendimiento de pintura
21	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (Y) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	0	Los techos presentan aberturas
22	PS RI ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	NA	
23	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PS RI ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica ( ) madera (X) otro:_____	1	
25	PS RI ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica ( ) madera (X) otro:_____	1	
26	PS RI ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Nacedero de Agua
29	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	Es compartido con la Unidad Aplicativa
30	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	
31	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

2373

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO.AT.M-03 27-02-2024 Va. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS R ED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	1	
33	PS R ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PS R ED	Disposicion final de residuos quema ( ) enterrada ( ) recolección (X)	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS R ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	
36	PS R ED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS R ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	No cuenta con baño exclusivo, compartido

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realizó visita tecnica a la IE Fernando Rodriguez Sede Pueblo Nuevo del Municipio de Becerril con el Fin de verificar las condiciones de infraestructura del Restaurante Escolar donde se observa lo siguiente:

- Las paredes del área del Restaurante presenta desprendimiento de pintura requieren de mantenimiento
- Techos presentan aberturas
- El lavaplatos requieren de mantenimiento desprendimiento de material "cemento"
- No cuentan con baño exclusivo para manipuladora

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Yohana Rodriguez	NOMBRE: Naydu Mardady Bustos	NOMBRE:
CEDULA: 1116547491	CEDULA: 1.118.544.617	CEDULA:
TELEFONO: 3135662455	TELEFONO: 3112632150	TELEFONO:
CARGO: Economa.	CARGO: Profesional de Int.	CARGO:

2374

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-06 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO RODRIGUEZ	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	RECETOR	URBANO	
						RURAL X	
SEDE	PUEBLO NUEVO	FECHA DE VISITA		2024-02-29	HORA INICIO:	8:15 am	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	9:30 am	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 1:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 3:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Techos presentan aberturas		

2375

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelmira sierra Asesoría & Consultoría FOAT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 15:	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Las ventanas presentan oxidación , no tienen vidrio de protección		

2376

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelmira sierra Asesorías & Consultoría FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07




FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 16:	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	El área de limpieza y desinfección lavaplatos requiere de mantenimiento en la parte inferior desprendimiento del cemento		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 17:	El área de prepación cuenta con estufa		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 18:	El área de prepación cuenta con licuadora		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

2377

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IP-08 11-09-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 20:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Presentan desprendimiento de pintura		



FOTOGRAFÍA	MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS		
Ítem No 32:	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS SANITARIOS		
Ítem No 37:	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	El baño es compartido con la unidad aplicativa		

2378

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelmira sierra Asesorías & Consultorías FO-AT-F-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

OBSERVACIÓN
Se realizó visita técnica a la institución educativa Fernando Rodríguez sede Pueblo Nuevo del Municipio de Recetor con el fin de verificar las condiciones de infraestructura del restaurante escolar dónde se observa lo siguiente: las paredes del área del restaurante presentan desprendimiento de pintura requieren de mantenimiento. Techos presentan aberturas, el lavaplato requiere de mantenimiento desprendimiento el material de cemento. No cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.

NOMBRE: Naydu Mardady Bustos Romero	NOMBRE: Yohana Bohorquez
DOCUMENTO: 1118544617	DOCUMENTO: 1116457491
CARGO: Profesional de interventoria	CARGO: Economa

2379

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-A1-Vi03 2142-2024 Vs. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	Jose Maria Cordoba		Ciudad/ Municipio	Tauramena		Hora inicio:	12:30
Sede:	Divino Niño		Fecha Visita:	29-02-2024		Hora terminación:	1:45
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )						
PUNTAJE ESPERADO	37	PUNTAJE OBTENIDO	34	PORCENTAJE %	91.9	CONCEPTO FINAL	Bueno

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), ND (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:		Fecha de Visita:	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	Techos en PVC.
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (Y) no ( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente (X)	0	Se requiere Nevera (insuficiente)
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	Se requiere congelador
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	Se requiere estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	1	
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	Techos en PVC.

2380

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-M-03 27-03-2024 Ve. 3

14	PS CD	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS CD	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS CD	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS CD	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	
18	PS CD	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS RI CD	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS RI CD	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
21	PS RI CD	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico (X)	1	
22	PS RI CD	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
23	PS RI CD	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PS RI CD	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica ( ) madera (X) otro:_____	1	
25	PS RI CD	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS RI CD	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS RI CD	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS RI CD	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Acueducto Municipal.
29	PS RI CD	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS RI CD	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	
31	PS RI CD	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

2381

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-Vi-03 27-02-2024 Vo. 5

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PUNTO DE CONTROL	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	1	
33	PUNTO DE CONTROL	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PUNTO DE CONTROL	Disposicion final de residuos quema ( ) enterrada ( ) recolección (X)	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PUNTO DE CONTROL	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	
36	PUNTO DE CONTROL	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PUNTO DE CONTROL	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	1	Requiere mantenimiento.

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: Yoqueline Diaz	FIRMA:
NOMBRE: Luz Ortega Barco	NOMBRE: Yoqueline Diaz	NOMBRE:
CEDULA: 22470291	CEDULA: 1.115.910.313	CEDULA:
TELEFONO: 3144354903	TELEFONO: 3132581603	TELEFONO:
CARGO: Supervisor PAE	CARGO: Economa	CARGO:

2382

Gobernación de Casanare | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelmira sierra Asesorías & Consultorías FO-AT-F-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	TAURAMENA	URBANO RURAL X	
SEDE	DIVINO NIÑO	FECHA DE VISITA	2024-02-29		HORA INICIO:	12:30 am	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	1:45 am	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO
Ítem No 1:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.
CUMPLE	X / NO CUMPLE
OBSERVACIONES	Los pisos están construidos en material sanitario Baldosa y permiten la limpieza y desinfección.



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera
CUMPLE	NO CUMPLE / X
OBSERVACIONES	El área de almacenamiento cuenta con nevera de capacidad insuficiente y no cuenta con un Congelador.

2383

Gobernación de Casanare | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelmira sierra FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Las paredes están construidos en material sanitario Baldosa, permiten la limpieza y desinfección.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Los mesones están construidos en material sanitario Baldosa, permiten la limpieza y desinfección.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Los pisos están construidos en material sanitario Baldosa, permiten la limpieza y desinfección.		

2384

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FD-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 21:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	El techo está construido en material sanitario teja termo acústica.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 23:	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Las puertas y ventanas están construidas en material resistente.		



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS SANITARIOS		
Ítem No 35:	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Cuenta con área para la higienización de manos.		

2385

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelmira sierra Asesorías & Consultorías FO-AT-F-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

OBSERVACIÓN
Verificación de infraestructura para comedores escolares, Programa de Alimentación Escolar PAE, modalidad Ración prerada en sitio-RPS. 2024.

NOMBRE: Luz Estela Carrero	NOMBRE: Yaqueline Díaz
DOCUMENTO: 23770291	DOCUMENTO: 1115910315
CARGO: Supervisor PAE	CARGO: Manipuladora de Alimentos

2386

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-XXX 27-03-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	Tecnica Emp. del Llano	Ciudad/ Municipio	Tauramena	Hora inicio:	8:30
Sede:	Chaparral	Fecha Visita:	29 02 2024	Hora terminación:	9:30
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	37	PUNTAJE OBTENIDO	31	PORCENTAJE %	83.8	CONCEPTO FINAL	Aceptable

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: X CUMPLE, 0 NO CUMPLE, NA NO APLICA, NO SE OBSERVADO

Última visita de inspección sanitaria:		Fecha de Visita:		Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS PSI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS PSI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( ) PVC.	1	Techos en PVC
4	PS PSI RI	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable (X)	1	
5	PS PSI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente. se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS PSI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si ( ) no ( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
7	PS PSI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si (X) no ( ) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente (X)	1	
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No cuenta con estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	1	
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente. se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( ) PVC.	1	Techos en PVC.

2387

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-VI-03 27-02-2024 Vs. 3

14	PS EO	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable (X)	1	
15	PS EO	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Cuenta con Estructuras en cemento
16	PS EO	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS EO	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	
18	PS EO	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS NI EO	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS NI EO	Las paredes están construidas en material resistante, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
21	PS NI EO	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	Techos en PVC.
22	PS NI EO	Las mesones están construidos en material resistante, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS NI EO	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Se sugiere Colocar Ventanas, vidrios y Anjeos.
24	PS NI EO	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica ( ) madera (X) otro:_____	1	
25	PS NI EO	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS NI EO	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	0	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS NI EO	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	0	Si cuenta con Energia electr. pero tomas no fun. cionan.
28	PS NI EO	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	
29	PS NI EO	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS NI EO	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	
31	PS NI EO	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

2388

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-VI-03 27-02-2024 Vo. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PSIED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos	1	
33	PSIED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PSIED	Disposicion final de residuos quema ( ) enterrada ( ) recolección (X)	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PSIED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	0	Pegaier mantenimiento
36	PSIED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PSIED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	1	

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: Delia Ramos	FIRMA:
NOMBRE: Lu Estela Parrero	NOMBRE: Delia Ramos	NOMBRE:
CEDULA: 23770291	CEDULA: 1.062 907 711	CEDULA:
TELEFONO: 3144334903	TELEFONO: 313 352 4526	TELEFONO:
CARGO: Supervisor PAE	CARGO: Manipulacion de alimento	CARGO:

2389

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelina sierra Asesores & Consultores FO-AT-IF-08 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	TAURAMENA	URBANO	
						RURAL	X
SEDE	CHAPARRAL	FECHA DE VISITA		2024-02-29	HORA INICIO:	8:30 am	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	9:30 am	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera
CUMPLE	X / NO CUMPLE
OBSERVACIONES	Cuenta con nevera en uso.




FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.
CUMPLE	X / NO CUMPLE
OBSERVACIONES	Los pisos están construidos en baldosa.

2390

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-F-38 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 13:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	El techo está construido en material sanitario PVC.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Los mesones están construidos en Baldosa y acero inoxidable.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 17:	El área de prepación cuenta con estufa		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Estufa tipo industrial.		

2391



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Pisos en material sanitario, Baldosa		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 21:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Techos en material sanitario PVC		



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 27:	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	La unidad aplicativa si cuenta con energía eléctrica, pero la gran mayoría de tomas están fuera de servicio, tienen conexión con una extensión.		

2392

Gobernación de Casanare | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS SANITARIOS		
Ítem No 36.	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	La unidad aplicativa cuenta con área adecuada para la higienizacion de manos. Pero no funciona requiere mantenimiento.		

OBSERVACIÓN
Verificación de infraestructura para comedores escolares, Programa de Alimentación Escolar PAE, modalidad Ración prerada en sitio-RPS.

NOMBRE: Luz Estela Carrero	NOMBRE: Delia Ramos
DOCUMENTO: 3144354903	DOCUMENTO: 1062907711
CARGO: Supervisor PAE	CARGO: Manipuladora de Alimentos

2393

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-II-03 27-03-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	Tecnica E. del Llano	Ciudad/ Municipio	Tauramena	Hora inicio:	10:00
Sede:	Agua Blanca	Fecha Visita:	29-02-2024	Hora terminación:	11:20

Modalidad del servicio: PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )

PUNTAJE ESPERADO	37	PUNTAJE OBTENIDO	26	PORCENTAJE %	703	CONCEPTO FINAL	Aceptable.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CUMPLE | CUMPLE EN PARTE | NO CUMPLE | NO APLICA | NO OBSERVADO

Última visita de inspección sanitaria:		Fecha de Visita:		Concepto Emitido por la autoridad sanitaria

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS PSI RI	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
3	PS PSI RI	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
4	PS PSI RI	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento (X) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
5	PS PSI RI	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS PSI RI	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si ( ) no ( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
7	PS PSI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	Se requiere Congelador.
8	PS PSI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	Se requiere estibas.
9	PS PSI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	1	
10	PS PSI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	Se requiere

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS RI	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS RI	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo (X)	1	
13	PS RI	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	0	Garantizar las condiciones Higienico-Sanitarias

2394

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-V145 27-03-2024 Vs: 3

14	PE ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (✓) Cemento (X) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PE ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias	1	
16	PE ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	0	Espacio reducido
17	PE ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente ( ) insuficiente (X) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	Se requiere mantenimiento Estufa
18	PE ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PE AC ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PE RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo (X)	0	Garantizar condiciones Higienico Sanitarios
21	PE RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
22	PE RI ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento (X) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	0	Garantizar condiciones Higienico-Sanitarios
23	PE RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	mantenimiento en pintura.
24	PE RI ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PE RI ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PE RI ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	0	Se requiere Utensilios

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PE RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica. Sí cuenta	0	mantenimiento de tomas energia.
28	PE RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Acueducto veredal
29	PE RI ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PE RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	
31	PE RI ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

2395

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	PC-AT-V-03 27-02-2024 Vs. 3

V. MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS PI ED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos	1	
33	PS PI ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PS PI ED	Disposicion final de residuos quema ( ) enterrada ( ) recolección (X)	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS PI ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	0	Realizar mantenimiento ya q' no funciona
36	PS PI ED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS PI ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	1	Realizar mantenimiento

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: Martha Alejandra J. G.	FIRMA:
NOMBRE: Lic Estela Carrera	NOMBRE: Martha Alejandra J. G.	NOMBRE:
CEDULA: 23740291	CEDULA: 1123533222	CEDULA:
TELEFONO: 3144354903	TELEFONO: 3164976639	TELEFONO:
CARGO: Supervisor PAE.	CARGO: Manipuladora de alimento	CARGO:

2396

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelmira sierra Asesorías & Consultorías FO-AT-IF-08 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL							
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	TAURAMENA	URBANO RURAL X	
SEDE	AGUA BLANCA	FECHA DE VISITA		2024-02-29	HORA INICIO:	10:00am	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	11:20 am	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 1:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Los pisos están construidos en material sanitario- Baldosa		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 6	El area de almacenamiento cuenta con nevera		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Cuenta con nevera en buen funcionamiento		

2397

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación

FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO
VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD
RACIÓN PREPARADA EN SITIO-
INDUSTRIALIZADA

FO-AT-F-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.
CUMPLE	X / NO CUMPLE
OBSERVACIONES	Mesones en Baldosa.



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION
Ítem No 17:	El área de prepación cuenta con estufa
CUMPLE	X / NO CUMPLE
OBSERVACIONES	La unidad aplicativa cuenta con estufa tipo industrial.



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.
CUMPLE	X / NO CUMPLE
OBSERVACIONES	Los pisos están construidos en Baldosa

2398

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-05 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 21:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y moho, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Techos en teja de eternit.		



FOTOGRAFÍA	MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS		
Ítem No 32:	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Se cuenta con recipientes para adecuado manejo de residuos sólidos.		

OBSERVACIÓN
Verificación de infraestructura para comedores escolares, Programa de Alimentación Escolar PAE, modalidad Ración prerada en sitio-RPS.

	Martha A J G
NOMBRE: Luz Estela Carrero	NOMBRE: Martha Alejandra J G
DOCUMENTO: 23770291	DOCUMENTO: 1123533222
CARGO: Supervisor PAE	CARGO: Manipulador de Alimentos

2399

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-V403 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	Técnico Diversificado	Ciudad/ Municipio:	Monterrey	Hora inicio:	9:10
Sede:	Santandev	Fecha Visita:	04-03-2024	Hora terminación:	10:15
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	36	PUNTAJE OBTENIDO	18	PORCENTAJE %	50
CONCEPTO FINAL	Deficiente				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:		Fecha de Visita:		Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS PSI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo (X)	0	No garantiza Condiciones Higienico-Sanitarias
3	PS PSI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( ) Terminar la instalación de PVC	0	Se debe continuar con la instalación Completa en PVC.
4	PS PSI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
5	PS PSI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS PSI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no ( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	Se requiere Nevera
7	PS PSI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	Se requiere Congelador
8	PS PSI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	se requiere estibas
9	PS PSI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	1	
10	PS PSI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	Se requiere.

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	Techos en PVC.

2400

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-16-03 27-02-2024 Ve. 3

14	PS ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	0	
15	PS ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Se requiere mantenimiento
16	PS ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	0	Se requiere mantenimiento
18	PS ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica ( ) NO	0	No cuento con Licuadora

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS RI ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo (X)	0	No garantiza Condiciones Higienicas
21	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	0	Se observa material PUC. Incompleto.
22	PS RI ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
23	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PS RI ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente ( ) insuficiente (X) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	0	Se requiere Mesas.
25	PS RI ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente ( ) insuficiente (X) material: plastica ( ) madera ( ) otro:_____	0	Se requiere sillas
26	PS RI ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	0	Se evidencian en mal estado.

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS SA ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	
29	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	Pozo septico
31	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

2401

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-V163 27-02-2024 Ve. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS NI ED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	se requiere recipientes - Residuos
33	PS NI ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PS NI ED	Disposicion final de residuos quema ( ) enterrada (X) recolección ( )	0	Implementar programa Residuos sólidos

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS NI ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	
36	PS NI ED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS NI ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	No en de uso exclusivo

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ing Estella Garcia	NOMBRE: Laura Vanessa Guzman	NOMBRE:
CEDULA: 23770291	CEDULA: 1069-898677	CEDULA:
TELEFONO: 3144354903	TELEFONO: 312 351 65 01	TELEFONO:
CARGO: Supervisor PAE	CARGO: Economa	CARGO:

2402

Gobernación de Casanare | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL							
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DIVERSIFICADO	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	MONTERREY	URBANO	
						RURAL X	
SEDE	SANTANDER	FECHA DE VISITA		2024-03-4	HORA INICIO:	9:10 am	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	10:15 am	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 2:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Las paredes están construidas en ladrillo material que no garantiza las condiciones higiénicas.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	El área de preparación cuenta con material sanitario -Baldosa		