5816

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 6:	El ares de almacenamiento cuenta con nevera			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 9:	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE		NO CUMPLE	X	
OBSERVACIONES	Baldosas partidas.			

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelmira sierra Asesoría & Consultoría FO-AT-IF-06 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 13.	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 17.	El área de prepación cuenta con estufa			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 24.	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Mesas en mesón de baldosa y sillas en cemento.		

OBSERVACIÓN
Se verifican condiciones de infraestructura del restaurante escolar de la sede Brisas del Pauto del municipio de Pore.

5818

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-M-03 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	ANTONIO NARIÑO	Ciudad/ Municipio	POPE	Hora Inicio:	8:30 a.m
Sede:	MIRALINDO	Fecha Visita:	12-Abril-24	Hora terminación:	10:00 a.m
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	35	PUNTAJE OBTENIDO	27	PORCENTAJE %	77.1
CONCEPTO FINAL	Aceptable				

CRITERIOS DE EVALUACION: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Etemit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	NA	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No cuentan con congelador Secuna el de nevera
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	Dotar de estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	1	
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	

5819

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-10-03 27-02-2024 Rv. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

14	PS PI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	Esquinas sin baldosa.
15	PS PI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Instalar barreras de protección en puerta de ingreso
16	PS PI ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS PI ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	
18	PS PI ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS PI ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS PI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
21	PS PI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
22	PS PI ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS PI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Instalar angeos en ventanas
24	PS PI ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera (X) otro:_____	1	
25	PS PI ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS PI ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS PI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS PI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	
29	PS PI ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	Pozo profundo
30	PS PI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado	0	Ausencia de alcantarillado.
31	PS PI ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	0	Uso de pipeta.

5820

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO.AT-M-03 27-03-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	1	
33	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	0	Adecuar lavamanos
36	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	Compartidos con I.E

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza visita de verificación de Infraestructura al comedor escolar de la sede educativa Mirolindo del municipio de Pore, evidenciando, menaje en buen estado sin embargo se evidencia estantes de almacenamiento de materia prima con oxido; se debe instalar cortinas en ventanas de áreas de consumo y barreras de protección en puerta de área de procesamiento igualmente para esta área reforzar pintura.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: Clara Galdron	FIRMA:
NOMBRE: Edelmira Sierra Gutierrez	NOMBRE: Clara Galdon	NOMBRE:
CEDULA: 1057587328	CEDULA: 1127612772	CEDULA:
TELEFONO: 3112632750	TELEFONO: 3173375645	TELEFONO:
CARGO: Supervisor campo Interv	CARGO: Economa	CARGO:

322

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	PORE	URBANO / RURAL X	
SEDE	MIRALINDO	FECHA DE VISITA	2024-04-12		HORA INICIO:	08:30	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	10:00	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 1:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 2:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelina sierra Asesorías & Consultorías FO-AT-IF-08 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 11:	Los pisos están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 15:	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Abertura entre puerta y piso del área de preparación, facilita el ingreso de plagas.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 17:	El área de preparación cuenta con estufa		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 18:	El área de preparación cuenta con licuadora		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

5824

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelmira sierra Asesorías & Consultorías FO-AT-IF-06 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 23:	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Ventanas sin vidrio o angeos.		



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 31:	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Gas de pipeta.		

OBSERVACIÓN

Se realiza verificación de condiciones de infraestructura de la sede educativa Miralindo del municipio de Pore.

5825

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-6163 27-02-2024 Vs. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	ANTONIO NARIÑO	Ciudad/ Municipio	PORE	Hora inicio:	11:30 a.m
Sede:	ANTONIO NARIÑO	Fecha Visita:	12-Abril-2024	Hora terminación:	1:30 p.m
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	34	PUNTAJE OBTENIDO	32	PORCENTAJE %	94.1
CONCEPTO FINAL	Bueno				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: NC(NO CUMPLE), R (NO CUMPLE PERO SE APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	P.N.C.
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	Dotar de estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	1	
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	P.N.C.

326

5826

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-VI-01 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

14	PS CD	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable (X)	1	Superficie granito
15	PS CD	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS CD	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS CD	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	
18	PS CD	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	

III. AREA DE CONSUMO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS IN CD	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS IN CD	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
21	PS IN CD	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	P.V.C
22	PS IN CD	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS IN CD	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PS IN CD	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera (X) otro:_____	1	
25	PS IN CD	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS IN CD	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS IN CD	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS IN CD	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	
29	PS IN CD	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	N.O	
30	PS IN CD	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	0	Ausencia de servicio de alcantarillado.
31	PS IN CD	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

5827

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-M-03 27-02-2024 Vo. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PUNTO	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	1	
33	PUNTO	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PUNTO	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PUNTO	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	
36	PUNTO	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PUNTO	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	1	

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza visita de verificación de condiciones de Infraestructura del restaurante escolar de la sede Antonio Nariño Principal, se evidencia buenas condiciones de pisos, paredes, techos y mesones, ademas de equipos con buen funcionamiento, sin embargo se evidencia que no cuentan con estibas para almacenar o colocar comestibles y facilitar operaciones de limpieza.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: Yansely Cruz A.	FIRMA:
NOMBRE: Edelmira Sierra Gutiérrez	NOMBRE: Yansely Cruz Alfonso	NOMBRE:
CEDULA: 1057587328	CEDULA: 1116-090.894	CEDULA:
TELEFONO: 3112632190	TELEFONO: 320 884 5186 - 3115904771	TELEFONO:
CARGO: Supervisora Compañeros	CARGO: Manipuladora Alimentos	CARGO:

328

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	elvira sierra FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	PORE	URBANO RURAL X	
SEDE	ANTONIO NARIÑO	FECHA DE VISITA		2024-04-12	HORA INICIO:	11:30	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	13:30	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 1:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 2:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	PO-AT-F-08 11-05-22 Ver. 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 7:	El area de almacenamiento cuenta con congelador			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Mesones en granito liso.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 17:	El área de preparación cuenta con estufa		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-08-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 23:	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS			
Ítem No 28:	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS SANITARIOS			
Ítem No 35:	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-F-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS SANITARIOS		
Item No 37:	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

OBSERVACIÓN

Se realiza verificación de condiciones de infraestructura de la sede educativa António Nariño.

NOMBRE: Geraldine Ramírez González	NOMBRE: Yansely Cruz Alfonso
DOCUMENTO: 1057587328	DOCUMENTO: 1116040894
CARGO: Supervisor de campo Interventoria	CARGO: Manipuladora de Alimentos

5833

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO.AT.VI-03 27-02-2024 Vs. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	ITENCA.	Ciudad/ Municipio	Paz de Ariporo.	Hora inicio:	02:00pm
Sede:	Guillermo Cano Isaza	Fecha Visita:	14-04-24	Hora terminación:	03:00pm.
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (Y) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	33	PUNTAJE OBTENIDO	23	PORCENTAJE %	69.7	CONCEPTO FINAL	Aceptable

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(Y)	1	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento (Y) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	Desgaste en las pinturas de las paredes.
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	NA	No cuenta con mesones
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Fallas de las ventanas y puertas presentan oxidad
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (Y) no ( ) en uso: si ( ) no ( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (Y) insuficiente ( )	1	
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no ( ) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	N.A	
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No cuenta con estibas.
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	No cuenta con canastillas.
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (Y)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (Y) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (Y) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	0	Techos presenta grieta

5834

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-16-03 27-03-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

14	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (Y) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Marco de la puerta presenta corrosion.
16	PS RI ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS RI ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (Y) insuficiente ( ) tipo: industrial (Y) domestica ( )	1	
18	PS RI ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (Y) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (Y)	1	Tambien aceite licuadora industrial - Sin usar.

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS RI ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (Y)	1	Baldosa Color rojo.
20	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (Y) Ladrillo ( )	1	Pintura requiere Mantenimiento.
21	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Etemit (Y) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	0	Techo de Icopor presenta grieta
22	PS RI ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (Y) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
23	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Marco de puerta y una Ventana presentan corrosión, aluminio, de la existente de vidrio Roto.
24	PS RI ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (Y) insuficiente ( ) material: plastica (Y) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS RI ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (Y) insuficiente ( ) material: plastica (Y) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS RI ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	0	Acueducto Natural.
29	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	Tanque PVC de 1.000L. Cerrado en buen estado
30	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	NO.	Zona Rural.
31	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	0	Gas Pipeta

335

5835

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-VI-03 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

V. MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS RI ED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	1	
33	PS RI ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	NA	No se genera mas del kg de basura para tener almacenamiento temporal.
34	PS NI ED	Disposicion final de residuos quema (Y) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS RI ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	
36	PS NI ED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS RI ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	Sanitarios de la Sede Educativa.

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza visita técnica de seguimiento y verificación de infraestructura de las instalaciones físicas del comedor escolar de la sede educativa Guillermo Cano Isaza y alrededores, correspondiente a la I.E del ITENCA. A continuación las novedades.

- Las instalaciones cuentan con las tres áreas, almacenamiento, preparación y consumo, todas construidas en concreto, pintura en las paredes, ventaneles con mayas de hierro protegidas con vidrios. En cuanto a equipos, consta de nevera con compartimento de congelación, estufa industrial 1 cocina, mesajes, mesas y sillas. Además cuenta con los servicios de energía y agua no potable, tiene de un recipiente natural, gas pipeta y tanque de almacenamiento de agua.

Y dando respuesta al oficio emitido por el Docente a la Secretaria de Desarrollo y cultura del Municipio con copia a la Secretaria de Educación, Debido a la existencia de muchas Intervenciones verifico una infestación antiguas dentro de la sede educativa, que no corresponde a la I.E y Determino que se debe intervenir de inmediato debido a la posible infestación de estas plagas al área o comedor escolar.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Yaimar Alvarado	NOMBRE: Rosa Cordoba	NOMBRE:
CEDULA: 1.121.210.018	CEDULA: 35324444	CEDULA:
TELEFONO: 311 263 2150	TELEFONO: 310 274 7444	TELEFONO:
CARGO: P.A. Intervento.	CARGO: Economa	CARGO:

336

Educación — Gobernación de Casanare — Alimentos Aprender

FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO
VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD
RACIÓN PREPARADA EN SITIO-
INDUSTRIALIZADA

FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ITENCA	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	PAZ DE ARIPORO	URBANO	
SEDE	GUILLERMO CANO IZASA					RURAL	X
		FECHA DE VISITA		14-04-2024	HORA INICIO:	02:00 Pm	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001 DE 2024			HORA DE TERMINACIÓN	03:00 pm	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SR: SERVICIO RESIDENCIAS		




FOTOGRAFÍA No. 1	ÁREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 2:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento (X) Baldosa () pintura (X) Ladrillo ()			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	Como se observa en la fotografía también, se evidencia el cumplimiento del ítem 3. Techos en buen estado.			



FOTOGRAFÍA No. 2	ÁREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 5:	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE		NO CUMPLE	X	
OBSERVACIONES	Puerta del área presenta exceso de corrosión.			



FOTOGRAFÍA No. 3	ÁREA DE PREPARACIÓN			
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento (X) Baldosa () pintura (X) Ladrillo ()			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA No. 4	ÁREA DE PREPARACIÓN		
Ítem No 13:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento () Teja Eternit () Teja Zinc () Termo Acústico (X)		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Techo del área presenta grieta.		



FOTOGRAFÍA No. 5	ÁREA DE PREPARACIÓN		
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento () Madera () Acero Inoxidable ()		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA No. 6	ÁREA DE PREPARACIÓN		
Ítem No 16:	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA No. 7	ÁREA DE PREPARACIÓN		
Ítem No 17:	El área de preparación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente () tipo: industrial (X) domestica ()		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA No. 8	ÁREA DE CONSUMO		
Ítem No 24:	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente () material: plástica (X) madera () otro: _____		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	La infraestructura cuenta con un área para el consumo de los alimentos, estructura y paredes en cemento, con pintura en buen estado, pisos en baldosa color rojo, mesas y sillas suficientes. Techo del área presenta fisuras.		



FOTOGRAFÍA No. 8	SERVICIOS PÚBLICOS		
Ítem No 29:	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

OBSERVACIÓN

Se efectúa visita técnica de verificación de infraestructura del comedor escolar de la sede Guillermo Cano Izasa correspondiente a la Institución Educativa ITENCA. Adicional a lo evidenciado en el registro fotográfico. A continuación, se describen las observaciones relevantes frente a las condiciones de infraestructura.

- El comedor escolar cuenta con el servicio de energía
- La fuente de abastecimiento es de un nacedero natural y es almacenada en un tanque de PVC aéreo y consta de conexiones de tuberías hasta el área de lavado.
- Para la preparación de los alimentos se utiliza pipetas de gas o bombonas.
- Los sanitarios existentes pertenecen a la sede educativa.
- Los techos del área de preparación y consumo presentan grietas, fisuras.
- Al exterior del comedor escolar existe construcción abandona que requiere intervención inmediata debido la existencia de plagas como murciélagos dentro del establecimiento. Situación que podría significar un posible riesgo a la prestación del servicio y la integridad física de los niños.

5839

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-4143 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	EL PRETEXTO	Ciudad/ Municipio	NUNCHIA	Hora inicio:	8:30 am
Sede:	SAN NICOLAS DE SIRIVANA	Fecha Visita:	16-04-2024	Hora terminación:	9:45 am
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (✓) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	36	PUNTAJE OBTENIDO	26	PORCENTAJE %	68.6	CONCEPTO FINAL	Defiente.

CRITERIOS DE EVALUACION: (CUMPLE), (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS SI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	0	Paredes presentan Humedad y Figuras
3	PS SI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico (X)	1	Pintura
4	PS SI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	No cuenta con mesones
5	PS SI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Puerta presenta oxido en la part inferior.
6	PS SI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
7	PS SI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
8	PS SI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No cuenta con estibas
9	PS SI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	No cuenta con canastillas
10	PS SI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico (X)	1	

5840

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	PO-AT-VI-03 27-03-2020 Vs. 3

14	PS RI CD	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	0	Desprendimiento de Baldosa
15	PS RI CD	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Ventanas presentan orificio en la parte inferior (deterioro)
16	PS RI CD	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS RI CD	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	
18	PS RI CD	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS RI CD	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS RI CD	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo (X)	1	
21	PS RI CD	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico (X)	1	
22	PS RI CD	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	0	Mesones se encuentra en Regular estado. Riesgo de caida.
23	PS RI CD	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PS RI CD	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS RI CD	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS RI CD	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS RI CD	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	Es Intermitente
28	PS RI CD	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	0	Fuente de pozo profundo con Residuos mineral
29	PS RI CD	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS RI CD	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	0	Pozo Septico
31	PS RI CD	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

5841

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-1043 27-02-2024 Vs. 3

V. MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PSIMISO	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	1	
33	PSIMISO	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PSIMISO	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PSIMISO	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	
36	PSIMISO	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PSIMISO	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	No cuenta con baño exclusivo

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realizó visita de Verificación de las condiciones de Infraestructura a la Institución educativa El pretexto Sede San Nicolas de Siriana del municipio de Nunchia donde se observa Lo siguiente:

* En el área del comedor existe un mesón de servido el cual se encuentra en regular estado debido a que no cuenta con el suficiente soporte para sujetar el mesón, es decir es un Riesgo para la comunidad estudiantil, asi mismo el mesón del área de preparación requiere de mantenimiento para evitar un accidente Laboral.
* En el área de almacenamiento existe abertura entre techo y pared y la puerta presenta oxidación en la parte inferior.

* El mesón es soportado por guaduas las cuales no cumplen con la normatividad Sanitaria

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA: Gerdy Pirabán	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Gerdy Pirabán	NOMBRE: Nayely Mardueky Bustos	NOMBRE:
CEDULA: 1006405237	CEDULA: 1118544617	CEDULA:
TELEFONO: 321 998 8969	TELEFONO: 3112632150	TELEFONO:
CARGO: Manipuladora	CARGO: Profesional de Apoyo	CARGO:

3/2

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	elkin sierra Asesorías & Consultorías FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA EL PRETEXTO	ETC	DEPTO CASANARE	MUNICIPIO	NUNCHÍA	URBANO RURAL X	
SEDE	SAN NICOLAS DE SIRIVANA	FECHA DE VISITA		2024-04-16	HORA INICIO:	8:30 am	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	9:45 am	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 2:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Paredes presentan humedad y fisuras		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 5:	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitaria		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Puertas presentan óxido en la parte inferior.		

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	PO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 7:	El area de almacenamiento cuenta con congelador			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Mesones con desprendimiento de baldosa.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 16:	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 17:	El área de preparación cuenta con estufa			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 18:	El área de preparación cuenta con licuadora			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 20:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	Paredes en material de ladrillo.			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 22:	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Mesones se encuentra en regular estado riesgo de caida, mesones es soportado por guaduas las cuales no cumplen con la normatividad sanitaria es un riesgo para la comunidad estudiantil.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 24:	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-06 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Item No 25:	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

OBSERVACIÓN

Se realizó visita de verificación de las condiciones de infraestructura a las institución educativa del pretexto sede San Nicolás de Sirivana del municipio de Nunchia, donde se observa lo siguiente en el área del comedor existe un mesón de servido el cual se encuentra en regular estado debido a que no cuenta con el suficiente soporte para sujetar el mesón, es decir es un riesgo para la comunidad estudiantil así mismo el mesón del área de preparación requiere de mantenimiento para evitar un accidente laboral. en el área de almacenamiento existe abertura entre techo y pared, y la puerta presenta a oxidación en la parte inferior. el mesón es soportado por guaduas las cuales no cumplen con la normativa sanitaria.

NOMBRE: Naydu Mardady Bustos Romero	NOMBRE: Geidy Piraban
DOCUMENTO: 1118544617	DOCUMENTO: 1006405237
CARGO: Profesional de apoyo	CARGO: Manipuladora de alimentos

5848

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-V183 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	El PRETEXTO	Ciudad/ Municipio	NUNCHIA	Hora inicio:	10:30 am
Sede:	COREA	Fecha Visita:	16-04-2024	Hora terminación:	11:20 am
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (✓) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	35	PUNTAJE OBTENIDO	24	PORCENTAJE %	68.6	CONCEPTO FINAL	Deficiente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS SI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS SI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
4	PS SI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	No cuenta con mesones
5	PS SI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	N.A	Es compartida con el área de preparación
6	PS SI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	Requiere de mantenimiento.
7	PS SI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
8	PS SI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	Dotar estibas
9	PS SI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	Dotar canastillas
10	PS SI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	Dotar recipientes plasticos

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	Falta Pintura.
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	Pintura

5849

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-VI-03 27-02-2024 Ve. 3

14	PS ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	0	Desprendimiento de baldosa - mantenimiento
15	PS ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	0	Lavaplatos requiere de mantenimiento
17	PS ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	Requiere de mantenimiento
18	PS ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
21	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
22	PS ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
23	PS ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PS ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	0	Falta cucharas

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	0	Se presento un corto y el Restaurante Quedo sin energia.
28	PS ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	0	Fuente Algibe
29	PS ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	0	Pozo septico
31	PS ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

350

5850

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-A1-Vr.03 27-02-2024 Vr. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PUNTOS	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	No cuenta con canecas
33	PUNTOS	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PUNTOS	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada (X) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PUNTOS	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	
36	PUNTOS	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PUNTOS	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	Es compartido con la unidad Aplicativa

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realizo visita tecnica a la IE El Retiro sede Carea del Municipio de Nuncha con el fin de Verificar las condiciones de infraestructura del Restaurante Escolar donde se evidencia lo siguiente:

*Existe Una nevera que requiere de mantenimiento
* los mesones del área de preparación requiere de mantenimiento desprendimiento de baldosa
* Lavaplatos requiere de mantenimiento
* Durante la visita se observo que el Restaurante no contaba con energía electrica
* No cuenta Con canecas para la recolección de basuras.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA: Nercy Ubaro	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Nercy yaneth Ubaro	NOMBRE: Nayda Mardoky Bustos	NOMBRE:
CEDULA: 1118534681	CEDULA: 1.118.544617	CEDULA:
TELEFONO: 3144619910	TELEFONO: 3126321150	TELEFONO:
CARGO: Economa	CARGO: Profesional de Apoyo	CARGO:

351

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	elkin sierra Asesorías & Consultorías FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA EL PRETEXTO	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	NUNCHÍA	URBANO RURAL X	
SEDE	COREA	FECHA DE VISITA		2024-04-16	HORA INICIO:	10:30 am	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0061-2024			HORA DE TERMINACIÓN	11:20 am	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Nevera requiere de mantenimiento		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 7:	El area de almacenamiento cuenta con congelador		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE		NO CUMPLE	X	
OBSERVACIONES	Se observa desprendimiento de baldosa requiere de mantenimiento			

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelmira sierra Asesorías & Consultorías FO-AT-IF-08 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 16:	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Requiere de mantenimiento		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 20:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelmira sierra Asesorías & Consultorías FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 24:	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 29:	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

OBSERVACIÓN
Se realiza visita técnica a la institución educativa del pretexto sede Corea del municipio de Nunchía con el fin de verificar las condiciones de infraestructura del restaurante escolar donde se Evidencio lo siguiente existe una nevera que requiere de mantenimiento, los mesones del área de preparación requieren de mantenimiento desprendimiento de baldosa plato requiere de mantenimiento y durante la visita se observó que el restaurante no contaba con energía eléctrica no cuenta con canecas para recolección de basuras.

	Nercy Urbano
NOMBRE: Naydu Mardady Bustos Romero	NOMBRE: Nercy Yanet urbano
DOCUMENTO: 1118544617	DOCUMENTO: 1118534681
CARGO: Profesional de apoyo	CARGO: Manipuladora de alimentos

5855

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-A1-Vi-03 27-02-2024 Vs. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	El Pretexto	Ciudad/ Municipio	Nuchia	Hora inicio:	12:00 pm
Sede:	El Pretexto	Fecha Visita:	16-04-2024	Hora terminación:	1:30 pm
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (✓) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	35	PUNTAJE OBTENIDO	24	PORCENTAJE %	68.6
CONCEPTO FINAL	Deficiente.				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: S(CUMPLE) 1 (NO CUMPLE) NA (NO APLICA) NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/
Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/		

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	No cuenta con mesones
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Ventanas de la puerta no cuenta con Vidrio
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	Dotar de estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	Dotar canastillas
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	Dotar recipientes plasticos

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	

5856

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-16-03 27-12-2024 Ver. 3

14	PS CD	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	0	Desprendimiento de Baldosa
15	PS CD	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Puertas sin Vidrio
16	PS CD	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS CD	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	
18	PS CD	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS RI CD	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS RI CD	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	Falta Pintura
21	PS RI CD	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
22	PS RI CD	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS RI CD	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	las Ventanas no cuentan Con Vidrio
24	PS RI CD	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS RI CD	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS RI CD	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	0	Falta Vasos, platos cucharas, cuchillos

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS RI CD	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS RI CD	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Fuente acueducto Verdal
29	PS RI CD	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS RI CD	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	
31	PS RI CD	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

5857

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-VI-03 27-02-2024 Ve. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS PR ED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	Dotar canecas para Residuos
33	PS PR ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PS PR ED	Disposicion final de residuos quema ( ) enterrada ( ) recolección (X)	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS PR ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	0	No cuenta con área de lavado de manos
36	PS PR ED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS PR ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	Es compartido con La unidad Aplicativa

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realizó visita tecnica a la Unidad aplicativa EL PRETEXTO sede EL PRETEXTO con el fin de verificar Las condiciones de infraestructura del Restaurante Escolar donde Se observó lo siguiente:

* Las Ventanas (rejas) del área de cocinamo no cuentan con Vidrio o protección
* las puertas del área de preparación no cuentan con Vidrio
* Las mesones del área de preparación presentan desprendimiento de baldosa.
* No cuenta con canecas de Residuos solidos

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA: Fanni Consuelo Gonzalez	FIRMA: Nataly Martinez	FIRMA:
NOMBRE Fanni consuelo Gonzalez	NOMBRE Nataly Martinez Bustos	NOMBRE
CEDULA: 1115 690 822	CEDULA: 1,118,544,617	CEDULA:
TELEFONO: 311 4305955	TELEFONO: 3176325150	TELEFONO:
CARGO: Manipuladora	CARGO: Profesional de Apoyo	CARGO:

5858

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA EL PRETEXTO	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	NUNCHÍA	URBANO RURAL X	
SEDE	EL PRETEXTO	FECHA DE VISITA		2024-04-16	HORA INICIO:	12:00pm	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	1:30pm	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 1:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 3:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Reforzar en limpieza.		

359



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 7:	El area de almacenamiento cuenta con congelador			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Se evidencia desprendimiento de baldosa en mesones.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 17:	El área de preparación cuenta con estufa		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO- INDUSTRIALIZADA	FO-AT-F-08 11-08-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 18:	El área de preparación cuenta con licuadora			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 20:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 24:	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 29:	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

OBSERVACIÓN

Se realizó visita técnica a la IE el PRETEXTO sede PRETEXTO con el fin de verificar las condiciones de infraestructura del restaurante escolar donde se observó lo siguiente: Las ventanas (rejas) del área de consumo no cuenta con vidrio o protección. Las puertas del área de preparación no cuenta con vidrio, además los mesones presentan desprendimiento de baldosa.

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-0165 27-02-2024 Vs. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	JORGE ELIECER GAITAN	Ciudad/ Municipio	SABANALARGA	Hora inicio:	11:10 a.m
Sede:	EL SECRETO	Fecha Visita:	16-Abril-24	Hora terminación:	1:00 p.m
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	35	PUNTAJE OBTENIDO	23	PORCENTAJE %	65.7	CONCEPTO FINAL	Deficiente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: (CUMPLE), (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS SI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS SI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
4	PS SI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
5	PS SI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Ausencia de protección
6	PS SI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	nevera industrial
7	PS SI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	Dotar de congelador
8	PS SI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	Dotar de estibas
9	PS SI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	1	
10	PS SI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	

5864

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-VI-03 27-02-2024 Ve. 3

14	PS EO	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	0	Mesón con desprendimiento de baldosa.
15	PS EO	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Trabalar ventanas con vidrio o angeo en puerta y ventana de servicio
16	PS EO	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	0	área con desprendimiento de baldosa
17	PS EO	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	0	ESTUFA con daño
18	PS EO	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS EO	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS EO	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
21	PS EO	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
22	PS EO	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS EO	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Sin vidrio o malla
24	PS EO	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS EO	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS EO	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS EO	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS EO	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Acueducto veredal
29	PS EO	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	0	Suministro directo Alberca en mal estado
30	PS EO	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	
31	PS EO	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

365

5865

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-XXXX 27-02-2024 Vs. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEN		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS NI ED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	Dotar de canecas
33	PS NI ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PS NI ED	Disposicion final de residuos quema ( ) enterrada ( ) recolección (X)	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEN		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS NI ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	0	Adecuar lavado de manos
36	PS NI ED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS NI ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	No cuenta con baño exclusivo para manipuladora.

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza visita de verificación de condiciones de Infraestructura para el comedor escolar de la sede El Secreto del Municipio de Sabanalarga, Se observa mesón compuesto el área de limpieza y desinfección de menaje, en mal estado, en cemento con desprendimiento de baldosa estufa industrial con oxido, Area de consumo sin malla en ventanas

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: Oneiva Roa	FIRMA:
NOMBRE: Gerardo Ramirez	NOMBRE: Oneiva Roa	NOMBRE:
CEDULA: 1057587328	CEDULA: 22477672	CEDULA:
TELEFONO: 3112632780	TELEFONO: 3193527207	TELEFONO:
CARGO: Supervisor campo Interv	CARGO: manipuladora	CARGO:

366

5866

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL							
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	SABANALARGA	URBANO	
						RURAL X	
SEDE	EL SECRETO	FECHA DE VISITA		2024-04-16	HORA INICIO:	11:10	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	13:00	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 2:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 5:	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitaria		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Ventanas área de almacenamiento sin vidrio o angeos		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE		NO CUMPLE	X	
OBSERVACIONES	Mesón área de limpieza y desinfección de menaje en mal estado sin baldosa.			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 18:	El área de prepación cuenta con licuadora		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 20:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 VO. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 21:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 23:	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE		NO CUMPLE	X	
OBSERVACIONES	Se observan ventanas sin vidrio o angeos			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 26:	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Se cuenta con menaje suficiente		

OBSERVACIÓN
Se verifican condiciones de Infraestructura del comedor escolar

3870

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-V003 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	MANUEL ELKIN PATARROYO	Ciudad/ Municipio	SABANALARGA	Hora inicio:	9:40 a.m
Sede:	BOTIJERA BAJA	Fecha Visita:	16-ABR-2024	Hora terminación:	10:50 a.m
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	35	PUNTAJE OBTENIDO	27	PORCENTAJE %	77.1
CONCEPTO FINAL	Aceptable				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: (CUMPLE), (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/
Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/		

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	0	Presenta comejen
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc (X) Termo Acústico ( )	1	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	Dotar de congelador
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	Dotar de estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	1	
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura (X) Ladrillo ( )	0	Presenta comejen
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc (X) Termo Acústico ( )	1	

5871

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-V163 27-02-2024 Ve. 3

14	PS AD	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS CD	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS FD	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS FD	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	
18	PS CD	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS AD	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS AD	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
21	PS AD	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc (X) Termo Acústico ( )	1	
22	PS AD	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS FD	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PS AD	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera (X) otro:_____	1	
25	PS AD	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS FD	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PC AD	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS AD	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Acueducto Veredal
29	PS FD	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	0	Suministro Directo.
30	PS AD	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	0	Pozo séptico
31	PC AD	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

5872

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-16-01 27-02-2024 Vo. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS IN ED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	1	
33	PS IN ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PS IN ED	Disposicion final de residuos quema ( ) enterrada ( ) recolección (X)	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS IN ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	0	Adecuar lavamanos
36	PS IN ED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS IN ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	Comparte baño con IE

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza visita de verificación de Infraestructura al restaurante escolar sede Bolivera Baja del municipio de Sabanalarga; se observa en paredes de área de almacenamiento y preparación con presencia de comejen y objetos como menaje sin uso dentro del área de almacenamiento lo que puede ocasionar suciedad y anidamiento de plagas. La nevera existente en el restaurante escolar cumple la necesidad de almacenar productos carnicos en el congelador de la misma.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA: [signature] FIRMA: [signature] FIRMA: _____

NOMBRE: Geraldine Ramirez Cordoba NOMBRE: Omaira Alicia Avila NOMBRE: _____

CEDULA: 1057598328 CEDULA: 53.028.963 CEDULA: _____

TELEFONO: 3112632150 TELEFONO: 3208231490 TELEFONO: _____

CARGO: Supervisor campo Interv. CARGO: Manipuladora. CARGO: _____

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelmira sierra Asesoría & Consultoría FO-AT-IF-89 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	SABANALARGA	URBANO RURAL X	
SEDE	BOTIJERA BAJA	FECHA DE VISITA		2024-04-16	HORA INICIO:	9:40 a.m	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	10:50 a.m	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 1:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 3:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 5:	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitaria			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	Ventanas con vidrios.			



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Paredes presentan comejen.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 17:	El área de preparación cuenta con estufa		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 18:	El área de preparación cuenta con licuadora		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 20:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 28:	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 31:	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FOAT-F-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS			
Ítem No 32	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				

OBSERVACIÓN
Se realiza verificación de condiciones de Infraestructura para el restaurante escolar de la sede educativa.

NOMBRE: Geraldine Ramírez González	NOMBRE: Omaira Alicia Avila
DOCUMENTO: 1057587328	DOCUMENTO: 53028963
CARGO: Supervisor de campo Interventoria	CARGO: Manipuladora de Alimentos.

5878

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-V003 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	EL BANCO	Ciudad/ Municipio	POLE	Hora inicio:	9:00
Sede:	AGUALINDA	Fecha Visita:	17-04-24	Hora terminación:	10:30
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (✓) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	35	PUNTAJE OBTENIDO	24	PORCENTAJE %	68.6
CONCEPTO FINAL	Deficente				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: SC(SIMPLE), X (NO SIMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/
Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/		

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS PSI RI	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS PSI RI	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	Techo en PVC
4	PS PSI RI	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	NA	
5	PS PSI RI	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS PSI	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
7	PS PSI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	Dotar de congelador
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	Dotar estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	canastillas
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	Dotar de jarras, recipientes plasticos

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS PSI	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS PSI	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
13	PS PSI	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	PVC

5879

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-V163 27-02-2024 Ve. 3

14	PS EO	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	0	El mesón es de material poroso Granito
15	PS EO	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS EO	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS EO	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	Requiere de mantenimiento
18	PS EO	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica ( )	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS EO	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa ( )	1	
20	PS EO	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
21	PS EO	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	Techos en PVC
22	PS EO	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS EO	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PS EO	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente ( ) insuficiente (X) material: plastica ( ) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS EO	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS EO	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	0	Falta vasos, platos

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS EO	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS EO	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	0	Fuente de Pozo Profundo
29	PS EO	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS EO	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	0	Pozo septico
31	PS EO	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	0	No cuenta con gas natural

58 86

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-W-03 27-02-2024 Ve. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS PR ED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	No cuenta con canecas
33	PS PR ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PS PR ED	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS PR ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	
36	PS PR ED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS PR ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	No cuenta con baño exclusivo

CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realizó visita tecnica a la IE El Banco sede Accalinda con el Fin de verificar las condiciones de infraestructura del Restaurante Escolar donde se observo lo siguiente:

Los mesones que existen en el área de preparacion son de material poroso (no sanitario)

Existe una estufa que requiere de Mantenimiento
No cuenta con gas natural, ademas no cuenta con baño exclusivo para el personal manipulador.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA: davet ortiz	FIRMA: Naydu Marcelly Bustos	FIRMA:
NOMBRE: davet ortiz	NOMBRE: Naydu Marcelly Bustos	NOMBRE:
CEDULA: 99719543	CEDULA: 1.118.544.617	CEDULA:
TELEFONO: 3123649891	TELEFONO: 3112632150	TELEFONO:
CARGO: Economa	CARGO: Profesional de Apoyo	CARGO:

11

5881

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelina parra & Asesorías & Consultorías FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL BANCO	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO		PORE	URBANO RURAL X	
SEDE	AGUALINDA	FECHA DE VISITA		2024-04-17		HORA INICIÓ:	9:00 am	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024				HORA DE TERMINACIÓN	10:30 am	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA		X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA			SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 1:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 3:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y moho, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	El mesón es de material poroso.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 16:	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 17:	El área de prepación cuenta con estufa		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Estufa requiere de mantenimiento.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 20:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 24:	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				

Gobernación de Casanare | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Item No 31	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Cuenta con gas de pipeta.		

OBSERVACIÓN
Se realizó visita técnica a la institución educativa el Banco sede Agualinda con el fin de verificar las condiciones de infraestructura donde se observó lo siguiente: Los mesones que existen en el área de preparación son de material poroso (no sanitario), hay una estufa que requiere mantenimiento. Además no cuenta con gas natural.

	Janet Ortiz
NOMBRE: Naydu Mardady Bustos Romero	NOMBRE: Janet Ortiz
DOCUMENTO: 1118544617	DOCUMENTO: 49719543
CARGO: Profesional de apoyo	CARGO: Manipuladora de alimentos.

5886

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AS-VI-03 07-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	EL BANCO	Ciudad/ Municipio	PORE	Hora inicio:	11:30 am
Sede:	RAMON NONATO PEREZ	Fecha Visita:	17-04-24	Hora terminación:	1:00 pm
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (√) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	36	PUNTAJE OBTENIDO	26	PORCENTAJE %	72.2
CONCEPTO FINAL	Aceptable				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: (CUMPLE) (NO CUMPLE) NA (NO APLICA) NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento (X) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	Cielo Raso - PVC
4	PS RI FD	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	Dotar congelador
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	Dotar estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	Dotar canastillas
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento (X) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	Cielo raso - PVC

5887

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-1143 27-02-2024 Vs. 3

14	PS EO	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS EO	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS EO	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS EO	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	
18	PS EO	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS AC EO	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS AC EO	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo (X)	1	
21	PS AC EO	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	Techos en material PVC
22	PS AC EO	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS AC EO	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PS AC EO	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS AC EO	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS AC EO	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	0	Falta platos, Vasos colador

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS AC EO	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS AC EO	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	0	El agua es suministrada por Bomberos
29	PS AC EO	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	0	No cuenta con tanque
30	PS AC EO	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	0	Pozo septico
31	PS AC EO	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	0	No cuenta con gas natural

5888

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-V163 27-02-2024 Ve. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS PR ED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	No cuenta con canecas
33	PS PR ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PS PR ED	Disposicion final de residuos quema ( ) enterrada ( ) recolección (X)	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS PR ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	
36	PS PR ED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS PR ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	No cuenta con baño exclusivo

CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realizó visita tecnica a la IE El Banco Sede Ramon Nonato Perez del Municipio de Pore con el fin de verificar las condiciones de infraestructura del Restaurante escolar donde se observo lo siguiente:

- El restaurant escolar no cuenta con agua potable, es suministrado por bomberos cada 8 dias a la Unidad Aplicativa para la prestación de servicio.

- No cuenta con gas natural, ni tanque de almacenamiento aereo
- No cuenta con canecas.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA: Diana Arrieta	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Diana Arrieta	NOMBRE: Noydu M. Bustos	NOMBRE:
CEDULA: 40186214	CEDULA: 1.118-544-617	CEDULA:
TELEFONO: 3138563795	TELEFONO: 3112637150	TELEFONO:
CARGO: Economa.	CARGO: profesional de Apoyo	CARGO:

19

5889

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelma sierra Asesorías & Consultas FO-AT-IF-09 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA EL BANCO	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	PORE	URBANO RURAL X	
SEDE	RAMON NONATO PEREZ	FECHA DE VISITA		2024-04-17	HORA INICIO:	11:30 am	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	1:00 pm	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 16:	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 17:	El área de preparación cuenta con estufa		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 18:	El área de prepación cuenta con licuadora			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 20:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	Paredes en material de ladrillo.			

5892

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO- INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Item No 24:	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Item No 29:	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	No cuenta con tanque de almacenamiento, sin embargo, el almacenamiento se realiza en en ollas. Cabe resaltar que el agua es suministrada por bomberos para realizar las actividades

OBSERVACIÓN
Se realizó visita técnica a la institución educativa el Banco sede Ramon nonato Pérez con el fin de verificar las condiciones de infraestructura del restaurante escolar donde se observa lo siguiente El restaurante escolar no cuenta con agua potable es suministrada por bomberos cada 8 días a la unidad aplicativa para la prestación de servicio.

	Diana Arismendy
NOMBRE: Naydu Mardady Bustos Romero	NOMBRE: Diana Arismendy
DOCUMENTO: 11118544617	DOCUMENTO: 40186214
CARGO: Profesional de apoyo	CARGO: Manipuladora de alimentos

5843

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-VI-03 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	JORGE ELIECER GAITAN	Ciudad/ Municipio	SABANALARGA	Hora inicio:	11:30 a.m.
Sede:	PLANADAS	Fecha Visita:	17-Abril-24	Hora terminación:	1:00 p.m
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	36	PUNTAJE OBTENIDO	26	PORCENTAJE %	72.2	CONCEPTO FINAL	Aceptable

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	Area de almacenamiento junto con área de preparación
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc (X) Termo Acústico ( )	1	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	Nevera Industrial
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	0	Datos de congelador
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	Datos de estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	Datos de canastillas
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc (X) Termo Acústico ( )	1	

5894

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-1043 27-02-2024 Ve. 3

14	PS CO	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento (X) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	0	Baldosa partida y bordes en cemento
15	PS CO	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS CO	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS CO	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	
18	PS CO	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS AI CO	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS AI CO	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
21	PS AI CO	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc (X) Termo Acústico ( )	1	
22	PS AI CO	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS AI CO	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Vidrio de ventana roto.
24	PS AI CO	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS AI CO	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	0	manchadas
26	PS AI CO	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS FI CO	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS SI CO	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Acueducto veredal
29	PS SI CO	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	0	"Aljibe"
30	PS SI CO	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	0	Pozo séptico
31	PS SI CO	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

5895

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-VI-03 27-03-2024 Vs. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS PR ED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	Dotar de canecas para residuos sólidos
33	PS PR ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PS PR ED	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS PR ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	
36	PS PR ED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS PR ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	Manipuladora usa baño de 1.E.

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza visita tecnica de verificación de condiciones de Infraestructura del restaurante escolar. de la sede Planadas del municipio de Sabanalarga. Se cuentan con los servicios e instalaciones adecuados para la prestación del servicio de alimentación escolar, realizar las mejoras respectivas en las áreas correspondientes para garantizar condiciones higienico-sanitarias.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: Edilce Rivera Z	FIRMA:
NOMBRE: Geraldine Ramirez Gonzalez	NOMBRE: Edilce Rivera Z	NOMBRE:
CEDULA: 1057587328	CEDULA: 23946349	CEDULA:
TELEFONO: 3172632150	TELEFONO: 3212288832	TELEFONO:
CARGO: Supervisor Compa Labor	CARGO: Manipuladora	CARGO:

26

5846

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	SABANALARGA	URBANO	
						RURAL X	
SEDE	PLANADAS	FECHA DE VISITA		2024-04-17	HORA INICIO:	11:30	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	13:00	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Nevera industrial		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Baldosas partidas y bordes en cemento.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 15:	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 17:	El área de preparación cuenta con estufa		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 21:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 23:	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico – sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Vidrio de ventana roto.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 25:	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Sillas plásticas manchadas.		

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-F-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS		
Ítem No 32.	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	No se cuenta con canecas para recolección de residuos		



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS SANITARIOS		
Ítem No 35.	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

OBSERVACIÓN
Se realiza visita de verificación de condiciones de infraestructura del restaurante escolar de la sede educativa Planadas del municipio de Sabanalarga.

NOMBRE: Geraldine Ramírez González	NOMBRE: Edilce Riveros Z
DOCUMENTO: 1057587328	DOCUMENTO: 23946349
CARGO: Supervisor de campo Interventoria	CARGO: Manipuladora de Alimentos.

5900

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-10-03 27-02-2024 Vo. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	JORGE ELIECER GAITAN	Ciudad/ Municipio	SABANALARGA	Hora inicio:	10:30 a.m
Sede:	Palmichal	Fecha Visita:	17-Abril-24	Hora terminación:	11:10 a.m
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	34	PUNTAJE OBTENIDO	25	PORCENTAJE %	73,5	CONCEPTO FINAL	Aceptable

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS RI ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	N-A	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	Nevera con deterioros pueden
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	Dotar de congelador.
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	Dotar de estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	Dotar de canastillas
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	

5401

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-VI-03 27-02-2024 Ve. 3

14	PS EO	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS EO	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS EO	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS EO	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	Estufa con óxido.
18	PS EO	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS AC EO	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS AC EO	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
21	PS AC EO	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	0	Presencia de nido de aves.
22	PS AC EO	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS AC EO	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PS AC EO	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	Mesas plásticas manchadas
25	PS AC EO	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	Sillas manchadas
26	PS AC EO	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS SP EO	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS SP EO	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Acueducto veredal suministro directo
29	PS AC EO	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	0	Suministro directo.
30	PS AC EO	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	0	Pozo séptico
31	PS AC EO	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

32

5902

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-VI-03 27-02-2024 Ve. 3

V. MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PSIMCD	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	Dotar de canecas para residuos solidos
33	PSIMCD	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PSIMCD	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PSIMCD	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	0	Adecuar lavamanos en el restaurante escolar.
36	PSIMCD	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PSIMCD	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	Baño compartido con E

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza visita tecnica de verificación de condiciones de Infraestructura del restaurante escolar; al momento de la visita no cuentan con servicio de energia electrica, debido a daño en un transformador de energia, sin embargo manipuladora manifiesta que la nevera funciona pero se observa un deterioro (oxido) en la puerta.
El área de almacenamiento contiene una mesa de madera y, mengge que no se encuentra en uso asi mismo se observa 1 estufa industrial sin uso. Se deben retirar objetos y mengge fuera de uso para facilitar labores de limpieza y evitar anidamiento de plagas

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: Yury Zubieta	FIRMA:
NOMBRE: Geraldine Ramirez Gordillo	NOMBRE: Yury Marcela Zubieta	NOMBRE:
CEDULA: 1057587328	CEDULA: 1006809679	CEDULA:
TELEFONO: 3112632950	TELEFONO: 3218387528	TELEFONO:
CARGO: Supervisor de Campo Interv	CARGO: Manipuladora de alimentos	CARGO:

5903

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edebra sierra Asesorías & Consultorías FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL							
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	SABANALARGA	URBANO RURAL X	
SEDE	PALMICHAL	FECHA DE VISITA	2024-04-17		HORA INICIO:	10:30	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	11:10	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 1:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 2:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	Nevera con óxido en parte externa.			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 17:	El área de preparación cuenta con estufa			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	Estufa con oxido.			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 18:	El área de preparación cuenta con licuadora			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 20:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 24:	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	Mesas y sillas manchadas.			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 26.	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 31	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

OBSERVACIÓN
Se realiza visita de verificación de condiciones de infraestructura del restaurante escolar de la sede educativa Palmichal del municipio de Sabanalarga.

NOMBRE: Geraldine Ramírez González	NOMBRE: Yury Marcela Zubieta
DOCUMENTO: 1057587328	DOCUMENTO: 1006809679
CARGO: Supervisor de campo Interventoría	CARGO: Manipuladora de alimentos.

5400

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

PO-AT-VA-03 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	JORGE ELIECER EATAN	Ciudad/ Municipio	SABANALARGA	Hora inicio:	9:00 A.M
Sede:	PUERTO NUEVO	Fecha Visita:	17-Abril-2024	Hora terminación:	
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	35	PUNTAJE OBTENIDO	29	PORCENTAJE %	82.9	CONCEPTO FINAL	Aceptable

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS RI ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo (X)	0	Realizar mejoras en paredes para garantizar condiciones higienico-sanitarias
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	Equipo en mal estado adquirido en parte externa y no cerra bien.
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No cuenta con congelador
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	Dotar de estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	1	
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo (X)	0	No se garantiza condiciones higienicosanitarias
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	

5909

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-M-01 27-02-2024 Vs. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

14	PSMED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PSMED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PSMED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PSMED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica ( )	1	
18	PSMED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	El equipo es prestamo de los padres de familia

III. AREA DE CONSUMO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PSMED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PSMED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo (X)	1	
21	PSMED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
22	PSMED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PSMED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PSMED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PSMED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PSMED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PSMED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PSMED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Quebrada
29	PSMED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PSMED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	0	Pozo séptico
31	PSMED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

40

5410

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-16-01 27-12-2024 Ve. 3

V. MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS RI ED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	1	
33	PS RI ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PS RI ED	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS RI ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	Sin suministro de Agua
36	PS RI ED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS RI ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	Comparte con I.E.

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza visita de verificación de infraestructura al restaurante escolar sede Puerto Nuevo del municipio de Sabanalarga, se observan paredes en tapillo, lo que puede dificultar labores de limpieza y desinfección. El equipo refrigerador, en puerta parte externa, se encuentra oxidado. Al momento de la visita se observa una adecuación para el suministro del agua con ayuda de una manguera debido a los condiciones del clima, el agua no llega directamente por tubería por el descenso que ha tenido el nivel del agua de la quebrada que surte a la vereda, lo anterior es informado por la manipuladora de alimentos del restaurante escolar.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: Zuleima Fernandez	FIRMA:
NOMBRE: Geraldine Ramirez Gonzalez	NOMBRE: Zuleima	NOMBRE:
CEDULA: 1057587328	CEDULA: 1116926420	CEDULA:
TELEFONO: 3112632150	TELEFONO: 3108056792	TELEFONO:
CARGO: Supervisor campo Int	CARGO: economa	CARGO:

41

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL								
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO		SABANALARGA	URBANO	
							RURAL X	
SEDE	PUERTO NUEVO	FECHA DE VISITA		2024-04-17		HORA INICIO:	9:00	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024				HORA DE TERMINACIÓN	10:00	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA		X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA			SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 2	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Realizar mejoras en paredes para garantizar condiciones higiénico sanitarias.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 6	El area de almacenamiento cuenta con nevera		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Estufa con óxido en parte externa		

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE		NO CUMPLE	X	
OBSERVACIONES	Paredes en ladrillo no garantizan condiciones higiénicosanitarias.			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 13:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	PO.AT-IF-88 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 15:	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Ventanas sin vidrio o angeos en área de proceso.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 20:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 23:	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

5914

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 24:	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 25:	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS			
Ítem No 32:	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				

SOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-06 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS SANITARIOS		
Ítem No 35:	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Lavamanos sin suministro de agua.		

OBSERVACIÓN
Se verifica condiciones de infraestructura del restaurante escolar de la sede educativa Puerto Nuevo

NOMBRE: Geraldine Ramírez González	NOMBRE: Zuleima Fernández
DOCUMENTO: 1057587328	DOCUMENTO: 1116992420
CARGO: Supervisor de campo Interventoria	CARGO: Manipuladora de alimentos

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-V143 27-02-2024 Vs. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	Fernando Rodriguez	Ciudad/ Municipio	RECETOR	Hora inicio:	8:50 AM
Sede:	Antonio Nariño	Fecha Visita:	18-04-2024	Hora terminación:	9:58 AM
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Racion Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	35	PUNTAJE OBTENIDO	23	PORCENTAJE %	65.7	CONCEPTO FINAL	Deficiente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C (CUMPLE), O (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	0	presenta deterioro
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no ( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No Cuentan con Nevera
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No Cuenta con Estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	No Cuenta Con Canastillas
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	No suficientes R.P.

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	0	Requiere mantenimiento en Pintura
13	PS CD	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	0	presenta deterioro

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-VI-03 27-02-2024 Vs. 3

14	PS ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable (X)	1	
15	PS ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Presentan deterioro
16	PS ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada	1	
17	PS ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	
18	PS ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica ( ) NO X	0	No cuentan con licuadora

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS PR ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS PR ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
21	PS PR ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
22	PS PR ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
23	PS PR ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PS PR ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica ( ) madera ( ) otro:_____	N.A.	Los mesones son en cemento - Baldosa
25	PS PR ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS PR ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	0	No son suficientes

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS PR ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS PR ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	0	Noceder o.
29	PS PR ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS PR ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	pozo septico
31	PS PR ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

5918

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-V143 27-03-2024 Vs. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32 PS RS ED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	1	
33 PS RI ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34 PS RI ED	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección (X)	1	

VI SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35 PS RI ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	
36 PS RI ED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37 PS RI ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	No es de uso exclusivo

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realizo visita tecnica de verificación de Infraestructura para comedores escolares, programa de Alimentación Escolar PAE: modalidad Ración preparada en sitio - RPS. en la sede Antonio Nariño del municipio de Receton.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: Deisy Yandra Ramirez	FIRMA:
NOMBRE: Luz Estella Larrego	NOMBRE: Deisy Yandra Ramirez	NOMBRE:
CEDULA: 23990291	CEDULA: 1116642120	CEDULA:
TELEFONO: 3144394903	TELEFONO: 3134318674	TELEFONO:
CARGO: Supervisor PAE	CARGO: Manipuladora	CARGO:

5919

Gobernación de Casanare | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelinda sierra Asesorías & Consultorías FO-AT-IF-08 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO RODRIGUEZ	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO		RECETOR	URBANO RURAL X
SEDE	ANTONIO NARIÑO	FECHA DE VISITA		2024-04-18		HORA INICIO:	8:50 AM
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024				HORA DE TERMINACIÓN	9:58 AM
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA		X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA			SI: SERVICIO RESIDENCIAS	



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 1:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	En la unidad aplicativa, área de almacenamiento, los pisos están construidos en material higiénico sanitario Baldosa.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 3:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	En la unidad aplicativa, área de almacenamiento, los techos están construidos en teja eternit, la cual presenta deterioro y requiere mantenimiento.		

50



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 7:	El area de almacenamiento cuenta con congelador			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	En unidad aplicativa se cuenta con un congelador para dar cumplimiento con el almacenamiento de los alimentos que requieren temperaturas bajas, no se cuenta con nevera.			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE		NO CUMPLE	X	
OBSERVACIONES	Las paredes están construidas en muros con pintura la cual presenta deterioro, requieren mantenimiento.			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 15:	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE		NO CUMPLE	X	
OBSERVACIONES	Las ventanas presentan deterioro de estructura por el oxido y requiere mantenimiento.			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 17:	El área de prepación cuenta con estufa			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	La unidad aplicativa cuenta con estufa tipo industrial en buen estado de funcionamiento.			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 25:	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	En área de consumo las sillas son suficientes, y la mesa está construidos en cemento y Baldosa.			



FOTOGRAFÍA	MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS		
Ítem No 32:	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	La unidad aplicativa cuenta con recipientes plásticos para la adecuada disposición de los residuos sólidos generados en el Comedor Escolar.		

5922

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-M-03 27-02-2024 Vs. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	MANUEL ELKIN PATARROYO	Ciudad/ Municipio	SABANALARGA	Hora inicio:	11:00 a.m
Sede:	LA QUINCHALERA	Fecha Visita:	18-Abril-2024	Hora terminación:	12:15 p.m
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	36	PUNTAJE OBTENIDO	29	PORCENTAJE %	80.6
CONCEPTO FINAL	Aceptable				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: SI CUMPLE (1) NO CUMPLE (0) NA (NO APLICA) NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria: /

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	Area de almacenamiento compartida con area de preparación
2	PS PSI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS PSI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento (X) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	Plancha "Ebbraza"
4	PS PSI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
5	PS PSI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Abertura entre puerta y pared
6	PS PSI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
7	PS PSI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	Dotar de congelador
8	PS PSI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	Dotar de estibas
9	PS PSI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	1	
10	PS PSI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento (X) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	"Ebbraza"

57

5923

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-0183 27-02-2024 Vs. 3

14	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Instalar barrera de protección entre puerta y piso área de preparación
16	PS RI ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS RI ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica ( )	1	
18	PS RI ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS RI ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo (X)	1	
21	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc (X) Termo Acústico ( )	1	
22	PS RI ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Ventanas requiere instalación de malla o angeo.
24	PS RI ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica ( ) madera (X) otro:_____	1	Triplex
25	PS RI ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS RI ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Pozo profundo
29	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	0	Pozo séptico
31	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

54

5924

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-IA-03 27-03-2024 Vs. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PE PR ED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	1	
33	PE RI ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PE RI ED	Disposicion final de residuos quema ( ) enterrada ( ) recolección (x)	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PE RI ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	
36	PE RI ED	Cuenta con Implemento de aseo necesarios.	1	
37	PE PR ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	Baños de Institución Educativa

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES.

Se realiza visita tecnica al restaurante escolar con el fin de evidenciar condiciones de Infraestructura donde se presta el servicio de alimentación escolar, se evidencia que las ventanas del área de consumo no se encuentran protegidas y que minimizan el ingreso de vectores. Se observa abertura de aprox. 20cm entre la puerta y el piso del área de preparación

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: Gladys Vargas	FIRMA:
NOMBRE: Geraldine Ramirez Gonzalez	NOMBRE: Gladys Vargas	NOMBRE:
CEDULA: 1057587328	CEDULA: 23417788	CEDULA:
TELEFONO: 3172632150	TELEFONO: 3118365852	TELEFONO:
CARGO: Supervisor de campo Interv	CARGO: Docente	CARGO:

55

5925

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-F-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION GENERAL								
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO		SABANALARGA	URBANO	
							RURAL	X
SEDE	LA QUINCHALERA	FECHA DE VISITA		2024-04-18		HORA INICIO:	11:00	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024				HORA DE TERMINACIÓN	12:15	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA		X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA			SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 11	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-06 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 15:	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Se observa abertura entre puerta y piso, facilita ingreso de vectores.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 20:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 23:	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Ventanas con aberturas sin angeo		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 24:	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

5428

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO- INDUSTRIALIZADA	PO-AT-P-88 11-09-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS			
Ítem No 31:	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS		
Ítem No 32:	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

OBSERVACIÓN
Se realiza visita técnica de verificación de condiciones de infraestructura del restaurante escolar de la sede educativa La Quinchalera.

NOMBRE: Geraldine Ramírez González	NOMBRE: Gladys Vargas
DOCUMENTO: 1057587328	DOCUMENTO: 23417788
CARGO: Supervisor de campo Interventoria	CARGO: Docente

59

5929

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-VI-83 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	JORGE ELIECER GAITAN	Ciudad/ Municipio	SABANALARGA	Hora inicio:	8:00 am
Sede:	JORGE ELIECER GAITAN	Fecha Visita:	18-Abril-2024	Hora terminación:	9:00 am
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	35	PUNTAJE OBTENIDO	30	PORCENTAJE %	85.7	CONCEPTO FINAL	Bueno

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de Inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura (X) Ladrillo ( )	0	Presentan Humedad
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico (X)	1	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	1	
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	1	
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa ( )	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura (X) Ladrillo ( )	0	Presentan Humedad
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico (X)	1	

5930

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES "PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-VI-03 27-02-2024 Vo. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

14	PS ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	Granito liso
15	PS ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Ingreso de Agualluvia
16	PS ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	
18	PS ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	Requiere mantenimiento

III. AREA DE CONSUMO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS IN ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS IN ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura (X) Ladrillo ( )	1	(R)
21	PS IN ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Etemit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico (X)	0	Presenta aberturas y goteras.
22	PS IN ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS IN ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PS IN ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS IN ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS IN ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS IN ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS IN ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Acueducto municipal
29	PS IN ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	0	Suministro directo.
30	PS IN ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	
31	PS IN ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1.	

61

5931

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-XXX 27-02-2024 Vs. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora.)
32	PS PR ES	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	1	
33	PS PR ES	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PS RI ES	Disposicion final de residuos quema ( ) enterrada ( ) recolección (x)	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora.)
35	PS PR ES	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	
36	PS RI ES	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS RI ES	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	1	

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza visita tecnica de condiciones de Infraestructura al restaurante escolar Sede Jorge Eliecer Gaitan principal del municipio de Sabanalarga.
- Se observa, ingreso de Agua-lluvia al área de consumo y almacenamiento realizar adecuaciones en estas áreas para garantizar condiciones higienico-sanitarias adecuadas, igualmente se observa mueble de almacenamiento de cacharros con oxido en parte inferior.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: Paola Ramirez	FIRMA:
NOMBRE: Geraldine Ramirez Gonzalez	NOMBRE: Paola Ramirez	NOMBRE:
CEDULA: 1057587328	CEDULA: 1006460851	CEDULA:
TELEFONO: 3112637150	TELEFONO: 3102538297	TELEFONO:
CARGO: Supervisor campo Interv	CARGO: Manipuladora de alimentos	CARGO:

62

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelina sierra Asesorías & Consultorías FO-AT-F-58 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	SABANALARGA	URBANO RURAL X	
SEDE	JORGE ELIECER GAITAN	FECHA DE VISITA	2024-04-18		HORA INICIO:	08:00	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	09:00	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 1	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 2	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Paredes presentan humedad.		

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 7:	El area de almacenamiento cuenta con congelador			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 8:	El área de almacenamiento cuenta estibas			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 15:	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Ingreso de agua/lluvia.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 17:	El área de preparación cuenta con estufa		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 18:	El área de prepación cuenta con licuadora			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 21:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE		NO CUMPLE	X	
OBSERVACIONES	Aberturas en techos.			



FOTOGRAFÍA	MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS			
Ítem No 32:	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-08-23 Vol. 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS SANITARIOS		
Ítem No 37.	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

OBSERVACIÓN	
Se realiza visita técnica de verificación de condiciones de infraestructura del restaurante escolar de la sede educativa Jorge Eliécer Gaitán.	
NOMBRE: Geraldine Ramirez González	NOMBRE: Paula Ramirez
DOCUMENTO: 1057587328	DOCUMENTO: 1006460851
CARGO: Supervisor de campo Interventoria	CARGO: Manipuladora de Alimentos.

5937

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-M-03 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	GAVIOTAS	Ciudad/ Municipio	MANÍ	Hora inicio:	8:45 am
Sede:	MACUCO	Fecha Visita:	22-Abril-24	Hora terminación:	9:50 a.m.
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				

PUNTAJE ESPERADO	PUNTAJE OBTENIDO	PORCENTAJE %	CONCEPTO FINAL
35	24	68.6	Deficiente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No se cuenta con este equipo
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No se cuenta con este equipo
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	Dotar de canastillas
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	Dotar de recipientes plásticos

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	

58

5938

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-M-03 27-03-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

14	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS RI ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS RI ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	
18	PS RI ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS RI ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	0	Pisos con grietas
20	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
21	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
22	PS RI ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Area abierta
24	PS RI ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS RI ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS RI ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	0	Faltantes de platos, vasos cubiertos y menaje de dias

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Pozo profundo
29	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	0	Pozo séptico
31	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

5939

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-M-03 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS IN CO	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	Dotar de canecas para la recolección de residuos.
33	PS IN CO	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PS IN EO	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS IN CO	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	0	Adecuar lugar para el lavado de manos.
36	PS IN EO	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS IN EO	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	Se comparte baños con I.E.

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza visita de verificación de condiciones de Infraestructura del restaurante Escolar de la Sede educativa Manco del municipio de Moñi. Se evidencia, Instalación de orgenes en ventanas área de preparación; se observa área de consumo en lugar abierto con pisos con grietas, mueble de almacenamiento de abarrotes con oxido en parte externa.

Se observa platos y vasos no son de la Institución, los estudiantes los traen, ollas y demás recipientes son de la manipuladora de alimentos.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: Franny Unda	FIRMA:
NOMBRE: Geraldine Ramirez Gonzalez	NOMBRE: Franny Unda	NOMBRE:
CEDULA: 1057587328	CEDULA: 23725837	CEDULA:
TELEFONO: 3117632750	TELEFONO: 3209232902	TELEFONO:
CARGO: Supervisor Campo Interventoria	CARGO: Manipuladora de alimentos	CARGO:

70

5970

Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES	FO-RF-V-03 28/05/2024 V.3

CONTRATO DE CONSULTORIA No	2398 de 2023

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	GAVIOTAS	DC	CASANARE	MUNICIPIO	Mani	URBANO	
						RURAL	X
SEDE	MACUCO	FICHA DE VISITA	22-04-2024		HORA INICIO:	8:45 a. m.	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No.	UMO001 - 2024		HORA DE TERMINACIÓN	9:30 a. m.	
REGISTRO FOTOGRAFICO PARA ACTA DE	ACTA DE INFRAESTRUCTURA		X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO			
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



Fotografía No. 01	AREA_DE_ALMACENAMIENTO

Item 1. Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente. Se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material: Cemento ( ) Baldosa( ) Mineral esmaltado ( )

Cumple	x	No cumple	
Observaciones:	Pisos área de almacenamiento en material baldosa en buen estado.		



Fotografía No. 02	AREA_DE_ALMACENAMIENTO

Item 2. Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente. Se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material: Cemento ( ) Baldosa ( ) Pintura ( ) Ladrillo ( )

Cumple	x	No cumple	
Observaciones:	Paredes en material cemento Pintura.		



Fotografía No. 03	AREA_DE_PREPARACION

Item 10. Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente. Se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material: Cemento ( ) Baldosa( ) Mineral esmaltado ( )

Cumple	x	No cumple	
Observaciones:	Pisos en baldosa.		



Fotografía No. 04	AREA_DE_PREPARACION

Item 13. Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material: Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )

Cumple	X	No cumple	
Observaciones:	Mesones en baldosa.		