Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES		FO-RF-V-03 28/05/2024 V.3

CONTRATO DE CONSULTORIA No	2398 de 2023

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL



Fotografía No. 05	AREA_DE_PREPARACION

Item 16. El área de prepación cuenta con estufa. Funciona: si ( ) no ( ); capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ). Tipo: industrial ( ) domestica ( )

Cumple	X	No cumple	
Observaciones:	Se cuenta con estufa domestica en buen estado con capacidad suficiente.		



Fotografía No. 06	AREA_DE_PREPARACION

Item 18. El área de preparación cuenta con utensilios y menaje suficientes para las actividades de preparación y servido de los alimentos.

Cumple		No cumple	X
Observaciones:	No se cuenta con menaje suficiente faltan vasos platos cubiertos y menaje para preparación.		



Fotografía No. 07	AREA_DE_CONSUMO

Item 19. Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente. Se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material: Cemento ( ) Baldosal ( ) Mineral esmaltado ( )

Cumple		No cumple	X
Observaciones:	material baldosa con desprendiemiento y grietas.		



Fotografía No. 08	AREA_DE_CONSUMO

Item 23. Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.

Cumple		No cumple	X
Observaciones:	área abierta.		



Fotografía No. 09	SERVICIOS_PUBLICOS

Item 30. El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.

Cumple	X	No cumple	
Observaciones:			



Fotografía No. 10	MANEJO_Y_DISPOSICIÓN_DE_RESIDUOS

Item 31. La unidad aplicativa cuenta con canecas con tapa para la recolección de los residuos solidos. Capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ).

Cumple		No cumple	X
Observaciones:	No cuenta con canecas para recolección de residuos.		

5942

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-VI-81 27-03-2024 Vo. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	GAVIOTAS	Ciudad/ Municipio	MANÍ	Hora inicio:	10:15 a.m
Sede:	EL AMPARO	Fecha Visita:	22-Abril-2024	Hora terminación:	11:10 A.M
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	36	PUNTAJE OBTENIDO	24	PORCENTAJE %	66.7
CONCEPTO FINAL	Deficiente				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria: /

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	Área de almacenamiento cuenta con área de preparación
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Etemit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	0	Desprendimiento de baldosas
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Ventanas sin vidrio o aseo
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	Adicional 1 nevera pero sin funcionamiento
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No cuentan con este equipo
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No cuentan con este equipo
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	Dotar de canastillas
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-M-03 21-02-2024 Vo. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

14	PS PI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	0	Desprendimiento de baldosas
15	PS PI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Puertas y ventanas sin uso o malla
16	PS PI ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS PI ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	
18	PS PI ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	0	licuadora sin funcionamiento

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS PI ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS PI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
21	PS PI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Etemit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
22	PS PI ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS PI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Área abierta
24	PS PI ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS PI ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS PI ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS PI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS PI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Pozo profundo
29	PS PI ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS PI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	0	Ausencia de servicio de alcantarillado.
31	PS PI ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

5944

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-A1-VI-03 27-02-2024 Vo. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PSIRED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	1	
33	PSIRED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PSIRED	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PSIRED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	0	Instalar lavamanos
36	PSIRED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PSIRED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	Solo existen baños para los estudiantes.

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza visita de verificación de condiciones de Infraestructura del restaurante escolar de la sede El Ampano del municipio de Mompox, se evidencia área de consumo en lugar abierto con techos en eternit, faltan vidrios o angeos en ventanas del área de preparación, se evidencian equipos como licuadora y nevera adicional sin funcionamiento.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: M Helena calderon	FIRMA:
NOMBRE: Geraldine Ramirez Cortés	NOMBRE: Mara Helena Calderón	NOMBRE:
CEDULA: 1057587328	CEDULA: 47 432703	CEDULA:
TELEFONO: 3117632150	TELEFONO:	TELEFONO:
CARGO: Profesional Compensen	CARGO: Manipuladora de Alimentos	CARGO:

5445

Educación · Primero · Gobernación de Casanare	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES	FO-RF-V-03 28/05/2024 V.3

CONTRATO DE CONSULTORIA No	2398 de 2023

INFORME FOTOGRAFICO DE LA VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	GAVIOTAS	IEC	CASANARE	MUNICIPIO	MANÍ	URBANO	
						RURAL	X
SEDE	EL AMPARO	FECHA DE VISITA	22-04-2024		HORA INICIO:	10:15 a. m.	
OPERADOR	FEDAS SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No.	UMO001 - 2024		HORA DE TERMINACIÓN	11:15 a. m.	
REGISTRO FOTOGRAFICO PARA ACTA DE:	ACTA DE INFRAESTRUCTURA		X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO			
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



Fotografía No. 01	AREA_DE_PREPARACION

Item 1. Los pisos están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente. Se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material: Cemento ( ) Baldosa( ) Mineral esmaltado ( )

Cumple	X	No cumple	
Observaciones:			



Fotografía No. 02	AREA_DE_PREPARACION

Item 14. Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.

Cumple		No cumple	X
Observaciones:	ventanas no cuentan con barreras físicas de protección.		



Fotografía No. 03	AREA_DE_PREPARACION

Item 13. Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material: Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )

Cumple		No cumple	X
Observaciones:	Baldosas con desprendimiento.		



Fotografía No. 04	AREA_DE_PREPARACION

Item 16. El área de preparación cuenta con estufa. Funciona: si ( ) no ( ); capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ). Tipo: industrial ( ) domestica ( )

Cumple	X	No cumple	
Observaciones:	Estufa tipo domestica.		

Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES	FO-RF-V-03 28/05/2024 V.3

CONTRATO DE CONSULTORIA No	2398 de 2023

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL



Fotografía No. 05	AREA_DE_PREPARACION

Item 18. El área de preparación cuenta con utensilios y menaje suficientes para las actividades de preparación y servido de los alimentos.

Cumple	X	No cumple	
Observaciones:			



Fotografía No. 06	AREA_DE_ALMACENAMIENTO

Item 5. El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si [ ] no [ ]; en uso: si [ ] no [ ]; funciona: si [ ] no [ ]; capacidad: suficiente [ ] Insuficiente [ ]

Cumple	X	No cumple	
Observaciones:			



Fotografía No. 07	AREA_DE_CONSUMO

Item 19. Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente. Se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material: Cemento [ ] Baldosa[ ] Mineral esmaltado [ ]

Cumple	X	No cumple	
Observaciones:	pisos en baldosa, tambien se observa area de consumo en area abierta.		



Fotografía No. 08	SERVICIOS_PUBLICOS

Item 28. El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable. Tipo: Tanque de nivel [ ] Tanque aereo [ ]; Funciona: si [ ] no [ ].

Cumple	X	No cumple	
Observaciones:	cuenta con tanque aéreo de almacenamiento de agua potable.		

5947

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-67-V1-03 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	EL PRETEXTO	Ciudad/ Municipio	NUNCHIA	Hora inicio:	8:30 am
Sede:	ROJAS PINILLA	Fecha Visita:	22/04/2024	Hora terminación:	9:40 am
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (✓) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	37	PUNTAJE OBTENIDO	24	PORCENTAJE %	64.9
CONCEPTO FINAL	Deficiente				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: C (CUMPLE), I (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria: /

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS RI ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa( )	0	Pisos en material mineral Rojo Presenta Fisuras
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	Falta Limpieza
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico (X)	1	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no ( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No cuenta con nevera
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No cuenta con congelador
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No cuenta con estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	No cuenta con estibas
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	No cuenta con recipientes plasticos

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento (X) Baldosa ( )	0	Material mineral Rojo Presenta Fisuras
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico (X)	1	

18

5948

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-VI-03 27-02-2024 Ve. 3

14	PS ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	Requiere de mantenimiento Fuera de uso
17	PS ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	
18	PS ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica ( )	0	Existe una licuadora pero es prestada por la cocinera

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento (X) Baldosa ( )	0	Material de Mineral solo presenta Fisuras
20	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo (X)	1	
21	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico (X)	1	
22	PS ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento (X) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
23	PS ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PS ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	0	Platos y Vasos

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	0	No cuenta con energía
28	PS ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	0	No cuenta con suministro de agua directa por tuberías en mal estado
29	PS ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	Pozo septico
31	PS ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

7 7

5449

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-VI-03 27-02-2024 Vs. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS IE ED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	1	
33	PS IE ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PS IE ED	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS IE ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	
36	PS IE ED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS IE ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	No cuenta con baño exclusivo.

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realizo visita tecnica a la Institución educativa el Pretexto Sede Rojas Arilla del Municipio de Nunchia con el fin de Verificar las condiciones de infraestructura del Restaurante Escolar donde se evidencia lo siguiente:

- El Restaurante Escolar no cuenta con energia electrica
- No cuenta con suministro de agua directa debido a que las tuberias se encuentran en mal estado.
- Las pisos son de material mineral Rojo y presenta Fisuras

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA: Natalia ortiz	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Natalia ortiz	NOMBRE: Nayelu M. Bustos R.	NOMBRE:
CEDULA: 23937518	CEDULA: 1.118.544.617	CEDULA:
TELEFONO: 3132665407	TELEFONO: 3117632150	TELEFONO:
CARGO: Economa	CARGO: Profesional de Apoyo	CARGO:

50

5950

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelmira sierra Asesorías & Consultorías FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA EL PRETEXTO	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	NUNCHÍA	URBANO RURAL X	
SEDE	ROJAS PINILLA	FECHA DE VISITA		2024-04-22	HORA INICIO:	8:30 am	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	9:40 am	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 11	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Material mineral rojo presenta fisuras		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 13:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			





FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 16:	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y manejo evitando contaminación cruzada.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Lavaplatos Fuera de servicio, requiere de mantenimiento.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 17:	El área de preparación cuenta con estufa		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Material de mineral rojo presenta fisuras.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 20:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 25:	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

5953

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	elvira sierra Asesorías & Consultorías FO-AT-IF-08 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 31:	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

OBSERVACIÓN
Se realizó visita técnica a la institución educativa el pretexto sede Rojas Pinilla del municipio de Nunchia con el fin de verificar las condiciones de infraestructura del restaurante escolar donde se evidencia lo siguiente: El restaurante escolar no cuenta con energía eléctrica. No cuenta con suministro de agua directa debido a que la tubería se encuentra en mal estado. El suministro de agua se realiza en un aula conjunta del restaurante escolar. Los pisos son de material rojo y presenta fisuras.

	Natalia Ortiz
NOMBRE: Naydu Mardady Bustos Romero	NOMBRE: Natalia Ortiz
DOCUMENTO: 1118544617	DOCUMENTO: 23937518
CARGO: 3112632150	CARGO: Manipuladora de alimentos

81

5954

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO.AT.M.03 27.02.2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	EL PRETEXTO	Ciudad/ Municipio	NUNCHIA	Hora inicio:	10:20am
Sede:	CAZADERO	Fecha Visita:	22/04/2024	Hora terminación:	11:15am
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (✓) - PSt: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	36	PUNTAJE OBTENIDO	23	PORCENTAJE %	63.9
CONCEPTO FINAL	Deficiente				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: SI(CUMPLE), O (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento(X) Baldosa( )	1	material mineral Rojo
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera (X) Acero Inoxidable ( )	0	Se evidencia mesa de material no sanitario (madera)
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No cuenta con congelador
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No cuenta con estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	No cuenta con canastillas
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	No cuenta con Recipientes

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento (X) Baldosa ( )	1	material mineral Rojo
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	

85

5955

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-87-1163 27-02-2024 Vs. 3

14	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	0	Desprendimiento de Baldosa
15	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Ventanas con vidrios Rotos
16	PS RI ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS RI ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	
18	PS RI ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	0	Licuadora existente es prestada por economa

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS RI ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento (X) Baldosa ( )	1	mineral Rojo
20	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
21	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
22	PS RI ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N. A	
23	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PS RI ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica ( ) madera (X) otro:_____	0	mesas en material de madera no sanitario
25	PS RI ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica ( ) madera (X) otro:_____	0	Bancas de madera material no sanitario
26	PS RI ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	0	Faltas Vasos

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Acueducto Vederal
29	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	Pozo septico
31	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

5956

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-VI-83 27-02-2024 Vs. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PSIRED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	No cuenta con canecas
33	PSIRED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PSIRED	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PSIRED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	0	No cuenta con lavamanos
36	PSIRED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PSIRED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	1	No cuenta con Baño exclusivo.

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realizó visita tecnica a la Institución Educativa El Pretexto Sede Canadero Con el Fin de verificar las condiciones de infraestructura del Restaurante escolar donde se observo lo siguiente:

En el área de preparación existe Una Ventana Sin Vidrio, ademas en el area del comedor las mesas y sillas son de material madera.

En el Restaurante escolar existe Una Licuadora que es prestada por La economa

- No cuenta con Lavamanos ni Baño exclusivo para el personal manipulador

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Emperatriz Alvarez	NOMBRE: Nayda Marleny Bustos	NOMBRE:
CEDULA: 35 463 823	CEDULA: 1.118.544.617	CEDULA:
TELEFONO: 3136150903	TELEFONO: 3112632150	TELEFONO:
CARGO: economa	CARGO: Profesional de Apoyo	CARGO:

87

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRAFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL							
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PRETEXTO	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	NUNCHÍA	URBANO / RURAL X	
SEDE	CAZADERO	FECHA DE VISITA		2024-04-22	HORA INICIO:	10:20 am	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	11:15 am	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 4:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Se evidencia mesa de madera (material no sanitario)		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vs. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	Pisos de materia mineral rojo			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 15:	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Se evidencia ventana con vidrio roto.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 16:	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 17:	El área de prepación cuenta con estufa			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	Cuenta con gas natural			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 20:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				

5960

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-Nº-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 24:	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Mesas en material de madera (no sanitario).		



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 29:	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

OBSERVACIÓN
Se realizó visita técnica a la institución educativa el pretexto sede Cazadero con el fin de verificar las condiciones de infraestructura del restaurante escolar donde se observo lo siguiente: En el área de preparación existe una ventaja sin vidrio, además en el área del comedor, además las sillas son de material de madera. Existe una licuadora que es prestada por la economa. Existe dos neveras en restaurante escolar y una de ellas requiere de mantenimiento.

	Emperatriz
NOMBRE: Naydu Mardady Bustos Romero	NOMBRE: Emperatriz
DOCUMENTO: 1118544617	DOCUMENTO: 35263823
CARGO: Profesional de apoyo	CARGO: Manipuladora de alimentos

91

5961

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO.A7.IN.03 27-03-2024 Vs. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	EL PRETEXTO	Ciudad/ Municipio	NUNCHIA	Hora inicio:	11:40am
Sede:	LAS MERCEDES	Fecha Visita:	22/04/2024	Hora terminación:	2:00pm
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (✓) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	34	PUNTAJE OBTENIDO	29	PORCENTAJE %	85,3	CONCEPTO FINAL	Bueno

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria: /

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	Techos en material PVC
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	1	Estibas material de madera
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	No cuenta con canastilla.
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	No cuenta con recipientes

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	Techos en material PVC

5962

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-M-03 27-02-2024 Ve. 3

14	PS ID	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS ID	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS ID	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS ID	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica ( )	1	
18	PS ID	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica ( )	0	Licuadora existente es prestada por la señora

III. AREA DE CONSUMO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS PR ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS PR ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo (X)	1	
21	PS PR ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
22	PS PR ED	Las mesonee están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS PR ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	N.A.	Area abierta
24	PS PR ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS PR ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS PR ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	0	Falta Vasos

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PE RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Fuente acueducto Veredal
29	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	Pozo septico
31	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

5963

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-III-03 27-02-2024 Ve. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora.)
32	PS PI ED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	1	
33	PS PI ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PS PI ED	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora.)
35	PS PI ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	
36	PS PI ED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS PI ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	No cuenta con baño exclusivo.

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realizó visita tecnica a la Institución Educativa El Pretexto sede Las mercedes del Municipio de Nunchia con el fin de verificar las condiciones de infraestructura del Restaurante Escolar donde se evidencia lo siguiente:

-Lavadora existente en la unidad Aplicativa es prestada por la economa
-la fuente de agua es de acueducto veredal
-El comedor esta en una área abierta
-No cuenta con recipientes, ni canastillos.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA: Karen Roa.	FIRMA: Nayda Maday Bustos	FIRMA:
NOMBRE: Karen Daniela Roa.	NOMBRE: Nayda Maday Bustos	NOMBRE:
CEDULA: 1.115.692.119	CEDULA: 1.118.544.617	CEDULA:
TELEFONO: 3224742722	TELEFONO: 3112632150	TELEFONO:
CARGO: Economa.	CARGO: Profesional de Apoyo	CARGO:

74


5964

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRAFICO DE LA VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL								
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA EL PRETEXTO	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	NUNCHÍA	URBANO / RURAL X		
SEDE	LAS MERCEDES	FECHA DE VISITA	2024-04-22		HORA INICIO:	11:40 am		
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	2:00pm		
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO			
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS			



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 1:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 2:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 7:	El area de almacenamiento cuenta con congelador			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelmira sierra Asesorías & Consultorías FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 16:	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 17:	El área de preparación cuenta con estufa			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 20:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS			
Ítem No 29:	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				

5968

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-06 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS			
Ítem No 32:	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS SANITARIOS		
Ítem No 35:	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficianos.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

OBSERVACIÓN
Se realiza visita técnica a la institución educativa el PRETEXTO sede las Mercedes del Municipio de Nunchía con el fin de verificar las condiciones de infraestructura del restaurante escolar donde se evidencia lo siguiente Licuadora existe en la unidad aplicativa es prestada por la economa, el comedor está en una área abierta.

	Karen Roa
NOMBRE: Naydu Mardady Bustos Romero	NOMBRE: Karen Roa
DOCUMENTO: 1118544617	DOCUMENTO: 1115692119
CARGO: Profesional de apoyo	CARGO: Manipuladora de alimentos

5969

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-16-03 27-12-2023 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	San Agustin	Ciudad/ Municipio	Aguazul	Hora inicio:	8:25 AM.
Sede:	Riochiquito	Fecha Visita:	23/04/2024	Hora terminación:	9:40 AM
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	35	PUNTAJE OBTENIDO	23	PORCENTAJE %	65.7
CONCEPTO FINAL	Deficiente.				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: S (CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria: /

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS PSI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	0	mantenimiento en pintura
3	PS PSI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
4	PS PSI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
5	PS PSI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS PSI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente (X)	0	Capacidad Insuficiente, requiere mantenimiento
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No cuentan con un congelador
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No cuentan con estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	No hay canastillas.
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	insuficientes

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	

5970

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-16-03 27-02-2024 Ve. 3

14	PS ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente ( ) insuficiente (X) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	
18	PS ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	0	Requiere mantenimiento en pintura.
21	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc (X) Termo Acústico ( )	0	presentan goteras
22	PS ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PS ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente ( ) insuficiente (X) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	0	presentan deterioro.
25	PS ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente ( ) insuficiente (X) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	0	presentan Deterioro.
26	PS ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	0	Insuficiente y en deterioro

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Acueducto veredal
29	PS ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	pozo séptico
31	PS ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

5971

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-0145 27-02-2024 Ve. 3

V. MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS PR ED	La unidad aplicàtiva cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	1	
33	PS PR ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PS PR ED	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección (X)	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS PR ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	
36	PS PR ED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS PR ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	No cuenta con baño exclusivo

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realizo visita técnica de verificación de Infraestructura. para comedores escolares, programa de alimentación Escolar PAE, modalidad Ración preparada en sitio. RPS, para esta sede Riochiquito del municipio de Apartadó.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ivi Estela Correa	NOMBRE: Elizabeth Becerra	NOMBRE:
CEDULA: 23770291	CEDULA: 24227137	CEDULA:
TELEFONO: 3144254903	TELEFONO: 3115380099	TELEFONO:
CARGO: Supervisor PAE.	CARGO: economa	CARGO:

102

5972

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁRCO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-F-89 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRAFICO DE LA VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	AGUAZUL	URBANO		
						RURAL X		
SEDE	RIOCHIQUITO	FECHA DE VISITA	2024-04-23		HORA INICIO:	8.25 AM		
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	9.40 AM		
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO			
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS			



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 1:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	En área de almacenamiento los pisos se encuentran construidos en material higiénico sanitario.			



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 5:	El area de almacenamiento cuenta con nevera			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	En área de almacenamiento cuentan con nevera, la cual presenta algunas fallas de funcionamiento. La unidad aplicativa No cuenta con un congelador, con estibas, con canastillas, tampoco son suficientes los recipientes plásticos para almacenamiento de productos.			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	En área de preparación, los pisos están construidos en material higiénico sanitario-Baldosa		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	En área de preparación las paredes están construidas en muros con pintura, en buen estado.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 13:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	En área de preparación los techos están construidos en material higiénico sanitario, teja termoacústica.		

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	En área de preparación, los mesones están construidos en material resistente e higiénico sanitario-Baldosa.			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	En área de consumo los pisos están construidos en material resistente, e higiénico sanitario-Baldosa.			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 20:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	En área de consumo, las paredes están construidas en muros con pintura, presenta deterioro, por lo cual requiere mantenimiento en pintura.		

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-88 | 11-09-23 | Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 21.	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	En área de consumo, los techos están construidos en teja de eternit, presentan deterioro, goteras, requiere mantenimiento.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 23	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	En área de consumo, las puertas y ventanas están construidas en material resistente, las puertas requieren mantenimiento en pintura y cambio de vidrios rotos.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 24	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	En área de consumo, las mesas están construidas en material resistente plástico. Las mesas existentes son insuficientes y presentan deterioro.		

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-05 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 25	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	En área de consumo, las sillas están construidas en material plástico pero las existentes presentan deterioro.		

OBSERVACIÓN
Se realiza visita técnica de seguimiento a las condiciones de operación ración preparada en sitio programa PAE mayoritario, se verifica prealistamiento de materia prima para la preparación del menú

NOMBRE: Luz Estela Carrero	NOMBRE: Elizabeth Becerra
DOCUMENTO: 23770291	DOCUMENTO: 24227137
CARGO: Supervisor programa PAE	CARGO: Manipuladora de alimentos

5977

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-A1-V6-03 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	Luis Maria Jimenez	Ciudad/ Municipio	Aguazul	Hora inicio:	11:20 AM
Sede:	La Esmeralda	Fecha Visita:	23/04/2024	Hora terminación:	12:30 PM
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	35	PUNTAJE OBTENIDO	25	PORCENTAJE %	71.4
CONCEPTO FINAL	Aceptable				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: SI/CUMPLE), N (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS PSI RI	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS PSI RI	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
4	PS PSI RI	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
5	PS PSI RI	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS PSI RI	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No cuentan con un congelador
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No cuentan con estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	No cuentan con canastillas.
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	Insuficientes

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS PSI	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS PSI	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
13	PS PSI	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	

5978

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-1683 27-02-2024 Ve. 3

14	PS ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	0	Requiere mantenimiento
15	PS ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	presento Fuga de agua el lavaplatos
17	PS ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	Requiere mantenimiento
18	PS ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS NI ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS NI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	0	Requiere mantenimiento en pintura.
21	PS NI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
22	PS NI ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS NI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PS NI ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS NI ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS NI ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	Insuficiente

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS NI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS NI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Acueducto veredal
29	PS NI ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS NI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	Pozo séptico
31	PS NI ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	0	Gas pipeta

5479

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-VA-03 27-02-2024 Vs. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS IN ED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	No cuenta con Recipientes.
33	PS IN ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PS IN ED	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección (X)	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS IN ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	0	No Cuenta con Area.
36	PS IN ED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS IN ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	No cuenta con baño de uso exclusivo

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza Visita técnica de verificación de Infraestructura para comedores Escolares programa de Alimentación Escolar PAE, modalidad Ración preparada en sitio RPS. En esta Sede La Esmeralda del municipio de Aquazul.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: Nawdy Hurtado A.	FIRMA:
NOMBRE: Luz Estela Carrero	NOMBRE Nawdy Hurtado Abril	NOMBRE
CEDULA: 23770291	CEDULA: 1.118 547 311	CEDULA:
TELEFONO: 3144354903	TELEFONO: 321 276 4533	TELEFONO:
CARGO: Supervisor PAE	CARGO: Economa	CARGO:

11 D

5980

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-06 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS MARIA JIMENEZ	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	AGUAZUL	URBANO	
						RURAL X	
SEDE	LA ESMERALDA	FECHA DE VISITA		2024-04-23	HORA INICIO:	11:20 AM	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	12:30 AM	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 1:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	En área de almacenamiento, los pisos están construidos en material higiénico sanitario -Baldosa			



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 3:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	En área de almacenamiento y área de preparación, los techos están construidos en teja eternit.			

11



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	En área de almacenamiento, se cuenta con Nevera para la conservación de los alimentos que requieren temperaturas bajas. La unidad aplicativa no cuenta con un congelador, con estibas, con canastillas y tampoco con suficientes recipientes para almacenamiento.			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	En área de preparación, los pisos están construidos en material higiénico sanitario-Baldosa			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE		NO CUMPLE	X	
OBSERVACIONES	En área de preparación los mesones están construidos en material sanitario Baldosa, los cuales presentan deterioro, fisuras y desprendimiento de Baldosa.			

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 16:	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	En área de preparación, el área destinada para la limpieza y desinfección de menaje se encuentra en mal estado de funcionamiento.			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 17:	El área de preparación cuenta con estufa			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	El área de preparación cuenta con estufa tipo industrial, requiere mantenimiento.			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	En área de consumo, los pisos están construidos en material higiénico sanitario -Baldosa.			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 20:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	En área de consumo, las paredes están construidas en muros con pintura en buen estado.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 21:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	En área de consumo, los techos están construidos en teja de eternit y requiere mantenimiento en pintura.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 24:	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	En área de consumo, las mesas y sillas están construidas en material plástico y son suficientes para atender el servicio del programa de alimentación Escolar PAE.		

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-08-23 VO.3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS		
Ítem No 32:	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos sólidos.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	La unidad aplicativa No cuenta con recipientes plásticos para la adecuada disposición de los residuos sólidos.		

OBSERVACIÓN
Se realiza visita técnica de verificación de infraestructura, para comedores escolares, Programa de Alimentación Escolar PAE, modalidad Ración Preparada en Sitio-RPS, en esta unidad aplicativa La Esmeralda del municipio de Aguazul.

NOMBRE: Luz Estela Carrero	NOMBRE: Naudy Hurtado
DOCUMENTO: 23770291	DOCUMENTO: 11185474533
CARGO: Supervisor Programa PAE	CARGO: Manipuladora de Alimentos

5985

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-VI-03 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	Tecnico Francisco Luced	Ciudad/ Municipio	San Luis de Palenque.	Hora inicio:	9:40am
Sede:	La Nevera	Fecha Visita:	24/04/2024	Hora terminación:	1:00pm
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (✓) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	34	PUNTAJE OBTENIDO	24	PORCENTAJE %	70.6
CONCEPTO FINAL	Aceptable				

CRITERIOS DE EVALUACION: (CUMPLE), (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(✓)	1	
2	PS SI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (✓) Ladrillo ( )	1	
3	PS SI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit (✓) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
4	PS SI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A.	
5	PS SI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS SI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (✓) no ( ) en uso: si (✓) no ( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente (✓) insuficiente ( )	1	
7	PS SI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (✓) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No cuentan con congelador.
8	PS SI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No disponen de estibas
9	PS SI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	No cuentan con canastillas
10	PS SI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	No hay recipientes.

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (✓)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (✓) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (✓) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	

5986

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-M-03 27-02-2024 Vo. 3

14	PS EO	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (✓) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	se evidencian con desprendimiento de baldosa.
15	PS EO	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS EO	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS EO	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (✓) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (✓)	1	
18	PS EO	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (✓) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (✓)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS IN EO	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento (✓) Baldosa ( )	1	
20	PS IN EO	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo ( )	0	Area abierta
21	PS IN EO	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (✓) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
22	PS IN EO	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A.	
23	PS IN EO	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Area abierta.
24	PS IN EO	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (✓) insuficiente ( ) material: plastica (✓) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS IN EO	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (✓) insuficiente ( ) material: plastica (✓) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS IN EO	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	0	Faltan platos.

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS IN EO	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	Intermitente.
28	PS IN EO	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Pozo Profundo.
29	PS IN EO	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS IN EO	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	Pozo septico.
31	PS IN EO	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

5987

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-V603 27-02-2024 Vs. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS PI CD	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	No disponen de canecas.
33	PS PI CD	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	N.A.	
34	PS PI CD	Disposicion final de residuos quema (✓) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS PI CD	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	0	No hay área de lavado de manos.
36	PS PI CD	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS PI CD	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	Baño Compartido.

CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza visita de verificacion condiciones de infraestructura de la sede educativa en donde se evidencia lo siguiente:

- La Nevera utilizada en el comedor no es de la sede educativa este equipo es prestado por la comunidad.
- No hay congelador, estibas, canastillas y recipientes plasticos.
- Mesón area de preparacion se evidencia con desprendimiento de baldosa.
- Comedor escolar (area de consumo) se evidencia area abierta.
- Faltan Platos.
- Luz es intermitente - Estufa y licuadora prestadas por la comunidad.
- Fuente de Abastecimiento es de Pozo Profundo.
- No disponen de canecas - No hay area lavado de manos - Baño Compartido.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA: Helissa Huertas
NOMBRE: KARINA OROZCO	NOMBRE:	NOMBRE: Helissa Huertas
CEDULA: 1118542365	CEDULA:	CEDULA: 1006449418
TELEFONO: 3133746589	TELEFONO:	TELEFONO: 3102956805
CARGO: Prof. de Apoyo.	CARGO:	CARGO: Economa

118

5988

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-A7-IF-06 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO FRANCISCO LUCEA	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO		SAN LUIS DE PALENQUE	URBANO RURAL X	
SEDE	LA NEVERA	FECHA DE VISITA		2024-04-24		HORA INICIO:	9:40	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024				HORA DE TERMINACIÓN	1:00	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA		X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA			SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACIÓN			
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 17:	El área de prepación cuenta con estufa			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	La estufa es prestada por la comunidad			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 20:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Es un área abierta		

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-06 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 24	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 31:	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS SANITARIOS		
Ítem No 37:	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Baño compartido		

OBSERVACIÓN

Se realiza visita de condiciones de infraestructura de la sede educativa en dónde se evidencia lo siguiente: La nevera utilizada en el comedor no es dela sede educativa, este equipo es prestado por la comunidad. No hay congelador, estibas, canastillas y recipientes plásticos. Mesón área de preparación de evidencia con desprendimiento de baldosa. Comedor escolar (área de consumo) se evidencia área abierta. Faltan platos El servicio de energía es intermitente La estufa y la licuadora son prestadas por la sede Fuente de abastecimiento es de pozo profundo No disponen de canecas No hay área de lavado de manos Baño compartido

5991

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-V143 27-02-2024 No. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	Tecnico Francisco Lucea	Ciudad/ Municipio	San Luis de Palenque	Hora inicio:	10:50 AM
Sede:	Platonales	Fecha Visita:	24-04-2024	Hora terminación:	11:50 AM
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	35	PUNTAJE OBTENIDO	25	PORCENTAJE %	71.4
CONCEPTO FINAL	Aceptable.				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: S(CUMPLE), N (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo (X)	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	1	
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No cuentan con un congelador
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No cuentan con estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	No hay canastillas
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	Insuficientes

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura (X) Ladrillo (X)	1	Se observa pared con una gran Fisura.
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc (X) Termo Acústico ( )	1	

5992

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-R-83 21-02-2024 Vo. 3

14	PS CD	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS CD	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS CD	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS CD	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente ( ) insuficiente (X) tipo: industrial ( ) domestica (X)	0	La estufa tipo domestica pertenece a la Economía
18	PS CD	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEN		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS CD	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS CD	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo (X)	1	
21	PS CD	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico (X)	1	
22	PS CD	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS CD	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PS CD	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS CD	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS CD	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS CD	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS CD	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	0	Pozo Profundo
29	PS CD	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS CD	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	pozo séptico
31	PS CD	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	0	Gas pipeta

123

5993

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-1083 27-12-2024 Ve. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS PR ED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	No cuentan con Recipientes para R.S.
33	PS PR ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PS PR ED	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección (X)	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS PR ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	0	No cuentan con esta Area.
36	PS PR ED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS PR ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	No cuenta con baño de uso exclusivo

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza visita tecnica de verificación de Infraestructura para comedores escolares programa PAE modalidad Ración preparada en sitio R-PS, en esta sede platanales del municipio de San Luis de Palenque.

- Se observa una gran fisura en pared de Area de preparación al lado de columna que soporta el tanque de almacenamiento de agua, la docente refiere que esta pared puede representar un riesgo para todos en esta Sede Educativa platanales del municipio de San Luis de palenque

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: Tania Helina Moreno	FIRMA:
NOMBRE: Ivi Estela Correa	NOMBRE: Tania Helina Moreno	NOMBRE:
CEDULA: 23779291	CEDULA: 1.006.450.114	CEDULA:
TELEFONO: 3144334903	TELEFONO: 3212452853	TELEFONO:
CARGO: Supervisor PAE	CARGO: Manipuladora A.	CARGO:

124

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 VO. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO FRANCISCO LUCEA	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	SAN LUIS DE PALENQUE	URBANO	
						RURAL	X
SEDE	PLATANALES	FECHA DE VISITA		2024-04-24	HORA INICIO:	10:50 AM	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	11:50 AM	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	La unidad aplicativa cuenta con nevera para el almacenamiento de los alimentos que lo requieren, No cuentan con un congelador, no cuenta con estibas, no cuentan con canastillas, no cuentan con suficientes recipientes plásticos para el almacenamiento.			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	Los pisos del área de preparación están construidos en material sanitario -Baldosa.			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	En área de preparación de los alimentos, se encuentra pared con fisura, de lo cual la docente de la sede Platanales informa que esta pared está suelta y representa riesgo para todos los integrantes de la sede educativa.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Los mesones están construidos en material sanitario Baldosa, se encuentran en buen estado.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	En área de consumo, los pisos están construidos en material sanitario-Baldosa.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 21:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	En área de consumo los techos están construidos en material resistente, teja termoacústica.			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 23:	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	En la unidad aplicativa Las ventanas requieren protección en vidrios contra el ingreso de vectores.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 24:	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	En área de consumo, las mesas y sillas son insuficientes y presentan mal estado de funcionamiento.		

5997

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-55 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS		
Item No 32	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	En la unidad aplicativa no se cuenta con recipientes plásticos para la adecuada disposición de los residuos sólidos. Tampoco se cuenta con estufa, la existente es tipo doméstica y pertenece a la economa.		

OBSERVACIÓN
Se realiza visita técnica de verificación de infraestructura para comedores escolares, programa de Alimentación Escolar PAE, modalidad Ración Preparada en Sitio-RPS, en sede Platanales del municipio de San Luis de Palenque.

NOMBRE: Luz Estela Carrero	NOMBRE: Tania Moreno
DOCUMENTO: 23770291	DOCUMENTO: 1006450114
CARGO: Supervisor Programa PAE	CARGO: Manipuladora de Alimentos

128

5998

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-VI-03 27-02-2024 Vo. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	La Turua	Ciudad/ Municipio	Aquazul	Hora inicio:	8:15 AM
Sede:	Francisco jose de Caldas	Fecha Visita:	02 mayo 2024	Hora terminación:	10:15
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	35	PUNTAJE OBTENIDO	25	PORCENTAJE %	71.4	CONCEPTO FINAL	Aceptable

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente (X)	0	Nevera presente Fallas y deterioro
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No cuentan con un Congelador.
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No cuentan con Estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	No cuentan con canastillas
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	No son suficientes.

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	

5999

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO.AT.M.83 27.02.2014 Ve. 3

14	PS ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	0	presentan fisuras y desprendimiento en baldosas.
15	PS ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	
18	PS ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS IN ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS IN ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	0	Requiere mantenimiento en pintura
21	PS IN ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
22	PS IN ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS IN ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	Colocar vidrios
24	PS IN ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente ( ) insuficiente (-) material: plastica ( ) madera (X) otro:_____	1	
25	PS IN ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (+) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera (X) otro:_____	1	
26	PS IN ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	0	No son suficientes

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS IN ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS IN ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	0	Pozo profundo
29	PS IN ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS IN ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	pozo septico
31	PS IN ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

6800

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-VI-01 27-02-2024 Vs. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS N ED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	1	
33	PS N ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PS N ED	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección (X)	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS N ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	
36	PS N ED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS N ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	NO de uso exclusivo

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza visita de verificación de Infraestructura para comedores escolares, programa PAE en sede Francisco Jose de caldas del municipio de Aquazul.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: Blanca M Pachigay	FIRMA:
NOMBRE: Luz Estela Barrero	NOMBRE: Blanca Nivian Pachigay	NOMBRE:
CEDULA: 23770291	CEDULA: 24227254 Aquazul	CEDULA:
TELEFONO: 3144754903	TELEFONO: 3125335626	TELEFONO:
CARGO: Supervisor PAE	CARGO: Manipuladora	CARGO:

131

6001

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-A7-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA LA TURUA	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	AGUAZUL	URBANO RURAL X	
SEDE	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	FECHA DE VISITA	2024-06-2		HORA INICIO:	8:15 AM	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	10:15 AM	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	El equipo Nevera presenta fallas de funcionamiento debido al deterioro, la capacidad de almacenamiento es insuficiente, se requiere equipo nuevo. La unidad aplicativa No cuenta con un congelador. No cuenta con estibas, no cuenta con canastillas.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Los pisos están construidos en material resistente e higiénico sanitario-Baldosa.		

132



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	El mesón del área de preparación de los alimentos, presenta desprendimiento de baldosas, requiere mantenimiento.		




FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 17:	El área de prepación cuenta con estufa		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	En área de preparación se cuenta con estufa tipo industrial, en buen estado de funcionamiento.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Los pisos están construidos en material resistente e higiénico sanitario.		

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 20:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higénico-sanitarias		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Las paredes de área de preparación presentan humedad y los muros requieren mantenimiento en pintura.		

OBSERVACIÓN

Se realiza visita técnica de verificación de infraestructura para comedores escolares, programa de alimentación Escolar PAE, modalidad Ración Preparada en Sitio-RPS, en sede Francisco José de Caldas del municipio de Aguazul.

NOMBRE: Luz Estela Carrero	NOMBRE: Blanca María Puchigay
DOCUMENTO: 23770291	DOCUMENTO: 24227254
CARGO: Supervisor Programa PAE	CARGO: Manipuladora de Alimentos

6004

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO.AT.18-03 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	La Turua	Ciudad/ Municipio	Aquawi	Hora inicio:	11:45
Sede:	La Victoria	Fecha Visita:	02 MAYO 2024	Hora terminación:	11:20
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	35	PUNTAJE OBTENIDO	21	PORCENTAJE %	60
CONCEPTO FINAL	Deficiente				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no ( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No Cuentan con Nevera
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No Cuentan con un congelador.
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No cuentan con Estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	No cuentan con Canastillas
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	Recipientes Insufi.

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	

135

6005

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO.AT.41-03 27-02-2024 Vs. 3

14	PS ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	
18	PS ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica ( ) No tienen	0	No cuentan con licuadora

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS IN ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS IN ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
21	PS IN ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
22	PS IN ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS IN ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PS IN ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente ( ) insuficiente (X) material: plastica ( ) madera (X) otro:_____	0	meses. Insufi-cientes
25	PS IN ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente ( ) insuficiente (X) material: plastica ( ) madera (X) otro:_____	0	Insuficientes y. presentan deterioro
26	PS IN ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	0	son Insuficientes

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS IN ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	0	No Cuenta con Energia
28	PS IN ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	0	pozo profundo
29	PS IN ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	Solo tanque de piso
30	PS IN ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	pozo septico
31	PS IN ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

136

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-M-83 27-02-2024 Ve. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PSIRED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	No Cuenta Con Recipientes para R.S.
33	PSIRED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PSIRED	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección (X)	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PSIRED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	0	No cuenta con Area
36	PSIRED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PSIRED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	No de Uso Exclusivo

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza visita tecnica de seguimiento a las Condiciones de Infraestructura para comedores escolares, programa de alimentación Escolar PAE, modalidad Racion preparada en sitio-RPS, en esta sede la Victoria del municipio de Aquazul.

Informan que en esta sede la victoria, no cuenta con Energia eletrica, por la cual la materia prima y preparación de jugo de fruta se realiza en casa de la Economa

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: Stella Corzo Patiño	FIRMA:
NOMBRE: Lic Estela Carrero	NOMBRE: Estela Corzo P.	NOMBRE:
CEDULA: 23770291	CEDULA: 21227454	CEDULA:
TELEFONO: 3149354903	TELEFONO: 3219052631	TELEFONO:
CARGO: Supervisor PAE	CARGO: Economa	CARGO:

6007

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 15-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRAFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL							
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE						
INFORMACIÓN GENERAL							
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA LA TURUA	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	AGUAZUL	URBANO	
						RURAL X	
SEDE	LA VICTORIA	FECHA DE VISITA	2024-05-2		HORA INICIO:	11:45 AM	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	11:20 AM	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	Las paredes están construidas en material resistente con muros en pintura y área de operaciones de limpieza en material higiénico sanitario-Baldosa			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 17:	El área de preparación cuenta con estufa			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	En área de preparación se cuenta con estufa tipo industrial en buen estado de funcionamiento.			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	En área de consumo los piaos están construidos en material resistente e higiénico sanitario-Baldosa, que permite las operaciones de limpieza.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 24:	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	En área de consumo las mesas son insuficientes de acuerdo a los usuarios del Programa PAE.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 25:	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	En área de consumo, las sillas son insuficientes y las existentes presentan deterioro.		

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁRCO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-67-IF-06 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS		
Ítem No 32:	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	No se cuenta con recipientes plásticos para la adecuada disposición de los residuos sólidos.		

OBSERVACIÓN

Se realiza visita técnica de verificación de infraestructura para comedores escolares Programa de Alimentación Escolar PAE, Modalidad Preparación en Sitio, en esta sede La Victoria del municipio de Aguazul. Informan que No cuentan con Energía eléctrica, por lo cual el almacenamiento de la materia prima que requiere temperatura bajas para su conservación, y la preparación de jugos de fruta, se lleva a cabo en casa de la economa.

NOMBRE: Luz Estela Carrero	NOMBRE: Stella Garzón
DOCUMENTO: 23770291	DOCUMENTO: 24227454
CARGO: Supervisor Programa PAE	CARGO: Economa

6010

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-VI-01 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	ANTONIO NARIÑO	Ciudad/ Municipio	NUNCHIA	Hora inicio:	8:20 AM
Sede:	SAN JOSE	Fecha Visita:	2-Mayo-24	Hora terminación:	9:35 A.M.
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	35	PUNTAJE OBTENIDO	26	PORCENTAJE %	74.3
CONCEPTO FINAL	Aceptable				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE) 0 (NO CUMPLE) NA (NO APLICA) NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	Existe derrtes entre Pared y techo
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc (X) Termo Acústico ( )	1	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	No cuenta con mesones
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no ( ) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No cuenta con este equipo
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No cuenta con este equipo
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	1	
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc (X) Termo Acústico ( )	1	

6011

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-II-03 27-02-2024 Vo. 3

14	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS RI ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS RI ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	
18	PS RI ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica ( )	1	Realizar mantenimiento preventivo

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS RI ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
21	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc (X) Termo Acústico ( )	0	Formación de nidos de avispas y pajaras
22	PS RI ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	No cuenta con mesones
23	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Ventanas y puertas sin protección de moscas ó aves
24	PS RI ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS RI ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS RI ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	0	Se recoge o recolecta el agua x medio de manguera del acueducto vecinal
29	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	0	Solo cuenta con canecas con tapa y Alberca.
30	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	0	
31	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

6012

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-M-03 27-02-2024 Vs: 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PSIED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	1	
33	PSIED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PSIED	Disposicion final de residuos quema ( ) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PSIED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	0	Ausencia de área.
36	PSIED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PSIED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	Solo se cuenta con los de la sede educativa

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza visita de verificación de condiciones de infraestructura del restaurante escolar donde se presta el servicio de alimentación escolar, de la sede educativa San José del municipio de Nunchia; se evidencia que no cuenta con suministro de agua directo, el agua es recolectada por medio de manguera en recipientes plásticos con tapa para las preparaciones, la fuente de abastecimiento es del acueducto veredal. El lavado de menaje se realiza en el alberca, el suministro de agua es cada 3 días.

Se observan ventanas y puertas sin vidrio o angeo, igualmente aberturas entre pared y techo del área de consumo y almacenamiento, facilita el ingreso de plagas. El área de preparación no cuenta con luz debido a bombillas y lámparas fundidas.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: Yohana V.	FIRMA:
NOMBRE: Geraldine Ramirez Gonzalez	NOMBRE: Yohana V.	NOMBRE:
CEDULA: 1057587328	CEDULA: 47442496	CEDULA:
TELEFONO: 3117632190	TELEFONO: 3144749788	TELEFONO:
CARGO: Supervisor Compo Interv.	CARGO: manupadora	CARGO:

143

Gobernación de Casanare | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	edelma sierra Asesorías & Consultoría FO-AT-IF-04 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	NUNCHÍA	URBANO RURAL X	
SEDE	SAN JOSE	FECHA DE VISITA	2024-05-2		HORA INICIO:	08:20	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	09:35	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 1:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 2	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	Aberturas entre pared y techo.			

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-09-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO			
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 13:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 16:	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 20:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 21:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y moho, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Formación de nidos de abejas y avispas.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 23:	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Ventanas y puertas sin protección de vidrios o angeos.		



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 29:	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	El agua se almacena en recipientes plásticos.		

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-01-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 31:	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Servicio de gas natural.		



FOTOGRAFÍA	MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS		
Ítem No 32:	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

OBSERVACIÓN

Se realiza visita técnica de verificación de condiciones de infraestructura del restaurante escolar donde se presta servicio de alimentación escolar de la sede educativa de San José del municipio de Nunchía.

NOMBRE: Geraldine Ramírez González	NOMBRE: Yohana V.
DOCUMENTO: 1057587328	DOCUMENTO: 47442496
CARGO: Supervisor de campo Interventoria.	CARGO: Manipuladora de Alimentos

6018

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-M-03 27-02-2024 Vs. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	ANTONIO NARIÑO	Ciudad/ Municipio	NUNCHIA	Hora inicio:	11:00 A.M.
Sede:	SAN NICOLAS	Fecha Visita:	2-Mayo-2024	Hora terminación:	
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	35	PUNTAJE OBTENIDO	25	PORCENTAJE %	71.4	CONCEPTO FINAL	Aceptable

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	1	
2	PS SI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc (X) Termo Acústico ( )	1	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Ventana sin vidrio ó angeo
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si ( ) no (X) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	0	Nevera requiere mantenimiento
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No cuenta con este equipo
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	Dotar de estibas
9	PS SI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	1	
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
13	PS RI	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc (X) Termo Acústico ( )	1	

6019

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-M-03 27-02-2024 Ve. 3

14	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Puertas y ventanas sin vidrio ó oxido
16	PS RI ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS RI ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	
18	PS RI ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS RI ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	Abertura entre pared y techo
21	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc (X) Termo Acústico ( )	1	
22	PS RI ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
23	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Faltan vidrios en ventanas
24	PS RI ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS RI ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS RI ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Acueducto Veredal
29	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	Falta limpieza
30	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	0	Pozo séptico
31	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	0	Cuenta con conexion pero no con suministro. Uso de Gas de pipeta

150

6020

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO.AT.10.03 27.02.2024 Ve. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PSIMED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	1	
33	PSIMED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PSIMED	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PSIMED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	0	Adecuar área para lavado de manos
36	PSIMED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PSIMED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	Solo se cuenta con baños de la I.E

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se verifican condiciones de Infraestructura del restaurante escolar de la sede educativa San Nicolas de la I.E Antonio Nariño del Municipio de Nunchia.
-Se observan aberturas en área de consumo sin protección, ventanas de área de almacenamiento y preparación sin protección.
-La nevera presente en el restaurante escolar esta en uso, sin embargo no se encuentra refrigerando ni congelando adecuadamente.
-El tanque de almacenamiento de agua se encuentra sin tapa, lo que genera suciedad y contaminación en el suministro de agua al restaurante escolar.
Se requiere de limpieza constante al tanque de almacenamiento de agua e instalación de tapa.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA: Geraldine Elizabeth Ramirez C	FIRMA: Darly ortiz Abril	FIRMA:
NOMBRE: Geraldine Ramirez Gonzalez	NOMBRE: Darly ortiz Abril	NOMBRE
CEDULA: 1057587328	CEDULA: 1118776262	CEDULA:
TELEFONO: 3117637150	TELEFONO: 3147581621	TELEFONO:
CARGO: Supervisora compo Intern	CARGO: Economa	CARGO

151

6021

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRAFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	NUNCHÍA	URBANO	
						RURAL	X
SEDE	SAN NICOLAS	FECHA DE VISITA		2024-05-2	HORA INICIO:	11:00	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	12:30	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 1:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 5	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitaria		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Ventana sin vidrio o angeos.		

152

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Nevera requiere mantenimiento, no refrigera adecuadamente.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 10:	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plásticos		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 15:	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Ventana sin vidrio o angeos.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 15	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Puerta sin vidrio o angeos.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 17:	El área de preparación cuenta con estufa			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	Estufa tipo doméstica.			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 18:	El área de prepación cuenta con licuadora			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO			
Ítem No 21	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	Existen aberturas entre techo y pared facilita el ingreso de plagas			

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 23	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Faltan vidrios en ventanas		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 24	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Mesas y sillas plásticas con capacidad suficiente.		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 26	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Utensilios suficientes.		

6026

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	SERVICIOS PUBLICOS		
Ítem No 29	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Tanque áreo de almacenamiento de agua sin tapa, falta limpieza.		



FOTOGRAFÍA	MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS		
Ítem No 32	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Canecas para residuos sólidos.		

OBSERVACIÓN
Se verifican condiciones de Infraestructura del restaurante escolar.

NOMBRE: Geraldine Ramírez González	NOMBRE: Darly Ortiz Abril
DOCUMENTO: 1057587328	DOCUMENTO: 1118776262
CARGO: Supervisor campo de Interventoria.	CARGO: Manipuladora de Alimentos

157

6027

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-VI-03 27-02-2024 Vs. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	Francisco Luces.	Ciudad/ Municipio	San Luis de P.	Hora inicio:	08:00 am.
Sede:	El Socorro.	Fecha Visita:	06-05-2024.	Hora terminación:	08:50 am.
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	32	PUNTAJE OBTENIDO	20	PORCENTAJE %	62,5	CONCEPTO FINAL	Deficiente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa( )	NA.	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo ( )	NA	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	NA	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	NA	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	NA	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (Y) no ( ) funciona: si (Y) no ( ) capacidad: suficiente (Y) insuficiente ( )	1	
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No cuentan con este equipo
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	Carecen de canastillas y
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	estibas.
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (Y)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento (Y) Baldosa ( ) pintura (Y) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (Y) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	

6028

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-VI-03 27-03-2024 Vs. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

14	PS EO	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS EO	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS EO	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PC EO	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	Estufa de 3 puestos.
18	PS EO	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS EO	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS EO	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo ( )	0	Área cuenta con paredes de 1m de alto.
21	PS EO	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
22	PS EO	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	0	No cuenta con mesones.
23	PS EO	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Diseño del area, permite la no existencia de estos.
24	PS EO	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS EO	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS EO	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS EO	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS EO	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	0	Agua de pozo profundo.
29	PS EO	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS EO	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	0	Zona Rural.
31	PS EO	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	0	Gas pipeta.

159

6029

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-VI-03 27-02-2024 Ve. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PS IN ED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	1	Recipientes plasticos.
33	PS IN ED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	0	No cuenta con esta area.
34	PS IN ED	Disposicion final de residuos quema (p) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PS IN ED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	0	No cuentan con dicha area.
36	PS IN ED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PS IN ED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	Sanitarios de la sede educativa.

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza verificación de infraestructura de las instalaciones físicas del comedor escolar. A continuación se describen lo evidenciado.

- El comedor no cuenta con área exclusiva para el almacenamiento de materia prima razón por el cual no se evaluó dicho ítem.
- El área de comedor esta expuesta al ingreso de animales domésticos.
- Los niños no cuentan con área exclusiva para el lavado de manos.
- La extracción del agua se realiza por medio de electrobomba.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: Leidy J.	FIRMA:
NOMBRE: Hamilton Pino P.	NOMBRE: Leidy Jotopa	NOMBRE:
CEDULA: 1121100187	CEDULA: 1006489410	CEDULA:
TELEFONO: 3223297674	TELEFONO: 3229392804	TELEFONO:
CARGO: Ad. Interventor	CARGO: Economa	CARGO:

60

6030

Educación | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Alimentos Aprender

FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO
VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD
RACIÓN PREPARADA EN SITIO-
INDUSTRIALIZADA

edelmira sierra Asesores & Consultores
FO-AT-IF-08 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 de 2023

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	FRANCISCO LUCEA	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	SAN LUIS DE PALENQUE	URBANO	
SEDE	EL SOCORRO					RURAL	X
		FECHA DE VISITA		08-05-2024	HORA INICIO:	08:00 am	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001 DE 2024			HORA DE TERMINACIÓN	08:50 am	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SR: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA No. 1	ÁREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 6:	El área de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no () en uso: si (X) no () funciona: si (X) no () capacidad: suficiente (X) insuficiente ()		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA No. 2	ÁREA DE PREPARACIÓN		
Ítem No 11:	Los pisos están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento () Baldosa (X)		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA No. 3	ÁREA DE PREPARACIÓN		
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento (X) Baldosa (X) pintura () Ladrillo ()		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA No. 4	ÁREA DE PREPARACIÓN		
Ítem No 13:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y moho, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento () Teja Eternit (X) Teja Zinc () Termo Acústico ()		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA No. 5	ÁREA DE PREPARACIÓN		
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento () Madera () Acero Inoxidable ()		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA No. 6	ÁREA DE PREPARACIÓN		
Ítem No 16:	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA No. 7	ÁREA DE PREPARACIÓN		
Ítem No 17:	El área de preparación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente () tipo: industrial (X) domestica ()		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

Educación | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Alimentos Aprender

FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO
VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD
RACIÓN PREPARADA EN SITIO-
INDUSTRIALIZADA

FO-AT-IF-08 11-05-23 Ver. 3


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 de 2023



FOTOGRAFÍA No. 8	ÁREA DE CONSUMO		
Ítem No 19:	Los pisos están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento () Baldosa (X)		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Área sin paredes completas, sin puertas y ventanas		



FOTOGRAFÍA No. 9	ÁREA DE CONSUMO		
Ítem No 24:	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente () insuficiente () material: plástica () madera () otro:		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA No. 10	SERVICIOS PÚBLICOS		
Ítem No 28:	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Abastecimiento de agua de pozo profundo.		



FOTOGRAFÍA No. 11	SERVICIOS PÚBLICOS		
Ítem No 29:	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

6033

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-M-03 27-02-2024 Vo. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	Francisco Jerez.	Ciudad/ Municipio	San Juan de Palenque	Hora inicio:	09:15 am
Sede:	Santa Heredia	Fecha Visita:	06-05-2024.	Hora terminación:	10:30 am
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (✓) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	36	PUNTAJE OBTENIDO	26	PORCENTAJE %	72.2	CONCEPTO FINAL	Aceptable

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(✓)	1	Baldosa color Rojo.
2	PS PSI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento (✓) Baldosa ( ) pintura ✓) Ladrillo ( )	1	
3	PS PSI RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit (✓) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
4	PS PSI RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	0	No cuenta con mesones
5	PS PSI RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS PSI RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (✓) no ( ) en uso: si (✓) no ( ) funciona: si (✓) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	1	Equipo no funciona correctamente.
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (✓) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No cuenta con equipo.
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No cuenta con estibas y
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	tampoco con canastillas
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (✓)	1	Color Rojo.
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento (✓) Baldosa (✓) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (✓) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	

6034

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-VI-03 27-02-2024 Vo. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

14	PS IE CD	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (✓) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	Baldosa Color Azul.
15	PS IE CD	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS IE CD	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS IE CD	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (✓) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (✓)	1	Estufa sem horno Doméstica.
18	PS IE CD	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica ( )	0	Licuadora existente es de la manipuladora.

III. AREA DE CONSUMO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS IE CD	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (✓)	1	Color Rojo.
20	PS IE CD	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
21	PS IE CD	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (✓) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	0	Se observa agujero en el techo.
22	PS IE CD	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (✓) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
23	PS IE CD	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PS IE CD	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (✓) insuficiente ( ) material: plastica (✓) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS IE CD	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (✓) insuficiente ( ) material: plastica (✓) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS IE CD	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS IE CD	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	la energia se obtiene por una vivienda aledaña
28	PS IE CD	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	0	Agua poco profunda.
29	PS IE CD	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS IE CD	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	0	Poco séptico.
31	PS IE CD	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

6035

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-VI-03 27-03-2024 Vs. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PSIMCO	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	1	
33	PSIMCO	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	N.A	El químico en kg no es suficiente para contar con esta área
34	PSIMCO	Disposicion final de residuos quema (Y) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PSIMCO	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	
36	PSIMCO	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PSIMCO	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	Sanitarios compartidos.

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza verificación de infraestructura de las instalaciones físicas del comedor escolar de la sede educativa. A continuación las observaciones.

- El comedor cuenta con un equipo de refrigeración con compartimiento de congelación que no cumple con sus funciones básicas mantener temperaturas optimas. Dicho equipo requiere de intervención técnica inmediata.
- La vajilla utilizada es o pertenece al personal manipulador. Ademas de la olla de presión y ollas, Carece de cuchillos, cucharones
- La energía electrica se obtiene por una conexión alterna, debido a fallas en la red electrica.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: GENY Y J M	FIRMA:
NOMBRE: Manuel Alvis Pena	NOMBRE: GENY Yesenia JASPM	NOMBRE: Wilder H Ascanio G.
CEDULA: 1121210015	CEDULA: 24191821	CEDULA: 88211144
TELEFONO: 3112632150	TELEFONO: 3104865919	TELEFONO: 3223273717
CARGO: P.A. Interventoria	CARGO: Economa	CARGO: Docente.

166

6036

Educación — GOBERNACIÓN DE CASANARE — Alimentos Aprender

FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA

FO-AT-IF-68 11-08-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 de 2023

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	FRANCISCO LUCEA	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	SAN LUIS DE PALENQUE	URBANO	
SEDE	SANTA HERCILIA					RURAL	X
		FECHA DE VISITA		06-05-2024	HORA INICIO:	09:15 am	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001 DE 2024			HORA DE TERMINACIÓN	10:30 am	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SR: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA No. 1	ÁREA DE ALMACENAMIENTO
Ítem No 1:	Los pisos están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento () Baldosa (X)
CUMPLE	X / NO CUMPLE
OBSERVACIONES	



FOTOGRAFÍA No. 2	ÁREA DE ALMACENAMIENTO
Ítem No 3:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento () Teja Eternit (X) Teja Zinc () Termo Acústico ()
CUMPLE	X / NO CUMPLE
OBSERVACIONES	



FOTOGRAFÍA No. 3	ÁREA DE ALMACENAMIENTO
Ítem No 6:	El área de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no () en uso: si (X) no () funciona: si (X) no () capacidad: suficiente (X) insuficiente ()
CUMPLE	X / NO CUMPLE
OBSERVACIONES	Equipo no funciona correctamente.

167



FOTOGRAFÍA No. 4	ÁREA DE PREPARACIÓN			
Ítem No 11:	Los pisos están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento () Baldosa (X)			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA No. 5	ÁREA DE PREPARACIÓN			
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento (X) Baldosa (X) pintura () Ladrillo ()			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA No. 6	ÁREA DE PREPARACIÓN			
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento () Madera () Acero Inoxidable ()			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA No. 7	ÁREA DE PREPARACIÓN			
Ítem No 16:	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA No. 8	ÁREA DE PREPARACIÓN
Ítem No 17:	El área de preparación cuenta con estufa llene, capacidad suficiente (X) insuficiente () tipo: industrial () domestica (x)
CUMPLE	X / NO CUMPLE
OBSERVACIONES	Equipo funciona con gas natural



FOTOGRAFÍA No. 9	ÁREA DE CONSUMO
Ítem No 24:	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente x() insuficiente () material: plástica (x) madera () otro:
CUMPLE	X / NO CUMPLE
OBSERVACIONES	Techo del área de consumo presenta agujero y existe ingreso de aguas lluvias.



FOTOGRAFÍA No. 10	ÁREA DE CONSUMO
Ítem No 26:	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.
CUMPLE	X / NO CUMPLE
OBSERVACIONES	



FOTOGRAFÍA No. 11	SERVICIOS PÚBLICOS
Ítem No 29:	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.
CUMPLE	X / NO CUMPLE
OBSERVACIONES	

6039

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-VI-03 27-03-2024 Vo. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	Francisco Jurado.	Ciudad/ Municipio:	Santa Isabel de Palenque.	Hora inicio:	11:00 am.
Sede:	Cabayaro.	Fecha Visita:	06-05-2024.	Hora terminación:	11:40 am.
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	31	PUNTAJE OBTENIDO	23	PORCENTAJE %	74,2	CONCEPTO FINAL	Aceptable.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa( )	N.A	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo ( )	N.A	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	N.A	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	NA	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (✓) insuficiente ( )	1	Nevera. con compartimento de congelación.
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (✓) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No cuentan con alto equipos.
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	Carecen de estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	y canastillas
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (✓)	1	Baldosa color rojo.
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento (X) Baldosa (✓) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (✓) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	0	Techo presenta agujeros.

170

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-VI-03 27-02-2024 Vs. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

14	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (✓) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS RI ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS RI ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (✓) insuficiente ( ) tipo: industrial (✓) domestica (X)	1	
18	PS RI ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (✓) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (✓)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS RI ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (✓)	1	Baldosa color rojo.
20	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento (✓) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo ( )	1	
21	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (✓) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
22	PS RI ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (✓) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
23	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PS RI ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (✓) insuficiente ( ) material: plastica (✓) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS RI ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (✓) insuficiente ( ) material: plastica (✓) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS RI ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ITEN		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	0	Aguas pozo profundo.
29	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	Tanques de PVC Aereo
30	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	0	Pozo septico
31	PS RI ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

6041

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-W-03 27-03-2024 Vo. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PSIRED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	No cuenta con recipiente.
33	PSIRED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	N.A	
34	PSIRED	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PSIRED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	Tengo nivel.
36	PSIRED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PSIRED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	Sanitario compartido.

CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

-El Establecimiento no cuenta con area exclusiva para el almacenamiento de materia prima, esta actividad se realiza dentro del area de preparación

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA: Angelica Maldonado	FIRMA:
NOMBRE: [illegible] Pitre	NOMBRE: Angelica Maldonado	NOMBRE:
CEDULA: 1.121.210.019	CEDULA: 29191719	CEDULA:
TELEFONO: 3112632150	TELEFONO: 3123694292	TELEFONO:
CARGO: R.A. Interventor	CARGO: Coordinadora	CARGO:

172

Educación | Gobernación de Casanare | Alimentos para Aprender

FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO- INDUSTRIALIZADA

Estudios y Diseños Asesorías & Consultorías

PO-AT-F-08 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 de 2023

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	FRANCISCO LUCEA	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	SAN LUIS DE PALENQUE	URBANO	
SEDE	CABUYARO					RURAL	X
		FECHA DE VISITA		06-05-2024	HORA INICIO:	11:00 am	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001 DE 2024			HORA DE TERMINACIÓN	11:40 am	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SR: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA No. 1	ÁREA DE ALMACENAMIENTO
Ítem No 6:	El área de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no () en uso: si (X) no () funciona: si (X) no () capacidad: suficiente (X) insuficiente ()
CUMPLE	X / NO CUMPLE
OBSERVACIONES	



FOTOGRAFÍA No. 2	ÁREA DE PREPARACIÓN
Ítem No 11:	Los pisos están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento () Baldosa (X)
CUMPLE	X / NO CUMPLE
OBSERVACIONES	



FOTOGRAFÍA No. 3	ÁREA DE PREPARACIÓN
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento (X) Baldosa (X) pintura () Ladrillo ()
CUMPLE	X / NO CUMPLE
OBSERVACIONES	



FOTOGRAFÍA No. 4	ÁREA DE PREPARACIÓN		
Ítem No 13:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento () Teja Eternit (X) Teja Zinc () Termo Acústico ()		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Existe agujero en el área de preparación.		



FOTOGRAFÍA No. 5	ÁREA DE PREPARACIÓN		
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento () Madera () Acero Inoxidable ()		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA No. 6	ÁREA DE PREPARACIÓN		
Ítem No 16:	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA No. 7	ÁREA DE PREPARACIÓN		
Ítem No 17:	El área de preparación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente () tipo: industrial (X) domestica (X)		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA No. 8	ÁREA DE CONSUMO		
Ítem No 19:	Los pisos están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material: Cemento () Baldosa (X)		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Áreas sin paredes completas, sin puertas y ventanas		



FOTOGRAFÍA No. 9	ÁREA DE CONSUMO		
Ítem No 24:	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente () material: plástica (X) madera () otro:		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA No. 10	SERVICIOS PÚBLICOS		
Ítem No 28:	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Abastecimiento de agua de pozo profundo		



FOTOGRAFÍA No. 11	SERVICIOS PÚBLICOS		
Ítem No 29:	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Además, cuentan con electrobomba.		

6045

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-M-03 27-02-2024 Vs. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	Francisco Jurado	Ciudad/ Municipio:	San Jesús de Palenque	Hora inicio:	12:00pm.
Sede:	Monichal.	Fecha Visita:	06-05-2024.	Hora terminación:	01:30pm.
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				

PUNTAJE ESPERADO	31	PUNTAJE OBTENIDO	20	PORCENTAJE %	64,5	CONCEPTO FINAL	Deficiente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: S(CUMPLE) C(NO CUMPLE) NA (NO APLICA) NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa( )	N.A	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo ( )	N.A	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	N.A	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N.A	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	N.A.	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no ( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No cuenta con equipo.
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No cuenta con equipo.
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No cuenta con estibas.
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	1	
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa ( )	1	Baldosa color Roja.
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (Y) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	

1/6

6046

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-VI-03 27-02-2024 Vo. 5

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

14	PS EB	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (Y) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS EB	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS EB	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS EB	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (Y) domestica ( )	1	Equipo presenta corrosión.
18	PS EB	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (V) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (Y)	1	Equipos buen estado.

III. AREA DE CONSUMO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS EB	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (Y)	1	Baldosa Color Rojo.
20	PS EB	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo ( )	0	No cuenta con pared en su totalidad.
21	PS EB	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	0	Techo falta de mantenimiento.
22	PS EB	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
23	PS EB	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Area sin puertas y ventanas.
24	PS EB	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (Y) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS EB	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (Y) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS EB	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS EB	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS EB	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	0	Agua pozo profundo
29	PS EB	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	Existen tanques pero no se utilizan.
30	PS EB	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	0	Pozo séptico
31	PS EB	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1.	

6047

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-M-03 27-02-2024 Vs. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PSIED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	No existen canecas.
33	PSIED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	N.A.	La cantidad generada no supera el kg de residuo por dia.
34	PSIED	Disposicion final de residuos quema (Y) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PSIED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	0	No se cuenta con esta área.
36	PSIED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PSIED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	Sanitarios compartidos.

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza visita técnica para verificar las condiciones físicas de la infraestructura del comedor escolar de la sede educativa. A continuación las novedades.

- El comedor escolar no cuenta con ningún tipo de equipos como neveras o congeladores para la conservación de alimentos como carnes y lácteos, además de estibas.
- El área de consumo esta dispuesta sin paredes, puertas y ventanas. El Techo presenta agujeros.
- Cuentan con sistema de bombeo Planeta, existen tanques pero no existe equipo como una electrobomba para la extracción del agua y distribución al tanque de PVC del comedor.
- Para el almacenamiento de agua se utilizan recipientes plásticos y ollas.
- El comedor no cuenta con área exclusiva para el almacenamiento razón por el cual no se evaluaron los ítems 1,2,3,4,5.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Flavio Alvis Pena	NOMBRE: Yolneira Perez O.	NOMBRE:
CEDULA: 1121710018	CEDULA: 47396064	CEDULA:
TELEFONO: 3112632150	TELEFONO: 3204924253	TELEFONO:
CARGO: P.A. Interventoria	CARGO: Economa	CARGO:

196

Educación | Gobernación de Casanare | Alimentos para Aprender

FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO- INDUSTRIALIZADA

Edelmira Sierra & Asociados

FO-AT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 de 2023

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	FRANCISCO LUCEA	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	SAN LUIS DE PALENQUE	URBANO	
SEDE	MORICHAL					RURAL X	
		FECHA DE VISITA		06-05-2024	HORA INICIO:	12:00 pm	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001 DE 2024			HORA DE TERMINACIÓN	01:30 pm	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SR: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA No. 1	ÁREA DE PREPARACIÓN		
Ítem No 11:	Los pisos están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento () Baldosa (X)		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA No. 2	ÁREA DE PREPARACIÓN		
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento (X) Baldosa (X) pintura () Ladrillo ()		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA No. 3	ÁREA DE PREPARACIÓN		
Ítem No 13:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento () Teja Eternit (X) Teja Zinc () Termo Acústico ()		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA No. 4	ÁREA DE PREPARACIÓN			
Ítem No 14:	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento () Madera () Acero Inoxidable ()			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES				



FOTOGRAFÍA No. 5	ÁREA DE PREPARACIÓN		
Ítem No 16:	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA No. 6	ÁREA DE PREPARACIÓN		
Ítem No 17:	El área de preparación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente () tipo: industrial () domestica (X)		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA No. 7	ÁREA DE CONSUMO		
Ítem No 19:	Los pisos están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento () Baldosa (X)		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA No. 8	ÁREA DE CONSUMO		
Ítem No 20:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento () Baldosa () pintura () Ladrillo ()		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA No. 9	SERVICIOS PÚBLICOS		
Ítem No 28:	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable (Describa la fuente de abastecimiento)		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Agua de pozo profundo		



FOTOGRAFÍA No. 10	SERVICIOS PÚBLICOS		
Ítem No 31:	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.		
CUMPLE	x	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

6051

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-VI-03 27-03-2024 Vs. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	Luis Enrique Baión Leal	Ciudad/ Municipio	Mani	Hora inicio:	11:00AM
Sede:	Robert Kennedy	Fecha Visita:	6/05/2024	Hora terminación:	12:30PM
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (X) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				

PUNTAJE ESPERADO	33	PUNTAJE OBTENIDO	28	PORCENTAJE %	84.8	CONCEPTO FINAL	Aceptable

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(1)	1	
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (√) Ladrillo ( )	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit (√) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N A	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si (X) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (1) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No cuenta con congelador
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	N.A	
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	N.A	
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	1	

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
13	PS RI	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	

182

6052

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-M-03 27-02-2024 Vs. 3

14	PS ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
16	PS ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	
18	PS ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS M ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	1	
20	PS M ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura ( ) Ladrillo ( )	0	El área de consumo es abierta
21	PS M ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
22	PS M ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	N. A	
23	PS M ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	No cuenta con puertas ni ventanas debido que es area abierta.
24	PS M ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS M ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS M ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS M ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energia eléctrica.	1	
28	PS M ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	1	Pozo profundo
29	PS M ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS M ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	1	Pozo septico
31	PS M ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	0	gas pipeta.

6053

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO.AT.V1-03 27-10-2024 Vs. 3

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PSIED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	1	
33	PSIED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PSRED	Disposicion final de residuos quema (X) enterrada ( ) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PSIED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	1	
36	PSIED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PSIED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	No cuenta con baño exclusivo.

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza verificación de infraestructura en la sede Robert Kennedy del municipio de Maní, el área de consumo es abierta, no cuenta con gas natural, se observa alrededor de gas falta instalación, el personal manipula no cuenta con baño exclusivo.

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA: Leyys Molina	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Leyys Molina	NOMBRE: Angy Lourth Conde	NOMBRE:
CEDULA: 43617281	CEDULA: 1327683	CEDULA:
TELEFONO: 311 222 9091	TELEFONO: 3102405364	TELEFONO:
CARGO: Prof de Apoyo	CARGO: Manipulador	CARGO:

84

Educación | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Alimentos para Aprender

FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA

FO-AT-F-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRAFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	LUIS ENRIQUE BARON LEAL	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	MANI	URBANO	
						RURAL	X
SEDE	ROBERTH KENNEDY	FECHA DE VISITA		2024-05-06	HORA INICIO:	11:00 am	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001 DE 2024			HORA DE TERMINACIÓN	12:30 pm	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SR: SERVICIO RESIDENCIAS		X



FOTOGRAFÍA No. 1	AREA DE ALMACENAMIENTO
OBSERVACIONES	



FOTOGRAFÍA No. 2	AREA DE ALMACENAMIENTO
OBSERVACIONES	



FOTOGRAFÍA No. 3	AREA DE ALMACENAMIENTO
OBSERVACIONES	



FOTOGRAFÍA No. 4	AREA DE PREPARACION
OBSERVACIONES	



FOTOGRAFÍA No. 5	AREA DE PREPARACION
OBSERVACIONES	



FOTOGRAFÍA No. 6	AREA DE CONSUMO
OBSERVACIONES	



FOTOGRAFÍA No. 7	AREA DE CONSUMO
OBSERVACIONES	No cuenta con puertas y ventanas debido a que es área abierta



FOTOGRAFÍA No. 8	AREA DE CONSUMO
OBSERVACIONES	



FOTOGRAFÍA No. 9	AREA DE CONSUMO
OBSERVACIONES	



FOTOGRAFÍA No. 10	SERVICIOS PUBLICOS
OBSERVACIONES	Gas pipeta

OBSERVACIÓN

Se realiza verificación de infraestructura en la sede ROBERTH KENNEDY del municipio de Maní, el área de consumo es abierta, no cuenta con gas natural se observa medidor de gas, falta instalación, el personal manipulador no cuenta con baño exclusivo

6057

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-10-03 27-02-2024 Ver. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	ANTONIO NARIÑO	Ciudad/ Municipio	NUNCHIA	Hora inicio:	9:40 am
Sede:	El ROMERO	Fecha Visita:	06-05-24	Hora terminación:	10:30 am
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (✓) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración Industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	37	PUNTAJE OBTENIDO	22	PORCENTAJE %	59.4
CONCEPTO FINAL	Deficiente				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE) 0 (NO CUMPLE) NA (NO APLICA) NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria	/

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa( )	1	Pisos esmaltado
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	0	Paredes presentan comejen
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Ventanas presentan oxidación
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si (X) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente (X) insuficiente ( )	1	Cambio de empaque de la nevera
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no (X) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No cuenta con congelador
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No cuenta con estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	No cuenta con canastillas
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	No cuenta con recipientes plasticos

II. AREA DE PREPARCION

ITEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa ( )	1	Pisos esmaltados
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	0	Paredes presentan comejen
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	

6058

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-VI-01 27-02-2024 Vs. 3

14	PS ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Ventanas presentan oxidación
16	PS ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	1	
17	PS ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	1	Requiere de mantenimiento
18	PS ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	Requiere de mantenimiento esta directa

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS IN ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa ( )	0	Pisos Presentan Fisuras material Esmaltado
20	PS IN ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
21	PS IN ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
22	PS IN ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa ( ) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
23	PS IN ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Ventanas con vidrios Rotos
24	PS IN ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS IN ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS IN ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS IN ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	
28	PS IN ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	0	Es suministrada por medio de carrotanque
29	PS IN ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS IN ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	0	Pozo septico
31	PS IN ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	

157

6059

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-M-85 27-02-2024 No. 5

V. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
32	PSIED	La unidad aplicativa cuenta con canecas para la recolección de los residuos solidos.	0	No cuenta con canecas
33	PSIED	La unidad aplicativa cuenta con área de almacenamiento temporal.	1	
34	PSIED	Disposicion final de residuos quema ( ) enterrada (X) recolección ( )	1	

VI. SERVICIOS SANITARIOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
35	PSIED	Cuenta con área para lavado de manos de los beneficiarios.	0	No cuenta con área de lavado de manos
36	PSIED	Cuenta con implemento de aseo necesarios.	1	
37	PSIED	Cuenta con baño exclusivo para personal manipulador.	0	No cuenta con baño exclusivo

CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realizó visita tecnica a la Institución Educativa Antonio Nariño Sede el Romero con el fin de verificar las condiciones de Infraestructura del Restaurante escolar donde se observó lo siguiente:

En el comedor escolar existe una nevera y licuadora que requiere de mantenimiento.

El Suministro de agua para el Restaurante es por medio de carrotanque cada 8 dias.

Se evidencia que Falta menaje como Sarten, tabla de picar, jarra, olla express canecas con tapa.

El area de almacenamiento y preparación son compartidas

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA

FIRMA: Magaly Cruz	FIRMA: Nayda Mercedes Bustos R.	FIRMA:
NOMBRE: Magaly Cruz	NOMBRE: Nayda Mercedes Bustos R.	NOMBRE:
CEDULA: 1118551686	CEDULA: 1.118.544.617	CEDULA:
TELEFONO: 3137898204	TELEFONO: 3117632150	TELEFONO:
CARGO: Economa	CARGO: Profesional de Apoyo	CARGO:

6060

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FOAT-IF-08 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORMACION GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO	ETC	DEPTO. CASANARE	MUNICIPIO	NUNCHÍA	URBANO	
						RURAL X	
SEDE	EL ROMERO	FECHA DE VISITA		2024-05-6	HORA INICIO:	9:40 am	
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001-2024			HORA DE TERMINACIÓN	10:30 am	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA	X	ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO		RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SI: SERVICIO RESIDENCIAS		



FOTOGRAFÍA	AREA DE ALMACENAMIENTO		
Ítem No 6:	El area de almacenamiento cuenta con nevera		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Cambio de empaque la nevera		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 11:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

191

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-F-09 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 12:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Paredes presentan comejen		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 16:	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION		
Ítem No 17:	El área de prepación cuenta con estufa		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES	Requiere de mantenimiento		



FOTOGRAFÍA	AREA DE PREPARACION			
Ítem No 18:	El área de prepación cuenta con licuadora			
CUMPLE	X	NO CUMPLE		
OBSERVACIONES	Requiere de mantenimiento está directa			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 19:	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE		NO CUMPLE	X
OBSERVACIONES	Pisos presentan fisuras material esmaltado		



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Ítem No 20:	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

6063

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación	FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA	FO-AT-IF-88 11-05-23 Vol. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 de 2023-12-07



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Item No 21:	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			



FOTOGRAFÍA	AREA DE CONSUMO		
Item No 24:	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad		
CUMPLE	X	NO CUMPLE	
OBSERVACIONES			

OBSERVACIÓN

Se realiza visita técnica a la institución educativa Antonio nariño sede Romero con el fin de verificar las condiciones de infraestructura del restaurante escolar donde se observó lo siguiente; el comedor escolar existe una nevera y licuadora que requiere mantenimiento, el suministro de agua para el restaurantes es por medio de carrotanque cada 8 días.

NOMBRE: Naydu Mardady Bustos Romero	NOMBRE: Magaly Cruz
DOCUMENTO: 1118544617	DOCUMENTO: 1118551686
CARGO: Profesional de apoyo	CARGO: Manipuladora de alimentos

6064

Educación

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA COMEDORES ESCOLARES
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA

FO-AT-M-83 27-02-2024 Vs. 3

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Institución educativa:	ANTONIO NARIÑO	Ciudad/ Municipio	NUNCHIA	Hora inicio:	10:45am
Sede:	MACUCO	Fecha Visita:	06-05-2024	Hora terminación:	11:30am
Modalidad del servicio:	PS: Preparado en sitio - Tipo Almuerzo (✓) - PSI: Preparado en sitio - Tipo Desayuno, Almuerzo y Cena ( ) - RI: Ración industrializada ( )				
PUNTAJE ESPERADO	37	PUNTAJE OBTENIDO	20	PORCENTAJE %	54,1
CONCEPTO FINAL	Deficiente				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1 (CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)

Última visita de inspección sanitaria:	/	Fecha de Visita:	/	Concepto Emitido por la autoridad sanitaria: /

I. AREA DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
1	PS	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento( ) Baldosa(X)	0	Baldosa desgastada requiere de mantenimiento
2	PS RI ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
3	PS RI ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.Material Cemento ( ) Teja Eternit ( ) Teja Zinc (X) Termo Acústico ( )	1	
4	PS RI ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
5	PS RI ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Ventana con vidrio Roto
6	PS RI ED	El area de almacenamiento cuenta con nevera tiene: si ( ) no ( ) en uso: si (X) no ( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	nevera requiere de mantenimiento
7	PS RI	El area de almacenamiento cuenta con congelador - tiene: si ( ) no ( ) en uso: si ( ) no( ) funciona: si ( ) no ( ) capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( )	0	No cuenta con congelador
8	PS RI	El área de almacenamiento cuenta estibas.	0	No cuenta con estibas
9	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con canastillas.	0	No cuenta con canastillas
10	PS RI	El área de almacenamiento cuenta con recipientes plasticos	0	No cuenta con recipientes plasticos

II. AREA DE PREPARCION

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
11	PS ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	0	Baldosa desgastada requiere de mantenimiento
12	PS ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa (X) pintura (X) Ladrillo ( )	1	
13	PS ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	

6065

Educación	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COMEDORES ESCOLARES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - INDUSTRIALIZADA	FO-AT-VI-03 27-02-2024 Vs. 3

14	PS IE ED	Los mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
15	PS IE ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	0	Ventanas con vidrio roto
16	PS IE ED	Cuenta con área exclusiva para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.	0	Funciona pero esta fuera de servicio no hay agua directa.
17	PS IE ED	El área de prepación cuenta con estufa tiene, capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) tipo: industrial (X) domestica ( )	0	Requiere de mantenimiento, presenta oxido
18	PS IE ED	El área de prepación cuenta con licuadora tiene: capacidad: suficiente ( ) insuficiente ( ) tipo: industrial ( ) domestica (X)	1	

III. AREA DE CONSUMO

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
19	PS IE ED	Los pisos están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Baldosa (X)	0	Baldosa desgastada requiere de mantenimiento
20	PS IE ED	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias - Material Cemento ( ) Baldosa ( ) pintura (X) Ladrillo ( )	0	presencia de comejen en paredes
21	PS IE ED	Los techos están diseñados y construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Cemento ( ) Teja Eternit (X) Teja Zinc ( ) Termo Acústico ( )	1	
22	PS IE ED	Las mesones están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias. Material Baldosa (X) Cemento ( ) Madera ( ) Acero Inoxidable ( )	1	
23	PS IE ED	Las puertas y ventanas están construidos en material resistente, impermeable, no absorbente, se realiza mantenimiento para garantizar condiciones higiénico-sanitarias.	1	
24	PS IE ED	El área de consumo cuenta con mesas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
25	PS IE ED	El área de consumo cuenta con sillas suficientes capacidad: suficiente (X) insuficiente ( ) material: plastica (X) madera ( ) otro:_____	1	
26	PS IE ED	El área de consumo cuenta con utensilios suficientes.	1	

IV. SERVICIOS PUBLICOS

ÍTEM		ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES (Describir la acción correctiva o acción de mejora)
27	PS IE ED	El comedor escolar cuenta con servicio de energía eléctrica.	1	Es intermitente
28	PS IE ED	El comedor escolar cuenta con servicio de agua potable. (Describa la fuente de abastecimiento)	0	El suministro de agua es por carrotanque cada 15 días
29	PS IE ED	El comedor escolar cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable.	1	
30	PS IE ED	El comedor escolar cuenta con servicio de alcantarillado.	0	pozo septico
31	PS IE ED	El comedor escolar cuenta con gas natural en uso.	1	