Informe de servicio

AIRES MEDELLIN
Teléfono: (604)6196381
Número de identificación empresarial: 901803247-7
Email: airesmedellin01@gmail.com
Dirección: -

Informaciones del cliente	
Nombre del cliente Parques Nacionales Naturales de Colombia	**Número de identificación personal/empresarial** -
Email -	
Dirección Sintrareginal - Antioquia, 050016 Medellín, Colombia	
Teléfono -	
Observación -	

Tarea #3047914	
Quién realizó Camila	**Fecha/Hora** 10/09/2025 a 11:49
Tipo de tarea Instalación	**Finalizada** Finalizada manualmente
Descripción de la tarea Suministro e instalación de tres sistemas ac tipo minisplit marca rowa se ensayan y se dejan en buenas condiciones	
Llegada 10/09/2025 a las 11:53	**Salida** 10/09/2025 a las 14:08
Check-in 10/09/2025 a 11:50	**Check-out** 10/09/2025 a 14:12 4225 metros de distancia del lugar Alta precisión del GPS en el check-out
Retraso 00:00	**Avanzando** -
Duración 02:22:21	
Inicio del Desplazamiento -	**Duración del Desplazamiento** -
Km informado 0	
Reporte de ejecución Suministro e insta de tres sistemas ac tipo minisplit marca rowa se ensayan y se dejan en buenas condiciones sin ninguna novedad de instalaciones ni de funcionamiento	

Informe de servicio

Fecha 10/09/2025	**Ciudad** Medellin
Tipo de servicio Instalación	**Colaborador encargado** Edgar navas
Empresa Parques nacionales	**Actividades realizadas mantenimiento (Limpieza)** -
Actividades realizadas inspección -	**Actividades realizadas Instalación** Anclaje de unidad interna, Anclaje de unidad externa, Anclaje de unidad, Anclaje de elementos, Suministro / Ajuste de gas refrigerante, Conexión de potencia, Conexión de señales, Instalación tuberías, Instalación de componentes eléctricos, Otro/
Actividades realizadas cotización -	**Ubicación** Profesionales jurídica auditorio Oviedo
Marca Rowa	**Modelo** Rac 12csd-rac 12csd-rac 24 csdy
Serie N/A	**Voltaje** 208-308-210
Corriente 8.0-7.9///8.0-8.0///15.5-14.8	**Refrigerante** R32
Tipo de sistema Mini Split	**Pendientes** Se debe resanar con estuca partes de paredes que se demolieron en el momento de la instalación
Observaciones -	**Observaciones del cliente** -
Cotizar -	
12) Fotos	
SÍGUENOS EN:	

Fotos







Fotos		
		



Firma