Outlook

CTO 1753 2024_Observaciones presupuesto

Desde Laura Catalina Molano Díaz <laura.molano@habitatbogota.gov.co>
Fecha Mié 07/05/2025 12:47
Para Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>
CC Abel Alexander Pira Pineda <abel.pira@habitatbogota.gov.co>; Maria Camila Pinzon Cabrera <mariac.pinzon@habitatbogota.gov.co>; Andrea Fernanda Guzman Ramos <andrea.guzman@habitatbogota.gov.co>

1 archivo adjunto (103 KB)
Ecobarrio Nueva Castilla - Observaciones presupuesto..pdf;

Buenas tardes,

Se remiten observaciones al presupuesto que se tiene en el drive con fecha del 16 de abril de 2025.

Cordialmente,

Ecobarrio Nueva Castilla

Lote A

Ítem 2.05, 2.06, 2.07 hacen relación a la misma actividad, no se especifica qué diferencia hay entre ítems, se recomienda implementar un solo ítem para dicha actividad.

Ítem 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10: El ítem no será implementado de acuerdo a los diseños propuestos.

Ítem 5.03: El ítem debe garantizar una resistencia apropiada al exterior y al agua, se recomienda implementar un ítem con IP65

Ítem 5.06: El ítem está listado en el capítulo Hidráulico. Por favor verificar.

Ítem 5.13: La toma propuesta corresponde a un elemento para interior, es necesario implementar elementos diseñados para intemperie y resistentes al agua.

Ítem 6.06: Especificar el espesor del elemento.

Ítem 7.02: No es posible identificar el diseño del elemento por tanto no se puede validar su precio unitario.

Ítem 7.04: Verificar el nombre del ítem.

Ítem 7.13: verificar nombre del ítem, no es posible identificar el diseño del elemento por tanto no se puede validar su precio unitario.

Ítem 7.14, 7.15, 8.01: Verificar los nombres, si las señaléticas son diseño IDRD identificar con el tipo o modelo de señal a implementar, verificar numeración de ítems de acuerdo a los capítulos creados.

Lote B

Ítem 2.05, 2.06, 2.07: hacen relación a la misma actividad, no se especifica qué diferencia hay entre ítems, se recomienda implementar un solo ítem para dicha actividad.

Ítem 5.03: El ítem debe garantizar una resistencia apropiada al exterior y al agua, se recomienda implementar un ítem con IP65.

Ítem 5.06: El ítem está listado en el capítulo Hidráulico. Por favor verificar.

Ítem 5.13: La toma propuesta corresponde a un elemento para interior, es necesario implementar elementos diseñados para intemperie y resistentes al agua.

Ítem 6.06: Especificar el espesor del elemento.

Ítem 7.02: No es posible identificar el diseño del elemento por tanto no se puede validar su precio unitario.

Ítem 7.04: Verificar el nombre del ítem.

Ítem 7.13: verificar nombre del ítem, no es posible identificar el diseño del elemento por tanto no se puede validar su precio unitario.

Ítem 7.14, 7.15, 8.01: Verificar los nombres, si las señaléticas son diseño IDRD identificar con el tipo o modelo de señal a implementar, verificar numeración de ítems de acuerdo a los capítulos creados.