ACCIDENTE MORTAL EN HOSPITAL DE SUBA

FECHA: 16/Septiembre/2025

Hora: 6:50 AM

Lugar: Hospital de suba, cuarto tecnico detras de la sala de cirugia

Persona involucrada:

- Luis Alberto Ramirez, tecnico de mantenimiento (40 años) - fallecido
- Carolina Mendez, Enfermera - (lo encontro)
- Jorge torres, Jefe de Mantenimiento - (llego despues del accidente)

¿Que paso?

Luis Alberto entró al cuarto técnico para revisar una tubería que estaba soltando gas medicinal. Aunque el protocolo decía que debía ir con otro compañero y usar mascarilla especial, él entró solo y sin protección. El cuarto estaba cerrado y sin ventilación.

Mientras revisaba la tubería, se liberó una gran cantidad de gas. Luis se desmayó por la falta de oxígeno y fue encontrado 15 minutos después por carolina que iba a buscar material médico. Llamaron a urgencias, pero ya no tenía signos vitales.

CAUSAS DEL ACCIDENTE

- No siguió el protocolo de seguridad.
- Entró solo a una zona peligrosa
- No usó mascarilla ni equipo de protección
- El cuarto no tenía ventilación ni alarma de gases.
- No se hizo verificación previa del ambiente.

Powered by CamScanner

CONSECUENCIAS

- fallecimiento por intoxicación con gas medicinal.
- Afectación emocional al equipo de trabajo.
- Investigación por parte del hospital y la ARL.
- Suspención temporal de Actividades en esa zona.

GESTIÓN DEL ACCIDENTE

- Se activo el protocolo de Emergencia.
- Se llamo a la ARL y alas autoridades.
- Se hizo el informe oficial (FURAT).
- Se reunio el comité de SST para analizar lo ocurrido
- Se habla con todo el personal sobre lo que paso.

MEDIDAS CORRECTIVAS

- Nadie puede entrar solo a zonas técnicas.
- Se instalaron Sensores de gas y alarmas.
- Se reforzó la capacitación en seguridad.
- Se actualizó el protocolo de revisión de tuberías.
- Se hizo una campaña interna sobre el uso de EPP

Powered by CamScanner