REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATAR LAS ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA

Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Regional Caquetá

Ing. Edilberto Osorio Santofimio
Ingeniero Civil

2025

SEDE PRINCIOAL, FLORENCIA

SALON Y CORRESPONDENCIA



Estructura de salón de reuniones en mal estado



Antetecho en superboar en mal estado



Cubierta en mal estado




Rejas perimetrales de las instalaciones

GARITA DE VIGILANTE



Batería sanitaria en mal estado y deteriorada



Batería sanitaria en mal estado y deteriorada



Puertas en mal estado



Instalaciones de la garita

SEDE SAN VICENTE



Instalaciones para adecuación de punto de venta para aprendices



Cielo raso en madera en mal estado



Reporte de humedad entre la cubierta y cielo raso de ambientes



Requerimiento de instalación de rejillas metálicas



Reporte de realización de muro ya que el existente es de la vivienda contigua.



Humedad de muros

Proyectó: Edilberto Osorio Santofimio, Ingeniero Civil - Grupo de Apoyo Administrativo Mixto