Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 8 5 | 0 1 0 | 0 0 1 | 9 | | DEPTO MUNICIPIO INSTITUCION SEDE	A 1	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

DATOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA

1.1 IDENTIFICACION

Departamento CASANARE Municipio AGUAZUL

Corregimiento _____ Cabecera/ Inspeccion/ Barrio Vereda

Nombre del establecimiento ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA GRACIELA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE

Nivel de complejidad _____

Ubicación (Dirección) La Graciela Teléfono (Fax) _____

IPS de referencia _____

CONCEPTO

1.2 TIPO DE INTERVENCIÓNES

OBRA NUEVA		REMODELACIÓN	
AMPLIACIÓN		REFORZAMIENTO SISMICO	
ADECUACIÓN	x	REPOSICIÓN	
TERMINACIÓN			

L

1.3 OBJETO DEL PROYECTO

(incluya el nombre del Puesto y Centro de Salud como aparezca en el documento REPS)"

1.4 PROPIEDAD DEL INMUEBLEEN EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO

	SI	NO
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACON ?		
EL PREDIO ES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ?		
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA ESE ?		
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?	x	
EL PREDIO ESTA EN COMODATO? *		
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?**		
EL PREDIO TIENE UNA CONDICIÓN DE POSESIÓN?***		

OBSERVACION /DESCRIPCION GENERAL

* Establecer entre quienes esta suscrito el comodato , fecha del mismo y plazo. (Anexe el documento soporte)

**Establecer claramente quien es el propietario del inmueble. (Anexe el documento soporte)

***Anexe el documento soporte de acuerdo con el instructivo anexo

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios
Subdireccion de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

8 5	0 1 0	0 0 1 9	
DEPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION	SEDE

A **1**

FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA

1.5 AFECTACIONES

NATURALES

Deslizamientos	☐	Hundimiento	☐
Inundación Total	☐	Otro	☐
Inundación Parcial	☐	Cual?	
No presenta afectaciones naturales	☐		

1.6 CONDICIONES CLIMATICAS

CLIMA		AMBIENTE	
Cálido	x	Seco	☐
Templado	☐	Húmedo	☐
Frío	☐	Salino	☐

Temperatura promedio 27 °C

1.4.A ACCESO Via Vehicular [x] Camino peatonal [ ] Fluvial [ ] Maritimo [ ] Aereo [ ]

1.4.B DIFICULTAD DE ACCESO AL AREA Baja [x] Media [ ] Alta [ ]

1.5 DATOS JURIDICOS DE TENENCIA

Privado	☐	Publico	☐
Posesión	☐	Arrendamiento	☐
Invasión / lote público	☐		
Invasión / lote privado	☐		
Usufructo - Comodato	☐		

Tiene escritura? SI ☐ NO ☐

CEDULA CATASTRAL No.

MATRICULA INMOBILIARIA No. O

1.6 AREAS

Area total lote	9941,82	M2
Area ocupada lote		M2
Area construida		M2

1.7 TERRENO

TOPOGRAFIA		FORMA	
Plano	x	Regular	☐
Inclinado	☐	Irregular	☐
Accidentado	☐	Limites indefinidos	☐

1.8 EDIFICIOS

	SI	NO
Actualmernte en uso		x

Número de edificios: 1

Numero de pisos: 1 Sotano: ☐

1.9 EXTERIORES

	Material	B	R	M		Material	B	R	M
Andenes	BALDOSA/CONCRETC		X		Iluminación ext.	NA			
Vias internas	RECEBO			X	Zonas de parquec	NA			
Sardineles	NO TIENE				Zonas verdes	NATURAL			
Cerramiento	NO TIENE								

1.10 OBSERVACIONES

El puesto de salud se encuentra lozalizado dentro del predio compartido con la capilla y la escuela veredal. Por información del Presidente de la Junta de Acción Comunal se conoce que el predio está a Titulo de un particular.

Fecha diligencia: Año 2 4 Mes 0 9 Día 1 6

Responsable del levantamiento:

Arquitecto. Daniel Alexander Lugo Cardozo
No. MP. A31272022-1101695955
Profesional contratado . SIA

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 8 5 (DEPTO) 0 1 0 (MUNICIPIO) 0 0 1 9 0 (INSTITUCION) (SEDE)	A 2	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD	HOJA _1___ DE __1___

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
SALA DE ESPERA	TABLETA	R	LADRILLO- PAÑETE	M	Dry Wall	M	METÁLICAS	R	METÁLICAS	R	ASBESTO	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	Se presenta deterioro por el largo periodo de tiempo sin limpieza, por lo cual requiere cambio por salubridad y además presentan desprendimientos y rupturas.		Se observa fisuras en algunas muros localizados en sala de espera, desprendimientos y deterioro a nivel de pintura y acabados, con escasa asepsia.		Presenta despresdimientos de material y agrietamientos		SE VISUALIZA QUE LAS PUERTAS PRESENTAN ALTO NIVEL DE CORROSIÓN Y DESPREMIENTO DE PINTURA		SE VISUALIZA QUE LAS PUERTAS PRESENTAN ALTO NIVEL DE CORROSIÓN Y DESPREMIENTO DE PINTURA		El material de la cubierta es tipo asbesto, por normatividad y reglamento sanitario no es apta para la unidad primaria de salud y se presenta deterioro	
SERVICIO MEDICINA GENERAL AREA O AMBIENTE	**ELEMENTOS AFECTADOS**											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	TABLETA	R	LADRILLO- PAÑETE	M	Dry Wall	M	METÁLICAS	R	METÁLICAS	R	ASBESTO	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	Se presenta deterioro por el largo periodo de tiempo sin limpieza, por lo cual requiere cambio por salubridad y además presentan desprendimientos y rupturas.		Se observa fisuras en algunas muros localizados en sala de espera, desprendimientos y deterioro a nivel de pintura y acabados, con escasa asepsia.		Presenta despresdimientos de material y agrietamientos		SE VISUALIZA QUE LAS PUERTAS PRESENTAN ALTO NIVEL DE CORROSIÓN Y DESPREMIENTO DE PINTURA		SE VISUALIZA QUE LAS PUERTAS PRESENTAN ALTO NIVEL DE CORROSIÓN Y DESPREMIENTO DE PINTURA		El material de la cubierta es tipo asbesto, por normatividad y reglamento sanitario no es apta para la unidad primaria de salud y se presenta deterioro	
SERVICIO URGENCIAS AREA O AMBIENTE	**ELEMENTOS AFECTADOS**											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	TABLETA	R	LADRILLO- PAÑETE	M	Dry Wall	M	METÁLICAS	R	METÁLICAS	R	ASBESTO	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	Se presenta deterioro por el largo periodo de tiempo sin limpieza, por lo cual requiere cambio por salubridad y además presentan desprendimientos y rupturas.		Se observa fisuras en algunas muros localizados en sala de espera, desprendimientos y deterioro a nivel de pintura y acabados, con escasa asepsia.		Presenta despresdimientos de material y agrietamientos		SE VISUALIZA QUE LAS PUERTAS PRESENTAN ALTO NIVEL DE CORROSIÓN Y DESPREMIENTO DE PINTURA		SE VISUALIZA QUE LAS PUERTAS PRESENTAN ALTO NIVEL DE CORROSIÓN Y DESPREMIENTO DE PINTURA		El material de la cubierta es tipo asbesto, por normatividad y reglamento sanitario no es apta para la unidad primaria de salud y se presenta deterioro	
SERVICIO ENFERMERIA AREA O AMBIENTE	**ELEMENTOS AFECTADOS**											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	TABLETA	R	LADRILLO- PAÑETE	M	Dry Wall	M	METÁLICAS	R	METÁLICAS	R	ASBESTO	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	Se presenta deterioro por el largo periodo de tiempo sin limpieza, por lo cual requiere cambio por salubridad y además presentan desprendimientos y rupturas.		Se observa fisuras en algunas muros localizados en sala de espera, desprendimientos y deterioro a nivel de pintura y acabados, con escasa asepsia.		Presenta despresdimientos de material y agrietamientos		SE VISUALIZA QUE LAS PUERTAS PRESENTAN ALTO NIVEL DE CORROSIÓN Y DESPREMIENTO DE PINTURA		SE VISUALIZA QUE LAS PUERTAS PRESENTAN ALTO NIVEL DE CORROSIÓN Y DESPREMIENTO DE PINTURA		El material de la cubierta es tipo asbesto, por normatividad y reglamento sanitario no es apta para la unidad primaria de salud y se presenta deterioro	
SERVICIO BAÑO AREA O AMBIENTE	**ELEMENTOS AFECTADOS**											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	TABLETA	R	LADRILLO- PAÑETE	M	Dry Wall	M	METÁLICAS	R	METÁLICAS	R	ASBESTO	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	Se presenta deterioro por el largo periodo de tiempo sin limpieza, por lo cual requiere cambio por salubridad y además presentan desprendimientos y rupturas.		Se observa fisuras en algunas muros localizados en sala de espera, desprendimientos y deterioro a nivel de pintura y acabados, con escasa asepsia. ENCHAPES: SE PRESENTA DESPRENDIMIENTOS DE LAS TABLETAS DE LOS ENCHAPES.		Presenta despresdimientos de material y agrietamientos		SE VISUALIZA QUE LAS PUERTAS PRESENTAN ALTO NIVEL DE CORROSIÓN Y DESPREMIENTO DE PINTURA		SE VISUALIZA QUE LAS PUERTAS PRESENTAN ALTO NIVEL DE CORROSIÓN Y DESPREMIENTO DE PINTURA		El material de la cubierta es tipo asbesto, por normatividad y reglamento sanitario no es apta para la unidad primaria de salud y se presenta deterioro	

Profesional Responsable: Arquitecto. Daniel Alexander Lugo Cardozo
No. MP. A31272022-1101695955
Profesional contratado . SIA

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 85 (DEPTO) 010 (MUNICIPIO) 00190 (INSTITUCION) (SEDE)	A 3	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

ESTADO SERVICIOS PUBLICOS: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD

A3.1 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

SUMINISTRO DE AGUA	DESAGUES	ALMACENAMIENTO
Conexión red pública: [ ]	Conexión red pública: [ ]	SI [ ] NO [X]
Instalación propia: [X]	Eliminacion propia: [X]	CAPACIDAD [ ] M3
Otro: [ ]	Otro: [ ]	Elevado [ ]
Cual? _____	Cual? _____	Subterraneo: [ ]
AFECTACION O DAÑO	AFECTACION O DAÑO	AFECTACION O DAÑO
SI [X] NO [ ]	SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [ ]
TIPO DE AFECTACION O DAÑO	TIPO DE AFECTACION O DAÑO	TIPO DE AFECTACION O DAÑO
SIN ACOMETIDA DE SERVICIO		

OBSERVACIONES PARA ALMACENAMIENTO ES SUMUNISTRO DIRECTO DEL POZO PROFUNDO

A3.2 INSTALACIONES ELECTRICAS.

SUMINISTRO DE ENERGIA	ESTADO DE LAS RED ELECTRICA	PLANTA DE EMERGENCIA
Conexión red pública: SI [ ]	BUENA [ ]	SI [ ] NO [X]
NO [X]	REGULAR [X]	CAPACIDAD [ ] Kva
Otro sistema de suministro: [ ]	MALA [ ]	Bueno **B** Regular **R** Malo **M**
	TIPO DE AFECTACION	
Cual? _____	DETERIORO POR CUMPLIMIENTO DE VIDA ÚTIL	Estado: [ ] [ ] [ ]

OBSERVACIONES EL GABINETE PARA EL EQUIPO DE MEDIDA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, Y EL EQUIPO DE MEDIDA NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD ACTUAL. LA ACOMETIDA NO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVA QUE EL CABLE DE LA ACOMETIDA NO CUMPLE CON LAS ACTUALES NORMAS TÉCNICAS

A.3.3 ESTADO DE EQUIPOS FIJOS

NOMBRE	CAPACIDAD	Funciona		ESTADO			
		SI	NO	Bueno	Regular	Malo	Descripcion puntual

OBSERVACIONES _____

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 8 5 | 0 1 0 | 0 0 1 9 0 | | DEPTO MUNICIPIO INSTITUCION SEDE	A 4	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

INFORMACION GRAFICA

ELEMENTOS A DIBUJAR

NORTE

MUROS

CERCA

RIO

COLUMNAS

VENTANA

DUCHAS


PUERTA

INODORO

LAVAMANOS


AREA CONSTRUIDA _____ M2

ESQUEMA DE LOCALIZACION




ESQUEMA DEL ESTABLECIMIENTO

PLANO ACTUAL



PLANO MODIFICADO



Fecha diligencia:	Año	Mes	Día	Responsable del levantamiento:
	2 4	0 9	1 6	Arquitecto. Daniel Alexander Lugo Cardozo No. MP. A31272022-1101695955 Profesional contratado . SIA




Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 8 5 (DEPTO) 0 1 0 (MUNICIPIO) 0 0 1 9 0 (INSTITUCION) (SEDE)	A 5	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD.

OFERTA DE SERVICIOS

ITEM	OFERTA	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD PROYECTADA
1	**SERVICIOS AMBULATORIOS**		
1,1	Consultorio Medicina general	1	1
1,3	Consultorio Enfermería (crecimiento y desarrollo)	1	1
2	**SERVICIO DE URGENCIAS**		
2,1	Consultorio de Urgencias	1	1

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 8 1 0 0 0 1 9 0 EPT UNICIPI INSTITUCION SEDE	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: __ESCALA_____	**AMBIENTE: _____FACHADA_____**
	
	
SERVICIO: __SALA DE ESPERA__	**AMBIENTE: MUROS, CIELO RASO, PISO, PUERTAS_____**
	
SERVICIO: __CONSULTORIO 2__	**AMBIENTE: MUROS PUERTA, CIELO RASO, UND SANITARIA, UND LUMINICA_____**
	
SERVICIO: __CONSULTORIO 3__	**AMBIENTE: TABLERO ELÉCTRICO, VENTANAS, MUROS_____**
	
SERVICIO: __CONSULTORIO 3__	**AMBIENTE: TABLERO ELÉCTRICO, VENTANAS, MUROS_____**
	
SERVICIO: __FACHADA EXTERIOR__	**AMBIENTE: MUROS EXTERIORES, VENTANAS, CONTADOR ELÉCTRICO, CUBIERTA_____**
	
	
SERVICIO: __FACHADA INTERIOR__	**AMBIENTE: CUBIERTA, PUNTOS ELÉCTRICOS_____**
	

Fecha diligencia: Año 2 4 Mes 0 9 Día 1 6

Responsable del levantamiento:

Arquitecto. Daniel Alexander Lugo Cardozo
No. MP. A31272022-1101695955
Profesional contratado . SIA