NIT: 800.078.000-8

INFORME DE MANTENIMIENTO
REPORTE DE SERVICIO No. 40308
ODC. 669 DE 2023
Bogotá 2023-12-22

ENTIDAD	IDEAM		
CONTACTO	Carlos Martín Velásquez Ramírez	**TELÉFONO**	352 7160 Ext. 1500
DIRECCIÓN	Calle 12 #42B-44 , Bogotá	**CARGO**	Qco.- Experto Técnico
UBICACIÓN	Area DQO piso 1		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO	Plancha de Calentamiento	**MARCA**	Schott
MODELO	SLR	**SERIE**	01005708
INVENTARIO	12589	**TIPO DE SERVICIO**	Preventivo

ESTADO EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

OK **ENCENDIDO**	NC **ESTADO FÍSICO**	NC **FUNCIONAMIENTO**

ACCESORIOS: No aplica

OBSERVACIONES EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

Se encontro equipo con carcasa con corrocion, bandeja de plancha rota, oxido en su base, tarjeta sulfatada, la plancha no calienta solo funciona agitacion.

GENERALIDADES SERVICIO

Verificación del estado físico del equipo y pruebas iniciales de funcionamiento.
Desensamble del equipo.
Limpieza externa e interna.
Revisión general de elementos calefactores, termostatos, sensores de temperatura y velocidad, termocuplas y sistemas de control.

Revisión general del motor de agitación. (cuando aplique)
Verificación y ajuste electrónico de voltajes principales.
Pruebas de control, respuesta y estabilidad.

Garantía en meses **1**

Patrón utilizado: N.A, Metodo: -

OBSERVACIONES DESPUÉS DEL SERVICIO

Se realiza mantenimiento preventivo, se observa que la tarjeta presenta sulfatación de esta manera varios componentes electricos no funcionan, el oxido no es posible de retirar, la carcasa esta con corrección, pantalla presenta manchas, no calienta la plancha y solo agita, se recomienda dar de baja.

ESTADO EQUIPO DESPUÉS DEL SERVICIO

Funciona Normalmente



REPUESTOS UTLIZADOS	**Realizado por**	**Recibido por**
Ninguno	Fabio Pardo N	
	Fabio Pardo/Ing. de servicio	**Nombre**
	Próximo mantenimiento: Diciembre - 2024	
cumple: OK **No cumple: NC** **No aplica: NA**	**Revisado por: Fabio Pardo**	

Cra 72A Bis No 52-28 Normandia PBX:(57-1)4161437 E-mail: ingenieriakasai@kasai.com.co

CÓDIGO:ST-FR-013 VERSIÓN:09 FECHA: 26/08/2019