AMVCD-142-2024

Málaga, 02 de octubre 2024

Señores:
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
Att. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Director Territorial
Autopista Floridablanca, K1. Via Ruitoque

**Referencia:** Contrato N° 1987 de 2024. Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1.

**Asunto:** Reporte de señalización vertical en mal estado, laminas borrosas, con póliza de calidad vigente, en la vía La Palmera – Presidente, ruta 5504.

Cordial Saludo

En cumplimiento de las funciones de la Administración Vial, se realizó el inventario de la señalización vertical defectuosa, encontrándose que, algunas señales reglamentarias, instaladas mediante el contrato N° 1615 de 2015 de la vía La Palmera – Presidente, código 5504, el color de las láminas se ha ido desvaneciendo, como se muestra en el inventario y registro fotográfico adjunto; la póliza de garantía del contrato en mención se encuentra vigente hasta diciembre de 2024.

La cantidad de señales reglamentarias asciende a 60 unidades.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.:

Atentamente,


**OSCAR FERNANDO SUAREZ PUCCETTI**
Ingeniero Residente
CONSORCIO DATAR 24
Administración Vial Grupo 1
Territorial Santander

*Proyectó/Elaboró : OFSP*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *C.C.* | *Ing. Oscar Patiño – Supervisor INVIAS*<br>*Archivo Oficina* | | | |
| *Anexos:* | *Registro Fotográfico* | *CD ( )* | *Tomos ()* | *Planos ()* |

## ANEXO AMVCD-142 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024

### INVENTARIO SEÑALES VERTICALES DEFECTUOSAS
### INSTALADAS CONTRATO N°1615 DE 2015 EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

| PR | LADO | | CANT. | COD SEÑAL | REGISTRO FOTOGRÁFICO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IZQ | DER | | | FOTO No. 1 | FOTO No. 2 | FOTO No. 3 |
| 1+1228 | | X | 1 | SR 28 |  |  |  |
| 1+1335 | | X | 1 | SR 30 (30) |  |  |  |
| 1+1380 | | X | 1 | SR 26 |  |  |  |
| 1+1390 | X | | 1 | SR 26 |  |  |  |
| 1+1515 | | X | 1 | SP 28 |  |  |  |

## ANEXO AMVCD-142 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024

### INVENTARIO SEÑALES VERTICALES DEFECTUOSAS
### INSTALADAS CONTRATO N°1615 DE 2015 EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

| PR | LADO | | CANT. | COD SEÑAL | REGISTRO FOTOGRÁFICO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IZQ | DER | | | FOTO No. 1 | FOTO No. 2 | FOTO No. 3 |
| 15+0289 | | X | 1 | SR 30 (30) |  |  |  |
| 15+0377 | X | | 1 | SP 47 |  |  |  |
| 28+0461 | | X | 1 | SR 30 (30) |  |  |  |
| 28+0542 | X | | 1 | SR 26 |  |  |  |
| 28+0539 | | X | 1 | SR 30 (30) |  |  |  |

## ANEXO AMVCD-142 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024

### INVENTARIO SEÑALES VERTICALES DEFECTUOSAS
### INSTALADAS CONTRATO N°1615 DE 2015 EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

| PR | LADO | | CANT. | COD SEÑAL | REGISTRO FOTOGRÁFICO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IZQ | DER | | | FOTO No. 1 | FOTO No. 2 | FOTO No. 3 |
| 28+0565 | X | | 1 | SR 26 |  |  |  |
| 28+0636 | | X | 1 | SR 30 (30) |  |  |  |
| 28+0672 | | X | 1 | SR 26 |  |  |  |
| 28+0715 | X | | 1 | SR 26 |  |  |  |
| 28+0770 | X | | 1 | SR 30 (30) |  |  |  |

## ANEXO AMVCD-142 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024

### INVENTARIO SEÑALES VERTICALES DEFECTUOSAS
### INSTALADAS CONTRATO N°1615 DE 2015 EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

| PR | LADO | | CANT. | COD SEÑAL | REGISTRO FOTOGRÁFICO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IZQ | DER | | | FOTO No. 1 | FOTO No. 2 | FOTO No. 3 |
| 28+0863 | X | | 1 | SR 26 |  |  |  |
| 29+0619 | | X | 1 | SR 30 (30) |  |  |  |
| 29+0646 | | X | 1 | SR 26 |  |  |  |
| 29+0645 | X | | 1 | SR 26 |  |  |  |
| 29+0839 | | X | 1 | SR 30 (30) |  |  |  |

## ANEXO AMVCD-142 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024

### INVENTARIO SEÑALES VERTICALES DEFECTUOSAS
### INSTALADAS CONTRATO N°1615 DE 2015 EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

| PR | LADO | | CANT. | COD SEÑAL | REGISTRO FOTOGRÁFICO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IZQ | DER | | | FOTO No. 1 | FOTO No. 2 | FOTO No. 3 |
| 29+0845 | X | | 1 | SR 26 |   |   |   |
| 29+0867 | | X | 1 | SR 26 |   |   |   |
| 29+0906 | X | | 1 | SR 30 (30) |   |   |   |
| 30+0780 | | X | 1 | SR 30 (30) |   |   |   |
| 31+0120 | X | | 1 | SR 26 |   |   |   |

## ANEXO AMVCD-142 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024

### INVENTARIO SEÑALES VERTICALES DEFECTUOSAS
### INSTALADAS CONTRATO N°1615 DE 2015 EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

| PR | LADO | | CANT. | COD SEÑAL | REGISTRO FOTOGRÁFICO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IZQ | DER | | | FOTO No. 1 | FOTO No. 2 | FOTO No. 3 |
| 31+0235 | | X | 1 | SR 30 (30) |   |   | |
| 31+0254 | | X | 1 | SR 26 |   |   |   |
| 31+0257 | X | | 1 | SR 26 |   |   |   |
| 31+0288 | X | | 1 | SR 30 (30) |   |   |   |
| 31+0409 | X | | 1 | SR 26 |   |   |   |


## ANEXO AMVCD-142 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024

### INVENTARIO SEÑALES VERTICALES DEFECTUOSAS
### INSTALADAS CONTRATO N°1615 DE 2015 EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

| PR | LADO | | CANT. | COD SEÑAL | REGISTRO FOTOGRÁFICO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IZQ | DER | | | FOTO No. 1 | FOTO No. 2 | FOTO No. 3 |
| 31+0476 | | X | 1 | SR 30 (30) |   |   |   |
| 31+0484 | X | | 1 | SR 30 (30) |   |   |   |
| 42+0419 | | X | 1 | SR 30 |   |   |   |
| 42+0446 | X | | 1 | SR 26 |   |   | |
| 42+0447 | | X | 1 | SR 26 |   |   |   |

## ANEXO AMVCD-142 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024

### INVENTARIO SEÑALES VERTICALES DEFECTUOSAS
### INSTALADAS CONTRATO N°1615 DE 2015 EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

| PR | LADO | | CANT. | COD SEÑAL | REGISTRO FOTOGRÁFICO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IZQ | DER | | | FOTO No. 1 | FOTO No. 2 | FOTO No. 3 |
| 42+0473 | X | | 1 | SR 30 (30) |   |   | |
| 42+0522 | | X | 1 | SR 30 |   |   |   |
| 42+0606 | | X | 1 | SR 30 |   |   |   |
| 42+0628 | | X | 1 | SR 26 |   |   |   |
| 42+0628 | X | | 1 | SR 26 |   |   | |

## ANEXO AMVCD-142 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024

### INVENTARIO SEÑALES VERTICALES DEFECTUOSAS
### INSTALADAS CONTRATO N°1615 DE 2015 EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

| PR | LADO | | CANT. | COD SEÑAL | REGISTRO FOTOGRÁFICO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IZQ | DER | | | FOTO No. 1 | FOTO No. 2 | FOTO No. 3 |
| 42+0675 | X | | 1 | SR 30 (30) |   |   |   |
| 43+0307 | | X | 1 | SR 30 (30) |   |   |   |
| 43+0331 | | X | 1 | SR 26 |   |   |   |
| 43+0333 | X | | 1 | SR 26 |   |   |   |
| 43+0398 | X | | 1 | SR 30 |   |   |   |

## ANEXO AMVCD-142 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024

### INVENTARIO SEÑALES VERTICALES DEFECTUOSAS
### INSTALADAS CONTRATO N°1615 DE 2015 EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

| PR | LADO | | CANT. | COD SEÑAL | REGISTRO FOTOGRÁFICO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IZQ | DER | | | FOTO No. 1 | FOTO No. 2 | FOTO No. 3 |
| 43+0478 | | X | 1 | SR 26 |  |  |  |
| 43+0482 | X | | 1 | SR 26 |  |  |  |
| 43+0529 | X | | 1 | SR 30 (30) |  |  |  |
| 47+0212 | | X | 1 | SR 30 (30) |  |  | |
| 47+0250 | X | | 1 | SR 26 |  |  | |

## ANEXO AMVCD-142 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024

### INVENTARIO SEÑALES VERTICALES DEFECTUOSAS
### INSTALADAS CONTRATO N°1615 DE 2015 EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

| PR | LADO | | CANT. | COD SEÑAL | REGISTRO FOTOGRÁFICO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IZQ | DER | | | FOTO No. 1 | FOTO No. 2 | FOTO No. 3 |
| 47+0263 | | X | 1 | SR 26 |  |  |  |
| 47+0700 | | X | 1 | SR 26 |  |  |  |
| 47+0726 | X | | 1 | SR 26 |  |  |  |
| 47+0767 | X | | 1 | SR 30 (30) |  |  |  |
| 47+0895 | | X | 1 | SR 30 (30) |  |  |  |

## ANEXO AMVCD-142 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024

### INVENTARIO SEÑALES VERTICALES DEFECTUOSAS
### INSTALADAS CONTRATO N°1615 DE 2015 EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

| PR | LADO | | CANT. | COD SEÑAL | REGISTRO FOTOGRÁFICO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IZQ | DER | | | FOTO No. 1 | FOTO No. 2 | FOTO No. 3 |
| 47+0906 | X | | 1 | SR 26 |  |  |  |
| 47+0950 | X | | 1 | SR 30 (30) |  |  |  |
| 48+0030 | | X | 1 | SR 30 (30) |  |  |  |
| 48+0045 | | X | 1 | SR 26 |  |  |  |
| 48+0073 | X | | 1 | SR 30 (30) |  |  |  |