CONSORCIO DÁTAR 24

AMVCD-192-2024

Málaga, 18 de noviembre 2024

Señores:
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
Att. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Director Territorial
Autopista Floridablanca, K1. Via Ruitoque

**Referencia:** Contrato N° 1987 de 2024. Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1.

**Asunto:** Informe de visita técnica radicado N° **111959 NOV 07/24**, solicitud de **Brayan Leonardo Reyes Carvajal**, jefe de la oficina de Planeación y Ordenamiento Territorial del **municipio de Cerrito**; solicitud visita técnica por amenaza geológica PR60+753 vía La Palmera – Presidente, ruta 5504.

Cordial Saludo

Teniendo en cuenta que existe solicitud del Sr. Brayan Leonardo Reyes Carvajal, jefe de la oficina de Planeación y Ordenamiento Territorial del municipio de Cerrito, remitida por el Ing. Oscar Patiño de la Territorial Santander y recibido vía correo electrónico el 08/11/2024, por esta administración vial, nos permitimos presentar el siguiente informe con respecto a la visita realizada, bajo los siguientes aspectos:

## ANTECEDENTES

El Sr. Brayan Reyes, en el documento radicado, solicita visita técnica con el fin de que se realice la intervención, frente a amenaza geológica de riesgo y desastre, aproximadamente en el PR60+0753, en donde se presentó una remoción en masa de gran magnitud, afectando las líneas de acueducto y sistema de riego asunaranjo. (SIC).

## VISITA TÉCNICA

### Ubicación

La ubicación exacta de la solicitud de acuerdo a referenciación INVIAS, comprende el sector entre el PR60+0670 al PR60+078 margen izquierda de la vía La Palmera - Presidente, Ruta 5504; dicho sitio ha sido reportado como CRITICO, en informes de esta administración vial.

**Solicitudes y Peticiones de la Comunidad**

En la visita al sitio nos atendió el Sr. Brayan Reyes, quien manifiesta: "…..debido a las fuertes y constantes lluvias, se presenta movimiento en masas en el PR60+0753, afectando los predios de la Sra Isabel Tarazona y tres fincas más, igualmente afectando la red del sistema de riego veredal; solicitamos tomar acción inmediata por el alto riesgo que representa para los vecinos, sus casas, sus cultivos, sus predios esta amenaza geologica."

**Inspección Visual por parte del Administrador Vial**

En recorrido por el sector, entre el PR60+0670 al PR60+078 margen izquierda de la vía La Palmera - Presidente, Ruta 5504, se observan grietas de tracción, como evidencia de que se ha reactivado el movimiento en masa del sitio, afectando la estabilidad de la banca en el PR58+0450 de la via en mención; constituyéndose en una amenaza de alto riesgo para los habitantes, residentes, vecinos, usuarios de la vía y de toda la comunidad.

Se observa la tubería del sistema de riego ASUNARANJO cuya línea pasa por el sector en movimiento.

Se anexa registro fotográfico de la inspección ocular.

**Comentarios del Administrador Vial**

Se requiere de carácter urgente la intervención, directrices y acciones a tomar por parte de la Subdirección Gestión del Riesgo del INVIAS.

.

Atentamente,

**OSCAR FERNANDO SUAREZ PUCCETTI**
Ingeniero Residente AMV1 *CONSORCIO DATAR 24*
*Territorial Santander*

*Proyectó/Elaboró : OFSP*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *C.C.* | *Ing. Oscar Patiño – Supervisor INVIAS*<br>*Archivo Oficina* | | | |
| *Anexos:* | *Registro Fotográfico* | *CD ( )* | *Tomos ()* | *Planos ()* |

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER
**ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1**
CONSORCIO DATAR 24

**ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO OFICIO AMVCD-192-2024 DE FECHA NOVIEMBRE 18 DE 2024**

**VISITA ATENCIÓN SOLICITUD SR. BRAYAN REYES, JEFE DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE CERRITO, PR60+0680 AMENAZA GEOLÓGICA, VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504**




Se presenta movimiento de remoción en masa, en margen izquierda PR60+0680 de la vía La Palmera - Presidente, ruta 5504




Detalle de las grietas de tracción y forma del movimiento en masa

***OSCAR FERNANDO SUAREZ PUCCETTI***
*INGENIERO RESIDENTE*
*ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1*
*CONSORCIO DATAR 24*

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL SANTANDER

**ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1**

CONSORCIO DATAR 24

**ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO OFICIO AMVCD-192-2024 DE FECHA NOVIEMBRE 18 DE 2024**

**VISITA ATENCIÓN SOLICITUD SR. BRAYAN REYES, JEFE DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE CERRITO, PR60+0680 AMENAZA GEOLÓGICA, VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504**




Fuente imagen Google. Se observa la vulnerabilidad de la vía nacional, en PR58+0500 y PR60+0670 de la vía La Palmera - Presidente. Alto riesgo para los residentes y daños en los predios.



Detalle del movimiento ocasionado por las constantes lluvias en el sector

***OSCAR FERNANDO SUAREZ PUCCETTI***

*INGENIERO RESIDENTE*

*ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1*

*CONSORCIO DATAR 24*

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER
**ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1**
CONSORCIO DATAR 24

**ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO OFICIO AMVCD-192-2024 DE FECHA NOVIEMBRE 18 DE 2024**

**VISITA ATENCIÓN SOLICITUD SR. BRAYAN REYES, JEFE DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE CERRITO, PR60+06800 AMENAZA GEOLÓGICA, VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504**




La inestabilidad del talud comienza en el PR60+0680 (parte alta) y se direcciona al PR58+0450 (parte baja), en la vía La Palmera - Presidente, ruta 5504




Paso de la vía La Palmera - Presidente, ruta 5504, por la zona urbana de Cerrito

***OSCAR FERNANDO SUAREZ PUCCETTI***
*INGENIERO RESIDENTE*
*ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1*
*CONSORCIO DATAR 24*

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL SANTANDER

**ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1**

CONSORCIO DATAR 24

**ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO OFICIO AMVCD-192-2024 DE FECHA NOVIEMBRE 18 DE 2024**

**VISITA ATENCIÓN SOLICITUD SR. BRAYAN REYES, JEFE DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE CERRITO, PR60+06800 AMENAZA GEOLÓGICA, VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504**







Sitio Critico PR60+0670 a PR60+0780 de la vía La Palmera - Presidente, ruta 5504







Movimiento reptacional activado aceleradamente por las constantes lluvias en el sector.

***OSCAR FERNANDO SUAREZ PUCCETTI***

*INGENIERO RESIDENTE*

*ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1*

*CONSORCIO DATAR 24*

**Remite:** CONSORCIO DATAR 24 <consorciodatar24@gmail.com>

**Fecha:** 2024-11-18 09:53:50

**Para:** atencionciudadano@invias.gov.co


**Asunto:** AMVCD 192 2024 RESPUESTA SOLICITUD PLANEACION CERRITO AMENAZA GEOLOGICA

**Adjuntos:** 01

**Radicado:** 2024E-VUVRAZ-115912

**Fecha Radicación:** 2024-11-18 11:04:01

**Cc:**



Cordial saludo

Para su conocimiento y fines pertinentes, adjuntamos respuesta al radicado 111959 NOV-07/24 Derecho de Petición del asunto en el oficio adjunto.

Atentamente,

Oscar Fernando Suárez Puccetti
Ingeniero Residente
CONSORCIO DATAR 24
Administración Vial Grupo 1
Territorial Santander

---

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS