AMVCD-393-2024

Málaga, 08 de mayo 2025

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Att. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Director Territorial Santander
Autopista Floridablanca, K1. Via Ruitoque

Referencia: Contrato N° 1987 de 2024. Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1.

Asunto: REPORTE DE DERRUMBES QUE REQUIEREN MAQUINARIA PARA SU REMOCIÓN EN LA VÍA LA PALMERA – PRESIDENTE, RUTA 5504.

Cordial Saludo

Debido a las fuertes precipitaciones acaecidas en la madrugada del dia 05 de mayo hogaño, se presentaron varios deslizamientos de tierra en la vía del asunto, especialmente en el sector entre Peña Colorada y Capitanejo; resaltamos que con el personal de las cooperativas de mantenimiento rutinario, se dio prioridad a la limpieza de la calzada en gran parte de los eventos,acordonándose el material en los bordes de la vía, sin embargo se presentaron derrumbes de alto volumen y con grandes rocas, que restringuen la vía a un solo carril, los cuales los señalizamos adecuadamente, tal como se muestra en el registro fotográfico adjunto.

Para la remoción de las rocas de gran tamaño y alto contenido de material se requiere maquinaria y actualmente como es de su conocimiento, no tenemos contrato de obra para atender estos eventos.

De igual forma se requiere un minicargador para retirar el material que colmata las cunetas, el cual es de gran volumen y se requiere su rápida remoción por la temporada de lluvias que esta azotando la zona.

Debido al tipo de material que conforman los taludes del sector en mención, a las altas pendientes y alturas, es continuo la caída de material sobre la calzada, cunetas y alcantarillas, mencionamos que el día de ayer 07 de mayo de 2025, en la medianoche se presenta lamentable suceso con bus intermunicipal afiliado a la empresa Cotrans, el cual transitaba el sector y fue impactado por grandes rocas que ocasionaron una muerte de un pasajero y varios heridos, así como grandes daños al vehículo.

Agradezcemos su valiosa gestión y apoyo y quedamos atentos.

Atentamente,

OSCAR FERNANDO SUAREZ PUCCETTI
Ingeniero Residente, *CONSORCIO DATAR 24*
Administración Vial Grupo 1, *Territorial Santander*

Proyectó/Elaboró : OFSP

C.C.	*Ing. Hernán Dulce, Profesional INVIAS Territorial Santander* *Archivo Oficina*			
Anexos:	*Registro fotográfico derrumbes en la ruta 5504*	*CD ( )*	*Tomos ()*	*Planos ()*

REGISTRO FOTOGRÁFICO DERRUMBES OCURRIDOS EL 05 Y 06 DE MAYO DE 2025 EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

LOCALIZACIÓN		OBSERVACIONES / MATERIAL A REMOVER APROXIMADO	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
PR	CARRIL			
5+0580	Derecho	Material rocoso acordonado sobre las cunetas. Long = 20 m Vol. aprox = 14 m^3		
6+0300	Derecho	Rocas de gran tamaño. Vol. aprox = 3 m^3		
6+0640	Derecho	Flujo de detritos y lodos. Vol aprox=20 m^3		
6+0731	Derecho	Flujo de detritos y lodos. Vol aprox=48 m^3		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DERRUMBES OCURRIDOS EL 05 Y 06 DE MAYO DE 2025 EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

LOCALIZACIÓN		OBSERVACIONES / MATERIAL A REMOVER APROXIMADO	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
PR	CARRIL			
7+0090	Derecho	Rocas de gran tamaño. Vol. aprox = 3 m^3		
7+0100	Derecho	Rocas de gran tamaño. Vol. aprox = 3 m^3		
7+0400	Derecho	Material rocoso acordonado sobre las cunetas. Long = 20 m Vol. aprox = 14 m^3		
7+0570	Derecho	Derrumbe material rocoso. Vol. aprox = 42 m^3		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DERRUMBES OCURRIDOS EL 05 Y 06 DE MAYO DE 2025 EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

LOCALIZACIÓN		OBSERVACIONES / MATERIAL A REMOVER APROXIMADO	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
PR	CARRIL			
7+0750	Derecho	Material acordonado sobre las cunetas. Long = 90 m Vol. aprox = 45 m^3		
8+0100	Derecho	Derrumbe material rocoso. Vol. aprox = 6 m^3		
8+0340	Derecho	Material acordonado sobre las cunetas. Long = 60 m Vol. aprox = 40 m^3		
11+0570	Derecho	Derrumbe material arenoso con gravas Vol. aprox = 30 m^3		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DERRUMBES OCURRIDOS EL 05 Y 06 DE MAYO DE 2025 EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

LOCALIZACIÓN		OBSERVACIONES / MATERIAL A REMOVER APROXIMADO	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
PR	CARRIL			
11+0685	Derecho	Derrumbe material Vol. aprox = 14 m^3		
12+0000	Derecho	Material acordonado sobre las cunetas. Long = 70 m Vol. aprox = 50 m^3		
12+0570	Derecho	Material acordonado sobre las cunetas. Long = 30 m Vol. aprox = 30 m^3		
12+0580		may-07		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DERRUMBES OCURRIDOS EL 05 Y 06 DE MAYO DE 2025 EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

LOCALIZACIÓN		OBSERVACIONES / MATERIAL A REMOVER APROXIMADO	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
PR	CARRIL			
12+0600	Derecho	Flujo de detritos y lodos. Vol aprox=50 m^3		

Remite: CONSORCIO DATAR 24 <consorciodatar24@gmail.com>

Fecha: 2025-05-08 11:36:56

Para: atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: AMVCD 393 REPORTE DERRUMBES QUE REQUIEREN MAQUINARIA PARA SU REMOCION RUTA 5504

Adjuntos: 01

Radicado: 2025E-VUVRAZ-048074

Fecha Radicación: 2025-05-08 12:09:31

Cc:



Cordial saludo

Para su conocimiento y fines pertinentes, adjuntamos oficio que trata el asunto.

Atentamente,

Oscar Fernando Suárez Puccetti
Ingeniero Residente
CONSORCIO DATAR 24
Administración Vial Grupo 1
Territorial Santander

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS