AMVCD-395-2024

Málaga, 7 de mayo 2025

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Att. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Director Territorial
Autopista Floridablanca, K1. Vía Ruitoque

Referencia: Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1.

Asunto: Informe deslizamientos y caídas de roca que afectan seguridad y transitabilidad en la Ruta 55ST02 Málaga - Los Curos.

Cordial Saludo,

Debido a las constantes lluvias de los últimos días en el sector de la vía Málaga-Los Curos se ha presentado un numero considerable de deslizamientos de tierra y caídas de roca que afectan la transitabilidad y seguridad vial por el sector además de la emergencia presentada en el PR88+500 informada con anterioridad. A continuación, se hace una recopilación de los sitios afectados que en su mayoría requieren de atención con equipo y volquetas ya que superan la capacidad de atención de las cooperativas de mantenimiento rutinario, que están despejando la vía del material, pero se requiere remoción y retiro.

Adicionalmente se requiere ejecutar obras de estabilización de taludes para prevenir caída de rocas y la instalación de señalización preventiva correspondiente de derrumbes y caída de rocas donde se requiera.

Por lo anterior es recomendable la intervención con equipo de cargue y transporte del contrato 1042 de 2021 con objeto MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL DEL NORTE (LOS CUROS – MALAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION 2030” MODULO 1, para atender estas eventualidades en todo el corredor.

.
Cordialmente,

JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
Ingeniero Residente AMV1 SANTANDER
CONSORCIO DATAR 24

Proyectó/Elaboró: JLVV

C.C.	*INVIAS Territorial Santander* *Archivo Oficina*			
Anexos:	*Registro fotográfico.*	*CD ( )*	*Tomos ()*	*Planos ()*

REGISTRO FOTOGRAFICO DERRUMBES RUTA 55ST02

PR12+200 DERRUMBE QUE SE PRESENTA REPETIDAMENTE. ATENDIDO POR COOPERATIVA AMPLIANDO ANCHO DE CIRCULACION Y SEÑALIZACION.



PR17+030 DERRUMBE QUE SE PRESENTA REPETIDAMENTE.

PR23+0720 SE REQUIERE EQUIPO PARA REMOCION Y RETIRO.

REGISTRO FOTOGRAFICO DERRUMBES RUTA 55ST02

PR23+740 COOPERATIVA AMPLIA PASO VEHICULAR. SE REQUIERE EQUIPO Y VOLQUETA.

PR24+270. DERRUMBE PERMANENTE Y NO SE TIENE MAS SITIO DE ACOPIO MANUAL AL LADO DE LA VIA. SE REQUIERE EQUIPO Y VOLQUETA.

PR27+720. DESLIAMIENTO ATENDIDO POR COOPERATIVA DEL SECTOR

REGISTRO FOTOGRAFICO DERRUMBES RUTA 55ST02

PR32+760 DERRUMBE PERMANENTE ATENDIDO POR COOPEATIVA DEL SECTOR

PR82+120 DESLIZAMIENTO ATENDIDO POR COOPERATIVA DEL SECTOR. SE REQUIERE EQUIPO Y VOLQUETA.

PR84+540 DESLIZAMIENTO ATENDIDO POR COOPERATIVA DEL SECTOR. SE REQUIERE EQUIPO Y VOLQUETA

REGISTRO FOTOGRAFICO DERRUMBES RUTA 55ST02

PR96. DERRUMBE DE ROCAS ATENDIDO POR COOPERATIVA DEL SECTOR.

PR96+830. DERRUMBE ATENDIDO POR COOPERATIVA DEL SECTOR

PR104+800 DESLIZAMIENTO ATENDIDO POR COOPERATIVA DEL SECTOR. SE REQUIERE EQUIPO Y VOLQUETA

REGISTRO FOTOGRAFICO DERRUMBES RUTA 55ST02

PR111+760 DESLIZAMIENTO ATENDIDO POR COOPERATIVA DEL SECTOR.

PR117+320 DESLIZAMIENTO ATENDIDO POR COOPERATIVA DEL SECTOR. SE REQUIERE EQUIPO Y VOLQUETA

PR123+700. DERRUMBE ATENDIDO POR COOPERATIVA DEL SECTOR

REGISTRO FOTOGRAFICO SECTORES CON CAIDA DE ROCAS RUTA 55ST02

PR2+330 ROCAS REMOVIDAS POR COOPERATIVA DEL SECTOR

PR11+880 ROCAS REMOVIDAS POR COOPERATIVA DEL SECTOR

PR14+230 ROCAS REMOVIDAS POR COOPERATIVA DEL SECTOR

REGISTRO FOTOGRAFICO SECTORES CON CAIDA DE ROCAS RUTA 55ST02

PR20+400 ROCAS REMOVIDAS POR COOPERATIVA DEL SECTOR.

PR24+840 ROCAS REMOVIDAS POR COOPERATIVA DEL SECTOR

PR27+220 ROCAS REMOVIDAS POR COOPERATIVA DEL SECTOR

REGISTRO FOTOGRAFICO SECTORES CON CAIDA DE ROCAS RUTA 55ST02

PR32+760 ROCAS REMOVIDAS POR COOPERATIVA DEL SECTOR.

PR43+575 ROCAS REMOVIDAS POR COOPERATIVA DEL SECTOR

PR44+280 ROCAS REMOVIDAS POR COOPERATIVA DEL SECTOR

REGISTRO FOTOGRAFICO SECTORES CON CAIDA DE ROCAS RUTA 55ST02

PR47+110 ROCAS REMOVIDAS POR COOPERATIVA DEL SECTOR.

PR47+410 ROCAS REMOVIDAS POR COOPERATIVA DEL SECTOR

PR48+100 ROCAS REMOVIDAS POR COOPERATIVA DEL SECTOR

REGISTRO FOTOGRAFICO SECTORES CON CAIDA DE ROCAS RUTA 55ST02

PR51+060 ROCAS REMOVIDAS POR COOPERATIVA DEL SECTOR.

PR54+430 ROCAS REMOVIDAS POR COOPERATIVA DEL SECTOR

Remite: CONSORCIO DATAR 24 <consorciodatar24@gmail.com>

Fecha: 2025-05-07 13:02:29

Para: atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: INFORME AMVCD 395 SOBRE NECESIDAD EQUIPO PARA REMOCION DERRUMBES RUTA 55ST02 MALAGA LOS CUROS Y OBRA

Adjuntos: 01

Radicado: 2025E-VUVRAZ-047495

Fecha Radicación: 2025-05-07 12:13:47

Cc:



Cordial saludo

Anexo lo anunciado.

Atte,

JOSE LUIS VALDERRAMA
ING RESIDENTE AMV1 SANTANDER.
CONSORCIO DATAR 24

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS