| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. \| SECRETARÍA DE AMBIENTE \| BOGOTÁ | **EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO** | |
| | **Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP** | |
| | Código: PM04-PR88-M2 | Versión: 3 |

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **COMPONENTE DE LA EEP** | **Canal Rio Fucha** | | | | |
| **DIRECCIÓN** | **Varias** | **LOCALIDAD** | **KENNEDY** | **BARRIO** | **Hipotecho** |
| **RADICADO DE ENTRADA** | **N/A** | **FECHA DE RADICADO** | **N/A** | **PROCESO** | **N/A** |
| **FECHA DE LA VISITA** | **13 - 08 - 2025** | **HORA DE INICIO** | **08:30 am** | | |
| **AUTORIDAD COMPETENTE** | **SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE** | **EXPEDIENTE N°** | **N/A** | | |

## 1- MOTIVO DE LA VISITA

Realiza visita mensual de seguimiento y control al Rio Fucha, verificación posibles puntos de disposición de Residuos de Construcción y Demolición-RCD, residuos ordinarios y actividades que alteran el funcionamiento ecológico.

## 2- SITUACIONES ENCONTRADAS

| | C | I | NA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| El cuerpo de agua se encuentra libre de escombros y/ residuos sólidos | | X | | Se evidencia la presencia de residuos ordinarios y maderas dentro del cuerpo de agua |
| La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos. | | X | | Se evidencia la presencia de residuos ordinarios y maderas dentro del área de protección |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ | **EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO** | |
| | **Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP** | |
| | Código: PM04-PR88-M2 | Versión: 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente | X | | | Se evidencia avances de procesos constructivos dentro del cauce, los cuales cuenta con permiso vigente por parte de la autoridad ambiental |
| Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER –SDA | X | | | No se evidencia en el momento de la visita |
| El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames deHidrocarburos u otros compuestos químicos | X | | | No se evidencia en el momento de la visita |
| El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros) | X | | | No se evidencia afectación en el momento de la visita |
| El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras) | | X | | Se evidencia la presencia de residuos ordinarios y maderas en el fuste de los arboles |
| El cerramiento de la obra hacia la EEP se encuentra en buen estado | X | | | No se evidencia en el momento de la visita |
| Los mojones de delimitación seencuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT | X | | | No se visualizan mojones en el momento de la visita |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. \| SECRETARÍA DE AMBIENTE \| BOGOTÁ | **EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO** | |
| | **Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP** | |
| | Código: PM04-PR88-M2 | Versión: 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| La EEP se encuentra libre de endurecimientos. | X | | | No se evidencia afectación en el momento de la visita |
| El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva | X | | | No se evidencia afectación en el momento de la visita |

**NORMATIVIDAD: Decreto Ley 2811 de 1974** Código Nacional de los Recursos Naturales. **Decreto 190 de 2004.** Plan de Ordenamiento Territorial **Decreto Nacional 1541 de 1978** uso de las agua no marítimas, **Decreto Nacional 1594 de 1984** usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, **Resolución 362 de 2003** prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá**, Acuerdo 79 de 2003** Código de Policía de Bogotá, **Resolución 3956 de 2009** norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital **Ley 299 de 1996** protección a la flora Colombiana, **Decreto Nacional 1791 de 1996** régimen de aprovechamiento forestal. **Acuerdo 327 de 2008** normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y **Ley 1333 de 2009** procedimiento sancionatorio Ambiental.

| | **SI** | **NO** | **N.A.** | **DESCRIPCIÓN** |
|---|---|---|---|---|
| Se evidencian especies Ferales | | X | | No se evidencia en el momento de la visita |
| Se evidencian procesos de eutroficación | | X | | No se evidencia en el momento de la visita |
| Se evidencia presencia de habitantes de calle | | X | | No se evidencia en el momento de la visita |
| Se evidencia pastoreo de semovientes | | X | | No se evidencia en el momento de la visita |
| Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico | | X | | No se evidencia en el momento de la visita |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ | **EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO** | |
| | **Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP** | |
| | Código: PM04-PR88-M2 | Versión: 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas | | X | | No se evidencia en el momento de la visita |
| Se evidencian quemas a cielo abierto | | X | | No se evidencia en el momento de la visita |
| La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones | | X | | No se evidencian afectaciones en el momento de la visita |
| Se mantiene el cerramiento de delimitación en las condiciones establecidas por la EAAB | | X | | No se evidencian afectaciones en el momento de la visita |

**CONSIDERACIONES FINALES**

El día 13 de agosto del año 2025 siendo las 08:30 am se inició al recorrido del Canal Rio Fucha en el sector de la localidad de Kennedy – Hipotecho en donde se evidencia la disposición inadecuada de residuos ordinarios y maderas sobre la EEP, así como acumulación de residuos dentro del Canal, para lo cual se remitirá requerimiento a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para que realice la respectiva limpieza del canal ya que en épocas de lluvias como las que actualmente se están presentando se pueden tener episodios de represamiento de material y posibles inundaciones.

Se evidencio intervenciones dentro del cauce como parte de la construcción de la troncal Av. 68, sin embargo, sin embargo, debajo del puente del Canal Rio Fucha con Av. 68 hay presencia de material de obra, arena, grava adicional la afectación de algunas losas de protección del talud que están provocando la caída de material hacia el cauce; por lo cual se remitirá memorando a la Subdirección del Recurso Hídrico y del suelo para que realicen una evaluación de la situación presentada y se tomen las acciones correspondientes.

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ | **EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO** | |
| | **Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP** | |
| | Código: PM04-PR88-M2 | Versión: 3 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Estado del cuerpo de agua</td><td>Ocupación de cauce como parte del proceso de construcción de la troncal Av. 68</td><td>Ocupación de cauce como parte del proceso de construcción de la troncal Av. 68</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Presencia de maderas y residuos ordinarios dentro del cuerpo de agua</td><td>Se evidencia disposición inadecuada de residuos ordinarios dentro del cauce</td><td>Presencia de maderas y residuos ordinarios dentro del cuerpo de agua</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
|   |   |   |
| Caída de materia y levantamiento de losas de pared de cauce | Estado del Canal Rio Fucha costado oriente - occidente | Se evidencia disposición inadecuada de residuos ordinarios y maderas dentro del cauce |

| | | PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA |
|---|---|---|
| **NOMBRE** | | **Laura Álvarez Ramírez** |
| **CARGO** | | **Profesional de Apoyo** |
| **EMPRESA** | | **SDA** |
| **FIRMA** | |  |