ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

DATOS GENERALES

COMPONENTE DE LA EEP	**Parque Estructurante Cultural Mundo Aventura**				
DIRECCIÓN	**KR 71D 01 14 Sur**	**LOCALIDAD**	**KENNEDY**	**BARRIO**	**Hipotecho Occidental**
RADICADO DE ENTRADA	**N/A**	**FECHA DE RADICADO**	**N/A**	**PROCESO**	**N/A**
FECHA DE LA VISITA	**21 - 08 - 2025**	**HORA DE INICIO**	**11:30 am**		
AUTORIDAD COMPETENTE	**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE**	**EXPEDIENTE N°**	**N/A**		

1- MOTIVO DE LA VISITA

Realiza visita mensual de seguimiento y control al Parque Estructurante Cultural Mundo Aventura, verificación posibles puntos de disposición de Residuos de Construcción y Demolición-RCD, residuos ordinarios y actividades que alteran el funcionamiento ecológico.

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra librede escombros y/ residuos sólidos			X	No se evidencia cuerpo de agua dentro del parque
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.	X			No se evidencia afectación en el parque

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente			X	No se evidencian obras en el momento de la visita
Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER –SDA			X	No se evidencia en el momento de la visita
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames deHidrocarburos u otros compuestos químicos			X	No se evidencia en el momento de la visita
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)			X	No se evidencia en el momento de la visita
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)		X		Se evidencio individuos arbóreos sin protección, y caneca y residuos de material
El cerramiento de la obra hacia la EEPse encuentra en buen estado	X			Se evidencia cerramiento en el parque en buen estado
Los mojones de delimitación seencuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT			X	No se visualizan mojones en el momento de la visita

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La EEP se encuentra libre de endurecimientos.	X			No se evidencia cerramiento en el momento de la visita
El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva	X			No se evidencia en el momento de la visita

NORMATIVIDAD: Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales. **Decreto 190 de 2004.** Plan de Ordenamiento Territorial **Decreto Nacional 1541 de 1978** uso de las agua no marítimas, **Decreto Nacional 1594 de 1984** usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, **Resolución 362 de 2003** prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá**, Acuerdo 79 de 2003** Código de Policía de Bogotá, **Resolución 3956 de 2009** norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital **Ley 299 de 1996** protección a la flora Colombiana, **Decreto Nacional 1791 de 1996** régimen de aprovechamiento forestal. **Acuerdo 327 de 2008** normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y **Ley 1333 de 2009** procedimiento sancionatorio Ambiental.

	SI	**NO**	**N.A.**	**DESCRIPCIÓN**
Se evidencian especies Ferales		X		No se evidencia en el momento de la visita
Se evidencian procesos de eutroficación		X		No se evidencia en el momento de la visita
Se evidencia presencia de habitantesde calle		X		No se evidencia en el momento de la visita
Se evidencia pastoreo de semovientes		X		No se evidencia en el momento de la visita
Se evidencian captaciones ilegalesdel Recurso Hídrico		X		No se evidencia en el momento de la visita

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas		X		No se evidencia en el momento de la visita
Se evidencian quemas a cielo abierto		X		Se evidencia en el momento de la visita
La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones		X		No se evidencian afectaciones en el momento de la visita
Se mantiene el cerramiento dedelimitación en las condiciones establecidas por la EAAB		X		No se evidencian afectaciones en el momento de la visita

CONSIDERACIONES FINALES

El día 21 de agosto del año 2025 siendo las 11:30 am se inició recorrido (visita de seguimiento y control) en el Parque Estructurante Cultural Mundo Aventura, en acompañamiento de Julián Aguilar Subdirector de Planeación del parque, Diana Marciales Profesional líder HSEQ y el señor Andrés Pulido Planeador Civil Control, en general las condiciones internas del parque se encuentran en buen estado, las zonas verdes se encuentran conservadas.

Se realiza visita también al centro de acopio de residuos donde se evidencia cuarto con separación por tipo de residuo, se evidencia separación de residuos peligrosos que cuenta con las medidas de protección, adicional cuenta con kit antiderrames.

Sin embargo, en la zona de mantenimiento del parque se evidencia acopio de arena y grava que no cumple con lo establecido en la Guía de Manejo Ambiental para el sector de la Construcción, ya que si bien se manifestó que dicho material es usado para mantenimientos preventivos de algunas áreas del parque, estos deben estar debidamente confinados (evidencia material fuera del área destinada), debe estar protegidas preferiblemente con polisombra o plástico, adicional debe contar con la señalización según el tipo de material que se esta almacenando.


En cuanto al acopio de gravas se identificó lonas en mal estado con materia disperso por el área, por lo cual se solicito organizar este material, acopiarlo en otro lugar ya que puede ser un factor de generación de material particulado y/o por escorrentía en momento de lluvia puede llegar a los sumideros cercanos.

En el área también se encontró individuos arbóreos sin protección, adicional algunas canecas con sustancias peligrosas acopiadas en lugares no aptos, por último, se solicitó mejorar la organización del acopio de sustancias peligrosas dentro del cuarto destinado para tal fin, ya que algunos bidones están por encima del dique de contención y deben estar dentro de este, en aras de evitar accidentes o derrames de estas sustancias.

En el parqueadero se evidencio instalación de una gran carpa que se usara para eventos y están en proceso de solicitar los permisos correspondientes

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Instalación de carpa de eventos en parqueadero Parque Estructurante Cultural Mundo Aventura</td><td>Entrada del Parque Estructurante Cultural Mundo Aventura</td><td>Zonas verdes en buen estado del Parque Estructurante Cultural Mundo Aventura</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Puntos limpios de disposición de residuos</td><td>Acopios de residuos generados de la operación del parque</td><td>Kit antiderrames</td></tr>
</table>

		
Zonas verdes en buen estado del Parque Estructurante Cultural Mundo Aventura	Acopio temporal de material de construcción	Se evidencian lonas en mal estado y acopio inadecuado de arena y grava
		
Acopio inadecuado de sustancias peligrosas	Individuos arbóreos sin protección	Cuarto de almacenamiento de sustancias peligrosas

		PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA
NOMBRE		**Laura Álvarez Ramírez**
CARGO		**Profesional de Apoyo**
EMPRESA		**SDA**
FIRMA		