Protección

Facial

- Ficha Técnica -

Careta para soldar

Descripción Técnica

Nombre	Careta para soldar
Referencia	BYH402
Descripción	Careta para soldar facial pull up.
Colores	Negro
Normas	CE EN 175
Empaque	25 unidades



Descripción

La careta para soldadar Boyuan ofrece una protección completa y cómoda durante las tareas de soldadura. Fabricada en polipropileno resistente, garantiza durabilidad y ligereza para un uso prolongado sin fatiga. Su visor levantable proporciona versatilidad al permitir un fácil cambio entre la protección completa durante la soldadura y la visión clara durante los intervalos de descanso.

El soporte de vidrio abatible, equipado con un vidrio oscuro de sombra 11, asegura una protección óptima contra el resplandor y los destellos generados por la soldadura. Este diseño garantiza una visión clara y nítida, al tiempo que protege los ojos del usuario de la intensa luz emitida durante el proceso de soldadura.

El ajuste tipo ratchet proporciona un ajuste seguro y personalizado, permitiendo que la careta se adapte cómodamente a diferentes tamaños de cabeza. Esto garantiza una sujeción firme y estable durante el trabajo, minimizando cualquier molestia o incomodidad.

Además, la banda anti-sudor incorporada en la parte interior de la careta ayuda a mantener al usuario fresco y seco durante largas sesiones de trabajo. Esta característica adicional mejora la comodidad y la eficiencia del soldador al evitar la acumulación de sudor y proporcionar una experiencia de uso más confortable.

Certificaciones

Visor

ANSI Z87.1 2010

CE EN175

Aplicaciones

Soldadura eléctrica.
Oxicorte.
Soldadura Autógena.

Características

Fabricada en material polipropileno de alta.
Resistencia a esquirlas incandescentes.
Resistencia arco eléctrico.
Sistema de protección visual, con filtro adecuado para rayos ultravioleta.
Visor levantable.
Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11.
Tafilete con ajustes tipo ratchet.
Resistencia al impacto.
Peso: 550 gramos
Banda anti-sudor.
Ajuste regulable en la parte superior tipo cremallera.

Mantenimiento

Para asegurar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil de la careta para soldar, es fundamental realizar un mantenimiento regular y adecuado. Se recomienda limpiar la careta después de cada uso utilizando un paño suave y húmedo para eliminar cualquier residuo de soldadura, polvo o suciedad acumulada en la superficie exterior e interior. Es importante prestar especial atención al visor y al soporte de vidrio abatible, asegurándose de que estén libres de manchas o acumulaciones que puedan obstaculizar la visión.

Además, es importante verificar periódicamente el estado de las correas y del ajuste tipo ratchet, asegurándose de que estén en buenas condiciones y funcionen correctamente para garantizar un ajuste seguro y cómodo. Por último, se recomienda almacenar la careta en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor, para evitar daños en los materiales y mantener su integridad estructural. Siguiendo estos simples pasos de mantenimiento, se puede prolongar la vida útil de la careta para soldar y garantizar su eficacia y seguridad en futuros trabajos de soldadura.