Cartagena, 14 de julio de 2025

Doctor
HERNANDO DARÍO SIERRA PORTO
Director Seccional

Por medio de la presente, me dirijo a usted con la finalidad de reportar el estado del vehículo automotor de placa OCK-834, y posterior a ello solicitar ante usted su aprobación del caso.

Estado del vehículo OCK-834 marca TOYOTA PRADO VX blindado.

Evidencia:

Párales de los vidrios y puertas: Se observa desgaste y daños estructurales en estado corrosivo en los soportes de los vidrios y marcos de las puertas. Se recomienda su reparación y aplicar pintura anticorrosiva antes de proceder con el cambio de los vidrios blindados.


Vidrios blindados: Es imprescindible que los vidrios de reemplazo cumplan con un grosor exacto de 19 milímetros para garantizar la seguridad y protección adecuada del vehículo, ya que fue modificado sus párales y puertas para esas medidas exactas de blindaje.

Evidencia fotográfica:








Por consiguiente, debido al estado del vehículo en mención, se requiere para superar dicha situación, se necesita (i) Realizar las reparaciones necesarias en los párales antes de proceder con el cambio de vidrios, (ii) Verificar que los vidrios de reemplazo cumplen con el grosor de 19 mm, y (iii) Solicitar certificación de los materiales utilizados para asegurar la calidad y resistencia requerida.

Bajo ese entendido, solicito ante usted su aprobación para adelantar proceso de selección de contratista que permita satisfacer la necesidad que requiere el vehículo con base en las siguientes descripciones de servicios y elementos a adquirir:

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Desmonte, suministro e instalación de cristal panorámico Nivel III de 19 mm de espesor a vehículo blindado de marca Toyota Prado Modelo 2013. El cristal debe contar con la debida certificación de empresas que cumpla con los estándares de blindaje.	1
2	Desmonte, suministro e instalación de cristales para puertas delanteras Nivel III de 19 mm de espesor a vehículo Toyota Prado Modelo 2013. Los cristales debe contar con la debida certificación de empresas que cumpla con los estándares de blindaje.	2
3	Desmonte, suministro e instalación de cristales para puertas traseras Nivel III de 19 mm de espesor a vehículo blindado de marca Toyota Prado Modelo 2013. Los cristales debe contar con la debida certificación de empresas que cumpla con los estándares de blindaje.	2
4	Restauración y aplicación de pintura anticorrosiva a pareles a vehículo blindado de marca Toyota Prado Modelo 2013.	5

Quedo atento a sus directrices.

Atentamente,



JORGE DE JESÚS COLEY GUTIÉRREZ
Asistente Administrativo Grado 5
Área Administrativa