FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	53

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	CAMARA ACCION TACTICA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	GOPRO			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000002660344			Número de Activo Fijo:	165500058748	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	28/02/2019			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

La cámara presenta daños estructurales y electrónicos severos. El lente muestra abrasiones profundas y desprendimiento del recubrimiento óptico, internamente se observa corrosión en puntos críticos de la placa electrónica, así como desprendimiento parcial de componentes de montaje superficial (SMD); el equipo no enciende ni responde a comandos, así como componentes sueltos y sulfatación en los contactos de la batería, indicando exposición a líquidos y posible cortocircuito interno.

El daño es irreversible y afecta tanto el sistema óptico como el electrónico. Se considera la cámara no funcional y no es recuperable, recomendando su retiro definitivo.



MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCITO NACIONAL
Nro.SERIE: S/N
(8004)800403000000000002660344

JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	54

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL


DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	CÁMARA ACCIÓN TÁCTICA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	GOPRO			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000002660345			Número de Activo Fijo:	165500058749	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	28/02/2019			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Durante la inspección física y funcional de la cámara de acción táctica GoPro, se evidencia un estado general de daño irreversible que compromete por completo su operatividad.

Al intentar encender el equipo, no se obtiene respuesta alguna. El sistema no muestra señal de vida a través del LED de estado ni de pantalla trasera, lo que indica una falla completa en el sistema de alimentación o en la placa lógica principal. La tapa del comportamiento de la batería presenta signos de forzamiento y los contactos electrónicos están sulfatados, evidenciando ingreso de líquidos o exposición prolongada a ambientes altamente húmedos.

No apta para recuperación, recomendándose su retiro definitivo del servicio o reemplazo por un nuevo dispositivo.



MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCITO NACIONAL
Nro.SERIE: S/N
(8004)030000000000002660345

JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	55

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	CÁMARA ACCIÓN TÁCTICA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	GOPRO			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000000002660346			Número de Activo Fijo:	165500058750	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	28/02/2019			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

La cámara presenta daños críticos derivados de una caída. Se observan fisuras en la carcasa, deformación del marco del lente y fractura del cristal protector, lo que ha expuesto el sistema óptico a contaminación externa. El lente principal muestra abrasiones severas que afectan la captura de imagen.

El equipo no enciende ni responde a comandos. Internamente, se evidencian componentes desprendidos, daño en la placa electrónica y sulfatación de contactos, confirmando afectación directa por impacto y posible ingreso de humedad.

El daño por caída es de carácter irreversible, comprometiendo la integridad estructural y funcional del equipo. Se declara no operativo y no recuperable, recomendando su baja definitiva.



MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCITO NACIONAL
Nro.SERIE: S/N
(8004)030000000000002660346

JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante Legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	56

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	CÁMARA ACCIÓN TÁCTICA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	GOPRO			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000002660347			Número de Activo Fijo:	165500058751	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	28/02/2019			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Al revisar el interior del equipo, se evidencia ruptura en las pistas del circuito impreso y desprendimiento total de varios componentes electrónicos, presumiblemente por vibración excesiva al momento del impacto. La batería presenta signos de abultamiento, lo que sugiere inestabilidad interna o daño térmico, mientras que el conector de carga está desprendido de la placa.

El sistema no presenta respuesta al encendido ni a comandos externos, lo cual indica falla total del sistema de control.

El equipo presenta daños irreversibles en su estructura, electrónica y sistema óptico. Se declara fuera de operación y no apto para reparación, recomendando su baja y reemplazo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SR. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	57

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL


DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	CÁMARA ACCIÓN TÁCTICA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	GOPRO			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000002660348			Número de Activo Fijo:	165500058752	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	28/02/2019			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

El equipo presenta daños estructurales críticos producto de una caída directa sobre una superficie dura. La carcasa se encuentra fisurada en los bordes superiores, con desprendimiento parcial del módulo frontal. El lente óptico está visiblemente desalineado y presenta grietas en la superficie, impidiendo su correcto funcionamiento. Al intentar encender la cámara, no hay respuesta alguna. Se observa además desplazamiento interno de la batería y fractura en la sujeción del conector de alimentación.

Daño irreversible por impacto. El equipo se declara no operativo y se recomienda su retiro definitivo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	58


Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	CÁMARA ACCIÓN TÁCTICA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	GOPRO			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000002660349			Número de Activo Fijo:	165500058753	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	28/02/2019			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

La cámara presenta indicios claros de ingreso de humedad. Internamente, la placa electrónica muestra oxidación avanzada y corrosión en múltiples terminales, incluyendo el área de procesamiento y la interfaz de carga. La batería presenta sulfatación en sus contactos y varios componentes SMD están desprendidos o dañados, el dispositivo no muestra señal de encendido y no es reconocido por interfaces externas.

Conclusión: fallo crítico por exposición a líquidos. Se declara no funcional y no apta para la recuperación.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	59

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL


DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	CÁMARA ACCIÓN TÁCTICA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	GOPRO			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000002660350			Número de Activo Fijo:	165500058754	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	28/02/2019			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Durante la inspección se identifican daños derivados de una posible sobrecarga eléctrica. Se observa un condensador reventado cerca del regulador de voltaje y un circuito integrado con signos de quemadura. El equipo no enciende ni responde a comandos. La pantalla trasera está completamente negra y el puerto de carga presente hollín y deformación térmica.

Conclusión: daño eléctrico irreversible por sobretensión. Se recomienda el retiro inmediato del equipo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	60

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	CÁMARA ACCIÓN TÁCTICA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	GOPRO			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000002660352			Número de Activo Fijo:	165500058756	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	28/02/2019			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

La cámara presenta signos de apertura forzada. La tapa del comportamiento de batería está dañada, con los ganchos plásticos rotos y el resorte interno fuera de su posición. El botón de encendido se encuentra hundido, impidiendo su accionamiento normal. Internamente, se observa un flex dañado en el conector del lente y pérdida de continuidad en la pista de datos. El equipo enciende brevemente, pero se apaga tras unos segundos.

Conclusión: daño funcional por manipulación indebida. El equipo es no confiable para la operación continua y se sugiere su reemplazo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	61

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	CÁMARA ACCIÓN TÁCTICA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	GOPRO			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000002660353			Número de Activo Fijo:	165500058757	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	28/02/2019			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

El dispositivo presenta signos de desgaste extremo por exposición prolongada a ambientes agresivos (polvo, agua salina, calor). El lente muestra opacidad por abrasión y el recubrimiento externo está deteriorado. Se detecta polvo acumulado en el sensor y los botones presentan perdida de sensibilidad por obstrucción mecánica. El equipo enciende con dificultad y se bloquea durante la grabación.

Conclusión: degradación funcional avanzada. Aunque parcialmente operativa, la cámara se considera no apta para uso táctico o profesional y debe ser retirada del servicio.



MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCITO NACIONAL
Nro.SERIE: S/N
(8004)030000000000002660353

JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID ROSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	62

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	CÁMARA ACCIÓN TÁCTICA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	GOPRO			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000002660354			Número de Activo Fijo:	165500058758	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	28/02/2019			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

El quipo evidencia daños provocados por compresión mecánica severa. El chasís está deformado, con hundimiento visible en el área lateral derecha. Esta presión ha desplazado internamente la pantalla trasera, que ahora presenta líneas verticales y parpadeo. El módulo de lente también presenta desalineación y movimiento anómalo al tacto. A pesar de que el equipo logra encender, sus funciones se ejecutan de manera inestable y los botones físicos responden de forma intermitente.

Conclusión: daño estructural con impacto en la funcionalidad general. El equipo se considera no confiable y no apto para uso operativo, recomendándose su baja.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	63

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	CÁMARA ACCIÓN TÁCTICA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	GOPRO			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000002660355			Número de Activo Fijo:	165500058759	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	28/02/2019			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

La cámara presente una falla localizada en el módulo óptico. A simple vista, el lente está intacto externamente, pero al revisar la imagen capturada, se evidencian distorsiones severas, desenfoque permanente y artefactos visuales. Internamente, se identifican desprendimientos microscópicos en el sensor de imagen (CMOS) y daño en el cable flex que conecta con la placa madre. El sistema operativo inicia correctamente, pero la cámara es incapaz de grabar video o capturar imágenes funcionales.

Conclusión: daño interno irreversible del sistema óptico. Se declara el equipo no operativo para funciones de grabación y se recomienda su retiro.



MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCITO NACIONAL
Nro.SERIE: S/N
(8004)03000000000002660355

JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	45

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	SILLA GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, RODACHINES,			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000002798511			Número de Activo Fijo:	869000024053	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	04/03/2021			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

La silla tiene totalmente averiado el sistema de inclinación y de altura debido al desgaste por corrosión, ya que tiene piezas carcomidas en la base del espaldar por una exposición prolongada a la humedad, generando estabilidad en la estructura de la silla, su parte estética también está afectada por el desgaste del cuero ya que presenta grieta en la parte inferior, así como la tabla central del asiento se encuentra rota en los costados.

Debido a su daño sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.



MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCITO NACIONAL
Nro.SERIE: S/N
(8004)03000000000000002798511

JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SR. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	44


Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	SILLA GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, RODACHINES,			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000002798510			Número de Activo Fijo:	869000024052	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	04/03/2021			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

La cubierta de la tapicería presenta daños, en el cuero presenta agrietas debido al uso prolongado o la exposición al factor medio ambiental, estas grietas son muy extensas y profundas, por ende, pueden ser muy difícil de restaurarlas aparte de ser costoso, verificando el sistema de ajuste tiene partido el émbolo del pistón, el nivel de altura está dañado por fisuras y desgaste en la pieza.

Debido a su daño sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	43

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	SILLAS GIRATORIAS EN CUERO Y MALLA COLOR NEGRO			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000001921236			Número de Activo Fijo:	869000010011	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	22/02/2012			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Esta silla presenta daños en las ruedas o rodachines ya están rotas, y por ende, no le permite girar correctamente, lo que dificulta el movimiento, el mecanismo de giro se ve afectado por deformidades en el tubo central que comprometen la estabilidad y seguridad de la silla durante el uso, a su vez tiene rasgaduras, manchas en el tapizado difíciles de limpiar.

Debido a su daño sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacen de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	42


Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	SILLA FIJA AZUL			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000002438401			Número de Activo Fijo:	869000009847	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	30/12/2015			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

La silla en su estructura presenta daño en las patas, en razón a que están dobladas del lateral derecho, ocasionando pérdida de la estabilidad, por lo tanto, esto puede ocasionar que la silla tambalee o sea insegura para ser usada, debido a su material se torna complicado enderezar ya que se puede romper.

Debido a su daño sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PEREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	41


Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	SILLAS OREJONAS EN CUERO			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000001564158			Número de Activo Fijo:	869000009699	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	01/07/1978			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Esta silla por su estilo rústico presenta una rasgadura grande en el cuero del espaldar, por lo tanto, es difícil de restaurar, lo cual afecta significativamente la apariencia de la misma, a su vez presenta una contaminación por larvas de polilla de madera, presentando daños estructurales, ya que las larvas de la polilla se alimentan de la madera, lo que puede resultar en túneles y galerías dentro de la estructura, esto debilitó la estructura de las patas dejándola propensa a sufrir colapso.

Debido a su daño sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.



MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCITO NACIONAL
Nro.SERIE: S/N
(8004)03000000000001564158

JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	40


Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	SILLAS PARA ESCRITORIO FORRADAS EN PAÑO AZUL			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000001921293			Número de Activo Fijo:	869000008863	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	22/02/2012			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Esta silla se encuentra rota en la pata trasera del lateral izquierdo, presentando una fisura por golpe o caída generando deformidad e inestabilidad, y debido al material en aluminio del que está hecha su estructura es difícil la soldadura, a su vez presenta humedad en la espuma que redujo a un 50% la densidad de la misma, generando con ello incomodidad al ser usada.

Debido a su daño sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	39

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	SILLAS PARA ESCRITORIO FORRADAS EN PAÑO AZUL			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000001921292			Número de Activo Fijo:		869000008862
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	22/02/2012			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Esta silla al ser revisada se encuentra rotura en sus ejes centrales que soportan la base en cuero debido al material en aluminio y, por ende, es difícil su soldadura, a su vez presenta humedad en la espuma que redujo en una 40% la densidad de la misma, generando con ella incomodidad al ser usada, presenta en la pata trasera del lateral derecho una fisura por golpe o caída generando deformidad e inestabilidad.

Debido a su daño sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	08

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO	
Nombre Técnico:	"TELEVISORES TV LED 138 CMS 55"" UHD SMART"			Cantidad:	1	Baja:	X
Marca:	SAMSUNG			Calibre:	N/A	Mantenimiento:	
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A		
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000002743039			Número de Activo Fijo:	869000023873		
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	25/06/2020				

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Verificando el TV, se evidencian problemas en la pantalla del televisor LED, ésta se encuentra rota, también presenta problemas de iluminación en la pantalla, como puntos calientes, puntos oscuros o incluso una falta total de iluminación en ciertas áreas, los condensadores no reciben energía, sino en un voltaje de inferior al requerido, lo que no permite el arranque, la reparación puede ser más costosa e incluso imposible de reparar.



JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	07

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**	
Nombre Técnico:	"TELEVISOR DE 32"" LED"			Cantidad:	1	Baja:	X
Marca:	LG			Calibre:	N/A	Mantenimiento:	
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A		
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000000002165112			Número de Activo Fijo:		869000008287	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	23/08/2013				

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Verificando el TV, se evidencian problemas en el circuito integrado ya que hay unos daños significativos en la placa (board) y principal del televisor ya que por un golpe o presión en la pantalla afectó los circuitos electrónicos de la críticos, lo que puede ser difícil o imposible de repararlos, y de reemplazar es complicado por la referencia del TV, ya que está descontinuado, es decir, que no están disponibles o son demasiados costosos de reemplazar.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante Legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SA

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	16

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	LAVADORA SAMSUNG			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	SAMSUNG			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N168004-001	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000001564425			Número de Activo Fijo:	869000008262	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	30/09/2007			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

La lavadora presenta daños en la tina exterior, evidenciándose fisuras por golpes directos, lo cual no favorece la retención de agua, también presenta daños en la caja de engranes, está rota la copa, elemento que transfiere el movimiento del motor al tambor, la correa es inexistente, las perillas del panel de control son inexistentes.

Debido a su daño en diferentes componentes, sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

info@siosoluciones.com.co www.siosoluciones.com.co
Somos tu Mejor Solución
Powered by CamScanner

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	17


Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	LAVADORA SAMSUNG			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	SAMSUNG			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N168004-002	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000000001564426			Número de Activo Fijo:	869000008263	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	30/09/2007			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Se presenta daños en las mangueras de entrada y salida de agua, las cuales están rotas y presentan fugas en distintos puntos, a su vez los amortiguadores y soportes que sostienen el tambor, se encuentran partidos por desgaste, aunado a ello, la bimba de drenaje que extrae el agua es inexistente, así como el armazón físico que se encuentra roto y la tapa inexistente.

Debido a su daño en diferentes componentes, sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.



MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCITO NACIONAL
Nro.SERIE: N168004-002
(8004)03000000000000001564426

JAMES YESID MORENO PEREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Powered by CamScanner

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	18

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	LAVADORA SAMSUNG			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	SAMSUNG			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N168004-003	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000000001564427			Número de Activo Fijo:	869000008264	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	30/09/2007			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Esta máquina presenta daños en la caja de engranes secundaria, a su vez presenta daños en los amortiguadores, los cuales están rotos y no permite el movimiento del tambor de manera adecuada, no cuenta con los sellos de la puerta del tambor y otros sistemas del sellado, la falta de estos elementos puede causar fugas de agua, el embobinado del motor está quemado, por ende, imposibilita el arranque de la máquina.

Debido a su daño en diferentes componentes, sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	19


Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	LAVADORA SAMSUNG			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	SAMSUNG			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N168004-004	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000001564428			Número de Activo Fijo:	869000008265	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	30/09/2007			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

La lavadora tiene problemas con las poleas que transfieren el movimiento, las cuales están rotas por cristalización impidiendo el movimiento del tambor, presenta daños por sobrecarga eléctrica, lo que afectó el panel de control y otros componentes como los interruptores de interfaz y los sensores de carga, elementos fundamentales para el desarrollo del ciclo de lavado, el tambor presenta ruptura en su parte inferior.

Debido a su daño en diferentes componentes, sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PEREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Powered by CamScanner


Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	20

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**	
Nombre Técnico:	LAVADORA 33 LIBRAS GRIS SAMSUMG			Cantidad:	1	Baja:	X
Marca:	SAMSUNG			Calibre:	N/A	Mantenimiento:	
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	JJ9A5MWB800063N		
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000001909287			Número de Activo Fijo:	869000008267		
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	28/12/2011				

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Verificando el elemento se encuentra que el motor de la lavadora está quemado por sobre voltaje, quemando en su totalidad la bobina y con ello los sensores del panel de control, así mismo, presenta la ausencia de las patas niveladoras, lo cual genera movimientos erráticos, sumado a ello, no cuenta con la tapa, de igual forma, presenta daños en los brazos aspersores del tambor, lo que no permite que funcione correctamente en la lavadora.



MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCITO NACIONAL
Nro.SERIE: JJ9A5MWB800063N
(8004)03000000000001909287

JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante Legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Powered by CamScanner

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL


Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	10

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	TELEVISOR			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	07T3CXK106444Y	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000002666513			Número de Activo Fijo:	165500059125	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	22/05/2019			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

El televisor presenta un fallo en su tecnología de tubo de rayos catódicos (CRT), ya que el problema principal se da en los componentes internos del CRT, como que falla la válvula termoiónica y presenta degradación de los materiales de fósforo lo que resulta en la incapacidad del televisor para producir imágenes o encenderse correctamente y debido a su referencia y tipo de tecnología no se encuentran repuestos y su valor en el mercado es muy inferior para que se adquiera uno con mejores referencias y especificaciones.



JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	11

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	TV 43 CHALLENGER 2022			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	221026-00504	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000002921331			Número de Activo Fijo:	165500077674	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	31/12/2022			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

El televisor presenta un fallo en su tecnología de distribución de corriente eléctrica, ocasionando que los fusibles se quemen o se fundan, lo que interrumpe el suministro de energía al televisor, así mismo, presente sulfatación en la tarjeta de video lo que resulta en la incapacidad del televisor para producir imágenes correctamente y debido a su referencia no se encuentran repuestos y su valor en el mercado es muy inferior para que se adquieran repuestos.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	15

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	NEVERA REFRIGERADOR			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000000001564241			Número de Activo Fijo:	168000000371	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	01/07/1978			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

El refrigerador presenta fugas internas de refrigerante debido a daños en las tuberías ya que tiene fisuras en diferentes puntos, lo que se da por corrosión, a su vez se evidencia daños en el aislamiento interno que compromete la eficiencia del congelador, en el cuerpo exterior se evidencia que la puerta está torcida por golpes fuertes o movimientos bruscos, lo cual no permite que no se selle adecuadamente el sistema, éste refrigerador también tiene fallos en la placa electrónica principal, lo que no permite su encendido.

Debido a su daño en diferentes componentes sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SJUAN DAVID POSADA
Jefe Almacen de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL


Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	13

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	TELEVISOR SAMSUNG SERIES 32"			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	SONY			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	Z3KL3CCSB402254H	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000002530029			Número de Activo Fijo:	869000008304	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	25/05/2017			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

El televisor presenta un fallo en su tecnología de distribución de corriente eléctrica ya que se fundieron los capacitores y los reguladores de voltaje, lo que interrumpe el suministro de energía al televisor, y a su vez, la sobrecarga provocó daños físicos en la pantalla del televisor, presentando quemadura en los pixeles de pantalla LCD y los repuestos superan su valor.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacen de Intendencia GMSIL

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	05

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	NEVERA NO FROST 457 LITROS			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	CHALLENGER			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000002310332			Número de Activo Fijo:	168000000403	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	17/09/2014			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Durante la inspección visual, se evidencia un deterioro estructural y funcional severo del equipo, la puerta inferior presenta desprendimiento completo, con fracturas visibles en los ejes de sujeción y deformación del panel aislante, lo que impide su reinstalación o cierre hermético. Esta condición compromete de forma crítica la eficiencia térmica y el aislamiento del sistema; internamente, se observa acumulación excesiva de escarcha, señal se un posible fallo en el sistema de descongelamiento automático. Además, el revestimiento interior muestra roturas y exposición del material aislante, facilitando la pérdida de temperatura y el ingreso de humedad al sistema.

El gabinete metálico presente signos de corrosión, particularmente en la zona inferior y bordes de cierre, lo que agrava el daño estructural. El sellado perimetral de goma se encuentra despegado y endurecido, perdiendo su funcionalidad como barrera térmica.

Por el grado de afectación mecánica, térmica y estructural, se determina que la unidad es no funcional, no recuperable y debe ser retirada del servicio de manera definitiva.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	03

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	"TELEVISOR PLASMA LG DE 50"" REF"			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	LG			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000001921212			Número de Activo Fijo:	165500016906	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	22/02/2012			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Verificado el TV, se evidencian problemas en la pantalla del televisor LED, esta se encuentra rota y con múltiples agrietas, especialmente en el panel LCD, el cual está totalmente dañado, la reparación puede ser más costosa e incluso imposible de reparar porque presenta daños en el panel de retroiluminación LED, el cual está dañado, lo que puede causar problemas de iluminación en la pantalla, como puntos calientes, puntos oscuros o incluso una falta total de iluminación en ciertas áreas.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL


Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	12

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	BRILLADORA INDUSTRIAL 300 W			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000001752539			Número de Activo Fijo:	165500042908	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	17/04/2011			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

El motor de la brilladora presenta una falla catastrófica, ya que tiene fundido el motor por vertimiento de líquidos evidenciados en vestigios de humedad, a su vez presenta una ruptura en la transmisión, lo cual no permite que los mecanismos de accionamiento de la brilladora funcionen, afectando con ello la funcionalidad básica de la máquina y que sus repuestos son difíciles de conseguir y muy costosos de reparar.





JAMES YESID MORENO PEREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	14


Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**	
Nombre Técnico:	NEVERA 200 LT			Cantidad:	1	Baja:	X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:	
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	000000000010205462		
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000002921330			Número de Activo Fijo:	168000000573		
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	12/06/2019				

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Se presenta daño en el sistema eléctrico generando fallas en los controles electrónicos, a su vez los sensores de temperatura y sensores integrados están quemados, estos elementos son fundamentales para monitorear las condiciones centro de la nevera lo cual hace que el termostato no funciones adecuadamente, y esto conlleva a que se presenten interrupciones en el suministro eléctrico, el regulador se encuentra quemado por fluctuaciones de voltaje.

Debido a su daño en diferentes componentes sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

info@siosoluciones.com.co www.siosoluciones.com.co
Somos tu Mejor Solución
Powered by CamScanner

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL


Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	06

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	"TELEVISOR DE 40""			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	SMART			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000000002742705			Número de Activo Fijo:		869000023868
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	19/06/2020			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Verificando el TV, se evidencian problemas en la pantalla del televisor LED, en ésta se evidencia que el panel de retroiluminación LED está dañado, lo que causa problemas de iluminación en la pantalla, como puntos calientes, puntos oscuros o incluso una falta total de iluminación en ciertas áreas y la reparación puede ser más costosa e incluso imposible de reparar.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT. 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	04

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	"TELEVISOR KALLEY DE 26""			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	KALLEY			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000001564135			Número de Activo Fijo:	869000008297	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	30/04/2010			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Verificando el TV, se evidencian problemas en la pantalla del televisor LED, ésta se encuentra rota en un 85% de su superficie y con múltiples agrietas, lo que por el impacto físico directo o presión excesiva el panel LCD, se encuentra totalmente dañada y la reparación puede ser más costosa e incluso imposible de reparar porque presenta daños en el panel de retroiluminación LED, el cual está dañado lo que puede causar problemas de iluminación en la pantalla, como puntos calientes, puntos oscuros o incluso una falta total de iluminación en ciertas áreas.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SR. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacen de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	09

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	SILLA GIRATORIA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000000002130416			Número de Activo Fijo:	869000009775	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	24/06/2013			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Durante la inspección visual y funcional del componente, el elevar y rotar la silla para examinar la base, se evidencia una figura significativa en uno de los brazos del soporte de cinco puntas. Esta fisura, ubicada en la proximidad al punto de anclaje con una de las ruedas, sugiere un posible origen por fatiga del material o sobrecarga estructural sostenida. Esta condición representa un riesgo potencial de colapso estructural de las cinco ruedas instaladas, tres presentan fractura total y han perdido completamente su funcionalidad, mientras que una parte muestra un giro restringido, posiblemente debido a la acumulación de residuos, deformación del eje o daño en el rodamiento.

Se detecta además un movimiento lateral excesivo en la columna central (pistón neumático), indicando desgaste interno del mecanismo o falla en el sistema de anclaje inferior. Al aplicar carga (al sentarse), la silla evidencia inclinación hacia uno de los lados, lo cual confirma la pérdida de la alineación estructural y deficiencia en el soporte.

El respaldo, fabricado en material revestido en cuero, presenta un desajuste funcional en el sistema de reclinación. Al accionar el mecanismo, este no logra bloquearse en ninguna posición, permaneciendo libre y sin resistencia mecánica, lo que compromete la ergonomía y seguridad del usuario.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante Legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacen de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	25

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	ESCRITORIO DE TRES GAVETAS			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000002310391			Número de Activo Fijo:	869000010183	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	19/09/2014			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Este mueble presenta grietas o rajaduras grandes y profundas en el cuadro superior y en los costados del escritorio dañando su aspecto visual y las grietas permiten la entrada de humedad y puede conducir a más deterioro, la estructura central demuestra presencia de hongos que causan descomposición de la madera, la humedad del elemento permite observar en el cuadro superior deformaciones como combaduras o pandeos importantes.

Debido a su daño y componentes descontinuados sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Powered by CamScanner

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	26

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**	
Nombre Técnico:	PUESTO DE TRABAJO COMPUESTO CAJONERA			Cantidad:	1	Baja:	X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:	
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A		
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000000002798551			Número de Activo Fijo:		869000024073	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	04/03/2021				

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Este mueble presenta golpes severos que deformaron estructuralmente las gavetas y su sistema de cerrado, a su vez, la exposición prolongada a la humedad generó una corrosión significativa en la cajonera metálica, comprometiendo su resistencia y durabilidad ya que hay roturas de sus ejes centrales, y en la parte estética las pinturas están descascaradas, afectando la apariencia del mueble.

Debido a su daño y componentes descontinuados sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.



MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCITO NACIONAL
Nro.SERIE: S/N
(8004)03000000000000002798551

JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacen de Intendencia GMSIL

info@siosoluciones.com.co www.siosoluciones.com.co
Somos tu Mejor Solución
Powered by CamScanner

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	27

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL


DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	PUESTO DE TRABAJO COMPUESTO CAJONERA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000002798552			Número de Activo Fijo:	869000024074	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	04/03/2021			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

El mueble fue sometido a intensa humedad que generó corrosión, afectando la resistencia de la cajonera metálica en la cual se ven comprometidas importantes piezas por roturas en los ejes centrales, a su vez faltan los soportes de las patas que sufrieron severos daños al quitarlos, afectando la estabilidad en la parte estética, la humedad provocó que la pintura se despegará y afectaran la apariencia del mueble.

Debido a su daño y componentes descontinuados sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

info@siosoluciones.com.co www.siosoluciones.com.co
Somos tu
Powered by CamScanner

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	28

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL


DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	PUESTO DE TRABAJO COMPUESTO CAJONERA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000002798553			Número de Activo Fijo:	869000024075	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	04/03/2021			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Este elemento presenta rayones profundos en la superficie de madera, a su vez, tiene abollonaduras grandes en la tapa trasera y lateral que afectaron el ajuste de los cajones desviando los rieles, también presenta deformaciones en las paredes de los cajones por corrosión, debido al almacenamiento o por exposición a agentes químicos, la pata del ángulo trasero está fisurada por cargas excesiva.

Debido a su daño y componentes descontinuados sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SIMON DAVID POSADA
Jefe Almacen de Intendencia GMSIL

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Powered by CamScanner

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	29


Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	"TELEVISOR LCD42"" FULL HD REFERENCIA 42LK450"			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	SONY			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000001905366			Número de Activo Fijo:		869000009637
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	28/12/2021			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Al conectar el equipo a la red eléctrica, se constata la ausencia total de señal de encendido, el indiciador LED de estado permanece inactivo, la pantalla no presenta retroiluminación ni imagen, y no hay respuesta funcional desde el control remoto, ni mediante los botones de panel físico. Este patrón de fallo es característico de daños severos en la fuente de alimentación o en la tarjeta principal (mainboard), generalmente asociados a una sobretensión repentina en la línea de alimentación; durante la inspección interna del sistema, se identifica un condensador electrolítico reventado y la presencia de un circuito integrado con signos evidentes de deterioro térmico y daño físico. Estos hallazgos confirman la afectación directa de la sobretensión sobre componentes críticos de la sensibilidad, comprometiendo la estabilidad operativa del sistema.

El daño identificado es de carácter irreversible y presenta afectación simultánea en múltiples circuitos, lo que imposibilita una reparación parcial y sugiere la necesidad de reemplazarlo completo de los módulos afectados para restablecer la funcionalidad del equipo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

info@siosoluciones.com.co www.siosoluciones.com.co
Somos tu Mejor Solución
Powered by CamScanner

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	30

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL


DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	SILLA GIRATORIA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000002130412			Número de Activo Fijo:	869000009766	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	24/06/2013			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Esta silla presenta avería en pistón del cilindro que es responsable de ajustar la altura de la silla, el cual se encuentra roto en su unión y presenta escape de aceite ya que los empaques están rotos por desgates, tiene daños en los rodamientos del eje estos componentes dañados no permiten que la silla gire, ya que se partió la cuna de la balinera por sobrecarga de peso, las llantas de 3 patas de las patas son inexistentes y los encastres se encuentran rotos.

Debido a su daño sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

info@siosoluciones.com.co www.siosoluciones.com.co
Somos tu Mejor Solución
Powered by CamScanner

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	31


Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	SILLA INTERLOCUTOR BASE CROMADA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000002130420			Número de Activo Fijo:	869000009777	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	24/06/2013			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Esta silla presenta rasgaduras en el tejido de la cojinería de la silla en el pistón del cilindro que es responsable de ajustar la altura de la silla, el cual se encuentra roto y el resorte del amortiguador, de igual manera, presenta escape de aceite ya que los empaques están rotos por desgate, las llantas de 2 de las patas son inexistentes, generando desbalance en la silla.

Debido a su daño sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacen de Intendencia GMSIL

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Powered by CamScanner

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	32

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	SILLAS GIRATORIAS AZUL			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000001924090			Número de Activo Fijo:	869000009778	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	22/03/2012			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Esta silla presenta daños en el sistema de elevación ya que tiene partido en dos partes el cilindro de ajuste, la altura de la silla tiene rota la palanca de ajuste seguramente por un golpe directo, de igual manera, presenta escape de aceite, que los empaques están rotos, las llantas de la base son inexistentes generando desbalance en la silla.

Debido a su daño sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.



MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCITO NACIONAL
Nro.SERIE: S/N
(8004)030000000000001924090

JAMES YESID MORENO PEREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacen de Intendencia GMSIL

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Powered by CamScanner

NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS
COT-01-01-2024 I VER: 1.0

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	33


Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	SILLAS FIJA AZUL			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000000001924081			Número de Activo Fijo:	869000009809	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	21/03/2012			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Esta silla presenta rotura en sus ejes centrales que soportan la base, debido al material en aluminio es difícil la soldadura, a su vez presenta humedad en la espuma, lo cual redujo en un 60% la densidad de la misma, generando con ello incomodidad al uso, presenta en las patas traseras un desgaste de más de 6 mm, ocasionadas por la fricción constante, lo cual genera desbalance, aunado a ello, tiene fisurado el espaldar.

Debido a su daño sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	33

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL


DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	SILLAS FIJA AZUL			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000001924081			Número de Activo Fijo:	869000009809	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	21/03/2012			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Esta silla presenta rotura en sus ejes centrales que soportan la base, debido al material en aluminio es difícil la soldadura, a su vez presenta humedad en la espuma, lo cual redujo en un 60% la densidad de la misma, generando con ello incomodidad al uso, presenta en las patas traseras un desgaste de más de 6 mm, ocasionadas por la fricción constante, lo cual genera desbalance, aunado a ello, tiene fisurado el espaldar.

Debido a su daño sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	34

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	SILLA TIPO PRESIDENTE "FIX" BRAZOS" F" BASE CROM			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000002798528			Número de Activo Fijo:	869000024057	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	04/03/2021			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Esta silla tiene daños en el cuero, presenta agrietas debido al uso prolongado o la exposición al sol, las grietas son muy extensas y profundas, puede ser difícil restaurarlas, a parte es muy costoso, verificando el sistema de ajuste tiene partido el cilindro de ajuste a la altura de la silla, la base central del espaldar está rota de la perilla de ajuste, lo cual impide que la estabilidad de la pieza.

Debido a su daño sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SEBASTIAN DAVID POSADA
Jefe Almacen de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	35


Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZOS P U CROMADA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000002798518			Número de Activo Fijo:	869000024099	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	04/03/2021			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Esta silla tiene totalmente averiado el sistema de inclinación y de altura debido al desgate por corrosión, ya que tiene piezas carcomidas en la base del espaldar por una exposición prolongada a la humedad, generan estabilidad en la estructura de la silla, su parte estética también está afectada por el desgaste del cuero ya que presenta grietas demasiado profundas que exigen el cambio de tapicería.

Debido a su daño sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacen de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	36

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZOS P U CROMADA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000002798519			Número de Activo Fijo:	869000024100	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	04/03/2021			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Este elemento presenta daños en la base, está severamente dañada, evidenciando grietas y deformaciones en el metal de las patas, lo que genera inestabilidad de la estructura, a su vez el plástico del asiento y el espaldar está cristalizado y frágil por la exposición al aire libre, lo que genera mal aspecto visual y fragilidad para soportar peso.

Debido a su daño sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacen de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	37

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	SILLA STASXIS INTERLOCUTOR CON BRAZOS PU ROMADA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000002798522			Número de Activo Fijo:	869000024101	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	04/03/2021			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Este elemento presenta daños en los descansa brazos derechos, el cual está roto a la altura de la base que se sujeta al cuerpo central de la silla, el pistón del cilindro que es responsable de ajustar la altura de la silla se encuentra partido, lo cual provocó perdida del aceite del sistema, ocasionando el resecamiento y cristalización de los pernos de sujeción.

Debido a su daño sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacen de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	38

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	SILLA STASXIS INTERLOCUTOR CON BRAZOS PU ROMADA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000002798523			Número de Activo Fijo:	869000024102	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	04/03/2021			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Este elemento presenta daños en el tejido de la cojinería de la silla, evidenciándose múltiples cortes de gran profundidad que desgastaron la densidad del acolchado y se encuentra con infestación de chinches que generan problemas de salubridad, se encuentran grietas en el plástico y rotura de la base generando problemas con las ruedas y ello ocasiona afectación en la movilidad de la silla

Debido a su daño en la tapicería sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	22


Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	CAMARA KODAK DIGITAL C1013 PLATA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000001563414			Número de Activo Fijo:	869000028821	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	31/03/2010			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Inspeccionando cuidadosamente la cámara, se evidencia que la pantalla LCD está agrietada, lo que se torna imperativo el cambio de la pieza, pero por su modelo es complicado conseguir el repuesto, ya que se encuentra descontinuada, este daño no permite el enfoque adecuado, a su vez presenta signos de humedad y sulfatamiento en la tarjeta (boart) al parecer por la exposición a líquidos, en la pantalla de visualización de observan líneas que pueden ser productos de impactos.

Debido a su daño y componentes descontinuados sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS
COT-01-01-2024 I VER: 1.0

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	23


Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	CAMARA KODAK DIGITAL C1013 PLATA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000000001563415			Número de Activo Fijo:	869000028822	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	31/03/2010			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

La cámara presenta problemas en placas electrónicas ya que tiene fisuras en las conexiones internas de la tarjeta de video, a su vez no permite la interacción por medio de los botones o diales, ya que están rotos por presión excesiva, lo que dificulta el control de la cámara; la evaluación concluye con la verificación de la pantalla que presenta pixeles muertos por fallas electrónicas de exposición a algún tipo de fricción constante.

Debido a su daño y componentes descontinuados sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	24

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	EQUIPO DE SONIDO			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	PANASONIC			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000002734642			Número de Activo Fijo:	869000030798	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	13/04/2020			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Este equipo presenta daños en los transistores de salida del amplificador ocasionando distorsión severa a su vez el transformador de salida se encuentra averiado, esto puede causar falta de sonido, la pista del circuito está rota, lo que impide la conexión de componentes y, por último, la fuente de alimentación está averiada, lo que causa que el equipo no encienda o se apague inesperadamente.

Debido a su daño y componentes descontinuados sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PEREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMATICAS SAS

SR. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	46

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	SILLA EN MADERA FORRADA EN CORDOBAN VERDE			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000000981306			Número de Activo Fijo:	869000028814	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	02/12/1998			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Esta silla tiene la madera fracturada en múltiples lugares y las piezas están separadas, de manera irreversible debido a que ha sido severamente dañada por la humedad excesiva, pudriendo las uniones de la madera provocando que no pueda ser reparado sin cambiar la pieza completa, así mismo, la cojinería está rota y llena de polilla.

Debido a su daño sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.



MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCITO NACIONAL
Nro.SERIE: S/N
(8004)030000000000000981306

JAMES YESID MORENO PEREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacen de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	47

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	SILLA METALICA FORRADA EN PAÑO			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000000982106			Número de Activo Fijo:		869000028815
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	02/12/1998			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

El acolchado está roto en la parte del espaldar, las costuras están sueltas en el resto de esta pieza, así mismo, el cojín del asiento se encuentra roto y la espuma del acolchado es inexistente, generando un mal aspecto visual e incomodidad para el uso, a parte la tapizada resulta costoso.

Debido a su daño sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT. 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	48


Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	SILLA METALICA FORRADA EN PAÑO			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000000981595			Número de Activo Fijo:	869000028816	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	02/12/1998			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

El acolchado está roto en la parte central del cojín del asiento y la espuma del alcohol es inexistente generando un mal aspecto visual e incomodidad para el uso, aunado a ello, la tapizada es costosa, por su parte, tiene torcida la parte derecha, generando inestabilidad para el uso.

Debido a su daño sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.



MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCITO NACIONAL
Nro.SERIE: S/N
(8004)03000000000000981595

JAMES YESID MORENO PEREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	49


Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA FORRADA EN PAÑO CB			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000000981384			Número de Activo Fijo:	869000028817	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	02/12/1998			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Esta silla tiene una grave rotura en el pistón del cilindro que es responsable de ajustar la altura de la silla, el cual se encuentra roto en su unión y presenta escape de aceite ya que los empaques están rotos por desgaste, tiene daños en el rodamiento del eje de las patas, cosa que no permiten que la silla gire ya que se partió el soporte plástico de las patas generando inestabilidad.

Debido a su daño sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT. 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SEBASTIAN DAVID POSADA
Jefe Almacen de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	50

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA FORRADA EN PAÑO CO			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000000981385			Número de Activo Fijo:	869000028818	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	02/12/1998			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

La silla giratoria presenta daños en el sistema de elevación, ya que tiene partido el cilindro de ajuste, la altura de la silla tiene rota la palanca de ajuste, la cual no cuenta con la pieza, seguramente ocasionado por un golpe directo, de igual manera, presenta daño en la cojinería del asiento, la cual está rasgada y la placa plástica del espaldar está rota en sus uniones permitiendo que se caiga el espaldar.

Debido a su daño sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	51

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	SILLAS GIRATORIAS ERGONOMICAS SIN BRAZOS ESPALDAR			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000001915247			Número de Activo Fijo:	869000028819	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	25/01/2012			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

La tapicería presente daños en el cuero con profundas rasgaduras producidas por el uso prolongado o la exposición al factor climático extremo, estas grietas son muy extensas y profundas, puede ser difícil restaurarlas aparte de ser costoso, verificando el sistema de ajuste tiene partido el émbolo de pistón, el nivel de altura está dañado por fisuras y desgaste en la pieza.

Debido a su daño sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	52

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	SILLAS GIRATORIAS ERGONOMICAS SIN BRAZOS ESPALDAR			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000001915252			Número de Activo Fijo:		869000028820
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	25/01/2012			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

El mecanismo de bloqueo que permite fijar la posición del asiento está roto, esto hace que la silla no se mantenga en la posición deseada, el pistón está fisurado permitiendo el escape de aceite generando fricción y la perilla de sujeción del espaldar se encuentra carcomida por corrosión dejando esta pieza obsoleta por riesgo de rotura.

Debido a su daño sería mucho más costoso el mantenimiento que la compra de un elemento nuevo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	01

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	DRON			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000002656016			Número de Activo Fijo:	165500057863	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	24/12/2014			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

El aparato presenta daños en el marco o estructura principal, el chasis del dron está seriamente dañado presentando deformaciones que puede afectar su capacidad para volar correctamente. Esto incluye grietas, fracturas en el material del chasis presentado por una fuerte caída, a su vez el motor lateral derecho está quemado, el motor lateral trasero izquierdo tiene su embobinado dañado, las hélices están rotas; tiene partido una de las tarjetas de los componentes electrónicos internos, que afecta la placa del circuito impreso (PCB) y el receptor GPS lo cual no permite que se eleve.

Recomendación: al observar la naturaleza y la gravedad del daño es mejor cambiar el elemento que repararlo, ya que el costo es superior al del elemento.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacen de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	21

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	VIDEO WEANS EPSON			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	EPSON			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	BGN-1235886357	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000000001563440			Número de Activo Fijo:	163700098107	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	28/05/2003			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Durante la revisión operativa del módulo de proyección, se constata que el proyector no emite señal visual ni luminosa, lo cual indica una interrupción total en el suministro de energía hacia el sistema óptico. Esta condición confirma la presencia de una falla crítica en la tarjeta de control principal, la cual afecta tanto la alimentación general del equipo como la activación de los subsistemas esenciales para su funcionamiento; así mismo, se verifica la inoperatividad completa del panel de control del proyector, cuyos botones no generan respuesta al ser presionados. Esta falta de interacción funcional refuerza la hipótesis de que el desperfecto en la tarjeta de control impide la ejecución de ajustes de configuración o acciones por parte del usuario, comprometiendo seriamente la usabilidad y operatividad del dispositivo.

En la inspección física detallada del equipo, se identifica daño mecánico en el lente de proyección. Se observan ralladuras de profundidad considerables, así como desprendimiento parcial del recubrimiento óptico superficial, lo que ocasiona distorsión severa en la calidad de la imagen proyectada. Adicionalmente, el cristal proyector del sistema presenta una fisura en una de sus letras, situación que compromete la integridad del conjunto óptico al exponer los componentes internos a la posible infiltración de partículas como el polvo o la humedad, lo cual permite acelerar el deterioro del equipo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	69


Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	MODULAR UN PUESTO 3 CAJONES Y 3 ARCHIVADORES			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000001924122			Número de Activo Fijo:	869000028684	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	22/03/2012			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Durante la inspección física del mobiliario se evidencian daños estructurales severos e irreversibles. Las superficies del módulo presentan desprendimiento del recubrimiento melamínico, con zonas agrietadas, astilladas y bordes expuestos, lo que compromete tanto la seguridad como la presentación estética del mobiliario. Se identifican hinchamiento y deformación en los paneles laterales y superiores, especialmente en áreas con filtración de humedad, lo que indica deterioro avanzado del aglomerado interno; Los tres cajones presentan desalineación, rieles deformados y dificultad en la apertura y cierre. Dos de ellos no encajan correctamente en su estructura, y el sistema de cerradura se encuentra averiado. Los archivadores metálicos presentan óxido superficial avanzado, pérdida de pintura y mecanismos de guías trabados o inutilizables. Además, el sistema de compartimentación interna está suelto o incompleto.

El módulo presenta deterioro integral de componentes estructurales, funcionales y estéticos, producto de uso prolongado, humedad y desgaste mecánico. Se considera no funcional ni recuperable, y se recomienda su retiro inmediato del inventario operativo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	70


Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	"MODULAR UN PUESTO EN ""L"" 3 CAJONES Y DIV"			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000001924117			Número de Activo Fijo:	869000028685	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	22/03/2012			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Durante la revisión técnica, se constata un desgaste progresivo en todos los componentes del puesto modular. La superficie principal presenta manchas por humedad, pérdida de color y laminado levantado en los bordes, lo que indica filtración constante o exposición a condiciones ambientales no controladas. El aglomerado interno ha perdido rigidez, y al aplicar presión, cede en múltiples puntos; Los cajones tienen componentes sueltos, guías metálicas corroídas y madera desajustada, lo que impide un funcionamiento fluido. En los archivadores, se observa oxidación generalizada, fallas en los sistemas de apertura y presencia de suciedad acumulada, lo que impide el almacenamiento adecuado de documentación. La estructura metálica de soporte también presenta signos de debilitamiento.

El deterioro acumulado y los efectos de la humedad han comprometido la funcionalidad y vida útil del módulo. Se determina que el mueble no es apto para reparación ni uso operativo, recomendándose su retiro y baja definitiva.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	71


Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	"MODULAR UN PUESTO EN ""L"" 3 CAJONES Y DIV"			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000001924118			Número de Activo Fijo:	869000028686	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	22/03/2012			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Se identifica que el módulo presenta desgaste físico avanzado y pérdida total de funcionalidad mecánica. Las superficies horizontales y verticales presentan deslaminación en varias zonas, con presencia de burbujas, desprendimiento del laminado decorativo y bordes levantados. El núcleo de madera prensada evidencia descomposición por humedad, generando inestabilidad y deformación en la estructura general; Los cajones muestran sistema de correderas colapsado; al menos uno de ellos está atascado permanentemente, mientras que otro se desliza sin control por pérdida de anclaje. Las cerraduras están fuera de servicio por daño interno o falta de piezas. En cuanto a los archivadores, se detectan puertas metálicas con abolladuras, dificultad de apertura y cierre por rieles deformados y signos de corrosión activa en bisagras y superficies internas, lo que pone en riesgo los documentos almacenados.

Debido al grado de daño físico, estructural y mecánico, el módulo se considera en estado no funcional, no apto para recuperación ni reubicación. Se recomienda su retiro inmediato del entorno operativo y baja definitiva del inventario.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	72


Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	SILLA - PAGADURIA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000002438400			Número de Activo Fijo:	869000029205	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	30/12/2015			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

La silla presenta fallas mecánicas y estructurales severas, evidenciando un estado de deterioro avanzado. El sistema de unión entre el espaldar y el asiento se encuentra completamente desprendido, lo que impide cualquier funcionalidad ergonómica. La pieza que articula el respaldo está rota y desplazada, imposibilitando su reinstalación o ajuste; el tapizado en tela muestra desgaste evidente y deformación del acolchado, lo cual compromete la comodidad y la presentación estética. Se observan signos de aplastamiento y pérdida de forma por uso prolongado. La base de cinco ruedas presenta inclinación visible, lo que indica posible fractura interna en el eje de soporte o deformación del pistón.

La silla presenta daños críticos en su estructura, sistema de apoyo y funcionalidad general. No es posible su reparación ni restauración segura, por lo que se clasifica como no funcional y no recuperable, recomendando su retiro inmediato del entorno operativo.



MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCITO NACIONAL
Nro.SERIE: S/N
(8004)03000000000002438400

JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	73

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	SILLA PAGADURIA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000002438399			Número de Activo Fijo:	869000029206	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	30/12/2015			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

La silla ejecutiva presenta un nivel avanzado de deterioro físico y funcional, resultado del uso prolongado y el desgaste natural de sus componentes. El tapizado en cuero evidencia zonas con abrasión severa, grietas abiertas y pérdida del recubrimiento superficial, particularmente en el respaldo y asiento, afectando tanto la estética como la ergonomía del mobiliario; El respaldo presenta inestabilidad evidente, con un sistema de reclinación que no logra fijarse en ninguna posición, debido a desgaste mecánico del mecanismo interno. Asimismo, el eje central muestra desalineación lateral, posiblemente producto de daños en el pistón neumático o en el sistema de anclaje inferior, lo que compromete la verticalidad y equilibrio de la estructura; Las ruedas presentan movimiento restringido e inclinación leve, generando dificultad en el desplazamiento y aumentando el riesgo de vuelco. En conjunto, los daños acumulados en estructura, mecanismo y recubrimiento hacen que la silla no cumpla condiciones mínimas de seguridad ni confort.

Se considera que la silla ha llegado al final de su vida útil. Dado el deterioro integral y la imposibilidad de restauración efectiva, se determina como no operativa ni recuperable, recomendando su retiro definitivo del inventario funcional.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID ROSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	02

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	"TELEVISOR DE 32"" LED PANTALLA LG"			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	KALLEY			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000002168505			Número de Activo Fijo:	869000008292	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	23/08/2013			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Verificando el TV, se evidencia problemas en la plaza principal (board) y en el circuito integrado ya que hay daños significativos en la placa principal del televisor, debido a que está quemada por el sobre voltaje, lo cual afectó los circuitos electrónicos de la críticos, lo que puede ser difícil o imposible repararlos, y de reemplazar es complicado por la referencia del TV, ya que está descontinuado, es decir, no están disponibles en el mercado o son demasiado costosos para reemplazar.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SR. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacen de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	67

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	SILLA EJECUTIVA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000000001563813			Número de Activo Fijo:	869000009694	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	30/09/1984			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

La silla ejecutiva presenta deterioro avanzado en materiales y pérdida de funcionalidad mecánica. El tapizado de cuero muestra desgaste por uso prolongado, con grietas pronunciadas en la superficie del asiento y el respaldo, además de zonas con desprendimiento total del recubrimiento superficial, lo cual compromete la presentación estética y la comodidad del usuario; Se detecta holgura en el sistema de reclinación, con un movimiento excesivo del respaldo que no se bloquea en ninguna posición. El soporte central presenta inestabilidad lateral, indicando un posible daño en el cilindro neumático o en el mecanismo de anclaje inferior. Las ruedas funcionan de manera irregular y se observa inclinación del eje de apoyo, lo que dificulta el desplazamiento y pone en riesgo la integridad estructural de la base.

La silla presenta fallas críticas en estructura, ergonomía y presentación. Debido a la naturaleza de los daños y el desgaste acumulado, se considera un equipo no recuperable, recomendándose su retiro inmediato del entorno laboral.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacen de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	74

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL


DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	VIDE BEAM			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	LG			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000002666797			Número de Activo Fijo:	869000019275	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	22/05/2019			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Durante la revisión del módulo de proyección, se constata que el equipo no emite señal visual ni luminosa, indicando falla total en el suministro de energía interna, atribuible a un daño en la tarjeta de control principal. Esta avería también afecta el panel de mando, que no responde a comandos, dejando al equipo completamente inoperativo.

En la inspección física se identifican ralladuras profundas y desprendimiento del recubrimiento óptico en el lente, lo que distorsiona la proyección. Además, el cristal protector presenta una fisura lateral, exponiendo el sistema óptico a contaminantes externos que aceleran su deterioro.

El equipo presenta fallas críticas a nivel electrónico y óptico. Se clasifica como no funcional y no recuperable, recomendando su retiro definitivo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	75

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	COMODA METALICA "6c"			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000001563465			Número de Activo Fijo:	869000009643	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	30/09/1984			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Tras la inspección del módulo de casilleros, se identifican puertas trabadas, bisagras desoldadas y daños mecánicos en el sistema de sujeción. Varias unidades presentan puertas desprendidas o dobladas, imposibilitando su uso adecuado. Se evidencian además golpes, abolladuras y daños acumulativos por manipulación forzada.

El óxido es visible en múltiples áreas internas y externas, lo que refleja una prolongada exposición a condiciones ambientales adversas. Esta corrosión compromete tanto la estructura portante como la durabilidad del elemento.

Conclusión: El nivel de afectación impide su rehabilitación. Se clasifica como un elemento fuera de servicio, no apto para reutilización, y se sugiere su desincorporación inmediata.



MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCITO NACIONAL
Nro.SERIE: S/N
(8004)03000000000001563465

JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	68

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	SILLA GIRATORIA CON BRAZO Y ESPALDAR ABULLONADO			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000002286445			Número de Activo Fijo:	869000009796	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	27/05/2014			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Se observa un deterioro significativo en la silla ejecutiva, afectando tanto sus componentes estructurales como su funcionalidad operativa. El recubrimiento de cuero presenta amplias zonas con desgaste por fricción continua, evidenciándose grietas profundas y desprendimiento del acabado superficial, especialmente en el área del respaldo y asiento. Estas condiciones afectan negativamente la presentación del mobiliario y reducen el confort del usuario; El respaldo muestra movilidad anómala, debido a juego excesivo en el mecanismo de reclinación, sin posibilidad de bloqueo estable. Además, el eje central presenta movimientos laterales no controlados, posiblemente por desgaste o rotura interna del pistón neumático o del anclaje de base. Las ruedas giratorias presentan resistencia al desplazamiento y ligera inclinación, lo que compromete la estabilidad general del equipo.

La silla presenta fallas estructurales, mecánicas y estéticas acumuladas, que comprometen su uso seguro y funcional. Se determina que el equipo es no recuperable y se recomienda su retiro definitivo del área de trabajo.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacen de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	64

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL


DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	SILLA GIRATORIA			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000002130409			Número de Activo Fijo:	869000009763	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	24/06/2013			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Durante la inspección visual del mobiliario, se evidencia que la silla presenta un estado de deterioro avanzado e irreversible. El tapizado del asiento, fabricado en cuero sintético, muestra múltiples rupturas longitudinales y desgaste por fricción, con exposición visible de la espuma interna. El material se encuentra endurecido y cuarteado, lo cual compromete la ergonomía y genera riesgo de lesiones por contacto directo con bordes expuestos.

La estructura metálica interna del asiento presenta hundimiento asimétrico, afectando la postura del usuario. Adicionalmente, el mecanismo de giro emite ruidos anómalos al movimiento y presenta juego lateral excesivo, indicativo de fatiga estructural o daño en el sistema central.

El mobiliario presenta daños físicos y funcionales de carácter irreversible, tanto en su recubrimiento como en la estructura interna. Se declara no apto para su uso y se recomienda su retiro y reemplazo inmediato por razones de seguridad y ergonomía.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	65

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL


DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						CONCEPTO TÉCNICO
Nombre Técnico:	SILLAS GIRATORIAS AZUL			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	800403000000000001924088			Número de Activo Fijo:	869000009987	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	22/03/2012			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Se observa que la silla presenta un nivel de deterioro significativo tanto en su estructura como en los componentes funcionales. El tapizado en tela azul se encuentra desgastado de forma generalizada, con zonas visiblemente deshilachadas, decoloración por uso prolongado y acumulación de suciedad en las áreas de mayor contacto. El acolchado del asiento está deformado, lo que afecta el confort y la distribución del peso del usuario.

El respaldo muestra una leve inclinación permanente hacia un costado, producto de la fatiga en el sistema de sujeción o de un uso indebido. El mecanismo de ajuste de altura presenta falla mecánica; la silla no mantiene la posición deseada y desciende de forma repentina. Las ruedas giratorias presentan resistencia al desplazamiento y emiten ruidos al rodar, señal de desgaste en el sistema de rodamiento.

El mobiliario presenta fallas estructurales acumuladas, con desgaste avanzado en materiales y mecanismos. Se declara no funcional para uso continuo y se recomienda su retiro definitivo del área operativa.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIAL

Ciudad / Departamento	Mes	Año	Concepto Técnico No.
Duitama	5	2025	66

Unidad Administrativa	GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No.1 "GR. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS"	**Unidad Subalterna**	GMSIL

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO						**CONCEPTO TÉCNICO**
Nombre Técnico:	SILLAS GIRATORIAS EN CUERO Y MALLA COLOR NEGRO			Cantidad:	1	Baja: X
Marca:	N/A			Calibre:	N/A	Mantenimiento:
Lote:	N/A	Número Parte:	N/A	Serie:	N/A	
Código Material / Número de Inventario. SAP:	8004030000000000001921227			Número de Activo Fijo:	869000010134	
Modelo:	N/A	Fecha de Adquisición:	22/02/2012			

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO

Durante la inspección se evidencian fallas funcionales y deterioro físico progresivo. La superficie de cuero sintético en el asiento presenta desprendimiento del recubrimiento con zonas peladas y agrietadas, especialmente en los bordes frontales, lo que expone el material base y compromete la higiene y presentación del mobiliario. La malla del respaldo presenta deformación y pérdida de tensión, lo cual afecta el soporte lumbar, generando una postura inadecuada para el usuario; El pistón de gas muestra inestabilidad vertical, con hundimientos inesperados al aplicar peso. Se evidencia además una inclinación lateral del respaldo, causada por aflojamiento o daño en el anclaje interno del mecanismo reclinable. Las ruedas giratorias presentan bloqueo parcial, dificultando el desplazamiento fluido y generando fricción directa con el suelo.

El equipo presenta daños estructurales, estéticos y mecánicos acumulados que afectan su funcionalidad y ergonomía. Se considera no apto para uso operativo y se recomienda su retiro inmediato y reposición.





JAMES YESID MORENO PÉREZ
Representante legal NIT: 901.047.993-1
SIO SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS

SP. JUAN DAVID POSADA
Jefe Almacén de Intendencia GMSIL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **18.155.496**

MORENO PEREZ

APELLIDOS

JAMES YESID

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1980**

PASTO
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-JUN-1998 VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-6402300-00552315-M-0018155496-20140304 0037568610A 2 41065246

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141143040641

(415)7707212489984(8020) 000014114304064 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 4 7 9 9 3	1	Impuestos y Aduanas de Puerto Asis 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SIO SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Orito 3 2 0

41. Dirección principal
CR 9 CA 73 BRR UNION

42. Correo electrónico info@siosoluciones.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
8 6 2 0 0 1	6 0 1 4 2 9 0 9 5 9	3 1 1 6 0 3 9 6 9 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 4 1	2 0 1 7 0 1 1 7	9 5 1 2	2 0 1 7 0 1 1 7	7 3 1 0	4 7 5 4		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	4	3	3	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 11 - 12 / 17 : 08: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MORENO PEREZ JAMES YESID
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 12-11-2024 05:08:29PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141143040641

(415)7707212489984(8020) 000014114304064 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 4 7 9 9 3	1	Impuestos y Aduanas de Puerto Asis 4 6	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 3 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 8 1 5 5 4 9 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORENO	PEREZ	JAMES	YESID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 12-11-2024 05:08:29PM

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141143040641

(415)7707212489984(8020) 000014114304064 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 0 4 7 9 9 3	1	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 7 0 1 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 7 0 1 3 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 6 1 1 1 8	
78. Departamento	8 6	
79. Ciudad/Municipio	3 2 0	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 1 7 0 1 1 0
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 7 0 3 2 4		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 12-11-2024 05:08:29PM

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141143040641

(415)7707212489984(8020) 000014114304064 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 4 7 9 9 3	1	Impuestos y Aduanas de Puerto Asis	4 6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 2 1 6 8 0 4		8 4 8 4 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARZON	GARZON	DIANA	PAOLA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 0 2 0 4 1 1

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

Página 5 de 5 Hoja 6

4. Número de formulario: 141143040641

(415)7707212489984(8020) 000014114304064 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 4 7 9 9 3	1	Impuestos y Aduanas de Puerto Asis 4 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papele 4 7 6 1

162. Nombre del establecimiento: SIO SOLUCIONES INFORMATICAS SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Putumayo 8 6	Orito 3 2 0

165. Dirección: CRA 9 CA 73 BRR UNION

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 0 0 0 6 1 1 1 9	2 0 1 7 0 1 3 0
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 1 4 2 9 0 9 5 9	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 12-11-2024 05:08:29PM

Powered by CamScanner