Electrónica Modular SAS
Tecnología a su Medida

VENTA DE EQUIPOS,
REPUESTOS, RENTA EQUIPOS
SERVICIO TECNICO

TEL 2641012 – 2644178 322 3443021

KYOCERA SHARP hp EPSON

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ORDEN DE SERVICIO

CIUDAD Y FECHA: Ibagué 05 sept 2025
CLIENTE: Fabrica de Licores del Tolima
DIRECCION: Cll 24 Cra 2 B/el Arado TEL
ENCARGADO: Ing Oscar E MAIL: Subgerencia Administrativa

IMPRESORA MULTIF	SHARP HP EPSON	MODELO	S/N
ESCANER	KYOCERA	M2035DN	CTK6767688

FALLA REPORTADA: Mantenimiento

REPORTE TECNICO

Se realizo mantenimiento general, lubricacion y Ajustes se cambio (2) Juegos fusores quedando en funcionamiento
Se hicieron varias pruebas

OBSERVACIONES:

NOTA: DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDEN POR EQUIPOS DEJADOS EN TALLER

COPIAS/IMPRESIONES	TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE	Hora E. /Hora S
#172210	Alvaro Ochoa		

CALLE 51 No. 7C-48 Rincón de Piedra Pintada – Ibagué Tolima
serviciointegral@electronicamodular.com
www.electronicamodular.com

Vobo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M2035dn

09/05/2025 09:40

Versión del firmware 2PK_2000.003.032 2015.10.30 [2PM_1000.005.001] [2PM_1100.001.004] [2PL_7000.001.006]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- Procesador del documento: Instalar
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM41EFB0
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 32 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes


Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 300x300dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Contadores

Copia	44327
Impresora	127883
Total	172210
Tamaño papel	
A4	1
B5	0
A5	0
Folio	256
Legal	91620
Letter	78983
Statement	1
Otro1	1320
Otro2	29
Páginas escaneadas	
Copia	16147
Otro	1436
Total	17583

Indicador de tóner



Electrónica Modular S.A.S
Tecnología a su Medida

VENTA DE EQUIPOS,
REPUESTOS, RENTA EQUIPOS
SERVICIO TECNICO

TEL 2641012 – 2644178 322 3443021

KYOCERA SHARP hp EPSON

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ORDEN DE SERVICIO

CIUDAD Y FECHA: Ibagué 05 sept 2025

CLIENTE: Fábrica de Trajes del Tolima

DIRECCION: Cll 24 Cra 2 B/el arado TEL

ENCARGADO: Ing. Oscar E MAIL: Tesoreria

IMPRESORA ~~MULTIF~~	SHARP HP EPSON	MODELO	S/N
ESCANER	KYOCERA	FS 1320D	Q6205Q198C

FALLA REPORTADA: Mantenimiento

REPORTE TECNICO

Se realizo mantenimiento general lubricacion y Ajustes, se cambio cuchilla de limpieza quedando en funcionamiento
Se hicieron varias pruebas

OBSERVACIONES:

NOTA: DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDEN POR EQUIPOS DEJADOS EN TALLER

COPIAS/IMPRESIONES	TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE	Hora E. /Hora S
773388			

CALLE 51 No. 7C-48 Rincón de Piedra Pintada – Ibagué Tolima
serviciointegral@electronicamodular.com
www.electronicamodular.com

Vbo. Osc

KYOCERA ECOSYS® FS-1320D Page Printer

STATUS PAGE

[2H4_1100.002.001/2LZ_1000.002.001][2LZ_3100.001.001---][21]

Firmware version: 2LZ_3000.002.001
Released: Feb/10/2010

Hardware Information

MP Tray	Letter	Plain
Cassette 1	Letter	Plain

Duplex mode	OFF
EcoPrint mode	OFF
Host buffer size	500 KB
Sleep timer	15 Minutes
Form Feed time out	30 Seconds

Page Information

Resolution	Fast1200 mode
Copies	1
Printed Page(s)	73388

Network Status

Memory

Standard memory	32768 KB
Option memory	
Slot 1	Empty
Total	32768 KB
User available	15930 KB
RAM disk	OFF
Write protect	-
Total	0 KB
User available	0 KB


Installed Options

Memory card	NO

Emulation

Line printer
IBM Proprinter
Diablo 630
Epson LQ-850
PCL 6
KPDL3

Toner Gauge




Interfaces

USB

PCL 6

Font
Ibyte code Courier
Codeset name IBM PC-8

KIR Test pattern  Mode ON

SN:Q620501986

Electrónica Modular SAS
Tecnología a su Medida

VENTA DE EQUIPOS,
REPUESTOS, RENTA EQUIPOS
SERVICIO TECNICO

TEL 2641012 – 2644178 322 3443021

KYOCERA SHARP HP EPSON

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ORDEN DE SERVICIO

CIUDAD Y FECHA: Ibague 04 Sept 2025

CLIENTE: Fabrica de Trcoles del Tolima

DIRECCION: CH 24 Ao 2 B/ el Arado TEL

ENCARGADO: Ing. Oscar E MAIL: Almacen

IMPRESORA MULTIF	SHARP HP EPSON	MODELO	S/N
ESCANER	KYOCERA	FS-1035MFP	NW13823072

FALLA REPORTADA: Mantenimiento

REPORTE TECNICO

Se realizo mantenimiento general, lubricacion y Ajustes quedando en funcionamiento

Se hicieron pruebas

OBSERVACIONES:

NOTA: DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDEN POR EQUIPOS DEJADOS EN TALLER

COPIAS/IMPRESIONES	TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE	Hora E. /Hora S
154127			

CALLE 51 No. 7C-48 Rincón de Piedra Pintada – Ibagué Tolima
serviciointegral@electronicamodular.com
www.electronicamodular.com

Vobo OSA

Página de estado

MFP

FS-1035MFP

Versión del firmware 2MH_2F00.004.002 2013.04.03

09/04/2025 16:52

[2MK_1000.001.011] [2MH_1100.001.005] [2H9_7000.001.011]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Sueño:	1 Minutos
Tmporiz. apagado:	1 hora
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

Procesador del documento:	Instalar
depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KMB62A18

IPv4

Estado DHCPv4:	Activar
Estado Bonjour:	Desactivar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

AppleTalk:	Activar

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	256.0 MB
Ranura opcional:	0 Bytes
Tamaño total:	256.0 MB
Disco RAM:	Apagado
Tamaño del disco RAM:	0 Bytes

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	300x300dpi
Calidad:	Texto+foto

Contadores

Copia	76635
Impresora	77492
Total	154127
Tamaño papel	
A4	218
B5	0
A5	0
Folio	16952
Legal	53376
Letter	74980
Statement	0
Otro1	8598
Otro2	3
Páginas escaneadas	
Copia	37266
Otro	742
Total	38008

Indicador de tóner



Electrónica Modular S.A.S.
Tecnología a su Medida

VENTA DE EQUIPOS,
REPUESTOS, RENTA EQUIPOS
SERVICIO TECNICO

TEL 2641012 – 2644178 322 3443021

KYOCERA SHARP EPSON

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ORDEN DE SERVICIO

CIUDAD Y FECHA: Ibagué 04 Sept 2025

CLIENTE: Fabrica de Tricotes del Tolima

DIRECCION: Cll 24 Cra 2 B/el Prado TEL

ENCARGADO: Ing. Oscar E MAIL: Secretaria Gerencia

IMPRESORA MULTIFX	SHARP HP EPSON	MODELO	S/N
ESCANER	KYOCERA	M 2040 DN	VR9837260

FALLA REPORTADA: Mantenimiento

REPORTE TECNICO

Se realiza mantenimiento general, lubricacion y ajustes quedando en funcionamiento

Se hacen pruebas

OBSERVACIONES:

NOTA: DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDEN POR EQUIPOS DEJADOS EN TALLER

COPIAS/IMPRESIONES	TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE	Hora E. /Hora S.
#128826	Edwin Ortiz		

CALLE 51 No. 7C-48 Rincón de Piedra Pintada – Ibagué Tolima
servicointegral@electronicamodular.com
www.electronicamodular.com

Vobo OSP

Página de estado

MFP

ECOSYS M2040dn

VR98737260

09/04/2025 10:42

Versión del firmware 2S0_2000.002.751 2022.03.23 [2S0_1000.006.001] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- SD Card: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM75C438
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- memoria USB: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar


Contadores

Copia	28941
Impresora	99885
Total	128826
Tamaño papel	
A4	129
B5	0
A5	7
Folio	828
Legal	59142
Letter	59342
Statement	12
Otro1	9004
Otro2	362
Páginas escaneadas	
Copia	15181
Otro	1
Total	15182

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
11619	117207	12	0	128814

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Electrónica Modular S.A.S
Tecnología a su Medida

VENTA DE EQUIPOS,
REPUESTOS, RENTA EQUIPOS
SERVICIO TECNICO

TEL 2641012 – 2644178 322 3443021

KYOCERA SHARP EPSON

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ORDEN DE SERVICIO

CIUDAD Y FECHA Ibagué 04 Sept 2025

CLIENTE: Fabrica de Licores del Tolima

DIRECCION: Cl 24 Cra 2 B/el Arado TEL

ENCARGADO: Ing. Oscar E MAIL: Secretario Gerenal

IMPRESORA MULTIF.	SHARP HP EPSON	MODELO	S/N
ESCANER	KYOCERA	M 2035 DN	LZK6664667

FALLA REPORTADA: Mantenimiento

REPORTE TECNICO

Se realizo mantenimiento gerenal, lubricacion y ajustes quedando en funcionamiento
Se hicieron varias pruebas

OBSERVACIONES:

NOTA: DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDEN POR EQUIPOS DEJADOS EN TALLER

COPIAS/IMPRESIONES	TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE	Hora E. /Hora S.
#178584	Edwin Cano		

CALLE 51 No. 7C-48 Rincón de Piedra Pintada – Ibagué Tolima
serviciointegral@electronicamodular.com
www.electronicamodular.com

Página de estado

MFP

ECOSYS M2035dn

Versión del firmware 2PK_2000.003.032 2015.10.30

09/04/2025 15:09

[2PM_1000.005.001] [2PM_1100.001.004] [2PL_7000.001.006]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Legal/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- Procesador del documento: Instalar
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM40F5AF
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 32 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes


Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 300x300dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Contadores

Copia	19396
Impresora	159188
Total	**178584**
Tamaño papel	
A4	265
B5	13
A5	0
Folio	742
Legal	138486
Letter	38684
Statement	0
Otro1	294
Otro2	100
Páginas escaneadas	
Copia	10104
Otro	19
Total	**10123**

Indicador de tóner



Electrónica Modular S.A.S
Tecnología a su Medida

VENTA DE EQUIPOS,
REPUESTOS, RENTA EQUIPOS
SERVICIO TECNICO

TEL 2641012 – 2644178 322 3443021

KYOCERA SHARP hp EPSON

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ORDEN DE SERVICIO

CIUDAD Y FECHA: Ibagué 04 Sept 2025

CLIENTE: Fabrica de Licores del Tolima

DIRECCION: Cl 24 Cra 2 B/el Prado TEL

ENCARGADO: Ing. Oscar E MAIL: Financiero

IMPRESORA MULTIF.	SHARP HP EPSON	MODELO	S/N
ESCANER	KYOCERA	M2035DN	L2K6154446

FALLA REPORTADA: Mantenimiento

REPORTE TECNICO

Se realizo mantenimiento general, lubricacion y Ajustes quedando en financiero
Se hicieron varias pruebas

OBSERVACIONES:

NOTA: DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDEN POR EQUIPOS DEJADOS EN TALLER

COPIAS/IMPRESIONES	TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE	Hora E. /Hora S.
456337			

CALLE 51 No. 7C-48 Rincón de Piedra Pintada – Ibagué Tolima
serviciointegral@electronicamodular.com
www.electronicamodular.com

Vobo

Página de estado

MFP

ECOSYS M2035dn

KYOCERA

09/04/2025 11:17

Versión del firmware 2PK_2000.002.102 2014.08.25

[2PM_1000.004.001] [2PM_1100.001.004] [2PL_7000.001.006]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: 600 dpi

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- Procesador del documento: Instalar
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM22A123
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 32 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes


Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 300x300dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Contadores

Copia	66433
Impresora	389904
Total	**456337**
Tamaño papel	
A4	2652
B5	0
A5	0
Folio	935
Legal	115555
Letter	328357
Statement	9
Otro1	116
Otro2	8713
Páginas escaneadas	
Copia	54836
Otro	31231
Total	86067

Indicador de tóner



Electrónica Modular S.A.S
Tecnología a su Medida

VENTA DE EQUIPOS,
REPUESTOS, RENTA EQUIPOS
SERVICIO TECNICO

TEL 2641012 – 2644178 322 3443021

KYOCERA SHARP EPSON

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ORDEN DE SERVICIO

CIUDAD Y FECHA Ibague 04 de Sept 2025

CLIENTE: Fabrica de Trapes del Tolima

DIRECCION: Cl 24 Cra 2 B/El Arado TEL

ENCARGADO: Ing. Oscar E MAIL: Mercadeo

IMPRESORA MULTIFX	SHARP HP EPSON	MODELO	S/N
ESCANER	KYOCERA	M127FN	CNB9H73DMW

FALLA REPORTADA: Mantenimiento

REPORTE TECNICO

Se realizo mantenimiento general, lubricacion y Ajustes quedando en funcionamiento

Se hicieron varias pruebas

OBSERVACIONES:

NOTA: DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDEN POR EQUIPOS DEJADOS EN TALLER

COPIAS/IMPRESIONES	TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE	Hora E. /Hora S.
44741	Edwin Cano		

CALLE 51 No. 7C-48 Rincón de Piedra Pintada – Ibagué Tolima
serviciointegral@electronicamodular.com
www.electronicamodular.com

Vobo OSD

HP LaserJet Pro MFP M127fn

Página de uso

Impresiones

Copia	
Páginas escaneadas para copiar	= 1395
Páginas ADF escaneadas para copia	= 187
P. monocromáticas impresas desde copia	= 2202

Escaneo	
Páginas ADF escaneadas para host	= 135
Páginas escaneadas para host	= 185

Fax	
Páginas ADF escaneadas para fax	= 0
Páginas escaneadas para fax	= 7
Páginas de fax impresas	= 0
Páginas de fax enviadas desde una PC	= 0

Motor de impresión	
Impresiones totales	= 44741
Eventos de atasco	= 154
Impresiones de Economode	= 33
Impresiones monocromo	= 44741

Electrónica Modular S.A.S
Tecnología a su Medida

VENTA DE EQUIPOS,
REPUESTOS, RENTA EQUIPOS
SERVICIO TECNICO

TEL 2641012 – 2644178 322 3443021

KYOCERA SHARP hp EPSON

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ORDEN DE SERVICIO

CIUDAD Y FECHA: Ibague 05 Sept 2025

CLIENTE: Fabrica de Licores del Tolima

DIRECCION: cll 24 Cra 2 B/ El Arado TEL

ENCARGADO: Ing Oscar E MAIL: Secretaria Gerencia

IMPRESORA MULTIF.	SHARP HP EPSON	MODELO	S/N
ESCANER	KYOCERA	DS-760	U6B2001470

FALLA REPORTADA: Mantenimiento

REPORTE TECNICO

Se realizo mantenimiento general lubricacion y Ajustes quedando en forma/ Se hacen pruebas

OBSERVACIONES:

NOTA: DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDEN POR EQUIPOS DEJADOS EN TALLER

COPIAS/IMPRESIONES	TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE	Hora E. /Hora S
	Adrian Cortes		

CALLE 51 No. 7C-48 Rincón de Piedra Pintada – Ibagué Tolima
serviciointegral@electronicamodular.com
www.electronicamodular.com