Introducción

En cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y de los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente, se presenta el siguiente informe forestal de seguimiento, con el fin de evidenciar el estado de los individuos arbóreos presentes en el área de intervención del proyecto.

El informe incluye registro fotográfico **antes, durante y después de la ejecución de las actividades constructivas**, verificando que no se generó afectación a los árboles inventariados.

CODIGO	PARQUE	DIRECCION	BARRIO
01-009	**Urbanización San Patricio -2 Sector**	Calle 108 entre Carreras 17 y 17A	San Patricio

ANTES Y DURANTE ACTIVIDADES

Urbanización San Patricio -2 Sector	
	
	








DESPUES DE ACTIVIDADES














CODIGO	PARQUE	DIRECCION	BARRIO
01-016	**El Cedro Bolivar-Unidad Residencial las Margaritas I Sector**	Entre Carreras 22 y 19B con calle 151	Las Acacias

Margaritas I Sector	
	En el parque no hay individuos arbóreos dentro del cerramiento de obra.


CODIGO	PARQUE	DIRECCION	BARRIO
01-059	**Urbanizacion Capri**	Entre Avenida Carrera 9 y 14 y Calles 151 y 148	Capri

ANTES Y DURANTE ACTIVIDADES

Urbanización Capri







DESPUES DE ACTIVIDADES







CODIGO	PARQUE	DIRECCION	BARRIO
01-117	**Urbanizacion Molinos**	Calle 106 entre Carreras 13A y 14	Molinos

ANTES Y DURANTE ACTIVIDADES

PARQUE MOLINOS







Durante el diagnóstico de los parques se evidenciaron las siguientes novedades en algunos individuos arbóreos del parque Molinos:

	El árbol reportado del ***parque los molinos*** (el cual se observa se sembró y creció de costado sobre el suelo) está fuera del área de intervención del consorcio.
	Se evidencia dentro del área de influencia que se cuenta con un individuo arbóreo con corteza erosionada.

se le dio la correspondiente protección para que no tuviera afectación, desde el área Forestal y ambiental no realizamos intervención alguna ya que esto le corresponde a la entidad de **promo ambiental Distrito SAS.ESP** debido a que los árboles de esa zona están inventariados por ellos y su responsabilidad es velar por el mantenimiento de los mismos. Cualquier intervención a los individuos arbóreos deberá ser tramitada por la Alcaldía de Usaquén ante la entidad correspondiente de dicha actividad.

CODIGO	PARQUE	DIRECCION	BARRIO
01-126	**Nueva Urbanizacion Santa Barbara**	Calle 114 entre Avenida Carrera 45 (Autonorte) y Avenida Carrera 19	Molinos

ANTES Y DURANTE ACTIVIDADES

Santa Barbara


DESPUES DE ACTIVIDADES

Santa Barbara


CODIGO	PARQUE	DIRECCION	BARRIO
01-189	**Desarrollo Estrella del Norte**	Entre Carreras 21 y 19B y Calles 159A y 160	Estrella del Norte

ANTES Y DURANTE ACTIVIDADES

Parque desarollo estrella del norte























DESPUES DE ACTIVIDADES











PARQUE ESTRELLA DEL NORTE	
se identificó un árbol con signos de desecación, con corteza erosionadas, follaje marchito y ramificación quebradiza ubicado en el ***parque Estrella del Norte*** se le dará la correspondiente protección para que no tenga afectación, desde el área Forestal y ambiental no realizaremos intervención alguna ya que esto le corresponde a la entidad de **promo ambiental Distrito SAS.ESP** debido a que los árboles de esa zona están inventariados por ellos y su responsabilidad es velar por el mantenimiento de los mismos .Cualquier intervención a los individuos arbóreos deberá ser tramitada por la Alcaldía de Usaquén ante la entidad correspondiente de dicha actividad.	 

DESPUES DE ACTIVIDADES	

CODIGO	PARQUE	DIRECCION	BARRIO
01-407	Urbanizacion conjunto Multifamiliar el Vergel	Calle 131A con Carrera 9A	Country

ANTES Y DURANTE ACTIVIDADES

Vergel Oriental	
	

DESPUES DE ACTIVIDADES





CODIGO	PARQUE	DIRECCION	BARRIO
01-483	Agrupacion de vivienda Jardines de Oriente	Avenida Carrera 19 entre Calles 159 y 160A	Jardines de Oriente

ANTES Y DURANTE ACTIVIDADES

Agrupación de vivienda Jardines de Oriente	
	

DESPUES DE ACTIVIDADES





CODIGO	PARQUE	DIRECCION	BARRIO
01-556	**Urbanizacion Alcazar del Rio**	**Carrera 8H entre Calles 166 y 168**	**El Danubio Occidental**

ANTES Y DURANTE ACTIVIDADES

Urbanización Alcázar del Rio


DESPUES DE ACTIVIDADES



Resultados y Conclusiones

Con base en las visitas y registros realizados, se constató que:

- No se generaron afectaciones mecánicas (heridas, cortes, daños al fuste, ramas o raíces).
- No se presentaron síntomas de estrés o deterioro en el arbolado.
- Las medidas de protección fueron adecuadas y efectivas.

En consecuencia, se concluye que los individuos arbóreos presentes en el área del proyecto no fueron afectados por las actividades ejecutadas.