
LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN ENTREGADA					
INFORME DE ACC SEPTIEMBRE 2025 AMV G4 - CONSORCIO SG VIAL 25					
ACCIDENTE MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, 26 SEPTIEMBRE DE 2025 PR51+0170 RUTA 6603					
ID	**DESCRIPCIÓN**	**SI**	**NO**	**No. de folios**	**OBSERVACIÓN**
1	Archivo 01 - Informe accidentalidad SIG	X			ARCHIVO EXCEL
2	Archivo 02-Complemento accidentalidad	X		9	MEDIO MAGNETICO
3	Copia escaneada informes policiales		X		MEDIO MAGNETICO
4	Copia escaneada otra documentación importante	X			MEDIO MAGNETICO
5	Registro fotográfico completo	X			MEDIO MAGNETICO
6	Documento word - Informe accidentalidad	X		14	MEDIO MAGNETICO
7	Formato Accidentes - SEI	X		1	MEDIO MAGNETICO
8	Lista de chequeo: Formato de las pruebas mínimas que son necesarias para la defensa de INVIAS y que el administrador vial debe tener en cuenta dentro de la ejecución del contrato.	X		4	MEDIO MAGNETICO
9	Información subida a sistema Hermes	X			LA AMV G4 AÚN NO CUENTA CON USUARIO Y CONTRASEÑA PARA EL HERMES
10	Observaciones del administrador vial	X		1	MEDIO MAGNETICO



ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES


ADMINISTRACIÓN VIAL G-4

AMV G4 TERRITORIAL SANTANDER

RELACION DE OFICIOS REPORTE DE ACCIDENTALIDAD SEPTIEMBRE 2025

ACCIONES AMV (para obtener información accidentalidad)	No. oficio enviado	No. Oficio Respuesta	INFORME TRÁNSITO POLICIA		
			SI	NO	FECHA
Solicitud reporte de accidentalidad	1535.01.39	FECHA DE ENVÍO 02/10/2025		X	

Nota: Los informes de tránsito de la policía deben enviarse con los informes de accidentalidad presentados por el AMV



ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES

ADMINISTRACIÓN VIAL G-4

FIRMA

DESCRIPCION DE VICTIMAS																	
ID	Territorial	Grupo AMV	Codigo Vía	PR	Distancia PR (m)	LADO	COORDENADAS MAGNA SIRGA LONG Y LATITUD	FECHA. ACC (dd/mm/aaaa)	H.OCURRE	H.LEV	CLASE ACC	No. VEHICULOS INVOLUCRADOS	CLASE VEHI	PLACAS	SERVICIO	CLASE VEHI	PLACAS
1	22 - Santander	4	6603	44	0	Derecho	7°6'23,7348" - 72°58'54.65789"	26/09/2025	15:10		01 - Choque	2	04 - Camión	UUJ 380	PARTICULAR	05 - Camioneta	WMC 145

DESCRIPCION DE VICTIMAS

SERVICIO	GRAVEDAD	No. PERSONAS INVOLUCRADAS	SEXO		EDAD		CONDICION	EMPRESA	SECTOR	PUNTOS DE REFERENCIA	OBSTACULOS VISUALES	
			F	M	F	M					PERMANENTES	TEMPORALES
PARTICULAR	0	0							Bucaramanga - Pamplona		No existen	No se observa

DETECCION DE VELOCIDAD

ID	Codigo	PR	μ	d	α	Velocidad
	Vía		**Coeficiente de fricción**	**Distancia frenado**	Pendiente de la vía	$V = \sqrt{2gd(\mu \cos \alpha \pm \sin \alpha)}$
1	6603	44+0000				NO HAY EVIDENCIA.


Observaciones: (Velocidad 30km/h)

ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
ADMINISTRACIÓN VIAL G-4
FIRMA

RESEÑA FOTOGRÁFICA DE ACCIDENTE PR 44+0000 RUTA 6603
DE 26 DE SEPTIEMBRE 2025

FOTOGRAFÍA DE LA ESCENA

1. PLANO GENERAL MEDIO MAGNETICO



2. PLANO DE DETALLE



3. FOTOGRAFÍAS DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL (incluida la fecha de colocación)



SEÑAL SP 04
PR44+0080 MARGEN DERECHA
FECHA INST.



SEÑAL SR 30
PR44+0036 MARGEN IZQUIERDA
FECHA INST.



SEÑAL SR 30
PR44+0017 MARGEN IZQUIERDA
FECHA INST.

RESEÑA FOTOGRÁFICA DE ACCIDENTE PR 44+0000 RUTA 6603
DE 26 DE SEPTIEMBRE 2025



SEÑAL SP 06
PR44+0000 MARGEN IZQUIERDA
FECHA INST.



SEÑAL SP 06
PR44+0000 MARGEN IZQUIERDA
FECHA INST.



SEÑAL SP 75
PR43+0993 MARGEN DERECHA
FECHA INST.


RESEÑA FOTOGRÁFICA DE ACCIDENTE PR 44+0000 RUTA 6603
DE 26 DE SEPTIEMBRE 2025

4. FOTOGRAFÍAS DEL DETALLE DEL ACCIDENTE



178 ruta 6603 cooperativa constatar lote 2 se está haciendo retiro de los vehículos accidentados

5. BOSQUEJO DE LA ESCENA DEL ACCIDENTE Y UBICACIÓN DE EVIDENCIAS




6. OBSERVACIONES

La vía esta conformado por una calzada sencilla, en doble sentido, con una semicurva antecedida por una recta, en terreno plano, la vía en pavimento flexible se encuentra en muy buenas condiciones, con la respectiva señalización horizontal y vertical en perfecto estado. En sector rural y cuenta con buena visibilidad.

ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
ADMINISTRACIÓN VIAL G-4
FIRMA

BOSQUEJO DE LA ESCENA DEL ACCIDENTE POR ADMINISTRACIÓN VIAL

RUTA 6603 BUCARAMANGA - PAMPLONA 44+0000



ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
ADMINISTRACIÓN VIAL G-4
FIRMA

OBSERVACIONES


RUTA 6603 BUCARAMANGA - PAMPLONA PR44+0000

El accidente ocurrió en la vía Bucarmanga - Pamplona PR44+0000 de la Ruta Nacional 6603. El estado del tiempo Seco

El tramo está conformado por una calzada sencilla, sobre una recta, antecedida de una curva hacia la izquierda, en terreno ondulado. La vía es en pavimento flexible en muy buenas condiciones, presenta buena visibilidad y dispone de señalización horizontal y vertical en perfecto estado.

La vía tiene un diseño geométrico que requiere una velocidad máxima de 30 km/h para garantizar la seguridad de todos los vehículos que a diario transitan por este corredor vial.

La zona experimenta lluvias frecuentes, lo que provoca que el pavimento permanezca húmedo y resbaloso, aumentando el riesgo de deslizamientos de vehículos.



ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
ADMINISTRACIÓN VIAL G-4
FIRMA