INASKA CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	HSEQ-F-33
		VERSION	1
		FECHA	5/5/21

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA

CONTRATO: INASKA MODELO _____ MARCA BOSCH

INSPECCIONADO POR Victor Vargas EQUIPO No. 01

PERIODO: DEL 01/09/2025 AL 06/09/2025 APROBADO POR:

	ÍTEM	DOM. B	DOM. M	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIER B	MIER M	JUEVES B	JUEVES M	VIER B	VIER M	SAB. B	SAB. M
CABLE DE CONEXIÓN	Estado general			X		✓		X		✓		X		✓	
	Unión del cable - Tope			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cable de 3 alambres			NA		NA		NA		NA		NA		✓	
	Tipo de aislamiento			X		X		✓		✓		✓		✓	
INTERRUPTOR	Presión constante			X		✓		✓		✓		✓		✓	
	Encendido - apagado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Seguro en el pulsador			X		✓		X		✓		✓		✓	
	Estado mecánico y/o eléctrico del pulsador			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MOTOR	Carcaza en buen estado			X		✓		X		✓		✓		✓	
	Zona de refrigeración			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CAJA DE TRANSMISIÓN	Carcaza en buen estado			NA		NA		NA		NA		NA		X	
GUARDA MANOS	Estructura en buen estado general			✓		X		✓		✓		✓		✓	
	Integridad del recubrimiento eléctrico			X		✓		✓		✓		✓		✓	
ZONA DE DISCO	*Guarda de protección con buena cobertura del área de peligro			X		✓		X		✓		✓		X	
	Alineación de la guarda			X		✓		✓		✓		✓		✓	
	Resistencia de los sujetadores			X		X		✓		✓		✓		✓	
	Inspección del disco antes de montarlo			X		X		✓		✓		✓		✓	
	Buscar daño o desgaste			X		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Prueba de sonido			X		✓		✓		✓		✓		✓	
	Aseguramiento sin deformidad y buen ajuste			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Compatibilidad velocidad de pulidora y disco			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ALMACENAMIENTO	Lugar seco			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CONTROL Y SEGUIMIENTO	Firma del operador			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo.Bo. Supervisor HSE.			✓		✓		✓		✓		✓			

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ☐ **no** ☑

Nombre del Representante de la empresa: _____ **FIRMA**

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

INASKA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	HSEQ-F-33
		VERSION	1
		FECHA	5/5/21

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA

CONTRATO: ANASTEQ MODELO _____ MARCA Bosch

INSPECCIONADO POR: Victor manuel Vivera EQUIPO No. 01

PERIODO DEL 09/09/2023 AL 13/09/2023. APROBADO POR _____

	ÍTEM	DOM		LUNES		MARTES		MIER		JUEVES		VIER		SAB	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
CABLE DE CONEXIÓN	Estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
	Unión del cable - Tope			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cable de 3 alambres			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tipo de aislamiento			✓		✓		✓		✓		✓			
INTERRUPTOR	Presión constante			✓		✓		✓		✓		✓			
	Encendido - apagado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguro en el pulsador			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado mecánico y/o eléctrico del pulsador			✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR	Carcaza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zona de refrigeración			✓		✓		✓		✓		✓			
CAJA DE TRANSMISIÓN	Carcaza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
GUARDA MANOS	Estructura en buen estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
	Integridad del recubrimiento eléctrico							✓				✓			
ZONA DE DISCO	*Guarda de protección con buena cobertura del área de peligro			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alineación de la guarda							✓		✓		✓			
	Resistencia de los sujetadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Inspección del disco antes de montarlo							✓		✓		✓			
	Buscar daño o desgaste							✓		✓		✓			
	*Prueba de sonido			✓		✓		✓		✓		✓			
	Aseguramiento sin deformidad y buen ajuste							✓		✓		✓			
	*Compatibilidad velocidad de pulidora y disco			✓		✓		✓		✓		✓			
ALMACENAMIENTO	Lugar seco			✓		✓		✓		✓		✓			
CONTROL Y SEGUIMIENTO	Firma del operador			[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			
	Vo Bo. Supervisor HSE.			[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ☐ **no** ☒

Nombre del Representante de la empresa: _____

FIRMA

OBSERVACIONES: /

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

INASKA CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	HSEQ-F-33
		VERSION	1
		FECHA	5/5/21

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA

CONTRATO: INASKA MODELO _____ MARCA BOSCH

INSPECCIONADO POR Victor manuel Vergara EQUIPO No. 07

PERIODO: DEL 15/09/2025 AL 20/09/2025 APROBADO POR:

	ÍTEM	DOM.		LUNES		MARTES		MIER		JUEVES		VIER		SAB.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
CABLE DE CONEXIÓN	Estado general			X		X		X		X					
	Unión del cable - Tope			X		X		X		X					
	Cable de 3 alambres			X		X		X		X					
	Tipo de aislamiento			X		X		X		X					
INTERRUPTOR	Presión constante			X		X		X		X					
	Encendido - apagado			X		X		X		X					
	Seguro en el pulsador			X		X		X		X					
	Estado mecánico y/o eléctrico del pulsador			X		X		X		X					
MOTOR	Carcaza en buen estado			X		X		X		X					
	Zona de refrigeración			X		X		X		X					
CAJA DE TRANSMISIÓN	Carcaza en buen estado			X		X		X		X					
GUARDA MANOS	Estructura en buen estado general			X		X		X		X					
	Integridad del recubrimiento eléctrico			X		X		X		X					
ZONA DE DISCO	*Guarda de protección con buena cobertura del área de peligro			X		X		X		X					
	Alineación de la guarda			X		X		X		X					
	Resistencia de los sujetadores			X		X		X		X					
	Inspección del disco antes de montarlo			X		X		X		X					
	Buscar daño o desgaste			X		X		X		X					
	*Prueba de sonido			X		X		X		X					
	Aseguramiento sin deformidad y buen ajuste			X		X		X		X					
	*Compatibilidad velocidad de pulidora y disco			X		X		X		X					
ALMACENAMIENTO	Lugar seco			X		X		X							
CONTROL Y SEGUIMIENTO	Firma del operador			[signature]		[signature]		[signature]		[signature]					
	Vo.Bo. Supervisor HSE.			[signature]		[signature]		[signature]		[signature]					

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ☐ **no** ☒

Nombre del Representante de la empresa: _____

FIRMA

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner