INFORME DE INSTALACIÓN

Contenido

Tabla de Figuras 1
1. Introducción 3
2. Introducción 4
3. Ejecución 4
2.1 Raqueo de los equipos 4
2.2 conexiones de fibra de los equipos 5
2.3 Actualización de firmware 5
2.4 configuración de IP Xclarity 7

Tabla de Figuras

Imagen 1 Ubicación parte posterior NAC 4
Imagen 2 Ubicación parte posterior LUNA, DHCP 4
Imagen 3 Ubicación parte frontal NAC 4
Imagen 4 Ubicación parte frontal LUNA, DHCP 4
Imagen 5 Conexión fibra equipo NAC 5
Imagen 6 Conexiones de fibra LUNA,DHCP 5
Imagen 7 Actualizaciones necesarias 6
Imagen 8 Finalización de carga de actualizaciones 6
Imagen 9 Actualización exitosa 7

Imagen 10 Cambio de ip LUNA 7
Imagen 11 Estado final del equipo 8
Imagen 12 Cambio de IP DHCP 8
Imagen 13 Estado final del equipo 9
Imagen 14 Cambio de IP NAC 9
Imagen 15 Estado final del equipo 10

1. Introducción

Fecha: Noviembre 13 de 2025
Contrato: 1497-2025
Contratante: Superintendencia de Industria y Comercio.
Contratista: UT AC INFRAESTRUCTURA 2025
NIT: 901.966.233-3
Objeto del contrato: Adquisición, instalación, configuración, implementación y puesta en funcionamiento de una solución de servidores físicos que permita la renovación y fortalecimiento de los servicios de gestión para la Superintendencia de Industria y Comercio.

El presente documento tiene como propósito formalizar, la entrega de servicios correspondientes a la solución tecnológica adquirida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de acuerdo con los términos del contrato vigente.

REFERENCIA	SERIAL	NUMERO DTO	CANTIDAD
7D73CTO1WW	JZ00T7AN	LE000041499	01
7D73CTO1WW	JZ00T7AM	LE000041499	01
7D73CTO1WW	JZ00T7AL	LE000041499	01

2. Introducción

El siguiente documento tiene como objetivo presentar el informe del proyecto de instalación del cliente SIC donde se instalaron 03 servidores Lenovo

3. Ejecución

2.1 Raqueo de los equipos



Imagen 1 Ubicación parte posterior NAC



Imagen 2 Ubicación parte posterior LUNA, DHCP




Imagen 3 Ubicación parte frontal NAC




Imagen 4 Ubicación parte frontal LUNA, DHCP

2.2 Conexiones de fibra de los equipos

Se realizaron las conexiones de fibra solicitadas por el cliente con acompañamiento de los ingenieros del cliente, se realiza una conexión de fibra por cada equipo en el port 0



Imagen 5 Conexión fibra equipo NAC



Imagen 6 Conexiones de fibra LUNA,DHCP

2.3 Actualización de firmware

Se realiza la actualización de firmware para cada uno de los equipos de manera independiente




Imagen 7 Actualizaciones necesarias




Imagen 8 Finalización de carga de actualizaciones




Imagen 9 Actualización exitosa

2.4 Configuración de IP XClarity




Imagen 10 Cambio de ip LUNA




Imagen 11 Estado final del equipo



Imagen 12 Cambio de IP DHCP




Imagen 13 Estado final del equipo



Imagen 14 Cambio de IP NAC





Imagen 15 Estado final del equipo

NOTA:
el usuario y contraseña para los tres equipos es:
Usuario: USERID
Contraseña: Lenovo123*

Se recomienda que el cliente cambie estas credenciales y las mantenga seguras



Agustin Navas Cadena
Gerente de Operaciones
gerenciaoperaciones@conviest.com