

Se realiza la delimitación del área de trabajo con la respectiva cinta de seguridad y se hace uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto, además del uso del equipo de seguridad personal utilizado por los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la recolección de los residuos generados y el estado del sitio posterior a la remoción del árbol, con esto se permite aumentar la seguridad de estos espacios recreativos.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial de varios arboles situados en la calle 30ª carrera 3w, los cuales presentaban mal estado fitosanitario por lo que se procede a realizar tala por medio de la resolución 097 de 2025.







Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la tala de los árboles.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la tala de los árboles.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del sitio posterior a la tala de los árboles.

11. REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ARBOLES ALTURAS ENTRE H= 15M A 20M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS (NO INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)



La imagen anterior evidencia el estado inicial de un (1) árbol de la especie Orejero, situado en la calle 101 Barrio Ceibal, este árbol se encontraba muerto en pie, con debilidad estructural, representando un alto riesgo de volcamiento, por lo que se procede a realizar Tala por medio de la resolución 161 de 2025.



La imagen anterior evidencia el estado inicial de un (1) árbol de la especie Orejero, situado en la calle 101 Barrio Ceibal, este árbol se encontraba muerto en pie, con debilidad estructural, representando un alto riesgo de volcamiento, por lo que se procede a realizar Tala por medio de la resolución 161 de 2025.




La imagen anterior evidencia la delimitación del área de trabajo con la finalidad de impedir el paso de transeúntes y flujo vehicular durante la intervención, acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la remoción del árbol por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del sitio posterior a la remoción del árbol, con esta actividad se permite aumentar la seguridad en estos espacios al evitarse riesgo de volcamiento de árboles.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA INTERVENCION REALIZADA EN LA CALLE 17 CARRERA 12 BARRIO BUENAVISTA.





Las dos imágenes anteriores evidencian el volcamiento de un (1) árbol de la especie Laurel, en la carera





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el cerramiento del tramo vial durante la remoción del árbol y la remoción del árbol por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la recolección de los residuos generados durante la intervención y el estado del sitio posterior a la intervención realizada, con esta actividad se permite aumentar la seguridad en este tramo vial además de permitir reanudar el flujo vehicular por este tramo.



La imagen anterior ilustra la caída de un árbol de Laurel en la calle 29, entrada a la I.E. Nacional José María Córdoba, por lo que se procede a realizar TALA por Emergencia.



Durante la remoción del árbol de la carretera por parte de los operarios.



Las dos imágenes anteriores evidencian la recolección de los residuos y el estado final del sitio posterior a la remoción del árbol, con acciones oportunas ante estos eventos se permite reanudar el flujo vehicular en estos espacios en el menor tiempo posible, además de la reducción de riesgo de lesión para transeúntes sobre todo estudiantes de la institución educativa.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial de un (1) árbol de Campano el cuál se encuentra en estado marchito, además de evidenciarse la caída de ramas del árbol, lo cual representa un riesgo para la comunidad por lo que se realiza Tala por Emergencia.





Las imágenes anteriores evidencian la tala del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las herramientas de señalización de tránsito utilizadas, además de las herramientas de seguridad personal para trabajos en altura por parte de los operarios.




La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la tala del árbol, con esta actividad se permite aumentar la seguridad para la comunidad en estos espacios, evitando así el riesgo lesivo por la caída de ramas del árbol.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian dos (2) arboles de la especie Espino los cuales uno de ellos sufrió volcamiento sobre la carretera, se evidencia pudrición en zona de las raíces, lo que podría ocasionar un alto riesgo por volcamiento del árbol contiguo por lo que se procede a realizar Tala por Emergencia.





Durante la remoción del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito utilizadas.



Se evidencia el cierre de la ciclorruta de la ronda centro a la altura de la calle 22 evitando el paso de ciclistas por el área de trabajo, acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la recolección de los residuos generados y el estado del sitio posterior a la remoción de los árboles, con esta actividad se le permite a la ciudadanía hacer uso de estos espacios con plena seguridad.

12. PODA DE ACLAREO DE ARBOLES ALTURA ENTRE 5.1M – 10M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS

12. PODA DE ACLAREO DE ARBOLES H= 5.1-10M				
FECHA	N° RESOLUCIÓN	DIRECCION/LUGAR	ESPECIE	CANTIDAD
12 DE DICIEMBRE DE 2025	PODA DE ACLAREO	CALLE 24 AVENIDA CIRCUNVALAR	MANGO	5
12 DE DICIEMBRE DE 2025	PODA DE ACLAREO	ZONA VERDE CALLE 41 CARRERA 15 BARRIO EL MORA	MANGO	1
13 DE DICIEMBRE DE 2025	PODA DE ACLAREO	PLAZA CULTURAL MARIA VARILLA CALLE 36 - CALLE 37 CARRERA PRIMERA	OITI	4
TOTAL				10

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA INTERVENCION REALIZADA EN EL SENDERO PEATONAL DE LA CALLE 24 CON AVENIDA CIRCUNVALAR.



La imagen anterior evidencia el estado inicial del sendero peatonal de la calle 24 con avenida circunvalar, nótese la obstaculización debido al follaje de las ramas de los árboles situados en el sector, por lo que se procede a realizar poda de aclareo.



La imagen anterior evidencia el estado inicial del sendero peatonal de la calle 24 con avenida circunvalar, nótese la obstaculización debido al follaje de las ramas de los árboles situados en el sector, por lo que se procede a realizar poda de aclareo.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del sendero peatonal de la calle 24 con avenida circunvalar posterior a la poda de los árboles, con esta actividad se permite aumentar la seguridad vial de este sector.



La imagen anterior evidencia el estado del sendero peatonal de la calle 24 con avenida circunvalar posterior a la poda de los árboles, con esta actividad se permite aumentar la seguridad vial de este sector.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA PODA DE UN (1) ARBOL DE MANGO EN LA ZONA VERDE CALLE 41 CARRERA 15 BARRIO EL MORA.



La imagen anterior evidencia el estado inicial del Semáforo situado en la Zona Verde de la Calle 41 con carrera 15 del Barrio El Mora, obstaculizado por el follaje de las ramas del árbol, por lo que se procede a realizar poda de aclareo por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado inicial del Semáforo situado en la Zona Verde de la Calle 41 con carrera 15 del Barrio El Mora, obstaculizado por el follaje de las ramas del árbol, por lo que se procede a realizar poda de aclareo por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del Semáforo de la calle 41 con carrera 15 Barrio el Mora, posterior a la poda realizada, con esto se permite aumentar la seguridad vial de este sector.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA PODA DE CUATRO (4) ARBOLES DE LA ESPECIE OITI SITUADOS EN LA PLAZA CULTURAL MARIA VARILLA.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian cuatro (4) árboles de la especie Oití situados en la Plaza Cultural María Varilla calle 36 – calle 37 carrera primera, con presencia de ramas bajas y abundante follaje, interfiriendo en la iluminación de este tramo, por lo que se procede a realizar poda de aclareo.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda de los árboles por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda de los árboles por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la recolección de los residuos generados durante la actividad, y el estado del sitio posterior a la intervención realizada.

13. PODA DE ACLAREO DE ARBOLES ALTURA ENTRE 10.1M – 15M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS

13. PODA DE ACLAREO DE ARBOLES H= 10.1-15M				
FECHA	N° RESOLUCIÓN	DIRECCION/LUGAR	ESPECIE	CANTIDAD
13 DE DICIEMBRE DE 2025	PODA DE ACLAREO	PLAZA CULTURAL MARIA VARILLA CALLE 36 CARRERA PRIMERA	ALMENDRO	1
13 DE DICIEMBRE DE 2025	PODA DE ACLAREO	PLAZA CULTURAL MARIA VARILLA CALLE 36 CARRERA PRIMERA	MANGO	1
15 DE DICIEMBRE DE 2025	149 DE 2025	PARQUE VILLARREAL	ALMENDRO	3
15 DE DICIEMBRE DE 2025	149 DE 2025	PARQUE VILLARREAL	OITI	3
15 DE DICIEMBRE DE 2025	149 DE 2025	PARQUE VILLARREAL	ABETO	1
15 DE DICIEMBRE DE 2025	149 DE 2025	PARQUE VILLARREAL	CARACOLI	1
TOTAL				10

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA PODA DE ARBOLES EN LA PLAZA CULTURAL MARIA VARILLA CALLE 36 – CALLE 37 CON CARRERA PRIMERA.





La imagen anterior evidencia la poda del árbol de la especie Almendro, por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.




La imagen anterior evidencia la poda del árbol de la especie Mango, por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia la recolección de los residuos generados durante la intervención por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda realizada, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda realizada, por parte de los operarios.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA PODA DE ARBOLES REALIZADA EN EL PARQUE VILLARREAL POR MEDIO DE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL NUMERO 149 DE 2025, EMITIDO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.



La imagen anterior evidencia la presencia de un árbol de la especie Almendro situado en el Parque Villarreal el cual presentaba ramas bajas inclinadas sobre la pista de patinaje, por lo que se procede a realizar poda por medio de la resolución 149 de 2025.



La imagen anterior evidencia la presencia de dos (2) árboles de la especie Almendro situado en el Parque Villarreal el cual presentaba ramas bajas, por lo que se procede a realizar poda por medio de la resolución 149 de 2025.



La imagen anterior evidencia la presencia de un (1) árbol de la especie Caracolí y un (1) árbol de la especie Abeto situados en el Parque Villarreal los cuáles presentaban ramas bajas, por lo que se procede a realizar poda por medio de la resolución 149 de 2025.



La imagen anterior evidencia la presencia de árboles de la especie Oití situados en el Parque Villarreal los cuáles presentaban ramas bajas, por lo que se procede a realizar poda por medio de la resolución 149 de 2025.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto por parte de los operarios.



Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda de los árboles de la especie Almendro, por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles, por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda de los árboles por parte de los operarios, con esta actividad se permite aumentar la seguridad en estos espacios deportivos.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda de los árboles por parte de los operarios, con esta actividad se permite aumentar la seguridad en estos espacios deportivos.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda de los árboles por parte de los operarios, con esta actividad se permite aumentar la seguridad en estos espacios deportivos.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda de los árboles por parte de los operarios, con esta actividad se permite aumentar la seguridad en estos espacios deportivos.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda de los árboles por parte de los operarios, con esta actividad se permite aumentar la seguridad en estos espacios deportivos.


14. PODA DE ACLAREO DE ARBOLES ALTURA ENTRE 15.1M – 20M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS.

14. PODA DE ACLAREO DE ARBOLES H= 15.1-20M				
FECHA	N° RESOLUCIÓN	DIRECCION/LUGAR	ESPECIE	CANTIDAD
10 DE DICIEMBRE DE 2025	PODA DE ACLAREO	CALLE 17 CARRERA 5W BARRIO REPUBLICA DE PANAMA	MANGO	1
11 DE DICIEMBRE DE 2025	025 DE 2025	PLAZA PURPURA BARRIO P-5	MAMON	3
11 DE DICIEMBRE DE 2025	025 DE 2025	PLAZA PURPURA BARRIO P-5	MANGO	4
11 DE DICIEMBRE DE 2025	025 DE 2025	PLAZA PURPURA BARRIO P-5	CAMPANO	2
TOTAL				10

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA PODA DE UN (1) ARBOL DE LA ESPECIE MANGO EN EL BARRIO REPUBLICA DE PANAMA.



La imagen anterior evidencia un (1) árbol de la especie Mango, ubicado en el sendero peatonal de la calle 17 carrera 5W Barrio Panamá, este árbol presentaba abundante follaje y ramas delgadas sobre el tejado de las casas aledañas, representando miedo latente ante fuertes vientos, además de presentar conflicto con los cables ecológicos presentes, por lo que se procede a realizar Poda de Aclareo.



La imagen anterior evidencia un (1) árbol de la especie Mango, ubicado en el sendero peatonal de la calle 17 carrera 5W Barrio Panamá, este árbol presentaba abundante follaje y ramas delgadas sobre el tejado de las casas aledañas, representando miedo latente ante fuertes vientos, además de presentar conflicto con los cables ecológicos presentes, por lo que se procede a realizar Poda de Aclareo, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia la recolección de los residuos generados durante la intervención, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda del árbol, con esta actividad se permite disminuir riesgos lesivos por ramas secas y bajas sobre el tejado de la casa.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA INTERVENCION CORRESPONDIENTE A PODA DE ARBOLES EN PLAZA PURPURA BARRIO P-5 POR MEDIO DE LA RESOLUCIÓN 025 DE 2025.



La imagen anterior evidencia la presencia de árboles de especie Mamón, Mango y Campano, situados en la Plaza Púrpura del Barrio P-5, estos árboles presentaban abundante follaje, presencia de ramas bajas e incluso ramas secas, por lo que se procede a realizar poda de aclareo por medio de la resolución 025 de 2025.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la presencia de árboles de especie Mamón, Mango y Campano, situados en la Plaza Púrpura del Barrio P-5, estos árboles presentaban abundante follaje, presencia de ramas bajas e incluso ramas secas, por lo que se procede a realizar poda de aclareo por medio de la resolución 025 de 2025.



La imagen anterior evidencia la presencia de arboles de especie Mamón, Mango y Campano, situados en la Plaza Púrpura del Barrio P-5, estos arboles presentaban abundante follaje, presencia de ramas bajas e incluso ramas secas, por lo que se procede a realizar poda de aclareo por medio de la resolución 025 de 2025.



La imagen anterior evidencia la delimitación del área de trabajo previo a la intervención con la finalidad de evitar el paso de transeúntes durante la poda de los árboles, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Plaza Púrpura posterior a la poda de los árboles, con esta actividad se permite aumentar la seguridad en estos espacios recreativos.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Plaza Púrpura posterior a la poda de los árboles, con esta actividad se permite aumentar la seguridad en estos espacios recreativos.

15. MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y DURAS CONSISTENTE EN LA RECOLECCION DE HOJAS SECAS, RAMAS Y BASURAS AL INTERIOR DE LAS MISMAS

El siguiente cuadro describe de manera detallada las actividades descritas en el presente ítem, los sitios de intervención, el área y las fechas donde se realizó dicha intervención.

15.MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y DURAS CONSISTENTE EN LA RECOLECCION DE HOJAS SECAS, RAMAS Y BASURAS AL INTERIOR DE LAS MISMAS		
DIRECCION/ LUGAR	**CANTIDAD M2**	**FECHA DE INTERVENCION**
CASA DEL ADULTO MAYOR BARRIO LOS COLORES	4678	**5 DE DICIEMBRE DE 2025**
CASA DEL ADULTO MAYOR BARRIO SAMARIA	4971	**5 DE DICIEMBRE DE 2025**
SEPARADOR VIAL CALLE 69 HASTA GLORIETA MOCARI	7564	**6 DE DICIEMBRE DE 2025**
TRIANGULO FRENTE GLORIETA MOCARI VIA CERETE	4973	**6 DE DICIEMBRE DE 2025**
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 49 CARRERA SEGUNDA	5748	**9 DE DICIEMBRE DE 2025**
RIO CENTRO INTEGRADO INTELIGENTE	3397	**9 DE DICIEMBRE DE 2025**
GLORIETA CALLE 44 CARRERA SEGUNDA	5341	**10 DE DICIEMBRE DE 2025**
SEPARADOR VIAL CALLE 44 CALLE 50 CARRERA SEGUNDA	7745	**10 DE DICIEMBRE DE 2025**
SEPARADOR VIAL CALLE 44 CALLE 49 CARRERA CIRCUNVALAR	5721	**11 DE DICIEMBRE DE 2025**
ZONA VERDE CALLE 41 CARRERA 15 BARRIO EL MORA	4297	**11 DE DICIEMBRE DE 2025**
RONDA SINU CENTRO	8748	**12 DE DICIEMBRE DE 2025**
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	6158	**12 DE DICIEMBRE DE 2025**
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	6319	**13 DE DICIEMBRE DE 2025**
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETARICA	7498	**13 DE DICIEMBRE DE 2025**
VILLA OLIMPICA MARGEN IZQUIERDA	7417	**15 DE DICIEMBRE DE 2025**
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	9571	**15 DE DICIEMBRE DE 2025**
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 41 AVENIDA CIRCUNVALAR	7457	**16 DE DICIEMBRE DE 2025**
MONUMENTO VENTANA	5421	**16 DE DICIEMBRE DE 2025**
SEPARADOR VIAL CALLE 41 CALLE 44 CARRERA SEGUNDA	3900,45	**17 DE DICIEMBRE DE 2025**
GLORIETA CURVA DE LA VIDA	3598	**17 DE DICIEMBRE DE 2025**
ZONA VERDE CALLE 41 CARRERA 15 BARRIO EL MORA	4978	**18 DE DICIEMBRE DE 2025**
GLORIETA LAS VACAS	7621	**18 DE DICIEMBRE DE 2025**
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	1236	**19 DE DICIEMBRE DE 2025**
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	1347	**19 DE DICIEMBRE DE 2025**
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETARICA	1064	**20 DE DICIEMBRE DE 2025**
RONDA SINU NORTE	8457	**20 DE DICIEMBRE DE 2025**
CASA DE JUSTICIA BARRIO LOS ARAUJOS	1075	**22 DE DICIEMBRE DE 2025**
INTERCAMBIADOR VIAL PRINCIPAL BARRIO P-6 SECTOR EL CAMAJON	1057	**22 DE DICIEMBRE DE 2025**
RONDA SINU CENTRO	5978	**23 DE DICIEMBRE DE 2025**
SEPARADOR VIAL CALLE 44 CALLE 50 CARRERA SEGUNDA	3475	**23 DE DICIEMBRE DE 2025**
PARQUE DE LOS SUEÑOS	2014	**24 DE DICIEMBRE DE 2025**
TOTAL	**158824,45**	

ASILO PERPETUO SOCORRO





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial del Asilo Perpetuo Socorro, previo a la intervención por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.

CASA DEL ADULTO MAYOR LOS COLORES





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Casa del Adulto Mayor, previo a la intervención por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos imágenes anteriores evidencian el barrido y recolección de los residuos generados durante la actividad, por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado de la Casa del Adulto Mayor, posterior a la intervención realizada.

CASA DEL ADULTO MAYOR BARRIO SAMARIA





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Casa del Adulto Mayor Barrio Samaria, previo a la intervención por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos imágenes anteriores evidencian el barrido y recolección de los residuos generados durante la actividad, por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado de la Casa del Adulto Mayor, posterior a la intervención realizada.

CASA DE JUSTICIA BARRIO LOS ARAUJO





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Casa de Justicia del barrio Los Araujos, previo a la intervención por parte de los operarios.






Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Casa de Justicia del Barrio Los Araújo, posterior a la intervención realizada por los operarios.

GLORIETA CALLE 29 AVENIDA CIRCUNVALAR





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Glorieta de la Calle 29 con Avenida Circunvalar, previo a la intervención por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos imágenes anteriores evidencian el barrido y recolección de los residuos generados durante la actividad, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Glorieta de la Calle 29 con Avenida Circunvalar, posterior a la intervención por parte de los operarios.

GLORIETA CALLE 44 CON CARRERA SEGUNDA





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Glorieta de la Calle 44 con carrera segunda previo a la intervención.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el barrido, recolección y empaquetado de los residuos generados durante la actividad.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Glorieta de la Calle 44 con carrera segunda posterior a las actividades realizadas previamente.

GLORIETA LAS VACAS





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Glorieta Las Vacas, previo a la intervención por parte de los operarios.







Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el barrido y recolección de los residuos generados durante la intervención, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Glorieta Las Vacas, posterior a la intervención realizada por los operarios.

INTERCAMBIADOR VIAL ACCESO PUENTE METALICO MARGEN IZQUIERDA





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del intercambiador vial acceso Puente Metálico en la Margen Izquierda, previo a la intervención.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la recolección y el empaquetado de los residuos generados durante la intervención.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del intercambiador vial posterior a las actividades desarrolladas.

INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 41 CARRERA 30





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del intercambiador vial de la calle 41 con carrera 30, previo a la intervención por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el barrio y recolección de los residuos generados durante la intervención.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del sitio posterior a la intervención realizada.

INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 49 CARRERA SEGUNDA





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del Intercambiador Vial previo a intervención por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el barrio y recolección de los residuos generados durante la intervención.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del intercambiador vial, posterior a la intervención realizada por parte de los operarios.

INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del Intercambiador Vial Frente al Estadio de Beisbol 18 de Junio, previo a la intervención.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el barrio y recolección de los residuos generados durante la intervención.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del intercambiador vial, posterior a la intervención realizada por parte de los operarios.

PARQUE RECREO CALLE 68 CARRERA PRIMERA





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del Parque Recreo Calle 68 carrera primera, previo a la intervención por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el barrido y recolección de los residuos generados durante la intervención.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del Parque Recreo, posterior a la intervención realizada por parte de los operarios.

PISTA ATLETICA VILLA OLIMPICA NORTE





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Pista Atlética de la Villa Olímpica Norte, previo a intervención por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el barrido y recolección de los residuos generados durante la intervención, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Pista Atlética, posterior a la intervención realizada.

RIO CENTRO INTEGRADO INTELIGENTE





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del Rio Centro Integrado Inteligente, previo a la intervención por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el barrio y recolección de los residuos generados durante la intervención.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del sitio posterior a la intervención realizada por parte de los operarios.

RONDA SINU – CENTRO





Las imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Ronda Sinú – Centro previo a las actividades de poda de césped por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Ronda Sinú – Centro previo a las actividades de poda de césped por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda de arbustos por medio de una Cortaseto por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian el barrido de zonas verdes y duras en la Ronda Sinú – Norte, y la recolección de los residuos.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de los arbustos de la Ronda Sinu – Centro, posterior a la poda por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Ronda Sinu – Norte, posterior a las actividades realizadas.

RONDA SINU – NORTE





Las imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Ronda Sinú – Norte previo a las actividades de poda de césped por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las imágenes anteriores evidencian el empaquetado de los residuos generados durante las actividades de poda de césped, barrido y recolección de hojas secas presentes en zonas verdes y zona dura y el estado de la ronda Sinu Norte posterior a las actividades realizadas.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Ronda Sinu – Norte, posterior a las actividades realizadas.

SEPARADOR VIAL CALLE 44 – CALLE 50 CARRERA SEGUNDA





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial del separador vial comprendido entre calle 44 hasta la calle 50 con carrera segunda.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las imágenes anteriores evidencian el barrido, recolección y empaquetado de los residuos generados durante la poda del césped, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del separador vial posterior a la poda del césped, barrido, empaquetado y recolección de los residuos generados durante la actividad.

SEPARADOR VIAL CALLE 44 – CALLE 49 AVENIDA CIRCUNVALAR





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del separador vial comprendido entre calles 44 y calle 49 con avenida circunvalar.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las imágenes anteriores evidencian el barrido, recolección y empaquetado de los residuos generados durante la poda del césped, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del separador vial posterior a la intervención realizada por parte de los operarios.

SEPARADOR VIAL CALLE 69 AVENIDA CIRCUNVALAR HASTA GLORIETA MOCARI





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial del separador vial comprendido entre calle 69 con avenida circunvalar hasta la Glorieta Mocarí.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del separador vial posterior a la poda del césped, barrido, empaquetado y recolección de los residuos generados durante la actividad.

SEPARADOR VIAL CALLE 72 – CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del separador vial comprendido entre calle 72 hasta la calle 60 con avenida circunvalar, previo a la intervención por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el barrido y recolección de los residuos generados durante la intervención.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del separador vial comprendido entre calle 72 hasta calle 60 con avenida circunvalar, posterior a la intervención por parte de los operarios.

VILLA OLIMPICA MARGEN IZQUIERDA





Las imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Villa Olímpica – Margen Izquierda previo a las actividades de poda de césped por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las imágenes anteriores evidencian la recolección y empaquetado de los residuos generados durante la poda del césped de la Villa olímpica occidental.





Las imágenes anteriores evidencian el estado de la Villa Olímpica – Margen Izquierda posterior a la intervención realizada por los operarios.

ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Zona Verde debajo del Puente Asilo, previo a la intervención por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la remoción de maleza en las plantas ornamentales y el barrido y recolección de los residuos generados durante la actividad.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian los residuos debidamente empaquetados y el estado de la Zona Verde Debajo del Puente Asilo posterior a las actividades realizadas.

NICOLAS ELIAS AYALA HERRERA
Rep. Legal Consorcio Jardines Del Sinú.

INFORME PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)

5530

Consorcio jardines del Sinú

INFORME DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG - SST.

CONTRATO Nº LP-SPM-003-2025.

MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, JARDINES Y ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.



PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2025

Este informe ha sido elaborado por el CONSORCIO JARDINES DEL SINU con el cumplimiento de aspectos técnicos establecidos por la entidad contratante y la normatividad vigente de Colombia. El equipo de SST y con el apoyo en campo del inspector SST del consorcio, ejerce una función de control y seguimiento en cada uno de los ítems establecidos en la Seguridad industrial, Salud ocupacional y Medio ambiente del proyecto, brindando educación al personal en campo en lo relacionado con la seguridad e higiene ocupacional, realizando sesiones de capacitación en diversos temas relacionados en SST Y MA.

Realizando, reportando y haciendo capacitaciones e investigaciones en SST entre otras cosas propias de los controles operacionales a riesgos de la obra, por lo cual se mantiene presencia permanente y revisiones documentales que permitan mantener el proyecto en condiciones seguras. Dado el caso que se identifiquen aspectos o situaciones no deseadas estas se informaran tanto al director como al Arquitecto residente de la Obra, para que se tomen las medidas correspondientes para dar soluciones eficientes y oportunas en caso de una emergencia no deseada.

OBJETIVOS

GESTION AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

- Gestión ambiental en las actividades de ejecución.
- Manejo de herramientas, equipos y transporte
- Manejo y disposición de los desechos de poda.
- Manejo de campamentos e instalaciones temporales o permanentes.
- Manejo de redes de servicios públicos
- Manejo de residuos sólidos, líquidos, combustibles, aceites y sustancias Químicas.
- Control de emisiones atmosféricas

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA

- Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
- Diseño de programa de SST en obra
- Matriz de riesgos
- Matriz de impacto ambiental
- Capacitaciones
- Inspecciones
- Dotación de personal
- Exámenes de ingreso
- Señalización de la obra
- Aislamiento de la obra y señalización
- Otras Actividades
- Brigadas de orden y aseo

Consorcio jardines del Sinú

INTRODUCCION

El presente informe de seguimiento en seguridad industrial salud ocupacional y medio ambiente corresponde al periodo comprendido entre el 04 de diciembre de 2025 hasta el 24 de diciembre de 2025, en la obra que viene adelantando los servicios de MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, JARDINES Y ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Se describe de forma detallada las labores realizadas en cada uno de los objetivos anteriormente mencionados.

Así mismo se anexa copia de los formatos y evidencia de SST (permisos de trabajo, inspecciones de aseo, maquinas, oficinas), correspondientes a las fechas señaladas anteriormente, también se entrega copia en medio físico de las capacitaciones dadas a los trabajadores con relación a la seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, que se debe hacer en obra.

OBJETIVOS

Los objetivos que se plantean en el proyecto deben de ser cumplidos para minimizar los impactos que puedan ocasionarse al medio ambiente, con la ejecución de la obra; dado lo anterior los objetivos planteados son los siguientes:

- Identificar, definir, evaluar, prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos que puedan afectar a los trabajadores, comunidad, recursos naturales y el medio ambiente, durante la ejecución de la obra.
- Dar cumplimiento a la Legislación Ambiental y de Seguridad Social aplicable al proyecto, así como de las resoluciones expedida por la Autoridad Ambiental, a través de las cuales se otorgan permisos a la obra.
- Dar cumplimiento a las obligaciones de carácter ambiental y de gestión social, según lo requerido por la entidad contratante.
- Prevenir y controlar los riegos laborales que se presenten en la obra.

GESTION AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES

MANEJO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

El contratista está sometido a mitigar cada uno de los impactos que se puedan ocasionar por el uso de equipos en la obra, y aquellos que se encuentren en mal estado.

Los impactos que se deben mitigar son:

- Generación de ruido.
- Derrames de combustibles y aceites.
- Deterioro de la cobertura vegetal.

Para esto cada una de las maquinas es inspeccionada cada mes, para detectar posibles fallas y evitar retrasos en las actividades. En el momento en que la maquinaria que se encuentre en la obra presente fallas mecánicas, se ha tenido la precaución de que si hay derrames de aceites estos sean retirados inmediatamente utilizando el kit ambiental o que por lo menos se cubran con arena para posteriormente ser removidos, evitando así la contaminación del suelo. Estos cuidados se mantendrán durante la ejecución del proyecto bajo la supervisión del Ingeniero Residente, operadores de máquina, Ingeniero ambiental, maestro de Obra e Inspector SST.

MANEJO DE SEDE ADMINISTRATIVA E INSTALACIONES TEMPORALES DEL CONSORCIO JARDINES DEL SINU.

Se cuenta con una sede administrativa, la cual tiene anexo un espacio de cerca de 800 M2 para el parqueo de camiones de riego y transporte. Así mismo, para el acopio de plantas y árboles; el cual se encuentra con toda la dotación necesaria y útil, basándose en los requerimientos mínimos. La sede administrativa se encuentra ubicada en la carrera 14 F1 No. 46 – 42 P2 urbanización el puente número 1, Montería – Córdoba.

La sede administrativa cuenta con una oficina, un sitio de disposición de materiales y herramientas menores, zonas destinadas para el aseo personal como lo es el baño, canecas para el manejo de los diferentes residuos generados en la obra y en el interior del campamento, identificados con canecas roja y verde.

En la oficina de la sede administrativa donde se desarrollan diferentes actividades y donde se archivan todos los formatos para el desarrollo de obra también se encuentran afiches alusivos a la prevención de accidentes de trabajo, con el fin de que cada uno de los trabajadores identifique y estén familiarizados con los riesgos que se pueden presentar en la obra.

MANEJO DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS.

El contratista cuenta con personal calificado y con experiencia para realizar los trabajos de poda, remoción de especies, fertilización, riego, mantenimiento de gramilla de escenarios deportivos y siembra de césped, quienes se encuentran dotados con los EPP necesarios para la realización de las actividades. También se cuenta con información de redes de servicios públicos para evitar daños en las instalaciones existentes, las empresas prestadoras de los servicios de energía (AFINIA), para el caso de podas talas de árboles que estén cerca de redes.

Consorcio jardines del Sinú

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DISEÑO PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Este plan se diseña de acuerdo al panorama de factores de riesgos, se establece un plan de acción de riesgos prioritarios en la obra, según los requerimientos exigidos por la entidad contratante y lo establecido por la normatividad en Colombia.

- Se envió a la Interventoría en medio digital, y en la sede administrativa del consorcio se encuentra publicado el plan de acción mencionado anteriormente.

Actualmente se está coordinando algunas actividades pendientes con la ARL POSITIVA, como complemento de la formación de riesgos que puedan desencadenar un siniestro no deseado.

MATRIZ DE RIESGOS

Se elaboró de acuerdo a los riesgos existentes en las obras, posteriormente se socializa con los trabajadores.

- El registro de este ítem se encuentra en los formatos de asistencia de las capacitaciones, ubicados en el folder que está en la sede administrativa del consorcio.
- Se encuentra publicado en la sede administrativa.
- Este formato se actualiza dependiendo del cambio en las actividades del proceso, y a actual en curso ha permanecido sin modificaciones y está vigente.

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

Es suministrada por la contratista y posteriormente se socializa con los trabajadores, para concientizar a los trabajadores de los impactos generados durante la ejecución del proyecto al medio ambiente y a la comunidad en general.

CAPACITACIONES

De conformidad se establecen las capacitaciones, de acuerdo a los riesgos encontrados en la obra. Dado lo anterior se procedió a realizar las capacitaciones correspondientes.

- Se realiza capacitación de refuerzo en todo lo correspondiente a seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, es decir un resumen de los temas que tienen mayor relevancia en la ejecución del proyecto. (Permisos de trabajo, inspecciones, factores de riesgo ocupacional, manejo de residuos, uso de los EPP, afiliaciones de seguridad social, entre otros.)

Consorcio jardines del Sinú

INSPECCIONES

Este portafolio se realiza para llevar control de actividades y requerimientos de seguridad industrial en la obra. Este ítem consta de las siguientes inspecciones:

- Inspección al uso y estado de EPP
- Inspección de maquinas
- Inspección de orden y aseo
- Inspección de sustancias químicas, herramientas y equipos.

Es importante aclarar que en la ejecución del proyecto no se están utilizando sustancias químicas de alta peligrosidad, sin embargo, mantenemos hojas de seguridad para algunos productos de uso común en el proceso constructivo. (Gasolina, aceite, fertilizantes).

DOTACION DE PERSONAL:

Los EPP suministrados al personal se hace dependiendo del tipo de actividad a realizar, cuando ingrese personal nuevo a la obra, o cuando se haga reposición de los, mismos.

El registro de este ítem lo posee el almacenista de obra del contratista en su respectivo folder que está ubicado en la sede administrativa del consorcio.

ACTIVIDADES RUTINARIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

En la ejecución de esta actividad se toman las medidas preventivas para minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo.

- Se refuerza al personal en los mecanismos de protección de la actividad en ejecución.
- Se realiza supervisión por el ingeniero residente, inspector SST, maestro de obra, etc. para llevar el proceso constructivo de forma segura y evitar accidente laboral.
- Se suministra los EPP para los riesgos a cubrir de la actividad.

SEÑALIZACION DE LA OBRA

AISLAMIENTO DE LA OBRA Y SEÑALIZACIÓN.

El contratista realiza la debida señalización de área de trabajo utilizando, cinta preventiva, colombinas, avisos y conos reflectivos. Se cuenta con avisos informativos que indican el PARE y SIGA de vehículos.

Consorcio jardines del Sinú

BRIGADAS DE ORDEN Y ASEO

El contratista cuenta con un personal encargado de las labores de limpieza en las áreas intervenidas, los residuos generados por las distintas actividades son almacenados en bolsas plásticas biodegradables de color verde. La recolección se realiza diariamente por la empresa prestadora del servicio de aseo.

CONCLUSIONES

Son proyectos cuyos impactos son por naturaleza específicos al sitio y no afectan de manera considerable a las poblaciones humanas ni alteran áreas de importancia ambiental como los humedales, los bosques nativos, las praderas y otros hábitats naturales importantes. Los impactos ambientales frecuentemente son irreversibles y en la mayoría de los casos, las medidas de mitigación deben ser diseñadas para facilitar los procesos. El manejo ambiental debe estar encaminado a efectuar acciones preventivas que permitan responder a la funcionalidad y buenas prácticas que accedan al desarrollo de las actividades de tal manera que se prevengan, mitiguen, controlen o compensen los impactos ambientales y sociales que por la ejecución de las obras puedan generarse teniendo en cuenta el Medio Ambiente.

La salud ocupacional no se limita a cuidar las condiciones físicas del trabajador, sino que también se ocupa de la cuestión psicológica. Para los empleadores, la salud ocupacional propone un apoyo al perfeccionamiento del trabajador y al mantenimiento de su capacidad de trabajo.

Los problemas más usuales de los que debe ocuparse la salud ocupacional son las fracturas, cortaduras y distensiones por accidentes laborales, los trastornos por movimientos repetitivos, los problemas de la vista o el oído y las enfermedades causadas por la exposición a sustancias antihigiénicas o radioactivas. También puede encargarse del estrés causado por el trabajo o por las relaciones laborales.

Para asegurar un buen ambiente laboral, seguro y estable, se desarrollan programas de salud ocupacional, compuestos de una serie de planes que giran en torno a la salud de los empleados.

El contratista está cumpliendo con todos los requerimientos de la entidad contratante, con el fin de reducir los impactos que se ocasionan con la ejecución de las actividades inherentes al proyecto.

A todo el personal de la obra, Ingenieros, Personal Técnico, Inspectores, Obreros, Operadores de máquinas, entre otros, se les educa acerca de los riesgos que se pueden presentar con el desarrollo de las actividades, actualmente nos encontramos realizando pavimentación y adecuación del terreno, los riesgos que se presentan son inminentes y requieren de especial cuidado y tratamiento.

Consorcio jardines del Sinú

ANEXOS

- **ENTREGA DE DOTACION**
- **ENTREGA DE CARNÉS**
- **EVIDENCIA DE BAÑO DE SERVICIO.**
- **EVIDENCIA DE CAMILLA DE EMERGENCIA**
- **CHARLAS DE SEGURIDAD y/o CAPACITACIONES**
- **CERTIFICADO DE CURSO DE ALTURA.**
- **SEÑALIZACION DE AREAS DE TRABAJO.**
- **PLAN DE GESTION AMBIENTAL**
- **PLAN DE MANEJO DE TRAFICO**
- **PLAN DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

ENTREGA DE DOTACION

La entrega de la dotación en Colombia se refiere al suministro de calzado y prendas de vestir necesarios para el desempeño adecuado de las labores por parte de los trabajadores. Esta obligación a cargo del empleador se debe cumplir al menos tres veces al año, según el artículo 230 del CST.

Tienen derecho a la dotación todos los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales; quien devengue más de dos salarios mínimos no tiene tal derecho.

Además, para tener derecho a la dotación dice el artículo 230 del código sustantivo del trabajo que a la fecha de la entrega de la dotación el trabajador debe llevar más de tres meses vinculado con la empresa.

Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú



Se evidencia la entrega de dotación a operarios.



Consorcio jardines del Sinú



La dotación está compuesta por un par de zapatos y un vestido de labor, lo que se debe entender como un pantalón y una camisa, o un vestido para el caso de las mujeres. La dotación debe corresponder a la actividad que desarrolla el trabajador y al medio ambiente en que se desempeña. Existe una antigua norma del ministerio del trabajo que puede ilustrarnos respecto a los elementos y condiciones que debe tener una buena dotación.

Se trata de la resolución 46 de 1952 que en su artículo 2 dice:

«Los overoles o vestidos de trabajo de qué trata el artículo 232 del Código Sustantivo de Trabajo deben ser apropiados para la clase de labores que desempeñen los trabajadores y de acuerdo con el medio ambiente en donde ejercen sus funciones, de acuerdo con la siguiente clasificación:

a) Overol, liviano sin mangas o con mangas cortas, para trabajadores de clima cálido;

b) Overol completo de una sola pieza de dos piezas, para trabajadores de clima frío;

c) Blusas o chompas para trabajadores de oficina, y

d) Blusas o delantales para trabajadores.»

Consorcio jardines del Sinú



La imagen anterior nos muestra el personal debidamente uniformado con respecto a las actividades que realizan en campo.

ENTREGA DE CARNÉS.

Las empresas podrán, a su juicio y como control de identificación del personal que le preste servicios en sus distintas modalidades, expedirles a sus trabajadores, contratistas y su personal y a los trabajadores en misión un carné en donde conste, según corresponda, el nombre del trabajador directo, con el número de cédula y el cargo. En tratándose de contratistas el de las personas autorizadas por este o del trabajador en misión, precisando en esos casos el nombre o razón social de la empresa contratista o de servicios temporal e igualmente la clase de actividad que desarrolle.





Carnés entregados a los operarios.

Consorcio jardines del Sinú



Grupo de operarios con sus respectivos carnés.



Operarios con su respectivo carné y estuche protector para el brazo.

Consorcio jardines del Sinú

BAÑO DE SERVICIO PARA USO DE LOS OPERARIOS.

La norma de saneamiento tiene como objetivo garantizar que el contratista ponga a disposición baños portátiles para uso de los empleados evitando así algún tipo de afección debido a no tener acceso a un baño. Se tiene que proporcionar un número suficiente de baños móviles para evitar largas filas.





Baño de servicio para uso exclusivo de los operarios.

Consorcio jardines del Sinú

USO DE LA CAMILLA DE EMERGENCIA CON CUELLO ORTOPEDICO.

La camilla es el medio principal para el traslado de personas enfermas y/o lesionadas en tránsito en una posición yacente, de forma segura y confortable mientras se facilita su tratamiento.

Las camillas de emergencia están diseñadas para el transporte e inmovilización de pacientes en situaciones de evacuación y atención de primeros auxilios. Ideales para todo tipo de rescate, bien sea en agua o en tierra; especiales para evacuaciones de lugares confinados y superficies irregulares. El poseer una camilla de emergencia en la oficina, lugar de trabajo y en otros lugares, es bastante importante y necesario, dado que en caso de tener un accidente esta herramienta facilita el traslado de la persona herida y afectada sin causarle molestias o incluso más dolor.



Camilla de asistencia con cuello ortopédico.



Camilla de asistencia con cuello ortopédico.

CAPACITACION DEL PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

Uno de los beneficios más evidentes de la capacitación en seguridad laboral es la reducción de accidentes y lesiones en el lugar de trabajo. Cuando los empleados están debidamente capacitados en las prácticas de seguridad, son menos propensos a cometer errores que puedan resultar en accidentes graves. Esto no solo protege a los trabajadores, sino que también evita costosos litigios y multas para la empresa.

La capacitación en seguridad laboral ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones y normativas vigentes en materia de seguridad en el trabajo. Las empresas que no cumplen con estas normativas pueden enfrentar sanciones severas. La capacitación adecuada garantiza que los empleados estén al tanto de las regulaciones y las sigan de manera adecuada.

Consorcio jardines del Sinú

SEÑALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PARA SEGURIDAD DE LOS OPERARIOS Y TRANSEÚNTES. (CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DETRÁFICO)

De acuerdo al Manual de Señalización Vial, el Plan de Manejo de Tránsito o PMT se define como "una herramienta técnica que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar el impacto generado en las condiciones normales de movilización y desplazamientos de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas y comunidad en general) causados por la ejecución de una obra.

De conformidad con el artículo 101 de la Ley 769 de 2002 del Código Nacional de Tránsito, toda empresa pública, privada y/o persona particular que altere la movilidad y/o intervenga el espacio público deberá contar con la aprobación de la autoridad competente de un Plan de Manejo de Tránsito.

Recomendaciones tenidas en cuenta por el CONSORCIO BARIT ZV para la realización y puesta en marcha de un PMT

1. Se realizó un inventario de los dispositivos que planeas usar, asegurándote de que estén limpios y en óptimas condiciones para su funcionamiento.
2. Se revisó permanentemente que haya una adecuada instalación de acuerdo con los planos de control del PMT aprobados.
3. Se analizó con el equipo de trabajo que los procedimientos definidos sean seguros y cuenten con equipos de protección personal adecuados para cada uno de los operarios y colaboradores.
4. Se identificaron plenamente los contactos de emergencia apropiados, prevenir-anticipar y socorrer.
5. Se realizó visita previamente el sitio para identificar cualquier problema potencial, que deba ser contemplado.
6. Antes de llevar a cabo las actividades, se ubican las señales y otros dispositivos a lo largo de la zona lateral y/o berma de modo que se puedan mover rápidamente a su posición final.
7. Siempre se verifica que el espacio permita el buen desplazamiento de los conductores, usuarios de bicicleta y peatones en su instalación y realiza los ajustes necesarios (informa los cambios a la Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial).
8. Mantenemos de manera constante un canal de divulgación y socialización, atención a observaciones y recomendaciones a la comunidad del sector.



Señalización utilizada para control de tráfico durante el Riego de Arbustos y Gramas en el Intercambiador Vial Calle 41 carrera 30.



Señalización utilizada para control de tráfico durante el Riego de Arbustos y Gramas en el Monumento Ventana.

Consorcio jardines del Sinú





Consorcio jardines del Sinú




Las tres imágenes anteriores nos muestran la poda del césped con guadaña y el uso de Conos y pare/siga para control de tránsito y prevención de accidentes.

FACHADA OFICINA ADMINISTRATIVA



Consorcio jardines del Sinú



Sede administrativa consorcio jardines del sinu.

Sugey López Soto

SUGEY MELISA LOPEZ SOTO

C.C. 1.233.339.005

SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901936900
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO JARDINES DEL SINU
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CL 24 3 56 PI 2 OF 202	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de paisajismo y servicios de mantenim
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5167800745			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	14						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/16			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0573637477

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	3	$ 182.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 182.400	$ 1.700	$ 184.100
230301	230301-PORVENIR	20	$ 1.347.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.900	$ 0	$ 1.347.300	$ 11.900	$ 1.359.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 816.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.200	$ 0	$ 816.200	$ 7.200	$ 823.400
230201	230201- PROTECCION	4	$ 297.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 297.500	$ 2.400	$ 299.900
SUBTOTALES:										**$ 2.643.400**	**$ 23.200**	**$ 2.666.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	22		$ 0		$ 0		$ 0	$ 340.500	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 340.500	$ 3.000	$ 0	$ 343.500
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 15.200	$ 0	$ 200	$ 0	$ 15.200	$ 200	$ 0	$ 15.400
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 93.700	$ 0	$ 900	$ 0	$ 93.700	$ 900	$ 0	$ 94.600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 63.300	$ 0	$ 600	$ 0	$ 63.300	$ 600	$ 0	$ 63.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 110.500	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 110.500	$ 1.000	$ 0	$ 111.500
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 15.200	$ 0	$ 200	$ 0	$ 15.200	$ 200	$ 0	$ 15.400
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 15.200	$ 0	$ 200	$ 0	$ 15.200	$ 200	$ 0	$ 15.400
SUBTOTALES:													**$ 653.600**	**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 659.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	34		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.138.500	$ 1.138.500	$ 10.100	$ 0	$ 1.148.600
SUBTOTALES:									**$ 1.138.500**	**$ 10.100**	**$ 0**	**$ 1.148.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	34	$ 653.800	$ 5.800	$ 659.400
SUBTOTALES:			**$ 653.600**	**$ 5.800**	**$ 659.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1003002186	SANDON JARAMILLO JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	08																
2	CC 1003395337	DURANGO PEREZ JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.992.900	FIJO		SI	08																
3	CC 1007613033	THERAN MORALES LUIS GERARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	08																
4	CC 1029730338	BARBA MEDINA SAMUEL ENRIQUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	08																
5	CC 1082424617	GOMEZ LOPEZ SANTIAGO ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	08																

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800
2	230201-PROTECCION	8	$ 531.440	$ 85.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 85.100
3	230301-PORVENIR	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800
4	230301-PORVENIR	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800
5	230301-PORVENIR	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200
2	EPS002-SALUD TOTAL	8	$ 531.440	$ 21.300	$ 0	$ 21.300
3	EPS002-SALUD TOTAL	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200
4	NUEVA EPS CM	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200
5	EPS002-SALUD TOTAL	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200

SEGURIDAD SOCIAL — ARP Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26.500
2	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 531.440		$ 37.000
3	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26.500
4	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26.500
5	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26.500

PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
8	$ 379.600	CCF16-COMFACOR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	$ 531.440	CCF16-COMFACOR	$ 21.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	$ 379.600	CCF16-COMFACOR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	$ 379.600	CCF16-COMFACOR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	$ 379.600	CCF16-COMFACOR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla pagada
Planilla pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901936900
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO JARDINES DEL SINU
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CL 24 3 56 PI 2 OF 202	TELEFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de paisajismo y servicios de mantenim
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5167800745			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			14				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0573637477

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901936900
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO JARDINES DEL SINU
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CL 24 3 56 PI 2 OF 202	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de paisajismo y servicios de mantenim
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5167800745	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	14		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0573637477

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN									SALUD								ARP														
																														FSP			APORTES VOLUNTARIOS																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
19	CC 1138075976	CERRA RAMOS MARLON ESTIVEN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26.500	8	$ 379.600	CCF16-COMFACOR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1233339005	LOPEZ SOTO SUSBY MELISA	DEPEND		$ 4.501.107	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	8	$ 1.200.296	$ 192.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.100	ESSC07-ASOC MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	8	$ 1.200.296	$ 48.100	$ 0	$ 48.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 1.200.296		$ 83.600	8	$ 1.200.296	CCF16-COMFACOR	$ 48.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 15645967	MARTINEZ ESCUVIA LUIS CARMELO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800	EPS002-SALUD TOTAL	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26.500	8	$ 379.600	CCF16-COMFACOR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 70527512	PAYARES PASTRANA ALBEIRO MANUEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800	EPS002-SALUD TOTAL	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26.500	8	$ 379.600	CCF16-COMFACOR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 78674712	MARSIGLIA GONZALEZ DARIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26.500	8	$ 379.600	CCF16-COMFACOR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 78688712	DIAZ PACHECO CARLOS MIGUEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800	EPS002-SALUD TOTAL	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26.500	8	$ 379.600	CCF16-COMFACOR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 78695711	MUNOZ PEREZ RAFAEL EMIDIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26.500	8	$ 379.600	CCF16-COMFACOR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 78698544	DELGADO YANES FELIX MANUEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800	EPS002-SALUD TOTAL	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26.500	8	$ 379.600	CCF16-COMFACOR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 78703815	PETRO POLO JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800	EPS002-SALUD TOTAL	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26.500	8	$ 379.600	CCF16-COMFACOR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 79710514	BURGOS GUERRA JUAN CARLOS	DEPEND		$ 4.501.107	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	8	$ 1.200.296	$ 192.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.100	EPS005-SANITAS S.A.	8	$ 1.200.296	$ 48.100	$ 0	$ 48.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 1.200.296		$ 83.600	8	$ 1.200.296	CCF16-COMFACOR	$ 48.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 79712082	DE HOYOS SALAS MANUEL ANTONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800	EPS002-SALUD TOTAL	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26.500	8	$ 379.600	CCF16-COMFACOR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 79747610	DE LA CRUZ BENAVIDES GIL ANTONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800	EPS002-SALUD TOTAL	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26.500	8	$ 379.600	CCF16-COMFACOR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 79747793	DIAZ URANGO EDWIN DE JESUS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800	EPS002-SALUD TOTAL	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26.500	8	$ 379.600	CCF16-COMFACOR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901936900
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO JARDINES DEL SINU
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CL 24 3 56 PI 2 OF 202	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de paisajismo y servicios de mantenim
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5167800745			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			14				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/16			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0573697477

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

	DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
32	CC 76752476	BERNETT DIAZ MARCOS ANTONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI		06															230301-PORVENIR	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26.500	8	$ 379.600	CCF16-COMFACOR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 76753841	RIVERO MARTINEZ PEDRO ANTONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI		06															230301-PORVENIR	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800	EPS002-SALUD TOTAL	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26.500	8	$ 379.600	CCF16-COMFACOR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 76754545	MADERA DIAZ RAMIRO ANTONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI		06															230301-PORVENIR	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800	EPS002-SALUD TOTAL	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26.500	8	$ 379.600	CCF16-COMFACOR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 5.104.300

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901936900
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO JARDINES DEL SINU
CIUDAD/MUNICIPIO:		MONTERIA DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CL 24 3 56 PI 2 OF 202	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de paisajismo y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**5167800745**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		14			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0573637477

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	$ 269.900
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 823.400
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	3	$ 184.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	20	$ 1.359.200
		SUBTOTAL:	34	**$ 2.636.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 63.900
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 15.400
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	22	$ 343.500
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 111.500
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	4	$ 94.600
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 15.400
9015432116	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 15.400
		SUBTOTAL:	34	**$ 659.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8910800051	CCF16	CCF16-COMFACOR	34	$ 659.400
		SUBTOTAL:	34	**$ 659.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	34	$ 1.148.600
		SUBTOTAL:	34	**$ 1.148.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 5.059.100**
VALOR MORA:	**$ 45.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 5.104.300**

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Planilla Asist

Fecha: 16/12/2025 Hora: 12:04:00

Jornada: Normal

Oficina: 1570

Terminal: CJ1570W102

Usuario: KZL

- No.de planilla / PIN: 5167800745

Periodo Liquidado: 2025/12

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: $5,104,300.00

Costo Transaccion: $0.00

No Transaccion: 637477

Quien Realiza la Transaccion

- Tipo Id: CC

Numero ID: 78760616

Transaccion exitosa en linea:

Por favor verifique que la informacion impresa es correcta.

Scanned with CamScanner

DECLARACIONES JURAMENTADAS

CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Consorcio jardines del Sinú

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

NICOLAS ELIAS AYALA HERRERA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.067.967.084 de Sahagun - Córdoba, actuando en representación legal de CONSORCIO JARDINES DEL SINU, identificado con Nit 901.936.900 – 1, en calidad de CONTRATISTA, mediante contrato No. **LP-SPM-003-2025**, cuyo objeto es "*MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, JARDINES Y ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA*", celebrado con el Municipio de Montería,

CERTIFICO

Que el personal profesional y técnico de conformidad a la propuesta económica del contrato en mención, se encuentra a paz y salvo en los aportes de seguridad social y parafiscales, correspondiente al mes de octubre de 2025, exigidos por la ley. Los cuales se describen continuación:

LISTADO DE PROFESIONALES

Nº	NOMBRES	FUNCION	IBC	VALOR PAGADO	NUMERO DE PLANILLA	DEDICACION
1	JUAN CARLOS BURGOS GUERRA.	ARQUITECTO RESIDENTE	$4.501.107	$1.393.700	5167669428	100%
2	ALEXANDER SAIBIS AYALA	DIRECTOR DE OBRA.	$7.500.421	$2.397.600		55%
3	SUGEY MELISSA LOPEZ SOTO.	SISO	$4.501.107	$1.393.700		50%
4	NICOLAS ELIAS AYALA HERRERA.	REPRESENTANTE LEGAL	$1.423.500	$440.900		50%
5	IVIS SIERRA PEREZ	SECRETARIA	$2.300.376	$395.300		60%
6	JHON JAIRO DURANGO PEREZ	CONDUCTOR	$1.992.900	$457.400		100%

LISTADO DE OPERARIOS

Nº	NOMBRE	CEDULA	IBC	VALOR PAGADO	NUMERO DE PLANILLA
1	ALBEIRO MANUEL PAYARES PASTRANA	70.527.512	$1.423.500	$440.900	5167669428
2	CARLOS ALBERTO HINCAPIE ROJAS	10.777.369	$1.423.500	$440.900	5167669428

Consorcio jardines del Sinú

3	CARLOS MIGUEL DIAZ PACHECO	78.688.712	$1.423.500	$440.900	5167669428
4	DAIRO ALBERTO CAUSIL MARQUEZ	11.002.405	$1.423.500	$440.900	5167669428
5	DIMAS SANDOVAL ALMANZA	10.784.630	$1.423.500	$440.900	5167669428
6	EDWIN DE JESUS DIAZ URANGO	78.747.793	$1.423.500	$440.900	5167669428
7	FELIX DELGADO YANEZ	78.698.544	$1.423.500	$440.900	5167669428
8	GABRIEL RAUL BERROCAL BARRERA	10.934.479	$1.423.500	$440.900	5167669428
9	GERMAN GOMEZ SEÑA	1.063.173.718	$1.423.500	$440.900	5167669428
10	GIL DE LA CRUZ BENAVIDES	78.747.610	$1.423.500	$440.900	5167669428
11	GARY ALBEIRO MARSIGLIA GONZALEZ	78.674.712	$1.423.500	$440.900	5167669428
12	HERNAN ESTIVEN DIAZ REGINO	1.062.960.322	$1.423.500	$412.400	5167669428
13	IVAN DARIO OGAZA PELLEGRINO	10.775.321	$1.423.500	$411.500	5167669428
14	JHON JAIRO SANDON JARAMILLO	1.003.002.180	$1.423.500	$440.900	5167669428
15	JUAN CARLOS MADRID DELGADO	1.067.878.950	$1.423.500	$440.900	5167669428
16	JUAN CARLOS PETRO POLO	78.703.815	$1.423.500	$440.900	5167669428
17	LUIS CARLOS MEDINA RODRIGUEZ	1.067.923.866	$1.423.500	$440.900	5167669428
18	LUIS CARMELO MARTINEZ ESQUIVIA	15.645.967	$1.423.500	$440.900	5167669428
19	LUIS GERARDO THERAN MORALEZ	1.007.613.033	$1.423.500	$440.900	5167669428
20	MANUEL ANTONIO DE HOYOS SALAS	78.712.082	$1.423.500	$440.900	5167669428
21	MARCOS BERNETT DIAZ	78.752.478	$1.423.500	$440.900	5167669428
22	MARLON STIVEN CERRA RAMOS	1.138.075.976	$1.423.500	$440.900	5167669428
23	MATEO LUIS GONZALEZ SALGADO	1.067.872.404	$1.423.500	$411.500	5167669428
24	PEDRO ANTONIO RIVERO MARTINEZ	78.753.841	$1.423.500	$440.900	5167669428
25	RAFAEL MUÑOZ PEREZ	78.695.711	$1.423.500	$418.100	5167669428
26	RAMIRO MADERA DIAZ	78.754.645	$1.423.500	$440.900	5167669428
27	SAMUEL ENRIQUE BARBA MEDINA	1.029.720.338	$1.423.500	$440.900	5167669428
28	SANTIAGO ANDRES GOMEZ LOPEZ	1.062.424.817	$1.423.500	$440.900	5167669428

Dada en montería a los NUEVE (09) días del mes de diciembre de 2025.

NICOLAS ELIAS AYALA HERRERA.
REP. LEGAL CONSORCIO JARDINES DEL SINU
CC: 1.067.967.084
CONTRATISTA

DECLARACION JURAMENTADA PACTO DE TRANSPARENCIA

Consorcio jardines del Sinú

DECLARACION JURAMENTADA DE CUMPLIMIENTO AL PACTO DE TRANSPARENCIA Y DECLARACIONES DE LA CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

El suscrito representante legal del CONSORCIO JARDINES DEL SINU **NICOLAS ELIAS AYALA HERRERA,** identificado con cedula de ciudadanía número 1.067.967.084 de Montería – Córdoba, manifiesta bajo la gravedad del juramento, que:

1. Hemos apoyado las acciones del Municipio de Montería para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. **No estamos en causal de inhabilidad** alguna para celebrar el contrato objeto del Instrumento de Agregación de Demanda en referencia.

3. Nos comprometemos a **NO OFRECER** y **NO DAR** dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores del Municipio de Montería Colombia, directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto las prácticas anticompetitivas en el Instrumento de Agregación de Demanda en referencia.

5. Nos comprometemos a revelar y entregar la información que sobre el Instrumento de Agregación de Demanda en referencia nos soliciten los organismos de control del Municipio de Montería.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Las comunicaciones que se formulen por parte de la presente firma proponente se realizarán de manera exclusiva a través de los medios y procedimientos previstos en los Términos de Condiciones.

8. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos, ni en su ejecución.

JARDINES DEL SINÚ

9. Actuar con lealtad y respeto hacia los funcionarios del Municipio de Montería, así como frente a la Entidad. Por lo tanto, abstenerse de utilizar herramientas para dilatar las actuaciones.

10. Así mismo, nos comprometemos a:

    10.1 Suscribir entre los empleados, proveedores y subcontratistas un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la ejecución del objeto del contrato.

    10.2 No ofrecer gratificaciones o atenciones en especie, ni financiar fiestas, recepciones u homenajes a funcionarios públicos o contratistas durante las diferentes etapas del proceso de ejecución del objeto del contrato.

11. Se reitera que conductas como las descritas serán judicializadas y constituyen faltas penales y/o disciplinarias muy graves y que afectan a la ciudadanía y la credibilidad y confianza en la contratación un instrumento sagrado de gestión de recursos.

Dado en Montería a los VEINTISEIS (26) días del mes de Diciembre de 2025.

NICOLAS ELIAS AYALA HERRERA
Rep. Legal Consorcio Jardines del Sinú.

DECLARACION LUGAR DE RESIDENCIA

Consorcio jardines del Sinú

DECLARACIÓN LUGAR DE RESIDENCIA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO

El suscrito representante legal del CONSORCIO JARDINES DEL SINU **NICOLAS ELIAS AYALA HERRERA,** identificado con cédula de ciudadanía número 1.067.967.084 de Montería – Córdoba, manifiesta bajo la gravedad del juramento, que la totalidad de los operarios del proyecto denominado **"MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, JARDINES Y ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA**" residen en la ciudad de Montería, unos en el área urbana y otros en zona rural.

Esta declaración la realizo bajo la gravedad de juramento y en conocimiento de las implicaciones legales que me acarrea jurar en falso de conformidad con el Artículo 442. del Código Penal Colombiano que determina que:

> *"El que, en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años".*

Manifiesto no tener ninguna clase de impedimento para rendir esta declaración la cual presto bajo mi única y entera responsabilidad.

Dado en Montería a los VEINTISEIS (26) días del mes de Diciembre de 2025.

Atentamente,

NICOLAS ELIAS AYALA HERRERA
Rep. Legal Consorcio Jardines Del Sinú.

DECLARACION JURAMENTADA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES

Consorcio jardines del Sinú

DECLARACION JURAMENTADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES.

El suscrito representante legal del CONSORCIO Jardines del Sinú **NICOLAS ELIAS AYALA HERRERA,** identificado con cedula de ciudadanía número 1.067.967.084 de Montería – Córdoba, manifiesta bajo la gravedad del juramento, que:

A la fecha se ha dado cumplimiento al contenido del plan de manejo ambiental presentado para el proyecto denominado: **"MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, JARDINES Y ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"**, así mismo, que no se cuenta con sanciones o con medidas preventivas abiertas o procesos de ejecución ante las autoridades ambientales, además conozco de las sanciones establecidas por transgresión a las mismas, así como los efectos legales consagrados y declaro bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presenta documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni tampoco el consorcio que represento.

Dado en Montería a los VEINTISEIS (26) días del mes de Diciembre de 2025.

Atentamente,

NICOLAS ELIAS AYALA HERRERA
Rep. Legal Consorcio Jardines del Sinú.

DECLARACION PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Consorcio jardines del Sinú

PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (ARTÍCULO 50, LEY 789 DE 2002).

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, el suscrito Representante Legal del CONSORCIO JARDINES DEL SINU: **NICOLAS ELIAS AYALA HERRERA** identificado con cedula de ciudadanía numero 1.067.967.084 expedida en Montería – Córdoba, se permite certificar que el mencionado consorcio, ha efectuado correcta y adecuadamente, el pago de sus Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensiones y ARL) y de Aportes Parafiscales (ICB, Cajas de Compensación Familiar y SENA), correspondientes a la nómina de sus empleados, durante los últimos TREINTA (30) días calendario, contados desde la fecha de suscripción del acta de inicio, en el marco del **CONTRATO Nº LP-SPM-003-2025**

Dado en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, a los VEINTISEIS (26) días del mes de Diciembre de 2025.

Cordialmente,

NICOLAS ELIAS AYALA HERRERA
CC. 1.067.967.084
Representante Legal Consorcio Jardines Del Sinú.

JARDINES DEL SINÚ

CERTIFICADO DE DONACION DE RESIDUOS

vivero
La primavera

Sahagún, diciembre 26 de 2025.

CERTIFICADO DE DONACION DE MATERIAL VEGETAL PRODUCTO DE PODA.

El representante legal del Vivero La Primavera, EDWIN VARGAS CASTRO identificado con cedula de ciudadanía número: 98.611.243. CERTIFICA que recibió en modalidad de DONACION del CONSORCIO JARDINES DEL SINU, residuos vegetales producto de la poda de árboles, los cuales serán aprovechados para la elaboración de abono orgánico / compost, insumo necesario para la propagación de plantas y árboles objetos de nuestra comercialización.

El material vegetal fue donado y recibido durante las fechas 9 , 15 y 24 de diciembre de 2025, proveniente del Consorcio Jardines del Sinú.

El Vivero La Primavera está inscrito en el Registro Único Tributario con el NIT. 98.611.243-3 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

El Vivero La Primavera se encuentra autorizado por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA para la comercialización de plantas y árboles ornamentales, maderables y frutales; según resolución número 097-04-24.

Atentamente.

Edwin Vargas Castro

EDWIN VARGAS CASTRO.
CC: 98.611.243

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

ASISTENCIA EN RIESGOS Y PREVENCIÓN EN ALTURAS S.A.S.

ARPA CONSULTORIAS S.A.S

Dando cumplimiento a la resolución 4272 de 2021 y bajo radicado de aprobación del Ministerio del Trabajo N° 08SE2019220000000000836 del 15 de enero de 2019, NTC 6072:2014 Bureau Veritas CO21.02026 acreditado ONAC 09-CPR-008

CERTIFICA QUE

JUAN CARLOS PETRO POLO

C.C. 78.703.815

Aprobó el curso de: CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.

NIVEL: REENTRENAMIENTO **INTENSIDAD DE: 08 HORAS**

Se expide el día: 02 del mes de: JUNIO de: 2025 en la ciudad de MONTERIA

Código: RCTA25-11208

EMPRESA:	ARL:	ENVIADO POR:
CONSORCIO JARDINES DEL SINU NIT 901936900-1	POSITIVA	NICOLAS AYALA HERRERA

Jenny D. Vanegas A.

JENNY D. VANEGAS A.
Representante Legal

José Viloria

JOSE M. VILORIA MONSALVE
Instructor Alturas Registro N° CEFTSA16858
Lic. SST 01120 de 2020

396

ASISTENCIA EN RIESGOS Y PREVENCIÓN EN ALTURAS S.A.S.

ARPA CONSULTORIAS S.A.S

Dando cumplimiento a la resolución 4272 de 2021 y bajo radicado de aprobación del Ministerio del Trabajo N° 08SE2019220000000000836 del 15 de enero de 2019, NTC 6072:2014 Bureau Veritas CO21.02026 acreditado ONAC 09-CPR-008

CERTIFICA QUE

CARLOS ALBERTO HINCAPIE ROJAS

C.C. 10.777.369

Aprobó el curso de: CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.

NIVEL: TRABAJADOR AUTORIZADO **INTENSIDAD DE: 32 HORAS**

Se expide el día: 05 del mes de: de: 2025 en la ciudad de MONTERIA

Código: TA25-5341

EMPRESA:	ARL:	ENVIADO POR:
CONSORCIO JARDINES DEL SINU NIT 901936900-1	POSITIVA	NICOLAS AYALA HERRERA

Jenny D. Vanegas A

JENNY D. VANEGAS A.
Representante Legal

Carlos Daniel R. E

CARLOS D. RUIZ ESCUDERO
Instructor Alturas Registro N° CS-CER600744
Lic. S.O 202330001026 de 2023

ARPA CONSULTORIAS S.A.S NIT: 900778417-1 CLL 53 N° 6-35 BRR LA CASTELLANA
PARA VERIFICACIÓN DEL CERTIFICADO COMUNICARSE AL TEL: 3137638354 – 3117310588
www.arpaconsultorias.com -- arpaconsultorias@gmail.com

CERTIFICADO DE POBREZA EXTREMA

389

Sisbén

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Registro válido

Fecha de consulta:	**29/05/2025**
Ficha:	**23001430116600000346**

A5

Pobreza extrema

DATOS PERSONALES

Nombres: EDWIN DE JESUS

Apellidos: DIAZ URANGO

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 78747793

Municipio: Montería

Departamento: Córdoba

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente:	**14/10/2021**
Última actualización ciudadano:	**02/11/2021**
Última actualización via registros administrativos:	

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador:	**SANTANDER DAVID NAVARRO CARRASCAL**
Dirección:	**Carrera 1w No 32 - 49 Centro Verde**
Teléfono:	**7917674 Extensión 3330**
Correo Electrónico:	**sisben@alcaldiamonteria.gov.co**

390

Sisbén

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Registro válido

Fecha de consulta: 29/05/2025

Ficha: 23001088569500000807

A1

Pobreza extrema

DATOS PERSONALES

Nombres: DIMA ENRIQUE

Apellidos: SANDOVAL ALMANZA

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 10784630

Municipio: Montería

Departamento: Córdoba

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 19/05/2023

Última actualización ciudadano: 19/05/2023

Última actualización via registros administrativos:

*Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: SANTANDER DAVID NAVARRO CARRASCAL

Dirección: Carrera 1w No 32 - 49 Centro Verde

Teléfono: 7917674 Extensión 3330

Correo Electrónico: sisben@alcaldiamonteria.gov.co

391

Sisbén
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Registro válido

Fecha de consulta: 29/05/2025

Ficha: 230014301164300003817

A3

Pobreza extrema

DATOS PERSONALES

Nombres: GARIS ALBEIRO

Apellidos: MARSIGLIA GONZALEZ

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 78674712

Municipio: Montería

Departamento: Córdoba

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 23/08/2022

Última actualización ciudadano: 23/08/2022

Última actualización via registros administrativos:

*Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: SANTANDER DAVID NAVARRO CARRASCAL

Dirección: Carrera 1w No 32 - 49 Centro Verde

Teléfono: 7917674 Extensión 3330

Correo Electrónico: sisben@alcaldiamonteria.gov.co

392

Sisbén

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Fecha de consulta: 29/05/2025

Ficha: 23417011831500002045

A3

Pobreza extrema

DATOS PERSONALES

Nombres: GERMAN ANTONIO

Apellidos: GOMEZ SEÑA

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1063173718

Municipio: Lorica

Departamento: Córdoba

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 29/11/2022

Última actualización ciudadano: 29/11/2022

Última actualización via registros administrativos:

*Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente

"La información de su encuesta debe ser revisada por inconsistencias presentadas en los procedimientos atribuibles a la recolección de información. La oficina Sisben debe realizar en un plazo no mayor a 12 meses, un proceso para dar solución a este hallazgo. En caso de que la oficina no realice este proceso en el plazo mencionado, se realizará un bloqueo preventivo de su encuesta. Si requiere mayor información por favor comunicarse con la oficina Sisbén de su municipio"

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: RICHARD GREGORIO FLOREZ CHAVERRA

Dirección: Carrera 19 Calle 4 Antigua Alcaldia

Teléfono: 7731697 - 3225164569

Correo Electrónico: sisben@santacruzdelorica-cordoba.gov.co

Sisbén
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Registro válido

Fecha de consulta: 29/05/2025

Ficha: 230014221164400000035

A4

Pobreza extrema

DATOS PERSONALES

Nombres: SAMUEL ENRIQUE

Apellidos: BARBA MEDINA

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1029720338

Municipio: Montería

Departamento: Córdoba

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 16/06/2021

Última actualización ciudadano: 14/09/2023

Última actualización via registros administrativos: 12/09/2024

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: SANTANDER DAVID NAVARRO CARRASCAL

Dirección: Carrera 1w No 32 - 49 Centro Verde

Teléfono: 7917674 Extensión 3330

Correo Electrónico: sisben@alcaldiamonteria.gov.co

¡Hemos actualizado tu información! Este proceso se realiza en los siguientes casos:

1. Por validación de información en otros registros administrativos.
2. Cuando exista nueva información reportada por Registro Social de Hogares (RSH) en fechas superiores a la última actualización de tu encuesta.

Para actualizar tu ficha utilizamos información de las siguientes entidades:

- DPS - Departamento para la prosperidad social
- MinEducación - Ministerio de Educación
- ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
- ICETEX

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, JARDINES Y ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.

	MES /SEMANA	MAYO			JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE			
		SEMANA			SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
ÍTEM	ACTIVIDAD	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	FERTILIZACION ZONAS VERDES PUBLICAS																											
2	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS EN ZONAS VERDES EXISTENTES DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.																											
3	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES FRUTALES DE ESPECIES NATIVAS EN ZONAS VERDES EXISTENTES DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.																											
4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES (INCLUYE FERTILIZANTE FOLLAJE Y ABONO ORGÁNICO).																											
5	EMPRADIZACION EN GRAMA KIKUYO/KIKUYU/PASTO AFRICANO (PENNISETUM CLANDESTINUM), CAPA VEGETAL DE COBERTURA YA ENRAIZADA).																											
6	MANTENIMIENTO GRAMILLA ESCENARIOS DEPORTIVOS.																											
7	RIEGO DE ARBUSTOS Y GRAMA.																											
8	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ARBOLES MENOR O IGUAL A H= 5M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS (NO INCLUYE EXTRACCION DE RAIZ).																											
9	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ARBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS (NO INCLUYE EXTRACCION DE RAIZ).																											
10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ARBOLES ALTURAS ENTRE H= 10M A 15M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS (NO INCLUYE EXTRACCION DE RAIZ).																											

11	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ARBOLES ALTURAS ENTRE H= 15.1M A 20M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS (NO INCLUYE EXTRACCION DE RAIZ).																												
12	PODA DE ACLAREO DE ARBOLES ALTURA ENTRE 5.1M - 10M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS.																												
13	PODA DE ACLAREO DE ARBOLES ALTURA ENTRE 10.1M - 15M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS.																												
14	PODA DE ACLAREO DE ARBOLES ALTURA ENTRE 15.1M O IGUAL 20M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS.																												
15	MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y DURAS CONSISTENTE EN LA RECOLECCION DE HOJAS SECAS, RAMAS Y BASURAS AL INTERIOR DE LAS MISMAS																												
16	IMPLEMENTACION DE GESTION DE OBRA (seguridad en el trabajo, Plan de manejo Ambiental y Plan de manejo de trafico)(PGIO).																												

NICOLAS ELIA AYALA HERRERA
Rep. Legal.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE CALIDAD

Consorcio jardines del Sinú

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD

El suscrito representante legal del CONSORCIO Jardines del Sinú **NICOLAS ELIAS AYALA HERRERA,** identificado con cedula de ciudadanía número 1.067.967.084 de Montería – Córdoba, manifiesta bajo la gravedad del juramento, que:

A la fecha se ha dado cumplimiento al contenido del plan de Calidad presentado para el proyecto denominado: **"MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, JARDINES Y ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA**", dando cumplimiento al programa de Aseguramiento de Calidad aprobado por la Interventoría. El contratista controla y ejecuta los trabajos de construcción mediante el plan de gestión integral de obras con base en los lineamientos descritos en dicho documento.

Dado en Montería a los VEINTISEIS (26) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

NICOLAS ELIAS AYALA HERRERA
Rep. Legal Consorcio Jardines del Sinú

JARDINES DEL SINÚ

CERTIFICADO PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS

Consorcio jardines del Sinú

CERTIFICACION DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS PROVISIONALES

El suscrito representante legal del CONSORCIO Jardines del Sinú **NICOLAS ELIAS AYALA HERRERA,** identificado con cedula de ciudadanía número 1.067.967.084 de Montería – Córdoba, manifiesta bajo la gravedad del juramento, que:

A la fecha se ha dado cumplimiento a la obligación del contrato para el proyecto denominado: **"MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, JARDINES Y ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"**, el cual tiene como objeto Realizar por su cuenta y Riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución del proyecto. Respondiendo por el pago del consumo de servicios públicos utilizados con ocasión de la ejecución de la obra y trabajos.

Dado en Montería a los Veintiséis (26) días del mes de Diciembre de 2025.

Atentamente,

NICOLAS ELIAS AYALA HERRERA
Rep. Legal Consorcio Jardines del Sinú

JARDINES DEL SINÚ

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES PERSONAL A CARGO, TRIBUTARIAS Y AMBIENTALES

Consorcio jardines del Sinú

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES DE PERSONAL A CARGO, TRIBUTARIAS Y AMBIENTALES

El suscrito, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO JARDINES DEL SINÚ, identificado como contratista del CONTRATO DE OBRA N.º LP-SPM-003-2025, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, JARDINES Y ÁRBOLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA", se permite certificar que:

El CONSORCIO JARDINES DEL SINÚ ha dado cumplimiento oportuno y permanente a todas las obligaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato, respecto del personal vinculado para el desarrollo de las actividades contractuales, incluyendo el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás obligaciones establecidas en la normatividad laboral vigente.

Así mismo, certifica que el Consorcio se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, conforme a las disposiciones legales aplicables, y que ha dado cumplimiento a las obligaciones ambientales que le corresponden de acuerdo con la naturaleza del contrato, la normatividad ambiental vigente y los requerimientos de las autoridades competentes, garantizando el desarrollo de las actividades bajo criterios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines que estime pertinentes, a los 26 días del mes de diciembre de 2025.

NICOLAS ELIAS AYALA HERRERA
Rep. Legal Consorcio Jardines del Sinú

JARDINES DEL SINÚ

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO LEY 99 DE 1993 Y DECRETO 2820 DEL 5 DE AGOSTO DE 2010

Consorcio jardines del Sinú

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO LEY 99 DE 1993, DECRETO 2820 DEL 5 DE AGOSTO DE 2010

El suscrito, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO JARDINES DEL SINÚ, identificado como contratista del CONTRATO DE OBRA N.° LP-SPM-003-2025, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, JARDINES Y ÁRBOLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA", se permite certificar que:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2820 de 2010, y las demás normas que regulan el licenciamiento ambiental en Colombia, y atendiendo la naturaleza, alcance y objeto del contrato, las actividades desarrolladas en el marco del referido contrato no se encuentran dentro de aquellas que requieren licencia ambiental.

En consecuencia, la ejecución del contrato no está sujeta a trámite de licencia ambiental ante la autoridad competente, sin perjuicio del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y de la adopción de buenas prácticas ambientales propias de las actividades de mantenimiento de zonas verdes, jardines y árboles.

La presente declaración se expide para los fines administrativos y contractuales a que haya lugar, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025.

NICOLAS ELIAS AYALA HERRERA
Rep. Legal Consorcio Jardines del Sinú

JARDINES DEL SINÚ

ACTA FINAL DE OBRA

Alcaldía de MONTERÍA	CONTRATO N°:	LP-SPM-003-2025	ACTA DE RECIBO FINAL
	OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, JARDINES Y ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.	VALOR EJECUTADO A LA FECHA $ 3,359,040,005
	CONTRATISTA:	CONSORCIO JARDINES DEL SINU NIT: 901.936.900-1	VALOR PRESENTE ACTA $ 510,433,377.90
	INTERVENTOR:	NELSON FERNANDO VANEGAS ORTÍZ	PERIODO DE EJECUCION PRESENTE ACTA 5 DE DICIEMBRE - 25 DE DICIEMBRE 2025
SECRETARIA DE PLANEACION	ACTA DE RECIBO FINAL		FECHA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 26 DE 2025
COD: MPBP8.3.8.1/F2			

	Condiciones Contractuales					Contrato Adicional			Condiciones conctuales actualizadas Adicion del Contrato			Cantidades Ejecutadas Acta 7		Acumulado Ejecutado			
Item	Actividad	Und	Valor Unitario	Cant	Vr Parcial	Cant	Valor Unitario	Vr Parcial	Cant	Valor Unitario	Vr Parcial	Cant	Valor Parcial	Cantidad	Valor Total Acumulado	% Avance Presente Acta	% Avance Acumulado
1	FERTILIZACION ZONAS VERDES PUBLICAS	M2	$ 609.00	80,000.00	$ 48,720,000	25,000.00	$ 609.00	$ 15,225,000	105,000.00	609.00	$ 63,945,000	25,000.00	$ 15,225,000	105,000.00	$ 63,945,000	0.33%	100.00%
2	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS EN ZONAS VERDES EXISTENTES DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND	$ 108,494.00	1,000.00	$ 108,494,000	-	$ 108,494.00	$ -	1,000.00	108,494.00	$ 108,494,000	-	$ -	1,000.00	$ 108,494,000	28.10%	100.00%
3	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES FRUTALES DE ESPECIES NATIVAS EN ZONAS VERDES EXISTENTES DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND	$ 107,092.00	1,000.00	$ 107,092,000	-	$ 107,092.00	$ -	1,000.00	107,092.00	$ 107,092,000	-	$ -	1,000.00	$ 107,092,000	7.70%	100.00%
4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES (INCLUYE FERTILIZANTE FOLLAJE Y ABONO ORGÁNICO).	UND	$ 17,424.00	40,000.00	$ 696,960,000	-	$ 17,424.00	$ -	40,000.00	17,424.00	$ 696,960,000	-	$ -	40,000.00	$ 696,960,000	15.65%	100.00%
5	EMPRADIZACION EN GRAMA KIKUYO/KIKUYU/PASTO AFRICANO (PENNISETUM CLANDESTINUM), CAPA VEGETAL DE COBERTURA YA ENRAIZADA).	M2	$ 34,968.00	20,000.00	$ 699,360,000	-	$ 34,968.00	$ -	20,000.00	34,968.00	$ 699,360,000	-	$ -	20,000.00	$ 699,360,000	19.97%	100.00%
6	MANTENIMIENTO GRAMILLA ESCENARIOS DEPORTIVOS.	M2	$ 2,325.00	30,000.00	$ 69,750,000	12,000.00	$ 2,325.00	$ 27,900,000	42,000.00	2,325.00	$ 97,650,000	12,000.00	$ 27,900,000	42,000.00	$ 97,650,000	0.00%	100.00%
7	RIEGO DE ARBUSTOS Y GRAMA.	M2	$ 3,069.00	200,000.00	$ 613,800,000	70,000.00	$ 3,069.00	$ 214,830,000	270,000.00	3,069.00	$ 828,630,000	70,000.00	$ 214,830,000	270,000.00	$ 828,630,000	0.42%	100.00%
8	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ARBOLES MENOR O IGUAL A H= 5M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS (NO INCLUYE EXTRACCION DE RAIZ).	M2	$ 306,299.00	40.00	$ 12,251,960	5.00	$ 306,299.00	$ 1,531,495	45.00	306,299.00	$ 13,783,455	17.00	$ 5,207,083	45.00	$ 13,783,455	11.11%	100.00%
9	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ARBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS (NO INCLUYE EXTRACCION DE RAIZ).	UND	$ 639,398.00	40.00	$ 25,575,920	5.00	$ 639,398.00	$ 3,196,990	45.00	639,398.00	$ 28,772,910	12.00	$ 7,672,776	45.00	$ 28,772,910	13.33%	100.00%
10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ARBOLES ALTURAS ENTRE H= 10M A 15M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS (NO INCLUYE EXTRACCION DE RAIZ).	UND	$ 1,140,719.00	40.00	$ 45,628,760	5.00	$ 1,140,719.00	$ 5,703,595	45.00	1,140,719.00	$ 51,332,355	5.00	$ 5,703,595	45.00	$ 51,332,355	0.00%	100.00%
11	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ARBOLES ALTURAS ENTRE H= 15.1M A 20M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS (NO INCLUYE EXTRACCION DE RAIZ).	UND	$ 2,172,310.00	40.00	$ 86,892,400	5.00	$ 2,172,310.00	$ 10,861,550	45.00	2,172,310.00	$ 97,753,950	5.00	$ 10,861,550	45.00	$ 97,753,950	0.00%	100.00%
12	PODA DE ACLAREO DE ARBOLES ALTURA ENTRE 5.1M - 10M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS.	UND	$ 495,585.00	40.00	$ 19,823,400	10.00	$ 495,585.00	$ 4,955,850	50.00	495,585.00	$ 24,779,250	10.00	$ 4,955,850	50.00	$ 24,779,250	0.00%	100.00%
13	PODA DE ACLAREO DE ARBOLES ALTURA ENTRE 10.1M - 15M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS.	UND	$ 662,298.00	40.00	$ 26,491,920	10.00	$ 662,298.00	$ 6,622,980	50.00	662,298.00	$ 33,114,900	10.00	$ 6,622,980	50.00	$ 33,114,900	0.00%	100.00%
14	PODA DE ACLAREO DE ARBOLES ALTURA ENTRE 15.1M O IGUAL 20M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS.	UND	$ 891,504.00	40.00	$ 35,660,160	10.00	$ 891,504.00	$ 8,915,040	50.00	891,504.00	$ 44,575,200	10.00	$ 8,915,040	50.00	$ 44,575,200	0.00%	100.00%
15	MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y DURAS CONSISTENTE EN LA RECOLECCION DE HOJAS SECAS, RAMAS Y BASURAS AL INTERIOR DE LAS MISMAS	M2	$ 1,227.00	195,365.51	$ 239,713,486	158,824.45	$ 1,227.00	$ 194,877,601	354,189.96	1,227.00	$ 434,591,087	158,823.96	$ 194,877,005	354,189.96	$ 434,591,087	0.23%	100.00%

Alcaldía de MONTERÍA	CONTRATO N°:	LP-SPM-003-2025	ACTA DE RECIBO FINAL
	OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, JARDINES Y ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.	VALOR EJECUTADO A LA FECHA $ 3,359,040,005
	CONTRATISTA:	CONSORCIO JARDINES DEL SINU NIT: 901.936.900-1	VALOR PRESENTE ACTA $ 510,433,377.90
	INTERVENTOR:	NELSON FERNANDO VANEGAS ORTÍZ	PERIODO DE EJECUCION PRESENTE ACTA 5 DE DICIEMBRE - 25 DE DICIEMBRE 2025
SECRETARIA DE PLANEACION COD: MPSP8.3.8.1/F2	ACTA DE RECIBO FINAL		FECHA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 26 DE 2025

Condiciones Contractuales						Contrato Adicional			Condiciones conctuales actualizadas Adicion del Contrato			Cantidades Ejecutadas Acta 7		Acumulado Ejecutado			
Item	Actividad	Und	Valor Unitario	Cant	Vr Parcial	Cant	Valor Unitario	Vr Parcial	Cant	Valor Unitario	Vr Parcial	Cant	Valor Parcial	Cantidad	Valor Total Acumulado	% Avance Presente Acta	% Avance Acumulado
16	IMPLEMENTACION DE GESTION DE OBRA (seguridad en el trabajo, Plan de manejo Ambiental y Plan de manejo de trafico)(PGIO). X 6 MESES	UND	$ 22,825,999.00	1.00	$ 22,825,999	-	$ -	$ -	1.00	22,825,999.00	$ 22,825,999	0.10	$ 2,282,599.90	1.00	$ 22,825,999	0.00%	100.00%
	IMPLEMENTACION DE GESTION DE OBRA (seguridad en el trabajo, Plan de manejo Ambiental y Plan de manejo de trafico)(PGIO). X 20 DÍAS		$ -	-	$ -	1.00	$ 5,379,899.00	$ 5,379,899	1.00	5,379,899.00	$ 5,379,899	1.00	$ 5,379,899.00	1.00	$ 5,379,899	0.00%	100.00%
COSTO DIRECTO					$ 2,859,040,005			$ 494,620,101			$ 3,359,040,005		$ 510,433,378		$ 3,359,040,005	15.20%	100.00%

VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 510,433,378

El valor neto a pagar en la presenta acta es de QUINIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 510,433,378.00)

El recibo por parte del interventor de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo por los que intervinieron en ella a los VEINTISÉIS (26) dias del mes de DICIEMBRE del año 2025.

NICOLAS ELIAS AYALA HERRERA
RL CONSORCIO JARDINES DEL SINU

NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ
INTERVENTOR

BITACORA

5 de Diciembre (185)

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente SST
Jefe de cuadrilla 4 y 26 auxiliares

Equipos de obra: Camión Guadaña, Taladro, Cono de transito, Paleta de nivelación, Soplador de motor, Pata Planas, Pala, Retroexcavadora mediana, Podadora de altura

Actividades Realizadas Durante el dia

Se realizaron labores de Fertilización de Zonas Verdes en: Glorieta Calle 49 Carrera segunda, Intercambiador Vial Frente Al Estadio de Beisbol 18 Junio, Glorieta Calle 29 avenida Circunvalar, Separador Vial Calle 49 - Calle 50 Carrera Segunda Intercambiador vial Calle 49 carrera segunda

Se realizaron labores de Mantenimiento en Estadio de Futbol Jumpdog y Estadio de Beisbol 18 de Junio, Tala de arboles por Resolución 161 de 2015

Se Realizaron labor de Riego de Arboles y Cesped en Intercambiador Vial Calle 49 Carrera 30, Monumento a la Bicicleta Calle 68 avenida Circunvalar. Separador vial Calle 69 - Calle 60 avenida Circunvalar, Intercambiador Vial Frente al Estadio de Beisbol 18 de Junio, Rotonda Sino Norte, Separador Vial Calle 49 - Calle 50 Carrera segunda

Se realizaron labores de Mantenimiento de Zonas Verdes en Rotonda Sino Norte, Cerca del Adulto Mayor los Colores, Cerca del Adulto Mayor Samaria

Alexander Sarabia A.

6 de Diciembre (186) 410

Estado del clima: Soleado

Personal en Obra: Planta de Obra, Residente de Obra, Residente SST
Jefe de cuadrilla 4 y 26 auxiliares

Equipos de Obra: Camión, Guadaña, Talba, Cono de Transito, Paleta de Señalización, Retroexcavadora, Pala, motosierra, Podadora de altura, Sopladora de motor

Actividades Realizadas Durante el día

Se realizaron Labores de Fertilización de Zona Verde en: Zona Verde debajo del Puente Asis, Intercambiador Vial acceso Puente Metálico Margen Izquierda, Separador Vial Calle 69 - Calle 60 avenida Circunvalar, Triangulo Frente Glorieta Macaví, Intercambiador Vial Calle 41 Carrera 30

Se realizaron Labores de Riego de Arboles y grama en: Zona Verde debajo del Puente Asis, Intercambiador Vial Calle 41 Carrera 30, Triangulo Frente Glorieta La Vaca Vía Calle 29, Vía Glorieta Terminal, Vía Planeta Rica

Se realizó Tala de arboles por Emergencia

Se realizaron Labores de Mantenimiento de Zona Verde en Rotonda Sin Norte Separador Vial Calle 69 Frente Glorieta Macaví, Triangulo Frente Glorieta Macaví Vía Costa

Se realizaron Labores de Mantenimiento en Estadio de Beisbol 18 de Junio y Estadio de Futbol Jaraguay

Alexander Sabis A.

10 7 de Diciembre (187)

El día 7 de Diciembre no se realizaron labores por ser día Domingo

Alexander Saisis A. María Catherine Ramírez

8 de Diciembre (188)

El día 8 de Diciembre no se realizaron labores por ser día Festivo

Alexander Saibis A. María Estela Ramírez!

12 9 de Diciembre (189).

Estado del clima: Parcialmente Soleado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Cadete SST
Jefe de cuadrilla 4 y 26 auxiliares

Equipos de obra: Sopladora de motor, Guadaña, Camión, Podadora de altura
motosierra, machete con funda.

Actividades realizadas durante el dia

Se realizaron labores de Fertilizacion de Zona Verdes en: Separador Vial Calle 44. Calle 50
Carrera segunda, Intercambiador Vial Frente al Estadio de Beisbol 18 de Junio
Monumento Ventana, Separador Vial Calle 49 - Calle 44 Carrera Circunvalar
Triangulo Frente Glorieta La Vaca Via Calle 29

Se realizaron labores de Riego de Arbustos y Grama en: Zona Verde Debajo del
Puente Aereo, Ronda Sur Norte, Separador Vial Calle 44 - Calle 50 Carrera
segunda, Zona Verde Calle 42 Carrera Primera Barrio Sucre, Zona Verde
Calle 42 Carrera primera y Primera A Barrio Sucre, Separador Vial Calle 44
Calle 41 Avenida Circunvalar, Intercambiador Vial Calle 41 Carrera 30
Triangulo Frente Glorieta La Vaca Via Planeta Rica, Via Calle 29
Via Glorieta Terminal

Se realizo Tala de arboles por Emergencia

Se realizaron labores de Mantenimiento de Cunetas y Escenarios Deportivos en
Estadio de Beisbol 18 de Junio y Estadio de Futbol Jaraguay

Se realizaron labores de Mantenimiento de Zona Verdes en: Intercambiador
Vial Calle 49 Carrera Segunda, Rio Centro Intersepto Intersepto y
Ronda Sur Norte

Alexander Sarabia A.

Maria Esther Ramirez

10 de Diciembre (190)

Estado del Clima : Soleado

Personal en obra: Director de Obra, Residente de obra, Residente SST
Jefe de Cuadrilla 4 y 26 auxiliares

Equipos de Obra: Camión, Guadaña, Tolba, Conos de Transito, Paleta de Nivelación, machete con funda

Actividades Realizadas durante el dia

Se realizaron Labores de Fertilización de Zona Verde en: Triangulo Frente Glorieta Las Vacas Via Glorieta Terminal, Via Planeta Rica, Intercambiador Vial Calle 41 Carrera 30, Glorieta Calle 20 y Triangulos adeduños, Glorieta Cuna de la Vida

Se realizaron Labores de Riego de Arboles y gramas en: Monumento a la Bicicleta Calle 68 avenida Circunvalar, Separador Vial Calle 69 - Calle 60 avenida Circunvalar Intercambiador Vial Frente Al Estadio de Beisbol 18 de Junio, Zona Verde Calle 44 Carrera 15 Barrio El Mono

Se realizaron Labores de Poda de arboles

Se realizaron Labores de Mantenimiento de Cunetas y anexos deportivos en Estadio de Futbol Jaraguay, Estadio de Beisbol 18 de Junio

Se realizaron Labores de Mantenimiento de Zona Verdes en Rambla Sin Norte, Glorieta Calle 44 Carrera Segunda

Alexander Saibis A.

14 11 de Diciembre (191)

Estado del clima: Parcialmente Soleado

Personal en obra: Director de Obra, Residente de Obra, Residente SST
Jefe de Cuadrilla 4 y 26 auxiliares

Equipos de obra: Machete con funda, Motosierra, Podadora de altura, Guadaña, Conos de Transito

Actividades Realizadas durante el día

Se realizaron Labores de Mantenimiento de Zona Verde en Ronda Sin Norte Separador Vial Calle 44- Calle 49 Carrera Circunvalar, Zona Verde Calle 41 Carrera 15 Barrio El Mora

Se realizo Poda de arboles por resolución, se realizo Tala de arboles por Emergencia

Se realizaron Labores de Riego de arbustos y grama en Zona Verde debajo del Puente Aéreo, Glorieta Calle 29 Avenida Circunvalar, Separador Vial Calle 44- Calle 41 Avenida Circunvalar, Ronda Sin Norte, Triangulo frente Glorieta En Via Planeta Rica

Se realizaron Labores de Fertilización de Zona Verde en Intercambiador Vial Principal Barrio P-5 Sector el Campito, Glorieta Calle 29 avenida Circunvalar Parque Sucre, Zona Verde Calle 42 Carrera Primera y Zona Verde Calle 41 Carrera primera y Primera A Barrio Sucre.

Se realizaron Labores de Mantenimiento de Graviilla y Escenarios Deportivos en Estadio de Beisbol 18 de Junio y Estadio de Futbol Juan Gilberto Funes

Alexander Sarmiento A.

12 de Diciembre (192)

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente SST
Jefe de Cuadrilla 4 y 26 auxiliares

Equipos de Obra: Motosierra, Podadora de altura, Camión, Guadaña, Conos
de Transito

Actividades Realizadas Durante el dia

Se realizaron Labores de Fertilización de Zona Verde en Glorieta Calle 44 Carrera
segunda, Intercambiador Vial Frente al Estadio de Beisbol 18 de Junio, Glorieta
Calle 29 avenida Circunvalar, Separador Vial Calle 44. Calle 50 Carrera segunda
Intercambiador Vial Calle 48 Carrera segunda

Se realizaron Labores de Riego de Arboles y grama en Triangulo Frente Glorieta La Vaca
Via Calle 29, Via Glorieta Terminal, Separador Vial Calle 44. Calle 50 Carrera segunda
Zonas Verde Calle 44 Carrera 45 Barrio El Mono, Ronda Sur Norte, Separador Vial
Calle 69 Calle 60 avenida circunvalar, Monumento a la Bicicleta Calle 68 avenida
Circunvalar, Intercambiador Vial Calle 42 Carrera 30, Zona Verde Calle 42 Carrera primera
Barrio Sucre

Se realizo Tala de arboles por Emergencia, Poda de aclareo de arboles

Se realizaron Labores de Mantenimiento de Zonas Verdes en Ronda Sur Centro
Triangulo Frente Glorieta La Vaca Via Calle 29

Se realizaron Labores de Mantenimiento de Graviilla y Escenarios Deportivos en Estadio
de Beisbol 18 de Junio y Estadio de Futbol Jiroyang

Alexandra Sabio A.

16 13 de Diciembre (193)

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: Director de obra, Residente de Obra, Residente SST
Jefe de cuadrilla 4 y 26 auxiliares

Equipo de obra: Sopladora de motor, Machete con funda, Guadaña
Tolva, Motosierra, Podadora de altura

Actividades Realizadas Durante el día

Se realizaron Labores de Mantenimiento de Zona Verdes en Triangulo Frente Glorieta
La Variante Vía Glorieta Terminal y Vía Planeta Rica y Rotonda Sur Norte

Se realizaron Labores de Poda de arboles y Tala por Emergencia

Se realizaron Labores de Riego de Arboles y grama en Zona Verde Calle 42
Carrera Primera y Primera A Barrio Sucre, Parque Sucre, Zona Verde Debajo
del Puente Segunda Centenario

Se realizaron Labores de Mantenimiento de Cunetas y canchas deportivas en Estadio
de Beisbol 18 de Junio y Estadio de Futbol Uruguay

Se realizaron Labores de Fertilizacion de Zona Verdes en Zona Verde debajo
del Puente Alto, Intercambiador Vial antes Puente Metalico Margen Izquierda
Separador Vial Calle 69 - Calle 60 avenida circunvalar, Triangulo Frente Glorieta Mamo
Via Costa, Intercambiador Vial Calle 41 carrera 30

Alexander Sotis A.

14 de Diciembre (194)

El día 14 de Diciembre por ser día Domingo no se realizaron labores

Alexander Sarbis A.

18 15 de Diciembre (195)

Estado del Clima: Soleado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente SST
Jefe de cuadrilla 4 y 26 auxiliares

Equipos de obra: Motosierra, Podadora de altura, Guadaña, Tolva, Pala
Sopladora de motor

Actividades Realizadas Durante el día

Se realizaron Labores de Fertilización de Zona Verdes con: Separador Vial Calle 44
Calle 50 Avenida segunda, Intercambiador Vial Frente al Estadio de Beisbol
18 de Junio, Monumento Ventana, Separador vial Calle 49 - Calle 44
avenida Circunvalar, Triangulo Frente Glorieta la Vaca via Calle 29

Se realizaron Labores de Mantenimiento de Granilla y Escenarios Deportivos con
Estadio de Beisbol 18 de Junio y Estadio de Futbol Jaraguay

Se realizaron Labores de riego de arbustos y gramas en Separador Vial Calle 69
Calle 60 avenida Circunvalar, Intercambiador Vial Frente al Estadio de Beisbol
18 de Junio, Glorieta Calle 20, Glorieta Calle 44 Carrera segunda, Intercambiador
vial altos Puente Metalico Margen Izquierda

Se realizo Tala de arboles por Emergencia y Poda de Aclareo

Se realizaron Labores de Mantenimiento de Zona Verdes en Ronda Sur Norte
Villa olimpica Margen Izquierda, Zona Verde Debajo del Puente Asilo

Alexander Sabis A.

16 de Diciembre (196)

Estado del clima: Parcialmente Soleado

Personal en Obra: Director de obra, Residente de Obra, Residente SST
Jefe de Cuadrilla 4 y 26 auxiliares

Equipos de Obra: Motosierras, Podadoras de altura, Guadañas, Camion
Sopladora de motor, Conos de Transito

Actividades Realizadas Durante el dia

- Se realizaron Labores de Mantenimiento de Zona Verdes en Rondas Sur Norte Monumento Ventana, Separador Vial Calle 44- Calle 44 avenida Circunvalar

Se realizo Tala por Emergencia de Arboles

Se realizaron Labores de Poda de Arboles y grama en Separador Vial Calle 69- Calle 60 avenida Circunvalar, Zona Verde Debajo del Puente Asilo, Separador Vial Calle 44 Calle 50 Carrera Segunda, Triangulo Frente Glorieta Macaji Via Cueta

- Se realizaron Labores de Mantenimiento de Cunetas y Escarificar Reparticion en Estadio de Beisbol 18 de Junio y Estadio de Futbol Jaraguay

Se realizaron Labores de Fertilizacion de Zona Verdes en: Triangulo Frente Glorieta las Vacas via Glorieta Terminal, Via Planeta Rica, Intercambiador Vial Calle 41 Carrera 30, Glorieta Calle 20, Glorieta Cruce de la Vida

Alexander Saibis A.

20 17 de Diciembre (197)

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: Director de Obra, Residente de obra, Residente SST
Jefe de Cuadrilla 4 y 26 auxiliares

Equipos de obra: Sopladora de motor, Motosierra, Pala, Pala Plana
podadora de altura, Camion, Guadaña, Talba

Actividades Realizadas Durante el dia

Se realizaron labores de Fertilizacion de Zonas Verdes en: Intercambiador Vial Principal
Barrio P-5 Sector El Campijon, Glorieta Calle 29 avenida circunvalar, Parque
Sucre, Zona Verde Calle 42 carrera primera y Zona verde calle 41 carrera
primera y primera A Barrio Sucre

Se realizaron labores de Mantenimiento de Cunetas y escenarios deportivos en
Estadio de Beisbol 18 de Junio y Estadio de Futbol Campincito

Se realizaron labores de riego de arboles y grama en Glorieta Calle 29
avenida Circunvalar Zona Verde debajo del Puente Metalico, Intercambiador
vial antes puente metalico margen izquierda, Triangulo Frente Glorieta
Mocari via Granete, Separador vial Calle 64 - Calle 60 avenida Circunvalar

Se realizaron labores de Tala por Emergencia

Se realizaron labores de Mantenimiento de Zona Verde en Ronda Sur Norte
Separador vial Calle 41 calle 44 carrera Segunda, Glorieta Cruz de la Vida

Alexander Sabis A.

18 de Diciembre (198) 21

Estado del clima: Parcialmente Soleado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente SST
Jefe de cuadrilla 4 y 26 auxiliares

Equipos de obra: Camión, Cuadrón, Tolva, Motoniveladora, Rodadora de Altura, Machete, Sopladora de motor

Actividades Realizadas Durante el Día

- Se realizaron labores de Mantenimiento de Zona Verde en Rotonda Sin Norte Glorieta los Naves, Zona Verde calle 44 carrera 15 Barrio el Mono

Se realizaron labores de Poda por Emergencia

Se realizaron labores de Riego de arbustos y grama en Rotonda Sin Norte Zona Verde Calle 44 Carrera 15 Barrio El Mono, Triangulo Frente Glorieta los Naves Via Planeta Rica, Via Glorieta Terminal, Via Calle 29

- Se realizaron labores de Mantenimiento de Graminas y Escenarios Deportivos en Estadio de Beisbol 18 de Junio y Estadio de Futbol Juraguay

María Esther Ramos C. T

Alexander Saibis A.

Adriz Abrogo A.

22 19 de Diciembre (199)

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente SST jefe de cuadrilla 4 y 26 auxiliares

Equipos de obra: Camión, Guadaña, Taladro, Pala, Pala Planas, Sopladora de motor

Actividades Realizadas durante el dia

Se realizaron labores de Riego de arboles y grama en Zona Verde debajo del Puente Aéreo, Separador Vial Calle 44 - Calle 50 carrera segunda, Zona Verde Calle 42 Carrera primera y Zona Verde Calle 42 Carrera primera y primera A Barrio Sucre, Separador Vial Calle 44 - Calle 41 avenida circunvalar Monumento Ventanas, Intercambiador Vial Calle 41 carrera 30

Se realizaron labores de Mantenimiento de Zona Verde en Rotonda Sin Norte Triangulo Frente Glorieta Los Vacas Via Calle 29, Triangulo Frente Glorieta Los Vacas Via Glorieta Terminal

Se realizaron labores de Mantenimiento de Cunetas y Escalinatas Peatonales en Estadio de Beisbol 18 de Junio y Estadio de Futbol Jumping

Se realizaron labores de Tala de arboles por Emergencia.

María Estrella Ramírez

Alexander Saibis A.

20 de Diciembre (200)

Estado del Clima: Soleado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente SST
Jefe de Cuadrilla 4 y 26 auxiliares

Equipos de obra: Soplador de motor, Guadaña, Talbin, motosierra, Podadora de altura, machete con funda, Pala, Pistola Plana

Actividades Realizadas durante el día

- Se realizaron labores de Mantenimiento de Zona Verde en: Rotonda Sin Norte Triangulo Frente Glorieta las Vueltas Vía Planeta Rica
- Se realizaron labores de Tala de arboles por Emergencia
- Se realizaron labores de Mantenimiento de Cunetas y Escenarios Deportivos en Estadio de Beisbol 18 de Junio y Estadio de Futbol Jaraguay
- Se realizaron labores de Riego de arbustos y gramas en: Separador Vial Calle 69 - Calle 60 avenida Circunvalar, Monumento Ventana, Zona Verde Frente Monumento Ventana, Intercambiador Vial Calle 49 Carrera segunda Triangulo Frente Glorieta Mocha Vía Cereté

Alexander Saibis A.

24 21 de Diciembre (201)

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente SST
jefe de cuadrilla 4 y 26 auxiliares

Equipos de obra:

Actividades Realizadas Durante el día

El día 21 de Diciembre por ser día Domingo no se realizaron labores

Alexander Sabis A.

22 de Diciembre (202) 25

Estado del clima : Soleado

Personal en obra : Director de obra, Residente de obra, Residente SST
Jefe de Cuadrilla 4 y 26 auxiliares

Equipo de obra: Soplador de motor, Camión, Guadaña, Motosierra, Pala
podadora de altura

Actividades Realizadas Durante el día

- Se realizaron labores de riego de arbustos y grama en Triangulo Frente Glorieta Mucaña Vía Cerete, Intercambiador Vial calle 41 Carrera 30. Zona Verde Calle 41 Carrera 45 Barrio El Mono, Ronda Sur Norte, Glorieta Curva de la Vida, Intercambiador vial acceso puente metálico margen izquierda

Se realizaron labores de Mantenimiento de Zona Verde en Cera de Justicia Barrio Los Araujos, Intercambiador vial Principal Barrio P.S Sector El Camajón

Se realizaron labores de Mantenimiento de Cuadrilla y Escenarios Deportivos en Estadio de Beisbol 18 de Junio y Estadio de Futbol Jennyuny

- Ana Estupiñan

Alexander Sabis A.

26 23 de Diciembre (203)

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente SST
Jefe de Cuadrilla 4 y 26 auxiliares

Equipos de obra: Camión, Cordadora, Taller, Cono de Transito, Paleta de Señalización
motosierra, Podadora de altura

Actividades Realizadas Durante el dia

Se realizaron labores de Mantenimiento de Zona Verde en Sentido Sur Centro
Separador Vial Calle 44 - Calle 50 carrera segunda

Se realizaron labores de riego de arboles y grama en Intercambiador
Vial acceso Puente Metalico Margen Izquierda, Separador vial Calle 69
Calle 60 avenida circunvalar, Zona Verde debajo del Puente Asilo
Triangulo Frente Glorieta Las Vacas Via Planeta Rica, via Calle 29

Se realizaron labores de mantenimiento de graniilla y equipamiento deportivos
en Estadio de Futbol Jaraguay y Estadio de Beisbol 18 de Junio

Alexander Sarsis A.

24 de Diciembre (204)

Estado del clima: Soleado Parcialmente

Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, Residente SST, jefe de cuadrilla 4 y 26 auxiliares

Equipos de obra: Camión, Guadaña, Sopladora de motor, Conos de Tránsito Paleta de señalización, motosierra

Actividades Realizadas Durante el día

- Se realizaron labores de riego de arboles y grama en Triangulo Frente Glorieta las Vacas Vía Glorieta Terminal, Intercambiador Vial Calle 49 Carrera segunda Triangulo Calle 58 avenida circunvalar, Glorieta Cruce de la Vida

Se realizaron labores de Mantenimiento de Canchas y Escenarios Deportivos en Estadio de Beisbol 18 de Junio y Estadio de Futbol Jumping

Se realizaron labores de Mantenimiento de Zonas verdes en Rambla Norte y Parque de los Sueños

- Alexander Sarsis A.

26 28 25 de Diciembre (205)

El día 25 de Diciembre por ser día festivo no se realizaron labores

Alexander Saisis A.

Maria Esther Pan