



Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Glorieta de la calle 20 previo a la resiembra de plantas ornamentales de especie Veranera Obispo por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la siembra de plantas ornamentales de especie Veranera Obispo por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Glorieta de la calle 20 posterior a la resiembra de plantas ornamentales de especie Veranera Obispo por parte de los operarios.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA RESIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES REALIZADA EN LA GLORIETA DEL CAMPESINO.



La imagen anterior evidencia el estado inicial de la Glorieta del Campesino previo a la resiembra de plantas ornamentales de especie Veranera Obispo, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el ahoyado del terreno en la Glorieta del previo a la resiembra de plantas ornamentales de especie Veranera Obispo, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la resiembra de plantas ornamentales de especie Sheflera Veranera Obispo, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del intercambiador vial acceso al puente metálico en la margen izquierda posterior a la resiembra de plantas ornamentales de especie Sheflera Gold, por parte de los operarios.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA RESIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES REALIZADA EN EL PARQUE SUCRE CALLE 42 CARRERA PRIMERA A.



La imagen anterior evidencia el estado del Parque Sucre, previo a la resiembra de plantas ornamentales de la especie Croto Victoria, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el ahoyado del terreno previo a la resiembra por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores la resiembra de plantas ornamentales de la especie Croto Victoria, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del Parque Sucre posterior a la resiembra de plantas ornamentales de la especie Croto Victoria, por parte de los operarios.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA RESIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES EN EL TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA Y TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL.



La imagen anterior evidencia el estado inicial del Triángulo Frente Glorieta Las Vacas vía Glorieta Terminal, previo a la resiembra de plantas ornamentales de especie Veranera Obispo, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el ahoyado del terreno, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la resiembra de plantas ornamentales de especie Veranera Obispo, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado inicial del Triángulo Frente Glorieta Las Vacas vía Glorieta Terminal, posterior a la resiembra de plantas ornamentales de especie Veranera Obispo, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del Triangulo Frente Glorieta Las Vacas vía Planeta Rica, previo a la resiembra de plantas ornamentales de especies: Veranera Obispo, Heliconia Pajarita, Filoendro Seloum y Mafafa, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno por parte de los operarios.






Las dos imágenes anteriores evidencian la resiembra de plantas ornamentales de especies Veranera Obispo, Heliconia Pajarita, Filoendro Seloum y Mafafa, por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian la resiembra de plantas ornamentales de especies Veranera Obispo, Heliconia Pajarita, Filoendro Seloum y Mafafa, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del Triángulo Frente Glorieta Las Vacas vía Planeta Rica, posterior a la resiembra de plantas ornamentales de especies: Veranera Obispo, Heliconia Pajarita, Filoendro Seloum y Mafafa, por parte de los operarios.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA RESIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES REALIZADA EN EL PARQUE DE SUCRE EN LA CALLE 42 CARRERA PRIMERA A.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del Parque Sucre ubicado en la calle 42 con carrera primera A, previo a la resiembra de plantas ornamentales por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la siembra de plantas ornamentales de especies San José y Verbena, por parte de los operarios





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del Parque Sucre, posterior a la siembra de plantas ornamentales de especies San José y Verbena, por parte de los operarios.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES REALIZADA EN LA ZONA VERDE DE LA CALLE 42 ENTRE CARRERA PRIMERA Y PRIMERA A.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Zona Verde de la calle 42 entre carrera primera y carrera primera A.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la ubicación de las plantas ornamentales, previo a la siembra por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno y la siembra de plantas ornamentales de especies: Duranta Dentada y Veranera Juanita, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno y la siembra de plantas ornamentales de especies: Lantana Amarilla, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno y la siembra de plantas ornamentales de especies: San José, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno y la siembra de plantas ornamentales de especies: Cinta Dianella y Mangle, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno y la siembra de plantas ornamentales de especies: Cordilineas y Verbena, por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado de la Zona Verde de la Calle 42 entre carrera primera y primera A, posterior a la siembra de plantas ornamentales de especies: Cordilineas, Cinta Dianella, Veranera Juanita, Duranta Dentada, Verbena, San José, Mangle y Verbena, por parte de los operarios.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA RESIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES REALIZADA EN LA GLORIETA DEL CAMPESINO.






Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Glorieta de la Calle 20 y triángulos aledaños, previo a la resiembra de plantas ornamentales, por parte de los operarios.






Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno previo a la siembra de plantas ornamentales por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la siembra de plantas ornamentales de especies Flor del Llano y Veranera Obispo, por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian el ahoyado y sembrado de plantas ornamentales de la especie Veranera Obispo, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de los triángulos aledaños a la Glorieta de la calle 20 previo a la resiembra de plantas ornamentales de especies: Flor del Llano y Veranera Obispo, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de los jardines de la Glorieta de la calle 20, previo a la resiembra de plantas ornamentales de la especie Veranera Juanita, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de plantas ornamentales de especie Veranera Juanita, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de plantas ornamentales de especie Veranera Juanita, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de los jardines de la Glorieta de la calle 20, posterior a la resiembra de plantas ornamentales de la especie Veranera Juanita, por parte de los operarios.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA RESIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES REALIZADA EN LA GLORIETA DEL CAMPESINO.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Glorieta del Campesino, previo a la resiembra de plantas ornamentales por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno previo a la siembra de plantas ornamentales por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la siembra de plantas ornamentales de especie Veranera Obispo, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Glorieta del Campesino posterior a la resiembra de plantas ornamentales, por parte de los operarios.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA RESIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES REALIZADA EN EL INTERCAMBIADOR VIAL DE LA CALLE 49 CON CARRERA SEGUNDA Y ZONAS VERDES ALEDAÑAS.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial del Intercambiador Vial de la Calle 49 con carrera segunda y zonas verdes aledañas, previo a la resiembra de plantas ornamentales por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno previo a la siembra de plantas ornamentales por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la siembra de plantas ornamentales de especie Filoendro Seloum y Mafafa, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la siembra de plantas ornamentales de especie Acalipha Roja y Mafafa, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del intercambiador vial de la calle 49 con carrera segunda y zonas verdes aledañas posterior a la resiembra de plantas ornamentales de especies: Filoendro Seloum, Mafafa y Acalipha Roja, por parte de los operarios.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA RESIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES REALIZADA EN LA RONDA SINU NORTE.









Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno previo a la siembra de plantas ornamentales por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la siembra de plantas ornamentales de especies Ginger Variegado, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la siembra de plantas ornamentales de especies Ginger Variegado, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Ronda Sinu Norte, posterior a la resiembra de plantas ornamentales de especie: Ginger Variegado, por parte de los operarios.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES REALIZADA EN LAS ESCALERAS DEL SEPARADOR VIAL DE LA CALLE 41 CON AVENIDA CIRCUNVALAR, ASIMISMO LA RESIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES EN EL SEPARADOR VIAL DESDE LA CALLE 44 – HASTA LA CALLE 41 CON AVENIDA CIRCUNVALAR.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de las escaleras situadas en el separador vial de la calle 41 con avenida circunvalar, posterior a la siembra de plantas ornamentales de especies: San José, Verbena y Cinta Dianella, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la siembra de plantas ornamentales de especies Verbena, San José y Cinta Dianella, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la siembra de plantas ornamentales de especies Verbena, San José y Cinta Dianella, por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de las escaleras situadas en el separador vial de la calle 41 con avenida circunvalar, posterior a la siembra de plantas ornamentales de especies: San José, Verbena y Cinta Dianella, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del separador vial comprendido entre calle 44 – calle 41 con avenida circunvalar, previo a la resiembra de plantas ornamentales de especie Heliconia Pajarita, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno, previo a la resiembra de plantas ornamentales, por parte de los operarios





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la resiembra de plantas ornamentales de especie Heliconia Pajarita, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la resiembra de plantas ornamentales de especie Heliconia Pajarita, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del separador vial comprendido entre calle 44 hasta la calle 41 con avenida circunvalar, posterior a la resiembra de plantas ornamentales de especie: Heliconia Pajarita, por parte de los operarios.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA RESIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES REALIZADA EN EL SEPARADOR VIAL COMPRENDIDO ENTRE CALLE 62 HASTA LA CALLE 66 CON AVENIDA CIRCUNVALAR.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del separador vial comprendido entre calle 64 – hasta la calle 66 con avenida circunvalar, previo a la resiembra de plantas ornamentales de la especie Acalipha Roja.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno, previo a la resiembra de plantas ornamentales por parte de los operarios, nótese el uso de la señalización acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la resiembra de plantas ornamentales de especie Acalipha Roja por parte de los operarios, nótese el uso de la señalización acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la resiembra de plantas ornamentales de especie Acalipha Roja, por parte de los operarios, nótese el uso de la señalización acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del separador vial comprendido entre calle 64 hasta la calle 66 con avenida circunvalar, posterior a la resiembra de plantas ornamentales de especie: Acalipha Roja, por parte de los operarios.






Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del separador vial comprendido entre calles 64 – calle 62 con avenida circunvalar previo a la resiembra de plantas ornamentales de la especie Tu y Yo, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del separador vial comprendido entre calles 64 – calle 62 con avenida circunvalar previo a la resiembra de plantas ornamentales de la especie Tu y Yo, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno y la siembra de plantas ornamentales de especie Tu y Yo, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la siembra de plantas ornamentales de especie Tú y Yo, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del separador vial posterior a la resiembra de plantas ornamentales de especie Tu y Yo, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del separador vial posterior a la resiembra de plantas ornamentales de especie Tú y Yo, por parte de los operarios.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA RESIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES EN EL TRIANGULO FRENTE A LA GLORIETA DE LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del Triángulo situado frente a la Glorieta de las Vacas vía Glorieta Terminal, previo a la resiembra de plantas ornamentales de especies: Laurel Blanco, Sheflera Gold y Lirio Japonés.





Las dos imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno previo a la resiembra de plantas ornamentales por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la resiembra de plantas ornamentales de especies: Sheflera Gold, Laurel Blanco y Lirio Japonés, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del triángulo frente a la Glorieta de las Vacas vía Glorieta del Terminal posterior a la resiembra de plantas ornamentales de especies: Laurel Blanco, Lirio Japonés y Sheflera Gold, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial de los jardines ubicados en el Triángulo Frente a la Glorieta Las Vacas vía Glorieta Terminal y el ahoyado del terreno previo a la resiembra de plantas ornamentales de la especie Cordilineas y Ginger Variegado por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la resiembra de plantas ornamentales de especies Ginger Variegado y Cordilineas, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del Triangulo Frente a la Glorieta Las Vacas vía Glorieta al Terminal, posterior a la resiembra de plantas ornamentales de especies: Ginger Variegado y Cordilineas, por parte de los operarios.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA RESIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES EN LA GLORIETA DE LAS VACAS.






8°44'32"N 75°52'2"W
Zonas Verdes - Monteria


8°44'33"N 75°52'2"W
Zonas Verdes - Monteria





Las dos imágenes anteriores evidencian la siembra de plantas ornamentales de especies Veranera Obispo, por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian la siembra de plantas ornamentales de especies Veranera Obispo, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Glorieta Las Vacas posterior a la siembra de plantas ornamentales de especie Veranera Obispo, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Glorieta Las Vacas, previo a la siembra de plantas ornamentales de la especie Veranera Obispo, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno y siembra de plantas ornamentales de especie Veranera Obispo, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno y siembra de plantas ornamentales de especie Veranera Obispo, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la siembra de plantas ornamentales de especie Veranera Obispo, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Glorieta Las Vacas, posterior a la siembra de plantas ornamentales de especie Veranera Obispo, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Glorieta Las Vacas, previo a la resiembra de plantas ornamentales de la especie Veranera Juanita por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno previo a la resiembra de plantas ornamentales de la especie Veranera Juanita, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la resiembra de plantas ornamentales de especie Veranera Juanita por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la resiembra de plantas ornamentales de especie Veranera Juanita por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Glorieta Las Vacas posterior a la resiembra de planas ornamentales de especie Veranera Juanita, por parte de los operarios.

EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL SIN CARRO SE REALIZO LA DONACION DE PLANTAS ORNAMENTALES CON EL FIN DE CONCIENTIZAR Y BRINDAR EDUCACION AMBIENTAL SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian las plantas ornamentales de especies: Cinta Liriope, Veranera Obispo, Duranta Limón, Ginger Variegado, Veranera Juanita y Cordilineas, las cuales fueron donadas en el marco de la conmemoración del día mundial sin carro.

EN EL MARCO DE LAS CAMPAÑAS "AQUÍ TE AYUDO" EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS NOGALES, SE REALIZO LA DONACION DE PLANTAS ORNAMENTALES CON EL FIN DE CONCIENTIZAR Y BRINDAR EDUCACION AMBIENTAL SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian las plantas ornamentales de especies: Cinta Liriope, Veranera Obispo, Duranta Limón, Lirio Japonés, Veranera Juanita y Heliconia Pajarita, las cuales fueron donadas en el marco de la feria de servicios "Aquí Te Ayudo".

EN EL MARCO DE LAS CAMPAÑAS "AQUÍ TE AYUDO" EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR, SE REALIZO LA DONACION DE PLANTAS ORNAMENTALES CON EL FIN DE CONCIENTIZAR Y BRINDAR EDUCACION AMBIENTAL SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian las plantas ornamentales de especies: Cinta Liriope, Veranera Obispo, Cinta Dianella, Lirio Japonés, Veranera Juanita y Heliconia Pajarita, Sheflera Gold, las cuales fueron donadas en el marco de la feria de servicios "Aquí Te Ayudo".

EN EL MARCO DE LAS CAMPAÑAS "AQUÍ TE AYUDO" EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR, SE REALIZO LA DONACION DE PLANTAS ORNAMENTALES CON EL FIN DE CONCIENTIZAR Y BRINDAR EDUCACION AMBIENTAL SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian las plantas ornamentales de especies: Cinta Liriope, Veranera Obispo, Veranera Candela, Lirio Japonés, Veranera Juanita y Heliconia

Pajarita, Tú y Yo, las cuales fueron donadas en el marco de la feria de servicios "Aquí Te Ayudo".

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES EN LA ZONA VERDE CALLE 41 CARRERA 15 BARRIO EL MORA, UNA ZONA USADA COMO BOTADERO A CIELO ABIERTO LA CUAL FUE RECUPERADA Y CONVERTIDA EN UNA ZONA VERDE AGRADABLE PARA LOS CIUDADANOS.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Zona Verde Calle 41 carrera 15 en el Barrio el Mora, previo a la siembra de plantas ornamentales de variadas especies por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la ubicación de plantas ornamentales de especies: Ginger Variegado, Heliconia Pajarita, previo a ser sembradas por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la ubicación de plantas ornamentales de especies: Cinta Dianella, Heliconia Pajarita, previo a ser sembradas por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno y la siembra de plantas ornamentales de la especie Ginger Variegado, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno y la siembra de plantas ornamentales de la especie Heliconia Pajarita, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno y la siembra de plantas ornamentales de la especie Cinta Dianella, por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian el estado de la Zona Verde Calle 41 Carrera 15 en el Barrio El Mora posterior a la siembra de plantas ornamentales de especies: Ginger Variegado, Cinta Dianella, Heliconia Pajarita, por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian el estado de la Zona Verde Calle 41 Carrera 15 en el Barrio El Mora posterior a la siembra de plantas ornamentales de especies: Heliconia Pajarita, por parte de los operarios.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES EN EL INTERCAMBIADOR VIAL DE LA CALLE 41 CON CARRERA 30, UN NUEVO TRAMO VIAL EL CUAL FUE INTERVENIDO CONVIRTIENDOLO EN UNA ZONA VERDE EMBELLECIENDO LA CIUDAD Y MEJORANDO LA CALIDAD DEL AIRE DE ESTA ZONA DE ALTO FLUJO VEHICULAR.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del Intercambiador Vial situado en la Calle 41 con carrera 30, este intercambiador vial recién inaugurado se decide intervenir para convertirse en una zona Verde agradable para los ciudadanos, además de obtener varios beneficios tales como: embellecimiento, mejora en la calidad del aire al evitar la resuspensión del material particulado al ser una zona de alto flujo vehicular, permitiendo así convertir estos espacios en zonas llamativas para la ciudadanía.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del Intercambiador Vial situado en la Calle 41 con carrera 30, este intercambiador vial recién inaugurado se decide intervenir para convertirse en una zona Verde agradable para los ciudadanos, además de obtener varios beneficios tales como: embellecimiento, mejora en la calidad del aire al evitar la resuspensión del material particulado al ser una zona de alto flujo vehicular, permitiendo así convertir estos espacios en zonas llamativas para la ciudadanía.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el esparcimiento de Aluvión de Rio en el intercambiador vial por medio de un minicargador y de forma manual por parte de los operarios en aquellas zonas de difícil manejo para la maquinaria, en la cual los operarios realizaron la adición del aluvión y su respectiva nivelación del terreno.



La imagen anterior evidencia el ahoyado del terreno previo a la siembra de plantas ornamentales de la especie Palma Cola de Zorro, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de plantas ornamentales de la especie Palma Cola de Zorro por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de plantas ornamentales de la especie Palma Cola de Zorro por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de plantas ornamentales de la especie Palma Cola de Zorro por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de plantas ornamentales de la especie Palma Cola de Zorro por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de plantas ornamentales de la especie Palma Cola de Zorro por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian la ubicación de plantas ornamentales de especies Veranera Obispo, San José, previo a ser sembradas por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado y siembra de plantas ornamentales de especie Veranera Obispo por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el ahoyado del terreno por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de plantas ornamentales de especie: San José, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de plantas ornamentales de especie: Flor Del Llano y San José, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del intercambiador vial posterior a la siembra de plantas ornamentales de especies: Palma Cola de Zorro, San José y Flor del Llano por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la ubicación de plantas ornamentales de especies Veranera Juanita, previo a ser sembradas por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el ahoyado del terreno previo a la siembra de plantas ornamentales por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el ahoyado del terreno y la siembra de plantas ornamentales de la especie Veranera Juanita por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la ubicación de plantas ornamentales de especies: Acalipha Roja y Cordilineas, previo a ser sembradas por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno y la siembra de plantas ornamentales de especies: Acalipha Roja y Flor del Llano por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno y la siembra de plantas ornamentales de especie Cordilineas, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno y la siembra de plantas ornamentales de especies Cordilineas y Duranta Limón, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado del terreno y la siembra de plantas ornamentales de especies: Duranta Limón y Tú y Yo, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la ubicación de plantas ornamentales de especies: Flor del Llano, San José, Cabello de Venus y Laurel Blanco, previo a ser sembradas por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el ahoyado y sembrado de plantas ornamentales de la especie Cabello de Venus, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del intercambiador vial posterior a la siembra de plantas ornamentales de especies: Palma Cola de Zorro, Laurel Blanco, San José, Veranera Obispo, Cordilineas, Acalipha Roja, Flor del Llano, Duranta Limón, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del intercambiador vial posterior a la siembra de plantas ornamentales de especies: Palma Cola de Zorro, Cabello de Venus, San José, Veranera Obispo, Veranera Juanita, Cordilíneas, Acalipha Roja, Flor del Llano, Duranta Limón y Tú y Yo, por parte de los operarios.

5. EMPRADIZACIÓN EN GRAMA KIKUYO / KIKUYU / PASTO AFRICANO (PENNISETUM CLANDESTINUM). CAPA VEGETAL DE COBERTURA YA ENRAIZADA.

Las zonas verdes constituyen un componente importante en nuestras vidas, ya que sustituyen los entornos naturales de una manera exitosa, por esto, el diseño de una zona verde debe ser realizado pensando en las actividades que se pretenden desarrollar en ese espacio o en el entorno.

Dicho esto, el césped cobra gran protagonismo ya que protege al suelo contra la erosión y otros factores. la siembra del césped debe hacerse en lugares donde haya buena luminosidad, ya que no es muy resistente al exceso de sombra. Previo a la siembra el terreno debe estar completamente nivelado para evitar encharcamiento de agua y posteriores enfermedades, si es necesario aplicar material de relleno no se deben escatimar esfuerzos.

El césped para la siembra debe estar cortado de esta manera: 1,0 metros de longitud por 0,5 metros de ancho; esta medida facilita el corte y manipulación de los tapetes y ofrece mayores garantías para la pega de la grama. Importante que después de la siembra se realice riego abundante, pero sin encharcamiento por al menos 7 días, a medida que se observe q el césped se encuentra completamente adherido al suelo, se puede regar tres veces por semana.

La primera poda se debe hacer 12 días después de sembrado el césped, el corte debe ser parejo y se debe utilizar una guadañadora con cuchillo o Nylon según la evolución del césped una vez sembrado.

El siguiente cuadro describe de manera detallada las actividades realizadas en el presente ítem:

5. EMPRADIZACION DE GRAMA		
SITIO	AREA	FECHA
TRIANGULO FRENTE A LA GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	680	26 de junio de 2025
TRIANGULO FRENTE A LA GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	510	26 de junio de 2025
ESTADIO DE SOFTBOL AMIN MANZUR	720	27 de Junio de 2025
ESTADIO DE SOFTBOL AMIN MANZUR	740	28 DE JUNIO DE 2025
ESTADIO DE SOFTBOL AMIN MANZUR	800	1 DE JULIO DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	360	28 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR CRA 2 DESDE CALLE 44 HASTA CALLE 50	880	29 DE JULIO DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA BARRIO SUCRE	390	1 DE AGOSTO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL BARRIO P-5 SECTOR EL CAMAJON	1550	4 DE AGOSTO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL PRINCIPAL BARRIO P - 5 SECTOR EL CAMAJON	634	1 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 59 AVENIDA CIRCUNVALAR	155	1 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PARQUE VILLARREAL	2465	3 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 ENTRE CARRERA PRIMERA A Y PRIMERA	585	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TRIANGULO ALEDAÑO A GLORIETA CALLE 20	195	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CDI VILLA CIELO	715	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 41 CARRERA 30	2395	20 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 41 CARRERA 15 BARRIO EL MORA	2233	3 DE OCTUBRE DE 2025
TRIANGULO ALEDAÑOS A GLORIETA CURVA DE LA VIDA	274	8 DE OCTUBRE DE 2025
MONUMENTO VENTANA	874	10 DE OCTUBRE DE 2025
RONDA SINU CENTRO	1235	22 DE OCTUBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA MOCARI VIA CERETE	673	25 DE OCTUBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL ACCESO PUENTE METALICO MARGEN IZQUIERDA	417	27 DE OCTUBRE DE 2025
TRIANGULO ALEDAÑO GLORIETA CAMPESINO	229	31 DE OCTUBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA BARRIO SUCRE	180	4 DE NOVIEMBRE DE 2025
TRIANGULO CALLE 58 AVENIDA CIRCUNVALAR	111	6 DE NOVIEMBRE DE 2025
TOTAL	20000	





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian zonas vacías sin evidencias sobre el crecimiento del césped en el estadio de Softbol Amin Manzur, por lo que se procede a realizar la remoción de la capa superficial del terreno en este caso con palines con una profundidad inferior a 10cm para así posteriormente realizar la siembra de grama por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la remoción de la capa superficial del terreno por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian un (1) bulto de Triple 15 (T-15) en presentación de 50Kg, y la fertilización del terreno de juego en forma de boleo por parte de los operarios, se realiza la fertilización del terreno previo a la siembra de grama para así incentivar el crecimiento del césped.







Las imágenes anteriores evidencian el proceso de siembra de grama tipo bermuda de manera asexual (estolón), por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian el proceso de siembra de grama tipo bermuda de manera asexual (estolón), por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian el proceso de siembra de grama tipo bermuda de manera asexual (estolón), por parte de los operarios.





Posterior a la remoción de la capa compacta del terreno de juego y de la siembra de grama por parte de los operarios, se procedió a realizar el vaciado de una capa de arena de baja granulometría sobre el terreno de juego, esta capa de arena sobre el terreno permite mejorar la aireación del suelo lo cual es fundamental para el crecimiento y manutención de la grama, además de mejorar la infiltración del suelo, lo que aumenta la capacidad de drenaje del suelo en eventos de precipitaciones.





Las dos imágenes anteriores evidencian la adición de arena de baja granulometría posterior a la siembra de la grama.






Posterior a las actividades descritas anteriormente se realiza riego de manera controlada sobre las áreas sembradas.





Las imágenes anteriores evidencian el estado del gramado posterior a la siembra realizada por los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del sitio posterior a las actividades descritas anteriormente, previo a la empradización de grama por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la descarga de la grama por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



8.7423N 75.8665W
Zonas Verdes - Monteria


8.7422N 75.8665W
Zonas Verdes - Monteria



Las imágenes anteriores evidencian la siembra de grama por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del sitio posterior a la siembra de grama por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del sitio posterior a la siembra de grama por parte de los operarios, con esta actividad se permite recuperar estos espacios y convertirlos en Zonas Verdes, atractivas para los habitantes, no solo se permite un cambio estético, se permite mejorar la calidad del aire al cubrir un terreno antes descubierto el cual por acción del viento levantaba el material particulado, se remueve cualquier tipo de ubicación de residuos sólidos, y se permite evitar la proliferación de vectores de enfermedades como los mosquitos que se desarrollaban en el interior de las llantas que fueron removidas.





Las imágenes anteriores evidencian el estado inicial del Triángulo Frente a la Glorieta Las Vacas vía carrera circunvalar, previo a la intervención en siembra de grama por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la siembra de grama por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la empradización de grama por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del Triángulo Frente Glorieta Las Vacas, vía Calle 29 posterior a la empradización de grama, por parte de los operarios.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA SIEMBRA DE GRAMA EN EL TRIANGULO SITUADO FRENTE A LA GLORIETA DE LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del triángulo frente a la Glorieta Las Vacas vía Glorieta Terminal, previo a la empradización de grama por parte de los operarios.






Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la descarga de la grama por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos imágenes anteriores evidencian la siembra de grama por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian la siembra de grama por parte de los operarios.






Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del sitio posterior a la siembra de grama por parte de los operarios, con esta actividad se permite recuperar estos espacios y convertirlos en Zonas Verdes, atractivas para los habitantes, no solo se permite un cambio estético, se permite mejorar la calidad del aire al cubrir un terreno antes descubierto el cual por acción del viento levantaba el material particulado en esta zona de alto flujo vehicular.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA SIEMBRA DE GRAMA REALIZADA EN EL SEPARADOR VIAL DESDE LA CALLE 44 HASTA LA CALLE 50 CON CARRERA SEGUNDA.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del separador vial de la carrera segunda comprendido entre calle 44 hasta la calle 50, previo a la empradización de grama por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la descarga de la grama en los sitios acoplados para su respectiva siembra por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos imágenes anteriores evidencian la siembra de grama en el separador vial de la carrera segunda entre calle 44 y calle 50, por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian la siembra de grama en el separador vial de la carrera segunda entre calle 44 y calle 50, por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del separador vial posterior a la siembra de grama por parte de los operarios, nótese el cambio visual generado posterior a dicha actividad, lo cual permite mejorar la retención de agua en el separador vial, mejorar la calidad del aire al evitar la resuspension de material particulado en esta zona de alto flujo vehicular.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA SIEMBRA DE GRAMA REALIZADA EN LA CALLE 42 CON CARRERA PRIMERA BARRIO SUCRE, UNA ZONA QUE ANTERIORMENTE ERA USADA COMO BOTADERO DE RESIDUOS Y LLANTAS DE SEGUNDA MANO, CONVIRTIENDO ESTE ESPACIO EN UNA ZONA VERDE ATRACTIVA PARA LA CIUDADANIA.





Las imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Zona Verde ubicada en la calle 42 con carrera primera en el barrio Sucre previo a la intervención por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian la siembra de grama por parte de los operarios.






Las dos imágenes anteriores evidencian la siembra de grama por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del sitio posterior a la siembra de grama por parte de los operarios, con esta actividad se permite recuperar estos espacios y convertirlos en Zonas Verdes, atractivas para los habitantes, no solo se permite un cambio estético, se permite mejorar la calidad del aire al cubrir un terreno antes descubierto el cual por acción del viento levantaba el material particulado, convirtiendo así este antiguo botadero de residuos sólidos en un espacio atractivo para los ciudadanos.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA EMPRADIZACION DE GRAMA REALIZADA EN EL INTERCAMBIADOR VIAL DEL BARRIO P-5 SECTOR EL CAMAJON





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial del intercambiador vial del Barrio P-5 previo a la empradización de grama por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial del intercambiador vial del Barrio P-5 previo a la empradización de grama por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian la empradización de grama del intercambiador vial por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian la empradización de grama del intercambiador vial por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del intercambiador vial del Barrio P- 5 sector el Camajón, posterior a la empradización de grama realizada por los operarios, con esta actividad se permite no solo brindar embellecimiento, si no también mejorar la calidad del aire al evitar la resuspensión de material particulado en esta zona de alto flujo vehicular.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del intercambiador vial del Barrio P- 5 sector el Camajón, posterior a la empradización de grama realizada por los operarios, con esta actividad se permite no solo brindar embellecimiento, si no también mejorar la calidad del aire al evitar la resuspensión de material particulado en esta zona de alto flujo vehicular.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA SIEMBRA DE GRAMA EN LA ZONA VERDE DE LA CALLE 42 ENTRE CARRERA PRIMERA Y PRIMERA A EN EL BARRIO SUCRE.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Zona Verde de la calle 42 entre carrera primera y primera a en el barrio Sucre, previo a la empradización de grama por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la siembra de grama por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la siembra de grama por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Zona Verde de la Calle 42 entre carrera primera y carrera primera A, posterior a la empradización de grama por parte de los operarios.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA SIEMBRA DE GRAMA EN EL INTERCAMBIADOR VIAL SITUADO EN LA CALLE 59 CON AVENIDA CIRCUNVALAR.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial del intercambiador vial de la calle 59 con avenida circunvalar y la adecuación del terreno previo a la empradización de grama por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la siembra de grama por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del intercambiador vial ubicado en la calle 59 con avenida circunvalar, posterior a la empradización de grama por parte de los operarios.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA EMPRADIZACION DE GRAMA REALIZADA EN EL INTERCAMBIADOR VIAL DEL BARRIO P-5 SECTOR EL CAMAJON





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial del intercambiador vial del Barrio P-5 previo a la empradización de grama por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian la empradización de grama del intercambiador vial por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos imágenes anteriores evidencian la empradización de grama del intercambiador vial por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos imágenes anteriores evidencian la empradización de grama del intercambiador vial por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del intercambiador vial del Barrio P- 5 sector el Camajón, posterior a la empradización de grama realizada por los operarios, con esta actividad se permite no solo brindar embellecimiento, si no también mejorar la calidad del aire al evitar la resuspensión de material particulado en esta zona de alto flujo vehicular.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del intercambiador vial del Barrio P- 5 sector el Camajón, posterior a la empradización de grama realizada por los operarios, con esta actividad se permite no solo brindar embellecimiento, si no también mejorar la calidad del aire al evitar la resuspensión de material particulado en esta zona de alto flujo vehicular.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA EMPRADIZACION DE GRAMA REALIZADA EN EL PARQUE VILLARREAL.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del Parque Villarreal previo a la siembra de grama por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del Parque Villarreal previo a la siembra de grama por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la descarga de la grama previo a la siembra por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la siembra de grama por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la siembra de grama por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del Parque Villarreal posterior a la siembra de grama por parte de los operarios, con esta actividad no solo se permite embellecer estos espacios deportivos, si no, que también permite mejorar la calidad del aire al evitar la resuspensión de material particulado.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del Parque Villarreal posterior a la siembra de grama por parte de los operarios, con esta actividad no solo se permite embellecer estos espacios deportivos, si no, que también permite mejorar la calidad del aire al evitar la resuspensión de material particulado.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA EMPRADIZACION DE GRAMA REALIZADA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DEL BARRIO VILLA CIELO, ESTO CON LA FINALIDAD QUE LOS NIÑOS GOCEN DE ZONAS VERDES DENTRO DE SU LUGAR DE DESARROLLO.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del CDI Villa Cielo, previo a la siembra de grama por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la empradización de grama, acción realizada por los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la empradización de grama, acción realizada por los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del Centro de Desarrollo Infantil (CDI), posterior a la empradización de grama.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA EMPRADIZACION DE GRAMA REALIZADA EN EL TRIANGULO ALEDAÑO A LA GLORIETA DE LA CALLE 20.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del triángulo aledaño a la Glorieta de la Calle 20, previo a la empradización de grama por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la siembra de grama por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la siembra de grama por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del Triángulo aledaño a la Glorieta de la Calle 20, posterior a la siembra de grama por parte de los operarios.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA EMPRADIZACION DE GRAMA EN LA ZONA VERDE CALLE 41 CARRERA 15 BARRIO EL MORA, ESTA ZONA ESTABA ACORDONADA COMO BOTADERO A CIELO ABIERTO, GENERANDO CONFLICTOS EN LA COMUNIDAD POR EL MAL ASPECTO DE LA ZONA Y LA GENERACIÓN DE MALOS OLORES, POR LO QUE SE REALIZO LA RECUPERACION DE ESTA ZONA VERDE.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Zona Verde Calle 41 Carrera 15 en el Barrio El Mora, esta zona estaba convertida en un botadero de residuos sólidos a cielo abierto, donde se encontraba un gran volumen de residuos de construcción y demolición (RCD), además de la presencia de malos olores, generando problemáticas para la comunidad en materia de calidad del aire y seguridad, por lo que se procede a realizar la intervención de esta área.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la adecuación del terreno previo a la intervención, se realizó la adición de aluvión al terreno para así mejorar la textura del suelo, brindando un sustrato con características ideales para la empradización de grama, además se evidencia la recolección de los residuos encontrados en la zona previo a la intervención, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la aplicación de aluvión de río a la Zona Verde por medio de un minicargador, el cual a su vez realizó la nivelación del terreno.





Las dos imágenes anteriores evidencian la descarga de la grama por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la siembra de grama por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la siembra de grama por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado de la Zona Verde Calle 41 carrera 15 Barrio el Mora, posterior a la empradización de grama por parte de los operarios, con esta actividad se permite convertir este antiguo botadero a cielo abierto en una zona Verde agradable para los ciudadanos, mejorando la calidad del aire de este sector.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado de la Zona Verde Calle 41 carrera 15 Barrio el Mora, posterior a la empradización de grama por parte de los operarios, con esta actividad se permite convertir este antiguo botadero a cielo abierto en una zona Verde agradable para los ciudadanos, mejorando la calidad del aire de este sector.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA EMPRADIZACION DE GRAMA EN EL INTERCAMBIADOR VIAL DE LA CALLE 41 CON CARRERA 30, UN NUEVO TRAMO VIAL EL CUAL FUE INTERVENIDO CONVIRTIENDOLO EN UNA ZONA VERDE EMBELLECIENDO LA CIUDAD Y MEJORANDO LA CALIDAD DEL AIRE DE ESTA ZONA DE ALTO FLUJO VEHICULAR.

