


La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda realizada, nótese el cambio visual generado al removerse las ramas bajas presentes.



La imagen anterior evidencia la recolección de los residuos generados durante la actividad.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial de 4 palmeras ubicadas en la zona Verde frente al Monumento Ventana en la calle 59 con circunvalar, estas palmeras presentabas ramas bajas, por lo que se procede a realizar poda de aclareo.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda de las palmeras por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado de la Zona Verde Frente al Monumento Ventana posterior a la poda realizada, con esto se permite aumentar la seguridad de estos espacios al aumentar la infiltración solar.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian un (1) árbol de la especie Mango y un (1) árbol de la especie Pera ubicados en el parque Castilla ubicado en la calle 64 con carrera 9 B/ La Castellana, los cuáles presentaban ramas bajas que no permitían la correcta infiltración solar del sector disminuyendo así la seguridad de estos espacios recreativos, por lo que se procede a realizar poda de aclareo.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda de los árboles por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado final de los árboles posterior a la poda de ramas bajas, con esta actividad se permite aumentar la infiltración solar evitando ambientes propicios para vectores de enfermedades como Mosquitos.



La imagen anterior evidencia el estado inicial de dos (2) árboles situados en la zona verde Frente al Parque de los Sueños en la calle 63 con carrera 13 B/La Castellana, estos arboles presentaban ramas bajas sobre el sendero peatonal, por lo que se procede a realizar poda de aclareo.

1184





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda de los arboles por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la recolección de los residuos generados durante la actividad y el estado del sitio posterior a la actividad de poda realizada.





La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del sendero peatonal posterior a la poda del árbol, nótese el despeje visual generado gracias a la actividad realizada.



La imagen anterior evidencia un árbol de la especie Totumo situado en el parque de los Sueños en la calle 62 del barrio La Castellana, el cuál presenta ramas bajas por lo que se procede a realizar poda de aclareo y así mismo direccionar su crecimiento.



La imagen anterior ilustra la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito durante la ejecución de la actividad acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del árbol posterior a la poda, con esta actividad se permite mejorar la infiltración solar del parque además de mejorar la seguridad removiendo ramas bajas en estos espacios recreativos.



La imagen anterior evidencia un árbol de la especie Totumo situado en el parque de los Sueños en la calle 62 del barrio La Castellana, el cuál presenta ramas bajas por lo que se procede a realizar poda de aclareo y así mismo direccionar su crecimiento.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del árbol posterior a la poda realizada, nótese el volumen de ramas bajas despejadas, mejorando la estética y direccionando el crecimiento del árbol.



La imagen anterior evidencia un árbol de especie no identificada situado en el Parque de los Sueños en la calle 62 con carrera 13 del barrio La Castellana, el cual presentaba ramas bajas que colindaban sobre la banca, por lo que se procede a realizar poda de aclareo y direccionar el crecimiento del árbol.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del árbol posterior a la poda, nótese el efecto visual generado posterior a la actividad realizada al podarse las ramas que colindaban sobre la banca del parque.



La imagen anterior evidencia un (1) árbol de la especie Lluvia de Oro situado en el Parque de los Sueños, en la calle 63 con carrera 13 del B/ La Castellana, este árbol presentaba ramas bajas las cuales colindaban tocando el suelo, por lo que se procede a realizar poda de aclareo y así mismo direccionar el crecimiento del árbol.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del árbol posterior a la poda realizada, con esta actividad se permite brindar una forma idónea en su forma y dirección de su crecimiento.



La imagen anterior evidencia un pasillo peatonal del parque de los sueños, en parte de este tramo se encuentran situados cuatro (4) árboles de especie lluvia de oro y un (1) árbol de la especie Pera, los cuales presentan ramas bajas dificultando tanto la infiltración solar como el paso de los peatones, la poca infiltración solar en estos espacios facilita el crecimiento de vectores de plagas como mosquitos, por lo que se procede a realizar poda de aclareo.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencia la poda de los árboles lluvia de oro por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol de Pera por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del sendero peatonal posterior a la poda de los arboles de especie lluvia de oro y pera, nótese una mejor iluminación del sector y la ampliación visual generada al despejar las ramas bajas que colindaban sobre el sendero peatonal.



La imagen anterior evidencia un (1) árbol de la especie San Joaquín situado en el Parque de los Sueños ubicado en la calle 62 con carrera 13 del barrio La Castellana, este árbol presentaba ramas que caían hasta el suelo del parque, por lo que se procede a realizar poda de Aclareo.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda realizada, nótese un mejor aspecto en el sendero peatonal y un direccionamiento al crecimiento del árbol.



La imagen anterior evidencia un (1) árbol de la especie San Joaquín situado en el Parque de los Sueños ubicado en la calle 62 con carrera 13 del barrio La Castellana, este árbol presentaba ramas que colindaban hasta el suelo del parque, por lo que se procede a realizar poda de Aclareo.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del árbol posterior a la actividad realizada, nótese el efecto visual generado una vez finalizada la poda, direccionando así el crecimiento del árbol.



La imagen anterior evidencia un (1) árbol de la especie Corombolo, situado en el Parque de los Sueños, este árbol presentaba ramas bajas que colindaban sobre el suelo, por lo que se procede a realizar poda de aclareo para así direccionar su crecimiento.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios.

1200



La imagen anterior evidencia el estado del árbol posterior a la poda realizada, con esta actividad se permite mejorar y direccionar el crecimiento idóneo del árbol.



La imagen anterior evidencia un (1) árbol de la especie Lluvia de Oro situado en el Parque de los Sueños ubicado en la calle 62 con carrera 13 del barrio La Castellana, este árbol presentaba ramas que caían hasta el suelo del parque, por lo que se procede a realizar poda de Aclareo.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del árbol posterior a la poda realizada, nótese el cambio instantáneo generado posterior a la actividad.



La imagen anterior evidencia un (1) árbol de la especie Lluvia de Oro situado en el Parque de los Sueños ubicado en la calle 62 con carrera 13 del barrio La Castellana, este árbol presentaba ramas bajas y colindantes hacia la calle, por lo que se procede a realizar poda de Aclareo.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del árbol posterior a la poda realizada, nótese el cambio instantáneo generado posterior a la actividad.



La imagen anterior evidencia un (1) árbol de la especie Limón situado en el Parque de los Sueños ubicado en la calle 62 con carrera 13 del barrio La Castellana, este árbol presentaba ramas bajas, por lo que se procede a realizar poda de Aclareo.


8.7682N 75.8599W
Zonas Verdes - Monteria


8.7682N 75.8597W
Zonas Verdes - Monteria



Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda de los árboles por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda realizada.


8.7684N 75.8599W
Zonas Verdes - Monteria


8.7684N 75.8599W
Zonas Verdes - Monteria



La imagen anterior evidencia un (1) árbol de la especie Níspero el cual presenta ramas bajas, por lo que se procede a realizar poda de aclareo y a su vez direccionar su idóneo crecimiento.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia un (1) árbol de la especie Níspero el cual presenta ramas bajas, por lo que se procede a realizar poda de aclareo y a su vez direccionar su idóneo crecimiento.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia un (1) árbol de la especie Mamón el cual presenta ramas bajas, por lo que se procede a realizar poda de aclareo y a su vez direccionar su idóneo crecimiento.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios.





La imagen anterior evidencia un (1) árbol de la especie Mango el cual presenta ramas bajas, por lo que se procede a realizar poda de aclareo y a su vez direccionar su idóneo crecimiento.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda realizada, con esta actividad se permite mejorar la infiltración solar y direccionar el crecimiento del árbol.



La imagen anterior evidencia un (1) árbol de la especie Mango el cual presenta ramas bajas, por lo que se procede a realizar poda de aclareo y a su vez direccionar su idóneo crecimiento.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del árbol posterior a la poda realizada, con esta actividad se permite direccionar el crecimiento del árbol y mejorar la infiltración solar.



La imagen anterior evidencia dos (2) árboles de la especie Acacia Roja situados en el parque de los Sueños en la calle 62 con carrera 13 del barrio La Castellana, estos árboles presentaban ramas bajas las cuales dificultaban el paso por las zonas verdes, además de impedir la idónea infiltración solar, por lo que se procede a realizar poda de aclareo.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda realizada, nótese el cambio instantáneo generado, con esta actividad se mejora la iluminación del sector y el paso seguro por las zonas verdes.






Las dos imágenes anteriores evidencian la recolección de los residuos generados en la intervención de poda de árboles en el parque de los Sueños.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA INTERVENCION REALIZADA EN EL SENDERO PEATONAL DE LA CALLE 24 CON AVENIDA CIRCUNVALAR.



La imagen anterior evidencia el estado inicial del sendero peatonal de la calle 24 con avenida circunvalar, nótese la obstaculización debido al follaje de las ramas de los árboles situados en el sector, por lo que se procede a realizar poda de aclareo.



La imagen anterior evidencia el estado inicial del sendero peatonal de la calle 24 con avenida circunvalar, nótese la obstaculización debido al follaje de las ramas de los árboles situados en el sector, por lo que se procede a realizar poda de aclareo.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del sendero peatonal de la calle 24 con avenida circunvalar posterior a la poda de los árboles, con esta actividad se permite aumentar la seguridad vial de este sector.



La imagen anterior evidencia el estado del sendero peatonal de la calle 24 con avenida circunvalar posterior a la poda de los árboles, con esta actividad se permite aumentar la seguridad vial de este sector.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA PODA DE ARBOL DE MANGO EN LA ZONA VERDE CALLE 41 CARRERA 15 BARRIO EL MORA.



La imagen anterior evidencia el estado inicial del Semáforo situado en la Zona Verde de la Calle 41 con carrera 15 del Barrio El Mora, obstaculizado por el follaje de las ramas del árbol, por lo que se procede a realizar poda de aclareo por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado inicial del Semáforo situado en la Zona Verde de la Calle 41 con carrera 15 del Barrio El Mora, obstaculizado por el follaje de las ramas del árbol, por lo que se procede a realizar poda de aclareo por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del Semáforo de la calle 41 con carrera 15 Barrio el Mora, posterior a la poda realizada, con esto se permite aumentar la seguridad vial de este sector.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA PODA DE CUATRO (4) ARBOLES DE LA ESPECIE OITI SITUADOS EN LA PLAZA CULTURAL MARIA VARILLA.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian cuatro (4) árboles de la especie Oití situados en la Plaza Cultural María Varilla calle 36 – calle 37 carrera primera, con presencia de ramas bajas y abundante follaje, interfiriendo en la iluminación de este tramo, por lo que se procede a realizar poda de aclareo.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda de los árboles por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda de los árboles por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la recolección de los residuos generados durante la actividad, y el estado del sitio posterior a la intervención realizada.

13. PODA DE ACLAREO DE ARBOLES ALTURA ENTRE 10.1M – 15M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS

13. PODA DE ACLAREO DE ARBOLES H= 10.1-15M		
FECHA	N° RESOLUCIÓN	CANTIDAD
9/05/2025	PODA DE ACLAREO	2
10/05/2025	PODA DE ACLAREO	2
10/05/2025	PODA DE ACLAREO	2
12/05/2025	PODA DE ACLAREO	2
15/05/2025	PODA DE ACLAREO	3
15/05/2025	PODA DE ACLAREO	3
16/05/2025	PODA DE ACLAREO	2
16/05/2025	PODA DE ACLAREO	3
17/05/2025	PODA DE ACLAREO	3
17/05/2025	PODA DE ACLAREO	2
17/05/2025	PODA DE ACLAREO	2
17/05/2025	PODA DE ACLAREO	2
1/06/2025	PODA DE EMERGENCIA	1
24/06/2025	PODA DE ACLAREO	3
2/07/2025	PODA DE EMERGENCIA	1
3/07/2025	PODA DE ACLAREO	2
3/07/2025	PODA DE ACLAREO	3
9 DE JULIO DE 2025	PODA DE ACLAREO	1
9 DE JULIO DE 2025	PODA DE ACLAREO	1
13 DE DICIEMBRE DE 2025	PODA DE ACLAREO	1
13 DE DICIEMBRE DE 2025	PODA DE ACLAREO	1
15 DE DICIEMBRE DE 2025	RESOLUCION 149 DE 2025	3
15 DE DICIEMBRE DE 2025	RESOLUCION 149 DE 2025	3
15 DE DICIEMBRE DE 2025	RESOLUCION 149 DE 2025	1
15 DE DICIEMBRE DE 2025	RESOLUCION 149 DE 2025	1
TOTAL		50



La imagen anterior evidencia un (1) árbol de la especie Neem ubicado en el Parque Los Laureles, el cuál debido a la presencia de ramas de baja altura obstaculiza la visión e infiltración solar por lo que se procede a realizar poda de aclaramiento.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios.




La imagen anterior evidencia el estado del árbol posterior a la poda del árbol.





Las dos imágenes anteriores evidencian un (1) árbol de la especie Espino y un (1) árbol de la especie Pico de Loro ubicados en la calle 53ª con carrera 11, situados al costado de la calle, la cual brinda acceso a los habitantes del barrio Monteverde a la Villa Olímpica Norte, estos árboles presentaban ramas bajas que colindaban sobre la calle, por lo que se procede a realizar poda de aclareo para estos árboles






Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda del árbol de la especie Espino y el árbol de la especie Pico de loro, por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la actividad realizada, con esta actividad se permite aumentar la seguridad del sector al removerse las ramas que colindaban sobre la carretera.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian dos árboles de mango situados en la calle 59 con circunvalar, en la zona verde frente al Monumento Ventana, estos árboles presentaban ramas bajas por lo que se procede a realizar poda de aclareo.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles por parte de los operarios.



Las imagen anterior evidencia el estado de la Zona Verde frente al monumento Ventana posterior a la poda realizada, con esta actividad se permite mejorar la infiltración solar de la zona, aumentando la seguridad del sector.



La imagen anterior evidencia un (1) árbol de la especie Almendro ubicado en el Parque Castilla en la calle 64 con carrera 9 en el barrio la Castellana, este árbol presentaba ramas bajas las cuáles realizaban contacto con el tejado de vehículos recolectores de residuos sólidos, por lo que se procede a realizar poda de aclareo para remover las ramas bajas y mejorar la infiltración solar del sector.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda realizada, nótese una mejor iluminación del sector y aumento de la seguridad al removerse las ramas bajas.



La imagen anterior evidencia el estado inicial de un (1) árbol de la especie Mango situado en el parque Castilla en la calle 64 con carrera 9 B/ La Castellana, este árbol presentaba ramas bajas las cuales impedían la correcta lectura de la señalización de tránsito, suponiendo un riesgo alto de accidentalidad al no apreciarse dicha señal, por lo que se delimita el área de trabajo haciendo uso de las señalizaciones de tránsito y se realiza poda de aclareo para así podar estas ramas y mejorar la visualización del sector.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del parque posterior a la poda realizada, nótese la completa visualización de la señalización de tránsito, permitiendo así mejorar la seguridad vial de este sector gracias a la actividad realizada.



La imagen anterior evidencia un árbol de la especie Mamón ubicado en el parque de los sueños en la calle 62 con carrera 13 barrio La Castellana, este árbol presentaba ramas bajas por lo que se procede a realizar poda de aclareo para así mejorar la infiltración solar en este parque.





La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda del árbol de la especie Mamón.



La imagen anterior evidencia un árbol de la especie Pera ubicado en el parque de los sueños en la calle 62 con carrera 13 barrio La Castellana, este árbol presentaba ramas bajas impidiendo la idónea infiltración solar, lo que acarrearía con un ambiente propicio para el crecimiento de vectores de enfermedades como mosquitos por lo que se procede a realizar poda de aclareo para así mejorar la infiltración solar en este parque.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior permite evidenciar el estado del sitio posterior a la poda del árbol de Pera, con esta actividad se permite realizar un gozo idóneo de estas zonas al podarse las ramas bajas que colindaban sobre la banca ubicada debajo del árbol, además de mejorar la infiltración solar y evitar ambientes propicios para el crecimiento de vectores de enfermedades como los mosquitos.



La imagen anterior evidencia un árbol de la especie Pera ubicado en el parque de los sueños en la calle 62 con carrera 13 barrio La Castellana, este árbol presentaba ramas bajas impidiendo la idónea infiltración solar, lo que acarrearía con un ambiente propicio para el crecimiento de vectores de enfermedades como mosquitos por lo que se procede a realizar poda de aclareo para así mejorar la infiltración solar en este parque.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia un (1) árbol de la especie Oiti situado en el Parque de los Sueños el cual presenta ramas bajas sobre el sendero peatonal, por lo que se procede a realizar poda de aclareo.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda del árbol de la especie Oití, con esta actividad se permite mejorar la seguridad al remover ramas bajas y secas del sendero peatonal.



La imagen anterior evidencia un (1) árbol de especie no identificada el cual presenta un volumen de ramas considerables sobre el sendero peatonal, impidiendo la idónea infiltración solar para estos espacios recreativos por lo que se procede a realizar poda de aclareo.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda del árbol de especie no identificada, con esta actividad se permite mejorar la seguridad al remover ramas bajas del sendero peatonal y mejorando la infiltración solar.



La imagen anterior evidencia un (1) árbol de especie no identificada el cual presenta un volumen de ramas considerables sobre el sendero peatonal, impidiendo la idónea infiltración solar para estos espacios recreativos por lo que se procede a realizar poda de aclareo.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda del árbol de especie no identificada, con esta actividad se permite mejorar la seguridad al remover ramas bajas del sendero peatonal y mejorando la infiltración solar.



La imagen anterior evidencia un árbol de la especie Neem situado en la zona contigua a los juegos infantiles del parque de los Sueños ubicado en la calle 62 con carrera 13 del barrio La Castellana, este árbol presentaba ramas a baja altura las cuales no solo impedían la idónea infiltración solar sino que también podrían afectar a quienes hacen uso de estos espacios, por lo que se procede a realizar poda de Aclareo.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del parque de los sueños posterior a la poda del árbol, nótese una mejor visualización e infiltración solar posterior a la poda del árbol.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la recolección de los residuos generados en las actividades descritas anteriormente.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el volcamiento de varias ramas de un (1) árbol de la especie Neem, este volcamiento afecta el flujo vehicular que circula en la zona, además del alto riesgo del desprendimiento de las ramas del árbol las cuales podrían afectar tanto a transeúntes como al flujo vehicular, se realiza la delimitación del área de trabajo con señalizaciones de tránsito y se procede a realizar Poda de Emergencia.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad personal y las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la actividad realizada, con esta actividad se permite aumentar la seguridad de este sector, se evita pánico en el flujo vehicular y se remueve cualquier riesgo de afectación a los transeúntes.



La imagen anterior evidencia dos árboles de la especie Mango ubicados en el Parque Limonar, estos árboles presentaban un gran volumen de ramas a baja altura los cuáles en horas de la noche impedían la idónea iluminación de las luminarias del parque, disminuyendo así la seguridad del sector por lo que se procede a realizar Poda de Aclareo.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles



La imagen anterior evidencia el estado del parque Limonar posterior a la poda de los árboles, con esta actividad se permite aumentar la seguridad en estos espacios recreativos.

1250





Las imágenes anteriores evidencian dos árboles de la especie Lluvia de Oro situados en el tramo vial entre calles 25 y 24 con carrera cuarta, estos árboles de abundante follaje impedían la visibilización de la señalización de tránsito situada en este tramo, por lo que se procede a realizar poda de aclareo.





Las imágenes anteriores evidencian la poda de los árboles por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia la recolección de los residuos generados durante la actividad.



La imagen anterior evidencia el estado del tramo vial posterior a la poda de los árboles, nótese la clara visibilización del semáforo, con esta actividad se permite aumentar la seguridad vial de los ciudadanos.



La imagen anterior evidencia el tramo vial en la calle 26 entre carrera tercera y cuarta, se pudo apreciar que el abundante follaje de los árboles de especie lluvia de oro presentes en el tramo peatonal obstaculizaban la señalización de tránsito situada en la esquina, por lo que se procede a realizar poda de aclareo.





Las imágenes anteriores evidencian la poda de los árboles por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado de la calle 26 entre carrera tercera y cuarta posterior a la poda de los árboles, nótese la clara visibilización de la señalización de tránsito, con esta actividad se permite aumentar la seguridad vial disminuyendo el riesgo de accidentes.





Las imágenes anteriores evidencian el volcamiento de ramas de un (1) árbol de Leucaena situado en la calle 65 con carrera circunvalar en inmediaciones del canal pluvial de Places Mall, representando un alto riesgo lesivo a quiénes hacen uso de la ciclorruta por lo que se procede a realizar Poda de Emergencia.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado de la ciclorruta posterior a la poda de las ramas caídas del árbol, con esta actividad se permite aumentar la seguridad en este tramo vial utilizado para distintos usos.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial de un arbol de la especie Mango situado en la calle 31 con avenida primera, este arbol debido a su frondosidad lograba obstaculizar la señalización de tránsito situada en este tramo de alto flujo vehicular, por lo que se procedió a realizar poda de aclareo.





Las dos imágenes anteriores evidencian la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del sitio posterior a la actividad realizada, con esta actividad se permite mejorar la seguridad vial en esta zona de alto flujo vehicular, al mantener completamente despejado el semáforo que brinda paso a los peatones.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial del paso peatonal ubicado en la calle 30 con avenida primera, si bien se logra evidenciar las ramas de varios arboles no permiten de manera óptima el paso peatonal, además de la obstaculizacion en la visibilización de la señal de tránsito, por lo que se procede a realizar poda de aclareo.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol de especie no identificada, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la intervención realizada, con esta actividad se permite aumentar la seguridad vial en esta zona de alto flujo vehicular.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA PODA DE ARBOLES EN LA PLAZA CULTURAL MARIA VARILLA CALLE 36 – CALLE 37 CON CARRERA PRIMERA.





La imagen anterior evidencia la poda del árbol de la especie Almendro, por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol de la especie Mango, por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia la recolección de los residuos generados durante la intervención por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda realizada, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda realizada, por parte de los operarios.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA PODA DE ARBOLES REALIZADA EN EL PARQUE VILLARREAL POR MEDIO DE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL NUMERO 149 DE 2025, EMITIDO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.



La imagen anterior evidencia la presencia de un árbol de la especie Almendro situado en el Parque Villarreal el cual presentaba ramas bajas inclinadas sobre la pista de patinaje, por lo que se procede a realizar poda por medio de la resolución 149 de 2025.



La imagen anterior evidencia la presencia de dos (2) árboles de la especie Almendro situado en el Parque Villarreal el cual presentaba ramas bajas, por lo que se procede a realizar poda por medio de la resolución 149 de 2025.



La imagen anterior evidencia la presencia de un (1) árbol de la especie Caracolí y un (1) árbol de la especie Abeto situados en el Parque Villarreal los cuáles presentaban ramas bajas, por lo que se procede a realizar poda por medio de la resolución 149 de 2025.



La imagen anterior evidencia la presencia de árboles de la especie Oití situados en el Parque Villarreal los cuáles presentaban ramas bajas, por lo que se procede a realizar poda por medio de la resolución 149 de 2025.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto por parte de los operarios.



Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda de los árboles de la especie Almendro, por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles, por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda de los árboles por parte de los operarios, con esta actividad se permite aumentar la seguridad en estos espacios deportivos.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda de los árboles por parte de los operarios, con esta actividad se permite aumentar la seguridad en estos espacios deportivos.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda de los árboles por parte de los operarios, con esta actividad se permite aumentar la seguridad en estos espacios deportivos.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda de los árboles por parte de los operarios, con esta actividad se permite aumentar la seguridad en estos espacios deportivos.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda de los árboles por parte de los operarios, con esta actividad se permite aumentar la seguridad en estos espacios deportivos.

14. PODA DE ACLAREO DE ARBOLES ALTURA ENTRE 15.1M – 20M, INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS.

14. PODA DE ACLAREO DE ARBOLES H= 15.1-20M		
FECHA	N° RESOLUCIÓN	CANTIDAD
10/05/2025	PODA DE ACLAREO	2
10/05/2025	PODA DE ACLAREO	2
11/05/2025	PODA DE ACLAREO	2
11/05/2025	PODA DE ACLAREO	2
12/05/2025	PODA DE ACLAREO	3
12/05/2025	PODA DE ACLAREO	3
13/05/2025	PODA DE ACLAREO	2
13/05/2025	PODA DE ACLAREO	3
14/05/2025	PODA DE ACLAREO	3
14/05/2025	PODA DE ACLAREO	2
14/05/2025	PODA DE ACLAREO	2
25/05/2025	PODA DE ACLAREO	2
25/05/2025	PODA DE ACLAREO	1
21/06/2025	PODA DE ACLAREO	3
21/06/2025	PODA DE ACLAREO	1
21/06/2025	PODA DE ACLAREO	2
24/06/2025	PODA DE ACLAREO	3
9 DE JULIO DE 2025	PODA DE ACLAREO	1
9 DE JULIO DE 2025	PODA DE ACLAREO	1
10 DE DICIEMBRE DE 2025	PODA DE ACLAREO	1
11 DE DICIEMBRE DE 2025	025 DE 2025	3
11 DE DICIEMBRE DE 2025	025 DE 2025	4
11 DE DICIEMBRE DE 2025	025 DE 2025	2
TOTAL		50

1274


8.7634N 75.8678W
Calle 53 A
Zonas Verdes - Montería


8.7633N 75.8679W
Calle 53 A
Zonas Verdes - Montería



Las imágenes anteriores evidencian la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda realizada, con esta actividad se permite mejorar la visualización del sector al podarse las ramas bajas que impedían la idónea infiltración solar, mejorando así la seguridad del sector.




La imagen anterior evidencia el estado inicial de un (1) árbol de la especie Bonga, ubicado en la calle 53A la cuál comunica al barrio Monteverde con la Villa Olímpica Norte, este árbol presentaba ramas a baja altura por lo que se procede a realizar poda de aclareo.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado de la Bonga posterior a la poda realizada, se permite una mejor visualización de la carretera al podarse las ramas bajas.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial de un (1) árbol de la especie Caracolí y un (1) árbol de la especie Orejero, situados en la Villa Olímpica – Norte, en la zona exterior del estadio de Softbol Amin Manzur, este árbol presentaba ramas bajas las cuales colindaban sobre el terreno de juego, por lo que se procede a realizar poda de aclareo.





Las dos imágenes anteriores evidencian la poda de los árboles por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del estadio de Softbol Amin Manzur posterior a la poda de los árboles que colindaban sus ramas sobre el terreno de juego.



La imagen anterior evidencia el estado inicial de un (1) árbol de la especie Florisanto ubicando en la Ronda Sinu Norte a la altura de la calle 63, este árbol presentaba ramas bajas que impedían la infiltración solar para estos espacios recreativos propiciando ambientes idóneos para el crecimiento de vectores de enfermedades como los mosquitos, por lo que se procede a realizar poda de aclareo.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol, nótese el uso de señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado de la Ronda Norte posterior a la poda realizada, nótese el efecto inmediato generado posterior a la actividad, se permite mejorar la infiltración solar del sector y una mejor vista al remover las ramas bajas.



Las dos (2) imágenes anteriores evidencia un (1) árbol de la especie Abeto ubicado en la Ronda Sinu – Norte a la altura de la calle 63, este árbol presentaba ramas secas que caían de manera constante sobre la ciclorruta presentando un riesgo lesivo para los usuarios de la misma, por lo que se procede a realizar poda de aclareo para remover estas ramas.



Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la remoción de ramas secas del árbol, con esta actividad se permite aumentar la seguridad de estos espacios deportivos y recreativos.



La imagen anterior evidencia la caída de una rama de grandes dimensiones sobre el tramo vehicular de la calle 46 con circunvalar, esta rama representa un alto riesgo para tanto los transeúntes como para el flujo vehicular por lo que se procede a realizar poda de emergencia.



Se realiza la demarcación del área con la respectiva señalización de tránsito y se procede a realizar la remoción de estas ramas sobre el tramo vehicular.



1285



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la remoción de las ramas volcadas, con esta actividad se permite aumentar la seguridad vial en la ciudad.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian dos (2) árboles de la especie Campano situados en el anillo vial en sentido Norte – Sur a la altura de la calle 77 y 76 con carrera 6, estos árboles de gran dimensión presentaban ramas bajas y secas las cuales presentaban contacto con el flujo vehicular de carga pesada que circula por este anillo vial, además de suponer un riesgo estas ramas secas al poder caerse ante un evento de precipitaciones o vientos fuertes, por lo que de manera mancomunada con la Secretaría de Gestión del Riesgo, la empresa Afinia S.A.S, el cuerpo de Bomberos, se realiza poda de aclareo para remover estas ramas.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda de los árboles por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del anillo vial posterior a la poda de los árboles, con esta actividad se permite mejorar la seguridad vial en este sector al podarse ramas bajas y secas que podían generar un peligro para quienes circulan por este sector.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian dos (2) árboles de la especie Orejero situados en el anillo vial en sentido Norte – Sur a la altura de la calle 77 y 76 con carrera 6, estos árboles de gran dimensión presentaban ramas bajas y secas las cuales presentaban contacto con el flujo vehicular de carga pesada que circula por este anillo vial, además de suponer un riesgo estas ramas secas al poder caerse ante un evento de precipitaciones o vientos fuertes, por lo que de manera mancomunada con la Secretaría de Gestión del Riesgo, la empresa Afinia S.A.S, el cuerpo de Bomberos, se realiza poda de aclareo para remover estas ramas.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda de los árboles por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del anillo vial posterior a la poda de los árboles, con esta actividad se permite mejorar la seguridad vial en este sector al podarse ramas bajas y secas que podían generar un peligro para quienes circulan por este sector.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian un (1) árbol de la especie Roble situado en el Parque De Los Sueños en la calle 63 del barrio La Castellana, este árbol de grandes dimensiones presenta un volumen de hojas a baja altura y presencia ramas secas, por lo que se procede a realizar poda de aclareo.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencia la presencia de cinco (5) árboles de la especie Roble situados en el parque de los Sueños entre calles 62- 63 y entre carreras 13-14 del barrio La Castellana, estos árboles presentaban ramas bajas y secas que colindaban sobre la calle, las cuales representan un riesgo para la comunidad, por lo que se procede a realizar poda de aclareo con el fin de remover estas ramas.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda de los árboles por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda de los árboles por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las imágenes anteriores evidencian el estado del sitio posterior a la poda de los árboles, con esta actividad se permite aumentar la seguridad de estos espacios recreativos al podarse ramas bajas y secas que suponían un peligro para los habitantes del sector.



La imagen anterior evidencia el estado inicial de un (1) árbol de la especie Bonga situado en el parque de Castilla ubicado en la calle 64 con carrera 9 en el barrio la Castellana, este árbol presentaba ramas bajas, por lo que se procede a realizar poda de aclareo para mejorar la infiltración solar en el sector.




La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda del árbol, con esta actividad se permite mejorar la infiltración solar del sector y aumentar la seguridad en estos espacios recreativos.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian dos (2) árboles de la especie Orejero y un (1) árbol de la especie Campano situados en la calle 64 y 65 con carrera circunvalar, estos árboles presentan un riesgo alto debido a la presencia de volumen alto de ramas que colindan sobre el tramo vial, por lo que de forma mancomunada con la secretaria de Gestión del Riesgo, El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, La Secretaría de Tránsito, La empresa Afinia, se realiza poda de Emergencia en estos árboles.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda de los árboles por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del separador vial posterior a la poda de ramas bajas y secas de estos 3 árboles, con esta actividad se permite aumentar la seguridad vial del sector.





Las imágenes anteriores evidencian 4 árboles de la especie Neem situados en el parque Limonar, los cuáles presentaban ramas bajas colindantes sobre el tramo vial, donde los vehículos de carga pesada chocaban constantemente con las ramas de los árboles, por lo que se procede a realizar poda de aclareo.





Las imágenes anteriores evidencian la poda de los árboles por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia la recolección de los residuos generados durante la actividad.



La imagen anterior evidencia el estado del parque posterior a la poda de los árboles, con esta actividad se permite aumentar la seguridad en estos espacios recreativos y disminuir riesgos lesivos por caída de ramas de estos árboles.





Las imágenes anteriores evidencian dos (2) árboles de la especie Mango y un (1) árbol de la especie Florisanto ubicados en el Parque Limonar, los cuáles presentaban ramas a baja altura sobre este parque, lo que en horas nocturnas disminuía la seguridad del sector, por lo que se procede a realizar poda de Aclareo.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles.



La imagen anterior evidencia el estado del Parque Limonar posterior a la poda de los árboles, con esta actividad se permite aumentar la seguridad en estos espacios recreativos.

1306





Las imágenes anteriores evidencian un (1) árbol de la especie Mango situado en el Parque Limonar, este árbol de abundante follaje impedía la idónea iluminación del parque en horarios nocturnos, disminuyendo la seguridad del sector, por lo que se procede a realizar poda de aclareo.

1307



La imagen anterior evidencia la poda del árbol.



La imagen anterior evidencia el estado del Parque Limonar posterior a la poda del árbol, con esta actividad se permite aumentar la seguridad en estos espacios recreativos.





Las imágenes anteriores evidencian el estado inicial de un (1) árbol de la especie Acacia Roja situado en el Parque El Portal, este árbol presentaba ramas a baja altura que interferían en la función de las luminarias, disminuyendo la seguridad de este sector en horas de la noche, por lo que se procede a realizar poda de aclareo.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol.






Las imágenes anteriores evidencian la recolección de los residuos generados durante la actividad y el estado del sitio posterior a la actividad realizada, con esto se permite aumentar la seguridad en estos espacios recreativos.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA PODA DE UN (1) ARBOL DE LA ESPECIE MANGO EN EL BARRIO REPUBLICA DE PANAMA.



La imagen anterior evidencia un (1) árbol de la especie Mango, ubicado en el sendero peatonal de la calle 17 carrera 5W Barrio Panamá, este árbol presentaba abundante follaje y ramas delgadas sobre el tejado de las casas aledañas, representando miedo latente ante fuertes vientos, además de presentar conflicto con los cables ecológicos presentes, por lo que se procede a realizar Poda de Aclareo.



La imagen anterior evidencia un (1) árbol de la especie Mango, ubicado en el sendero peatonal de la calle 17 carrera 5W Barrio Panamá, este árbol presentaba abundante follaje y ramas delgadas sobre el tejado de las casas aledañas, representando miedo latente ante fuertes vientos, además de presentar conflicto con los cables ecológicos presentes, por lo que se procede a realizar Poda de Aclareo, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia la poda del árbol por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.



La imagen anterior evidencia la recolección de los residuos generados durante la intervención, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia el estado del sitio posterior a la poda del árbol, con esta actividad se permite disminuir riesgos lesivos por ramas secas y bajas sobre el tejado de la casa.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A LA INTERVENCION CORRESPONDIENTE A PODA DE ARBOLES EN PLAZA PURPURA BARRIO P-5 POR MEDIO DE LA RESOLUCIÓN 025 DE 2025.



La imagen anterior evidencia la presencia de árboles de especie Mamón, Mango y Campano, situados en la Plaza Púrpura del Barrio P-5, estos árboles presentaban abundante follaje, presencia de ramas bajas e incluso ramas secas, por lo que se procede a realizar poda de aclareo por medio de la resolución 025 de 2025.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la presencia de árboles de especie Mamón, Mango y Campano, situados en la Plaza Púrpura del Barrio P-5, estos árboles presentaban abundante follaje, presencia de ramas bajas e incluso ramas secas, por lo que se procede a realizar poda de aclareo por medio de la resolución 025 de 2025.



La imagen anterior evidencia la presencia de arboles de especie Mamón, Mango y Campano, situados en la Plaza Púrpura del Barrio P-5, estos arboles presentaban abundante follaje, presencia de ramas bajas e incluso ramas secas, por lo que se procede a realizar poda de aclareo por medio de la resolución 025 de 2025.



La imagen anterior evidencia la delimitación del área de trabajo previo a la intervención con la finalidad de evitar el paso de transeúntes durante la poda de los árboles, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles, por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la poda de los árboles, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Plaza Púrpura posterior a la poda de los árboles, con esta actividad se permite aumentar la seguridad en estos espacios recreativos.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Plaza Púrpura posterior a la poda de los árboles, con esta actividad se permite aumentar la seguridad en estos espacios recreativos.

1320

15. MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y DURAS CONSISTENTE EN LA RECOLECCION DE HOJAS SECAS, RAMAS Y BASURAS AL INTERIOR DE LAS MISMAS

El siguiente cuadro describe de manera detallada las actividades descritas en el presente ítem, los sitios de intervención, el área y las fechas donde se realizó dicha intervención.

15. MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y DURAS CONSISTENTE EN LA RECOLECCION DE HOJAS SECAS, RAMAS Y BASURAS AL INTERIOR DE LAS MISMAS		
DIRECCION/ LUGAR	**CANTIDAD M2**	**FECHA DE INTERVENCION**
CURVA DE LA VIDA	121	7/06/2025
ZONA VERDE FRENTE ESTADIO DE SOFTBOL EL PRADO	85	7/06/2025
SEPARADOR CALLE 44 CARRERA 14 CARRERA 14 C B/MONTEVERDE	105	9/06/2025
GLORIETA LAS VACAS	467	9/06/2025
INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE UNISINU	108	9/06/2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE SEGUNDO CENTENARIO MARGEN IZQUIERDA	107	9/06/2025
PARQUE LOS LAURELES	203	10/06/2025
PLATEO SEPARADOR VIAL CALLE 69 -CALLE 60 CON CIRCUNVALAR	91	10/06/2025
PLATEO ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	102	10/06/2025
GLORIETA CALLE 29 Y 30 CON CIRCUNVALAR	318	10/06/2025
CABECERA PUENTE METÁLICO	55	11/06/2025
CASA LUDICA	203	11/06/2025
SEPARADOR CALLE 69 - CALLE 72 CON CIRCUNVALAR	195	11/06/2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 27 CON CIRCUNVALAR	164	12/06/2025
GLORIETA CALLE 44 CON CARRERA SEGUNDA	316	12/06/2025
SEPARADOR VIAL CALLE 41 - CALLE 49 CON CARRERA SEGUNDA	587	12/06/2025
ADULTO MAYOR	106	12/06/2025
SEPARADOR CURVA DE LA VIDA HASTA SEPARADOR LAS CASAS	201	13/06/2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 49 CON CARRERA SEGUNDA HACIA CARRERA CUARTA	643	13/06/2025
SEPARADOR VIAL PRINCIPAL DE LA GRANJA	598	13/06/2025
RONDA NORTE	1245	14/06/2025
TRIANGULO FRENTE A LAS VACAS VIA PLANETA RICA	358	16/05/2025
PARQUE RECREO 68 CRA PRIMERA	425	16/06/2025
MONUMENTO VENTANA	1845	17/06/2025
PARQUE SUCRE CALLE 42 CARRERA PRIMERA Y PRIMERA A	98	17/06/2025
PARQUE CALISTENIA CALLE 39 CARRERA PRIMERA A	76	17/06/2025
INTERCAMBIADOR VIAL ACCESO CAI MARGEN IZQUIERDA	512	17/06/2025
RONDA SINU NORTE	781	23/06/2025

VILLA OLIMPICA NORTE	168	24/06/2025
GLORIETA 44 CON CARRERA SEGUNDA	209	25/06/2025
ZONA VERDE CALLE 44 CARRERA SEGUNDA HASTA CARRERA TERCERA FRENTE I.E. ANTONIO NARIÑO	101	25/06/2025
ZONA VERDE BARRIO DORADO	109	26/06/2025
VILLA OLIMPICA MARGEN IZQUIERDA	591	27/06/2025
SEPARADOR VIAL CALLE 72 - CALLE 64 CON CIRCUNVALAR	734	1/07/2025
MONUMENTO VENTANA	1225	2/07/2025
ZONA VERDE FRENTE MONUMENTO VENTANA	481	2/07/2025
ZONA VERDE CONTIGUA CANAL PLUVIAL CALLE 68 CON CIRCUNVALAR	87	2/07/2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	1248	3/07/2025
GLORIETA LAS VACAS	534	3/07/2025
TRIANGULO FRENTE A LAS VACAS VIA PLANETA RICA	126	3/07/2025
TRIANGULO FRENTE LAS VACAS VIA CARRERA CIRCUNVALAR	274	3/07/2025
GLORIETA CALLE 44 CON CARRERA SEGUNDA	262	4/07/2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	768	4/07/2025
SEPARADOR VIAL CALLE 41 - CALLE 49 CON CARRERA SEGUNDA	345	4/07/2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 49 CON CARRERA SEGUNDA HACIA CARRERA CUARTA	526	5/07/2025
RONDA NORTE	497	5/07/2025
INTERCAMBIADOR VIAL ACCESO CAI MARGEN IZQUIERDA	160	7 DE JULIO DE 2025
PARQUE SUCRE	120	7 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 49 - CALLE 44 AVENIDA CIRCUNVALAR	230	7 DE JULIO DE 2025
RONDA SINU NORTE	220	7 DE JULIO DE 2025
GLORIETA CALLE 20	190	8 DE JULIO DE 2025
VILLA OLIMPICA NORTE	240	8 DE JULIO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE SEGUNDO CENTENARIO	245	9 DE JULIO DE 2025
PARQUE SUCRE	120	9 DE JULIO DE 2025
GLORIETA CALLE 29 CON AVENIDA CIRCUNVALAR	220	10 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR VIAL DESDE GLORIETA LAS VACAS HASTA GLORIETA TERMINAL	280	10 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR VIAL DESDE GLORIETA TERMINAL HASTA GLORIETA CAMPESINO	270	10 DE JULIO DE 2025
JORNADA DE REMOCION DE MALEZA EN MONUMENTO VENTANA Y ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	150	10 DE JULIO DE 2025
GLORIETA CAMPESINO	220	11 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR VIAL GLORIETA CAMPESINO AVENIDA CIRCUNVALAR	180	11 DE JULIO DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	210	11 DE JULIO DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA AVENIDA CIRCUNVALAR	240	11 DE JULIO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 27 CON AVENIDA CIRCUNVALAR	160	11 DE JULIO DE 2025
CURVA DE LA VIDA	140	11 DE JULIO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 20 CON AVENIDA PRIMERA	130	11 DE JULIO DE 2025
CENTRO VERDE	110	12 DE JULIO DE 2025

INTERCAMBIADOR VIAL BARRIO P-5 SECTOR EL CAMAJON	240	15 DE JULIO DE 2025
GLORIETA LAS VACAS	320	15 DE JULIO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE SOFTBOL EL PRADO	220	15 DE JULIO DE 2025
GLORIETA CALIFORNIA BARRIO MONTEVERDE	280	16 DE JULIO DE 2025
RIO CENTRO INTEGRADO INTELIGENTE	220	16 DE JULIO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO	190	16 DE JULIO DE 2025
PARQUE PORTAL DE ALMERIA	180	16 DE JULIO DE 2025
GLORIETA CALLE 44 CON CARRERA SEGUNDA	180	17 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 41 - CALLE 49 CARRERA SEGUNDA	140	17 DE JULIO DE 2025
MONUMENTO VENTANA	220	18 DE JULIO DE 2025
ZONA VERDE FRENTE MONUMENTO VENTANA	240	18 DE JULIO DE 2025
GLORIETA CALLE 20	220	19 DE JULIO DE 2025
JORNADA DE REMOCION DE MALEZA EN GLORIETA CALLE 29 CON AVENIDA CIRCUNVALAR Y FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO	120	19 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR LAS CASAS	100	19 DE JULIO DE 2025
RONDA SINU NORTE	240	21 DE JULIO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	210	21 DE JULIO DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA AVENIDA CIRCUNVALAR	220	22 DE JULIO DE 2025
VILLA OLIMPICA MARGEN IZQUIERDA	190	24 DE JULIO DE 2025
PARQUE LOS LAURELES	120	26 DE JULIO DE 2025
GLORIETA CALLE 20	270	28 DE JULIO DE 2025
ZONA VERDE FRENTE MONUMENTO VENTANA	190	28 DE JULIO DE 2025
MONUMENTO VENTANA	210	28 DE JULIO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE SEGUNDO CENTENARIO	220	28 DE JULIO DE 2025
PARQUE SUCRE CALLE 42 CARRERA PRIMERA A	110	28 DE JULIO DE 2025
GLORIETA LAS VACAS	290	29 DE JULIO DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	260	29 DE JULIO DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA AVENIDA CIRCUNVALAR	220	29 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 72 - CALLE 64 CON AVENIDA CIRCUNVALAR	210	30 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 49 - CALLE 44 AVENIDA CIRCUNVALAR	210	30 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 41 AVENIDA CIRCUNVALAR	190	30 DE JULIO DE 2025
SEPARADOR VIAL DESDE GLORIETA CURVA DE LA VIDA HASTA GLORIETA CALLE 20	190	31 DE JULIO DE 2025
CURVA DE LA VIDA	110	31 DE JULIO DE 2025
GLORIETA CAMPESINO	190	31 DE JULIO DE 2025
GLORIETA CALLE 29 CON AVENIDA CIRCUNVALAR	260	1 DE AGOSTO DE 2025
GLORIETA CALLE 44 CON CARRERA SEGUNDA	205	4 DE AGOSTO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL BARRIO P-5 SECTOR EL CAMAJON	240	5 DE AGOSTO DE 2025

INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO	230	5 DE AGOSTO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	190	5 DE AGOSTO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE SOFTBOL EL PRADO	220	5 DE AGOSTO DE 2025
PARQUE RECREO CALLE 68 CARRERA PRIMERA	240	6 DE AGOSTO DE 2025
SEPARADOR VIAL DESDE GLORIETA LAS VACAS HASTA GLORIETA TERMINAL	210	6 DE AGOSTO DE 2025
MONUMENTO VENTANA	413	8 DE AGOSTO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 60 - CALLE 64 AVENIDA CIRCUNVALAR	247	8 DE AGOSTO DE 2025
SEPARADOR VIAL GLORIETA CAMPESINO - CALLE 41 AVENIDA CIRCUNVALAR	216	8 DE AGOSTO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 49 - CALLE 44 AVENIDA CIRCUNVALAR	317	9 DE AGOSTO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 49 CARRERA SEGUNDA	423	9 DE AGOSTO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL ACCESO PUENTE METALICO MARGEN IZQUIERDA	112	9 DE AGOSTO DE 2025
GLORIETA LAS VACAS	541	11 DE AGOSTO DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	200	11 DE AGOSTO DE 2025
MONUMENTO VENTANA	450	11 DE AGOSTO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 49 - CALLE 44 AVENIDA CIRCUNVALAR	180	12 DE AGOSTO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR	350	13 DE AGOSTO DE 2025
AVENIDA DE LA CIUDADANIA	289	13 DE AGOSTO DE 2025
GLORIETA CALLE 20	280	14 DE AGOSTO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL ACCESO PUENTE METALICO MARGEN IZQUIERDA	168	14 DE AGOSTO DE 2025
ZONA CONTIGUA CANAL PLUVIAL CALLE 65 - CALLE 68 AVENIDA CIRCUNVALAR	114	14 DE AGOSTO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	350	15 DE AGOSTO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO	248	15 DE AGOSTO DE 2025
RONDA SINU MARGEN IZQUIERDA	216	16 DE AGOSTO DE 2025
CENTRO VERDE	116	16 DE AGOSTO DE 2025
PARQUE CALISTENIA CALLE 39 CARRERA PRIMERA A	147	16 DE AGOSTO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 49 - CALLE 44 AVENIDA CIRCUNVALAR	325	19 DE AGOSTO DE 2025
GLORIETA CALLE 29 AVENIDA CIRCUNVALAR	460	19 DE AGOSTO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 27 AVENIDA CIRCUNVALAR	124	19 DE AGOSTO DE 2025
GLORIETA CURVA DE LA VIDA	108	19 DE AGOSTO DE 2025
GLORIETA MONTEVERDE Y SEPARADOR MONTEVERDE	168	20 DE AGOSTO DE 2025
PARQUE PORTAL DE ALMERIA	116	20 DE AGOSTO DE 2025
VILLA OLIMPICA MARGEN IZQUIERDA	468	21 DE AGOSTO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 41 AVENIDA CIRCUNVALAR	80	21 DE AGOSTO DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 41 - CALLE 33 AVENIDA CIRCUNVALAR	74	21 DE AGOSTO DE 2025
GLORIETA CAMPESINO	120	21 DE AGOSTO DE 2025
ASILO PERPETUO SOCORRO	167	22 DE AGOSTO DE 2025
GLORIETA CALLE 44 CARRERA SEGUNDA	145	23 DE AGOSTO DE 2025

SEPARADOR VIAL CALLE 72 - CALLE 64 AVENIDA CIRCUNVALAR	250	25 DE AGOSTO DE 2025
GLORIETA LAS VACAS	541	26 DE AGOSTO DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	220	26 DE AGOSTO DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	310	26 DE AGOSTO DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	280	26 DE AGOSTO DE 2025
MONUMENTO VENTANA	268	27 DE AGOSTO DE 2025
ZONA VERDE FRENTE MONUMENTO VENTANA	200	27 DE AGOSTO DE 2025
RONDA SINU NORTE	382	27 DE AGOSTO DE 2025
CDI LOS COLORES	200	27 DE AGOSTO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO	268	28 DE AGOSTO DE 2025
RIO CENTRO INTEGRADO INTELIGENTE	211	28 DE AGOSTO DE 2025
SEPARADOR VIAL CURVA DE LA VIDA HASTA GLORIETA CALLE 20	185	28 DE AGOSTO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL ACCESO PUENTE METALICO MARGEN IZQUIERDA	350	29 DE AGOSTO DE 2025
GLORIETA CALLE 20	400	29 DE AGOSTO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	650	29 DE AGOSTO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 20 CARRERA PRIMERA	120	29 DE AGOSTO DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 49 CARRERA SEGUNDA	423	30 DE AGOSTO DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE SEGUNDO CENTENARIO	356	30 DE AGOSTO DE 2025
PARQUE SUCRE CALLE 42 CARRERA PRIMERA A	121	30 DE AGOSTO DE 2025
GLORIETA CALLE 29 AVENIDA CIRCUNVALAR	460	1 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL PRINCIPAL BARRIO P - 5 SECTOR EL CAMAJON	618	1 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 41 CRA 14 - GLORIETA CAMPESINO	320	2 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 49 - CALLE 44 AVENIDA CIRCUNVALAR	268	5 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 27 AVENIDA CIRCUNVALAR	231	6 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GLORIETA CALLE 44 CARRERA SEGUNDA	248	6 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 50 CARRERA SEGUNDA	468	6 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PARQUE RECREO CALLE 68 CARRERA PRIMERA	120	6 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 49 CARRERA SEGUNDA	15	8 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO	13	8 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GLORIETA CALLE 29 AVENIDA CIRCUNVALAR	11	8 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GLORIETA CURVA DE LA VIDA	17	8 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GLORIETA CALLE 20	11	8 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL ACCESO PUENTE METALICO MARGEN IZQUIERDA	13	8 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	15	9 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	18	9 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GLORIETA LAS VACAS	29	9 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	34	9 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	69	9 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE A UNISINU	16	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VILLA OLIMPICA MARGEN IZQUIERDA	65	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ADULTO MAYOR BARRIO LOS COLORES	24	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CASA DE JUSTICIA BARRIO LOS ARAUJOS	16	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO	16	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
RIO CENTRO INTEGRADO INTELIGENTE	14	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA A Y CARRERA PRIMERA	19	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO	17	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE SOFTBOL BARRIO EL PRADO	17	13 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA A Y CARRERA PRIMERA	16	13 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL PRINCIPAL BARRIO P - 5 SECTOR EL CAMAJON	14	13 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE SEGUNDO CENTENARIO	35	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PARQUE SUCRE CALLE 42 CARRERA PRIMERA A	16	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PARQUE DE KALISTENIA CALLE 39 CARRERA PRIMERA A	17	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 72 - CALLE 69 AVENIDA CIRCUNVALAR	24	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GLORIETA CAMPESINO	26	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL PRINCIPAL BARRIO LA GRANJA	17	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
RONDA SINU CENTRO	29	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CENTRO VERDE	14	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
RONDA SINU MARGEN IZQUIERDA	13	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
MONUMENTO VENTANA	16	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE FRENTE MONUMENTO VENTANA	16	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GLORIETA CALLE 44 CARRERA SEGUNDA	14	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 50 CARRERA SEGUNDA	12	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO	23	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	25	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GLORIETA CALLE 20 Y TRIANGULOS ALEDAÑOS	17	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GLORIETA CALLE 29 AVENIDA CIRCUNVALAR	25	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025
RONDA SINU NORTE	41	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PREDIO URBANIZACION LAS NAVARRAS	23	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE SEGUNDO CENTENARIO	14	1 DE OCTUBRE DE 2025
PARQUE SUCRE CALLE 42 CARRERA PRIMERA A	19	1 DE OCTUBRE DE 2025
PARQUE DE KALISTENIA CALLE 39 CARRERA PRIMERA A	14	1 DE OCTUBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 - CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR	21	2 DE OCTUBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 41 CARRERA 15 HASTA GLORIETA CAMPESINO	15	3 DE OCTUBRE DE 2025
CASA DEL ADULTO MAYOR BARRIO LOS COLORES	35	8 DE OCTUBRE DE 2025
CASA DEL ADULTO MAYOR BARRIO SAMARIA	37	8 DE OCTUBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 HASTA GLORIETA MOCARI	81	10 DE OCTUBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA MOCARI VIA CERETE	59	15 DE OCTUBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 49 CARRERA SEGUNDA	25	16 DE OCTUBRE DE 2025
GLORIETA CALLE 44 CARRERA SEGUNDA	34	16 DE OCTUBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 CALLE 50 CARRERA SEGUNDA	29	16 DE OCTUBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 CALLE 49 CARRERA CIRCUNVALAR	23	16 DE OCTUBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 41 CARRERA 15 BARRIO EL MORA	27	17 DE OCTUBRE DE 2025
RONDA SINU CENTRO	41	17 DE OCTUBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	25	17 DE OCTUBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	18	17 DE OCTUBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	27	17 DE OCTUBRE DE 2025
VILLA OLIMPICA MARGEN IZQUIERDA	64	20 DE OCTUBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	57	21 DE OCTUBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 41 AVENIDA CIRCUNVALAR	16	21 DE OCTUBRE DE 2025
MONUMENTO VENTANA	14	21 DE OCTUBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 41 CALLE 44 CARRERA SEGUNDA	15	25 DE OCTUBRE DE 2025
GLORIETA CURVA DE LA VIDA	17	25 DE OCTUBRE DE 2025
GLORIETA LAS VACAS	18	27 DE OCTUBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	13	27 DE OCTUBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	14	27 DE OCTUBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	19	27 DE OCTUBRE DE 2025
RONDA SINU NORTE	21	28 DE OCTUBRE DE 2025

CASA DE JUSTICIA BARRIO LOS ARAUJOS	19	28 DE OCTUBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL PRINCIPAL BARRIO P-5 SECTOR EL CAMAJON	16	29 DE OCTUBRE DE 2025
RONDA SINU CENTRO	14	3 DE NOVIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 CALLE 50 CARRERA SEGUNDA	22	4 DE NOVIEMBRE DE 2025
PARQUE DE LOS SUEÑOS	18	5 DE NOVIEMBRE DE 2025
CASA DEL ADULTO MAYOR BARRIO LOS COLORES	4678	5 DE DICIEMBRE DE 2025
CASA DEL ADULTO MAYOR BARRIO SAMARIA	4971	5 DE DICIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 69 HASTA GLORIETA MOCARI	7564	6 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA MOCARI VIA CERETE	4973	6 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 49 CARRERA SEGUNDA	5748	9 DE DICIEMBRE DE 2025
RIO CENTRO INTEGRADO INTELIGENTE	3397	9 DE DICIEMBRE DE 2025
GLORIETA CALLE 44 CARRERA SEGUNDA	5341	10 DE DICIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 CALLE 50 CARRERA SEGUNDA	7745	10 DE DICIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 CALLE 49 CARRERA CIRCUNVALAR	5721	11 DE DICIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 41 CARRERA 15 BARRIO EL MORA	4297	11 DE DICIEMBRE DE 2025
RONDA SINU CENTRO	8748	12 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	6158	12 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	6319	13 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	7498	13 DE DICIEMBRE DE 2025
VILLA OLIMPICA MARGEN IZQUIERDA	7417	15 DE DICIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO	9571	15 DE DICIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 - CALLE 41 AVENIDA CIRCUNVALAR	7457	16 DE DICIEMBRE DE 2025
MONUMENTO VENTANA	5421	16 DE DICIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 41 CALLE 44 CARRERA SEGUNDA	3900,45	17 DE DICIEMBRE DE 2025
GLORIETA CURVA DE LA VIDA	3598	17 DE DICIEMBRE DE 2025
ZONA VERDE CALLE 41 CARRERA 15 BARRIO EL MORA	4978	18 DE DICIEMBRE DE 2025
GLORIETA LAS VACAS	7621	18 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA CALLE 29	1236	19 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA GLORIETA TERMINAL	1347	19 DE DICIEMBRE DE 2025
TRIANGULO FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA	1064	20 DE DICIEMBRE DE 2025
RONDA SINU NORTE	8457	20 DE DICIEMBRE DE 2025
CASA DE JUSTICIA BARRIO LOS ARAUJOS	1075	22 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERCAMBIADOR VIAL PRINCIPAL BARRIO P-5 SECTOR EL CAMAJON	1057	22 DE DICIEMBRE DE 2025
RONDA SINU CENTRO	5978	23 DE DICIEMBRE DE 2025
SEPARADOR VIAL CALLE 44 CALLE 50 CARRERA SEGUNDA	3475	23 DE DICIEMBRE DE 2025
PARQUE DE LOS SUEÑOS	2014	24 DE DICIEMBRE DE 2025
TOTAL	**354189,47**	

CENTRO VERDE





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la zona exterior del Centro Verde de la ciudad, previo a la intervención por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos imágenes anteriores evidencian el barrido y recolección de los residuos generados durante la actividad, por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del Centro Verde posterior a la intervención realizada.

GLORIETA CALLE 44 CON CARRERA SEGUNDA





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Glorieta de la Calle 44 con carrera segunda previo a la intervención.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el barrido, recolección y empaquetado de los residuos generados durante la actividad.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Glorieta de la Calle 44 con carrera segunda posterior a las actividades realizadas previamente.

1336

INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 27 CON CARRERA CIRCUNVALAR





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del Intercambiador vial situado en la Calle 27 con carrera circunvalar previo a su intervención.

1337





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.

1338





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda de los arbustos con una Cortaseto y el barrido de los residuos por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del intercambiador vial posterior a las actividades realizadas

INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL 18 DE JUNIO





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del intercambiador vial frente al Estadio de Beisbol 18 de junio, previo a la intervención.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la recolección y el empaquetado de los residuos generados durante la intervención.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del intercambiador vial posterior a las actividades desarrolladas.

MONUMENTO VENTANA Y ZONA VERDE FRENTE MONUMENTO VENTANA





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del Monumento Ventana, previo a la intervención por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda de plantas ornamentales y el plateo realizado para evitar el crecimiento de maleza sobre los costados de las plantas, acción realizada por los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del Monumento Ventana posterior a la intervención realizada.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Zona Verde Frente al Monumento Ventana, previo a la intervención por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el barrido, recolección y empaquetado de los residuos generados durante las actividades en la Zona Verde Frente al Monumento Ventana.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de La Zona Verde Frente al Monumento Ventana posterior a las actividades realizadas.

PARQUE CALISTENIA CALLE 39 CARRERA PRIMERA A





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial del Parque de Calistenia ubicado en la Calle 39 con carrera Primera A (1A), previo a la intervención por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos imágenes anteriores evidencian el barrido y recolección de los residuos generados producto de la poda del césped en el Parque Sucre.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del Parque de Calistenia, posterior a la intervención realizada por los operarios.

PARQUE DE LOS SUEÑOS Y ZONA VERDE FRENTE AL PARQUE DE LOS SUEÑOS





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial del Parque de los sueños ubicado entre calles 61 y 62 entre carreras 13 y 14, previo a la intervención.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda de los arbustos presentes en el parque por medio de una Cortaseto y el barrido de los residuos generados durante la intervención.

1359





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del Parque de los Sueños posterior a las actividades realizadas.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Zona Verde Frente al Parque de los sueños previo a su intervención.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian el barrido, recolección y empaquetado de los residuos generados durante la actividad.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Zona Verde Frente al Parque de los Sueños, posterior a las actividades realizadas.

PARQUE SUCRE CALLE 42 CARRERA PRIMERA A





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial del Parque Sucre ubicado en la Calle 41 con carrera Primera A (1A), previo a la intervención por parte de los operarios.

136





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos imágenes anteriores evidencian el barrido y recolección de los residuos generados producto de la poda del césped en el Parque Sucre.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del Parque Sucre, posterior a la intervención realizada por los operarios.

RONDA SINU – CENTRO





Las imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Ronda Sinú – Centro previo a las actividades de poda de césped por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Ronda Sinú – Centro previo a las actividades de poda de césped por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la poda de arbustos por medio de una Cortaseto por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian el barrido de zonas verdes y duras en la Ronda Sinú – Norte, y la recolección de los residuos.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de los arbustos de la Ronda Sinu – Centro, posterior a la poda por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Ronda Sinu – Norte, posterior a las actividades realizadas.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Ronda Sinu – Norte, posterior a las actividades realizadas.

RONDA SINU – NORTE





Las imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Ronda Sinú – Norte previo a las actividades de poda de césped por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Ronda Sinú – Norte previo a las actividades de poda de césped por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.