



Las imágenes anteriores evidencian el barrido de zonas verdes y duras en la Ronda Sinú – Norte, y la recolección de los residuos.





Las imágenes anteriores evidencian el empaquetado de los residuos generados durante las actividades de poda de césped, barrido y recolección de hojas secas presentes en zonas verdes y zona dura y el estado de la ronda Sinu Norte posterior a las actividades realizadas.

1382





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Ronda Sinu – Norte, posterior a las actividades realizadas.

GLORIETA MONTEVERDE Y SEPARADOR VIAL BARRIO MONTEVERDE





Las imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Glorieta Monteverde y el separador vial del Barrio Monteverde, en esta área se realiza poda de césped, barrido, empaquetado y recolección de los residuos generados durante la intervención.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.






Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la recolección y el empaquetado de residuos generados durante la actividad.

13806





Las imágenes anteriores evidencian el estado de la Glorieta Monteverde y el separador vial del barrio Monteverde, posterior a las actividades realizadas.

INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL ESTADIO DE SOFTBOL PRADO





Las imágenes anteriores evidencian el estado inicial del intercambiador vial frente al estadio de softbol el Prado, en esta área se realizó poda de césped, remoción de maleza presente en plantas ornamentales, barrido, recolección y empaquetado de residuos generados durante la intervención





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto





Las imágenes anteriores evidencian el barrido de residuos, recolección y su respectivo empaquetado en bolsas plásticas.





Las imágenes anteriores evidencian el estado del intercambiador vial posterior a la intervención realizada.

INTERCAMBIADOR VIAL BARRIO P -5 SECTOR EL CAMAJON





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial del intercambiador vial el barrio p-5 sector el camajón.

1392





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos imágenes anteriores evidencian el barrido y recolección de los residuos generados durante la intervención.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del intercambiador vial posterior a la intervención realizada.

PARQUE PORTAL DE ALMERIA





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial del Parque Portal de Almería previo a la intervención por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos imágenes anteriores evidencian el barrido y recolección de los residuos generados producto de la poda del césped presente en el parque.





Las imágenes anteriores evidencian el estado del Parque Portal de Almería posterior a las actividades realizadas, con esta actividad se permite mejorar estéticamente estos espacios recreativos.

CASA DEL ADULTO MAYOR





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Casa del Adulto Mayor, previo a la intervención por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos imágenes anteriores evidencian el barrido y recolección de los residuos generados durante la actividad, por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado de la Casa del Adulto Mayor, posterior a la intervención realizada.

CASA DE JUSTICIA BARRIO LOS ARAUJO





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Casa de Justicia del barrio Los Araujos, previo a la intervención por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos imágenes anteriores evidencian el barrido y recolección de los residuos generados durante la actividad, por parte de los operarios.

1406





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Casa de Justicia del Barrio Los Araújo, posterior a la intervención realizada por los operarios.

GLORIETA CURVA DE LA VIDA





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Glorieta Curva de la Vida previo a la intervención.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el barrido, recolección y empaquetado de los residuos generados durante la actividad.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Glorieta Curva de la Vida posterior a las actividades realizadas previamente.

PARQUE LOS LAURELES





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial del Parque Los Laureles previo a la intervención por parte de los operarios, en este parque se realizó poda del césped, poda de jardines y arbustos, barrido, recolección y empaquetado de los residuos generados durante la intervención.



La imagen anterior evidencia el estado del Parque los Laureles previo a intervención por parte de los operarios.



La imagen anterior evidencia la poda de arbustos por medio de una Corta Seto, acción empleada por los operarios con la finalidad de mantener un crecimiento uniforme de los arbustos presentes en el Parque.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos imágenes anteriores evidencian el barrido y recolección de los residuos generados producto de la poda del césped presente en el parque.



La imagen anterior evidencia el barrido de los residuos generados producto de la poda de los arbustos del parque Los Laureles.



La imagen anterior evidencia el estado de los arbustos del Parque Los Laureles posterior a la poda y recolección de los residuos generados durante la intervención.





Las imágenes anteriores evidencian el estado del Parque los Laureles posterior a las actividades realizadas, con esta actividad se permite mejorar estéticamente estos espacios recreativos.

SEPARADOR VIAL CALLE 68 ENTRE CARRERA SEXTA Y CARRERA QUINTA





Las imágenes anteriores evidencian el estado inicial del Separador Vial de la Calle 68 entre carrera sexta y quinta, previo a la intervención, se notó una altura considerable de los arbustos por lo que se realizó poda de los mismos.





Las imágenes anteriores evidencian la poda de los arbustos por parte de los operarios, nótese el uso de las señalizaciones acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos imágenes anteriores evidencian el barrido, recolección y empaquetado de los residuos generados durante la intervención.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del separador vial posterior a las actividades realizadas.

GLORIETA CAMPESINO Y TRIANGULOS ALEDAÑOS





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Glorieta del Campesino y los triángulos aledaños previo a la intervención.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la remoción de maleza presente en las plantas ornamentales y la recolección y empaquetado de los residuos generados durante las actividades.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado de la Glorieta del Campesino y triángulos aledaños posterior a las actividades realizadas.

SEPARADOR VIAL CALLE 41 CARRERA 14 HASTA GLORIETA CAMPESINO





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial del separador vial comprendido de la calle 41 entre carrera 14 hasta la Glorieta del Campesino.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las imágenes anteriores evidencian el barrido, recolección y empaquetado de los residuos generados durante la poda del césped, por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del separador vial de la calle 41 comprendido entre la carrera 14 hasta glorieta del Campesino, posterior a la intervención realizada.

SEPARADOR VIAL CALLE 42 CARRERA PRIMERA A HASTA GLORIETA CALLE 44 CARRERA SEGUNDA





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial del separador vial comprendido entre calle 42 carrera primera A hasta glorieta calle 44 carrera segunda.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las imágenes anteriores evidencian el barrido, recolección y empaquetado de los residuos generados durante la poda del césped, por parte de los operarios.





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado del separador vial comprendido entre calle 42 carrera primera A hasta glorieta calle 44 carrera segunda, posterior a la intervención realizada.

SEPARADOR VIAL CALLE 44 – CALLE 50 CARRERA SEGUNDA





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial del separador vial comprendido entre calle 44 hasta la calle 50 con carrera segunda.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las imágenes anteriores evidencian el barrido, recolección y empaquetado de los residuos generados durante la poda del césped, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del separador vial posterior a la poda del césped, barrido, empaquetado y recolección de los residuos generados durante la actividad.

SEPARADOR VIAL GLORIETA LAS VACAS – GLORIETA TERMINAL






Las imágenes anteriores evidencian el estado inicial del separador vial que del Terminal de Transporte se dirige hacia la Glorieta Las Vacas, en esta área se realiza poda de césped, barrido, empaquetado y recolección de los residuos generados durante la actividad.






Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios la recolección y empaquetado de los residuos generados durante la poda del césped, además de otra clase de residuos como piedras, maderas o vidrios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto

SEPARADOR VIAL GLORIETA TERMINAL HACIA CALLE 41 CON CIRCUNVALAR





Las imágenes anteriores evidencian el estado inicial del separador vial que del Terminal de Transporte se dirige hacia la calle 41 con circunvalar, en esta área se realiza poda de césped, barrido, empaquetado y recolección de los residuos generados durante la actividad.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la recolección y empaquetado de los residuos generados durante la poda del césped, además de otra clase de residuos como piedras, maderas o vidrios, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las imágenes anteriores evidencian el estado del separador vial posterior a la intervención realizada.

SEPARADOR VIAL CALLE 69 – CALLE 60 AVENIDA CIRCUNVALAR





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial del separador vial comprendido entre calle 69 – calle 60 con avenida circunvalar.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las imágenes anteriores evidencian el barrido, recolección y empaquetado de los residuos generados durante la poda del césped, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del separador vial posterior a la poda del césped, barrido, empaquetado y recolección de los residuos generados durante la actividad.

TRIANGULO VIAL FRENTE GLORIETA LAS VACAS VIA PLANETA RICA





Las imágenes anteriores evidencian el estado inicial del Triángulo situado frente a la Glorieta Las Vacas, vía Planeta Rica, en esta área se realizó poda de césped, barrido, empaquetado y recolección de los residuos generados, además de la recolección de llantas usadas que fueron dejadas sobre esta área.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las imágenes anteriores evidencian el barrido, recolección y empaquetado de los residuos generados durante la poda del césped, por parte de los operarios.






Las imágenes anteriores evidencian la recolección de las llantas usadas las cuales fueron arrojadas en este sitio, con esta actividad se permite evitar que este sitio sea acoplado como botadero de residuos a cielo abierto, además de mejorar la estética del sitio, evitar la propagación de vectores de enfermedades como mosquitos.





Las imágenes anteriores evidencian el estado del triángulo posterior a las actividades realizadas.





Las imágenes anteriores evidencian el estado inicial del Triángulo situado frente a la Glorieta Las Vacas, vía Planeta Rica, en esta área se realizó poda de césped, remoción de maleza en el interior de los jardines, plateo, barrido, empaquetado y recolección de los residuos generados.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las imágenes anteriores evidencian el barrido, recolección y empaquetado de los residuos generados durante la poda del césped, por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian el estado del triángulo posterior a las actividades realizadas.

VILLA OLIMPICA NORTE





Las imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Villa Olímpica – Norte, previo a la intervención por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el barrido, recolección y empaquetado de los residuos generados durante la actividad.





Las imágenes anteriores evidencian el estado de la Zona Verde de la Villa Olímpica Norte posterior a las actividades realizadas.





Las imágenes anteriores evidencian el estado de la Zona Verde de la Villa Olímpica Norte, posterior a las actividades realizadas.

1462

VILLA OLIMPICA MARGEN IZQUIERDA





Las imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Villa Olímpica – Margen Izquierda previo a las actividades de poda de césped por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las imágenes anteriores evidencian la recolección y empaquetado de los residuos generados durante la poda del césped de la Villa olímpica occidental.





Las imágenes anteriores evidencian el estado de la Villa Olímpica – Margen Izquierda posterior a la intervención realizada por los operarios.

1466

ZONA VERDE CALLE 42 CARRERA PRIMERA





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Zona Verde de la calle 42 con carrera primera en el barrio Sucre, previo a la intervención por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las imágenes anteriores evidencian la recolección y empaquetado de los residuos generados durante la poda del césped de la Zona Verde de la calle 42 con carrera primera en el barrio Sucre.

1469





Las imágenes anteriores evidencian el estado de la Zona Verde de la Calle 42 con carrera primera en el barrio Sucre, posterior a la intervención realizada por los operarios.

ZONA VERDE CALLE 44 DESDE LA CARRERA CUARTA HASTA LA CARRERA 8





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Zona Verde situada desde la calle 44 con carrera cuarta (4ta) hasta la carrera circunvalar (14).





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian el estado del separador vial posterior a la intervención realizada por los operarios.

ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE ASILO





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Zona Verde debajo del Puente Asilo, previo a la intervención por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian la remoción de maleza en las plantas ornamentales y el barrido y recolección de los residuos generados durante la actividad.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian los residuos debidamente empaquetados y el estado de la Zona Verde Debajo del Puente Asilo posterior a las actividades realizadas.

ZONA VERDE DEBAJO DEL PUENTE SEGUNDO CENTENARIO





Las dos imágenes anteriores evidencian el estado inicial de la Zona Verde debajo del Puente Segundo Centenario, previo a la intervención por parte de los operarios.





Las imágenes anteriores evidencian la poda del césped por parte de los operarios, nótese el uso de la dotación de seguridad tanto para el operario de la máquina como también los operarios que sostienen la malla de protección fundamental para disminuir el riesgo de accidentalidad por materiales o elementos proyectados, los operarios previamente realizaron inspección de la zona y removieron objetos como rocas, madera o vidrios que podrían proyectarse o dañar los equipos utilizados, nótese el uso de las señalizaciones de tránsito acatando lo establecido en el plan de manejo de tránsito del proyecto.





Las dos imágenes anteriores evidencian el barrio y recolección de los residuos generados durante la intervención a los jardines ubicados en la Zona Verde debajo del Puente Segundo Centenario, por parte de los operarios.





Las dos (2) imágenes anteriores evidencian los residuos debidamente empaquetados y el estado de la Zona Verde Debajo del Puente Segundo Centenario posterior a las actividades realizadas.

NICOLAS ELIAS AYALA HERRERA
Rep. Legal Consorcio Jardines Del Sinú.

1487