ICA Instituto Colombiano Agropecuario	**REPORTE INTERNO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS**

Avenida calle 26 N° 42-42 Bogotá - Colombia
Telefono (601) - 3906946

No. Solicitud:	**R-INST-7002031**	**No.Reporte:**	**R-INST-7002031**
Fecha solicitud:	2025-09-21	**Fecha de emisión del reporte:**	2025-09-30
Tipo de servicio realizado:	DIAGNÓSTICO	**Fecha del servicio:**	2025-09-25

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Nombre del equipo:	REFRIGERADOR	**Marca:**	VWR
Modelo:	SYMPHONY	**Serie:**	SYM-7989742-1412
Placa ICA:	0627286	**Código interno:**	**39-70**
Laboratorio:	LDF SOLEDAD	**Área:**	PREANALÍTICA

Estado inicial del equipo:

• El equipo se encuentra fuera de servicio.

Diagnóstico del equipo:

• El equipo requiere intervención por parte del área de soporte.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se Realizan las Siguientes actividades:
• Se realiza la revisión del equipo, inicialmente el equipo presentaba ERROR 01, se establecen parámetros técnicos de configuración.
• El equipo arroja la temperatura de la recamara. Se realizaron la prueba de todos los sensores de temperatura y todos funcionan correctamente.
• El equipo requiere cambio de tarjetas de control.

MEDICIONES DEL EQUIPO

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

El laboratorio debe actualizar el listado maestro forma 3-192

Los repuestos superanel valor del equipo, se recomiendadar de baja.

Técnico que realizó el servicio: FREDDY LEONARDO GOENAGA Vo Bo: VoBo

FINAL DE ESTE REPORTE