CRECER BIOMEDICA S.A.S	FORMATO DE REPORTE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-06
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	2024-08-01

CBM-1847-25

DATOS DEL SERVICIO

Nombre del Cliente:	Nombre Del Responsable:	Fecha:
CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE	LEYDI TATIANA GARCIA MENDOZA	11/12/2025
Sede:	**Area:**	**Ubicación:**
IBAGUE	SALA DE CONTROL ELECTRICO	TERCER PISO
Dirección:	**Teléfono:**	**Ciudad:**
Carrera 12 # 55A-51	3115602986	SOGAMOSO

Equipo:	Marca:	Modelo:	Serie:	Inventario:
UPS	APS	SUA3000	JS0817014600	0457
Servicio Solicitado:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO			

REPORTE DE SERVICIO

Mantenimiento Preventivo (MP)		Mantenimiento Correctivo (MC)	X	Instalación (IN)		Calibración (CA)		Verificación (VE)	
Contrato		Comodato		Garantía		Tipo de Garantía			
Mes Cronograma				Fecha de Inicio		Hora de Llegada		Hora Salida	
DICIEMBRE				11/12/2025		8:00		17:00	
				Fecha de Término		Hora de Llegada		Hora Salida	
				11/12/2025		8:00		17:00	

DESCRIPCION DE LA FALLA

DURANTE LA INSPECCIÓN DEL EQUIPO SE EVIDENCIA DETERIORO EN LOS CABLES DE CONEXIÓN, DONDE SE DETECTÓ QUE UN CABLE DE CONEXIÓN DE LA TARJETA DE LA UPS SE ENCONTRABA DESCONECTADO.

DETALLE DE TRABAJO

SE REALIZA LA RECONEXIÓN DEL CABLE A LA TARJETA DE LA UPS VERIFICANDO LA FIRMEZA Y CORRECTA POSICIÓN DEL CONECTOR.

REQUIERE REPUESTOS:	SI	X	NO	REPUESTOS INSTALADOS:	SI	X	NO

REPUESTO	CANTIDAD	RECIBIDO POR	CODIGO
-	-	-	-
.	.	.	-
.	.	.	-
.	.	.	-

INFORMACION DE ENTREGA:				Servicio Concluido:	SI	X	NO
En Funcionamiento	X	Con Falla		Fuera de Servicio			Dado de Baja
OBSERVACIONES:	EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO FUE REALIZADO SATISFACTORIAMENTE, CORRIGIENDO UNA CONDICIÓN ANÓMALA QUE, AUNQUE NO AFECTABA EL FUNCIONAMIENTO INMEDIATO, REPRESENTABA UN RIESGO POTENCIAL PARA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, SE RECOMIENDA REVISAR Y ASEGURAR CONEXIONES INTERNAS EN MANTENIMIENTOS FUTUROS						

INGENIERO DE SERVICIO	CLIENTE / USUARIO
JESUS ANDRES RUANO	LEYDI TATIANA GARCIA MENDOZA
INGENIERO BIOMEDICO	