**Santiago de Cali, 13 de diciembre de 2025**

**Señores**
**Rama Judicial**

**Asunto:** Acta de entrega – Contrato de mantenimiento, rama judicial contrato 080,

A continuación, relacionamos toda la información correspondiente a la implementación ejecutada en el EDIFICIO SEDE FAMILIA PALMIRA

1. **ACTIVIDADES EJECUTADAS.**

   Mantenimiento al sistema CCTV sede Edificio Familiar - Palmira

2. **RELACIÓN DE SERVICIOS EJECUTADOS.**

| RELACIÓN DE SERVICIOS EJECUTADOS | |
|---|---|
| **TIPO DE SERVICIO** | Mantenimiento de sistemas de seguridad electrónica |
| **OFERTA COMERCIAL** | Contrato 080 |
| **SUPERVISOR DEL PROYECTO** | David Alberto Barrios Ruiz |

| RELACIÓN DE EQUIPOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS | | |
|---|---|---|
| **UND** | **REFERENCIA** | **DESCRIPCIÓN** |
| 7 | IPC-HDB4231CNAS-S2 | Cámaras Domo |
| 2 | SIN STICKER DE REFERENCIA | Cámaras Bala |



Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

## 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

### RACK

| ANTES | DESPUÉS |
|---|---|
|  |  |

| ANTES | DESPUÉS |
|---|---|
|  |  |

| ANTES | DESPUÉS |
|---|---|
|  |  |



Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

| ANTES | DESPUÉS |
|---|---|
|  |  |

| ANTES | DESPUÉS |
|---|---|
|  |  |

| ANTES | DESPUÉS |
|---|---|
|  |  |



Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

| ANTES | DESPUÉS |
|---|---|
|  |  |

| ANTES | DESPUÉS |
|---|---|
|  |  |

| ANTES | DESPUÉS |
|---|---|
|  |  |



Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

| ANTES | DESPUÉS |
| --- | --- |
|  |  |

| MONITOR |
| --- |
|  |





Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

## 4. INFORMACIÓN DEL SITIO VISITADO

| PUERTO | LUGAR | TIPO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| NVR | Rack de comunicaciones | NVR DAHUA | NO SE TIENE LA CLAVE DEL EQUIPO. SIN ESO NO SE PUEDE EXTRAER MÁS INFORMACIÓN |
| DESCONOCIDO | Piso 1 - entrada trasera | DOMO | BUEN ESTADO |
| DESCONOCIDO | Piso 1 - sala de espera | DOMO | BUEN ESTADO |
| DESCONOCIDO | Piso 1 - recepción | DOMO | BUEN ESTADO |
| DESCONOCIDO | Piso 1 - externo entrada principal | DOMO | BUEN ESTADO |
| DESCONOCIDO | Piso 1 – escaleras ascensor | DOMO | BUEN ESTADO |
| DESCONOCIDO | Piso 1 – patio externo | DOMO | DAÑADA |



Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

| PUERTO | LUGAR | TIPO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| DESCONOCIDO | Piso 2 - escaleras ascensor | DOMO | BUEN ESTADO |
| DESCONOCIDO | Piso 2 - Sala de Espera 1 | DOMO | BUEN ESTADO |
| DESCONOCIDO | Piso 2 - Sala de Espera 2 | DOMO | BUEN ESTADO |
| DESCONOCIDO | Piso 2 - Corredor Fondo | DOMO | BUEN ESTADO |
| DESCONOCIDO | Piso 1 - Archivo | DOMO | BUEN ESTADO |

## 5. DISPOSITIVOS QUE REQUIEREN CORRECTIVO

| ÍTEM | DISPOSITIVO | UBICACIÓN | CORRECTIVO |
|---|---|---|---|
| 1 | Cámara Domo | 1.º<br><br>Piso externa patio | Se debe reemplazar el domo por un domo pequeño modelo IPC-HDB4231C-AS y reubicarlo debajo del techo, aproximadamente 1 metro por debajo de la ubicación actual. |



Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

## 6. LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA CORRECTIVOS

| CANTIDAD | UNIDAD | EQUIPO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | UND | Cámara Domo | Se debe cambiar y reubicar debajo del techo que está justo debajo de la ubicación actual (1 mts aprox.) |

## 7. RECOMENDACIONES

1. **Reinicio de NVR:**
   El NVR ubicado en el Rack de Comunicaciones no cuenta con información de claves de acceso, por tal razón no se pudo acceder al mismo, Se recomienda hacer reinicio de fábrica para poder acceder a la información y administrar el NVR.

2. **Reubicación de cámara:**
   Cámara tipo domo ubicada en el “piso 1 – patio externo” se encuentra dañada. Se recomienda reubicarla en zona cercana al punto actual, cubierta de la intemperie y contemplar un equipo que sea para intemperie.

**Firma de quien entrega:**



Nombre: David Alberto Barrios Ruiz
Cargo: Coordinador de proyectos
Cel: 315-700-4856



Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología