PROCESO					
GESTION ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO					
NOMBRE DEL DOCUMENTO					
INFORME INCIDENTE FUGA DE GAS- CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO-COMPLEJO SUR					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Mayo de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Tabla de contenido

1. **Objetivo** 3

2. **Alcance** 3

3. **Responsable** 3

4. **Generalidades** 4

5. **Conclusiones** 11

6. **Control de cambios** 11

Introducción

En cumplimiento del Numeral 8.1 Planificación y control operacional de las NTC ISO 14001, y 50001, el SENA debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como implementar las acciones determinadas en los numerales 6.1 y 6.2 de las normas ISO.

Por lo anterior, a través de este informe se registran las condiciones inseguras identificadas durante la ejecución de las Inspecciones Planeadas para los sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en la REGIONAL ANTIOQUIA.CENTRO TECNOLÒGICO DEL MOBILIARIO, con el fin de identificar aspectos en las áreas de Cafetería, almacenamiento de productos, inocuidad alimentaria, limpieza y desinfección, a través de la observación directa en las áreas, instalaciones, equipos y procesos, para establecer actividades de intervención y verificar su desempeño, así como el cumplimiento de los requisitos legales vigentes en Seguridad y Salud en el Trabajo.

1. Objetivo

Registrar condiciones inseguras asociadas en las áreas de la cafetería del Centro Tecnológico del Mobiliario del Complejo Sur, frente a la emergencia presentada por fuga de gas en el área de cafetería .

2. Alcance

Regional Antioquia, Complejo Sur, centro Tecnológico del Mobiliario

3. Responsable

Eliana Cárdenas Díaz-Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Centro Tecnológico del Mobiliario

4. Generalidades

Se realiza revisión del hallazgo en el área de la cafetería del Complejo Sur, Centro Tecnológico del Mobiliario, con el fin de realizar el registro y la identificación de condiciones inseguras asociadas frente a la emergencia presentada por fuga de Gas en el Centro Tecnológico del Mobiliario el día 13 de mayo 2025.

Reporte de emergencia:

El día de hoy, 13 de mayo, se presentó una emergencia en el Complejo Sur, específicamente en el área de cafetería del Centro Tecnológico del Mobiliario, debido a una fuga de gas.

La situación fue inicialmente identificada por el coordinador, el señor Jorge Llano, quien reportó la novedad. Esto dio lugar a la evacuación preventiva de todo el personal del Centro.


Posteriormente, se contactó al cuerpo de bomberos de Itagüí, quienes realizaron una inspección exhaustiva de las áreas afectadas. Los bomberos confirmaron la existencia de una fuga, la cual se controló al momento de su llegada.

Debido a la interrupción del suministro de gas en las instalaciones, se estableció contacto con EPM. Personal técnico de EPM se desplazó al Complejo, diagnosticando que el regulador se había disparado. Procedieron a restablecer la conexión del servicio de gas.

Tras la intervención de EPM, se revisó el área interna de la cafetería, donde se identificó que la manguera de paso del gas no estaba correctamente conectada. Como medida preventiva, se cerró el paso de gas en esta manguera mediante la instalación de un tapón.


Ubicación	Condición insegura/ Descripción	Evidencia Fotográfica (Antes)
Área de cafetería	Se evidencia manguera con paso de gas y sin conexión a la fuente, lo que puede permitir fuga al abrir el regulador que la conecta.	

Intervención realizada para la mitigación del riesgo.

Antes	Después
	

Anexos


Reporte de incidente en la plataforma Compromiso



Contacto con los Bomberos debido a la emergencia




Revisiòn de las conexiones del gas para la identificaciòn de hallazgos



Se evidencia manguera con paso de gas y sin conexión a la fuente, lo que puede permitir fuga al abrir el regulador que la conecta.



Visita de EPM para la revisión del gas, se realiza medición de gases para monitorear que no existan fugas en las conexiones del medidor y las áreas relacionadas con el servicio del gas (interno y externo en cafeteria).



Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Reporte de atención y cuantificación de trabajos gas

epm

Año 2015 Mes 05 Día 13

273731

Requerimiento 2126379 GASNAR 2736935

Dirección CL 63 CR 58B 3

Municipio Itagui

Teléfono 3144726304

Hora de recepción

Hora de inicio 9.51.

Hora de control evento

Hora de cierre 10.45.

CO ppm

Presión de servicio 350 mbar

Serie 340114307361 2014

Código general reportado 1350.

Datos del medidor Marca DELTA 6.25.

Lectura del medidor 2991.5 m³

Código general real y causa 1510X5.52

ERM - ED

Residencial

X Comercial

Industrial

GNV

Materiales

Descripción	Tipo	Cantidad	Descripción	Tipo	Cantidad
Conector			Tubería PE		
Codos calles			Accesorio PE		
Accesorios			Unión		
Regulador			Otros		
Otros	tapon 1/2	1	Financiación (meses)		

Actividades pendientes por el cliente	Actividades pendientes por el EPM
Certificar red interna	Reparar escape contra de medición
Reparación de escape en red interna	Ubicar escape en red interna o en red de polietileno
Falta ducto de evacuación de humos	Se programa revisión
Realizar mantenimiento en gasodoméstico	Otros
Corregir presencia de CO	No hay pendientes

Servicio suspendido Si No X

Requerimiento solucionado Si X No

Observaciones Se Encontro Regulador 1 Etapa. Abaguado Sin Sello de Tal interno sin tapon. Se Activo Regulador Primera Etapa. y se instalo tapon en Sello. Se Verifico Con Detector de Gas. No se Evidencia Fuga a Obra NGS Servicio se Deja Activo.

Datos para eventos 1300

Diámetro mm Orificio mm Profundidad de tubería cm Señalización Si No Tipo señalización

Ubicación de la tubería Contralador VEF Si No No. Polivalvula

Responsable daño Teléfono 1 Teléfono 2

Entidad para quien trabaja No. contrato Dirección de cobro

Cliente Testigo

Nombre Fernando Cardeno

Identificación 1010069K9 Teléfono 3144726304

Firma

Responsable EPM

Nombre Os-D. Lo

Identificación 7.222.4.3 Contratista Epm

Firma

La atención de este requerimiento puede generar cobro de acuerdo con la normatividad vigente de EPM

P-616

Powered by CamScanner

5. Conclusiones

En conclusión, la visita realizada por EPM se identifica que es importante realizar pruebas hidrostáticas para evaluar la integridad estructural y la resistencia a las fugas de recipientes a presión, tuberías y otros equipos. Se realizó medición de gases sin ninguna fuga identificada al momento de la visita.

6. Control de cambios

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
3	21/08/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información. La cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 guía etiquetado de información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA.

Elaborado por:



Eliana Cárdenas Díaz

Profesional de apoyo SST-CTM