
Lugar	*Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca*		
Fecha	26/12/2025		
Tema	Acciones de subsanación acta AS02C131370 y Acta SB08C005144		
Desarrollo	Introducción En virtud del análisis y seguimiento efectuados al Acta de Visita AS02C131370, se ha identificado la necesidad de implementar acciones correctivas orientadas a subsanar las observaciones registradas, así como a optimizar aspectos específicos relacionados con los procesos. Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos y fortalecer la gestión operativa correspondiente. Objetivo. El objetivo del presente documento es describir las acciones implementadas de subsanación a las observaciones y deficiencias identificadas en la ACTA de visita AS02C131370, ACTA SB08C005144 fecha 16/07/2024 con el fin de optimizar los procesos, garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos y promover la eficiencia operativa. A través de este plan, se busca asegurar la mejora continua en las áreas involucradas, estableciendo medidas concretas que fortalezcan la calidad, la transparencia y la sostenibilidad en las actividades relacionadas.		
Asistentes	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
	 Yeiny Victoria Martínez	Coordinadora	Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca
	 Natalia Rosales	Técnico Facilitador	Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca
	 Nubia Jiménez Jojoa	Gestión Documental	Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca
Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
	NA		
Próxima reunión	*No aplica*		
Elaboró	*Natalia Rosales / Yeiny Martínez*		

CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO CUNDINAMARCA

CONVENIO


8076/2025

FECHA 16/07/2024

PLAN DE MEJORA ACTA AS02C131370

ITEMS	HALLAZGO	ACCIONES PARA REALIZAR	FECHA DE SUBSANACIÓN	FOTODE SUBSANACION
Edificación e instalaciones Condiciones de pisos y paredes	En algunas zonas, muro, área de comedor personal, presenta signos de humedad Muro debajo del platero, presenta por ductos alrededor con signos de humedad Algunas uniones redondeadas entre piso a pared proyectan deterioro, área de preparación, muro por zona de mesa auxiliares con grieta.	Reparar las áreas afectadas por humedad y desprendimiento de material, aplicar impermeabilización en las zonas críticas y garantizar que se mantengan en condiciones adecuadas. Realizar mantenimiento a las áreas que se evidencien deterioradas, asegurando que se encuentren con materiales adecuados y resistentes a las condiciones del área de preparación. **RESPONSABLE:** Personal de mantenimiento		 

Techos, iluminación y ventilación	En angeo cercano o nevera en área de preparación se observa suelto. Algunas zonas de angeo puesto de ingreso al área de preparaciones sueltos.	Asegurar correctamente las secciones sueltas mediante la fijación adecuada o, en caso de deterioro, reemplazar por material nuevo que cumpla con los requisitos sanitarios		
Instalaciones Sanitarias	No se observan avisos alusivos, a la necesidad del lavado de manos, en proximidades de lavamanos, usados por manipuladores. Algunas tuberías del accionamiento manual en área de preparación, presenta signos de oxido.	Colocar avisos visibles y duraderos que promuevan el lavado de manos, conforme a las normas higiénico-sanitarias vigentes. Los avisos deben ubicarse directamente sobre o junto a los lavamanos, en un lugar visible para los manipuladores. Realizar la limpieza profunda de las tuberías que presenten corrosión, empleando materiales resistentes a la humedad y de uso sanitario.		

Condiciones de equipos y utensilios.	Entrepaños, organizadores, en área de preparación, presentan algunas zonas con deterioro. Por ducto, en espacios de mesa, de trabajo, para recolección de agua, pisos sin boquilla miento, deterioro. Horno de piso. Fuera de servicio.	Realizar el emboquillamiento de las áreas del piso que presentan pérdida de juntas, para evitar acumulación de suciedad, facilitar la limpieza y cumplir con condiciones sanitarias apropiadas. Se retira el horno del piso.		
Condiciones de almacenamiento	Estibas insuficientes para organización de materias primas	Dotar el área con la cantidad suficiente de estibas que permitan mantener todas las materias primas organizadas y separadas del contacto directo con el suelo.		 
Residuos sólidos	En áreas temporales de residuos, para aprovechables, con capacidad y recipientes insuficientes para su generación.	Optimizar la distribución del espacio designado para residuos, garantizando la separación, accesibilidad, ventilación y limpieza de la zona.		

Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.	Lista chequeo programa de limpieza y desinfección no reporta validaciones para horno de piso y nevera en áreas de preparación.	Asegurar que cada limpieza realizada cuente con una validación mediante registro que confirme la ejecución correcta y la eficacia del proceso		
Soportes documentales de saneamiento	Lista de chequeo programa de limpieza y desinfección no valida la totalidad de los procedimientos	Ajustar la lista de chequeo para que contemple la validación de cada procedimiento (fecha, responsable, observaciones, firma), incluyendo equipos, superficies, utensilios, áreas y puntos críticos.		

CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO CUNDINAMARCA
CONVENIO
8076/2025
FECHA 16/07/2024
PLAN DE MEJORA ACTA SB08C005144

ITEMS	HALLAZGO	ACCIONES PARA REALIZAR	FECHA DE SUBSANACIÓN	FOTODE SUBSANACION
Condiciones locativas y áreas	Se evidencian baldosas fisuradas en piso cercano a oficinas	Se ejecuta el reemplazo de las baldosas que presentaban fisuras, garantizando una superficie segura, uniforme y en buen estado, con el fin de prevenir riesgos y mantener la estética del área cercana a las oficinas.		 
	Se evidencia humedad en techo de habitación 9 y 3 delante en pared de comedor de personal	Se realiza el resane e impermeabilización en la zona afectada por humedad, con el objetivo de eliminar filtraciones, proteger la estructura y prevenir daños futuros en paredes y superficies.		 

Condiciones sanitarias y de dormitorios	Se evidencia fallas en sistema de iluminación de habitación 3	Se lleva a cabo la subsanación del sistema de iluminación de la habitación, garantizando su correcto funcionamiento y mejorando las condiciones de visibilidad y seguridad del espacio.		
	No garantiza sistema de comunicación en la totalidad de habitaciones y baños	Se realiza instalación de sistema de comunicación en baños y en habitaciones para garantizar implementación de protocolo de seguridad para los usuarios.		 

Manejo de residuos solidos	No garantiza implementación completa	Optimizar la distribución del espacio designado para residuos, garantizando la separación, accesibilidad, ventilación y limpieza de la zona.		
	Se evidencia segregación inadecuada de residuos aprovechables			

REVISIÓN Y APROBACIÓN				
FECHA		NOMBRE COMPLETO	CARGO	Dependencia
Elaboro	15/07/2025	Natalia Rosales Barbosa	Técnica facilitadora	*Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca*
Reviso	15/07/2025	Yeiny Victoria Martínez	Coordinadora	*Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca*
Aprobó				