ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.

Santiago de Cali, 04 de Mayo de 2020

Señor
CARLOS SALAZAR
Supervisor de Contrato
Alcaldia de Cali
Santiago de Cali


Asunto: Informe Cumplimiento de Salud y Seguridad Ascensores del Edificio San Marino Contrato No. 4135.010.32.1.008

Un cordial saludo, a continuación presentamos el informe técnico correspondiente al cumplimiento de Salud y Seguridad, en el Edificio San Marino, con relación al contrato suscrito entre las partes No. 4135.010.32.0.008, para prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a dos (02) ascensores marca Otis:

6 de Marzo de 2020

Nuestro subgerente el Señor Elias Zamorano Muñoz, y nuestra profesional en salud y seguridad en el trabajo Diana Palomeque, realizaron una visita a las instalaciones del Edificio, de acuerdo al reporte de servicio No. 15942 con el fin de evidenciar el cumplimiento de la Norma decreto 1072 de 2015, donde se evidencio:

- Se evidencia inexistencia de extintores a nivel del cuarto de maquinas, antes y en el ingreso, por lo cual se recomienda realizar la adecuación de un extintor tipo CO2 para estas áreas. (peligro:Riesgos)
- Se evidencia materiales ajenos al cuarto de maquinas, se recomienda reciclar material y/o desechar. (peligro: Riesgo locativo: orden y aseo)



De antemano gracias a la atención prestada.

Cordialmente,

BERNARDO REYES GUTIERREZ
Representante Legal – Gerente
Anexo: Copia Reporte No. 15942.

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.

Santiago de Cali, 04 de Mayo de 2020

Señor
CARLOS SALAZAR
Supervisor de Contrato
Alcaldia de Cali
Santiago de Cali


Asunto: Informe Tecnico Salud y Seguridad Ascensores del Edificio Fuente Versalles
Contrato No. 4135.010.32.1.008

Un cordial saludo, a continuación presentamos el informe técnico correspondiente a la Salud y Seguridad, en el Edificio Fuente Versalles, con relación al contrato suscrito entre las partes No. 4135.010.32.0.008, para prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a dos (02) ascensores marca Mitsubishi:

6 de Marzo de 2020

Nuestro subgerente el Señor Elias Zamorano Muñoz, y nuestra profesional en salud y seguridad en el trabajo Diana Palomeque, realizaron una visita a las instalaciones del Edificio, de acuerdo al reporte de servicio No. 15905 con el fin de evidenciar el cumplimiento de la Norma decreto 1072 de 2015, donde se evidencio:

- Se evidencia materiales ajenos al cuarto de maquinas, se recomienda reciclar material y/o desechar. (peligro: Riesgo locativo: orden y aseo)





De antemano gracias a la atención prestada.

Cordialmente,

BERNARDO REYES GUTIERREZ
Representante Legal – Gerente

Anexo: Copia Reporte No. 15905

Calle 36 A Norte No. 3 G-07 Edificio El Parque Oficina 101 | Teléfono: +057 3799796 | Celular Oficina: 3173663020
E-mail: info@ascensoresconfort.com | www.ascensoresconfort.com | Santiago de Cali-Colombia

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.

Santiago de Cali, 04 de Mayo de 2020

Señor
CARLOS SALAZAR
Supervisor de Contrato
Alcaldia de Cali
Santiago de Cali

Asunto: Informe Salud y Seguridad Ascensor del Edificio Coltabacos Contrato No. 4135.010.32.1.008

Un cordial saludo, a continuación presentamos el informe técnico correspondiente a Salud y Seguridad, en el Edificio Coltabados, con relación al contrato suscrito entre las partes No. 4135.010.32.0.008, para prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a un (01) ascensor marca Otis:

6 de Marzo de 2020

Nuestro subgerente el Señor Elias Zamorano Muñoz, y nuestra profesional en salud y seguridad en el trabajo Diana Palomeque, realizaron una visita a las instalaciones del Edificio, de acuerdo al reporte de servicio No. 15948 con el fin de evidenciar el cumplimiento del decreto 1072 de 2015, donde se evidencio:

- Se evidencia inexistencia de extintores a nivel del cuarto de maquinas, antes y en el ingreso, por lo cual se recomienda realizar la adecuación de un extintor tipo CO_2 para estas áreas. (peligro:Riesgos)
- Se evidencia control de operaciones sin protección, se recomienta instalar gabinete de protección para evitar el contacto eléctrico (peligro: Riesgo electricol



De antemano gracias a la atención prestada.

Cordialmente,

BERNARDO REYES GUTIERREZ
Representante Legal – Gerente
Anexo: Copia Reporte No. 15948

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.

Santiago de Cali, 04 de Mayo de 2020

Señor
CARLOS SALAZAR
Supervisor de Contrato
Alcaldia de Cali
Santiago de Cali

Asunto: Informe Salud y Seguridad Ascensor del Centro de Servicios Ladera
Contrato No. 4135.010.32.1.008

Un cordial saludo, a continuación presentamos el informe técnico correspondiente a Salud y Seguridad, en el Centro de Servicios Ladera, con relación al contrato suscrito entre las partes No. 4135.010.32.0.008, para prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a un (01) ascensor marca Shindler:

6 de Marzo de 2020


Nuestro subgerente el Señor Elias Zamorano Muñoz, y nuestra profesional en salud y seguridad en el trabajo Diana Palomeque, realizaron una visita a las instalaciones del Edificio, de acuerdo al reporte de servicio No. 15948 con el fin de evidenciar el cumplimiento del decreto 1072 de 2015, donde se evidencio:

- Se evidencia inexistencia de extintores a nivel del cuarto de maquinas, antes y en el ingreso, por lo cual se recomienda realizar la adecuación de un extintor tipo CO2 para estas áreas. (tipo de peligro:Riesgos)
- Se evidencia escalón sin señalización de riesgo de cabina, se recomienda pintar escalón de color amarillo o colocar cinta de señalización. (tipo de riesgo: riesgo caída)



Calle 36 A Norte No. 3 G-07 Edificio El Parque Oficina 101 | Teléfono: +057 3799796 | Celular Oficina: 3173663020
E-mail: info@ascensoresconfort.com | www.ascensoresconfort.com | Santiago de Cali-Colombia

- Se evidencia breakers de voltaje no pertenecientes al ascensor sin demarcación de voltaje, se recomienda rotular breaker (Peligro: Riego Electrico)



De antemano gracias a la atención prestada.

Cordialmente,

BERNARDO REYES GUTIERREZ
Representante Legal – Gerente

Anexo: Copia Reporte No. 15948

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.

Santiago de Cali, 04 de Mayo de 2020

Señor
CARLOS SALAZAR
Supervisor de Contrato
Alcaldia de Cali
Santiago de Cali

Asunto: Informe Tecnico Mantenimiento Preventivo y Correctivo Ascensores del Edificio San Marino Contrato No. 4135.010.32.1.008

Un cordial saludo, a continuación presentamos el informe técnico correspondiente a las labores efectuadas en el mes de Marzo del año 2020, en el Edificio San Marino, con relación al contrato suscrito entre las partes No. 4135.010.32.0.008, para prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a dos (02) ascensores marca Otis:

10 de Marzo de 2020

Nuestro personal técnico, atendio un llamado de emergencia de acuerdo al reporte de servicio No. 15764; iniciando a las 10:30am y finalizando a las 12:30 pm, donde encontró el ascensor impar bloqueado en sótano apagado desde la subestaciòn; procedio a encender el equipo y este continua con su bloqueo y las puertas abiertas. Al realizar la revisión respectiva detecta desajuste ej el switch DCL,el cual impide el cierre de las puertas. Se procede a realizar los ajustes en switch y el equipo vuelve a su funcionamiento normal.

17 de marzo de 2020


Nuestro personal técnico, atendio un llamado de emergencia de acuerdo al reporte de servicio No. 15799; iniciando a las 10:00 am y finalizando a las 10:30 am, donde encontró el ascensor impar fuera del limite superior, se procede a realizar las revisiones respectivas, y se evidencia falla en la tarjeta central principal del ascensor, como correctivo se procede a realizar los ajustes pertinentes y posteriormente se realizan viajes al ascensor para probar su funcionamiento, quedando normal.

Nuestro personal técnico, atendio un llamado de emergencia de acuerdo al reporte de servicio No. 14580; iniciando a las 17:40 pm y finalizando a las 18:30 pm, donde encontró el ascensor impar bloqueado en el piso No. 9 con fallas en la serie de puertas, dejandolas abiertas; al realizar la revisión respectiva se detecta el gancho de la puerta en desajuste impidiendo la apertura de las mimas. Se procede a ajsute en el gacho de la puerta del piso, mejorando la apertura de las puertas. Como observación el personal técnico recomienda realizar labores demodernizacion eléctrica y electrónica a los dos ascensores con el fin de mejorar el funcionamiento de cada uno de ellos.

18 de Marzo de 2020

Nuestro personal técnico, realizo una visita a las instalaciones del Edificio, de acuerdo al reporte de servicio No. 15669, donde se instalaron los adhesivos correspondientes al protocolo del manejo de ascensores y los teléfonos de emergencia en el interior de cada una de las cabinas de los ascensores, dando cumplimiento a la invitación publica No. 4135.010.32.1.008. Numeral 2 Obligaciones del Contratista, Numeral 2.1. Obligaciones Especiales del Contratista, Numeral 1.

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.



31 de Marzo de 2020

Se realizo el mantenimiento preventivo de los dos ascensores, de acuerdo al reporte de servicio No. 15632, iniciando a las 08:15 am y finalizando a las 12:00 pm, en donde se efectuaron revisiones e inspecciones de las condiciones generales de todos los componentes del equipo, se realizo ajute, limpieza y lubricación de los componentes mecánicos, se realizo ajutes a las partes del control electrónico se ajusto el sistema de puertas de hall y cabina, se ajusto cableado y conexiones en el pozo del ascensor, se revisaron y ajustaron los limites inferiores y superiores, se revisaron las botoneras de cabina y hall, se reviso, limpio y ajusto el regulador de velocidad de los dos ascensores.

Nuestro personal técnico, atendio un llamado de emergencia de acuerdo al reporte de servicio No. 15634; iniciando a las 17:00 pm y finalizando a las 17:30 pm, donde encontró el ascensor No. 1 bloqueado, de acuerdo al reporte realizado por el guarda de seguridad de turno el equipo se encontra apago; se procede a reiniciar el equipo, el cual muestra en Diplay MM (mantenimiento) e inicia funciones normales. Se revisa perilla de función normal e inspección encima de cabina; quedando el ascensor funcionando normalmente.

De antemano gracias a la atención prestada.

Cordialmente,

BERNARDO REYES GUTIERREZ
Representante Legal – Gerente

Anexo: Copia Reporte No. 15764, 15799, 14580, 15669, 15632, 15634.

Calle 36 A Norte No. 3 G-07 Edificio El Parque Oficina 101 | Teléfono: +057 3799796 | Celular Oficina: 3173663020
E-mail: info@ascensoresconfort.com | www.ascensoresconfort.com | Santiago de Cali-Colombia

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.

Santiago de Cali, 04 de Mayo de 2020

Señor
CARLOS SALAZAR
Supervisor de Contrato
Alcaldia de Cali
Santiago de Cali

Asunto: Informe Tecnico Mantenimiento Preventivo y Correctivo Ascensores del Edificio Fuente Versalles Contrato No. 4135.010.32.1.008

Un cordial saludo, a continuación presentamos el informe técnico correspondiente a las labores efectuadas en el mes de Marzo del año 2020, en el Edificio Fuente Versalles, con relación al contrato suscrito entre las partes No. 4135.010.32.0.008, para prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a dos (02) ascensores marca Mitsubishi:

1 de marzo de 2020

Nuestro personal técnico, realizo una visita técnica con el fin de continuar revisando el estado del ascensor No. 1, el cual quedo sin funcionamiento el paso 28 de Febrero del 2020, de acuerdo al reporte de servicio No. CT008, en donde se confirmo que la falla esta ubicada en la apertura de las puertas, y se verifica las labores anteriormente realizadas, por lo cual se decide intercambiar la la tarjeta del operador de puertas ubicada encima de cabina del ascensor No. 1 por el ascensor No. 2 y viceversa, posteriormente se proce a ajustar los voltajes de 24V y se realizan pruebas en el equipo, el cual queda trabajando normalmente, y en observación.

4 de marzo de 2020

Nuestro personal técnico, atendio un llamado de emergencia de acuerdo al reporte de servicio No. 15714; iniciando a las 12:00 pm y finalizando a las 10:00 pm, donde encontró el ascensor No. 2 bloqueado, se procedió a realizar la revisión respectiva en cerraduras, circuitos de seguridad, operador de cabina y nivelación, y se evidencio corto en los contactores, por lo cual se procede a realizar ajuste en los contactores, se procede a ajustar la nivelación del ascensor y el equipo queda funcionando normalmente.


9 de marzo de 2020

Nuestro personal técnico, atendio un llamado de emergencia de acuerdo al reporte de servicio No. 15587; iniciando a las 5:20 pm y finalizando a las 6:30 pm, donde encontró el ascensor No. 2 bloqueado en el piso 5 con puertas abiertas, se procedió a realizar la revisión respectiva y se evidencio que la falla E01, se alojaba en las seguridades F2, se procedió a reactivar la seguridad del gobernador, se realiza pruebas al equipo piso a piso y el ascensor funciona normal, pero continua reportanto como si hubiera falla en la sobrecarga. Se deba el ascensor funcionando de modo normal.

18 de Marzo de 2020

Nuestro personal técnico, realizo una visita a las instalaciones del Edificio, de acuerdo al reporte de servicio No. 15669, donde se instalaron los adhesivos correspondientes al protocolo del manejo de ascensores y los teléfonos de emergencia en el interior de cada una de las cabinas

de los ascensores, dando cumplimiento a la invitación publica No. 4135.010.32.1.008. Numeral 2 Obligaciones del Contratista, Numeral 2.1. Obligaciones Especiales del Contratista, Numeral 1.



31 de Marzo de 2020

Se realizo el mantenimiento preventivo de los dos ascensores, de acuerdo al reporte de servicio No. 15633, iniciando a las 1:00 pm y finalizando a las 5:00 pm, en donde se efectuaron revisiones e inspecciones de las condiciones generales de todos los componentes del equipo, se realizo limpieza general al recorrido (hueco del ascensor) y cada uno de los componentes alojados en dicho sitio como operadores de puertas, micros de limite, encima de la cabina del ascensor, ventilador de cabina; se realizo limpieza general de cada unos del los quisios y contactos de hall de cada piso y de cabina, se realizo revisión, limpieza y lubricación de los elementos alojados en el pit: amortiguadores, regulador de velocidad, y se realizo revisiones en el contrapeso y limpieza del mismo.

De antemano gracias a la atención prestada.

Cordialmente,

BERNARDO REYES GUTIERREZ
Representante Legal – Gerente

Anexo: Copia Reporte No. CT008, 15714, 15587, 15770, 15669, 15633

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.

Santiago de Cali, 04 de Mayo de 2020


Señor
CARLOS SALAZAR
Supervisor de Contrato
Alcaldia de Cali
Santiago de Cali

Asunto: Informe Tecnico Mantenimiento Preventivo y Correctivo Ascensor del Edificio Coltabacos Contrato No. 4135.010.32.1.008

Un cordial saludo, a continuación presentamos el informe técnico correspondiente a las labores efectuadas en el mes de Marzo del año 2020, en el Edificio Coltabados, con relación al contrato suscrito entre las partes No. 4135.010.32.0.008, para prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a un (01) ascensor marca Otis:

18 de Marzo de 2020

Nuestro personal técnico, realizo una visita a las instalaciones del Edificio, de acuerdo al reporte de servicio No. 15669, donde se instalaron los adhesivos correspondientes al protocolo del manejo de ascensores y los teléfonos de emergencia en el interior de cada una de las cabinas de los ascensores, dando cumplimiento a la invitación publica No. 4135.010.32.1.008. Numeral 2 Obligaciones del Contratista, Numeral 2.1. Obligaciones Especiales del Contratista, Numeral 1.



ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.

31 de Marzo de 2020

Se realizo el mantenimiento preventivo al ascensor marca Otis, de acuerdo al reporte de servicio No. 15816, iniciando a las 4:00 pm y finalizando a las 6:00 pm, en donde se efectuaron revisiones e inspecciones de las condiciones generales de todos los componentes del equipo, se realizo limpieza general en el control de operaciones, ajuste de contactos de maniobra, se realizo limpieza, revisión, y ajuste de puertas de hall, se realizo limpieza de quicios y pit, se reviso botonera y condiciones de cabina. Se ajusto cableado y conexiones en el pozo del ascensor, se revisaron y ajustaron los limites inferiores y superiores. Se evidencio que el equipo no cuenta con Luz de Emergencia y Citofonia.

Recomendamos enviar el ascensor al piso 1 en caso de fuertes lluvias con el fin de que la cabina no se filtre agua y pueda ocasionar daños en los componente alojados en ese sitio.

De antemano gracias a la atención prestada.

Cordialmente,

BERNARDO REYES GUTIERREZ
Representante Legal – Gerente

Anexo: Copia Reporte No. 15669, 15816

Calle 36 A Norte No. 3 G-07 Edificio El Parque Oficina 101 | Teléfono: +057 3799796 | Celular Oficina: 3173663020
E-mail: info@ascensoresconfort.com | www.ascensoresconfort.com | Santiago de Cali-Colombia

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.

Santiago de Cali, 04 de Mayo de 2020

Señor
CARLOS SALAZAR
Supervisor de Contrato
Alcaldia de Cali
Santiago de Cali

Asunto: Informe Tecnico Mantenimiento Preventivo y Correctivo Ascensor del Edificio Servicios Ladera Contrato No. 4135.010.32.1.008

Un cordial saludo, a continuación presentamos el informe técnico correspondiente a las labores efectuadas en el mes de Marzo del año 2020, en el Edificio Servicios Ladera, con relación al contrato suscrito entre las partes No. 4135.010.32.0.008, para prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a un (01) ascensor marca Shindler:

Se realizo el mantenimiento preventivo de un ascensor, de acuerdo al reporte de servicio No. 15867, iniciando a las 9.00 am y finalizando a las 11:00 am, en donde se efectuaron revisiones e inspecciones de las condiciones generales de todos los componentes del equipo, se realizo ajuste, limpieza y lubricación de los componentes mecánicos, se realizo ajutes a las partes del control electrónico se ajusto el sistema de puertas de hall y cabina, se ajusto cableado y conexiones en el pozo del ascensor, se revisaron y ajustaron los limites inferiores y superiores, se revisaron las botoneras de cabina y hall, se reviso, limpio y ajusto el regulador de velocidad de los dos ascensores. Se realizo revisión de las partes y componentes al interior de la cabina como botonera, piso techo los cuales se encuentran en buenas condiciones.

De antemano gracias a la atención prestada.

Cordialmente,

BERNARDO REYES GUTIERREZ
Representante Legal – Gerente

Anexo: Copia Reporte No. 15867

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.

SERVICIO: [ ] [X] [ ] FECHA: 18 3 20

REPORTE SERVICIO Nº 15669

EDIFICIO: Fuente V. S. Marino. C. Tabaco TORRE: _____ CIUDAD: _____

NOMBRE DE LOS TECNICOS	No. EQUIPO	Hora Ordinaria	Hora Extra Diurna	Hora Extra Nocturna	Extra Festiva	Hora de Transporte	Total Horas
Jesus Castillo		2				5	25

HORA DE INICIO 8:30 am HORA DE SALIDA 10:30 am

HORA DE SALIDA O.F./CS 7:30 HORA DE LLEGADA O.F./CS _____ MARCA _____

ITEM DE TRABAJO REALIZADO	ESTADO B	R	M	ASCENSOR No. 1	2	3	4	5	REPORTE LLAMADA DE SERVICIO
Condiciones generales de la Sala de maquinas									FALLA:
Condiciones de cada equipo en sala de maquinas									
Máquina de tracción, motor y polea deflectora									
Panel de control									
Freno Electromagnético									
Gobernador									
Condiciones de Operación de Carro									
Condición de operación de puertas									CAUSA:
Botoneras									
Indicadores de Posición									
Luz de cabina									
Luz de emergencia									
Intercomunicadores									
Apariencia de los componentes de cabina									
Apariencia de los componentes de hall									CORRECCIÓN:
Condiciones de los equipos relacionados con el Hall									
Botones									
Indicador de Posición									
Estado del Pit									
Limites inferior y superior									
Seguro del carro									TRABAJO ESPECIAL: Se instalan adhesivos en las cabinas de Fuente Versalles, San Marino. Coltabaco son de llamadas de emergencia e instrucciones para operar los ascensores
Cables y rieles									
Correas									
Válvula, bombas									
Niveles de Aceites y fugas en tuberías									
Embolo Hidráulico									
Otros									

OBSERVACIONES: _____

Luis Alfonso Rojas
Nombre y Firma del Cliente
Recibe a Satisfacción

Firma del Técnico

ASCENSORES CONFORT A.S. NIT 9.447.4 CONTROL Dpto. Técnico Vo Bo

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.

SERVICIO: [ ] [ ] [X] FECHA: 10 03 20

REPORTE SERVICIO Nº 15764

EDIFICIO: San Marino TORRE: _____ CIUDAD: Cal.

NOMBRE DE LOS TECNICOS	No. EQUIPO	Hora Ordinaria	Hora Extra Diurna	Hora Extra Nocturna	Extra Festiva	Hora de Transporte	Total Horas
Luis Javier Chinchilla	Impar	2,00				0,10	2,10

HORA DE INICIO 1030 HORA DE SALIDA 1230

HORA DE SALIDA O.F./CS 1020 HORA DE LLEGADA O.F./CS _____ MARCA Otis

ITEM DE TRABAJO REALIZADO	ESTADO B	R	M	ASCENSOR No. 1	2	3	4	5
Condiciones generales de la Sala de maquinas								
Condiciones de cada equipo en sala de maquinas								
Máquina de tracción, motor y polea deflectora								
Panel de control								
Freno Electromagnético								
Gobernador								
Condiciones de Operación de Carro								
Condición de operación de puertas								
Botoneras								
Indicadores de Posición								
Luz de cabina								
Luz de emergencia								
Intercomunicadores								
Apariencia de los componentes de cabina								
Apariencia de los componentes de hall								
Condiciones de los equipos relacionados con el Hall								
Botones								
Indicador de Posición								
Estado del Pit								
Limites inferior y superior								
Seguro del carro								
Cables y rieles								
Correas								
Válvula, bombas								
Niveles de Aceites y fugas en tuberías								
Embolo Hidráulico								
Otros								

REPORTE LLAMADA DE SERVICIO

FALLA: Se encuentra ascensor bloqueado en sótano apagado desde subestación. Al encender el equipo permanece bloqueado con puertas abiertas

CAUSA: Desajuste en switch DCL impidiendo el cierre de las puertas

CORRECCIÓN: Se realizan los ajustes en switch y el equipo vuelve a su funcionamiento normal

TRABAJO ESPECIAL:

OBSERVACIONES:

Nombre y Firma del Cliente
Recibe a Satisfacción
LUIS ALFONSO ROZOS

1143940560
Firma del Técnico

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.
Dpto. Técnico
Vo Bo

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.

SERVICIO: [ ] [ ] [X] FECHA: 17 03 20

REPORTE SERVICIO Nº 15799

EDIFICIO: San Marino TORRE: _____ CIUDAD: Cali.

NOMBRE DE LOS TECNICOS	No. EQUIPO	Hora Ordinaria	Hora Extra Diurna	Hora Extra Nocturna	Extra Festiva	Hora de Transporte	Total Horas
Luis Javier Chacheinoy A	impar	0,30					0,30

HORA DE INICIO 1000 HORA DE SALIDA 1030

HORA DE SALIDA O.F./CS _____ HORA DE LLEGADA O.F./CS _____ MARCA Otis

ITEM DE TRABAJO REALIZADO	ESTADO B	R	M	ASCENSOR No. 1	2	3	4	5	REPORTE LLAMADA DE SERVICIO
Condiciones generales de la Sala de maquinas									FALLA: Se encuentra ascensor
Condiciones de cada equipo en sala de maquinas									fuera del limite superior
Máquina de tracción, motor y polea deflectora									
Panel de control									
Freno Electromagnético									
Gobernador									
Condiciones de Operación de Carro									
Condición de operación de puertas									CAUSA: Falla en tarjeta de
Botoneras									control principal
Indicadores de Posición									
Luz de cabina									
Luz de emergencia									
Intercomunicadores									
Apariencia de los componentes de cabina									
Apariencia de los componentes de hall									CORRECCION: Se hacen los ajustes
Condiciones de los equipos relacionados con el Hall									necesarios y se hacen
Botones									viajes de prueba dejando
Indicador de Posición									el ascensor en funcionamiento
Estado del Pit									
Limites inferior y superior									
Seguro del carro									TRABAJO ESPECIAL:
Cables y rieles									
Correas									
Válvula, bombas									
Niveles de Aceites y fugas en tuberías									
Embolo Hidráulico									
Otros									

OBSERVACIONES: _____

Nombre y Firma del Cliente
Recibe a Satisfacción
LUIS ALFONSO [illegible]

1143940560
Firma del Técnico

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S. NIT 805.028.041-3 CERTIFICADO

Dpto. Técnico
Vo Bo

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.

SERVICIO: [ ] [ ] [X] FECHA: 17 / 03 / 20

REPORTE SERVICIO **Nº 14580**

EDIFICIO: San Marino TORRE: _____ CIUDAD: Cali

NOMBRE DE LOS TECNICOS	No. EQUIPO	Hora Ordinaria	Hora Extra Diurna	Hora Extra Nocturna	Extra Festiva	Hora de Transporte	Total Horas
Luis Javier Chanchinay	Impar	0,20	0,30			0,25	1,15

HORA DE INICIO 1740 HORA DE SALIDA 1830

HORA DE SALIDA O.F./CS 1715 HORA DE LLEGADA O.F./CS _____ MARCA Otis

ITEM DE TRABAJO REALIZADO	ESTADO B	R	M	ASCENSOR No. 1	2	3	4	5
Condiciones generales de la Sala de maquinas								
Condiciones de cada equipo en sala de maquinas								
Máquina de tracción, motor y polea deflectora								
Panel de control								
Freno Electromagnético								
Gobernador								
Condiciones de Operación de Carro								
Condición de operación de puertas								
Botoneras								
Indicadores de Posición								
Luz de cabina								
Luz de emergencia								
Intercomunicadores								
Apariencia de los componentes de cabina								
Apariencia de los componentes de hall								
Condiciones de los equipos relacionados con el Hall								
Botones								
Indicador de Posición								
Estado del Pit								
Limites inferior y superior								
Seguro del carro								
Cables y rieles								
Correas								
Válvula, bombas								
Niveles de Aceites y fugas en tuberías								
Embolo Hidráulico								
Otros								

REPORTE LLAMADA DE SERVICIO

FALLA: Se encuentra ascensor bloqueando en piso 9 con problemas en serie de puertas abiertas

CAUSA: Gancho de puertas en desajuste impidiendo la apertura de las puertas.

CORRECCIÓN: Se realizan ajustes en el gancho de la puerta del piso mejorando la apertura de las puertas

TRABAJO ESPECIAL:

OBSERVACIONES: Se recomienda realizar labores de modernización en todos equipos para mejorar el funcionamiento de cada uno.

Nombre y Firma del Cliente
Recibe a Satisfacción
LUIS BALLESTEROS

1143940560
Firma del Técnico

ASCENSORES CONFORT CALI
Dpto. Técnico
Vo Bo

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.

SERVICIO: [ ] [ ] [ ] FECHA: [ ] [ ] [ ]

REPORTE SERVICIO Nº 19834

EDIFICIO: _____ TORRE: _____ CIUDAD: _____

NOMBRE DE LOS TECNICOS	No. EQUIPO	Hora Ordinaria	Hora Extra Diurna	Hora Extra Nocturna	Extra Festiva	Hora de Transporte	Total Horas

HORA DE INICIO _____ HORA DE SALIDA _____

HORA DE SALIDA O.F./CS _____ HORA DE LLEGADA O.F./CS _____ MARCA _____

ITEM DE TRABAJO REALIZADO	ESTADO			ASCENSOR No.					REPORTE LLAMADA DE SERVICIO
	B	R	M	1	2	3	4	5	
Condiciones generales de la Sala de maquinas									FALLA:
Condiciones de cada equipo en sala de maquinas									
Máquina de tracción, motor y polea deflectora									
Panel de control									
Freno Electromagnético									
Gobernador									
Condiciones de Operación de Carro									
Condición de operación de puertas									CAUSA:
Botoneras									
Indicadores de Posición									
Luz de cabina									
Luz de emergencia									
Intercomunicadores									
Apariencia de los componentes de cabina									
Apariencia de los componentes de hall									CORRECCIÓN:
Condiciones de los equipos relacionados con el Hall									
Botones									
Indicador de Posición									
Estado del Pit									
Limites inferior y superior									
Seguro del carro									TRABAJO ESPECIAL:
Cables y rieles									
Correas									
Válvula, bombas									
Niveles de Aceites y fugas en tuberías									
Embolo Hidráulico									
Otros									

OBSERVACIONES: _____

_____
Nombre y Firma del Cliente
Recibe a Satisfacción

_____
Firma del Técnico

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S. NIT. 900.209.412-6 DIGITADO

_____
Supv. Técnico
Vo Bo

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.

SERVICIO: MTO [X] LLA FECHA: 01 03 2020

REPORTE SERVICIO Nº CT 008

EDIFICIO: Fuente Versallez TORRE: _____ CIUDAD: Cali

NOMBRE DE LOS CONTRATISTAS	No. EQUIPO
Jeison Cruz	1

HORA DE INICIO _____ HORA DE SALIDA _____ MARCA _____

ITEM DE TRABAJO REALIZADO	ESTADO			ASCENSOR No.					REPORTE LLAMADA DE SERVICIO
	B	R	M	1	2	3	4	5	
Condiciones generales de la Sala de maquinas									FALLA:
Condiciones de cada equipo en sala de maquinas									
Máquina de tracción, motor y polea deflectora									
Panel de control									
Freno Electromagnético									
Gobernador									
Condiciones de Operación de Carro									
Condición de operación de puertas									CAUSA:
Botoneras									
Indicadores de Posición									
Luz de cabina									
Luz de emergencia									
Intercomunicadores									
Apariencia de los componentes de cabina									
Apariencia de los componentes de hall									CORRECCIÓN:
Condiciones de los equipos relacionados con el Hall									
Botones									
Indicador de Posición									
Estado del Pit									
Limites inferior y superior									
Seguro del carro									ACTIVIDAD ESPECIAL Se reviza ascensor #1 por falla en reapertura de puertas, se reviza e intercambia tarjeta de encima de techo se refuerza Voltaje de 24 V en la tarjeta y se realizan pruebas en equipo de funcionamiento, queda el equipo trabajando normalmente, aun no se descarta daño en tarjeta de techo.
Cables y rieles									
Correas									
Válvula, bombas									
Niveles de Aceites y fugas en tuberías									
Embolo Hidráulico									
Otros									

OBSERVACIONES: _____

COPINOSA
Nombre y Firma del Cliente
Recibe a Satisfacción
LUIS ALFONSO POZOS

Jeison Cruz.
Firma del Contratista

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S. NIT. 900.208.[illegible]
CONTABILIDAD
Vo Bo
Datos Técnicos

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.

SERVICIO: [ ] [ ] [X] FECHA: 04. 03 20

REPORTE SERVICIO Nº 15714

EDIFICIO: Fuentes Versalle. TORRE: _____ CIUDAD: Cali - Valle.

NOMBRE DE LOS TECNICOS	No. EQUIPO	Hora Ordinaria	Hora Extra Diurna	Hora Extra Nocturna	Extra Festiva	Hora de Transporte	Total Horas
Jhonathon Gonzalez Medina.		4.	6				10.
Victor Zapata.							

HORA DE INICIO 12:00 pm. HORA DE SALIDA 10:00 pm.

HORA DE SALIDA O.F./CS _____ HORA DE LLEGADA O.F./CS _____ MARCA Confort

ITEM DE TRABAJO REALIZADO	ESTADO B	R	M	ASCENSOR No. 1	2	3	4	5	REPORTE LLAMADA DE SERVICIO
Condiciones generales de la Sala de maquinas									FALLA: Se atendio llamada y se.
Condiciones de cada equipo en sala de maquinas									encontro Ascensor # 2
Máquina de tracción, motor y polea deflectora									Bloqueado.
Panel de control									
Freno Electromagnético									
Gobernador									
Condiciones de Operación de Carro									
Condición de operación de puertas									CAUSA: Falla en Corto en.
Botoneras									Contactores
Indicadores de Posición									* Se Revisa. Cerraduras.
Luz de cabina									* Circuito de Seguridad.
Luz de emergencia									* Operador de Cabina.
Intercomunicadores									* Nivelacion.
Apariencia de los componentes de cabina									
Apariencia de los componentes de hall									CORRECCIÓN: Se. Ajusto. Corto. en Contac.
Condiciones de los equipos relacionados con el Hall									Se Ajusto Nivelacion y
Botones									queda funcionando
Indicador de Posición									Normalmente.
Estado del Pit									
Limites inferior y superior									
Seguro del carro									TRABAJO ESPECIAL:
Cables y rieles									
Correas									
Válvula, bombas									
Niveles de Aceites y fugas en tuberías									
Embolo Hidráulico									
Otros									

OBSERVACIONES: _____

Luis Alfonso Rojas
Nombre y Firma del Cliente
Recibe a Satisfacción

Jhonathon G
Firma del Técnico

Dpto. Técnico
Vo Bo

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.

SERVICIO: [ ] [ ] [X] FECHA: 09 08 20

REPORTE SERVICIO Nº 15587

EDIFICIO: Fuente Versalles TORRE: A CIUDAD: Cal.

NOMBRE DE LOS TECNICOS	No. EQUIPO	Hora Ordinaria	Hora Extra Diurna	Hora Extra Nocturna	Extra Festiva	Hora de Transporte	Total Horas
Jhon alexander Reyes O	2	1	0.5				1.5

HORA DE INICIO 05:20 pm HORA DE SALIDA 06:30 pm

HORA DE SALIDA O.F./CS _____ HORA DE LLEGADA O.F./CS _____ MARCA _____

ITEM DE TRABAJO REALIZADO	ESTADO B	R	M	ASCENSOR No. 1	2	3	4	5
Condiciones generales de la Sala de maquinas								
Condiciones de cada equipo en sala de maquinas								
Máquina de tracción, motor y polea deflectora								
Panel de control								
Freno Electromagnético								
Gobernador								
Condiciones de Operación de Carro								
Condición de operación de puertas								
Botoneras								
Indicadores de Posición								
Luz de cabina								
Luz de emergencia								
Intercomunicadores								
Apariencia de los componentes de cabina								
Apariencia de los componentes de hall								
Condiciones de los equipos relacionados con el Hall								
Botones								
Indicador de Posición								
Estado del Pit								
Limites inferior y superior								
Seguro del carro								
Cables y rieles								
Correas								
Válvula, bombas								
Niveles de Aceites y fugas en tuberías								
Embolo Hidráulico								
Otros								

REPORTE LLAMADA DE SERVICIO

FALLA: Cuando llega el tecnico el ascensor esta bloqueado en el piso 5, con puertas abiertas

CAUSA: E01

F2 Seguridades

CORRECCIÓN: Se realiza inspeccion a la falla, se reactiva la Seguridad del gobernador, se prueba el equipo de piso a piso el ascensor funciona normal

TRABAJO ESPECIAL: pero en todos los display de las botoneras de hall muestra (E01)( ) y sobre Carga del ascensor 5 con falla

OBSERVACIONES:

* Se dejan los ascensores funcionando de modo normal

Nombre y Firma del Cliente
Recibe a satisfacción

Firma del Técnico

ASCENSORES CONFORT CALI

Dpto. Técnico
Vo Bo

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.

SERVICIO: [X] [ ] [ ] FECHA: 31 03 2020

REPORTE SERVICIO Nº 15632

EDIFICIO: SAN MARINO TORRE: 1 CIUDAD: Cali

NOMBRE DE LOS TECNICOS	No. EQUIPO	Hora Ordinaria	Hora Extra Diurna	Hora Extra Nocturna	Extra Festiva	Hora de Transporte	Total Horas
Harold Perez	1-2	4.30					

HORA DE INICIO 08:15 am HORA DE SALIDA 12:00 pm

HORA DE SALIDA O.F./CS _____ HORA DE LLEGADA O.F./CS _____ MARCA Otis (Mod.)

ITEM DE TRABAJO REALIZADO	ESTADO B	R	M	ASCENSOR No. 1	2	3	4	5
Condiciones generales de la Sala de maquinas	✓			✓	✓			
Condiciones de cada equipo en sala de maquinas	✓			✓	✓			
Máquina de tracción, motor y polea deflectora	✓			✓	✓			
Panel de control	✓			✓	✓			
Freno Electromagnético	✓			✓	✓			
Gobernador	✓			✓	✓			
Condiciones de Operación de Carro	✓			✓	✓			
Condición de operación de puertas	✓			✓	✓			
Botoneras	✓			✓	✓			
Indicadores de Posición	✓			✓	✓			
Luz de cabina	✓			✓	✓			
Luz de emergencia								
Intercomunicadores	✓			✓	✓			
Apariencia de los componentes de cabina	✓			✓	✓			
Apariencia de los componentes de hall	✓			✓	✓			
Condiciones de los equipos relacionados con el Hall	✓			✓	✓			
Botones	✓			✓	✓			
Indicador de Posición	✓			✓	✓			
Estado del Pit	✓			✓	✓			
Limites inferior y superior	✓			✓	✓			
Seguro del carro	✓			✓	✓			
Cables y rieles	✓			✓	✓			
Correas	✓			✓				
Válvula, bombas								
Niveles de Aceites y fugas en tuberías								
Embolo Hidráulico								
Otros								

REPORTE LLAMADA DE SERVICIO

FALLA:

Gabriel Cristhian L
1130.662.981

CAUSA:

CORRECCIÓN: Se realizo Mantenimiento Preventivo de Ascensores #1 y #2 (Lupse - Pre) Aseo a/mal cuarto de Maquinas, Reconteo foso, guetos y contactos de Hall piso a piso y de Cabina, Contrapeso y Pit.

TRABAJO ESPECIAL: Se hacen apostes y lubricación.

OBSERVACIONES: Ascensores #1 y #2 quedan funcionando normalmente.

Luis Alfonso Mejia
Nombre y Firma del Cliente
Recibe a Satisfacción

Harold P.
Firma del Técnico

AC ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S. NIT. 900.[illegible]-2-6
DIGITADO
Dpto. Técnico
Vo Bo

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.

SERVICIO: [ ] [ ] [ ] FECHA: [ ] [ ] [ ]

REPORTE SERVICIO No. 15083

EDIFICIO: _____ TORRE: _____ CIUDAD: _____

NOMBRE DE LOS TECNICOS	No. EQUIPO	Hora Ordinaria	Hora Extra Diurna	Hora Extra Nocturna	Extra Festiva	Hora de Transporte	Total Horas

HORA DE INICIO _____ HORA DE SALIDA _____

HORA DE SALIDA O.F./CS _____ HORA DE LLEGADA O.F./CS _____ MARCA _____

ITEM DE TRABAJO REALIZADO	ESTADO			ASCENSOR No.					REPORTE LLAMADA DE SERVICIO
	B	R	M	1	2	3	4	5	
Condiciones generales de la Sala de maquinas									FALLA:
Condiciones de cada equipo en sala de maquinas									
Máquina de tracción, motor y polea deflectora									
Panel de control									
Freno Electromagnético									
Gobernador									
Condiciones de Operación de Carro									
Condición de operación de puertas									CAUSA:
Botoneras									
Indicadores de Posición									
Luz de cabina									
Luz de emergencia									
Intercomunicadores									
Apariencia de los componentes de cabina									
Apariencia de los componentes de hall									CORRECCIÓN:
Condiciones de los equipos relacionados con el Hall									
Botones									
Indicador de Posición									
Estado del Pit									
Limites inferior y superior									
Seguro del carro									TRABAJO ESPECIAL:
Cables y rieles									
Correas									
Válvula, bombas									
Niveles de Aceites y fugas en tuberías									
Embolo Hidráulico									
Otros									

OBSERVACIONES: _____

_____
Nombre y Firma del Cliente
Recibe a Satisfacción

_____
Firma del Técnico

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.
NIT. 900.209.442-6
DIGITADO

_____
Vo Bo

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.

SERVICIO: [X] [ ] [ ] FECHA: 31 03 20

REPORTE SERVICIO Nº 15516

EDIFICIO: Colombianos TORRE: _____ CIUDAD: Cali

NOMBRE DE LOS TECNICOS	No. EQUIPO	Hora Ordinaria	Hora Extra Diurna	Hora Extra Nocturna	Extra Festiva	Hora de Transporte	Total Horas
Luis Javier Chamorro A	1	1,30					1,30

HORA DE INICIO 1450 HORA DE SALIDA 1620

HORA DE SALIDA O.F./CS _____ HORA DE LLEGADA O.F./CS _____ MARCA Ofs

ITEM DE TRABAJO REALIZADO	ESTADO B	R	M	ASCENSOR No. 1	2	3	4	5	REPORTE LLAMADA DE SERVICIO
Condiciones generales de la Sala de maquinas	/								FALLA:
Condiciones de cada equipo en sala de maquinas	/								
Máquina de tracción, motor y polea deflectora	/								
Panel de control	/								
Freno Electromagnético	/								
Gobernador	/								
Condiciones de Operación de Carro	/								
Condición de operación de puertas	/								CAUSA:
Botoneras	/								
Indicadores de Posición	/								
Luz de cabina	/								
Luz de emergencia									
Intercomunicadores									
Apariencia de los componentes de cabina	/								
Apariencia de los componentes de hall	/								CORRECCIÓN:
Condiciones de los equipos relacionados con el Hall	/								
Botones	/								
Indicador de Posición	/								
Estado del Pit		/							
Limites inferior y superior	/								
Seguro del carro									TRABAJO ESPECIAL:
Cables y rieles									
Correas									Nota: Se recomienda enviar
Válvula, bombas									
Niveles de Aceites y fugas en tuberías									
Embolo Hidráulico									
Otros									Se daje

OBSERVACIONES: Se realiza el mantenimiento preventivo, se hace limpieza en contactos en control de maniobra, se realiza limpieza y revisión en puertas de hall, guias y pit

LUIS ALFONSO ROJAS
Nombre y Firma del Cliente
Recibe a Satisfacción

1143440560
Firma del Técnico

Depto. Técnico
Vo Bo

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.

SERVICIO: X | | | FECHA: 16 | 03 | 20

REPORTE SERVICIO Nº 15867

EDIFICIO: Servicio de Madera TORRE: 1 CIUDAD: Cali

NOMBRE DE LOS TECNICOS	No. EQUIPO	Hora Ordinaria	Hora Extra Diurna	Hora Extra Nocturna	Extra Festiva	Hora de Transporte	Total Horas
Francisco Javier Herrera	1	2					2

HORA DE INICIO 9:00 Ref HORA DE SALIDA 11:00 Ref

HORA DE SALIDA O.F./CS _____ HORA DE LLEGADA O.F./CS _____ MARCA Andino

ITEM DE TRABAJO REALIZADO	ESTADO			ASCENSOR No.					REPORTE LLAMADA DE SERVICIO
	B	R	M	1	2	3	4	5	
Condiciones generales de la Sala de maquinas	✓			✓					FALLA:
Condiciones de cada equipo en sala de maquinas	✓			✓					
Máquina de tracción, motor y polea deflectora	✓			✓					
Panel de control	✓			✓					
Freno Electromagnético	✓			✓					
Gobernador	✓			✓					
Condiciones de Operación de Carro	✓			✓					
Condición de operación de puertas	✓			✓					CAUSA:
Botoneras	✓			✓					
Indicadores de Posición	✓			✓					
Luz de cabina	✓			✓					
Luz de emergencia	✓			✓					
Intercomunicadores	✓			✓					
Apariencia de los componentes de cabina	✓			✓					
Apariencia de los componentes de hall	✓			✓					CORRECCIÓN:
Condiciones de los equipos relacionados con el Hall	✓			✓					
Botones	✓			✓					
Indicador de Posición	✓			✓					
Estado del Pit	✓			✓					
Limites inferior y superior	✓			✓					
Seguro del carro	✓			✓					TRABAJO ESPECIAL:
Cables y rieles	✓			✓					
Correas	✓			✓					
Válvula, bombas									
Niveles de Aceites y fugas en tuberías	✓			✓					
Embolo Hidráulico									
Otros									

OBSERVACIONES: SE REALIZO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE MARZO Y EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO NORMAL

Luis Alfonso Rojo
Nombre y Firma del Cliente
Recibe a Satisfacción

Firma del Técnico

Dpto. Técnico
Vo Bo

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.

SERVICIO: [ ] [X] [ ] FECHA: 6 03 2020

REPORTE SERVICIO Nº 15905

EDIFICIO: FUENTE VERSALLES TORRE: _____ CIUDAD: CALI

NOMBRE DE LOS TECNICOS	No. EQUIPO	Hora Ordinaria	Hora Extra Diurna	Hora Extra Nocturna	Extra Festiva	Hora de Transporte	Total Horas
Elias Zamorano	1-2	1					1
Diana Palomeque.		1					1

HORA DE INICIO 9:00 am HORA DE SALIDA 10:00 am

HORA DE SALIDA O.F./CS. _____ HORA DE LLEGADA O.F./CS. _____ MARCA _____

ITEM DE TRABAJO REALIZADO	ESTADO B	R	M	ASCENSOR No. 1	2	3	4	5
Condiciones generales de la Sala de maquinas								
Condiciones de cada equipo en sala de maquinas								
Máquina de tracción, motor y polea deflectora								
Panel de control								
Freno Electromagnético								
Gobernador								
Condiciones de Operación de Carro								
Condición de operación de puertas								
Botoneras								
Indicadores de Posición								
Luz de cabina								
Luz de emergencia								
Intercomunicadores								
Apariencia de los componentes de cabina								
Apariencia de los componentes de hall								
Condiciones de los equipos relacionados con el Hall								
Botones								
Indicador de Posición								
Estado del Pit								
Limites inferior y superior								
Seguro del carro								
Cables y rieles								
Correas								
Válvula, bombas								
Niveles de Aceites y fugas en tuberias								
Embolo Hidráulico								
Otros								

REPORTE LLAMADA DE SERVICIO

FALLA:

CAUSA:

CORRECCIÓN:

TRABAJO ESPECIAL: SE REALIZO VISITA CON LA PROFESIONAL DE SST PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN EL SITIO.

OBSERVACIONES:

Nombre y Firma del Cliente
Recibe a Satisfacción

Elias Zamorano
Firma del Tecnico

Dpto. Técnico
Vo Bo

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.

SERVICIO: [/] [x] [ ] FECHA: 6 03 2020

REPORTE SERVICIO Nº 1594?

EDIFICIO: Porto San MARINO TORRE: _____ CIUDAD: Cali

NOMBRE DE LOS TECNICOS	No. EQUIPO	Hora Ordinaria	Hora Extra Diurna	Hora Extra Nocturna	Extra Festiva	Hora de Transporte	Total Horas
Diana Palomeque	1.2	1					1
Elias Zamorano	1.2	1					1

HORA DE INICIO _____ HORA DE SALIDA _____

HORA DE SALIDA O.F./CS _____ HORA DE LLEGADA O.F./CS _____ MARCA _____

ITEM DE TRABAJO REALIZADO	ESTADO			ASCENSOR No.					REPORTE LLAMADA DE SERVICIO
	B	R	M	1	2	3	4	5	
Condiciones generales de la Sala de maquinas									FALLA:
Condiciones de cada equipo en sala de maquinas									
Máquina de tracción, motor y polea deflectora									
Panel de control									
Freno Electromagnético									
Gobernador									
Condiciones de Operación de Carro									
Condición de operación de puertas									CAUSA:
Botoneras									
Indicadores de Posición									
Luz de cabina									
Luz de emergencia									
Intercomunicadores									
Apariencia de los componentes de cabina									
Apariencia de los componentes de hall									CORRECCIÓN:
Condiciones de los equipos relacionados con el Hall									
Botones									
Indicador de Posición									
Estado del Pit									
Limites inferior y superior									
Seguro del carro									TRABAJO ESPECIAL: Se realizó
Cables y rieles									Visita con la profesional
Correas									de SST para Verificar
Válvula, bombas									las condiciones de trabajo
Niveles de Aceites y fugas en tuberías									en el sitio
Embolo Hidráulico									
Otros									

OBSERVACIONES _____

Nombre y Firma del Cliente
Recibe a Satisfacción

Elias Zamorano
Firma del Técnico

Dpto. Técnico
Vo Bo

ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S.

SERVICIO: [ ] [X] [ ] FECHA: 6 03 2020

REPORTE SERVICIO Nº 15948

EDIFICIO: Centro de Servicios de Madera y Coltabaco TORRE: _____ CIUDAD: Cali

NOMBRE DE LOS TECNICOS	No. EQUIPO	Hora Ordinaria	Hora Extra Diurna	Hora Extra Nocturna	Extra Festiva	Hora de Transporte	Total Horas
Diana Palomeque	1	1					1
Elias Zamorano	1	1					1

HORA DE INICIO _____ HORA DE SALIDA _____

HORA DE SALIDA O.F./CS _____ HORA DE LLEGADA O.F./CS _____ MARCA _____

ITEM DE TRABAJO REALIZADO	ESTADO B	R	M	ASCENSOR No. 1	2	3	4	5
Condiciones generales de la Sala de maquinas								
Condiciones de cada equipo en sala de maquinas								
Máquina de tracción, motor y polea deflectora								
Panel de control								
Freno Electromagnético								
Gobernador								
Condiciones de Operación de Carro								
Condición de operación de puertas								
Botoneras								
Indicadores de Posición								
Luz de cabina								
Luz de emergencia								
Intercomunicadores								
Apariencia de los componentes de cabina								
Apariencia de los componentes de hall								
Condiciones de los equipos relacionados con el Hall								
Botones								
Indicador de Posición								
Estado del Pit								
Limites inferior y superior								
Seguro del carro								
Cables y rieles								
Correas								
Válvula, bombas								
Niveles de Aceites y fugas en tuberías								
Embolo Hidráulico								
Otros								

REPORTE LLAMADA DE SERVICIO

FALLA:

CAUSA:

CORRECCIÓN:

TRABAJO ESPECIAL:

Se realizo visita con la Profesional de SST para evaluar las condiciones de trabajo en el sitio

OBSERVACIONES: _____

Nombre y Firma del Cliente
Recibe a Satisfacción

Elias Zamorano
Firma del Técnico

Dpto. Técnico
Vo Bo