	ACTA DE AFECTACIÓN DE BOLSA **CONTRATO No. 3984-2025**	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	**AB 006**	**EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:**	**PUNTO DE CÁMARA LPR MERCASA - ACOMETIDA ELÉCTRICA**

FECHA DE INICIO **12 / 08 / 25**

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Durante la inspección realizada al punto de cámara LPR MERCASA, se constató la ausencia de suministro eléctrico, ocasionada por la interrupción física del conductor de alimentación, debido a que el cable de alimentación se encuentra con un corte en una aparte de su trayecto. Esta condición genera la inoperatividad total de los equipos de videovigilancia instalados en el sitio y genera una pérdida de cobertura del subsistema de videovigilancia en el área, creando un vacío operativo y de seguridad.


Se recomienda la instalación de una nueva acometida eléctrica y confiables, asegurando el restablecimiento inmediato del suministro eléctrico, una reducción de pérdidas y cumplimiento con las prácticas de conexiones seguras establecidas.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8003122 - **longitud:** -75.7610379 - **altitud:** 1273 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







REPUESTO SOLICITADO

Se solicita a la supervisión autorizar la afectación de bolsa de repuestos de los siguientes elementos:

1- Sección COMPONENTE ELÉCTRICO **- Ítem:** Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 8 AWG, Cantidad: Diez (10m). Costo unitario por metro $45.000, Valor total $450.000

FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	

