	ACTA DE AFECTACIÓN DE BOLSA CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3
ACTA N°	**AB 014**	**EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:**	**PUNTO DE CÁMARA CAI 12 VILLA SANTANA A P83 LA Y LAS BRISAS - FIBRA ÓPTICA**

FECHA DE INICIO **19 / 08 / 25**

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Durante la inspección realizada al enlace de fibra óptica entre los puntos de cámara CAI Villa Santana a P83 La Y Las Brisas, se evidenció la presencia de un corte en el tendido de fibra, lo cual interrumpe la transmisión de datos a través del medio.

Debido a que la fibra óptica es el medio de transporte principal para la red de videovigilancia y garantiza la transmisión de datos en alta velocidad y sin pérdidas significativas, asegurando continuidad en la operación de los sistemas de cámaras IP, la confiabilidad y baja latencia, necesarias para la visualización en tiempo real en el centro de monitoreo y la interconexión de nodos críticos de la red de seguridad, permitiendo la integración de diferentes puntos de cámara.

El corte detectado en la fibra óptica ocasiona la inoperatividad total de los puntos y dispositivos dependientes de este tramo, afectando la transmisión de video de los siguientes equipos:


- Punto de cámara P07 Las Brisas
- Punto de cámara P84 UTP
- Punto de cámara P88 Tokyo
- Punto de cámara P81 Remanso
- Punto de cámara CAI 12 Villa Santana
- Punto de cámara P83 Y de las Brisas

Esto implica la pérdida de cobertura de videovigilancia en un sector estratégico, comprometiendo la capacidad de supervisión, disuasión y registro de eventos de seguridad en el área.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.7976913 - **longitud:** -75.6691136 - **altitud:** 1570 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






latitud: 4.7976913
longitud: -75.6691136
altitud: 1570 m


latitud: 4.7976913
longitud: -75.6691136
altitud: 1570 m


latitud: 4.7976913
longitud: -75.6691136
altitud: 1570 m


latitud: 4.7976913
longitud: -75.6691136
altitud: 1570 m


latitud: 4.7976913
longitud: -75.6691136
altitud: 1570 m


latitud: 4.7976913
longitud: -75.6691136
altitud: 1570 m



eLATIN
30
latitud: 4.7976913
longitud: -75.6691136
altitud: 1570 m



eLATIN
latitud: 4.7976913
longitud: -75.6691136
altitud: 1570 m



eLATIN
latitud: 4.7976913
longitud: -75.6691136
altitud: 1570 m


3:26
Buscar en Google Earth
eLATIN
Salón del Reino de
s testigos de Jehová
VR Barber & Tattoo
Canceles
Familia Trejos Gaviria
Shanxi
3D
Medir
Mueve el mapa y agrega puntos para medir distancias y áreas
Longitud
628.45 m
Mediciones avanzadas
Guardar en el proyecto
latitud: 4.7976913
longitud: -75.6691136
altitud: 1570 m


3:16
Buscar en Google Earth
eLATIN
Calle 17B Este
Calle 17C Este
Carrera 23
Calle 18 Este
Calle 18 C Este
200 m
3D
Medir
Mueve el mapa y agrega puntos para medir distancias y áreas
Longitud
623.59 m
Mediciones avanzadas
Guardar en el proyecto
latitud: 4.7976913
longitud: -75.6691136
altitud: 1570 m


Cliente de Symphony v7.0
172.19.140.137
Línea de tiempo
Decorados
Vista de cámara
Arbol de Dispositivos
CAI 12
Dispositivos
195) CAI 12-1 VILLA SANTANA
Apagado
CAI 12-1 VILLA SANTANA - Flujo 2
eLATIN
Conexión interrumpida o fin del flujo. Tratando de volver a conectar.
latitud: 4.7976913
longitud: -75.6691136
altitud: 1570 m





REPUESTO SOLICITADO	
Se solicita a la supervisión autorizar la afectación de bolsa de repuestos de los siguientes elementos: **1-** Sección SISTEMA DE TRANSMISIÓN **- Ítem:** Fibra Óptica por metro 24 hilos, ADSS Spam 200. Incluye Empalmes. Monomodo**,** Cantidad: ochocientos (800) metros. Costo metro $ 50.000, Valor total $ 40.000.000 **2-** Sección SISTEMA DE TRANSMISIÓN **- Ítem:** Caja de Empalme (exteriores) - Mufla. 24 hilos. 8 derivaciones, Cantidad: una (1) unidad. Costo unitario $ 851.000 **3-** Sección SISTEMA DE TRANSMISIÓN **- Ítem:** Retención para tendido Fibra Óptica, Cantidad: una (1) unidad. Costo unitario $ 440.000	
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS	FIRMA
Nombre José Sebastián Mayoral **C.C** 1.120.217.147 **Cargo** Ingeniero de Soporte **Teléfono** 3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO	FIRMA
Nombre Sebastián Madrid **C.C** 9.861.041 **Cargo** Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana **Teléfono** 3117076440	

