| | | | Sistema de Gestión de Calidad | |
|---|---|---|---|---|
| | **ACTA DE AFECTACIÓN DE BOLSA CONTRATO No. 3984-2025** | | **FORMATO N°:** | FT-MET-001 |
| | | | **Fecha:** | Febrero 01/2020 |
| | | | **Versión:** | 3 |
| **ACTA N°** | **AB 027** | **EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:** | **PUNTO DE CÁMARA PO1 MERCASA - BATERÍAS PARA \|UPS PUNTO DE CÁMARA** | |

**FECHA DE INICIO** **26 / 08 / 25**

## JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Durante el mantenimiento preventivo efectuado a la UPS del punto de cámara P01 Mercasa, se identifica la condición de alerta **"BOPN"**, la cual corresponde a una falla en el sistema de almacenamiento de energía. Este estado indica que las baterías internas se encuentran agotadas o presentan deterioro, lo que impide su correcto funcionamiento y limita la capacidad de respaldo del sistema, por lo que se recomienda el reemplazo completo de las 3 unidades de baterías, a fin de restablecer la autonomía operativa del sistema, garantizar el respaldo de energía en caso de fallas eléctricas y mantener la continuidad de servicio de los equipos conectados

| **GEOLOCALIZACIÓN:** | **latitud:** 4.8110082 - **longitud:** -75.7668778 - **altitud:** 1271 **m** |
|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO








## REPUESTO SOLICITADO

Se solicita a la supervisión autorizar la afectación de bolsa de repuestos de los siguientes elementos:

**1-** Sección COMPONENTE ELÉCTRICO **- Ítem:** Baterías para UPS punto de cámara, Cantidad: tres (3) unidades. Costo unitario $ 101.000, Valor total $303.000

| **FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS** | | FIRMA |
|---|---|---|
| **Nombre** | José Sebastián Mayoral |  |
| **C.C** | 1.120.217.147 | |
| **Cargo** | Ingeniero de Soporte | |
| **Teléfono** | 3127095797 | |
| **FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | FIRMA |
| **Nombre** | Sebastián Madrid |  |
| **C.C** | 9.861.041 | |
| **Cargo** | Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana | |
| **Teléfono** | 3117076440 | |