| | | | |
|---|---|---|---|
| | **ACTA DE AFECTACIÓN DE BOLSA**<br>**CONTRATO No. 3984-2025** | Sistema de Gestión de Calidad | |
| | | **FORMATO N°:** | FT-MET-001 |
| | | **Fecha:** | Febrero 01/2020 |
| | | **Versión:** | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTA N°** | **AB 030** | **EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:** | **PUNTO DE CÁMARA P71 UPPV - CÁMARA DOMO PTZ** |

**FECHA DE INICIO** **27 / 09 / 25**


## JUSTIFICACIÓN TÉCNICA


Durante la revisión del punto de cámara P71 UPPV, se verifica que la cámara tipo PTZ se encuentra energizada y con conectividad de red activa. Al acceder a su configuración vía interfaz web, el dispositivo responde adecuadamente; sin embargo, no genera imagen de video, mostrando únicamente una pantalla negra. Se realizaron procedimientos de reinicio y restablecimiento de fábrica de la cámara, sin obtener resultados que restablecieran la funcionalidad. La falla corresponde a un daño interno en el módulo de captura de video, lo que impide la generación de señal visual, a pesar de que los componentes de red y gestión estén operativos. Lo que impide el registro visual como evidencia en caso de incidentes, la integración con el centro de control para una respuesta oportuna ante situaciones de riesgo y genera un punto ciego en la cobertura de seguridad.

Se requiere el reemplazo de la cámara PTZ para garantizar la continuidad en la cobertura de seguridad, la integridad de la operación de monitoreo y la disponibilidad de registro visual en el área.

| | |
|---|---|
| **GEOLOCALIZACIÓN:** | **latitud:** 4.8157674821274 - **longitud:** -75.689784405515 - **altitud:** 1411 **m** |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









| REPUESTO SOLICITADO | | |
|---|---|---|
| Se solicita a la supervisión autorizar la afectación de bolsa de repuestos de los siguientes elementos:<br><br>**1-** Sección CÁMARAS **- Ítem:** Cámara Domo PTZ Nueva, Cantidad: una (1) unidad. Costo unitario $ 7.776.000<br><br>**2-** Sección CÁMARAS **- Ítem:** Fuente de Poder VDC, para cámara videovigilancia, Cantidad: una (1) unidad. Costo unitario $108.000 | | |
| **FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS** | | FIRMA |
| **Nombre**<br>**C.C**<br>**Cargo**<br>**Teléfono** | José Sebastián Mayoral<br>1.120.217.147<br>Ingeniero de Soporte<br>3127095797 |  |
| **FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | FIRMA |
| **Nombre**<br>**C.C**<br>**Cargo**<br>**Teléfono** | Sebastián Madrid<br>9.861.041<br>Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana<br>3117076440 |  |