	ACTA DE AFECTACIÓN DE BOLSA CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3
ACTA N°	**AB 038**	**EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:**	**PUNTO DE CÁMARA P22 GUADALUPE ZAPATA - SWITCH PUNTO DE CÁMARA**

FECHA DE INICIO **03 / 09 / 25**

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Durante el mantenimiento preventivo efectuado al switch no administrable 8 puertos LINKSYS modelo SE008, instalado en el punto de cámara P22 Guadalupe Zapata, se evidenció que el equipo no enciende, es decir, no realiza proceso de arranque ni genera actividad en sus indicadores luminosos. Como medida inicial, se procedió a realiza verificación de tensión de entrada, continuidad en la línea de suministro y estabilidad de la fuente de poder, a pesar de los procedimientos ejecutados, el switch mantiene la condición de falla descrita. Este elemento resulta crítico dentro de la arquitectura de red, ya que cumple la función de distribuir y concentrar el tráfico de datos entre las cámaras y los dispositivos de transmisión, garantizando la continuidad de la comunicación hacia el sistema central de monitoreo. La ausencia de operación del switch impide el enlace de red de las cámaras asociadas, comprometiendo la disponibilidad del servicio de videovigilancia y la capacidad de gestión remota del punto.

Debido a que el equipo no cumple con su función operativa y afecta de manera directa la disponibilidad del sistema de videovigilancia, se solicita el cambio del switch por un dispositivo en óptimas condiciones de funcionamiento, con el fin de restablecer la operatividad, confiabilidad y seguridad de la red de cámaras.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.804357 - **longitud:** -75.739621 - **altitud:** 1309 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REPUESTO SOLICITADO	
Se solicita a la supervisión autorizar la afectación de bolsa de repuestos de los siguientes elementos: **Ítem:** SWITCH LINKSYS MODELO SE008**.** Cantidad: una (1) unidad. Dado que el ítem requerido para la solución de la falla no se encuentra incluido en el listado de repuestos del documento **ANEXO 1. LISTA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO**, se solicita a la supervisión, seguir el procedimiento consignado en el documento 2. FICHA TECNICA - MANTO SIES 2025 – FIRMADA que contiene el ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED DE VIDEO VIGILANCIA CCTV Y LÍNEA DE EMERGENCIA 123 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA en la numeral 5. ALCANCE DEL PROYECTO capítulo 3 numeral 3,5: "*Componentes no incluidos en la lista de repuestos y materiales: Si durante la ejecución del contrato se identifica que un elemento o material requerido no se encuentra relacionado en el listado del Anexo 1, el contratista debe informar de forma oportuna al supervisor del contrato. Su adquisición deberá ser justificada y sustentada con un mínimo de tres cotizaciones.* *El valor será fijado a través de una fórmula matemática y estadística conforme el supervisor del contrato o interventoría y contratista."*	

FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	