eLATIN	ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	MC 046	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P92 POBLADO 1 - BATERÍAS PARA UPS PUNTO DE CÁMARA

FECHA DE INICIO 19 / 09 / 25

NOVEDADES PRELIMINARES

En el acta de afectación de bolsa N° AB 067, se le informó a la supervisión sobre la condición de alerta que presenta la UPS, la cual corresponde a una falla en el sistema de almacenamiento de energía, lo que impide su correcto funcionamiento y limita la capacidad de respaldo del sistema, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de tres (3) módulos de baterías de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 067, con esta intervención se restablece la autonomía operativa de la UPS, lo que permite disponer nuevamente de capacidad de respaldo en caso de fallas o interrupciones en la red eléctrica. De esta manera, se asegura la continuidad del servicio y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos conectados, evitando riesgos de pérdida de operación. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8026659 - **longitud:** -75.7039974 - **altitud:** 1337 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO










eLATIN
19/09/2025
4.802495 -75.70384166666666
Altitud:1336.3msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
19/09/2025
4.802495 -75.70384166666666
Altitud:1336.3msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
P92 Poblado Mala
P92 Poblado 7 Mala
P92 Poblado 7 Mala
19/09/2025
4.802495 -75.70384166666666
Altitud:1336.3msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
P92 Poblado 7 Mala
P92 Poblado 7 Mala
P92 Poblado Mala
19/09/2025
4.802503333333333 -75.70383833333334
Altitud:1337.8msnm
Velocidad:0.9km/h


eLATIN
P92 Poblado 7 Mala
P92 Poblado 7 Mala
P92 Poblado Mala
19/09/2025
4.802526666666666 -75.70381333333333
Altitud:1330.6msnm
Velocidad:0.3km/h


eLATIN
19/09/2025
Altitud:1330.5msnm
Velocidad:0.0km/h









OBSERVACIONES		
Posterior a las actividades de intervención realizadas, se restablece la autonomía operativa de la UPS y así evitando riesgos de pérdida de operación.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	