eLATIN	ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	**MC 054**	**EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:**	**PUNTO DE CÁMARA P34 PLUMON - BATERÍAS PARA UPS PUNTO DE CÁMARA**

FECHA DE INICIO **25 / 09 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

En el acta de afectación de bolsa N° AB 083, se le informó a la supervisión sobre la condición de alerta que presenta la UPS, la cual corresponde a una falla en el sistema de almacenamiento de energía, lo que impide su correcto funcionamiento y limita la capacidad de respaldo del sistema, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de tres (3) módulos de baterías de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 083, con esta intervención se restablece la autonomía operativa de la UPS, lo que permite disponer nuevamente de capacidad de respaldo en caso de fallas o interrupciones en la red eléctrica. De esta manera, se asegura la continuidad del servicio y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos conectados, evitando riesgos de pérdida de operación. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8124365 - **longitud:** -75.7309715 - **altitud:** 1348 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO











eLATIN
25/09/2025
4.8125N 75.7310W
Altitud:1346.0msnm
Velocidad:1.5km/h


eLATIN
25/09/2025
4.8125N 75.7310W
Altitud:1345.8msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
25/09/2025
4.8125N 75.7309W
Altitud:1348.1msnm


eLATIN
P34 PLUMON
25/09/2025
4.8125N 75.7310W
Altitud:1340.5msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
25/09/2025
4.8125N 75.7310W
Altitud:1342.8msnm
Velocidad:0.6km/h


eLATIN
25/09/2025
4.8125N 75.7310W
Altitud:1331.6msnm
Velocidad:4.8km/h



OBSERVACIONES		
Posterior a las actividades de intervención realizadas, se restablece la autonomía operativa de la UPS y así evitando riesgos de pérdida de operación.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre **C.C** **Cargo** **Teléfono**	José Sebastián Mayoral 1.120.217.147 Ingeniero de Soporte 3127095797	Sebastián Mayoral
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre **C.C** **Cargo** **Teléfono**	Sebastián Madrid 9.861.041 Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana 3117076440	