COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ SASAIMA			
1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Fredy Alexander Segura Poveda			2.FECHA: 23-01-2024.
3.ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		4. CALIFICACIÓN	5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR
3.A	AREA DE COCINA		
A.1	**Aberturas entre puertas y piso (exteriores)**	1	
A.2	**Aberturas entre puertas y piso (interiores)**	1	
A.3	**Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la cocina**	1	
A.4	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	1	
A.5	**Paredes y techos de la cocina están libres de agujeros.**	1	
A.6	**Los techos de la cocina acoplan herméticamente con los muros.**	1	
A.7	**Estado de las rejillas de los sifones de la cocina.**	1	
3.B	AREA DE BODEGA DE ALIMENTOS		
B.1	**Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la bodega de alimentos.**	2	Ubicar lámina en abertura de anjeo.
B.2	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	2	Cambiar lamina de puerta por goma.
B.3	**Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.**	2	resanar hueco en media caña.
B.4	**Los techos de la bodega de alimentos acoplan herméticamente con los muros.**	1	
3.C	OTRAS AREAS		
C.1	**Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros.**	1	
C.2	**Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.**	1	
C.3	**Paredes interiores lisas libres de ranuras**	1	
La calificación de la verificación es: 1 = ACEPTABLE 2 = NO ACEPTABLE			

6. OBSERVACIONES	7. ACCIONES CORRECTIVAS (TIEMPO PROPUESTO)	8. RESPONSABLE(S)
B.1. Se observa abertura entre pared y anjeo en zona de bodega de alimentos.	Ubicar lámina en abertura para garantizar hermeticidad. (finalizar enero).	Coordinación Mantenimiento. Resp. ambiental.
B.2 Se evidencia que entre la puerta y el piso hay espacio, el cual puede permitir el ingreso de plaga.	Cambiar lámina de puerta por caucho (finalizar enero).	Coordinación Mantenimiento Resp. ambiental.
B.3 Se observa orificio en mediacaña por donde sale cable.	Sellar orificio (finalizar enero).	Coordinacion. Mantenimiento. Resp ambiental.