eLATIN	ACTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	MP 149	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	RONDA N°2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTO DE CÁMARA P10 GUAYACANES KRA 34/84

FECHA DE INICIO **12 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Al momento de realizar inspección del punto de cámara, no presenta novedad

ACTIVIDAD REALIZADA

Cámara PTZ y Fijas IP Tipo Bala: Se realiza inspección inicial del estado y funcionalidad de las cámaras, encontrándose en correcto funcionamiento, con transmisión de video estable y condiciones físicas adecuadas, sin evidenciar anomalías en sus parámetros de operación ni en su estructura. Posteriormente Se realiza proceso de limpieza aplicando líquido desengrasante con el uso de paño antiestático, con el fin de remover residuos, garantizar la correcta visibilidad del lente y preservar las condiciones de operación de los equipos.

UPS y Switch: Se realiza inspección técnica de estado y operatividad de los equipos, verificando parámetros de funcionamiento y condiciones físicas, encontrándose ambos dispositivos sin novedades y en estado operativo normal. Como actividad complementaria, se lleva a cabo mantenimiento preventivo de superficie, mediante la aplicación de líquido desengrasante y paño antiestático, con el propósito de remover partículas contaminantes, mitigar riesgos de acumulación de polvo y asegurar la continuidad funcional de los equipos y se aplicó limpiador de circuitos electrónicos.

Poste: Se inspeccionó el estado físico del poste sin evidenciar fracturas o fisuras del mismo; se procedió a revisar su cimentación y no se evidenció desviación.

Ductos y canalizaciones: Se inspeccionó el estado del ducto encontrándolo en óptimas condiciones, se destapó y se limpió material vegetal y otros elementos encontrados, se verificaron los cables y conexiones encontrándolos en óptimas condiciones.

Soportes y/o brazos de cámaras: Se inspeccionó el brazo de las cámaras fijas, abrazaderas (collarines), cinta bandit, hebillas y corona antiescalatoria encontrándolas en óptimas condiciones. Se realizó ajuste de pernos. Todos los elementos anteriormente mencionados no presentaron signos de corrosión

Gabinete: Se inspeccionó el estado físico del gabinete tanto al interior como al exterior encontrándolo en óptimas condiciones, se revisó la chapa de la puerta hallándola sin ninguna novedad, por otra parte, se verificó el correcto estado y funcionamiento del empaque de la puerta que evita el ingreso del agua o insectos. Se aplico liquido lubricante en las bisagras de la puerta y en algunos componentes mecánicos del gabinete. Adicionalmente se realizó limpieza al interior y exterior del mismo con aire de baja presión y posteriormente con líquido desengrasante aplicado con paño antiestático; durante el proceso no se evidenciaron signos de corrosión.

Protecciones (DPS, IP): Se inspeccionó el estado físico de los elementos de protección: DPS Breaker y borneras de conexión; después de realizadas las respectivas mediciones, se pudo constatar que no presentaban novedades en su correcto funcionamiento. Se realizaron mediciones de voltaje y se obtuvo un resultado dentro del rango de operación del equipo; se realizó ajuste de tornillos de las borneras verificando las conexiones de bornes y terminales. Estos elementos quedaron en normal operación.

Transformador de aislamiento y protecciones: Se inspeccionó el estado del transformador encontrándolo en condiciones óptimas físicas; se realizaron mediciones de voltaje obteniendo un resultado dentro del rango de operación adecuado, por último, se realizó ajuste de las borneras y terminales.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.7957936 - **longitud:** -75.7367106 - **altitud:** 1327 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






eLATIN
12/11/2025
4.795851666666667 -75.73663166666667
Altitud:1330.8msnm


eLATIN
PEREIRA
12/11/2025
4.795856666666666 -75.73664833333333
Altitud:1329.7msnm


eLATIN
12/11/2025
4.795866666666667 -75.73666166666666
Altitud:1328.9msnm


eLATIN
12/11/2025
4.795848333333334 -75.736625
Altitud:1331.5msnm


eLATIN
PEREIRA
Ansell
12/11/2025
4.795848333333334 -75.736625
Altitud:1331.5msnm


eLATIN
HyFlex
Ansell
12/11/2025
4.795848333333334 -75.736625
Altitud:1331.5msnm


eLATIN
12/11/2025
4.795848333333334 -75.736625
Altitud:1331.5msnm


eLATIN
12/11/2025
4.795848333333334 -75.736625
Altitud:1331.5msnm


eLATIN
12/11/2025
4.795848333333334 -75.736625
Altitud:1331.5msnm


eLATIN
MISE EN GARDE
12/11/2025
4.795848333333334 -75.736625
Altitud:1331.5msnm


VTD
12/11/2025
4.795848333333334 -75.736625
Altitud:1331.5msnm


eLATIN
12/11/2025
4.795848333333334 -75.736625
Altitud:1331.5msnm


eLATIN
12/11/2025
4.79581 -75.7366
Altitud:1331.1msnm


eLATIN
12/11/2025
Altitud:1331.7msnm


eLATIN
12/11/2025
4.795831666666667 -75.73660666666666
Altitud:1332.2msnm


eLATIN
12/11/2025


eLATIN
12/11/2025
Altitud:1331.6msnm


eLATIN
12/11/2025
4.795834999999999 -75.73667883333334
Altitud:1325.3msnm


ELATIN
12/11/2025
4.795803333333334 -75.73663166666667
Altitud:1331.3msnm


ELATIN
P10 GUAYACANES KRA 34/84
PEREIRA
GUAYACANES
12/11/2025
4.795848333333334 -75.736625
Altitud:1331.5msnm


ELATIN
12/11/2025
4.795843333333334 -75.73663666666667
Altitud:1331.0msnm


ELATIN
12/11/2025
4.795845 -75.73663499999999
Altitud:1331.2msnm


ELATIN
12/11/2025
4.795845 -75.73663499999999
Altitud:1331.2msnm


ELATIN
PEREIRA
12/11/2025
4.795845 -75.73663499999999
Altitud:1331.2msnm


eLATIN
12/11/2025
4.795845 -75.73663499999999
Altitud:1331.2msnm


eLATIN
12/11/2025
4.795845 -75.73663499999999
Altitud:1331.2msnm



eLATIN
12/11/2025
4.795845 -75.73663499999999
Altitud:1331.2msnm


eLATIN
12/11/2025
4.795845 -75.73663499999999
Altitud:1331.2msnm


PEREIRA
eLATIN
12/11/2025
4.795845 -75.73663499999999
Altitud:1335.3msnm


PEREIRA
eLATIN
GUAYACANES
12/11/2025
4.795845 -75.73663499999999
Altitud:1331.2msnm


12/11/2025
4.795845 -75.73663499999999
Altitud:1335.3msnm


12/11/2025
4.795843333333334 -75.73661166666668
Altitud:1334.8msnm


12/11/2025
4.795843333333334 -75.73661166666668
Altitud:1334.8msnm


P10 GUAYACANES KRA 34
12/11/2025
4.795846666666667 -75.73655666666667
Altitud:1333.8msnm


12/11/2025
4.795821666666667 -75.73652333333333
Altitud:1334.4msnm


12/11/2025
4.795843333333334 -75.73661166666668
Altitud:1334.8msnm


ELATIN
12/11/2025
4.795881666666666 -75.736623333333333
Altitud:1335.5msnm


ELATIN
12/11/2025
4.795823333333333 -75.736558333333333
Altitud:1335.8msnm


ELATIN
12/11/2025
4.795861666666667 -75.736649
Altitud:1334.7msnm


ELATIN
12/11/2025
4.795879999999999 -75.736605
Altitud:1334.8msnm


ELATIN
12/11/2025
4.795905 -75.736585
Altitud:1331.8msnm


ELATIN
12/11/2025
4.795863333333333 -75.736628333333333
Altitud:1332.0msnm


eLATIN
12/11/2025
4.795866666666667 -75.73662666666668
Altitud:1331.8msnm


eLATIN
12/11/2025


eLATIN
Link
ETHERNET SWITCH
DGS-1210-10/ME
12/11/2025
4.795896666666667 -75.73659500000001
Altitud:1328.4msnm


eLATIN
12/11/2025
4.795888333333334 -75.73660666666666
Altitud:1313.9msnm


eLATIN
12/11/2025
4.7957997 -75.7367446
Altitud:1326.6msnm


eLATIN
12/11/2025
Altitud:1332.0msnm


eLATIN
12/11/25
+4.795801,-75.736655
Altitud:1291.7meter


eLATIN
12/11/25
+4.795813,-75.736681
Altitud:1296.6meter


eLATIN
12/11/2025
+4.7959N -75.7367W
Altitud:1339.1msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
12/11/25
+4.795802,-75.736675
Altitud:1298.3meter


eLATIN
12/11/2025
+4.7957N -75.7366W
Altitud:1337.0msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
12/11/2025
+4.7958N -75.7365W
Altitud:1329.4msnm
Velocidad:1.5km/h


eLATIN
12/11/2025
+4.7959N -75.7367W
Altitud:1324.4msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
12/11/2025
+4.7958N -75.7366W
Altitud:1340.3msnm
Velocidad:0.5km/h


eLATIN
12/11/2025
+4.7958N -75.7365W
Altitud:1335.6msnm
Velocidad:1.3km/h


eLATIN
12/11/2025
+4.7959N -75.7366W
Altitud:1330.0msnm
Velocidad:1.3km/h


eLATIN
Ansell
12/11/2025
+4.7959N -75.7366W
Altitud:1329.7msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
12/11/2025
+4.7959N -75.7366W
Altitud:1339.4msnm
Velocidad:0.7km/h


eLATIN
12/11/2025
+4.7958N -75.7366W
Altitud:1339.0msnm
Velocidad:0.5km/h


eLATIN
12/11/2025
+4.7958N -75.7367W
Altitud:1328.3msnm
Velocidad:1.5km/h


eLATIN
12/11/2025
+4.7959N -75.7367W
Altitud:1339.2msnm
Velocidad:1.2km/h


eLATIN
12/11/2025
+4.7957N -75.7367W
Altitud:1316.8msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
12/11/2025
+4.7958N -75.7366W
Altitud:1339.8msnm
Velocidad:0.8km/h


eLATIN
12/11/2025
+4.7959N -75.7367W
Altitud:1328.3msnm
Velocidad:1.6km/h





OBSERVACIONES		
Luego de la ejecución del mantenimiento preventivo en el punto de cámara, se verifica la correcta operatividad del sistema, constatando que los dispositivos quedan en condiciones funcionales y operativas en su totalidad, garantizando la continuidad del servicio.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	