eLATIN	ACTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	MP 151	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	RONDA N°2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTO DE CÁMARA P12 GLORIETA CORALES

FECHA DE INICIO **11 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Al momento de realizar inspección del punto de cámara, el punto se encuentra sin suministro eléctrico, debido a obras en la glorieta

ACTIVIDAD REALIZADA

Cámara PTZ y Fijas IP Tipo Bala: Se realiza inspección inicial del estado y funcionalidad de las cámaras, encontrándose que debido a la falta de suministro eléctrico no se presenta funcionamiento y transmisión de video estable. Posteriormente Se realiza proceso de limpieza aplicando líquido desengrasante con el uso de paño antiestático, con el fin de remover residuos, garantizar la correcta visibilidad del lente y preservar las condiciones de operación de los equipos. Adicionalmente se verifica estado físico de la bocina instalada en el punto de cámara, se realiza la limpieza de su superficie y se verifica sus conexiones eléctricas.

UPS y Switch: Se realiza inspección técnica de estado y operatividad de los equipos, verificando parámetros de funcionamiento y condiciones físicas, encontrándose que debido a la falta de suministro eléctrico no se presenta funcionamiento. Como actividad complementaria, se lleva a cabo mantenimiento preventivo de superficie, mediante la aplicación de líquido desengrasante y paño antiestático, con el propósito de remover partículas contaminantes, mitigar riesgos de acumulación de polvo y asegurar la continuidad funcional de los equipos y se aplicó limpiador de circuitos electrónicos.

Poste: Se inspeccionó el estado físico del poste sin evidenciar fracturas o fisuras del mismo; se procedió a revisar su cimentación y no se evidenció desviación.

Ductos y canalizaciones: Se inspeccionó el estado del ducto encontrándolo en óptimas condiciones, se destapó y se limpió material vegetal y otros elementos encontrados, se verificaron los cables y conexiones encontrándolos en óptimas condiciones.

Soportes y/o brazos de cámaras: Se inspeccionó el brazo de las cámaras fijas, abrazaderas (collarines), cinta bandit, hebillas y corona antiescalatoria encontrándolas en óptimas condiciones. Se realizó ajuste de pernos. Todos los elementos anteriormente mencionados no presentaron signos de corrosión

Gabinete: Se inspeccionó el estado físico del gabinete tanto al interior como al exterior encontrándolo en óptimas condiciones, se revisó la chapa de la puerta hallándola sin ninguna novedad, por otra parte, se verificó el correcto estado y funcionamiento del empaque de la puerta que evita el ingreso del agua o insectos. Se aplico liquido lubricante en las bisagras de la puerta y en algunos componentes mecánicos del gabinete. Adicionalmente se realizó limpieza al interior y exterior del mismo con aire de baja presión y posteriormente con líquido desengrasante aplicado con paño antiestático; durante el proceso no se evidenciaron signos de corrosión.

Protecciones (DPS, IP): Se inspeccionó el estado físico de los elementos de protección: DPS Breaker y borneras de conexión; no se realizan las respectivas mediciones ya que el punto no cuenta con suministro eléctrico; se realizó ajuste de tornillos de las borneras verificando las conexiones de bornes y terminales. Estos elementos quedaron en normal operación.

Transformador de aislamiento y protecciones: Se inspeccionó el estado del transformador encontrándolo en condiciones óptimas físicas; no se realizan las respectivas mediciones ya que el punto no cuenta con suministro eléctrico, por último, se realizó ajuste de las borneras y terminales.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8000576 - **longitud:** -75.7424009 - **altitud:** 1307 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






eLATIN
PEREIRA
11/11/2025
4.7998384 -75.7427728833335
Altitud:1342.3msnm
Velocidad:0.4km/h


eLATIN
11/11/2025
4.799840116666667 -75.74278145
Altitud:1339.4msnm
Velocidad:0.2km/h


eLATIN
11/11/2025
Altitud:1332.9msnm
Velocidad:0.3km/h


eLATIN
PEREIRA
11/11/2025
4.7998356 -75.7427953
Altitud:1331.8msnm
Velocidad:0.5km/h


eLATIN
MTE
11/11/2025
4.7998296 -75.7428026
Altitud:1329.0msnm
Velocidad:0.1km/h


eLATIN
MTE
11/11/2025
4.7998171 -75.74281278333333
Altitud:1327.9msnm
Velocidad:0.3km/h


eLATIN
P12 GLORIETA CORALES
PEREIRA
11/11/2025
Altitud:1329.6msnm
Velocidad:3.3km/h


eLATIN
11/11/2025
4.7997767499999995 -75.7428265
Altitud:1322.3msnm
Velocidad:0.5km/h


eLATIN
P12 CORALES
11/11/2025
4.7997986166666666 -75.74281988333334
Altitud:1324.2msnm
Velocidad:1.1km/h


eLATIN
MAS
O GRATIS!
11/11/2025
4.799793749999999 -75.74275795
Altitud:1313.7msnm
Velocidad:4.2km/h


eLATIN
P12 CORALES
11/11/2025
4.7997015 -75.74285955
Altitud:1336.7msnm
Velocidad:0.5km/h


eLATIN
P12 CORALES
11/11/2025
4.7997156 -75.74286158333332
Altitud:1334.1msnm
Velocidad:0.8km/h


eLATIN
11/11/2025
4.8003938 -75.7425318
Altitud:1307.0msnm


eLATIN
11/11/2025
4.799854066666667 -75.74278469999999
Altitud:1286.7msnm
Velocidad:0.2km/h


eLATIN
11/11/2025
Altitud:1289.0msnm
Velocidad:2.2km/h


eLATIN
11/11/2025
4.799848466666667 -75.7428155
Altitud:1319.7msnm
Velocidad:1.0km/h


eLATIN
11/11/2025
4.799843616666666 -75.74280198333332
Altitud:1318.0msnm
Velocidad:0.6km/h


eLATIN
11/11/2025
4.8003938 -75.7425318
Altitud:1307.0msnm


11/11/2025
4.79980235 -75.7428172
Altitud:1314.7msnm
Velocidad:2.8km/h


11/11/2025
4.7995396 -75.742414
Altitud:1304.9msnm


11/11/2025
4.7995396 -75.742414
Altitud:1304.9msnm


11/11/2025
4.79982375 -75.74278896666667
Altitud:1306.7msnm
Velocidad:0.4km/h


11/11/2025
4.7998335 -75.74278861666667
Altitud:1307.2msnm
Velocidad:1.2km/h


11/11/2025
4.799842316666667 -75.74278536666667
Altitud:1308.0msnm
Velocidad:1.1km/h


eLATIN
11/11/2025
4.79983385 -75.74281391666666
Altitud:1310.2msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
11/11/2025
4.79983385 -75.74281391666666
Altitud:1310.2msnm
Velocidad:1.0km/h


eLATIN
11/11/2025
4.7998249 -75.74281631666666
Altitud:1312.0msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
11/11/2025
4.7997622 -75.742637
Altitud:1307.0msnm


eLATIN
11/11/2025
4.7997622 -75.742637
Altitud:1307.0msnm


eLATIN
11/11/2025
4.7998073 -75.7425145
Altitud:1307.0msnm


ELATIN
11/11/2025
4.79984565 -75.74275295000001
Altitud:1308.2msnm
Velocidad:0.3km/h


ELATIN
HIKVISION
11/11/2025
4.799845899999999 -75.74271408333334
Altitud:1302.9msnm
Velocidad:0.8km/h


ELATIN
11/11/2025
4.799843083333333 -75.74279871666666
Altitud:1307.8msnm
Velocidad:1.4km/h


ELATIN
11/11/2025
4.799815566666666 -75.7428519
Altitud:1300.0msnm
Velocidad:0.3km/h


ELATIN
11/11/2025
4.799849133333334 -75.74282311666666
Altitud:1317.3msnm
Velocidad:1.6km/h


ELATIN
11/11/2025









OBSERVACIONES		
se realiza mantenimiento, el punto de encuentra sin voltaje, es el punto próximo a mover por el acondicionamiento de la glorieta		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	