eLATIN	ACTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	MP 160	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	RONDA N°2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTO DE CÁMARA P21 VILLA DE LEYVA

FECHA DE INICIO **11 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Al momento de realizar inspección del punto de cámara, no presenta novedad

ACTIVIDAD REALIZADA

Cámara PTZ y Fijas IP Tipo Bala: Se realiza inspección inicial del estado y funcionalidad de las cámaras, encontrándose en correcto funcionamiento, con transmisión de video estable y condiciones físicas adecuadas, sin evidenciar anomalías en sus parámetros de operación ni en su estructura. Posteriormente Se realiza proceso de limpieza aplicando líquido desengrasante con el uso de paño antiestático, con el fin de remover residuos, garantizar la correcta visibilidad del lente y preservar las condiciones de operación de los equipos.

UPS y Switch: Se realiza inspección técnica de estado y operatividad de los equipos, verificando parámetros de funcionamiento y condiciones físicas, encontrándose ambos dispositivos sin novedades y en estado operativo normal. Como actividad complementaria, se lleva a cabo mantenimiento preventivo de superficie, mediante la aplicación de líquido desengrasante y paño antiestático, con el propósito de remover partículas contaminantes, mitigar riesgos de acumulación de polvo y asegurar la continuidad funcional de los equipos y se aplicó limpiador de circuitos electrónicos.

Poste: Se inspeccionó el estado físico del poste sin evidenciar fracturas o fisuras del mismo; se procedió a revisar su cimentación y no se evidenció desviación.

Ductos y canalizaciones: Se inspeccionó el estado del ducto encontrándolo en óptimas condiciones, se destapó y se limpió material vegetal y otros elementos encontrados, se verificaron los cables y conexiones encontrándolos en óptimas condiciones.

Soportes y/o brazos de cámaras: Se inspeccionó el brazo de las cámaras fijas, abrazaderas (collarines), cinta bandit, hebillas y corona antiescalatoria encontrándolas en óptimas condiciones. Se realizó ajuste de pernos. Todos los elementos anteriormente mencionados no presentaron signos de corrosión

Gabinete: Se inspeccionó el estado físico del gabinete tanto al interior como al exterior encontrándolo en óptimas condiciones, se revisó la chapa de la puerta hallándola sin ninguna novedad, por otra parte, se verificó el correcto estado y funcionamiento del empaque de la puerta que evita el ingreso del agua o insectos. Se aplico liquido lubricante en las bisagras de la puerta y en algunos componentes mecánicos del gabinete. Adicionalmente se realizó limpieza al interior y exterior del mismo con aire de baja presión y posteriormente con líquido desengrasante aplicado con paño antiestático; durante el proceso no se evidenciaron signos de corrosión.

Protecciones (DPS, IP): Se inspeccionó el estado físico de los elementos de protección: DPS Breaker y borneras de conexión; después de realizadas las respectivas mediciones, se pudo constatar que no presentaban novedades en su correcto funcionamiento. Se realizaron mediciones de voltaje y se obtuvo un resultado dentro del rango de operación del equipo; se realizó ajuste de tornillos de las borneras verificando las conexiones de bornes y terminales. Estos elementos quedaron en normal operación.

Transformador de aislamiento y protecciones: Se inspeccionó el estado del transformador encontrándolo en condiciones óptimas físicas; se realizaron mediciones de voltaje obteniendo un resultado dentro del rango de operación adecuado, por último, se realizó ajuste de las borneras y terminales.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.7851498 - **longitud:** -75.7259619 - **altitud:** 1381 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






eLATIN
11/11/2025
4.785193333333334 -75.72588166666667
Altitud:1397.8msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785193333333334 -75.72591000000001
Altitud:1405.0msnm


eLATIN
11/11/2025
4.7851783333333335 -75.725945
Altitud:1393.7msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785200000000001 -75.72594000000001
Altitud:1394.7msnm


eLATIN
11/11/2025
4.7852083333333335 -75.72592333333334
Altitud:1394.9msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785236666666666 -75.725875
Altitud:1397.0msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785183333333333 -75.725905
Altitud:1391.9msnm


eLATIN
11/11/2025
4.784865 -75.725825
Altitud:1380.2msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785216666666667 -75.7259883333333
Altitud:1378.9msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785206666666666 -75.72598666666666
Altitud:1379.1msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785196666666667 -75.72596333333333
Altitud:1389.7msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785196666666667 -75.72596333333333
Altitud:1389.7msnm


eLATIN
11/11/2025


eLATIN
11/11/2025
4.785176666666667 -75.72595
Altitud:1388.6msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785176666666667 -75.72595
Altitud:1388.6msnm


eLATIN
P21 VILLA DE LEYVA
11/11/2025
4.785176666666667 -75.72595
Altitud:1392.1msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785170000000001 -75.72595333333334
Altitud:1392.3msnm


eLATIN
11/11/2025



eLATIN
D-Link
P21 VILLA DE LEIVA
DANGER
CAUTION
11/11/2025
4.785185 -75.725928333333333
Altitud:1388.6msnm


eLATIN
D-Link
TIERRA-GROUND
DANGER
CAUTION
11/11/2025
4.785196666666667 -75.72595166666666
Altitud:1388.5msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785196666666667 -75.72595166666666
Altitud:1388.5msnm


eLATIN
P21 VILLA DE LEYVA
PEREIRA
11/11/2025
4.785196666666667 -75.72595166666666
Altitud:1388.5msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785196666666667 -75.72595166666666
Altitud:1388.5msnm


eLATIN
D-Link
11/11/2025
4.785196666666667 -75.72595166666666
Altitud:1388.5msnm


ELATIN
11/11/2025
4.785196666666667 -75.72595166666666
Altitud:1388.5msnm


PEREIRA
ELATIN
11/11/2025
4.785196666666667 -75.72595166666666
Altitud:1388.5msnm


ELATIN
11/11/2025
4.785196666666667 -75.72595166666666
Altitud:1388.5msnm


ELATIN
11/11/2025
4.785198333333334 -75.72595500000001
Altitud:1388.7msnm


ELATIN
TIERRA-GROUND
DANGER
11/11/2025
4.785185 -75.72594833333332
Altitud:1389.5msnm


ELATIN
11/11/2025
4.785183333333333 -75.725945
Altitud:1390.7msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785198333333334 -75.72593666666667
Altitud:1394.3msnm


eLATIN
TIERRA-GROUND
DANGER
11/11/2025
Altitud:1394.4msnm


eLATIN
11/11/2025
Altitud:1390.6msnm


eLATIN
TIERRA-GROUND
DANGER
11/11/2025
Altitud:1376.9msnm


eLATIN
11/11/2025
Altitud:1380.5msnm


eLATIN
11/11/2025
Altitud:1391.5msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785196666666667 -75.7259166666668
Altitud:1393.3msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785201666666667 -75.725925
Altitud:1393.1msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785211666666667 -75.725953333333334
Altitud:1392.5msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785208333333333 -75.72603666666667
Altitud:1389.5msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785158333333333 -75.72602333333333
Altitud:1390.6msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785170000000000 -75.72595166666666
Altitud:1391.8msnm


P21 VILLA DE LEYVA
PEREIRA
eLATIN
11/11/2025
4.785170000000001 -75.72595166666666
Altitud:1391.8msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785170000000001 -75.72595166666666
Altitud:1391.8msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785170000000001 -75.72595166666666
Altitud:1391.8msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785170000000001 -75.72595166666666
Altitud:1391.8msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785170000000001 -75.72595166666666
Altitud:1391.8msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785170000000001 -75.72595166666666
Altitud:1391.8msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785170000000001 -75.72595166666666
Altitud:1391.8msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785158333333333 -75.72596833333334
Altitud:1393.1msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785168333333333 -75.72595666666666
Altitud:1393.2msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785235 -75.72594833333332
Altitud:1394.1msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785233333333333 -75.72596666666666
Altitud:1396.6msnm


eLATIN
11/11/2025
4.78523 -75.72595833333334
Altitud:1400.2msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785209999999999 -75.72598833333333
Altitud:1405.3msnm


11/11/2025
4.785198333333334 -75.72596333333333
Altitud:1392.9msnm


eLATIN
11/11/2025
4.785198333333334 -75.72596333333333
Altitud:1392.9msnm


11/11/2025
4.785198333333334 -75.72596333333333
Altitud:1396.1msnm


11/11/2025
Altitud:1399.4msnm


11/11/2025
Altitud:1396.1msnm





OBSERVACIONES		
Luego de la ejecución del mantenimiento preventivo en el punto de cámara, se verifica la correcta operatividad del sistema, constatando que los dispositivos quedan en condiciones funcionales y operativas en su totalidad, garantizando la continuidad del servicio.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	